CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Proyecto:	EDU359-2021	**Contratista:**	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JOSE VICTOR FONTALVO	**Semana Inspección:**	3 SEPTIEMBRE AL 4 SEPT 2021
Equipo:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	**Modelo:**	1995

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras(altas y bajas)									x		x		
	De trabajo traseras									x		x		
	Direccionales delanteras									x		x		
	Direccionales traseras									x		x		
	De Stop y señal trasera									x		x		
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)									x		x		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)									x		x		
	Cinturón de seguridad									x		x		
	Extintor de incendio 10 KG									x		x		
	Vidrio panorámico en buen estado									x		x		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,horometro, corriente, aceite motor)									x		x		
	Tubo de escape (Exhosto)									x		x		
	Alarma de retroceso-Pito									x		x		
	Escalaras y apoyos seguros									x		x		
	Espejos									x		x		
	Pedales en buen estado									x		x		
	Baterías y cables									x		x		
	Pedales en buen estado									x		x		
ESTADO MECANICO	Controlo de fugas hidráulicas									x		x		
	Kit ambiental									x		x		
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)									x		x		
	Estado pasadores (brazo, balde)									x		x		
	* Gatos estabilizadores									x		x		
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)									x		x		
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)									x		x		
	Freno de servicio									x		x		
	Mando de estacionamiento (freno deemergencia)									x		x		
	Estado general desgarrador (balde)									x		x		
	Mandos de levante del brazo									x		x		
	* Cilindros en buen estado									x		x		
	Compartimiento del motor aseado									x		x		
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)									x		x		
	Huellas en buen estado									x		x		

B: Bueno **M: Malo**

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 8.675.628
	Afiliación EPS: NUEVA EPS
	Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido: _____

Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Proyecto:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Contrato No.	EDU359-2021	Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JOSE VICTOR FONTALVO	Semana Inspección:	6 septiembre al 11 septiembre 2021
Equipo:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	Modelo:	1995

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras(altas y bajas)	x		x		x		x		x		x		
	De trabajo traseras	x		x		x		x		x		x		
	Direccionales delanteras	x		x		x		x		x		x		
	Direccionales traseras	x		x		x		x		x		x		
	De Stop y señal trasera	x		x		x		x		x		x		
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	x		x		x		x		x		x		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	x		x		x		x		x		x		
	Cinturón de seguridad	x		x		x		x		x		x		
	Extintor de incendio 10 KG	x		x		x		x		x		x		
	Vidrio panorámico en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,horometro, corriente, aceite motor)	x		x		x		x		x		x		
	Tubo de escape (Exhosto)	x		x		x		x		x		x		
	Alarma de retroceso-Pito	x		x		x		x		x		x		
	Escaleras y apoyos seguros	x		x		x		x		x		x		
	Espejos	x		x		x		x		x		x		
	Pedales en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	Baterías y cables	x		x		x		x		x		x		
	Pedales en buen estado	x		x		x		x		x		x		
ESTADO MECANICO	Controlo de fugas hidráulicas	x		x		x		x		x		x		
	Kit ambiental	x		x		x		x		x		x		
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	x		x		x		x		x		x		
	Estado pasadores (brazo, balde)	x		x		x		x		x		x		
	* Gatos estabilizadores	x		x		x		x		x		x		
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	x		x		x		x		x		x		
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	x		x		x		x		x		x		
	Freno de servicio	x		x		x		x		x		x		
	Mando de estacionamiento (freno deemergencia)	x		x		x		x		x		x		
	Estado general desgarrador (balde)	x		x		x		x		x		x		
	Mandos de levante del brazo	x		x		x		x		x		x		
	* Cilindros en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	Compartimiento del motor aseado	x		x		x		x		x		x		
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	x		x		x		x		x		x		
	Huellas en buen estado	x		x		x		x		x		x		

B: Bueno M: Malo

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 8.675.628
	Afiliación EPS: NUEVA EPS
	Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido:
Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Proyecto:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Contrato No.	EDU359-2021	Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JOSE VICTOR FONTALVO	Semana Inspección:	13 septiembre al 18 septiembre 2021
Equipo:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	Modelo:	1995

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras(altas y bajas)	x		x		x		x		x		x		
	De trabajo traseras	x		x		x		x		x		x		
	Direccionales delanteras	x		x		x		x		x		x		
	Direccionales traseras	x		x		x		x		x		x		
	De Stop y señal trasera	x		x		x		x		x		x		
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	x		x		x		x		x		x		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	x		x		x		x		x		x		
	Cinturón de seguridad	x		x		x		x		x		x		
	Extintor de incendio 10 KG	x		x		x		x		x		x		
	Vidrio panorámico en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,horometro, corriente; aceite motor)	x		x		x		x		x		x		
	Tubo de escape (Exhosto)	x		x		x		x		x		x		
	Alarma de retroceso-Pito	x		x		x		x		x		x		
	Escalaras y apoyos seguros	x		x		x		x		x		x		
	Espejos	x		x		x		x		x		x		
	Pedales en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	Baterías y cables	x		x		x		x		x		x		
	Pedales en buen estado	x		x		x		x		x		x		
ESTADO MECANICO	Controlo de fugas hidráulicas	x		x		x		x		x		x		
	Kit ambiental	x		x		x		x		x		x		
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	x		x		x		x		x		x		
	Estado pasadores (brazo, balde)	x		x		x		x		x		x		
	* Gatos estabilizadores	x		x		x		x		x		x		
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	x		x		x		x		x		x		
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	x		x		x		x		x		x		
	Freno de servicio	x		x		x		x		x		x		
	Mando de estacionamiento (freno deemergencia)	x		x		x		x		x		x		
	Estado general desgarrador (balde)	x		x		x		x		x		x		
	Mandos de levante del brazo	x		x		x		x		x		x		
	* Cilindros en buen estado	x		x		x		x		x		x		
	Compartimiento del motor aseado	x		x		x		x		x		x		
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	x		x		x		x		x		x		
	Huellas en buen estado	x		x		x		x		x		x		

B: Bueno M: Malo

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 8.675.628
	Afiliación EPS: NUEVA EPS
	Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido
Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, Vi, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)
Proyecto:	EDU359-2021
Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JAMER PEÑA LOPEZ
Semana Inspección:	3 SEPT AL 4 SEPT 2021
Equipo:	MINICARGADOR BOBCAT
Modelo:	216

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NIVELES	Hidraulico									x		x		
	refrigerante									x		x		
	aceite motor									x		x		
MOTOR	FILTRO (aire, combustible, hidraulico)									x		x		
	correas									x		x		
	tapas									x		x		
	mangueras									x		x		
	radiador									x		x		
CABINA	MANDOS									x		x		
	Aceleracion									x		x		
	marcha									x		x		
	giros									x		x		
	sillas									x		x		
	limpieza									x		x		
	encendido									x		x		
	direccion									x		x		
	cinturon									x		x		
TANQUES	combustible									x		x		
	hidraulico									x		x		
	agua/refrigerante									x		x		
ELECTRICO	Bateria									x		x		
	luces									x		x		
	tablero									x		x		
	pitos									x		x		
	alarmas									x		x		
	indicadores									x		x		
DESDE EL SUELO	puntos de engrase									x		x		
	mangueras									x		x		
	cilindro									x		x		
	bazo									x		x		
	oruga									x		x		
	llantas									x		x		
	rin									x		x		
	cuchara									x		x		
	plumas									x		x		
	balde									x		x		
	pernos									x		x		
	estabilizador									x		x		
	rodillos									x		x		

B: Bueno M: Malo

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 1.050.005.406
	Afiliación EPS: SALUD TOTAL
	Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido:
Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)
Proyecto:	EDU359-2021
Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JAMER PEÑA LOPEZ
Semana inspección:	6 septimbre al 11 septiembre
Equipo:	MINICARGADOR BOBCAT
Modelo:	216

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NIVELES	Hidraulico	x		x		x		x		x		x		
	refrigerante	x		x		x		x		x		x		
	aceite motor	x		x		x		x		x		x		
MOTOR	FILTRO (aire,combustible, hidraulico)	x		x		x		x		x		x		
	correas	x		x		x		x		x		x		
	tapas	x		x		x		x		x		x		
	mangueras	x		x		x		x		x		x		
	radiador	x		x		x		x		x		x		
CABINA	MANDOS	x		x		x		x		x		x		
	Aceleracion	x		x		x		x		x		x		
	marcha	x		x		x		x		x		x		
	giros	x		x		x		x		x		x		
	sillas	x		x		x		x		x		x		
	limpieza	x		x		x		x		x		x		
	encendido	x		x		x		x		x		x		
	direccion	x		x		x		x		x		x		
	cinturon	x		x		x		x		x		x		
TANQUES	combustible	x		x		x		x		x		x		
	hidraulico	x		x		x		x		x		x		
	agua/refrigerante	x		x		x		x		x		x		
ELECTRICO	Bateria	x		x		x		x		x		x		
	luces	x		x		x		x		x		x		
	tablero	x		x		x		x		x		x		
	pitos	x		x		x		x		x		x		
	alarmas	x		x		x		x		x		x		
	indicadores	x		x		x		x		x		x		
DESDE EL SUELO	puntos de engrase	x		x		x		x		x		x		
	mangueras	x		x		x		x		x		x		
	cilindro	x		x		x		x		x		x		
	brazo	x		x		x		x		x		x		
	oruga	x		x		x		x		x		x		
	llantas	x		x		x		x		x		x		
	rin	x		x		x		x		x		x		
	cuchara	x		x		x		x		x		x		
	plumas	x		x		x		x		x		x		
	balde	x		x		x		x		x		x		
	pernos	x		x		x		x		x		x		
	estabilizador	x		x		x		x		x		x		
	rodillos	x		x		x		x		x		x		

B: Bueno M: Malo

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 1.050.005.406
	Afiliación EPS: SALUD TOTAL
	Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido:
Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Proyecto:	EDU359-2021	Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	JAMER PEÑA LOPEZ	Semana Inspección:	13 septimbre al 18 septiembre
Equipo:	MINICARGADOR BOBCAT	Modelo:	216

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NIVELES	Hidraulico	x		x		x		x		x		x		
	refrigerante	x		x		x		x		x		x		
	aceite motor	x		x		x		x		x		x		
MOTOR	FILTRO (aire,combustible, hidraulico)	x		x		x		x		x		x		
	correas	x		x		x		x		x		x		
	tapas	x		x		x		x		x		x		
	mangueras	x		x		x		x		x		x		
	radiador	x		x		x		x		x		x		
CABINA	MANDOS	x		x		x		x		x		x		
	Aceleracion	x		x		x		x		x		x		
	marcha	x		x		x		x		x		x		
	giros	x		x		x		x		x		x		
	sillas	x		x		x		x		x		x		
	limpieza	x		x		x		x		x		x		
	encendido	x		x		x		x		x		x		
	direccion	x		x		x		x		x		x		
	cinturon	x		x		x		x		x		x		
TANQUES	combustible	x		x		x		x		x		x		
	hidraulico	x		x		x		x		x		x		
	agua/refrigerante	x		x		x		x		x		x		
ELECTRICO	Bateria	x		x		x		x		x		x		
	luces	x		x		x		x		x		x		
	tablero	x		x		x		x		x		x		
	pitos	x		x		x		x		x		x		
	alarmas	x		x		x		x		x		x		
	indicadores	x		x		x		x		x		x		
DESDE EL SUELO	puntos de engrase	x		x		x		x		x		x		
	mangueras	x		x		x		x		x		x		
	cilindro	x		x		x		x		x		x		
	bazo	x		x		x		x		x		x		
	oruga	x		x		x		x		x		x		
	llantas	x		x		x		x		x		x		
	rin	x		x		x		x		x		x		
	cuchara	x		x		x		x		x		x		
	plumas	x		x		x		x		x		x		
	balde	x		x		x		x		x		x		
	pernos	x		x		x		x		x		x		
	estabilizador	x		x		x		x		x		x		
	rodillos	x		x		x		x		x		x		

B: Bueno M: Malo

Documentos del Operador	Registro / Cedula de ciudadanía: 1.050.005.406 Afiliación EPS: SALUD TOTAL Afiliación ARL: SURA

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE

Firma del Recibido:
Responsable SST ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Proyecto:	EDU359-2021	Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	YHOMER ARDILA	a inspección:	6 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE 2021
Equipo:	VOLQUETA	Placa:	CMC877

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)														
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)														
De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA														
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso														
Pito	X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio														
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)														
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)														
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS														
Asiento en buena condición	X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)														
Motor-refrigerante-orometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables														
LLANTAS	X		X		X		X		X		X			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos														
ESTADO MECÁNICO	X		X		X		X		X		X			
Control de fugas hidráulicas														
Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire														
Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam														
Acoples rapidos	X		X		X		X		X		X			
Mangueras														
Estado general del volco	X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco														
Estado de la compuerta	X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)														
Motor de bomba	X		X		X		X		X		X			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Documentos del Operador	**Registro / Cedula de ciudadanía: 1,065,591,967**
	Afiliación EPS: SALU
	Afiliación ARL: SURA

Firma del Recibido: _____

Responsable SST: ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Proyecto:	EDU359-2021	**Contratista:**	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	YHOINER ARDILA	**a Inspección:**	13 SEPTIEMBRE AL 18 SEPTIEMBRE 2021
Equipo:	VOLQUETA	**Placa:**	OMC877

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Frontales	X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)														
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)														
De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA														
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso														
Pito	X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio														
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)														
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)														
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS														
Asiento en buena condición	X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)														
Motor-refrigerante-orometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables														
LLANTAS	X		X		X		X		X		X			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos														
ESTADO MECÁNICO	X		X		X		X		X		X			
Control de fugas hidráulicas														
Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire														
Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
Cadena del cardam														
Acoples rapidos	X		X		X		X		X		X			
Mangueras														
Estado general del volco	X		X		X		X		X		X			
Gato de levante del volco														
Estado de la compuerta	X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)														
Motor de bomba	X		X		X		X		X		X			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Documentos del Operador	**Registro / Cedula de ciudadanía:** 1,065,591,967
	Afiliación EPS: SALU
	Afiliación ARL: SURA

Firma del Recibido: _____

Responsable SST: ELAYNE GOMEZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA

Contrato No.	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII EN LOS MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS OCALIDADES SUR ORIENTE, CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR ORIENTE Y METROPOLITANA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IV)		
Proyecto:	EDU3S9-2021	Contratista:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021
Nombre Operador:	YHOINER ARDILA	a Inspección:	3 SEPTIEMBRE AL 4 SEPT 2021
Equipo:	VOLQUETA	Placa:	CMC877

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales									X		X			
traseras de trabajo (reflector)														
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)									X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)														
De Stop y señal trasera									X		X			
CABINA														
Espejos laterales									X		X			
Alarma de retroceso														
Pito									X		X			
Freno de servicio														
Freno de emergencia									X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)														
Cinturón de seguridad									X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)														
Limpia brisas									X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS														
Asiento en buena condición									X		X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)														
Motor-refrigerante-orometro, aire)									X		X			
Bateria y cables														
LLANTAS									X		X			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos														
ESTADO MECANICO									X		X			
Control de fugas hidráulicas														
Pasadores, suspensión									X		X			
Control fugas de aire														
Grapas y anclaje de chasis									X		X			
Cadena del cardam														
Acoples rapidos									X		X			
Mangueras														
Estado general del volco									X		X			
Gato de levante del volco														
Estado de la compuerta									X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)														
Motor de bomba									X		X			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Documentos del Operador

Registro / Cedula de ciudadanía: 1,065,591,967
Afiliación EPS: SALL
Afiliación ARL: SURA

Firma del Recibido:
Responsable SST: ELAYNE GOMEZ