CONSORCIO VIAL GS 2019

NIT: 901.323.142-2

VERSION 0
INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERÍODO
MAYO 2021

CONTRATO N ° 4600010174 DE 2019 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIFICACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO-PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA".



CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

2021 NOV 19 14:55:39 ARCHIVO SIF
2021 NOV 19 14:55:51 ARCHIVO SIF

UNIDOS

Dirección Calle 32 EE Nº 76 – 131
Laureles
Teléfono 403 88 80 ext .201
Medellín Colombia
E-mail: gerencia@gedima.com.co


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO DEL INFORME 3
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 6
4.1 INDUCCIÓN AL PERSONAL EN OBRA 6
4.2 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL 8
4.3 EXÁMENES MÉDICOS 8
4.4 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 9
4.5 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN 9
4.6 ACCIDENTES DE TRABAJO 9
4.7 REGISTROS DE CHARLAS Y CAPACITACIONES 10
4.8 CONTROL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA 11
4.9 INSPECCIONES EN OBRA 12
5 CONCLUSIONES 14
6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA SST 15
ANEXOS 19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Personal en obra 07
Tabla 2. Ingresos y retiros del personal 08
Tabla 3. Incidentes o AT 10
Tabla 4. Ausentismo de enfermedad de origen común o laboral 10
Tabla 5. Descripción de charlas y capacitaciones 11
Tabla 6. Maquinaria y vehículos en obra. 12
Tabla 7. Inspecciones en obra 12

FICHA TÉCNICA

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Tecnólogo SST Consorcio Vial GS 2019 Daisy Alejandra Botero Tangarife	Director de Interventoría Consorcio Vial GS 2019 Ing. Gerardo Díaz Manjarres	Supervisor SIF – Gobernación de Antioquia Ing. Luis Alcides Díaz Villada
FIRMA  **FECHA** Mayo de 2021	**FIRMA**  **FECHA** Mayo de 2021	**FIRMA**  **FECHA** Mayo de 2021

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Antioquia por intermedio de la Secretaría de Infraestructura Física, realizó la firma del CONTRATO No 4600010161 DE 2019 que tiene como objeto la AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO – PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el cual fue adjudicado a la empresa Ingeniería y vías – Ingevías S.A.S.

Paralelamente, la Secretaria de Infraestructura suscribió el contrato de Interventoría con el Consorcio Vial GS 2019 mediante el contrato No 4600010174 DE 2019 que tiene como objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIFICACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO-PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .

De acuerdo a lo anterior, a los Pliegos de condiciones y a los programas establecidos en el Plan de Gestión SST, elaborado y presentado parcialmente por el Contratista, esta Interventoría presenta el informe No 09, con las actividades de seguridad y salud en el trabajo llevadas a cabo durante el período de mayo de 2021.

2. OBJETO DEL INFORME

Conforme a la Cláusula Sexta del Contrato de Interventoría, se presenta a la Gobernación de Antioquia el presente Informe Mensual de Interventoría, el mismo tiene por objetivo, informar al Departamento de Antioquia, sobre las actividades realizadas por la firma CONSORCIO VIAL GS 2019, del período de mayo de 2021, dando cumplimiento a lo pactado en el Contrato de Interventoría, desempeñando la función de vigilancia y control del Contrato de Obra No. 4600010174 de 2019, de conformidad con las especificaciones y alcance establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del Contrato de Obra.

De manera específica se presenta el estado actual de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, realizada por la Interventoría para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la firma Contratista en desarrollo del Contrato de Obra.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO

La Amplificación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras complementarias en la Vía Puro Cuero-Puente Chapineros, constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de la vía y que busca preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o daños y en lo posible conservando unas óptimas condiciones viales de transitabilidad. Para este proyecto, se diseñó una vía de 1400 m, con un ancho de 7 m de calzada, 3 m de ciclo vía, 0.5 m franja de servicio y 1.5 m de andén.
Por tanto, con el propósito de garantizar la transito seguro para peatones y vehículos, proteger la infraestructura de la red vial del departamento y proporcionar una superficie de rodadura en óptimas condiciones para los usuarios de las vías de la subregión Oriente, la gobernación de Antioquia suscribe con INGEVIAS S.A.S No del Contrato **4600010161 DE 2019** cuyo objeto es: "***AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO– PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA***".
Las actividades establecidas en el proyecto consisten en:

- Localización, trazado y replanteo.
- Delimitación de área, cerramiento y señalización.
- Excavación en material común de la explanación. No incluye transporte para botada.
- Disposición final del material sobrante (descapote).
- Cortes de talud.
- Lleno con material de la excavación o material de cantera. □ Colocación de afirmados, sub base y base granulares □ Conformación de calzada.
- Fresado de pavimento asfáltico.
- Transporte de materiales.
- Suministro, transporte y colocación de señales verticales de tránsito grupo 1 (75x75 cm).
- Construcción de transversales.
- Construcción de cunetas.
- Intervenciones Silviculturales.

3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Retiro es un municipio de Colombia, situado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. **Límites**: por el **Norte** con los municipios de Envigado y Rionegro, por el **Este** con los municipios de Rionegro y La Ceja, por el **Sur** con La Ceja y Montebello y por el **Oeste** con los municipios de Santa Bárbara, Caldas y Envigado. Se encuentra a una distancia desde la ciudad de Medellín de 33 Km. Vía las Palmas. (Ver ilustración 1).
Gentilicio: Guarceños viene del centro minero El Guarzo.
Temperatura: 16°C.
Altitud: 2.175 m.s.n.m. **Extensión:**
244 Km².
Área Urbana: 2,4 Km² **Área**
Rural: 241.6 Km².
Año de Fundación: 1790
Erigido como Municipio: 15 de octubre de 1814.
El municipio de El Retiro cuenta con 20 veredas denominadas de la siguiente manera: Carrizales, Don Diego, El Barcino, El Carmen, El Chuscal, El Portento, La Amapola, La Honda, La Hondita, La Luz, Lejos del Nido, Los Medios, Los Salados, Nazareth, Normandía, Pantalio, Pantanillo, Puente Peláez, Villa Elena y Tabacal, además de la zona urbana de 1 km2). Está comunicado por carretera con las ciudades de Medellín, Rionegro, La Ceja, Montebello, Caldas y Envigado. Su territorio, situado en la Cordillera Central de los Andes, es quebrado. Por su cercanía con Medellín. En el municipio se encuentra la importante Represa de la Fe, como fuente de reserva para el abastecimiento de agua para Medellín.





Ilustración 1: Localización El Retiro

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro_(Antioquia).

4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

Dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, está propuesto para el proyecto, la implementación y verificación de cada uno de los siguientes aspectos:

4.1 INDUCCIÓN AL PERSONAL EN OBRA

PERSONAL EN OBRA			PROCEDENCIA		
AREA	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEL SECTOR	MEDELLIN	OTROS PUEBLOS
AREA OPERATIVA	AYUDANTE	15	2	13	
	OFICIAL	6		6	
	ENCARGADO	1		1	
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1			1
	OPERADOR MINICARGADOR	1		1	
	OPERADOR MOTONIVELADORA	1			1
	OPERADOR MINIRETRO ORUGA	1		1	
	CONTROLADORA VIAL	1	1		
	ELECTRICISTAS	7	1	6	
	TOPOGRAFÍA	2			2
TOTAL PERSONAL OPERATIVO		36	4	28	4
AREA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	1		1	
	ING. RESIDENTE	1		1	
	TRABAJADOR SOCIAL	1		1	
	ING. AMBIENTAL	1			1
	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN	1		1	
	TECNÓLOGO SST	1			1
	ADMINISTRADOR DE OBRA	1		1	
	ALMACENISTA	1			1
	AUXILIAR SST	2	1	1	
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		10	1	6	3
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**46**	5	34	7
AREA INTERVENTORÍA	DIRECTOR	1		1	
	ING. RESIDENTE	1		1	
	TRABAJADOR SOCIAL	1		1	
	ING. AMBIENTAL	1		1	

	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN	2		2	
	TECNÓLOGO SST	1	1		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1		1	
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA		8	1	7	0
TOTAL PERSONAL EN OBRA		**54**	**6**	**41**	**7**

Tabla 1. *Personal en obra*

Antes de ingresar el personal a obra, se verifican la vigencia de sus respectivas afiliaciones, se revisa el concepto de aptitud laboral emitida por un médico especialista en salud ocupacional; con el objetivo de identificar si se emitió alguna recomendación o restricción laboral al trabajador que ingresará. Luego se procede a realizar la inducción SST y capacitación el protocolo de Bioseguridad. A continuación, se relaciona el personal que ingresó y/o se retiró durante el período:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO O TRASLADO
LIBARDO ANTONIO NARANJO LIÑAN	OFICIAL DE OBRA	15/01/2021	4/05/2021
JORGE LUIS VEGA PEÑATA	AYUDANTE DE OBRA	16/01/2021	4/05/2021
JOHN JAIRO MERCADO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	8/03/2021	4/05/2021
UBALDO ANTONIO PALENCIA SANTOS	AYUDANTE DE OBRA	8/03/2021	4/05/2021
EDWIN YILMAR POSADA ZAPATA	AYUDANTE DE OBRA	15/01/2021	18/05/2021
JESÚS EDISON PATIÑO ARCILA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	14/12/2020	26/05/2021
RAMIRO ADOLFO GONZALEZ HERNANDEZ	OFICIAL ELECTRICISTA	4/05/2021	
JHON DERLIN ACEVEDO GIRALDO	OFICIAL ELECTRICISTA	4/05/2021	
HENRY ALBERTO GALLEGO NARANJO	OFICIAL ELECTRICISTA	4/05/2021	
ALBARO JOSE MATA QUINTANA	AYUDANTE DE OBRA	5/05/2021	
JOSE MANUEL ZABALA POLO	AYUDANTE DE OBRA	5/05/2021	
MANUEL ENRIQUE ROMERO PILA	AYUDANTE DE OBRA	5/05/2021	
NIDIA LICED CASTAÑO HENAO	AUXILIAR SST	5/05/2021	
ARLEY VELASQUEZ PALOMEQUE	TALADOR	14/05/2021	
ALDEMAR DE JESUS ALVAREZ CARRASQUILLA	AYUDANTE	14/05/2021	

JORGE MARIO TABORDA HURTADO	AYUDANTE	14/05/2021	
ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA	OPERADOR EXCAVADORA DE ORUGA	21/05/2021	
GERLIN ESTIVEN JARAMILLO MONSALVE	OPERADOR MOTONIVELADORA	24/05/2021	
JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN	25/05/2021	

Tabla 2. *Ingresos y retiros de personal*

Ver anexo 1. *Inducciones de personal*

4.2 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL

El uso de los EPP proporciona una barrera entre un determinado riesgo en las actividades constructivas ejecutadas y el trabajador, disminuye la gravedad de las consecuencias de un posible incidente y/o accidente laboral, adicional los EPP sirven como medida preventiva del riesgo biológico, debido a la propagación del virus SARS- CoV-2 que produce la COVID-19, los cuales deben ser entregados de acuerdo a la matriz de EPP establecida en el SG-SST de la empresa.

Ver Anexo 2. *Entrega de EPP y Dotación*

4.3 EXÁMENES MÉDICOS

Según la Resolución 2346 de 2007, cada vez que ingresa un trabajador al proyecto; entre la documentación requerida, se debe presentar el concepto médico ocupacional, acorde con la matriz de perfiles de cargo. El contratista realiza seguimiento a las restricciones y/o recomendaciones emitidas por el médico especialista en salud ocupacional. En el momento de terminación del contrato laboral, el contratista entrega a cada trabajador, la orden para practicarse los exámenes médicos de retiro, con el fin de evaluar su estado de salud al salir del proyecto.

Ver anexo 3. *Exámenes médicos*

4.4 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

El Consorcio Vial GS 2019, realiza revisión del pago de los aportes a la seguridad social de acuerdo al Decreto 1990 de 2016, teniendo en cuenta los últimos dígitos del NIT de la empresa y verificando que los aportes concuerden con el salario devengado por los colaboradores. Mensualmente se realiza verificación que todo el personal que ingresa al proyecto cuente con todas las afiliaciones a las entidades prestadoras de servicios tales como: EPS- ARL- AFP- CCF, y/o seguridad social vigente, las cuales para el presente período se encuentran en orden.

Ver anexo 4. *Afiliaciones y SS*

4.5 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN

Se realizan observaciones al estado de la señalización en obra, la cual debe mantenerse en orden, con el fin de evitar que se presenten incidentes, los cuales pueden afectar a la comunidad y el tráfico vehicular. Teniendo como objetivo la adecuada administración del plan de manejo de tránsito, aportado por el contratista y siguiendo los parámetros del manual de INVIAS.

Ver anexo 5. *Plan de manejo de tránsito*

4.6 ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista ejecuta oportunamente todas las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias para evitar o mitigar incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral dentro de los frentes donde se ejecutan las obras del contrato.

Se realiza el respectivo seguimiento a condiciones de salud del personal durante el período del mes de mayo de 2021, en los cuales no se presentó ningún accidente de origen laboral en el proyecto.

NUMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL PERÍODO

FECHA	TAREA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	DÍAS INC.	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	MECANISMO DEL ACCIDENTE	NATURALEZA DE LA LESIÓN	AGENTE DE LA LESIÓN

Tabla 3. *Incidentes o AT*

Ver Anexo 6. *Investigación de Accidentes*

Mes	Nombre	Cedula	Diagnostico CIE 10	Fecha inicio	Fecha Terminación	Días de incapacidad	Prorroga	Total, días perdidos
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4. *Ausentismo de enfermedad de origen común o laboral.*

Ver Anexo 7. *Soportes de ausentismo*

4.7 REGISTROS DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes charlas y capacitaciones al personal.

FECHA	TEMA	No DE ASISTENTES
3/05/2021	Calistenia, desinfección, "mejor explicado imposible"	39
4/05/2021	Calistenia, desinfección, procedimientos de seguridad	40
5/05/2021	Calistenia, desinfección, brigada de emergencia: Manejo de extintores	40
6/05/2021	Calistenia, desinfección, instructivo herramientas manuales	36
7/05/2021	Calistenia, desinfección, reflexión la mascarilla	36
8/05/2021	Desinfección, uso adecuado de los baños en obra	27
10/05/2021	Calistenia, desinfección, cómo me cuido en momentos de crisis	35
11/05/2021	Calistenia, desinfección, generalidades del paludismo	37
12/05/2021	Calistenia, desinfección, reflexión la serpiente y la sierra	38
13/05/2021	Calistenia, desinfección, riquezas en tiempos de covid	35
14/05/2021	Calistenia, desinfección, procedimiento disciplinario	32

18/05/2021	Calistenia, desinfección, prevención covid en adultos mayores	39
18/05/2021	Socialización de protocolo de bioseguridad y normas SST en obra	31
19/05/2021	Calistenia, desinfección, autocuidado: Redes eléctricas	39
20/05/2021	Calistenia, desinfección, políticas de alcohol y droga	34
21/05/2021	Calistenia, desinfección, requisitos para bioseguridad: Accesorios	34
24/05/2021	Calistenia, desinfección, socialización positivo covid	36
25/05/2021	Calistenia, desinfección, cuidado de las manos	36
26/05/2021	Calistenia,desinfección,5 preguntas sobre la prueba covid-19	38
27/05/2021	Calistenia, desinfección, socialización memorandos	38
28/05/2021	Calistenia, desinfección, recordemos síntomas y prevención Covid -19	36
31/05/2021	Calistenia, desinfección, riesgo físico: ruido	34

Tabla 5. *Descripción de charlas y capacitaciones*

Ver Anexo 8. *Charlas y capacitaciones*

4.8 CONTROL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

Se verificó la respectiva documentación de las volquetas que transportan material para la obra y de la maquinaria que se encuentra en la misma; como revisión técnico mecánica, SOAT, manifiesto de importación, licencia de conducción y seguridad social vigente

Ver anexo 9. *Documentación vehículos y maquinaria*

Durante el mes de mayo de 2021 se encuentra disponible en obra la siguiente maquinaria:

DESCRIPCION	PLACA Y/O MODELO
MINICARGADOR	CASE SR 220
VIBRO COMPACTADOR	HAMM HD10
EXCAVADORA ORUGA	TAKEUCHI TB 175

VOLQUETAS	SNB 801 - SYB 973 - TKA 110 - WCV 452 - WCV 459 - WCV 470
BUS	HINO TLY 677
MOTONIVELADORA	CHAMPION 710 A

Tabla 6 *Maquinaria y vehículos en obra*

4.9 INSPECCIONES EN OBRA

A diario se realizan inspecciones pre - operacionales a la maquinaria en obra, adicional se realizaron las siguientes inspecciones en obra:

TIPO DE INSPECCIÓN	FECHA
Preoperacional Minicargador	Mes de mayo
Preoperacional motoniveladora	Mes de mayo
Preoperacional retroexcavadora	Mes de mayo
Preoperacional retroexcavadora oruga	Mes de mayo
Preoperacional vibrocompactador	Mes de mayo
Inspección bus	Mes de mayo
Inspección orden y aseo	Mes de mayo
Inspección de uso de EPP	Mes de mayo
Inspección de botiquines	28 de mayo
Inspección de extintores	20,21,24,25 y 28 de mayo

Tabla 7 *Inspecciones en obra*

Ver Anexo 10. *Inspecciones en obra*

Ver anexo 11. *Actas de reunión*

Ver anexo 12. *Oficios*

Ver anexo 13. *Otros*

Con el fin de llevar a cabo una mejor gestión, se sugiere al contratista lo siguiente:

- Actualizar la cartelera SST en obra, publicando la información que la legislación exige y de interés para el personal.

- Continuar con el mantenimiento de la señalización a través de toda la vía, para evitar que esta se deteriore y que se presenten situaciones que afecten el personal de la obra y transeúntes de la misma.

- Informar novedades, en el seguimiento diario de condiciones de salud del personal con el fin de tomar medidas. Si en determinado caso se presentan condiciones de salud alternas, que puedan afectar el bienestar del personal y sus funciones, informar de inmediato a la interventoría.

- Suministrar mínimo con un día de antelación la documentación del personal que ingresará a obra; así mismo entregar los documentos pertinentes al término del contrato de cada colaborador.

- Realizar reposición y entrega de elementos de protección personal siempre que se requiera y la debida dotación de acuerdo al pliego de condiciones.

- Señalizar, limpiar y desinfectar las baterías sanitarias en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de bioseguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Verificar la seguridad de la zona de almacenamiento para sustancias químicas y rotulación de recipientes.

- Organizar constantemente, la documentación SST del contrato, para que, a final de mes, esta sea entregada de manera puntual a la interventoría.

5 CONCLUSIONES

- Durante el mes de mayo, se continua sin accidentes laborales en el proyecto.

- Se realiza el seguimiento al personal antes de ingresar a laborar al proyecto, en exámenes médicos, pago de aportes a la seguridad social, verificación idoneidad de estos aportes, inducción, entrega de dotación e información de procedimientos y políticas de seguridad y salud en el trabajo.

- A diario se realiza acompañamiento en las distintas cuadrillas a nivel general del proyecto, identificando las condiciones a las que está expuesto el personal y se toman las medidas pertinentes de mejora según su necesidad y la normatividad vigente que se debe cumplir.

- Se verifica el estado de orden y aseo en los respectivos puntos de operación de las cuadrillas y adecuada disposición de residuos sólidos, limpieza y recolección de materiales en la vía y en los senderos peatonales, para prevenir incidentes y accidentes de riesgo público.

- Diariamente se realizan charlas y capacitaciones al personal en temas referentes a Seguridad y salud en el trabajo.

- Periodicamente se inspeccionan maquinaria,equipos,extintores,botiquines en obra y se verifica que la maquinaria y vehículos cuenten con la documentación al día.


- Se realiza capacitación a la brigada de emergencia en el tema manejo de extintores el día 5 de mayo y el día 24 de mayo se realiza reunión mensual de COPASST.

6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA SST

	*Fecha: 05 de mayo de 2021* *Lugar: Obra sector almacén* *Descripción:* *Capacitación ,brigada de emergencias sobre manejo adecuado de extintores, clases de fuego, partes y como inspeccionarlos.*
<A Z 	*Fecha: Cada que se requiera* *Lugar: Oficina contratista* *Descripción:* *Entrega y reposición de dotación y elementos de protección personal a los colaboradores*
	*Fecha: Diariamente* *Lugar: Obra en general* *Descripción:* *Instalación y mantenimiento de señalización en obra.*

	*Fecha: Diariamente* *Lugar: Obra en general* *Descripción:* *Charlas preturno en temas de seguridad y salud en el trabajo al personal en obra, en esta ocasión, a los colaboradores que participaron en la actividad de traslado de redes eléctricas.*
	*Fecha: Diariamente* *Lugar: Obra en general* *Descripción:* *Controles de tráfico vehicular puntuales y cada que la maquinaria se deba trasladar por la vía a través de la obra.*
	*Fecha: Cada que ingrese personal a obra* *Lugar: Oficina contratista* *Descripción:* *Inducción en seguridad y salud en el trabajo, al personal que ingresa al proyecto.*

	*Fecha: 24 de mayo de 2021* *Lugar: Obra sector almacén* *Descripción:* *Llamado de atención verbal a los auxiliares de tránsito, con el fin recordar la importancia de centrar la atención en el desarrollo de las labores y evitar el uso del celular.*
	*Fecha: Mensualmente* *Lugar: Oficina contratista* *Descripción:* *Reunión ordinaria del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo*
	*Fecha: 24 de mayo de 2021* *Lugar: Oficina contratista* *Descripción:* *Socialización de instructivo para el mantenimiento y operación de la motoniveladora.* .

	*Fecha: Mensualmente* *Lugar: obra en general* *Descripción:* *Inspección de extintores ubicados en cuarto de químicos, oficina, zonas comunes, maquinaria y vehículos.*
	*Fecha: Quincenalmente* *Lugar: Carpa de desinfección* *Descripción:* *Actualización de información en la cartelera SST, ya socializada con el personal en las charlas preturno.*
	*Fecha: 28 de mayo de 2021* *Lugar: Oficina y carpa de desinfección* *Descripción:* *Inspección de botiquines, en oficina del contratista y carpa de desinfección.*

ANEXOS

1. INDUCCIONES DE PERSONAL
2. ENTREGA DE EPP Y DOTACION
3. EXÁMENES MÉDICOS
4. AFILIACIONES Y SS
5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
7. SOPORTES DE AUSENTISMO
8. CHARLAS Y CAPACITACIONES
9. DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN OBRA
10. INSPECCIONES EN OBRAAS
11. ACTAS DE REUNIÓN
12. OFICIOS
13. OTROS

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

En este folio va un CD/DVD

