	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA** **DOCUMENTO DE TRABAJO: CONTRATACION ADMINISTRATIVA** **FORMATO: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

"Contratar el mantenimiento del sistema de detección de incendios, sonido, audio evacuación, canal privado de televisión del edificio del SENA - Centro de Gestión Administrativa Regional Distrito Capital"

Los abajo firmantes funcionarios del Centro de Gestión Administrativa del SENA Regional Distrito Capital designados para la evaluación técnica de las propuestas del proceso de Invitación Pública MC-RDC-CGA-0010-2021. Contratar el mantenimiento del sistema de detección de incendios, sonido, audio evacuación, canal privado de televisión del edificio del SENA - Centro de Gestión Administrativa Regional Distrito Capital, con el objeto de: Evaluar. Se procede a revisar TECNICAMENTE las propuestas presentadas conforme a los requisitos establecidos en la respectiva Invitación Pública así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	Seguridad AMS LTDA		Control Sistemas Comunicaciones		GSB S.A.S	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mantenimiento sistema de detección de incendio compuesta por: 1 panel de detección de incendio, 2 fuentes de alimentación, 150 detectores de humo. 4 detectores de calor, 6 detectores de gas, 7 sensores de inundación, 24 estaciones manuales, 24 protectores de estaciones manuales, 24 sirenas estroboscópicas. (Todos los elementos del sistema son Marca BOSCH)	1	X		X		X	
2	Mantenimiento sistema de Audio Evacuación compuesto por: 1 Controlador de alarma por voz, 1 enrutador de alarma por voz, 2 Estaciones de llamada de alarma por voz, 2 Amplificadores de potencia plena, 70 parlantes, 1 consola de citofonía y 12 citófonos. (Los citófonos son marca AIPHONE, los otros elementos del sistema son Marca BOSCH)	1	X		X		X	
3	Revisión y arreglo sistema de transmisión de imágenes en el sistema de Carteleras digitales, compuesto por Compuesto por: 58 Televisores de 40 y 42 pulgadas (Marcas SONY, LG, SAMSUNG), 9 equipos moduladores de audio y video y 5 DVD (marca PICON MACOM)	1	X		X		X	
4	Mantenimiento del sistema de sonido del Auditorio y piso 11, compuesto por 13 cabinas de sonido (Marca PRESONUS QSC, SMT) y 3 mezcladores de sonido. (Marca YAMAHA y QSC)	1	X		X		X	
5	El contratista deberá presentar una garantía TECNICA, respecto a la calidad del servicio y de los bienes suministrados (repuestos), de conformidad con lo indicado en los estudios previos			X	X		X	
6	Certificación suscrita por el representante legal, donde garantice que los elementos objeto del presente proceso cumplen con criterios de sostenibilidad ambiental y con el desarrollo de programas post consumo para realizar una correcta disposición final y/o aprovechamiento de los mismos, acorde a lo exigido en los estudios previos		X		X		X	
7	El contratista mediante una certificación garantizara que utiliza materiales y repuestos de primera calidad (repuestos originales, no usados, homologados o re-manufacturados), de conformidad con lo exigido en los estudios previos		X		X		X	
8	EQUIPO DE TRABAJO, remitir los documentos soportes del dos (2) OPERARIOS, de conformidad con lo indicado en los estudios previos			X		X	X	
9	EQUIPO DE TRABAJO, remitir los documentos soportes del TECNIO, TECNOLOGO Y/O INGENIERO ELECTRONICO O DE SISTEMAS, de conformidad con lo indicado en los estudios previos			X		X	X	
10	EQUIPO DE TRABAJO, remitir los documentos soportes del COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS TECNÓLOGO O PROFESIONAL, de conformidad con lo indicado en los estudios previos			X		X	X	
11	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD relacionado con la mitigación del COVID-19, en cumplimiento de la Resolución 777 de 2021, en los términos indicados en el estudio previo		X			X	X	
12	EXPERIENCIA del Proponente. El proponente debe cumplir con lo establecido en Experiencia del estudio previo, con las certificaciones correspondientes que pretenda validar.			X		X	X	
	RESULTADO		**NO CUMPLE**		**NO CUMPLE**		**CUMPLE**	

OBSERVACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIONES GENERALES:
Seguridad AMS LTDA: Item 8: Solo aporta Hoja de Vida de un (1) operario, JUAN ESTEBAN BENAVIDES No se evidencian soportes de experiencia acorde a lo señalado en la hoja de vida Item 9: LEONARDO ANDRES HERNANDEZ, no adjuntan soportes hoja de vida Item 10: No se evidencia hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas	Seguridad AMS LTDA: item 5: La certificación aportada no cumple con los exigido en los estudios previos Item 12: La informacion de la certificación aportada no se encuentra acorde con los requerimientos minimos exigidos en los estudios previos
Control Sistemas Comunicaciones: Item 8: WILSON YESID SOLEDAD, no evidencia soporte de certificacion de trabajo en alturas avanzado vigente. FREDY ANDRES RIAÑO, no evidencia soporte de certificacion de trabajo en alturas avanzado vigente. Item 9: JULIAN ENRIQUE MALLARINO, No se evidencia soportes de experiencia acorde a lo indicado en la hoja de vida, no se acredita certificacion de trabajo en alturas vigente Item 10: JHON ESTEBAN CASTAÑEDA No hay soportes de experiencia como coordinador de trabajo en alturas acorde a lo indicado en la hoja de vida, no se acredita certificacion de trabajo en alturas vigente, reentrenamiento de traajo en alturas, ni curso de 50 horas en SG-SST, Item 11: el protocolo de bioseguridad no se encuentra actualizado con la resolucion 777 de 2021	Control Sistemas Comunicaciones: Item 12: La certificaciones de experiencia aportadas la fecha de terminación de los contratos no se encuentran dentro de los dos ultimos años de conformidad con lo exigido en el estudio previo.

GSB S.A.S: Item 8: El oferente subsana los requerimientos exigidos por la entidad. Item 9: El oferente subsana los requerimientos exigidos por la entidad. Item 10: El oferente subsana los requerimientos exigidos por la entidad.	

LUIS ALEJANDRO ZARTA BAUTISTA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
EVALUADOR TÉCNICO

SERGIO ANDRES LOSADA SILVA
ALMACENISTA
APOYO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA

YOAN SEBASTIAN MARTINEZ CHAVARRO
LÍDER SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CGA
APOYO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA

ROSA MARÍA CORDERO AGUILERA
LÍDER SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CGA
APOYO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA