1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**20001226-H2 de 2020**
Nombre del Contratista:	**RADIOCOM S.A.S.**
Periodo informe:	**01 de octubre a 26 de noviembre de 2021**
Nombre de Supervisor:	**Mario Enrique Ardila Hernández / Yonatan Alexander Montoya Peña**
Nombre del Interventor:	**No Aplica.**
Área perteneciente:	**DITEL – Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica**

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, INTEGRAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE CIZALLADURA DE VIENTO PARA EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 de octubre al 26 de noviembre de 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Trabajo realizados	• La empresa contratista realizó las pruebas FAT de los equipos que componen el sistema de • Se realizó socialización del diseño de las comunicaciones en fibra óptica, pero los supervisores realizan una modificación por que la solución no era la óptima para la entidad. • Se realiza la verificación de las tramas de algunos sistemas y se entregan los manuales de otros para ser estudiados por Radiocom y por DTN para el sistema de integración	• Documentos Pruebas FAT entregadas por el contratista
2.Ingreso Almacén	• El día 23 de noviembre la empresa Radiocom hace la entrega en el almacén general de los siguientes equipo parte del sistema de cizalladura. ▪ 2 equipos Windcube 400s ▪ 2 servidores Marca HP	• Anexo imágenes y ingreso del almacén

	▪ 30 estaciones de trabajo con su monitor touch. ▪ Sistema de comunicaciones (gabinete y moxa). ▪ Se anexan imágenes de los componentes y el ingreso del almacén general	

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se entregaron los equipos hacen parte del sistema de cizalladura en el almacén general

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Se recibió el 100% de los equipos adquiridos, cumpliendo con lo ofertado en los ítems 1 al 4 de la oferta economica

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones a las actividades ejecutadas, ni a las obligaciones cumplidas.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	BIOLOGICO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	PANDEMIA COVID - 19
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI
OBSERVACIONES: EL CONTRATO TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID - 19		

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
	X

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
8	XXX	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha realizado pago, se entregó el anticipo establecido de la vigencia 2020 y fue para amortizar el pago de equipos y software. El valor del anticipo fue de: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS **($ 2.800.000.000)**

6.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance de ejecución del contrato es del 82% de los ítems 1 al 4 de la oferta económica los sistemas y bienes se encuentran en el almacén general para ser instalados de acuerdo con el cronograma inicial, esta pendiente los servicios (instalación, capacitación y puesta en funcionamiento) que llevamos en el proceso.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO












AEROCIVIL
N° 260998
DTN
DTN-0456-LiWAS El Dorado
Servidor 2
- Modelo: DL380 Gen10 8-SFF
- Número de serie: CZ211603HR
MANUFACTURING TRACKING LABEL
AEROCIVIL
N° 260999
DTN
DTN-0456-LiWAS El Dorado
Servidor 1
- Modelo: DL380 Gen10 8-SFF
- Número de serie: CZ211603HQ
MANUFACTURING TRACKING LABEL
Tipo: CIZALLADURA VIENTO
N. Serie: SOS210150001
Fecha: 31/08/2021
AEROCIVIL
N° 261000
MOXA
DTN
DTN-0456-LiWAS El Dorado
Transceptor F.O.1
- Modelo: Moxa IMC-21A-S-SC-T
- Número de Serie: TBAAE1077823
AEROCIVIL
N° 261001
MOXA
DTN
DTN-0456-LiWAS El Dorado
Transceptor F.O.2
- Modelo: Moxa IMC-21A-S-SC-T
- Número de Serie: TBAAE1078272
AEROCIVIL
N° 261004
AEROCIVIL
N° 261005



En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA
SUPERVISOR DE CONTRATO 20001226-H2-2020

MARIO ENRIQUE ARDILA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 20001226-H2-2020