INFORME DE GESTION

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del contenido en el contrato No. CD-57-2021-3528
un pago al mes de noviembre del 2021 por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($2.600.000)**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

1. Se realiza visita por **Orden de policía 276-21** en la localidad Suroriente, en la Carrera 2 no. 30-137. Se encuentra una vivienda habitada completamente construida en acabados de pintura, con enrejado y ventaneria en hierro, puerta en aluminio y cubierta en teja corrugada, al no ser la propiedad solicitada no nos permiten el ingreso a la misma.
2. Se realiza visita por **Traslado por competencia** en la localidad Suroriente, en la Carrera 3A No. 36- 80; Carrera 3A No. 36- 70; Carrera 3A No. 36b- 21; Carrera 3A No. 36b- 14. En la visita realizada en los diferentes predios no se evidenció ningún tipo de construcción en el momento, al igual que tampoco se determinó ninguna construcción finalizada recientemente, cabe aclarar que las viviendas dentro del sector cuentan con un alineamiento de línea de bordillo a línea de construcción de 3.00m.
3. Se realiza visita por **Operativo Suroriente-Seguimiento a licencia** en la localidad Suroriente, en la Carrera 5A No. 38B- 32 la cual contaba con **Orden de policía 216-21**. En la visita realizada se encontró construcción de edificación en proceso constructivo, se encuentra edificación de 3 pisos en etapa de mampostería y estructura en tercer piso. Se encuentra con licencia de construcción con radicado 383-2021 con radicado 08001-2-21-0166 de la curaduría N°2 para vivienda trifamiliar.
4. Se realiza visita por **Operativo Suroriente-Seguimiento a licencia** en la localidad Suroriente, en la K 21 38c 26 la cual contaba con **Orden de policía 208**. En la visita realizada se encontró construcción de edificación en mampostería de ladrillo rojo con resolución con numero 042-2021 de la curaduría urbana N°2, la construcción se encuentra en actividad al momento de la visita realizada, la edificación cuenta con 4 niveles con medidas de 17.87m x 15.90m (cada piso).
5. Se realiza visita por **Orden de policía 165-21** en la localidad Suroriente, en la Carrera 3E No. 42ª-25. se encontró construcción de vivienda con actividad constructiva en la cual el primer piso se encuentra en reparaciones locativas y el segundo piso se encuentra en estado de mampostería de ladrillos, la propiedad cuenta con medidas de 9,00m x 15,00m.
6. Se realiza visita por **Orden de policía 209-21** en la localidad Suroriente, en la Carrera 20b no. 26-11. Construcción en reparaciones locativas en segundo piso en estado de mampostería, el primer piso cuanta con locales comerciales ya construidos, la construcción cuenta con medidas de 10.40m x 10.50m.
7. Se realiza visita por **Reacción inmediata** en la localidad Suroriente, en Cra. 2c No. 38b-03. se encontró construcción de vivienda en proceso de mampostería y estructura de primer piso, sin licencia de construcción al momento de la visita, es por

este motivo que se procede a colocar sello de suspensión 220-21 de inspección 27.

8. Se realiza visita por **Operativo en camión** en la localidad Suroriente, en Calle 8#44-28 con EXT-QUILLA-21-175856. se encontró local comercial con nombre "Victory Motorcycles" utilización de espacio público (antejardín y bordillo) con exhibición de motos con medidas de 8,90m x 5,60m, además en la exhibición cuenta con carpa inflamable en antejardín.
9. Se realiza visita por **Orden de policía 213-21** en la localidad Suroriente, en Carrera 21D No. 28- 59. se encontró vivienda bifamiliar completamente terminada y habitada, sin ninguna actividad constructiva aun así se logra visualizar actividad suspendida al momento de la visita de reparaciones locativas dentro de la propiedad, cabe mencionar que al realizar la visita no se permite el ingreso a la propiedad, se toman medidas desde fuera, la propiedad cuenta con medidas de 19,35m x 9,22m.
10. Se realiza visita por **Operativo en camión** en la localidad Suroriente, en Carrera 21C No. 28- 19 con EXT-QUILLA-21-185876. En la visita realizada en camión se hace retiro de piezas (troncos de árboles) que obstaculizan el paso peatonal y vehicular de la zona en donde se encuentran colocadas, también se encuentra una construcción de jardinera con medidas de 1,00m x 2.00m.
11. Se realiza visita por **Orden de policía 212-21** en la localidad Suroriente, en Calle 44 No. 7- 24. En la visita realizada se encontró vivienda completamente terminada y sin ningún índice de modificación o construcción reciente, al momento de la visita se encontró vivienda habitada en acabado de pintura azul y techo en tejas con ventanas y puerta en hierro y madera, sin ninguna construcción reciente, cabe mencionar que se observa que la vivienda se encuentra en el momento habitada a pesar de que en la visita no se encontraba nadie para atenderla.
12. Se realiza **Acompañamiento solicitado por inspección 27**, acerca del expediente IU27-130-2021 se procede a escuchar partes por igual para resolver así los inconvenientes por construcción la cual cuenta con múltiples infracciones a la norma.
13. Se realiza operativo de **Caracterización en Bendición de Dios** con el fin de finalizar recuperación de recopilación de datos de cada vivienda dentro de este sector.
14. Se realiza recorrido de **Antenas** en la localidad Suroccidente. En el recorrido se realiza recolección de datos de antenas existentes, modificadas y en las que actualmente no se encuentran montadas.
15. Se realiza recorrido de **Antenas** en la localidad Suroriente. En el recorrido se realiza recolección de datos de antenas existentes, modificadas y en las que actualmente no se encuentran montadas.

MARIA LEONOR SAMPER BARRAZA
C.C. N° 1.140.903.399