	Atrio	Instalación de membrana parte superior bandeja acometidas sub estación a cuarto de bombas equipos red incendio y equipo de presión ejes 18-30 C-D
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Instalación de ductos de aire y salida a 1 piso rejilla extracción 11-12 A-B
		Encache de baños, baño poceta y cocineta ejes 3-8 G-H
		Instalación de tomas normal y regulado ejes 4-11 A-H
		Pintura de puntales acabado color gris 1-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
		Siembra de césped patio 1
		Pintura intumescente de puntales patio 1 ejes 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Demolición de materas ejes 25-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación de láminas y Masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 F-G 12-30 D-E 23-25 B-D 24-26 E-G
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Empaste cielo rasos ejes 14-18 D-E 26-27 B-D
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F 18-24 B-D
	Plazoleta	Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 25-28 H-J
		Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Remates de enchape de piso en mármol
		Enchape de baños ejes 12-14 F-G
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 22-24 H-K
		Construcción poceta lava traperos ejes 12-14 F-H
	Auditorio	Remates vigas exteriores ejes 1-5 H-I
		Adecuación de bordillo para instalación de vidrio en coro
		Instalación de accesorios baños ejes 5-8 B-F 1-11 F-H
		Resanes de obra gris en sacristía
		Emboquillado de Sika pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H 1-6 F-G
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático perfiles metálicos para divisiones en vidrio
		Instalación de puertas sacristía ejes 5-8 B-F, Instalación de puertas en alojamientos ejes 5-11 F-H
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Instalación PIRALU bioclimático ejes 29-30 C-D
		Remate bordillo baranda ejes 19 D-E
		Remates marcos de puertas 15-16 B-D
		Instalación de malla expandida ejes 12- B-G
		Remate Masillado de muros ejes 26-29 F- G
		Pintura muros 16-18 B-C
		Remate de baños ejes 15-16 C-D
		Remates de cielo raso ejes 12B-G
	Auditorio	Instalación de cieloraso malla metálica bajo placa 3 piso N+12.00 11-12 B-F
		Impermeabilización plazas de armas ejes 1-11 B-F 1-11 F-H 12-16 F-H
		Remates de obra para membrana impermeabilizante ejes 5-11 F-H 12-16 F-G
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1B-H 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remate Masillado y pintura de muros ejes 26-29 E-F
		Instalación grifería lavamanos ejes 25-26 E-F 16-18 C-D
		Instalación papeleras baños ejes 16-18 C-D
	Auditorio	Resanes obra gris y obra blanca 2-5 F-I
Piso 4	Atrio	Instalación PIRALU ejes 27-28 B-D
		Remates de piso ejes 12-13 C-D 18-22 D-E
Piso 5	Atrio	Instalación de baranda en vidrio ejes 15-17 D-E
		Aseo general
		Remate Masillado de muros ejes 18-19 C 28-30 B-C
		Instalación de guayas soportes de lámparas 18-20 D-E
		Remates muro concreto ejes 25-26 E-F
Piso 6	Atrio	Masillado y pintura de muros 27-29 F-G
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urb norte	Fundida de tubulares de cerramiento con Grouting
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urb norte	
	Urb occ	Continua excavación manual y alistado para instalación de red de gas
		Pintura y alistado de tubería galvanizada red de gas
	Urb orient	Impermeabilización cubierta garita
		Resanes de acabado
		Armado de aceros viga de cubierta portería
	Urb orient	Fundida de muro cerramiento
		Instalación de tubulares de cerramiento y alistado de fundida
		Instalación de capa de recebo y nivelación

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 12 | 10 | 21

CONNECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.												5									13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													3								5
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA				4	4					1			8	4							3
ARMENTA CHAVARRO										1			3	3							23
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										1			3	2							7
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	2							6
CONSTRUDAT														2							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1								1
DIMAR --ES METALS					0					1			0	0							0
EDILBERTO ARENAS					1					1			3	2							7
ENERGIA SOLAR					1					1			4	1							7
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			7	4							13
FIJAR													1								1
HCB													2	1		0					3
HIDRINCO				1	1						1			1							4
MONTAJES J9											4										4
CALORCOL											2										2
SERVIASEO											2										2
MAF											1										1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS												2									2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													0								2
AINCOM SAS													0								0
WALSON SAS													3								3
INSTEC SAS													2								2
LAM LIGHTING													2								2
TEKMUN SAS					0																0
TOPDICON														2							2
PERSONAL FLOTANTE					2					1											2
CONSTRUMONTI																					2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**10**	**15**	**1**	**4**	**0**	**9**	**0**	**22**	**44**	**32**	**2**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**161**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Concreto ocre 5000 psi (m3)	7.00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	0			SI
Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4			SI
Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	2	N/A	N/A	2			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI
Vibrocompactadoras (rana)	2	N/A	N/A				SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	14:20	
LL	14:20	17:00	

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

ESTADO DEL SUELO		
SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Alistado de dintel y bocapuertas armerillo para fundida eje 13-14/J-K
		Suplemento para instalación tapa pozo eyector vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de ductos A/C, conexión a cuellos de unidades de aire eje 12-20/G-L
		Instalación de mármol en piso eje 21-23/I-J
		Instalación de estrobos y estación manuál, control de acceso eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalación de tubería de gas bajo placa eje 12-20/G-E
	Auditorio	Lavado de piso con hidrolavadora y aseo general eje 1-11/A-H
		Enchape de muro baño cafetería y cuarto de aseo eje 3-8/F-G
		Aseo general retiro de escombros eje 1-11/H-L
		Siembra de césped, salado de céspdi vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Instalación eléctricas voz y datos ejes23-28/D-G
		Instalación cielo raso aluzinc eje 14-18/-D
		Masillado y pintura muros ascensores ejes 25-28/E-F
		Instalación detectores de humo ejes 23-28/E-D
		Instalación de puertas metálicas ejes 14-18/B-D
	Plazoleta	Enchape baños, poceta lavatraperos ejes 12-14/F-H
		Reparación de bordillos eje 12-20/F-L
		Reforzamiento barandas metálicas amebas ejes 12-20/F-L
		Reparación de bordillos vacíos eje 21-30/F-L
		Reforzamiento baranda metálica en vacíos ejes 21-30/F-L
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas y alambrado voz y datos ejes 5-11/F-H
		Instalación puertas metálicas sacristía y batería de baños ejes 2-11/F-I'
		Remates de obra gris sacristía ejes 5-8/B-F
Piso 2	Atrio	Instalación tubería 12 mmm rociadores ejes 28-30/B-D
		Remates en bordillo para instalación de vidrio baranda eje 21-24/D
		Masillado cielo raso eje 19-20/E-G
		Impermeabilización cañuela costado sur eje 12-30/G
		Pintura de muros zona ascensor eje 27-28/F
	Auditorio	Impermeabilización terraza patio de armas ejes 1-11/B-I'
		Instalación cielo raso protección malla de cielo raso placa de entrepiso eje 11-12/B-G
		Pintura de estructura metálica ejes 1-5/F-H
Piso 3	Atrio	Instalación tubería EMT 3/4 iluminación y emergencia punt5o fijo eje 21-22 E-F
		Remates en piso por cambio de nivel eje 25-26/B-D
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Instalación tubería de 12 mm rociadores ejes 25-27/F-G
		Instalación vidrio para baranda ejes 14-17/D, 25-26/D-E, 25-26/D
		Instalación guayas para luminarias ejes 18-20/D-E
Piso 5	Atrio	Remates Masillado de muros eco ejes 24-26/C-D
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Remates de enchape pisos cocina eje 12-14/D-E
Cubierta	Atrio	Aplicación epóxico en guayas soporte de fachada segunda piel eje 12-30/G
	Tanque	Sin actividad
	Urb norte	Llenado de perfiles metálicos con mortero cerramiento eje 1-30/A
	Urbanismo occ	Instalación de manguera plástica 3", llenado con arena para gas natural eje 1-15/A
	Urbanismo orient	Instalación y soldadura tubulares de cerramiento
		Inicio de desmonte de planta de concreto
		extendida, nivelación y compactación capa de rajón
		Construcción de cajas eléctricas red de media tensión
		Reparación muros y placas garita acceso
		Retiro formaleta muros y vigas portería acceso

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

062

FECHA: 13 | 10 | 21

CONECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						13															13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												1									1
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			6	4							21
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										1			3	3							7
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	2							6
CONSTRUDAT														2							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										0			1								1
DIMAR --ES METALS					0					1			0	0							1
EDILBERTO ARENAS																					
ENERGIA SOLAR					1					1			2	2							6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	2							9
FIJAR					1					1			7	4							13
HCB													0								0
HIDRINCO													2	1		0					3
MONTAJES J9				1	1							2		1							5
CALORCOL												3									3
SERVIASEO												3									3
MAF												2									2
WARDROBE & TV DESIGN SAS												1									1
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS												0									0
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													2								2
AINCOM SAS													1								1
WALSON SAS													1								1
INSTEC SAS													3								3
LAM LIGHTING													4								4
TEKMUN SAS													1								1
TOPDICON						0															0
PERSONAL FLOTANTE															2						2
CONSTRUMONTI						4															4
CONSTRUMONTI										1							10				11
	1	2	1	8	10	17	1	4	0	10	0	19	44	33	2	0	10	0	0	0	162

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	0			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4			SI
			Compresor con 3 martillos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	2	N/A	N/A		2		SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	X	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Alistado de dintel y bocapuertas armerillo para fundida eje 13-14/J-K
		Suplemento para instalación tapa pozo eyector vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de ductos A/C, conexión a cuellos de unidades de aire eje 12-20/G-L
		Instalaciones de mármol en piso eje 21-23/I-J
		Instalación de estrobos y estación manual, control de acceso eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalación de tubería de gas bajo placa eje 12-20/C-E
	Auditorio	Lavado de piso con hidrolavadora y aseo general eje 1-11/A-H
		Enchape de muro baño cafetería y cuarto de aseo eje 3-8/F-G
		Aseo general retiro de escombros eje 1-11/H-L
		Siembra de césped, salado de césped vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Instalación eléctricas voz y datos ejes23-28/D-G
		Instalación cielo raso aluzinc eje 14-18/-D
		Masillado y pintura muros ascensores ejes 25-28/E-F
		Instalación detectores de humo ejes 23-28/E-D
		Instalación de puertas metálicas ejes 14-18/B-D
	Plazoleta	Enchape baños, poceta lavatraperos ejes 12-14/F-H
		Reparación de bordillos eje 12-20/F-L
		Reforzamiento barandas metálicas amebas ejes 12-20/F-L
		Reparación de bordillos vacíos eje 21-30/F-L
		Reforzamiento baranda metálica en vacíos ejes 21-30/F-L
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas y alambrado voz y datos ejes 5-11/F-H
		Instalación puertas metálicas sacristía y batería de baños ejes 2-11/F-I'
		Remates de obra gris sacristía ejes 5-8/B-F
Piso 2	Atrio	Instalación tubería 12 mmm rociadores ejes 28-30/B-D
		Remates en bordillo para instalación de vidrio baranda eje 21-24/D
		Masillado cielo raso eje 19-20/E-G
		Impermeabilización cañuela costado sur eje 12-30/G
		Pintura de muros zona ascensor eje 27-28/F
	Auditorio	Impermeabilización terraza patio de armas ejes 1-11/B-I'
		Instalación cielo raso protección malla de cielo raso placa de entrepiso eje 11-12/B-G
		Pintura de estructura metálica ejes 1-5/F-H
Piso 3	Atrio	Instalación tubería EMT 3/4 iluminación y emergencia punt5o fijo eje 21-22 E-F
		Remates en piso por cambio de nivel eje 25-26/B-D
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Instalación tubería de 12 mm rociadores ejes 25-27/F-G
		Instalación vidrio para baranda ejes 14-17/D, 25-26/D-E, 25-26/D
		Instalación guayas para luminarias ejes 18-20/D-E
Piso 5	Atrio	Remates Masillado de muros eco ejes 24-26/C-D
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Remates de enchape pisos cocina eje 12-14/D-E
Cubierta	Atrio	Aplicación epóxico en guayas soporte de fachada segunda piel eje 12-30/G
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo norte	Llenado de perfiles metálicos con mortero cerramiento eje 1-30/A
	Urbanismo occ	Instalación de manguera plástica 3", llenado con arena para gas natural eje 1-15/A
	Urbanismo orient	Instalación y soldadura tubulares de cerramiento
		Inicio de desmonte de planta de concreto
		extendida, nivelación y compactación capa de rajón
		Construcción de cajas eléctricas red de media tensión
		Reparación muros y placas garita acceso
		Retiro formaleta muros y vigas portería acceso

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 14 | 10 | 21

CONECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												1									1
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4								10	7							28
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO													3	2							6
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS													3	2							6
CONSTRUDAT														2							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS													1								1
DIMAR --ES METALS					0								0	0							1
EDILBERTO ARENAS					1								1	1							4
ENERGIA SOLAR					1								5	2							9
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1								7	4							13
FIJAR													0								0
HCB													2	1		0					3
HIDRINCO				1	1							2		1							5
MONTAJES J9												4									4
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												2									2
MAF												1									1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													1								1
AINCOM SAS													0								0
WALSON SAS													3								3
INSTEC SAS													4								4
LAM LIGHTING													1								1
TEKMUN SAS						0															0
TOPDICON															2						2
PERSONAL FLOTANTE						6															6
CONSTRUMONTI										1											11
CONSTRUMONTI	**1**	**2**	**1**	**8**	**10**	**19**	**1**	**4**	**0**	**10**	**0**	**18**	**46**	**34**	**2**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**166**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	0			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4			SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	2	N/A	N/A	2			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI
			Vibrocompactadoras (rana)	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	14:00	
LL	14:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	x	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Alistado de dintel y bocapuertas cuarto armerillo eje 13-14/J-K
	Atrio	Sin actividad
	Auditorio	Lavado de piso con hidrolavadora, aseo general de piso eje 1-11/A-H
		Cableado por bandeja voz y datos salidas cámaras eje 1--11/A-H, 21-30/G-L
		Aseo y retiro de escombros eje 1-11/H-L
		Instalación mármol en piso eje 21-23/I-J
		Conexión de tubería de desagües unidades de A/C eje 21-30/G-L
Piso 1	Atrio	Masillado de muros ascensores ejes 27-28/E-F
		Masillado cielo raso en dry wall ejes 23-26/G
		Instalación cielo raso en aluzinc ejes 15-18/B-D
		Aplicación silicona dilatación piso datacenter ejes 19-20/B-D
		Pintura sobre pañete datacenter ejes 19-20/B-D
		Instalación detectores de humo ejes 12-18/E-G
	Plazoleta	Enchape y construcción pocetas traperos ejes 12-14/F-H
		Reforzamiento barandas metálicas vacíos ejes 12-18/H-K, 21-30/H-L
		Instalaciones sanitarias baños recepción ejes 12-14/G-H
		Remates obra gris en sifones ejes 21-30/H-L
	Auditorio	Instalación puertas metálicas ejes -11/F-H
		Remates de columnas ovalares ejes 3-11/H
Piso 2	Atrio	Masillado cielo raso eje 25-27/B-C
		Instalación de rociadores ejes 21-23/E-F
		Lijada y pintada muro en bloque eje 24/E-F
		Impermeabilización costado sur eje 12-30/G
		Instalación tubería 12mm red de incendio para rociadores ejes 17-18/E
		Remates de bordillo para baranda en vidrio ejes 13-15/E
		Remates enchape pared y piso batería de baños ejes 17-18/C-D
	Auditorio	Impermeabilización patio de armas ejes 1-11/B-I, 11-16/F-H
		Limpieza y reparación pintura estructura metálica n+9.50 2-5/F-H
Piso 3	Atrio	Ponchado de cableado voz y datos cuarto técnico eje 13/B
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Instalación baranda en vidrio ejes 23-24/E, 14-5/E
		Instalación guayas para lámparas ejes 18-19/B-D
Piso 5	Atrio	Remates Masillado de muro eje 25-28/C-D, 26-27/E-F
		Instalación tubería de iluminación emergencia punto fijo escalera ejes 21-22/E-F
Piso 6	Atrio	Remates de enchape en piso cocina ejes 13-14/D-E
		Instalación tubería de iluminación y emergencia ejes 13-14/C-D
		Aseo general de piso
Cubierta	Atrio	Aplicación epóxico parte superior guayas soportes de fachada segunda piel castado norte eje s12-30/B
	Tanque	Instalación de soportes ´para tubería equipos red contra incendio y presión eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Llenado de perfiles metálicos de cerramiento con Mortero eje 1-30/A
		Relleno y compactación con recebo para sendero garitas eje 1-30/A
	Urbanismo	Instalación cinta de prevención excavación red de gas eje 1-15/A
	Urbanismo orient	Mampostería cárcamo armario eléctrico garita acceso
		Afinado de piso escalera garita acceso
		Bordillo perimetral cubierta portería
		Instalación y soldadura de perfiles metálicos cerramiento
		Desmonte planta de concreto
		Pañete de cajas eléctricas red de media tensión
		Extendida y nivelación capa de rajón, recebo y sello

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 15 | 10 | 21

CONNECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						13															13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												0									0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			5	4							20
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										1			2	2							5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	2							6
CONSTRUDAT														1							1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					0					1			1	0							2
EDILBERTO ARENAS					1					1			1	1							4
ENERGIA SOLAR					1					1			5	3							10
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	4							11
FIJAR													0								0
HCB													2	1		1					4
HIDRINCO				0	0							0		0							0
MONTAJES J9												4									4
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												1									1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													0								0
AINCOM SAS													1								1
WALSON SAS													3								3
INSTEC SAS													3								3
EAM LIGHTING													2								2
CONTRUCCIONES CIVILES Y COMBUSTIBLES GEBO													2								2
TEKMUN SAS						0															0
TOPDICON															2						2
PERSONAL FLOTANTE						6															6
CONSTRUMONTI										1							10				11
TOTAL	1	2	1	7	9	19	1	4	0	11	0	15	42	30	2	1	10	0	0	0	155

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	0			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	4.00	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4			SI
			Compresor con 3 martillos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	2	N/A	N/A	2			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	14:00	
LL	14:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Fundida de dintel y bocapuertas cuarto armerillo eje 13-14/J-K
		Cableado por bandeja voz y datos salidas cámaras eje 21-30/G-L
	Atrio	Enchape de muros cuarto de aseo eje 24-26/E-F
		Prolongación tubería eléctrica EMT y conexión a garitas exteriores costado norte eje 1-28/A
	Auditorio	Lavado de piso con hidrolavadora, aseo general de piso eje 1-11/A-H
		Instalación mármol en piso eje 21-23/I-J
		Conexión de tubería de desagües unidades de A/C eje 21-30/G-L
		Cableado por bandeja voz y datos salidas cámaras eje 1--11/A-H
		Aseo y retiro de escombros eje 1-11/H-L
Piso 1	Atrio	Masillado de muros ascensores ejes 27-28/E-F
		Masillado cielo raso en dry wall ejes 23-26/G
		Instalación cielo raso en aluzinc ejes 15-18/B-D
		Aplicación silicona dilatación piso datacenter ejes 19-20/B-D
		Pintura sobre pañete datacenter ejes 19-20/B-D
		Instalación detectores de humo ejes 12-18/E-G
	Plazoleta	
		Enchape y construcción pocetas traperos ejes 12-14/F-H
		Reforzamiento barandas metálicas vacíos ejes 12-18/H-K, 21-30/H-L
		Instalaciones sanitarias baños recepción ejes 12-14/G-H
		Remates obra gris en sifones ejes 21-30/H-L
	Auditorio	
		Instalación puertas metálicas ejes -11/F-H
		Remates de columnas ovalares ejes 3-11/H
Piso 2	Atrio	Impermeabilización de cañuela pasarela ejes 12-30/G
		Masillado cielo raso ejes 20-25/B-C
		Instalación papeleras baños ejes 16-18/C-D
		Bordillos ejes 24-25/D-E
		Aseo general de piso
	Auditorio	Impermeabilización patio de armas ejes 1-11/B-I, 11-16/F-H
		Limpieza y reparación pintura estructura metálica n+9.50 2-5/F-H
Piso 3	Atrio	Remates de piso por cambio de nivel ejes 23-24/E-F
		Ponchado de cables voz y datos ejes 13-14/B, 14-16/E
		Topografía para instalación vidrio para baranda
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Instalación barandas en vidrio ejes 15-18/D-E
		Instalación guayas para lámparas ejes 25-28/B-D
Piso 5	Atrio	Remates Masillado de muro eje 25-28/C-D, 26-27/E-F
Piso 6	Atrio	Instalación tubería de iluminación y emergencia punto fijo ejes 22-21/E-F, 13-14/C-D
Cubierta	Atrio	Aplicación epóxico parte superior guayas soportes de fachada segunda piel castado oriente ejes 30/B-G
		Aplicación de pintura intumescente para arreglos de estructura metálica marquesina eje 22-28/D-E
	Tanque	Instalación de soportes para tubería equipos red contra incendio y presión eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Llenado de perfiles metálicos de cerramiento con Mortero eje 1-30/A
		Relleno y compactación con recebo para sendero garitas eje 1-30/A
	Urb occ	Instalación cinta de prevención excavación red de gas eje 1-15/A
	Urbanismo orient	Mampostería cárcamo armario eléctrico garita acceso
		Afinado de piso escalera garita acceso
		Bordillo perimetral cubierta portería
		Instalación y soldadura de perfiles metálicos cerramiento
		Desmonte planta de concreto
		Pañete de cajas eléctricas red de media tensión
		Extendida y nivelación capa de rajón, recebo y sello
		Fundida de muro de cerramiento
		Demolición placa de concreto bases de planta

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 16 | 10 | 21

CONECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.					1							4									13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													3								5
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA				4	4								7	1							3
ARMENTA CHAVARRO													2	2							19
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO													3	1							5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS														1							5
CONSTRUDAT													2								1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS					1								1	1							3
EDILBERTO ARENAS					1								6	5							3
ENERGIA SOLAR					1								6	3							13
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS													0								11
FIJAR													2	1		1					0
HCB				0	0							0		0							4
HIDRINCO												4									0
MONTAJES J9												1									4
CALORCOL												1									0
SERVIASEO												1									4
MAF												1									1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									1
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								1
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													0								0
AINCOM SAS													2								2
WALSON SAS													2								0
INSTEC SAS													2								2
LAM LIGHTING													3								2
CONTRUCCIONES CIVILES Y COMBUSTIBLES GEBO										0			2								3
TEKMUN SAS													1	2							2
TOPDICON					0																3
PERSONAL FLOTANTE																					0
CONSTRUMONTI														2							2
																	3				3
TOTAL	1	2	1	7	10	13	1	4	0	9	0	18	44	29	2	1	10	3	0	0	11
										1											155

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	6	4	SI	2	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Instalación de ductos red A/C extracción ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Pegue de mármol eje 21-23 I-J
		Instalación de ductos mecánicos ejes 23-25 H-J
		Instalación tubería de desagüe equipos A/C ejes 21-30 E-L
	Atrio	Encache de muros cuarto de aseo ejes 26-28 E-F
		Instalación tubería galvanizada de 1" para red de gas ejes 1-15 C-E
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Aseo general
		Cableado por bandeja voz y datos
		Aseo general
		Cableado por bandeja voz y datos
Piso 1	Atrio	Protección pintura de piso en data center
		Pintura muros data center ejes 19-20 B-D
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F 23-25 B-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-18 D-E 26-27 B-D
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F 18-24 B-D
	Plazoleta	Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 22-24 G-H
		Reparación de bordillos de eje 16-30 G
		Instalación de muestra de banca ejes 16-17 K-L (muestra para aprobación y liberación de actividad)
		Enchape de baños ejes 12-14 F-G
		Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 13-16 H-K
		Construcción poceta lava traperos ejes 12-14 F-H
		Instalación de aparatos sanitarios 11-16 F-H
	Auditorio	Remates vigas exteriores ejes 1-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 5-8 B-F 1-11 F-H
		Resanes de obra gris en sacristía
		Emboquillado de Sika rod pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H 1-6 F-G
		Instalación de puertas en alojamientos ejes 5-11 F-H
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Instalación papeleras baños ejes 25-26 E-F
		Masillado de muros secos ejes 22-23 E-F
		Remates de bordillo ejes 21-24 D-E
		Masillado cielo raso ejes 21-23 B-C 29-30 B-D
	Auditorio	Reparación pintura estructura metálica ejes 1-6 F-I
		Limpieza y aseo de aluzinc
		Instalación de cieloraso malla metálica bajo placa 3 piso N+12.00 11-12 B-F
		Impermeabilización plazas de armas ejes 1-11 B-F 1-11 F-H 12-16 F-H
		Remates de obra para instalación de membrana impermeabilizante ejes 5-11 F-H 12-16 F-G
Piso 3	Atrio	Remates de piso ejes 22-25 C-D
	Auditorio	Prolongación de redes eléctricas voz y datos
		Aplicación de pintura estructura metálica (reparación)
Piso 4	Atrio	Instalación baranda en vidrio ejes 16-18 D-E
		Instalación guayas luminarias 12-13 D-E
Piso 5	Atrio	Sin actividad
Piso 6	Atrio	Aseo general
Cubierta	Atrio	Aplicación de sellador estructura metálica entre ejes 15-18 D-E 22-28 D-E
	Tanque	Instalación de soportes de tubería red incendio y presión ejes 30 C-D
		Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urb norte	Fundida de tubulares de cerramiento con Grouting
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
	Urb occ	Sin actividad
	Urb orient	Demolición de placas de concreto soporte de planta concreto
		Instalación de tubulares de cerramiento y alistado de fundida
		Instalación de capa de recebo y nivelación
		Construcción de cárcamo para armario eléctrico agrita
		Resanes de muros en concreto garita

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 19 | 10 | 21

CONECTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.					1							3									13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4								8	4							23
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO													2	2							5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS													3	2							6
CONSTRUDAT														1							1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS													2								3
EDILBERTO ARENAS					1								1	1							3
ENERGIA SOLAR					1								4	3							9
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1								5	3							10
FIJAR													0								0
HCB HCB HCB HCB HCB													1			1					
HIDRINCO				0	0							0		0							0
MONTAJES J9												4									4
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												2									2
MAF													1								1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS													0								0
AINCOM SAS													0								0
WALSON SAS													0								0
INSTEC SAS													2								2
LAM LIGHTING										0			1								1
CONTRUCCIONES CIVILES Y COMBUSTIBLES GEBO													1	2							3
TEKMUN SAS						0															0
TOPDICON														2							2
PERSONAL FLOTANTE																	2				2
CONSTRUMONTI										1											11
TOTAL	1	2	1	7	10	13	1	4	0	9	0	19	35	30	2	1	10	2	0	0	145

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	0	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	6	4	SI	2	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Descimbrado de dintel y bocapuertas armerillo eje 13-14/J-L
		Natación de mármol en piso eje 21-23/I-J
		Instalación baranda escalera vacío 2 eje 15-16/I-J
		Instalación de tubería 4" y sifón bajo placa eje 23-24/G-J
	Atrio	Enchape de muros y piso de cuarto de basuras eje 26-28/E-F
		Perforación de muro para pasamuro eje 12-13/A-B
		Cableado circuito alumbrado eje 12-30/A-F