HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.1
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA; 19/04/2021
		VERSIÓN: 05

Obra/proyecto: MEBOL
Responsable de la inspección: Emmanuel Castellanos
Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21
Trabajo a ejecutar: Instalación RCI
Tipo de andamio: Estructural X Tipo Ferri

Ubicación: Piso 3
Cargo: Instalador
Fecha de ensamble: 11-10-2021
Serie del sistema:
No de certificado:

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ARMAN ANDAMIOS, ESTAN ENTRENADAS Y CERTIFICADAS EN EL ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA DE REVISIÓN	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ANDAMIOS MULTIDERECCIONALES																		
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?	✓			✓			✓			✓								
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?			✓			✓			✓			✓						
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, no rotas)	✓			✓			✓			✓								
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			✓			✓			✓								
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión	✓			✓			✓			✓								
Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?	✓			✓			✓			✓								
Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓								
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interna la cual esta fija			✓			✓			✓			✓						
ANDAMIOS TIPO FERRY																		
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?																		
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?																		
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)																		
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados																		
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión																		
Cuenta con ruedas y estas es posible asegurarlas para evitar movimientos																		
GENERALES																		
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)			✓			✓			✓			✓						
Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acereda?			✓			✓			✓			✓						
La superficie de instalación se encuentra nivelada; resistente al peso del andamio; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos	✓			✓			✓			✓								
El área de trabajo se encuentra señalizada y libre de elementos o obstáculos	✓			✓			✓			✓								
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad	✓			✓			✓			✓								
El andamio se encuentra instalado lejos de líneas eléctricas	✓			✓			✓			✓								
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	**SE AUTORIZA OPERACIÓN**	SI		SI		SI		SI				SI						
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.	**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**																	
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN**																	

Observaciones

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.1
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 19/04/2021
		VERSIÓN: 05

Obra/proyecto: MEGOG
Responsable de la inspección: Luis Uribe
Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21
Trabajo a ejecutar: Instalación RCI
Tipo de andamio: Estructural Tipo Ferri

Ubicación: Piso 4
Cargo: Instalador
Fecha de ensamble: 11-10-21
Serie del sistema: ——
No de certificado: ——

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ARMAN ANDAMIOS, ESTAN ENTRENADAS Y CERTIFICADAS EN EL ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA DE REVISIÓN	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ANDAMIOS MULTIDERECCIONALES																		
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?	✓			✓			✓			✓								
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?			✓			✓			✓			✓						
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, no rotas)	✓			✓			✓			✓								
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			✓			✓			✓								
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión	✓			✓			✓			✓								
Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?	✓			✓			✓			✓								
Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓								
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interna la cual esta fija			✓			✓			✓			✓						
ANDAMIOS TIPO FERRY																		
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?																		
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?																		
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)																		
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados																		
Todas las partes del andamio se encuentren libres de humedad y puntos de corrosión																		
Cuenta con ruedas y estas es posible asegurarlas para evitar movimientos																		
GENERALES																		
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)			✓			✓			✓			✓						
Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acerada?			✓			✓			✓			✓						
La superficie de instalación se encuentra nivelada, resistente al peso del andamio; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos	✓			✓			✓			✓								
El área de trabajo se encuentre señalizada y libre de elementos o obstáculos	✓			✓			✓			✓								
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad	✓			✓			✓			✓								
El andamio se encuentra instalado lejos de líneas eléctricas	✓			✓			✓			✓								
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	**SE AUTORIZA OPERACIÓN**	Si			Si			Si			Si						Si		
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.	**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**	Luis Uribe			Luis Uribe			Luis Uribe			Luis Uribe								
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN**																		

Observaciones

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.1
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 17/08/2020
		VERSIÓN: 04

Obra/proyecto: PB506 — Ubicación: Piso 7

Responsable de la inspección: Edmundo Castellanos — Cargo: Instalador

Periodo: del 20-10-21 al 22-10-21 — Fecha de ensamble: 20-10-21

Trabajo a ejecutar: Instalación de VRCI — Serie del sistema:

Tipo de andamio: Estructural X Tipo Ferri — No de certificado:

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ARMAN ANDAMIOS, ESTAN ENTRENADAS Y CERTIFICADAS EN EL ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA DE REVISIÓN		20-10-21			21-10-21			22-10-21												
ITEM A REVISAR		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?		✓			✓			✓												
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?				✓			✓			✓										
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)		✓			✓			✓												
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados		✓			✓			✓												
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión		✓			✓			✓												
Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?		✓			✓			✓												
Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?		✓			✓			✓												
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interna la cual esta fija		✓			✓			✓												
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)				✓			✓			✓										
Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acerada?				✓			✓			✓										
La superficie de instalación se encuentra nivelada, resistente al peso del andamio; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos		✓			✓			✓												
El área de trabajo se encuentra señalizada y libre de elementos o obstáculos		✓			✓			✓												
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad		✓			✓			✓												
El andamio se encuentra instalado lejos de líneas eléctricas		✓			✓			✓												
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Edmundo			Edmundo			Edmundo												
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN																			

Observaciones

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.1
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 17/08/2020
		VERSIÓN: 04

Obra/proyecto: TRIZADO

Responsable de la inspección: Emmanuel Castellanos

Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

Trabajo a ejecutar: Instalación RCI

Tipo de andamio: Estructural X Tipo Ferri

Ubicación: Piso 1, Piso 2

Cargo: Instalador

Fecha de ensamble: 25-10-21

Serie del sistema:

No de certificado:

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ARMAN ANDAMIOS, ESTAN ENTRENADAS Y CERTIFICADAS EN EL ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA DE REVISIÓN		25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21					
ITEM A REVISAR		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?		✓			✓			✓			✓								
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?				✓			✓			✓			✓						
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lises, ni rotas)		✓			✓			✓			✓								
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados		✓			✓			✓			✓								
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión		✓			✓			✓			✓								
Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?		✓			✓			✓			✓								
Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?		✓			✓			✓			✓								
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interna la cual esta fija		✓			✓			✓			✓								
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)				✓			✓			✓			✓						
Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acerada?				✓			✓			✓			✓						
La superficie de instalación se encuentra nivelada, resistente al peso del andamio; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos		✓			✓			✓			✓								
El área de trabajo se encuentra señalizada y libre de elementos o obstáculos		✓			✓			✓			✓								
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad		✓			✓			✓			✓								
El andamio se encuentra instalado lejos de líneas eléctricas		✓			✓			✓			✓								
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Emmanuel Castellanos																	
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN																		

Observaciones

HIDRINOR	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.1
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 17/08/2020
		VERSIÓN: 04

Obra/proyecto: MEMDO6
Responsable de la inspección: Luis Verdugo
Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21
Trabajo a ejecutar: Instalación RCI
Tipo de andamio: Estructural X Tipo Ferri

Ubicación: Piso 1,
Cargo: Instalador
Fecha de ensamble: 25-10-21
Serie del sistema:
No de certificado:

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ARMAN ANDAMIOS, ESTAN ENTRENADAS Y CERTIFICADAS EN EL ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA DE REVISIÓN		25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21					
ITEM A REVISAR		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas (superior e intermedia) en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?		✓			✓			✓			✓								
La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?				✓			✓			✓			✓						
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)		✓			✓			✓			✓								
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados		✓			✓			✓			✓								
Todas las partes del andamio se encuentran libres de humedad y puntos de corrosión		✓			✓			✓			✓								
Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?		✓			✓			✓			✓								
Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?		✓			✓			✓			✓								
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interna la cual esta fija		✓			✓			✓			✓								
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)				✓			✓			✓			✓						
Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acerada?				✓			✓			✓			✓						
La superficie de instalación se encuentre nivelada, resistente al peso del andamio; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos		✓			✓			✓			✓								
El área de trabajo se encuentra señalizada y libre de elementos o obstáculos		✓			✓			✓			✓								
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad		✓			✓			✓			✓								
El andamio se encuentre instalado fejos de líneas eléctricas		✓			✓			✓			✓								
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	SE AUTORIZA OPERACIÓN	X	NO		X	NO		X	NO		X	NO		SI	NO		SI	NO	
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de este lista de chequeo se cumplen	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Luis Verdugo			Luis Verdugo			Ronald			Ronald								
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN																		

Observaciones

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20.3
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	FECHA: 19/04/2021
		VERSIÓN: 05

Obra/proyecto: PISO 6
Responsable de la inspección: Jonathan Rojas
Período: del 25-10-21 al 29-10-21
Trabajo a ejecutar: Instalación de ROZ
Tipo de escalera: Tijera X Extención

Ubicación: Piso 1
Cargo: Instalador
Fecha de ensamble: 25-10-21
Serie del sistema:
No de certificado:

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) EL SISTEMA NO PODRA SER UTILIZADO HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

TODAS LAS PERSONAS QUE ASIENDAN O DESIENDAD POR LAS ESCALERAS DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO DE CURSO EN ALTURAS

FECHA DE REVISIÓN	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESCALERAS DE EXTENCIÓN																		
Están los largueros de la escaleras en buen estado?																		
Están los travesaños o peldaños en buen estado?																		
Están las zapatas en buen estado?																		
Está en buen estado la Polea y la cuerda																		
Los segmentos de la escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?																		
Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?																		
El ángulo de la escalera está correcto? (parece frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño).																		
Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas																		
Quedan mínimo 60 Centímetros de escalera por encima del punto final de apoyo superior?																		
ESCALERA DE TIJERA																		
Están los largueros de la escaleras en buen estado?	✓			✓			✓			✓								
Están los travesaños o peldaños en buen estado?	✓			✓			✓			✓								
Están las zapatas en buen estado?	✓			✓			✓			✓								
La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada	✓			✓			✓			✓								
GENERALES																		
La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado	✓			✓			✓			✓								
La superficie de instalación se encuentra nivelada, resistente al peso de la escalera; sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos	✓			✓			✓			✓								
El área de trabajo se encuentra señalizada y libre de elementos o obstáculos	✓			✓			✓			✓								
Lugar de trabajo sin lluvia, truenos y poca humedad	✓			✓			✓			✓								
La escalera se encuentra instalada lejos de líneas eléctricas	✓			✓			✓			✓								
Los trabajadores garantizaran el uso de tres puntos de apoyo en el momento de ascender y descender	✓			✓			✓			✓								
La escalera se encuentra debidamente anclada y presenta estabilidad y firmeza para el trabajo a realizar			✓			✓			✓			✓						
Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.	**SE AUTORIZA OPERACIÓN**			SI			SI			SI								
Yo, como ejecutor del trabajo en alturas hé revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.	**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**																	
Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SST) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN**																	

Observaciones

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DOBLADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEBO6 Ubicación: Piso 3

Responsable: Ronald Acevedo Cargo: Dobladora

Periodo: del 11-10-2021 al 15-10-2021

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
1	Dobladora	Manual	Rodolfo

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La palanca de recorrido del pistón se encuentra instalada, asegurada al equipo	✓			✓			✓			✓					
Las cuñas y pines de estación; se encuentran en buenas condiciones y son acordes al diámetro de la tubería	✓			✓			✓			✓					
*Los pines y dados a utilizar son los adecuados y estos quedan alineados y pasan la placa de instalación	✓			✓			✓			✓					
*La guía de doblado corresponde al diámetro de la tubería	✓			✓			✓			✓					
La placa de sujeción se encuentra en buenas condiciones y ajustada	✓			✓			✓			✓					
*El nivel del tanque del aceite se encuentra a 3/4 del nivel o en el límite de uso en el visor de verificación	✓			✓			✓			✓					
La manguera de flujo del aceite se encuentra asegura y en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
El sistema se encuentra ajustado al tornillo del eje	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Ronald			Ronald			Ronald			Ronald					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DOBLADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: RB306 Ubicación: Piso 2

Responsable: Luis Verjel Cargo: Instalador

Periodo: del 20-10-21 al 22-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
#1	Manual		Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21								
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La palanca de recorrido del pistón se encuentra instalada, asegurada al equipo	✓			✓			✓								
Las cuñas y pines de estación; se encuentran en buenas condiciones y son acordes al diámetro de la tubería	✓			✓			✓								
*Los pines y dados a utilizar son los adecuados y estos quedan alineados y pasan la placa de instalación	✓			✓			✓								
*La guia de doblado corresponde al diámetro de la tubería	✓			✓			✓								
La placa de sujeción se encuentra en buenas condiciones y ajustada	✓			✓			✓								
*El nivel del tanque del aceite se encuentra a 3/4 del nivel o en el limite de uso en el visor de verificación	✓			✓			✓								
La manguera de flujo del aceite se encuentra asegura y en buenas condiciones	✓			✓			✓								
El sistema se encuentra ajustado al tornillo del eje	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[illegible]			[illegible]			[illegible]								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[illegible]			[illegible]			[illegible]								
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DOBLADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: TREBOL

Responsable: Luis Jerbel

Periodo: del al

Ubicación: Piso 1

Cargo: Instalador

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
#1	Manual		Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
La palanca de recorrido del pistón se encuentra instalada, asegurada al equipo	✓			✓			✓			✓					
Las cuñas y pines de estación: se encuentran en buenas condiciones y son acordes al diámetro de la tubería	✓			✓			✓			✓					
*Los pines y dados a utilizar son los adecuados y estos quedan alineados y pasan la placa de instalación	✓			✓			✓			✓					
*La guía de doblado corresponde al diámetro de la tubería	✓			✓			✓			✓					
La placa de sujeción se encuentra en buenas condiciones y ajustada	✓			✓			✓			✓					
*El nivel del tanque del aceite se encuentra a 3/4 del nivel o en el límite de uso en el visor de verificación	✓			✓			✓			✓					
La manguera de flujo del aceite se encuentra asegura y en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
El sistema se encuentra ajustado al tornillo del eje	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Luis Jerbel			Luis Jerbel			Luis Jerbel			Luis Jerbel					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: TUBOS Ubicación: PTSO 3

Responsable: Rondel Bedoya Cargo: Estudiante


Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
088	JYP8003	VOSS	Estudiante

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓			✓					
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓			✓					
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓			✓					
La guía de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓			✓					
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora, que no estén sueltos	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, útil de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓			✓					
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓			✓					
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Rondel			Rel			Rel			Rel					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: PIEDRA Ubicación: PIEDRA

Responsable: LUIS VELEZ Cargo: INSTALADOR


Periodo: del 20-10-2021 al 22-10-2021

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
088	TYP BON3	VOSS	INSTALADOR

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21								
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓								
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓								
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓								
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓								
La guia de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓								
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora, que no estén sueltos	✓			✓			✓								
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, útil de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓								
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓								
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: PME 806 Ubicación: Piso 1

Responsable: Luis Velez Cargo: Instalador


Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
088	TYP BONJ	VOSS	Instaladores

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓			✓					
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓			✓					
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓			✓					
La guia de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓			✓					
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora, que no estén sueltos	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, útil de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓			✓					
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓			✓					
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Instalador			Instalador			Instalador			Instalador					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico qué inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC® INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPRESOR	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEGOL — Ubicación: Piso 3

Responsable: Ronald Bedoya — Cargo: Instalador


Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
9700133	D2002M	DEWALT	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo del compresor se encuentra en buenas condiciones, limpio	✓			✓			✓			✓					
*Las mangueras se encuentran en buenas condiciones y los acoples ajustados al cuerpo del compresor	✓			✓			✓			✓					
*El presostato se encuentra en buen estado y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓			✓					
El enchufe y cable se encuentran en buen estado y con polo a tierra	✓			✓			✓			✓					
Los manómetros de salida y reserva se encuentran en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
La válvula de purga se encuentra instalada y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Ronald			Ronald			Ronald			Ronald					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	WJ			WJ			WJ			WJ					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPRESOR	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEBOG — Ubicación: PISO 2

Responsable: Luis Ortiz — Cargo: Ayudante

Periodo: del 20-10-21 al 22-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
9700133	D2002 M	DEWALT	Ayudante

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21								
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo del compresor se encuentra en buenas condiciones, limpio	✓			✓			✓								
*Las mangueras se encuentran en buenas condiciones y los acoples ajustados al cuerpo del compresor	✓			✓			✓								
*El presostato se encuentra en buen estado y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓								
El enchufe y cable se encuentran en buen estado y con polo a tierra	✓			✓			✓								
Los manómetros de salida y reserva se encuentran en buenas condiciones	✓			✓			✓								
La válvula de purga se encuentra instalada y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPRESOR	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: TAEBOO Ubicación: Piso 1

Responsable: Luis Vesel Cargo: Instalador


Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
# 1	D 2002 M	DEWALT	Instaladores

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo del compresor se encuentra en buenas condiciones, limpio	✓			✓			✓			✓					
*Las mangueras se encuentran en buenas condiciones y los acoples ajustados al cuerpo del compresor	✓			✓			✓			✓					
*El presostato se encuentra en buen estado y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓			✓					
El enchufe y cable se encuentran en buen estado y con polo a tierra	✓			✓			✓			✓					
Los manómetros de salida y reserva se encuentran en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
La válvula de purga se encuentra instalada y en posición de funcionamiento	✓			✓			✓			✓					
SE AÚTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.9
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SIERRA SINFÍN	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: MEBOG — Ubicación: RED 3

Responsable: Ronald Bedoya — Cargo: Instalador


Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
D.48.46.11 / 1A	ABS 105	FEMI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓					
El swich de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓					
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Ronald			Ronald			Ronald			Ronald					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.9
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SIERRA SINFÍN	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: TEBOB — Ubicación: P.502

Responsable: Luis Vertel — Cargo: Instalador


Periodo: del 20-10-21 al 22-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
8.48.46.11	ABS 10S	FEMI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21			23-10-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓								
*Motor	✓			✓			✓								
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓								
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓								
El swich de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓								
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓								
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓								
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]								
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.9
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SIERRA SINFÍN	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: TM5806 Ubicación:

Responsable: Luis Varela Cargo: Instalador


Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
8.484.611 LIA	ABS 105	FEMI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓					
El swich de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓					
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Instalador			Instalador			Instalador			Instalador					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.10
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ATORNILLADOR	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: MEBOL
Responsable: Emmanuel Castellanos
Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

Ubicación: Piso 3
Cargo: Estudiado

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
0887	SFC-22-A GSB-18B	HILTI Bosch	Estudiado

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado de las baterias(las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la oriinal del equipo)	✓			✓			✓			✓					
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas	✓			✓			✓			✓					
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cble de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓			✓					
La bateria encaja correctamente	✓			✓			✓			✓					
El estado de las puntas o vastagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓					
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos).	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Eca			Eca			Eca			Eca					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	✓			✓			✓			✓					

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar

CORRECIONES IDENTIFICADAS	
CORRECION REALIZADA	

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.10
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ATORNILLADOR	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: MEBOL
Responsable: Luis Vasquez
Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

Ubicación: Piso 4
Cargo: Instalador

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
14543 / 2369	TE4 A-22 SFC-22-A	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado de las baterias(las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la orinal del equipo)	✓			✓			✓			✓					
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas	✓			✓			✓			✓					
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cble de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓			✓					
La bateria encaja correctameinte	✓			✓			✓			✓					
El estado de las puntas o vastagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓					
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos).	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Luis Vasquez			Luis Vasquez			Luis Vasquez			Luis Vasquez					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.10
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ATORNILLADOR	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: PUSAO6 Ubicación: Piso

Responsable: Emmanuel Castellanos Cargo: Instalador

Periodo: del 20-10-21 al 22-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
0776	SFC 22-A	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21								
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓								
*Motor	✓			✓			✓								
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓								
Mangos de agarre	✓			✓			✓								
Estado de las baterias(las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la orinal del equipo)	✓			✓			✓								
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas	✓			✓			✓								
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cble de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓								
La bateria encaja correctamente	✓			✓			✓								
El estado de las puntas o vastagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓								
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓								
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos).	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Emanuel			Emanuel			Emanuel								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031.10
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ATORNILLADOR	FECHA: 20-04-2021
		VERSIÓN: 01

Obra/proyecto: MEBOG
Responsable: Emmanuel Castellanos
Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

Ubicación: Piso 1
Cargo: Instalador

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
0886	GSB 180 - LI	BOSCH	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no serán usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado de las baterias(las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la orilnal del equipo)	✓			✓			✓			✓					
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas	✓			✓			✓			✓					
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cble de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓			✓					
La bateria encaja correctamente	✓			✓			✓			✓					
El estado de las puntas o vastagos es aceptable,y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓					
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos).	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Emmanuel			Emmanuel			[illegible]			[illegible]					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TALADRO	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: TAE 806 Ubicación: P. 50 3

Responsable: Emmanuel Castellanos Cargo: Instalador


Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
191776	TE 4 - A22	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del taladro	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del enchufe	✓			✓			✓			✓					
Estado de la broca	✓			✓			✓			✓					
Llave del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del cable	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	ECC			ECC			ECC			ECC					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TALADRO	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEBOG — Ubicación: PISO 4

Responsable: Luis Jose — Cargo: Instalador


Periodo: del 11-10-21 al 15-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
9543	TE-4-A/22	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	11-10-21			12-10-21			13-10-21			14-10-21			15-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del taladro	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del enchufe	✓			✓			✓			✓					
Estado de la broca	✓			✓			✓			✓					
Llave del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del cable	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TALADRO	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MESÓN — Ubicación: PISO

Responsable: Emmanuel Castellanos — Cargo: Instalador


Periodo: del 19-10-21 al 22-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
1776	TE 4 A22	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	20-10-21			21-10-21			22-10-21								
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
*Motor	✓			✓			✓								
Cuerpo del taladro	✓			✓			✓								
Mangos de agarre	✓			✓			✓								
Estado del mandril	✓			✓			✓								
Estado del enchufe	✓			✓			✓								
Estado de la broca	✓			✓			✓								
Llave del mandril	✓			✓			✓								
Estado del cable	✓			✓			✓								
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Emmanuel			Emmanuel			Emmanuel								
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TALADRO	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: METRO L — Ubicación: Piso 1

Responsable: Emmanuel Castellanos — Cargo: Instalador


Periodo: del 25-10-21 al 29-10-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
4543	TE 4 - 22 A	HILTI	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	25-10-21			26-10-21			27-10-21			28-10-21			29-10-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del taladro	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del enchufe	✓			✓			✓			✓					
Estado de la broca	✓			✓			✓			✓					
Llave del mandril	✓			✓			✓			✓					
Estado del cable	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Emmanuel			Emmanuel			[illegible]			[illegible]					
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]					
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTION DE RECURSOS	F-GRS-011
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha 17-04-2019
		Versión 02

OBRA-PROYECTO: Torre 806

ÁREA O DEPENDENCIA: Piso 1 — SUBCONTRATISTA: Hidrinco SAS

FECHA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	26	10	2021

* Califique con **B:** Bueno, **M:** Malo, o **R:** Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

NOMBRE- CARGO TRABAJADOR	CABEZA		OJOS						OIDOS				MANOS Y BRAZOS										SISTEMA RESPIRATORIO				CUERPO				PIES						OTROS							
	CASCO		GAFAS		CARETA SOLDADURA		CARETA DE ESMERILAR		INSERCIÓN		COPA		GUANTE CARNAZA		GUANTE VAQUETA		GUANTE NITRILO		GUANTE DE CAUCHO		MANGA DE CARNAZA		PROTECCIÓN CONTRA MATERIAL PARTICULADO		PROTECCIÓN CONTRA VAPORES ORGÁNICOS		OVEROL		PETO DE CARNAZA		BOTAS DE SEGURIDAD CUERO		BOTA SOLDADOR		BOTA CAUCHO		ARNES Y LINEA DE VIDA		CHAVO							
	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C
Ronald Bedoya	B																B						B				B				B													
Emmanuel Castellanos	B																B						B				B				B						B							
Luis Vatel	B																B						B				B				B													
Jonathan Rojas	B																B						B				B				B						B							

OBSERVACIONES

Wilman Fonseca

ELABORÓ

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO / ESTADO

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-011
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha 17-04-2019
		Versión 02

OBRA-PROYECTO: MEGOG

ÁREA O DEPENDENCIA: Piso 2 — SUBCONTRATISTA: Hidrinco S.A.S

FECHA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	13	10	2021

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

NOMBRE- CARGO TRABAJADOR	CABEZA		OJOS				OIDOS				MANOS Y BRAZOS								SISTEMA RESPIRATORIO				CUERPO				PIES						OTROS							
	CASCO		GAFAS		CARETA SOLDADURA		INSERCIÓN		COPA		GUANTE CARNAZA		GUANTE VAQUETA		GUANTE NITRILO		GUANTE DE CAUCHO		MANGA DE CARNAZA		PROTECCIÓN CONTRA MATERIAL PARTICULADO		PROTECCIÓN CONTRA VAPORES ORGÁNICOS		OVEROL		PETO DE CARNAZA		BOTAS DE SEGURIDAD CUERO		BOTA SOLDADOR		BOTA CAUCHO		ARNES Y LINEA DE VIDA		CHAVO					
	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C	U	C
Jonathan Rojas	B														B						B				B				B											
Randel Bedoya	B														B						B				B				B											
Emmanuel Castellanos	B														B						B				B				B				B							
Luis Vertel	B														B						B				B				B				B							

OBSERVACIONES

William Rodea

ELABORÓ

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO / ESTADO

887

HIDRINO
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA

GESTION DE RECURSOS
INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIAS

F-GRS-17	
FECHA: 22/04/2019	
VERSIÓN 02	

OBRA-PROYECTO: MEBOG
AREA/DEPENDENCIA: Campamento

FECHA INSPECCION	DIA	MES	AÑO
	26	10	2021

Inspección Botiquín

TIPO DE BOTIQUÍN: FIJO ✓ BRIGADISTA

Medicamentos para Primeros Auxilios

Medicamentos	SI	NO	N/A	OBS
Isodine solución	✓			
Isodine espuma	✓			
Suero Fisiológico o Solución Salina	✓			
Alcohol	✓			
Furacín	✓			
Gotas estériles oculares	✓			
Otros				

Material para Inmovilización

Material para Inmovilización	SI	NO	N/A	OBS
Vendas elásticas	✓			
Baja lenguas	✓			
Inmovilizador miembros superiores	✓			
Inmovilizador miembros inferiores	✓			
Inmovilizador cervical	✓			
Termómetro oral	✓			
Linterna pequeña	✓			
Camilla	✓			
Otros				

Verificación Conocimientos Responsable del Botiquín

	SI	NO	N/A	OBS
¿Está capacitada en la administración del botiquín ?	✓			
¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?	✓			

Material para limpieza y protección de heridas

Material para limpieza y protección de heridas	SI	NO	N/A	OBS
Apósitos	✓			
Tijeras	✓			
Gasitas - Gasas	✓			
Curas	✓			
Esparadrapo de tela	✓			
Esparadrapo micropore	✓			
Aplicadores	✓			
Parches oculares	✓			
Toallas Higiénicas	✓			
Algodón	✓			
Compresas	✓			
Vendajes Triangulares	✓			

Material de apoyo

Material de apoyo	SI	NO	N/A	OBS
Linterna	✓			
Pito	✓			
Guantes desechables	✓			
Tapabocas (Bioseguridad)	✓			
Jeringa Desechable	✓			
Registro y uso del botiquín	✓			
Lista de teléfonos de emergencia	✓			
Manual o folleto de primeros auxilios	✓			

Condiciones de uso

Condiciones de uso	SI	NO	N/A	OBS
Acceso restringido o limitado al responsable		✓		
Ubicación correcta	✓			
Señalización adecuada	✓			
En buen estado	✓			
Aseado	✓			
Mantenimiento periódico	✓			
Organizado	✓			

Inspección Extintor

Nº	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE	FECHA RECARGA		CARGADO		LIBRE DE OBSTRUCCIONES		SELLO DE GARANTIA		PASADOR DE SEGURIDAD		CILINDRO		MANGUERA O BOQUILLA		MANIJA		MANOMETRO		ETIQUETA DE INSTRUCCION LEGIBLE		10 CM < UBICACION DEL EXTINTOR >1,5 M		SEÑALIZADO		TARJETA DE SEGUIMIENTO MENSUAL	
			ACTUAL	PROXIMA	S	N	S	N	S	N	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	Campamento	ABC	Oct-21	Oct-22	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Observaciones Generales

Responsable de la Inspección
Firma:
Nombre: William Rocca
Cargo: Inspector SST

Responsable del los equipos de emergencia
Firma:
Nombre: William Rocca
Cargo: Inspector SSO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO/ ESTADO

888

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	22-10-2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 7 / Piso 8

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 132			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas	Emmanuel Castellanos	Firma	Emmanuel C.	Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	Guillermo Fonseca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	22-10-2021
Responsable de la Inspección	Luis Eduardo Jerez
Área de trabajo	Piso 2 Piso 1

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : SWSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca SWSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Nerbel	Firma		Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	William Fonseca	Firma		Hora:	

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	21-10-2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 2

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel Castellanos S	Firma	Emmanuel	Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	William Rosca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	21 - 10 - 2021
Responsable de la Inspección	Luis Ventel
Área de trabajo	Piso 2.

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : LINK TECH			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca LINK TECH			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Ventel	Firma		Hora:	07:00 AM
Coordinador Alturas:	William Fonseca	Firma		Hora:	07:00 AM

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	20- 10 · 2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 2

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 721			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel Castellanos	Firma	Emmanuel	Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	Julian Rosca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de Inspección	Jonathan Rojas 28-10-2021
Responsable de la Inspección	
Área de trabajo	PISO 1 LIMEBOL

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 1 428			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 160			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jhonatan Rojas	Firma		Hora:	07:00 AM
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma		Hora:	07:00 AM

HIDRINO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	28-10-2021
Responsable de la Inspección	Ronald Bedoya PTSO
Área de trabajo	

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 435			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Ronald Bedoya	Firma		Hora:	07:00
Coordinador Alturas: William Fonseca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	22-10-2021
Responsable de la Inspección	Jonatha Rojas
Área de trabajo	Piso 4

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 47B			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐ .			
	Serie o numero: 160			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo .			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jhonatan Rojas	Firma		Hora:	10:00 AM
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma		Hora:	10:00 AM

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	27-10-2021
Responsable de la Inspección	Ronald Bedoya
Área de trabajo	Piso 1

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 435			
	Marca : Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☑ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca Insafe			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	/	/	/
	Marca	/	/	/
	Estado de la riata o cuerpo	/	/	/
	Estado de las partes metálicas	/	/	/
	Estado de las costuras	/	/	/
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐	/	/	/
	SERIE (si aplica)	/	/	/
	Estado de la línea de vida	/	/	/
	Estado de los ganchos	/	/	/
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	/	/	/
	Estado de los seguros de los ganchos	/	/	/
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Ronald Bedoya	Firma		Hora:	10 AM
Coordinador Alturas: William Fonseca	Firma		Hora:	10: AM

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	26-10-2021
Responsable de la inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 1 / MEBOG

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero:			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 132			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emanuel Castellanos	Firma	Emanuel	Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	Willian Mateca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	25-10-2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 1 / Piso 2

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 132			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas	Emmanuel Castellanos	Firma		Hora:	8:00
Coordinador Alturas:	William Fonseca	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	23 - 10 - 2021
Responsable de la Inspección	Luis Jozel
Área de trabajo	Piso 1

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : 3W SAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca 3W SAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Verbel	Firma		Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	William Fonseca	Firma		Hora:	07:00 AM

900

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	22-10-2021
Responsable de la Inspección	Jonathan Rojas
Área de trabajo	Piso 2 / Piso 1

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Buena	Mala	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : Insafe Fall Protection			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: (8032) 132			
	Marca Insafe			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jhonaton Rojas	Firma		Hora:	07:00
Coordinador Alturas:	William Fonseca Vargas	Firma		Hora:	07:00

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	14-10-2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	PISO 2

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : 3NSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca 3NSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel Castellanos	Firma	E.C.C	Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	Willia Fonseca Vargas	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	13-10-2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 2

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 260			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 271			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	/	/	/
	Marca	/	/	/
	Estado de la riata o cuerpo	/	/	/
	Estado de las partes metálicas	/	/	/
	Estado de las costuras	/	/	/
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐	/	/	/
	SERIE (si aplica)	/	/	/
	Estado de la línea de vida	/	/	/
	Estado de los ganchos	/	/	/
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	/	/	/
	Estado de los seguros de los ganchos	/	/	/
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel Castellanos	Firma	Emmanuel	Hora:	07:00
Coordinador Alturas:	William Rojas	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	13-10-2021
Responsable de la Inspección	Luis Eduardo Verbel
Área de trabajo	Piso 7

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 428			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☑ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Verbel	Firma		Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	Cristian Rosca	Firma		Hora:	07:00 AM

HIDRINO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	12-10-2021
Responsable de la Inspección	Luis Verbel
Área de trabajo	Piso 4 IMP606

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Verbel	Firma		Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	Luis Fernando Gomez Vargas	Firma		Hora:	07:30 AM

HIDRINO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	11-10-2021
Responsable de la Inspección	Alejandra Chavez
Área de trabajo	Piso 3 / Piso 4 Edificio

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Observ.
Arnés	Serie o numero: 675			
	Marca : Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 160			
	Marca Insafe			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Alejandra Chavez	Firma		Hora:	7:00
Coordinador Alturas:	William Rocca Vargas	Firma		Hora:	07:00

HIDRINC INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	11-10-2021
Responsable de la Inspección	Luis Eduardo Verbel
Área de trabajo	Piso 3 Modulo 6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Verbel	Firma	Luis Verbel	Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	William Forero	Firma		Hora:	07:00 AM

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	11-10-21
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos
Área de trabajo	Piso 3 / MEBOG

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 260	/		
	Marca : In Safe	/		
	Estado de las correas:	/		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	/		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	/		
	Estado de las hebillas de las correas:	/		
	Estado de las costuras:	/		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐	/		
	Serie o numero: 279	/		
	Marca In Safe	/		
	Estado de la riata o cuerpo	/		
	Estado de los ganchos	/		
	Estado de los seguros de los ganchos	/		
	Estado de las costuras	/		
TYE OFF	Serie o Código	/	/	/
	Marca	/	/	/
	Estado de la riata o cuerpo	/	/	/
	Estado de las partes metálicas	/	/	/
	Estado de las costuras	/	/	/
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐	/	/	/
	SERIE (si aplica)	/	/	/
	Estado de la línea de vida	/	/	/
	Estado de los ganchos	/	/	/
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	/	/	/
	Estado de los seguros de los ganchos	/	/	/
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/
	Equipo _____ Serie o Código _____	/	/	/
	Marca _____ Estado _____	/	/	/
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento	/	/	/

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Emmanuel C.C.	Firma		Hora:	8:00
Coordinador Alturas: [illegible]	Firma		Hora:	09:20

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	14-10-2021
Responsable de la Inspección	Luis Eduardo Varela
Área de trabajo	Piso 2

	ESTADO DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 176			
	Marca INSAFE			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Luis Eduardo Varela	Firma	Varela	Hora:	9:00 AM
Coordinador Alturas:	William Rosero	Firma	[illegible]	Hora:	07:00 AM

ARMENTA CHAVARRO

ACH
ARMENTA CHAVARRO

INSPECCIÓN GENERAL

NIT: 800.025.260 - 9
FOR-ACHSST-025
Versión 01
Página 1 de 1

FECHA INSPECCION: 28/10/2 HORA INICIO: 8:00 HORA FIN: 9:00

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: CARLOS ARMENTA

LUGAR DE INSPECCION: OBRA MEBO.

ELEMENTOS QUE ESTEN EN EL AREA O INVOLUCRADAS EN LA TAREA:

AREA O ELEMENTO	CUMPLE NORMAS SST Y/O HSE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NA	
CUARTO DE CAMBIO DE ROPA	✓			SE VERIFICA EL PROCESO DE DESINFECCION DE ROPA DE TRABAJO Y DE ROPA DE CAMBIO. SE VERIFICA PROCESO Y PROTOCOLO COVID 19. VERIFICACION LAVADO DE CASCOS

FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA O PROCESO: CARLOS ARMENTA

ARMENTA CHAVARRO

INSPECCIÓN GENERAL

NIT: 800.025.260 - 9
FOR-ACHSST-025
Versión 01
Página 1 de 1

FECHA INSPECCION: 05/10/21 HORA INICIO: 8:00 HORA FIN: 9:00

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: CARLOS ARMENTO

LUGAR DE INSPECCION: OBRA MEBOG.

ELEMENTOS QUE ESTEN EN EL AREA O INVOLUCRADAS EN LA TAREA:

AREA O ELEMENTO	CUMPLE NORMAS SST Y/O HSE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NA	
RAMPA SOTANO	✓			EL AREA HA SIDO DESPEJADA DE OBSTACULOS
				NO SE EVIDENCIA ELEMENTOS EXTRAÑOS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES.

FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA O PROCESO: CARLOS ARMENTO

ACH
ARMENTA CHAVARRO

INSPECCIÓN GENERAL

NIT: 800.025.260 - 9
FOR-ACHSST-025
Versión 01
Página 1 de 1

FECHA INSPECCION: 19/10/21 HORA INICIO: 8:00 HORA FIN: 9:00

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: CARLOS ARMENTA

LUGAR DE INSPECCION: NEIRA

ELEMENTOS QUE ESTEN EN EL AREA O INVOLUCRADAS EN LA TAREA:

AREA O ELEMENTO	CUMPLE NORMAS SST Y/O HSE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NA	
CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.				SE ORDENAN ELEMENTOS RESIDUALES DE CARGUE, DENTRO DEL CONTENEDOR.
				SE RECOMIENDA ASEO GENERAL
				DISPOSICION FINAL DE SOBRANTE
				REORGANIZACION DE MATERIAL

FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA O PROCESO: CARLOS ARMENTA

	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código:	SST-F-27
		Fecha:	Enero 28/2019
	Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión:	01
		Pagina:	1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO				ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
Criterios de calificación:		B: Bueno	R: Regular	M: Mal estado							
Nº	NOMBRE	CEDULA	PROYECTO	Botas de caucho y/o punta de acero	casco de seguridad	Gafas de seguridad	Guantes de seguridad	Tapa oidos de copa/inserción	Tapabocas o respirador	FIRMA	FECHA
1	Anderson Ruiz	1001297704	MeboG	B	B	B	B	B	B.	Anderson R.	08-10-2021
2	Nelson Rodriguez	80121563	MeBob	B	B	B	B	D	B	Nelson R.	08-10-2021
3	Jesus Garcia (Cont)	1012 405938	mebog	B	B	B	B	B	B		0810-2021
4	Brayan Manuel Pinto	1110563505	MeBog	B	B	B	B	B	B		08-10-2021
5	Jose Alfredo Fernandez	80473019	MeBog	B	B	B	B	B	B		08-10-2021
6	Remis Fabian	80162725	MeB	B	B	B	B	B	B		08-10-2021
7	Thoonday Marzal	1034311807	MeB	B	B	B	B	B	B	Thoonday	08-10-2021
8	Jaime O. O.D.	1534794 8	MeD	B	B	B	B	B	B	J. O. O.	08-10-2021
9	Juan Cantillo	8036 8708	MeBog	B	B	B	B	B	B	Juan Cantillo	0810-2021
10	Anderson Ruiz	1001297704	MeBog	B	B	B	B	B	B	Anderson	20/10/2021
11	Nelson Rodriguez J	80121563	MeBob	B	B	B	B	B	B	Nelson R.	27-10-2021
12	Jimmy Valera	1022804480	MeBoG	B	B	B	B	B	B		27-10-2021
13	Jesus Garcia	1012405938	mebog	B	B	B	B	B	B		27-10-2021
14	Juan Cantillo	8036 8708	MeBg	B	B	B	B	B	B		27-10-21
15											

Plan de Acción:	Los EPP del personal se encuentran en optimas condiciones
Nombre y firma del responsable de la inspección:	RAMIRO RODRIGUEZ
Fecha:	8 de octubre del 2021

ANCHOR DE COLOMBIA SAS

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO

CODIGO: SSTFOR -006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

MARCA MODELO EQUIPO : Hilti DD-200

MES: Octubre

N°	TALADRO SACA NUCLEO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
2	Los cables electricos se encuentran encauchetados?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	El mango de sujecion de la maqina se encuentra fijo y estable?	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	Los tornillos niveladores se encuentran completos?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la máquina?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura , deterioro o sin dientes?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion ?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
11	El volante de avance se encuentra en buen estado?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
14	Está demarcada y señalizada el área?	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																FIRMA GERENTE
	USUARIO	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo			Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		
	firma	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo			Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo	Jader Pauwo		

RECOMENDACIONES	
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

CODIGO: SSTFOR -019
VERSION: 01

MARCA MODELO EQUIPO : Bosch 11232

MES: Octubre

Nº	TALADRO ROTOMARTILLO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1	El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado y completo	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
2	La carcasa esta completa y ajustada	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	El porta broca esta en buen estado	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	El boton de control avance / reversa esta en buen estado funcional	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
6	El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	El selector de modos esta en buen estado y es funcional	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	Tiene el mango lateral multiposicion	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
9	El mango lateral multiposicion esta en buen estado	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
	USUARIO	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw			Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw		Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw	Jader Yauw		
	firma																																

RECOMENDACIONES	
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

FIRMA GERENTE

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO

CODIGO: SSTFOR -006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

MARCA MODELO EQUIPO : Hilti DD-200

MES: octubre

N°	TALADRO SACA NUCLEO	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
2	Los cables electricos se encuentran encauchetados?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
4	El mango de sujecion de la maqina se encuentra fijo y estable?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
5	Los tornillos niveladores se encuentran completos?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la máquina?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura , deterioro o sin dientes?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion ?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
11	El volante de avance se encuentra en buen estado?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
14	Está demarcada y señalizada el área?		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			

RECOMENDACIONES	
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

USUARIO

firma

FIRMA GERENTE

F

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

CODIGO: SSTFOR -019
VERSION: 01

MES: octubre

MARCA MODELO EQUIPO : 11232 Bosch

Nº	TALADRO ROTOMARTILLO	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1	El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado y completo		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
2	La carcasa esta completa y ajustada		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	El porta broca esta en buen estado		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	El boton de control avanca / reversa esta en buen estado funcional		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
6	El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	El selector de modos esta en buen estado y es funcional		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	Tiene el mango lateral multiposicion		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
9	El mango lateral multiposicion esta en buen estado		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO		C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		

	RECOMENDACIONES
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION. MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

USUARIO

firma

FIRMA GERENTE

919

INSPECCION PRE USO TALADRO ROTOMARTILLO

CODIGO: SSTFOR -019
VERSION: 01

MES: Octubre

MARCA MODELO EQUIPO : Bosch 11232

Nº	TALADRO ROTOMARTILLO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1	El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado y completo	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
2	La carcasa esta completa y ajustada	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	El interruptor de velocidad se encuentra en buen estado y operativo	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	El porta broca esta en buen estado	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	El boton de control avance / reversa esta en buen estado funcional	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
6	El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	El selector de modos esta en buen estado y es funcional	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	Tiene el mango lateral multiposicion	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
9	El mango lateral multiposicion esta en buen estado	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
10	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																																
																																	FIRMA GERENTE

	RECOMENDACIONES
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

OBSERVACIONES

firma

INSPECCION PRE USO TALADRO SACA NUCLEO

CODIGO: SSTFOR -006
VERSION: 01
FECHA: 04 - 01 - 2016

MES: Octubre

MARCA MODELO EQUIPO : Hilti DD-200

N°	TALADRO SACA NUCLEO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
2	Los cables electricos se encuentran encauchetados?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	El mango de sujecion de la maqina se encuentra fijo y estable?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	Los tornillos niveladores se encuentran completos?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
6	La broca a utilizar es la apropiada para la labor	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	La broca que se utilizara cumple con las caracteristicas de la máquina?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	La broca se encuentra libre de cualquier fisura , deterioro o sin dientes?	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
9	La maquina cuenta con boton de encendido y apagado y se encuentra en buenas condiciones de operacion ?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
10	La columna del soporte esta libre de fisuras deformaciones?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
11	El volante de avance se encuentra en buen estado?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
12	El eje principal esta centrado y libre de fisuras?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
13	La maquina cuenta con la base para ser asegurada?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
14	Está demarcada y señalizada el área?	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	C		
15	El trabajador cuenta con los EPP requeridos para la actividad	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA QUE SE ESTA UTILIZANDO																									C	C						

RECOMENDACIONES	
A	RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO
B	ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO
C	INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO
D	SU EQUIPO ES PERSONAL ASI QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

EN LA INSPECCION MARQUE	CODIGO
EQUIPO EN BUEN ESTADO	C
NO UTILIZAR EQUIPO	N/C

USUARIO

firma

FIRMA GERENTE

ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MEZCLADORA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-034	

Proyecto: obra meboy.

Marca:

Modelo: Nº 1

Serie:

Capacidad: 1 Bulto.

	ELEMENTO	FECHA 25/10/21 O	P	FECHA 26/10/21 O	P	FECHA 27/10/21 O	P	FECHA 28/10/21 O	P	FECHA 29/10/21 O	P	FECHA 30/10/21 O	P	FECHA D/M/A O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	NIVEL Y LIMPIEZA EXTERNA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FILTRO DE COMBUTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	NIVEL DEL ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	ARRANQUE / YOYO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	TUBO DE ESCAPE DE GASES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTRUCTURA DE MEZCLADORA	ESTADO DEL TAMBOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	MECANISMOS DE GIRO PARA VACIADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	CHUMACERAS Y GRASERAS (ENGRASE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	ESTADO DE PIÑON Y CREMALLERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	CAJA PROTECTORA DEL MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	ESTADO, TENSION Y ALINEACION DE LAS CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	DIQUE DE CONTENCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	LLANTAS Y BARRA DE TIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMAS DE VERIFICACION RESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez			
	FIRMA DEL RESPONSABLE														
O	ELEMENTO EN MAL ESTADO														
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO														

HORAS DE UTILIZACION	7 horas	7	7	7	7	7	

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	42
TOTAL HORAS MAQUINA:	42

OBSERVACIONES:

FECHA	
D/M/A	
D/M/A	
D/M/A	CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:
	PLAN DE ACCIÓN:
D/M/A	

FIRMA

LYR Sas
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SG- SST FORMATO No. 25

INSPECCION DE ARNES, ESLINGA, LINEA DE VIDA

LYR-FOR-25
Version: 02
abr-21

Nombre del Trabajador: Oscar Tique
Utilizado en la labor de: Fundida
Cargo: Oficial.
Obra: Mebog.

Marque las casillas con X donde **corresponda**

Fecha: Octubre - 2021

			DIA 06		DIA 07		DIA 08		DIA 09		DIA 11		DIA 12		DIA 13		DIA 14		DIA 15		DIA 16		DIA 19		DIA 20		DIA 21		DIA 22		DIA 23	
	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNES 958.	Cintas / Correas	Libres Rotura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre Desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre Talladuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre Torsión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre Suciedad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		Libre sustan. químicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Costuras	Están Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Plásticas	Están Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Partes metálicas	Están Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libres de Corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Sin deformaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libres de fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros:																															
ESLINGA No V18766	mosquetones	Ajustan perfectamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Poseen seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libres de fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libres de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cuerda-Reata	Libre de rotura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Trenzado completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre nudos y empates	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Libre sustan. químicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Otros:																															
ANCLAJES	Anclaje	Punto fijo diferente a la estructura de trabajo																														
		Garantiza resistencia																														
	Cuerda	Libre de rotura																														
		Trenzado completo																														
		Libre nudos y empates																														
		Libre sustan. químicas																														
	Otros:																															
LINEA DE SEGURIDAD	Esta protegido contra arista																															
	Línea de vida horizontal?																															
	Línea de vida vertical?																															
	Una persona asegurada a la línea de seguridad?																															
	Observaciones:																															

NOTA:
En Linea vertical solo se permite el anclaje de una sola.
En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3 m maximo) y garantizar como maximo 5000 libras por persona sujetada.

TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO

FECHA	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL EVENTO (INCLUIR: Altura, causa Etc.).	ACCIONES TOMADAS

Responsable de la inspección: Sergio Rodriguez

Firma:

924

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SG- SST
INSPECCION DE ANDAMIO

LYR-FOR-24
Version 2
Abril- 2021

Nombre de quien Inspección: Luz Mary Rodriguez **Cargo:** Coordinador SST

Fecha de la inspección: 19/10/2021 Hora de la inspección: 10:20 AM. Hrs.

Ubicación del andamio: Exteriores área encerramiento No. De andamio: _____

Nombre del Contratista: LYR SAS.

Actividad que se realiza en el andamio: Fundir tubos de encerramiento.

Marque con una X según corresponda.

Tipo de Andamio: Multidireccional X Colgante	**Cumplimiento**		
	Si	**No**	**No Aplica**
Condiciones observadas			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	✓		
Los dispositivos de bloqueo de las partes móviles (ruedas) funcionan correctamente	✓		
Existen rodapiés			✓
Las diagonales están completas y todos los seguros instalados	✓		
La plataforma de trabajo cuenta con barandas instalada	✓		
El andamio cuenta con barandas intermedia	✓		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera			✓
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.			✓
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	✓		
Se instalaron parales y estos se encuentran en buen estado			✓
El andamio está libre de piezas anexas soldadas.	✓		
Está señalizada el área alrededor del andamio			✓
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts			✓
La plataforma del andamio se encuentra completas y aseguradas (mínimo 2 plataformas de 25 cm de ancho)	✓		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	✓		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	✓		
Se dispone de arnés de seguridad para trabajar sobre el andamio	✓		
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia			✓

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:

Autorizado: Si X No_____

Firma de quien autoriza, Inspector SST _____

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: Obra mebog. FI: 25-10-2021 FF: 30-10-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida tubos de encerramiento.

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Edwin Bejarano 79733523							2,50 mts
2 Jonathan Cambali 1034311650							2,50 mts
3 Oscar Tigue 1111264067							2,50 mts
4							
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: Obra medog | FI: 19-10-2021 | FF: 23-10-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida tubos encerramiento - Resan...

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?			✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada				✓		✓		✓		✓		✓	
3. Área o superficie nivelada			✓		✓		✓		✓		✓		
4. Linea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída				✓		✓		✓		✓		✓	
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado			✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles			✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas			✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía				✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil				✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo			✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base			✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión			✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme			✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños			✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés				✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas			✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Usnaider Maturia 1026561462	—	Usnaider	Usnaider	Usnaider	Usnaider	Usnaider	2mts
2 Jonathan Canabali 1034311650	—						3mts
3 Edwin Bejarano 79733523	—						3mts
4 Oscar Hque. 1111264067	—						3mts
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: Obra mebo | FI: 11-10-2021 | FF: 16-10-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Desane - Maquillaje, Fundida

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Linea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caidas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20. Existe distancia mínima evitando lineas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Osnaider Machuca 1026561462							2mts
2 Jonathan Carabali 1034311650							3mts
3 Oscar Tigne 1111264067							3mts
4 Edwin Bejarano 79733523	—	—	—				3mts.
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo