ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA Robada. | FI: 04-10-2021 | FF: 09-10-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pesaje - Paquillaje.

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móvile,	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
Estado Psicológico												
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Osnaider Madrid 1026561462	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	7mts, 3mts.
2							
3							
4							
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYA-FOR-S
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Limpieza en placa.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 19 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 19-10-2021			MIERCOLES FECHA 20-10-2021			JUEVES FECHA 21-10-2021			VIERNES FECHA 22-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓					
8	Protector de seguridad				✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					Dsnedes			Dsnedes			Dsnedes			Dsnedes					

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinadora SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&S ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra Melsoz.

FECHA: 20 / 10 / 2021

MARCA DEL EQUIPO:

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 20-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico							✓											
2	Instalacion del disco							✓											
3	Acoples necesarios para los accesorios							✓											
4	Switch de encendido							✓											
5	Enchufe y cable a tierra.							✓											
6	Mango o sujetador							✓											
7	Disco de corte							✓											
7	Pulidora							✓											
8	Protector de seguridad							✓											
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)							✓											
FIRMA DE QUIEN MANIPULO																			
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Juan Pablo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
[illegible]-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Pulir placa.

PROYECTO: Obra Mebooz.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 25 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 25-10-2021			MARTES FECHA 26-10-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓														
2	Instalacion del disco	✓			✓														
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓														
4	Switch de encendido	✓			✓														
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓														
6	Mango o sujetador	✓			✓														
7	Disco de corte	✓			✓														
7	Pulidora	✓			✓														
8	Protector de seguridad	✓			✓														
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓														
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		[signature]			[signature]														

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Suszlany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de enchape.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 11 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓								
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓								
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓								
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓								
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓								
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓								
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓								
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓								
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓								
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)	✓			✓			✓			✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		✓ fabian H.			✓ fabian Herrera			✓ fabian Herrera.			✓ fabian Herrera								

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Tany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Versión: 2
LYR-FO-15
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de enchape.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 11 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓											
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓											
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓											
4	Switch de encendido	✓			✓			✓											
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓											
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓											
7	Disco de corte	✓			✓			✓											
7	Pulidora	✓			✓			✓											
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓											
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)	✓			✓			✓											
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fdo Arango Echeverri

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&S Lyr Sas
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685725-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-S
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Pulir Placa
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO:
FECHA: 11 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓												✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓												✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓												✓			✓		
4	Switch de encendido	✓												✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓												✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓												✓			✓		
7	Disco de corte	✓												✓			✓		
7	Pulidora	✓												✓			✓		
8	Protector de seguridad	✓												✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓												✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			
OBSERVACIONES:																			

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR
NOMBRE: Sunny Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&S
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-2

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de Ceramica.
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 | 10 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:
NOMBRE: Gustavo Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&R S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
Abril de 2021

ACTIVIDAD: Taladro,
PROYECTO: Obra Melog.
MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓			✓			✓			✓			✓					
8	La broca es la adecuada para la labor	✓			✓			✓			✓			✓					
9	Estado del porta brocas	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Yamy Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra meloog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 04 10 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad, Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Manuel Duque

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
[illegible]-FR-5
ABRIL [illegible]

ACTIVIDAD: Corte de acero
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		DEPTIDO			[illegible]			DEPTIDO			DEPTIDO			DEPTIDO			[illegible]		

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR
NOMBRE: Luis Jhon Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&R S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Demolición placa.
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO: Hilty 2000.

FECHA: 06 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 06-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓						✓					
2	Mandril							✓						✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓						✓					
4	Switch de encendido							✓						✓					
5	Enchufe y cable a tierra.							✓						✓					
6	Manilla de agarre.							✓						✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓						✓					
8	La broca es la adecuada para la labor							✓						✓					
9	Estado del porta brocas							✓						✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ								OSCAR						OSCAR					

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR
NOMBRE: Jhon Fredy Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900685125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Versión 3
LYR-FOR-15
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Dilataciones en placa, corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULO																			

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR
NOMBRE: Luis Tony Valdiviezo
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

LyR S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900855125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Versión: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Pulir Placa
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 04 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓						✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓						✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓						✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓						✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓						✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓						✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓						✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓						✓		
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓						✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓						✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			
OBSERVACIONES:																			

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:
NOMBRE: Juan Pablo Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&R ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR-4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Demolición - y Pulir placa

PROYECTO: Obra mebog

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 06 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓			✓			✓					
2	Mandril							✓			✓			✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓			✓			✓					
4	Switch de encendido							✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.							✓			✓			✓					
6	Manilla de agarre.							✓			✓			✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓			✓			✓					
8	La broca es la adecuada para la labor							✓			✓			✓					
9	Estado del porta brocas							✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION.

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Alfonso Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L [redacted] SST
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900851125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Pulir Placa.
PROYECTO: Obra mobog.
MARCA DEL EQUIPO.

FECHA: 04 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓						✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓						✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓						✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓						✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓						✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓						✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓						✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓						✓			✓			✓					
8	Protector de seguridad	✓						✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓						✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		[redacted]						[redacted]			[redacted]			[redacted]					

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR
NOMBRE: [redacted]
CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-S
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 01 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓					
2	Instalacion del disco													✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓					
4	Switch de encendido													✓					
5	Enchufe y cable a tierra.													✓					
6	Mango o sujetador													✓					
7	Disco de corte													✓					
7	Pulidora													✓					
8	Protector de seguridad													✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)													✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ														[signature]					
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

LYR ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885123-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FCH- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Demolición.

PROYECTO: Obra melbog.

MARCA DEL EQUIPO: Hilty 900.

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión													✓			✓		
2	Mandril													✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Manilla de agarre.													✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza)													✓			✓		
8	La broca es la adecuada para la labor													✓			✓		
9	Estado del porta brocas													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ														✓			✓		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885126-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Pulitación en placa.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 01 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓					
2	Instalacion del disco													✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓					
4	Switch de encendido													✓					
5	Enchufe y cable a tierra.													✓					
6	Mango o sujetador													✓					
7	Disco de corte													✓					
7	Pulidora													✓					
8	Protector de seguridad													✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)													✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fdo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L Ltda. S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900865125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL-2021

ACTIVIDAD: Corte de acero
PROYECTO: Obra mebog.
MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 01 | 10 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓			✓		
2	Instalacion del disco													✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Mango o sujetador													✓			✓		
7	Disco de corte													✓			✓		
7	Pulidora													✓			✓		
8	Protector de seguridad													✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ														Dnedes			Dnedes		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Dustan Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&R S.A.S
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Limpieza, Pulir placa
PROYECTO: Obra Mebog.
MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 01 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓					
2	Instalacion del disco													✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓					
4	Switch de encendido													✓					
5	Enchufe y cable a tierra.													✓					
6	Mango o sujetador													✓					
7	Disco de corte													✓					
7	Pulidora													✓					
8	Protector de seguridad													✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad, Gafas)													✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI	NO
✓	

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Alfonso Rodriguez
CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-2

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Ver...
LYR-FO-...
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte de ceramica
PROYECTO: Obra mebog
MARCA DEL EQUIPO: BA 770

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 30-09-2021			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable electrico										✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco										✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios										✓			✓			✓		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador										✓			✓			✓		
7	Disco de corte										✓			✓			✓		
7	Pulidora										✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad										✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad, Gafas)										✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ											Sabdel			Sabdel			Sabdel		

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR
NOMBRE: Jesus Tony Rodriguez
CARGO: coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS HCB SAS

HCB	ESTRUCTURAS METALICAS HCB	CÓDIGO F-SST-01
	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES	FECHA 30-06-2019
		VERSIÓN 2

UBICACIÓN: Obra meboog.

FECHA DE INSPECCION: 19-10-2021

CONTRATISTA: HCB sas.

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Isaac Vega Herrera.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: NOMBRE Luis Fdo Rodriguez | CARGO Coordinador SST | FIRMA

DESCRIPCION	CRITERIO DE REVISION	CANTIDAD	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
MARTILLOS/MAZOS	Mango madera: sin astillas ni fisuras. Mango metálico: con recubrimiento caucho. Firmemente adheridos.	1	✓		
ALICATES	Aislamiento, mandibulas enfrentadas correctamente, mellas, estrias sin desgaste.	1	✓		
DESTORNILLADORES	La punta y cabo se encuentran sin desgaste, firmemente adheridos.	2	✓		
SERRUCHO	Mango en buen estado, disponen de empuñadura y sus dientes están completos.				N/A
SEGUETAS	Correctamente instaladas, no presentan defectos en el marco y las hojas.				N/A
CARRETILLAS	Armazón fuerte y recto, ruedas asegurada al armazón. Balde, llanta, mangos en buen estado.				N/A
PALAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras y firmemente adheridos.				N/A
PICAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos y puntas no desgastadas.				N/A
BARRAS	Buen estado en general.				N/A
PALADRAGAS	Mangos sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos. Resortes, ejes en buen estado.				N/A
CINCELES, PUNTEROS	Afilados, sin fisuras o remiendos, cabeza tipo hongo.	1	✓		
PUNZON	Recto, adecuado para la labor.				N/A
MACHETES	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				N/A
CHUCHILLOS O BISTURI	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				N/A
EXTENSIONES	Tomas y cables en buen estado.	3	✓		
TIJERAS	Afiladas y de buen estado en general.				N/A
LLAVES (TUBO EXPANSIVAS)	No presentan grietas, fisuras, remiendos. Dientes sin desgaste.	5	✓		
GATOS HIDRAULICOS	Empaques (defectuosos), fugas (aceites).	1	✓		
PONCHADORA	Presenta ajuste hidráulico.				N/A
LASOS	No están Deshilachados, con cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas ó costuras rotas				N/A
CINTA METRICA	No tiene bordes, filos peligrosos. Buen funcionamiento del mecanismo retráctil.	2	✓		
LLAVES BRISTOL	No presenter grietas o fisuras.				N/A
MANOMETROS	Rosca, cuerpo y vidrio en buen estado.	1	✓		
ESCUADRA	Cuerpo en buen estado.	1	✓		
ESPATULA	Mango sin puntas o filos. Buen ajuste entre espátula y mango.				N/A
PELA CABLE	Mango sin filos. Buen estado en general.				N/A
CARGADOR DE BATERIA	cables y conexiones en buen estado.				N/A
REMACHADORA	Mango sin filos, firmemente adheridos. Buen estado en general.				N/A
HOMBRE SOLO	Estado General: fisuras, tornillo de ajuste, resorte, dientes sin desgaste.	1	✓		

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

HcB ESTRUCTURAS METÁLICAS HCB S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	Version:	1
		Fecha:	10/12/2018
		Codigo:	SST-FOR-29

AST Disponible SI ✓ NO ___

Especificación del Trabajo FECHA: Dia Inicio 11-10-2021

Dia Final 12-10-2021

Localización del área de trabajo: Planta ___ Otros X Obra Meboy.

Descripción del trabajo

instalación tubos de encerramiento.

Duración del Trabajo: ___ Hora Inicio: 7:00 Am. Hora Fin: 03:00 pm.

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

No.	Nombre del Trabajador	No. Identificación	Cargo
1	Isaac Vega Herrera	1052572446	Soldador
2			
3			
4			
5			

Medidas de Control

Se requiere vigilancia de fuego? SI ___ No X

En caso afirmativo por favor indique los intervalos de vigilancia

Continua ___ Con Intervalos ___ Con Intervalos después de Completar el trabajo ___

Lista de Chequeo	SI	NO	N/A
Está disponible el extintor portátil?	✓		
Hay mangueras y agua disponibles?	✓		
Se han removido materiales combustibles en un radio de 11 metros del trabajo?			✓
Se verifica válvulas y estado de cilindro de oxigen	✓		
Se han verificado las condiciones del sitio contra otros peligros diferentes ?	✓		
Se necesita aislar los sistemas fijos contra incendio?			✓
Tuberías eléctricas o de gas son distantes del área de trabajo	✓		
conexiones eléctricas del equipo de soldadura protegidos y en buen estado	✓		
El área abajo y sobre el trabajo está limpia/lista?	✓		
Creará este trabajo otro peligro en otra área de trabajo?			✓
Procedimiento de Respuesta a Emergencia está claro?	✓		
Están colocadas mallas/pantallas para controlar chispas?			✓
Está controlado el esparcimiento de escombros calientes, flamas o chispas?	✓		
Los cabos de los electrodos, residuos de corte y otros desechos en disposición	✓		
en un recipiente metálicos?	✓		
Se necesitan Señalizaciones de "Trabajo Caliente" o "Peligro"?			✓
Careta para el rostro, lentes de seguridad disponible?	✓		
Se dispone de Casco para soldadura?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Han sido los pisos limpiados, los agujeros llenados y las maderas mojadas?	✓		

Firmas:

Isaac Vega Herrera.
Responsable actividad

supervisor inmediato

Sus Paz Rodriguez
Responsable SST

HCB ESTRUCTURAS METÁLICAS HCB SAS	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	Version:	1
		Fecha:	10/12/2018
		Codigo:	SST-FOR-29

AST Disponible SI ✓ NO ____

Especificación del Trabajo

FECHA: Dia inicio 04-10-2021

Dia Final 04-10-2021

Localización del área de trabajo: Planta ____ Otros X Obra Meboog.

Descripción del trabajo

Instalación postes encerramiento.

Duración del Trabajo: ____ Hora Inicio: 7:00 AM. Hora Fin: 12:00 pm.

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

No.	Nombre del Trabajador	No. Identificación	Cargo
1	Isaac Vega Herrera	1052572446	Soldador
2			
3			
4			
5			

Medidas de Control

Se requiere vigilancia de fuego? Si ____ No X

En caso afirmativo por favor indique los intervalos de vigilancia

Continua ____ Con Intervalos ____ Con Intervalos después de Completar el trabajo ____

Lista de Chequeo	SI	NO	N/A
Está disponible el extintor portátil?	✓		
Hay mangueras y agua disponibles?	✓		
Se han removido materiales combustibles en un radio de 11 metros del trabajo?			✓
Se verifica válvulas y estado de cilindro de oxigen	✓		
Se han verificado las condiciones del sitio contra otros peligros diferentes ?	✓		
Se necesita aislar los sistemas fijos contra incendio?	✓		
Tuberías eléctricas o de gas son distantes del área de trabajo	✓		
conexiones eléctricas del equipo de soldadura protegidos y en buen estado	✓		
El área abajo y sobre el trabajo está limpia/lista?	✓		
Creará este trabajo otro peligro en otra área de trabajo?			✓
Procedimiento de Respuesta a Emergencia está claro?	✓		
Están colocadas mallas/pantallas para controlar chispas?	✓		
Está controlado el esparcimiento de escombros calientes, flamas o chispas?	✓		
Los cabos de los electrodos, residuos de corte y otros desechos en disposición	✓		
en un recipiente metálicos?	✓		
Se necesitan Señalizaciones de "Trabajo Caliente" o "Peligro"?			✓
Careta para el rostro, lentes de seguridad disponible?	✓		
Se dispone de Casco para soldadura?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Han sido los pisos limpiados, los agujeros llenados y las maderas mojadas?	✓		

Firmas:

Isaac Vega Herrera.
Responsable actividad

supervisor inmediato

Responsable SST

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Fiber OPERADOR: Isaac Vega Herrera

SEMANA DEL 28-10-2021 AL 30-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible							✓		✓		✓			
	Nivel de aceite							✓		✓		✓			
	Estado de batería							✓		✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria							✓		✓		✓			
	Estado de extintores							✓		✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames							✓		✓		✓			
	Estado de kit ambiental							✓		✓		✓			
	*Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)							✓		✓		✓			
	Estado del radiador							✓		✓		✓			
	Estado del exhosto							✓		✓		✓			
	*Estado cable masa							✓		✓		✓			
	*Estado cable portaelectrodo							✓		✓		✓			
	Conexión a tierra							✓		✓		✓			
	*Estado general de cables e instalaciones electricas							✓		✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)							✓		✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo							✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)							Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac vega H.			
	FIRMA INSPECTOR HSE							Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Miller OPERADOR Isaac Vega Herrera

SEMANA DEL 19-10-21 AL 23-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de batería			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extintores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado cable masa			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado cable portaelectrodo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)			Isaac Vega H		Isaac Vega H		Isaac Vega H		Isaac Vega H		Isaac Vega H			
	FIRMA INSPECTOR HSE			Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez		Luis Rodriguez			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Miller OPERACION Pablo Antonio Salinas

SEMANA DEL 11-10-2021 AL 16-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible					✓		✓							
	Nivel de aceite					✓		✓							
	Estado de batería					✓		✓							
	Estado de bornes y conexiones bateria					✓		✓							
	Estado de extintores					✓		✓							
	Estado de bandeja de contención de derrames					✓		✓							
	Estado de kit ambiental					✓		✓							
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)					✓		✓							
	Estado del radiador					✓		✓							
	Estado del exhosto					✓		✓							
	* Estado cable masa					✓		✓							
	* Estado cable portaelectrodo					✓		✓							
	Conexión a tierra					✓		✓							
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas					✓		✓							
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)					✓		✓							
	Condiciones de orden y aseo														
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)														
	FIRMA INSPECTOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HCB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Miller OPERADOR Isaac Vega Herrera.

SEMANA DEL 11-10-2021 AL 16-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible	✓		✓						✓		✓			
	Nivel de aceite	✓		✓						✓		✓			
	Estado de batería	✓		✓						✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria	✓		✓						✓		✓			
	Estado de extintores	✓		✓						✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames	✓		✓						✓		✓			
	Estado de kit ambiental	✓		✓						✓		✓			
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)	✓		✓						✓		✓			
	Estado del radiador	✓		✓						✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓						✓		✓			
	* Estado cable masa	✓		✓						✓		✓			
	* Estado cable portaelectrodo	✓		✓						✓		✓			
	Conexión a tierra	✓		✓						✓		✓			
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas	✓		✓						✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)	✓		✓						✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo	✓		✓						✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)	Isaac Vega H.		Isaac Vega H						Isaac Vega H.		Isaac Vega H.			
	FIRMA INSPECTOR HSE	Luis Rodriguez		Luis Rodriguez						Luis Rodriguez		Luis Rodriguez			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No ____ MARCA Miller OPERADOR Isaac Vega Herrera.

SEMANA DEL 04-10-2021 AL 09-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extintores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado cable masa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado cable portaelectrodo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)	Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.			
	FIRMA INSPECTOR HSE	Rodriguez		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal

PROYECTO: Obra mebog

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 28 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 28-10-2021			VIERNES FECHA 29-10-2021			SABADO FECHA 30-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico										✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco										✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios										✓			✓			✓		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador										✓			✓			✓		
7	Disco de corte										✓			✓			✓		
7	Pulidora										✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad										✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)										✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO										Jhoan Vega H.			Jhoan Vega H.			Jhoan Vega H.		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fang Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: Obra meboog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch

FECHA: 28 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 28-10-2021			VIERNES FECHA 29-10-2021			SABADO FECHA 30-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión										✓			✓			✓		
2	Mandril										✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril										✓			✓			✓ HCB		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.										✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).										✓			✓			✓		
8	Estado del porta brocas										✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ											Yesenia Vega H.			Yesenia Vega H.			Yesenia Vega H.		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fernando Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

961

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: Obra mebooz

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 28 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 28-10-2021			VIERNES FECHA 29-10-2021			SABADO FECHA 30-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión										✓			✓			✓		
2	Mandril										✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril										✓			✓			✓ HCB		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.										✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).										✓			✓			✓		
8	Estado del porta brocas										✓			✓			✓		
FIRMA DE **QUIEN MANIPULÓ**											x			x			x		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 28 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 28-10-2021			VIERNES FECHA 29-10-2021			SABADO FECHA 30-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico										✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco										✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios										✓			✓			✓		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador										✓			✓			✓		
7	Disco de corte										✓			✓			✓		
7	Pulidora										✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad										✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)										✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ										[signature]			[signature]			[signature]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fernando Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 19 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 19-10-2021			MIERCOLES FECHA 20-10-2021			JUEVES FECHA 21-10-2021			VIERNES FECHA 22-10-2021			SABADO FECHA 23-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad, Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO				Isaac Vega H.			Isaac Vega.			Isaac Vega H.			Isaac Vega H.			Isaac Vega H.		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Jesus Daniel Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 19 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 19-10-2021			MIERCOLES FECHA 20-10-2021			JUEVES FECHA 21-10-2021			VIERNES FECHA 22-10-2021			SABADO FECHA 23-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero y metal.

PROYECTO: Obra mejoog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 11 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULO																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero y metal.

PROYECTO: Obra mebog

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 11 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓									✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓									✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓									✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓									✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓									✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓									✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓									✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓									✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓									✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓									✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO	Jhoan Vega M.			Jhoan Vega									Jhoan Vega M.			Jhoan Vega.		
	OBSERVACIONES:																		

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00 HCB-FOR-SST-23 JUNIO 2020
	PREOPERACIONAL PULIDORA	

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: Obra mefaq.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 11 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: Jimbay Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones.

PROYECTO: Obra meboog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 11 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓														4			
2	Mandril	✓																	
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓																	
4	Switch de encendido	✓															HCB		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓																	
6	Manilla de agarre.	✓																	
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o camaza).	✓																	
8	Estado del porta brocas	✓																	
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Adolfo																	

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Tany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 11 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓																	
2	Instalacion del disco	✓																	
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓																	
4	Switch de encendido	✓																	
5	Enchufe y cable a tierra.	✓																	
6	Mango o sujetador	✓																	
7	Disco de corte	✓																	
7	Pulidora	✓																	
8	Guarda de seguridad	✓																	
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad, Gafas)	✓																	
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Adolfo																	

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Juan Pablo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

970

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra mebog

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Isaac Vega H.			Isaac Vega			Isaac Vega			Isaac Vega			Isaac Vega H.			Isaac Vega H.		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luis Tony Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra mebog

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 04 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Tony Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra meboq.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 04 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Cristian Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa, Corte de metal.

PROYECTO: Obra Mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓					
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Ing. Yury Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST [illegible]
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa

PROYECTO: Obra meboog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 04 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			HCB		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado del porta brocas	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Juan Mary Rodriguez

CARGO: coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch - G

FECHA: 04 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓						✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓						✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓						✓			✓		
4	Switch de encandido	✓			✓			✓						✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓						✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓						✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓						✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓						✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓						✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓						✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ	+ Kevin			+ Kevin			Kevin						Kevin			Kevin		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Yary Rodriguez

CARGO: coordinador SST

CON RESTRICCIÓN:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

976

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

Prenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 04 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓						✓			✓		
2	Mandril	✓			✓			✓						✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓						✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓						✓			HCB		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓						✓			✓		
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓						✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza)	✓			✓			✓						✓			✓		
8	Estado del porta brocas	✓			✓			✓						✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		+ Kevin			+ Kevin			Kevin						Kevin			Kevin		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Sinthia Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

977

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Miller OPERADOR Isaac Vega Herrera

SEMANA DEL 01-10-2021 AL 02-10-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible									✓		✓			
	Nivel de aceite									✓		✓			
	Estado de batería									✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria									✓		✓			
	Estado de extintores									✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames									✓		✓			
	Estado de kit ambiental									✓		✓			
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)									✓		✓			
	Estado del radiador									✓		✓			
	Estado del exhosto									✓		✓			
	* Estado cable masa									✓		✓			
	* Estado cable portaelectrodo									✓		✓			
	Conexión a tierra									✓		✓			
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas									✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)									✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo									✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)									Isaac Vega H		Isaac Vega H			
	FIRMA INSPECTOR HSE									Rodrigo		Rodrigo			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 01 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión													✓			✓		
2	Mandril													✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓ HCB		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Manilla de agarre.													✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).													✓			✓		
8	Estado del porta brocas													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luis Alfonso Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

979

HcB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

arenas-FOR-SST 22
Version: 1
Octubre 202[illegible]

ACTIVIDAD: Perforaciones.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 01 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión													✓			✓		
2	Mandril													✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Manilla de agarre.													✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas, Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).													✓			✓		
8	Cableado de conexión													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPU														Kevin			Kevin		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fernando Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

980

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra Mobog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 01 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓			✓		
2	Instalacion del disco													✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Mango o sujetador													✓			✓		
7	Disco de corte													✓			✓		
7	Pulidora													✓			✓		
8	Guarda de seguridad													✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)													✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ													[illegible]			[illegible]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Alan Rodriguez C

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal y acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt

FECHA: 01 | 10 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SÁBADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓			✓		
2	Instalacion del disco													✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Mango o sujetador													✓			✓		
7	Disco de corte													✓			✓		
7	Pulidora													✓			✓		
8	Guarda de seguridad													✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)													✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO																		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR


NOMBRE: Luis Fernando Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION DE ARNES

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-26
enero 2020

MES: Octubre AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 1057	CORREAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		HEBILLAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		PASADORES	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		COSTURAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		ANILLOS D	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA	ID No Visible	REATA O CUERDA	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GANCHOS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GUARDACABO	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																															
		COSTURAS																															
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																															
		REATA O CUERDA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUERON																															
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																															
		REATA O CUERDA																															

ESTADO: OK: BUENO R: RECHAZADO

REVISO: Jhonatan Rodriguez

USUARIO: Daniel Alzate

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

ALZATE S.A.S.	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE S.A.S INSPECCION ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES	CÓDIGO F-SST-00 FECHA 1-01-2021 VERSIÓN 00

CONTRATISTA: Alzate sas | ALTURA DEL ANDAMIO: 2,50 m | ABIERTO DESDE: 25-10-2021

UBICACIÓN: Costado norte encerramiento. | TRABAJADORES AUTORIZADOS: 2. | ABIERTO HASTA: 30-10-2021

LABOR A REALIZAR: Fundir tubos encerramiento | BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES ESTADO			MARTES ESTADO			MIERCOLES ESTADO			JUEVES ESTADO			VIERNES ESTADO			SABADO ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso			✓			✓			✓			✓			✓			✓
2	Base collar			✓			✓			✓			✓			✓			✓
3	Diagonal de 1,40			✓			✓			✓			✓			✓			✓
4	Diagonal de 3,00	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Horizontal de 1,40	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Horizontal de 3,00	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Horizontal de 2,57			✓			✓			✓			✓			✓			✓
8	Horizontal de 2,57 reforzado			✓			✓			✓			✓			✓			✓
9	Horizontal de 1,40 reforzado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Plataforma de 30*3,00	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Tornillos de nivelación	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Nivelación de andamio	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00			✓			✓			✓			✓			✓			✓
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50			✓			✓			✓			✓			✓			✓
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65			✓			✓			✓			✓			✓			✓
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50			✓			✓			✓			✓			✓			✓
19	Codos			✓			✓			✓			✓			✓			✓
20	Anclaje externo			✓			✓			✓			✓			✓			✓
21	Tirantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
22	Plataforma de 30*1,40			✓			✓			✓			✓			✓			✓
23	Barandillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
24	Rodapiés o protector de nivel			✓			✓			✓			✓			✓			✓
25	Altura	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
26	Indicación de Capacidad/Carga			✓			✓			✓			✓			✓			✓
27	Abrazaderas/sujetadores			✓			✓			✓			✓			✓			✓
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.			✓			✓			✓			✓			✓			✓

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS: el terreno es irregular. en el área donde se ejecuta la labor, se recomienda asentar el andamio en una base de apoyo (tablones), para. garantizar su resistencia

Nota: *El incumplimiento de cualquier de los ítems 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 invalida la aprobación del andamio por parte del Coordinador de trabajos en alturas.
Se debe llenar un formulario para cada andamio previo al uso.

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SÍ ☒ NO ☐

RESIDENTE SST

INSPECTORA DE AREA

ALZATE S.A.S.

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE S.A.S

INSPECCION ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

CÓDIGO F-SST-00

FECHA 1-01-2021

VERSIÓN 00

CONTRATISTA: Alzate sas

UBICACIÓN: Parqueadero

ALTURA DEL ANDAMIO: 3 mts.

TRABAJADORES AUTORIZADOS: 2

LABOR A REALIZAR: Fundida tubos encerramiento.

ABIERTO DESDE: 21-10-2021

ABIERTO HASTA: 23-10-2021

BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES ESTADO			MARTES ESTADO			MIERCOLES ESTADO			JUEVES ESTADO			VIERNES ESTADO			SABADO ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso												✓			✓			✓
2	Base collar												✓			✓			✓
3	Diagonal de 1,40										✓			✓			✓		
4	Diagonal de 3,00										✓			✓			✓		
5	Horizontal de 1,40										✓			✓			✓		
6	Horizontal de 3,00										✓			✓			✓		
7	Horizontal de 2,57												✓			✓			✓
8	Horizontal de 2,57 reforzado												✓			✓			✓
9	Horizontal de 1,40 reforzado										✓			✓			✓		
10	Plataforma de 30*3,00										✓			✓			✓		
11	Tornillos de nivelación										✓			✓			✓		
12	Nivelación de andamio										✓			✓			✓		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00												✓			✓			✓
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00										✓			✓			✓		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00										✓			✓			✓		
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50												✓			✓			✓
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65												✓			✓			✓
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50												✓			✓			✓
19	Codos												✓			✓			✓
20	Anclaje externo												✓			✓			✓
21	Tirantes										✓			✓			✓		
22	Plataforma de 30*1,40												✓			✓			✓
23	Berandillas										✓			✓			✓		
24	Rodapiés o protector de nivel												✓			✓			✓
25	Altura										✓			✓			✓		
26	Indicación de Capacidad/Carga												✓			✓			✓
27	Abrazaderas/sujetadores												✓			✓			✓
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.												✓			✓			✓

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS: Terreno irregular, asentar una base de apoyo. en la parte baja. del andamio.

Nota: *El incumplimiento de cualquier de los ítems 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 invalida la aprobación del andamio por parte del Coordinador de trabajos en alturas.

Se debe llenar un formulario para cada andamio previo al uso.

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SI ☒ NO ☐

Luz Mary Rodriguez

RESIDENTE SST

INSPECTORA DE AREA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MEZCLADORA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-034	

Proyecto: Obra mebog

Marca: DK 168 F/P

Modelo: Nº 2

Serie: 0181236714S

Capacidad: 1 Bulto.

	ELEMENTO	FECHA 25/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 26/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 27/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 28/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 29/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 30/10/21 O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA D/M/A O	P	FIRMA DEL RESPONSABLE
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		P			P			P			P			P			P				
	NIVEL Y LIMPIEZA EXTERNA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE		P			P			P			P			P			P				
	FILTRO DE COMBUTIBLE		P			P			P			P			P			P				
	FILTRO DE AIRE		P			P			P			P			P			P				
	NIVEL DEL ACEITE		P			P			P			P			P			P				
	ARRANQUE / YOYO		P			P			P			P			P			P				
	TUBO DE ESCAPE DE GASES		P			P			P			P			P			P				
ESTRUCTURA DE MEZCLADORA	ESTADO DEL TAMBOR		P			P			P			P			P			P				
	MECANISMOS DE GIRO PARA VACIADO		P			P			P			P			P			P				
	CHUMACERAS Y GRASERAS (ENGRASE)		P			P			P			P			P			P				
	ESTADO DE PIÑON Y CREMALLERA		P			P			P			P			P			P				
	CAJA PROTECTORA DEL MOTOR		P			P			P			P			P			P				
	ESTADO, TENSION Y ALINEACION DE LAS CORREAS		P			P			P			P			P			P				
	DIQUE DE CONTENCION		P			P			P			P			P			P				
	LLANTAS Y BARRA DE TIRO		P			P			P			P			P			P				
FIRMAS DE VERIFICACION RESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR		Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez				
O	ELEMENTO EN MAL ESTADO																					
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO																					
HORAS DE UTILIZACION		7			7			7			7			7			7					

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	42
TOTAL HORAS MAQUINA:	42

OBSERVACIONES:

FECHA	
D/M/A	
D/M/A	
D/M/A	CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:
	PLAN DE ACCIÓN
D/M/A	

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MEZCLADORA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-034	

Proyecto: Obra mebog. Modelo: Nº 2. Capacidad: 1 Bulto.

Marca: DK168F/P Serie: DttV.

	ELEMENTO	FECHA 23-10-21 O	P	FECHA DIA/MES O	P	FECHA DIA/MES O	P	FECHA DIA/MES O	P	FECHA DIA/MES O	P	FECHA DIA/MES O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓										
	NIVEL Y LIMPIEZA EXTERNA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE		✓										
	FILTRO DE COMBUTIBLE		✓										
	FILTRO DE AIRE		✓										
	NIVEL DEL ACEITE		✓										
	ARRANQUE / YOYO		✓										
	TUBO DE ESCAPE DE GASES		✓										
ESTRUCTURA DE MEZCLADORA	ESTADO DEL TAMBOR		✓										
	MECANISMOS DE GIRO PARA VACIADO		✓										
	CHUMACERAS Y GRASERAS (ENGRASE)		✓										
	ESTADO DE PIÑON Y CREMALLERA		✓										
	CAJA PROTECTORA DEL MOTOR		✓										
	ESTADO, TENSION Y ALINEACION DE LAS CORREAS		✓										
	DIQUE DE CONTENCION		✓										
	LLANTAS Y BARRA DE TIRO		✓										
	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE												
	FIRMAS DE VERIFICACION RESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR												

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION 4

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	4 Horas
TOTAL HORAS MAQUINA:	4 Horas

OBSERVACIONES:

FECHA	
DIA/MES	
DIA/MES	
DIA/MES	**CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:**
	PLAN DE ACCIÓN
DIA/MES	

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR ELECTRICO

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-033	

Proyecto: Obra melbourg

Marca: Atlas Copco.

Modelo: XAS 185 DD7

Serie:

Capacidad: 4.5 bar / 65 psi

	ELEMENTO	FECHA 15-10-21 O	FECHA 15-10-21 P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA 16-10-21 O	FECHA 16-10-21 P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA DIA/A O	FECHA DIA/A P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA DIA/A O	FECHA DIA/A P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA DIA/A O	FECHA DIA/A P	FIRMA DEL RESPONSABLE	FECHA DIA/A O	FECHA DIA/A P	FIRMA DEL RESPONSABLE
ESTADO	ESTADO DEL MOTOR-CONEXIONES ELECT.		✓			✓													
	ACOPLES RAPIDOS -MANGUERAS		✓			✓													
	NIVEL DE ACEITE DE CABEZOTE DE PISTON		✓			✓													
	FILTRO DE AIRE DEL CABEZOTE DE PISTON		✓			✓													
	CORREAS		✓			✓													
	POLEAS		✓			✓													
	PROTECTOR DE POLEAS		✓			✓													
	MANOMETROS (FUNCIONAMIENTO)		✓			✓													
	PRESOSTATO (ARRANQUE-DISPARO)		✓			✓													
FIRMAS DE VERIFICACION DERESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR		Leyla Rodriguez			Leyla Rodriguez														

O	ELEMENTO EN MAL ESTADO
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION

3 Horas	2 Horas						

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	5 Horas
TOTAL HORAS MAQUINA:	5 Horas

OBSERVACIONES:

FECHA

FIRMA	
FECHA	
FIRMA	**CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:**
	PLAN DE ACCION
FIRMA	

FIRMA

	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO F-SST-025
	INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

ACTIVIDAD: Corte de madera

FECHA DE INSPECCIÓN: DD 11 | MM 10 | AA 2021

CONTRATISTA: Alzate sas.

MARCA:

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de la carcasa protectora del corte		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	La cuña separadora esta en buen estado y colocada en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	El swich ON/OFF funciona correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	La placa dura se encuentra sin torceduras y averiaciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	los discos de corte estan limpios y en perfecto estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de la limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	estado de la tuerca de apriete del disco		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULA																			

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
SI ✓	NO	
FECHA CORECCION		

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Jesus Paul Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

	CONTRATO 2382 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO F-SST-025
	INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

ACTIVIDAD: Corte de madera

FECHA DE INSPECCIÓN: DD 09 | MM 10 | AA 2021

CONTRATISTA: Alzate sas.

MARCA:

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de la carcasa protectora del corte		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	La cuña separadora esta en buen estado y colocada en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	El swich ON/OFF funciona correctamente		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	La placa dura se encuentra sin torceduras y averiaciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	los discos de corte estan limpios y en perfecto estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de la limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	estado de la tuerca de apriete del disco		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULA																			

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
SI ✓	NO	
FECHA CORECCION		

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Luis Fernando Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO F-SST-025
	INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

ACTIVIDAD: Corte de madera

FECHA DE INSPECCIÓN: DD 01 / MM 10 / AA 2021

CONTRATISTA: Alzate sas

MARCA:

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)														✓			✓	
	Estado de la carcasa protectora del corte														✓			✓	
	La cuña separadora esta en buen estado y colocada en buen estado														✓			✓	
	El swich ON/OFF funciona correctamente														✓			✓	
	Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia														✓			✓	
	La placa dura se encuentra sin torceduras y averiaciones														✓			✓	
	los discos de corte estan limpios y en perfecto estado														✓			✓	
	Estado de la limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)														✓			✓	
	estado de la tuerca de apriete del disco														✓			✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULA														✓			✓		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO SI ✓	APROBADO NO	CON RESTRICCIÓN:
FECHA CORRECCION		

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Luis Fany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Versión: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 19 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 19-10-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓														
2	Instalacion del disco				✓														
3	Acoples necesarios para los				✓														
4	Switch de encendido				✓														
5	Enchufe y cable a tierra.				✓														
6	Mango o sujetador				✓														
7	Disco de corte				✓														
7	Pulidora				✓														
8	Guarda de seguridad				✓														
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓														
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: Luz Stella Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra meboq.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 19 10 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 19-10-2021			MIERCOLES FECHA 20-10-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	
1	Cable eléctrico				✓			✓											
2	Instalacion del disco				✓			✓											
3	Acoples necesarios para los				✓			✓											
4	Switch de encendido				✓			✓											
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓											
6	Mango o sujetador				✓			✓											
7	Disco de corte				✓			✓											
7	Pulidora				✓			✓											
8	Guarda de seguridad				✓			✓											
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓			✓											
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fdny Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRECOPERACIONAL TALADRO

ALZATE-FOR-XX
Versión: 1
Enero 2020

ACTIVIDAD: Demolición Placa.

PROYECTO: Obra Mebog.

MARCA DEL EQUIPO: Hilty 700.

FECHA: 21 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 21-10-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión										✓								
2	Mandril										✓								
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril										✓								
4	Switch de encendido										✓								
5	Enchufe y cable a tierra.										✓								
6	Manilla de agarre.										✓								
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Adecuados										✓								
8	Cableado de conexión										✓								
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ										Jesus Ardila								

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCIÓN:

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Versión: 00
ALZ-FT-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra meboog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 11 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Jesson Alzate			Jesson Alzate			Jesson Alzate			Jesson Alzate			Jesson Alzate			Jesson Alzate		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Luis Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 11 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Lizthany Loducyn

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

997

ALZATE SAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

ALZATE-FOR-SST-22
Version: 1
Enero 2020

ACTIVIDAD: Taladrado.

PROYECTO: Obra meboy.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 11 | 10 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 11-10-2021			MARTES FECHA 12-10-2021			MIERCOLES FECHA 13-10-2021			JUEVES FECHA 14-10-2021			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Jesus Londoño			Jesus Londoño			Jesus Londoño			Jesus Londoño			Jesus Londoño			Jesus Londoño		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Mayo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE SAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

[illegible]-FOR-SST 22
Version: 1
Enero 2020

ACTIVIDAD: Demolición placa.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 15 / 10 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 15-10-2021			SABADO FECHA 16-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión													✓			✓		
2	Mandril													✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Manilla de agarre.													✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o camaza).													✓			✓		
8	Cableado de conexión		*											✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

999

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓						✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓						✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓						✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓						✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓						✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓						✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓						✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓						✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓						✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓						✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Alberto Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1000

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra meboaz.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidera	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Jeson Blanchett			Jeson Blanchett			Jeson Blanchett			Jeson Blanchett			Jeson Blanchett			Jeson Blanchett		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1001

ALZATE SAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

ALZATE-FOR-SST 22
Version: 1
Enero 2020

ACTIVIDAD: Taehado,

PROYECTO: Obra mebog -

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 04 | 10 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 04-10-2021			MARTES FECHA 05-10-2021			MIERCOLES FECHA 06-10-2021			JUEVES FECHA 07-10-2021			VIERNES FECHA 08-10-2021			SABADO FECHA 09-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ	Jesus Blanco			Jesus Blanco			Jesus Blanco			Jesus Blanco			Jesus Blanco			Jesus Blanco		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luis Rangel Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA INSPECCION

1002

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Corte de acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 01 / 10 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 01-10-2021			SABADO FECHA 02-10-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓			✓		
2	Instalacion del disco													✓			✓		
3	Acoples necesarios para los													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Mango o sujetador													✓			✓		
7	Disco de corte													✓			✓		
7	Pulidora													✓			✓		
8	Guarda de seguridad													✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Sindy Tatiana Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1003

AINCOM SAS

CHECK LIST DE TRABAJO EN CALIENTE

Permiso de Trabajo N°		Ubicación:	Obra Mebog.
Fecha:	25-10-2021	Responsable	Justiany Rodriguez
Descripción del Trabajo:	Instalación de platinas.		

EPP REQUERIDO

Gafas de soldador	Y	Careta de soldador	X	Careta facial	X
Arnés (cable de acero)		Respirador para polvo	X	Casco (con barbiquejo)	X
Protección Auditiva	Y	Respirador para gases		Mandil de soldador	X

TIPO DE TRABAJO EN CALIENTE

Soldadura Eléctrica	X	Soldadura Autogena		Soldadura Exotérmica	
Esmerilado		Oxicorte		Otros	

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

	S	N	N/A
1. Existen materiales combustibles a menos de 10 metros de radio del sitio exacto de trabajo			✓
2. La zona de trabajo está despejada de material	✓		
3. Si el trabajo es en altura o de un techo este está libre de sustancias inflamables			✓
4. Se retiran todas las sustancias inflamables de la labor en caso de no poder alejarlas	✓		
5. El campo de trabajo está en buenas condiciones (iluminación)	✓		
6. El equipo de oxicorte esta en buenas condiciones y habilitado	✓		
7. Los trabajadores están debidamente entrenados y capacitados en la labor con riesgo y conocen los riesgos inherentes a esta	✓		
8. Existen en la zona de trabajo equipos contra incendio suficientes para cubrir cualquier posible amago de incendio	✓		
9. Se han tomado precauciones para prevenir la caída de chispas a niveles inferiores	✓		
10. Deben adjuntarse el check list de trabajo en caliente en caso de ser altura	✓		
11. Si la tarea se realiza al aire libre, los factores meteorológicos permiten realizar los trabajos	✓		

OBSERVACIONES: Preoperacional de Soldadura, Permiso trabajo en caliente.

AUTORIZACIONES DE TRABAJO

TRABAJADOR	Javier Gonzalez.		
	NOMBRE		FIRMA
ENCARGADO DE OBRA	Justiany Rodriguez		
	NOMBRE		FIRMA

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1005

CHECK LIST DE TRABAJO EN CALIENTE

ANCORA SAS

Rev. 0

Permiso de Trabajo Nº:		Ubicación:	Yopal
Fecha:	19-10-2021	Responsable:	Sustafany Rodriguez
Descripción del Trabajo:	Instalación platinas		

EPP REQUERIDO

Gafas de soldador	X	Careta de soldador	X	Careta facial	X
Arnes (cable de acero)		Respirador para polvo	X	Casco (con barbiquejo)	X
Protección Auditiva	X	Respirador para gases		Mandil de soldador	X

TIPO DE TRABAJO EN CALIENTE

Soldadura Electrica	X	Soldadura Autogena		Soldadura Exotermica	
Esmerilado		Oxicorte		Otros:	

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

	S	N	N/A
1. Existen materiales combustibles a menos de 10 metros del lugar exacto de trabajo			✓
2. La zona de trabajo esta debidamente delimitada	✓		
3. Si el trabajo es al interior de un tanque, este esta vacio y libre de sustancias inflamables.			✓
4. Se verifico que las chispas provenientes de la labor no caeran sobre alguna sustancia inflamable	✓		
5. El equipo de soldar esta en buenas condiciones y habilitado	✓		
6. El equipo de oxicorte esta en buenas condiciones y habilitado	✓		
7. Los trabajadores estan debidamente entrenados y capacitados en la labor que haran y conocen los riesgos inherentes a esta	✓		
8. Existen en la zona de trabajo equipos contraincendio suficientes para controlar cualquier posible amago de incendio	✓		
9. Se han tomado precauciones para prevenir la caida de chispas o escoria a niveles inferiores	✓		
10. Deban solicitarse otros check list de trabajo, (colocar en observaciones)	✓		
11. Si la tarea se realiza al aire libre ¿los factores metereologicos permiten realizar los trabajos?	✓		

OBSERVACIONES: Permiso trabajo en caliente, preoperacional de soldadura

AUTORIZACIONES DE TRABAJO

TRABAJADOR	Javier Gonzalez.	X
	NOMBRE	FIRMA
ENCARGADO DE OBRA	Sustafany Rodriguez	X
	NOMBRE	FIRMA

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. Trabajo en caliente es aquel durante el cual se libera una cantidad de energia que puede actuar como fuente de calor o ignicion en presencia de sustancias inflamables
2. Este permiso de Trabajo asegura que las condiciones del lugar y los medios que se utilizaran ofrezcan condiciones seguras para realizar la labor
3. Antes de programar un trabajo en caliente analice la posibilidad de hacerlo en una zona no operativa
4. Este Permiso puede complementarse con otros Permisos de trabajo de riesgo

AINCOM SAS

CHECK LIST DE TRABAJO EN CALIENTE

Rev: 0

Permiso de Trabajo Nº		Ubicación:	Plaza feta
Fecha:	12-10-2021	Responsable:	Gustavo Rodriguez
Descripción del Trabajo:	Instalación platinas		

EPP REQUERIDO

Gafas de soldador	X	Careta de soldador	X	Careta facial	X
Arnes (cable de acero)		Respirador para polvo	X	Casco (con barbiquejo)	X
Protección Auditiva	X	Respirador para gases		Mandil de soldador	X

TIPO DE TRABAJO EN CALIENTE

Soldadura Electrica	X	Soldadura Autogena		Soldadura Exotermica	
Esmerilado		Oxicorte		Otros:	

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

	S	N	N/A
1. Existen materiales combustibles a menos de 10 metros del lugar exacto de trabajo			✓
2. La zona de trabajo esta debidamente delimitada	✓		
3. Si el trabajo es al interior de un tanque, este esta vacio y libre de sustancias inflamables.			✓
4. Se verifico que las chispas provenientes de la labor no caeran sobre alguna sustancia inflamable	✓		
5. El equipo de soldar esta en buenas condiciones y habilitado	✓		
6. El equipo de oxicorte esta en buenas condiciones y habilitado	✓		
7. Los trabajadores estan debidamente entrenados y capacitados en la labor que haran y conocen los riesgos inherentes a esta	✓		
8. Existen en la zona de trabajo equipos contraincendio suficientes para controlar cualquier posible amago de incendio	✓		
9. Se han tomado precauciones para prevenir la caida de chispas o escoria a niveles inferiores	✓		
10. Deben solicitarse otros check list de trabajo. (colocar en observaciones)	✓		
11. Si la tarea se realiza al aire libre ¿los factores metereologicos permiten realizar los trabajos?	✓		

OBSERVACIONES: Preoperacional equipo de soldadura
Permiso trabajo en caliente.

AUTORIZACIONES DE TRABAJO

TRABAJADOR	Javier Gonzalez	X
	NOMBRE	FIRMA
ENCARGADO DE OBRA	Gustavo Rodriguez	
	NOMBRE	FIRMA

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. Trabajo en caliente es aquel durante el cual se libera una cantidad de energía que pueda actuar como fuente de calor o ignición en presencia de sustancias inflamables
2. Este permiso de Trabajo asegura que las condiciones del lugar y los medios que se adoptan ofrecen condiciones seguras para realizar la tarea
3. Antes de programar un trabajo en caliente analice la posibilidad de hacerlo en una zona no operativa
4. Este Permiso puede complementarse con otros Permisos de trabajo de riesgo

CHECK LIST DE TRABAJO EN CALIENTE

AYCOM SAS

Permiso de Trabajo Nº		Ubicación:	Segundo Piso.
Fecha:	04-10-2021	Responsable	Gustavo Rodriguez
Descripción del Trabajo:	Instalación de platinas.		

EPP REQUERIDO

Gafas de soldador	X	Careta de soldador	X	Careta facial	X
Arnés (cable de acero)		Respirador para polvo		Casco (con barbiquejo)	X
Protección Auditiva	X	Respirador para gases		Mandil de soldador	X

TIPO DE TRABAJO EN CALIENTE

Soldadura Eléctrica	X	Soldadura Autógena		Soldadura Especial	
Esmerilado		Oxicorte		Otro	

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

	S	N	N.A.
1. Existen materiales combustibles a menos de 10 metros del área de trabajo			✓
2. La zona de trabajo está adecuadamente delimitada	✓		
3. Se ubica o se mantiene de un lado este equipo de soldadura alejado de sustancias inflamables	✓		
4. Se verifica que las causas preventivas de la labor no tengan sobre alguna sustancia inflamable	✓		
5. El equipo de soldadura está en buenas condiciones y calibrado	✓		
6. El equipo de oxicorte está en buenas condiciones y calibrado	✓		
7. Los trabajadores están debidamente entrenados y capacitados en el uso de equipos y conocen las reglas inherentes a esta	✓		
8. Existen en el área de trabajo equipos contra incendios suficientes para controlar cualquier posible amago de incendio	✓		
9. Se han tomado precauciones para prevenir la caída de chispas o escoria a niveles inferiores	✓		
10. Deben adjuntarse otros check list de trabajo que se realicen en forma conjunta	✓		
11. Si la labor se realiza al aire libre, los factores climatológicos permiten realizar los trabajos	✓		

OBSERVACIONES: Preoperacional de Soldadura y trabajo en Caliente.

AUTORIZACIONES DE TRABAJO

TRABAJADOR	Javier Gonzalez	
ENCARGADO DE OBRA	Gustavo Rodriguez	

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1008