AINCOM	Aincom SAS Carpinteria Metalica	FORMATO SST
	INSPECCION: PERMISO TRABAJO EN CALIENTE	Version 1
		pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez — CARGO: Soldador

OBRA: Mebog — CONSTRUCTORA:

DESCRIPCION DEL ESTADO EN GENERAL — SEMANA: 25-10-2021 Al 30-10-2021 — DIAS:

Indique con una (X) el estado (S: SI -N: NO -N/A: NO APLICA)	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A
1. El sitio donde se ejecutara el trabajo este libre de sutancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓			✓						✓			✓								
2. ¿ Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓			✓						✓			✓						
3. ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las areas vecinas?	✓			✓						✓			✓								
4. ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	✓			✓						✓			✓								
5. ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase de sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓			✓						✓			✓								
6. ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓			✓						✓			✓								
7. ¿La persona encargada de ejecutrar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecicion de la tarea?	✓			✓						✓			✓								
8. ¿ Se ha verificado y ensayado los isstemas de protección contra incendio y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?	✓			✓						✓			✓								
9. ¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos en estos en caso de trabajar en alturas o espacios confinados?			✓			✓						✓			✓						
10. ¿Se garantiza que la persona que realizara el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓			✓						✓			✓								
11. Si el suelo es de material combustible, ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓			✓						✓			✓						
Firma quin realiza la inspeccion																					
Firma quien supervisa																					

Observaciones:

1009

AINCOM SAS	Aincom SAS Carpinteria Metalica	FORMATO SST
	INSPECCION- PERMISO TRABAJO EN CALIENTE	Versión: 1
		pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez — CARGO: Soldador

OBRA: Mebog. — CONSTRUCTORA:

DESCRIPCION DEL ESTADO EN GENERAL

SEMANA: 19-10-2021 Al 23-10-2021

DIAS:

Indique con una (X) el estado (S: SI -N: NO-N/A: NO APLICA)	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S		N/A	S	N	N/A
1.¿ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sutancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?				✓			✓			✓			✓			✓					
2.¿ Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?						✓			✓			✓			✓			✓			
3.¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las areas vecinas?				✓			✓			✓			✓			✓					
4.¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?				✓			✓			✓			✓			✓					
5.¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase de sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?				✓			✓			✓			✓			✓					
6.¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?				✓			✓			✓			✓			✓					
7.¿La persona encargada de ejecutrar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecicion de la tarea?				✓			✓			✓			✓			✓					
8.¿ Se ha veriticado y ensayado los isstemas de proiección contra incendio y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?				✓			✓			✓			✓			✓					
9.¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos en estos en caso de trabajar en alturas o espacios confinados?						✓			✓			✓			✓			✓			
10.¿Se garantiza que la persona que realizara el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?				✓			✓			✓			✓			✓					
11.Si el suelo es de material combustible, ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?						✓			✓			✓			✓			✓			
Firma quin realiza la inspeccion																					
Firma quien supervisa																					

Observaciones:

1010

AINCOM SAS	Aincom SAS Carpinteria Metalica	FORMATO SST
	INSPECCION- PERMISO TRABAJO EN CALIENTE	Version 1
		pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez | CARGO: Soldador

OBRA: Mebog. | CONSTRUCTORA:

SEMANA: 11-10-2021 Al 16-10-2021

DAS:

DESCRIPCION DEL ESTADO EN GENERAL	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Indique con una (X) el estado (S: SI -N: NO-N/A: NO APLICA)	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A
1.¿ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sutancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?				✓			✓						✓			✓					
2.¿ Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?						✓			✓						✓			✓			
3.¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las areas vecinas?				✓			✓						✓			✓					
4.¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?				✓			✓						✓			✓					
5.¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase de sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?				✓			✓						✓			✓					
6.¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?				✓			✓						✓			✓					
7.¿La persona encargada de ejecutrar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecicion de la tarea?				✓			✓						✓			✓					
8.¿ Se ha verificado y ensayado los isstemas de protección contra incendio y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?				✓			✓						✓			✓					
9.¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos en estos en caso de trabajar en alturas o espacios confinados?						✓			✓						✓			✓			
10.¿Se garantiza que la persona que realizara el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?				✓			✓						✓			✓					
11.Si el suelo es de material combustible, ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?						✓			✓						✓			✓			
Firma quin realiza la inspeccion				Javier Gonzalez									Javier Gonzalez								
Firma quien supervisa				Luis Rodriguez									Luis Rodriguez								

Observaciones:

1011

AINCOM SAS	Aincom SAS Carpinteria Metalica	FORMATO SST
	INSPECCION- PERMISO TRABAJO EN CALIENTE	Versión:1
		pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez — CARGO: Soldador

OBRA: Mebog — CONSTRUCTORA:

DESCRIPCION DEL ESTADO EN GENERAL	SEMANA: 04-10-2021 — 09-10-2021 DIAS:																				
	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Indique con una (X) el estado (S: SI -N: NO-N/A: NO APLICA)	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A
1.¿ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sutancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓			✓			✓			✓			✓								
2.¿ Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓			✓			✓			✓			✓						
3.¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las areas vecinas?	✓			✓			✓			✓			✓								
4.¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	✓			✓			✓			✓			✓								
5.¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase de sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓			✓			✓			✓			✓								
6.¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓								
7.¿La persona encargada de ejecutrar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecicion de la tarea?	✓			✓			✓			✓			✓								
8.¿ Se ha verificado y ensayado los isstemas de protección contra incendio y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓								
9.¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos en estos en caso de trabajar en alturas o espacios confinados?			✓			✓			✓			✓			✓						
10.¿Se garantiza que la persona que realizara el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓			✓			✓			✓			✓								
11.Si el suelo es de material combustible, ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓			✓			✓			✓			✓						
Firma quin realiza la inspeccion																					
Firma quien supervisa																					

Observaciones:

1012

AINCOM SAS	Aincom SAS Carpinteria Metalica	FORMATO SST
	INSPECCION- PERMISO TRABAJO EN CALIENTE	Versión:1
		pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez — CARGO: Soldador

OBRA: Mebog. — CONSTRUCTORA:

DESCRIPCION DEL ESTADO EN GENERAL

SEMANA: 01-10-2021 — 02-10-2021

DIAS:

Indique con una (X) el estado (S: SI -N: NO-N/A: NO APLICA)	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S		N/A
1.¿ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sutancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?													✓			✓					
2.¿ Los equipos y materiales estan cubiertos y protegidos correctamente con lonas?															✓			✓			
3.¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las areas vecinas?															✓			✓			
4.¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?													✓			✓					
5.¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase de sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?													✓			✓					
6.¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?													✓			✓					
7.¿La persona encargada de ejecutrar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecicion de la tarea?													✓			✓					
8.¿ Se ha veriticado y ensayado los isstemas de protección contra incendio y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?													✓			✓					
9.¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos en estos en caso de trabajar en alturas o espacios confinados?															✓			✓			
10.¿Se garantiza que la persona que realizara el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?													✓			✓					
11.Si el suelo es de material combustible, ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?															✓			✓			
Firma quin realiza la inspeccion													[signature]			[signature]					
Firma quien supervisa													Rodriguez			Rodriguez					

Observaciones:

1013

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón:	Estado
Leidy Marcela Gamez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yenifer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		Controlado

Proyecto: Obra melroy Localizacion: plazoleta.

Herramienta: Pulidora Serie:

Actividad: Corte de metal Marca: Dewalt

Semana: 25-10-2021 Al 30-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCION																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de interruptores de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del accesorio Porta Discos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de mango	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cuerpo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Otros:																					
Inspeccionado por	Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez					
Supervisado por																					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construcción	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón:	Estado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		Controlado

Proyecto: Obra mebog — Localizacion: obra mebog - plazoleta

Herramienta: Pulidora — Serie:

Actividad: Corte de metal — Marca: Dewalt

Semana: 25-10-2021 Al 30-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A			
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓						✓			✓											
Estado de interruptores de encendido	✓			✓						✓			✓											
Estado del accesorio Porta Discos	✓			✓						✓			✓											
Estado de mango	✓			✓						✓			✓											
Estado del cuerpo	✓			✓						✓			✓											
Estado accesorios	✓			✓						✓			✓											
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad	✓			✓						✓			✓											
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓						✓			✓											
Condiciones de orden y aseo	✓			✓						✓			✓											
Otros:																								
Inspeccionado por	Rodriguez			Rodriguez						Rodriguez			Rodriguez											
Supervisado por																								

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Plazoleta

Herramienta: Pulidora. Serie:

Actividad: Corte de metal. Marca: Dewalt

Semana: 19-10-2021 Al 23-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A			
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del accesorio Porta Discos				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de mango				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del cuerpo				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado accesorios				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo				✓			✓			✓			✓			✓								
Otros:																								
Inspeccionado por																								
Supervisado por																								

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingeniería y Construccion.	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Plazoleta

Herramienta: Pulidora. Serie:

Actividad: Corte de metal. Marca: Dewalt

Semana: 19-10-2021 Al 23-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)							✓			✓			✓			✓					
Estado de interruptores de encendido							✓			✓			✓			✓					
Estado del accesorio Porta Discos							✓			✓			✓			✓					
Estado de mango							✓			✓			✓			✓					
Estado del cuerpo							✓			✓			✓			✓					
Estado accesorios							✓			✓			✓			✓					
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad							✓			✓			✓			✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)							✓			✓			✓			✓					
Condiciones de orden y aseo							✓			✓			✓			✓					
Otros:																					
Inspeccionado por																					
Supervisado por																					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón:	Estado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yenifer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		Controlado

Proyecto: Obra metros. Localizacion: Plazoleta, Costado norte.

Herramienta: Pulidora Serie:

Actividad: Corte de metal. Marca: Dewalt

Semana: 11-10-2021 AL 16-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)				✓			✓						✓			✓					
Estado de interruptores de encendido				✓			✓						✓			✓					
Estado del accesorio Porta Discos				✓			✓						✓			✓					
Estado de mango				✓			✓						✓			✓					
Estado del cuerpo				✓			✓						✓			✓					
Estado accesorios				✓			✓						✓			✓					
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad				✓			✓						✓			✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓						✓			✓					
Condiciones de orden y aseo				✓			✓						✓			✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por				Rodriguez									Rodriguez								
Supervisado por				Rodriguez									Rodriguez								

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO		
Leidy Marcela Gamez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Plazoleta

Herramienta: Pulidora Serie:

Actividad: Corte de metal. Marca: Dewalt

Semana: 11-10-2021 al 16-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)																✓					
Estado de interruptores de encendido																✓					
Estado del accesorio Porta Discos																✓					
Estado de mango																✓					
Estado del cuerpo																✓					
Estado accesorios																✓					
Estado general de la guia y de la guarda de seguridad																✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)																✓					
Condiciones de orden y aseo																✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por																[signature]					
Supervisado por																[signature]					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO		
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Segundo piso costado norte

Herramienta: Pulidora. Serie: _____

Actividad: Corte de metal Marca: Dewalt

Semana: 01-10-2021 ⇒ 02-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)													✓			✓					
Estado de interruptores de encendido													✓			✓					
Estado del accesorio Porta Discos													✓			✓					
Estado de mango													✓			✓					
Estado del cuerpo													✓			✓					
Estado accesorios													✓			✓					
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad													✓			✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)													✓			✓					
Condiciones de orden y aseo													✓			✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por													Hector Marcelo			Jose Marcelo					
Supervisado por													Rodriguez			Rodriguez					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingeniería y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO		
Leidy Marcela Gamez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog — Localizacion: Segundo piso, costado norte

Herramienta: Pulidora — Serie:

Actividad: Corte de metal — Marca: Dewalt

Semana: 01-10-2021 → 02-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)													✓			✓					
Estado de interruptores de encendido													✓			✓					
Estado del accesorio Porta Discos													✓			✓					
Estado de mango													✓			✓					
Estado del cuerpo													✓			✓					
Estado accesorios													✓			✓					
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad													✓			✓					
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)													✓			✓					
Condiciones de orden y aseo													✓			✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por													✓			✓					
Supervisado por													Rodriguez			Rodriguez					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina
REVISADO: Leidy Marcela Gamez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	APROBADO: Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog Localizacion: Segundo y primer piso - costado Norte

Herramienta: Pulidora Serie:

Actividad: Corte de metal Marca: Dewalt

Semana: 04-10-2021 al 09-10-2021

DEORIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado del accesorio Porta Discos	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado de mango	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado del cuerpo	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado accesorios	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado general de la guia y de la guarda de seguridad	✓						✓			✓			✓			✓								
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓						✓			✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo	✓						✓			✓			✓			✓								
Otros:																								
Inspeccionado por	[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]								
Supervisado por	[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]								

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Pulidora	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO		
Leidy Marcela Gamez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernandez Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón:	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Segundo y Primer Piso- costado Norte

Herramienta: Pulidora. Serie:

Actividad: Corte de metal. Marca: Dewalt

Semana: 04-10-2021 al 09-10-2021

DEORIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del accesorio Porta Discos	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de mango	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del cuerpo	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado accesorios	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la guía y de la guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general pulidora (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓								
Otros:																					
Inspeccionado por	Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez								
Supervisado por																					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina
REVISADO: Leidy Marcela Gámez Bernal, Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	APROBADO: Yeniffer Marcela Hernández, Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Plazoleta.

Herramienta: Equipo Soldadura Serie: MMA-250

Actividad: Instalación Platina. Marca: USDA.

Semana: 25-10-2021 Al 30-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCION																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	p	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓						✓			✓								
Estado de interruptores de encendido	✓			✓						✓			✓								
Estado del caudalímetro	✓			✓						✓			✓								
Estado de la pistola de soldadura	✓			✓						✓			✓								
Estado de regulador de presión	✓			✓						✓			✓								
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓						✓			✓								
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓						✓			✓								
El amperimetro y voltimetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento	✓			✓						✓			✓								
Condiciones de orden y aseo	✓			✓						✓			✓								
Otros: _____																					
Inspeccionado por	Luz Rodriguez			Luz Rodriguez						Luz Rodriguez			Luz Rodriguez								
Supervisado por																					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina

REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón	Estado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: plazoleta.

Herramienta: Equipo Soldadura Serie: MMA-250

Actividad: Instalación platinas Marca: USRA.

Semana: 19-10-2021 Al 23-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	p	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A			
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del caudalímetro				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la pistola de soldadura				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de regulador de presión				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓								
El amperimetro y voltimetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento				✓			✓			✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo				✓			✓			✓			✓			✓								
Otros:																								
Inspeccionado por				[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]								
Supervisado por				Rodriguez			Rodriguez			Rodriguez			Rodriguez			Rodriguez								

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina
REVISADO: Leidy Marcela Gámez Bernal, Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	APROBADO: Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad	Fecha de Aprobacón	Estado Controlado

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Plazoleta costado norte.

Herramienta: Equipo de Soldadura Serie: MMA-250

Actividad: Instalación Platinas. Marca: USRA.

Semana: 11-10-2021 AL 16-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	p	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)				✓			✓						✓			✓					
Estado de interruptores de encendido				✓			✓						✓			✓					
Estado del caudalímetro				✓			✓						✓			✓					
Estado de la pistola de soldadura				✓			✓						✓			✓					
Estado de regulador de presión				✓			✓						✓			✓					
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓						✓			✓					
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)				✓			✓						✓			✓					
El amperimetro y voltimetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento				✓			✓						✓			✓					
Condiciones de orden y aseo				✓			✓						✓			✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por				✓			✓						✓			✓					
Supervisado por				Luis Rodriguez			Luis Rodriguez						Luis Rodriguez			Luis Rodriguez					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina
REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón	Estado Controlado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yenifer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		

Proyecto: Obra Meboq. Localizacion: Segundo y primer Piso - costado Norte.

Herramienta: Equipo Soldadura Serie: MMA-250

Actividad: Instalación Platina Marca: USRA

Semana: 04-10-2021 al 09-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	p	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de interruptores de encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del caudalímetro	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la pistola de soldadura	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
El amperimetro y voltimetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓								
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓								
Otros: _____																					
Inspeccionado por	Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez			Luis Rodriguez								
Supervisado por																					

Observaciones:

AINCOM SAS	Aincom SAS Arquitectura Ingenieria y Construccion	Código	
	Inspección Preoperacional Equipo de soldadura MIG	Version 01	Pagina
REVISADO	APROBADO	Fecha de Aprobacón	Estado Controlado
Leidy Marcela Gámez Bernal Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene y Salud Ocupacional	Yeniffer Marcela Hernández Profesional en ING.De Higiene y Seguridad		

Proyecto: Obra mebog. Localizacion: Segundo piso, costado norte

Herramienta: Equipo de Soldadura Serie: MMA - 250

Actividad: Instalar platinas Marca: USRA.

Semana: 01-10-2021 ⇒ 02-10-2021

DECRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ESTADO (B:BIEN - M:MAL - N/A:NO APLICA)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	p	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, Tomas)													✓			✓					
Estado de interruptores de encendido													✓			✓					
Estado del caudalímetro													✓			✓					
Estado de la pistola de soldadura													✓			✓					
Estado de regulador de presión													✓			✓					
Estado del cilindro (Fisuras, Rupturas, Etc)													✓			✓					
Estado de la manguera de suministro de gas (Fisuras, Rupturas, Etc)													✓			✓					
El amperimetro y voltimetro se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento													✓			✓					
Condiciones de orden y aseo													✓			✓					
Otros: _____																					
Inspeccionado por																					
Supervisado por																					

Observaciones:

MONTAJES J9 SAS

Montajes J9	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-47 Versión: 1 Fecha vigencia: 30/10/2017

Obra: nebog

Lugar: auditorio


Fecha: 29/10/21

Tipo Escalera: retract

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otras)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: ( ) NO: ( )				JUSTIFICACIÓN:
INPECCIÓN REALIZADA POR: Cristian R.				FIRMA:

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



montajes J9	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	Codigo: FOR-[illegible]-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: med 09
Lugar: avenida 10

Fecha: 28/10/2021
Tipo Escalera: Fibra

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: ✓ NO: ( )				JUSTIFICACIÓN:
INPECCIÓN REALIZADA POR: Gilberto Rojas				FIRMA:

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión: 00
Código de Documento	
FT-SST-061	

FECHA 25 | 10 | 2021 Responsable SST [illegible]

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
1	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad (residente y/o encargado).	X			
2	Se cuenta con coordinador de trabajo en alturas	X			
3	Se requiere la presencia de un inspector SST (tareas de alto riesgo)	X			
4	Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas	X			
5	Los arneses y eslingas son apropiados para la tarea, están dispuestos para su uso y se les ha hecho inspección	X			
6	Existe un lugar para asegurar el sistema de protección contra caídas (anclaje fijo y línea de vida horizontal o vertical)	X			
7	Los sistemas usados para subir o bajar son estables y seguros (peldaños, bases, nivelación, barandas, pasamanos)	X			
8	El área de trabajo se encuentra delimitada y señalizada identificando el peligro		X		
9	Alguno de los trabajadores se encuentra consumiendo medicamentos antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos contra el vértigo, etc.		X		

DOCUMENTOS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
10	Cada trabajador cuenta con el certificado de trabajo an alturas	X			
11	El personal que realiza la actividad cuenta con el permiso de trabajo en alturas y está disponible en el sitio	X			
12	Los trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad. Se socializó al personal involucrado en el trabajo el ATS, lo conocen y entienden	X			
13	Se cuenta con el programa de trabajo en alturas	X			
14	Se cuenta con el Plan de rescate en alturas	X			

ANDAMIOS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
15	El sitio de ubicación del andamio se encuentra aseado y no interrumpe la circulación o acceso a zonas restringidas (entradas y salidas de emergencia, escaleras de acceso, tableros de control o eléctricos, hidrantes, camillas y otros que se consideren importantes).			X	
16	El andamio no es sobrecargado ni se acumula material sobre el.			X	
17	Se provee una base sólida y rígida para garantizar su estabilidad, a 90° de la superficie.			X	
18	La configuración y amarre de la partes del andamio aseguran estabilidad y resistencia.			X	
19	Los andamios que su relación de altura es superior a relación 1:4 (base menor), están asegurados a las estructuras contiguas.			X	
20	El acceso a la plataforma de trabajo garantiza seguridad			X	
21	La plataforma de trabajo cuenta con sistema de seguridad			X	
22	Todas las plataformas instaladas (de más de 40 cm de ancho y con salidas laterales entre 20 y 30 cm c/u) en andamios son aseguradas para evitar su deslizamiento lateral.			X	
23	El andamio cuenta con barabdas en el nivel superior			X	
24	Las ruedas de los andamios móviles tienen frenos seguros que garantizan qué el andamio no se moverá mientras estén trabajadores en su estructura.			X	
25	Los andamios son desarmados bajo la supervisión de una persona competente (residente y/o encargado).			X	
26	La zona de trabajo permanece limpio y ordenado.			X	

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión: 00
		Código de Documento	FT-SST-061

FECHA 25 | 10 | 2021 Responsable SST

ESCALERAS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
27	Se ha capacitado al trabajador sobre la utilización de la escalera	✓			
28	Las escaleras están colocadas sobre terrenos que las soporten firmemente y sus extremos tienen un corte en chaflán y colocar elemento adicional para proteger acabados cuando aplique.	✓			
29	La distancia entre los extremos de la escalera tipo tijera (medida en planta) es de por lo menos ¼ de longitud de la misma.	✓			
30	Los largueros y peldaños están libres de averías y desajustes y libres de proyecciones salientes. (clavos, etc.).	✓			
31	El área de trabajo está libre de escombros y otros materiales sueltos.	✓			
Nota: no se permitirá la continuidad del trabajo si alguna de las condiciones anteriores NO se cumple.					

OBSERVACIONES ESPECIALES

Responsable SST:		Responsable del Contratista:	
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]
Nombre:	Laura Gomez	Nombre:	Gilderdo Rojas
Cargo:	Inspector SST	Cargo:	Pintor

montajes J9	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	**Codigo:** FOR-HSE-47 **Versión:** 1 **Fecha vigencia:** 30/10/2017

Obra: mebos

Lugar: Cabrera


Fecha: 26/10/2021

Tipo Escalera: retract

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA SI: ( ) NO: ( )				**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Gildardo rojas - laura Gomez				**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Montaje J9	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	Codigo: FOR-[illegible]-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: mebo9
Lugar: qua. torio

Fecha: 25/10/2021
Tipo Escalera: _____

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓A	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: **SI: (✓) NO: ( )**				**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Gildardo Rojas				**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



FO-S02-15

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MOTO SOLDADOR

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-037	

Proyecto: Mebog

Marca: ESAB

Modelo: ESAB 410D

Serie: U10 DYNAMIC

Capacidad: 220 Vol

	ELEMENTO	FECHA 31/10/21 O	FECHA 31/10/21 P	FECHA 6/10/21 O	FECHA 6/10/21 P	FECHA 7/10/21 O	FECHA 7/10/21 P	FECHA 8/10/21 O	FECHA 8/10/21 P	FECHA 9/10/21 O	FECHA 9/10/21 P	FECHA 10/10/21 O	FECHA 10/10/21 P	FECHA 11/10 O	FECHA 11/10 P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL		X		X		X		X		X		X		X
	NIVEL DE COMBUSTIBLE		X		X		X		X		X		X		X
	NIVEL DE ACEITE		X		X		X		X		X		X		X
	FILTRO DE ACEITE		X		X		X		X		X		X		X
	FILTRO DE AIRE		X		X		X		X		X		X		X
	MANOMETRO DE TEMPERATURA		X		X		X		X		X		X		X
	MANOMETRO PSI DE ACEITE		X		X		X		X		X		X		X
	HOROMETRO		X		X		X		X		X		X		X
	AGUA DEL RARIADOR		X		X		X		X		X		X		X
SOLDADOR GENERADOR	CABLES DE MASA-POSITIVO-TIERRA		X		X		X		X		X		X		X
	PINZA DE MASA		X		X		X		X		X		X		X
	ACOPLE RAPIDO (SI LO TIENE)		X		X		X		X		X		X		X
	INDICADOR DE VOLTAJE		X		X		X		X		X		X		X
	INDICADOR DE AMPERAJE		X		X		X		X		X		X		X
	CABLES SOLDADOR Y MASA		X		X		X		X		X		X		X
	FIRMAS DE VERIFICACION DERESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR														

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION	5h	5h	5h	8h	7h	6h	7h

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	38 h
TOTAL HORAS MAQUINA:	70 h

OBSERVACIONES:

FECHA	
	CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:
	PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

1036

montajes J9	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	**Codigo:** F...SE-17 **Versión:** 1 **Fecha vigencia:** 30/10/2017


Obra: mebog
Lugar: Subestación Guatoro

Fecha: 27/10/2021
Tipo Escalera: retractil

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: X NO: ( )				**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Baldardo Rojas				**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



FO-S02-15

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MOTO SOLDADOR

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-037	

Proyecto: metro

Marca: ESAB

Modelo: ESAB C/70D

Serie: 470 DYNAMIC

Capacidad: 250 AMP

	ELEMENTO	FECHA 28/10/21 O	P	FECHA 29/10/21 O	P	FECHA 30/10/21 O	P	FECHA O	P	FECHA O	P	FECHA O	P	FECHA O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL		✓		✓		✓								
	NIVEL DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓								
	NIVEL DE ACEITE		✓		✓		✓								
	FILTRO DE ACEITE		✓		✓		✓								
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓								
	MANOMETRO DE TEMPERATURA		✓		✓		✓								
	MANOMETRO PSI DE ACEITE		✓		✓		✓								
	HOROMETRO		✓		✓		✓								
	AGUA DEL RARIADOR		✓		✓		✓								
SOLDADOR GENERADOR	CABLES DE MASA-POSITIVO-TIERRA		✓		✓		✓								
	PINZA DE MASA		✓		✓		✓								
	ACOPLE RAPIDO (SI LO TIENE)		✓		✓		✓								
	INDICADOR DE VOLTAJE		✓		✓		✓								
	INDICADOR DE AMPERAJE		✓		✓		✓								
	CABLES SOLDADOR Y MASA		✓		✓		✓								
FIRMAS DE VERIFICACION DERESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR															
O	ELEMENTO EN MAL ESTADO														
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO														

HORAS DE UTILIZACION

8 horas	8 horas	8 horas				

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	
TOTAL HORAS MAQUINA:	

OBSERVACIONES:

FECHA	
	CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:
	PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

1038

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

CONTRATISTA: Montajes | 6 metros

UBICACIÓN: cubierta | Martin Duque

LABOR A REALIZAR:

FECHA: 29/10/2021 | 30/10/21

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Planos de asiento al piso
2	Base collar
3	Diagonal de 1.48
4	Diagonal de 3.02
5	Horizontal de 1.40
6	Horizontal de 2.08
7	Horizontal de 2.57
8	Horizontal de 2.57 reforzado
9	Diagonal de 1.48 reforzado
10	Plataforma de 30*3.00
11	Tornillos de nivelación
12	Nivelación de andamio
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,03
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,03
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,03
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,53
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,53
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,53
19	Codos
20	Anclaje externo
21	Puentes
22	Plataforma de 30*1.40
23	Barandillas
24	Rodamiento o rodachin de nivel
25	Altura
26	Inclinación de Capacidad Carga
27	Abrazaderas/estabilizadores
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Quarda seguridad

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ESTADO BUENO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO REGULAR																												
ESTADO MALO																												
FALTA																												
SOBRA																												

OBSERVACIONES Y/O FALLAS:

De acuerdo a la presente inspección se anularán el uso de andamio.

Martin
INCUMBENTE

[illegible]
SUPERVISOR

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-017	

MES: **AÑO:**

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID. 145	CORREAS																														
		HEBILLAS																														
		PASADORES																														
		COSTURAS																														
		ANILLOS D																														
ESLINGA	ID. 892	REATA Ó CUERDA																														
		GANCHOS																														
		GUARDACABO																														
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA																														
		COSTURAS																														
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE																														
		GANCHOS																														
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA																														
		REATA																														
		GANCHOS																														
		MOSQUETON																														
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D																														
		REATA																														

ESTADO	**OK: Bueno** **R.: Rechazado**
REVISÓ	Laura Cano - Gildardo Rojas
TRABAJADOR QUE LO UTILIZA	Gildardo Rojas

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

1040

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-017	

MES: Octubre AÑO: 2021

ITEM				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID. 1. 20314 S. 994	CORREAS		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		HEBILLAS		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		PASADORES		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		COSTURAS		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		ANILLOS D		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
ESLINGA	ID. 1 20337 404	REATA Ó CUERDA		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		GANCHOS		B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		GUARDACABO		B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID. 120362 404	REATA		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		COSTURAS		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
		GANCHOS		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		REATA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		GANCHOS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		MOSQUETON		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TIE-OFF	ID. 16406 40	ANILLOS D		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	NA	NA	NA		B	B	B	B	B	B	
		REATA		B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	NA	NA	NA		NA	B	B	B	R	B	

ESTADO	**OK: Bueno** **R : Rechazado**
REVISÓ	David Eneiro Pinto
TRABAJADOR QUE LO UTILIZA	David Eneiro Pinto

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

1041

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión: 00
		Código de Documento	FT-SST 061

FECHA 6 | 10 | 2021 Responsable SST _____

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
1	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad (residente y/o encargado).	✓			
2	Se cuenta con coordinador de trabajo en alturas	✓			
3	Se requiere la presencia de un inspector SST (tareas de alto riesgo)		✓		
4	Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas	✓			
5	Los arneses y eslingas son apropiados para la tarea, están dispuestos para su uso y se les ha hecho inspección	✓			
6	Existe un lugar para asegurar el sistema de protección contra caídas (anclaje fijo y línea de vida horizontal o vertical)	✓			
7	Los sistemas usados para subir o bajar son estables y seguros (peldaños, bases, nivelación, barandas, pasamanos)	✓			
8	El área de trabajo se encuentra delimitada y señalizada identificando el peligro	✓			
9	Alguno de los trabajadores se encuentra consumiendo medicamentos antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos contra el vértigo, etc.		✓		

DOCUMENTOS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
10	Cada trabajador cuenta con el certificado de trabajo an alturas	✓			
11	El personal que realiza la actividad cuenta con el permiso de trabajo en alturas y está disponible en el sitio	✓			
12	Los trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad. Se socializó al personal involucrado en el trabajo el ATS, lo conocen y entienden	✓			
13	Se cuenta con el programa de trabajo en alturas	✓			
14	Se cuenta con el Plan de rescate en alturas	✓			

ANDAMIOS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
15	El sitio de ubicación del andamio se encuentra aseado y no interrumpe la circulación o acceso a zonas restringidas (entradas y salidas de emergencia, escaleras de acceso, tableros de control o eléctricos, hidrantes, camillas y otros que se consideren importantes).	✓			
16	El andamio no es sobrecargado ni se acumula material sobre el.		✓		
17	Se provee una base sólida y rígida para garantizar su estabilidad, a 90° de la superficie.	✓			
18	La configuración y amarre de la partes del andamio aseguran estabilidad y resistencia.	✓			
19	Los andamios que su relación de altura es superior a relación 1:4 (base menor), están asegurados a las estructuras contiguas.	✓			
20	El acceso a la plataforma de trabajo garantiza seguridad	✓			
21	La plataforma de trabajo cuenta con sistema de seguridad	✓			
22	Todas las plataformas instaladas (de más de 40 cm de ancho y con salidas laterales entre 20 y 30 cm c/u) en andamios son aseguradas para evitar su deslizamiento lateral.	✓			
23	El andamio cuenta con barabdas en el nivel superior	✓			
24	Las ruedas de los andamios móviles tienen frenos seguros que garantizan que el andamio no se moverá mientras estén trabajadores en su estructura.	✓			
25	Los andamios son desarmados bajo la supervisión de una persona competente (residente y/o encargado).				
26	La zona de trabajo permanece limpio y ordenado.	✓			

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código de Documento	Versión: 00
		FT-SST-061	

FECHA: 6 | 10 | 2021

Responsable SST _____

ESCALERAS

	FACTORES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	COMENTARIO
27	Se ha capacitado al trabajador sobre la utilización de la escalera	✓			
28	Las escaleras están colocadas sobre terrenos que las soporten firmemente y sus extremos tienen un corte en chaflán y colocar elemento adicional para proteger acabados cuando aplique.	✓			
29	La distancia entre los extremos de la escalera tipo tijera (medida en planta) es de por lo menos ¼ de longitud de la misma.	✓			
30	Los largueros y peldaños están libres de averías y desajustes y libres de proyecciones salientes. (clavos, etc.).	✓			
31	El área de trabajo está libre de escombros y otros materiales sueltos.	✓			
*Nota: no se permitirá la continuidad del trabajo si alguna de las condiciones anteriores **NO** se cumple.*					

OBSERVACIONES ESPECIALES

Responsable SST:		Responsable del Contratista:	
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]
Nombre:	Laura Geraldine Gomez	Nombre:	Eduardo Enrico F.
Cargo:	Inspector SST	Cargo:	Montador.

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CL SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

Fecha | Página: 1 de 1

Versión 00

Código del Documento: SST-014

CONTRATISTA: Ch Const — 2,40 metros

UBICACIÓN: Piso 2 — Nelson Gil

LABOR A REALIZAR: estucar muros — 19/10/21 — 23/10/21 — 2,20 metros

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN ESTADO | | |

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

Fecha | Página 1 de 1 | Versión 02 | Código Documento FT-SST-014

CONTRATISTA: CL Co... | 3,30 Metros

UBICACIÓN: Piso 1 | Miguel Vidal | 19/10/21

LABOR A REALIZAR: Cabas Inspeccion | 23/10/21 | 3 metros

Ítem	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Planos de asiento del mismo	B	
2	Base collar	B	
3	Diagonal de 1,40	B	
4	Diagonal de 3,00	B	
5	Horizontal de 1,40	B	
6	Horizontal de 3,00	B	
7	Horizontal de [illegible]	B	
8	Horizontal de 2,57 soldado	N.A	
9	Horizontal de 1,40 soldado	N.A	
10	Plataforma de 30*3,00	B	
11	Tornillos de sujetación	B	
12	Nivelación de cimentación	N.A	
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00	N.A	
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00	N.A	
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00	N.A	
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50	N.A	
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00	N.A	
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50	B	
19	Codos	B	
20	Apoyos externos	B	
21	Tirantes	B	
22	Plataforma de 30*1,40	B	
23	Barandillas	N.A	
24	Rodapiés o protección de obra	B	
25	Altura	3,00 metros	
26	Indicativo de Capacidad Carga	N.A	
27	Almacenamiento adecuado	N.A	
28	Ruedas de desplazamiento/ Sistema de frenado. Operan adecuadamente.	B	

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

De acuerdo a la presente inspección se evidencia el cumplimiento de las medidas de seguridad SI X NO

RESPONSABLE SST

INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-014	

CONTRATISTA: CL

UBICACIÓN: auditorio

LABOR A REALIZAR: cielo raso

ALTURA DEL ANDAMIO: 1,20 mtrs

TRABAJADORES AUTORIZADOS: fabio bejarano

ABIERTO DESDE: 28/10/2024

ABIERTO HASTA: 28/10/2024

BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES ESTADO			MARTES ESTADO			MIERCOLES ESTADO			JUEVES ESTADO			VIERNES ESTADO			SABADO ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso												X						
2	Base collar												X						
3	Diagonal de 1,40												X						
4	Diagonal de 3,00												X						
5	Horizontal de 1,40										X								
6	Horizontal de 3,00										X								
7	Horizontal de 2,57												X						
8	Horizontal de 2,57 reforzado												X						
9	Horizontal de 1,40 reforzado												X						
10	Plataforma de 30*3,00												X						
11	Tornillos de nivelación										X	X							
12	Nivelación de andamio												X						
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00										X								
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00												X						
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00										X	X							
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50												X						
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65												X						
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50												X						
19	Codos												X						
20	Anclaje externo												X						
21	Tirantes												X						
22	Plataforma de 30*1,40												X						
23	Barandillas												X						
24	Rodapiés o protector de nivel												X						
25	Altura												X						
26	Indicación de Capacidad/Carga												X						
27	Abrazaderas/sujetadores												X						
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.												X						

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

se le da de baja a la plataforma y a la vertical de 2,00

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SI NO X

laura Gomez
RESIDENTE SST

INSPECTORA DE AREA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-017	

MES: ANO:

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID.	CORREAS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		HEBILLAS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		PASADORES				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		COSTURAS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		ANILLOS D				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA	ID.	REATA Ó CUERDA				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GANCHOS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GUARDACABO				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		COSTURAS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GANCHOS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		REATA				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GANCHOS				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		MOSQUETON				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		REATA				OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ESTADO — **OK: Bueno** **R : Rechazado**

REVISÓ: laura Cuesta - nelson moreno

TRABAJADOR QUE LO UTILIZA: nelson moreno

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-SST-017	

MES: AÑO:

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID. 2623	CORREAS																															
		HEBILLAS																															
		PASADORES																															
		COSTURAS																															
		ANILLOS D																															
ESLINGA	ID. 101	REATA Ó CUERDA																															
		GANCHOS																															
		GUARDACABO																															
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA																															
		COSTURAS																															
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA																															
		REATA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUETON																															
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D																															
		REATA																															

ESTADO — OK: Bueno — R : Rechazado

REVISÓ: ~~Nelson~~ Miguel Vidal - Laura Cruz

TRABAJADOR QUE LO UTILIZA: Miguel Vidal

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

1049

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-017	

MES: Octubre **AÑO:** 2019

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID: 252	CORREAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		HEBILLAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		PASADORES	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		COSTURAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		ANILLOS D	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA	ID: 2003	REATA Ó CUERDA	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GANCHOS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		GUARDACABO	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA																															
		COSTURAS																															
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA																															
		REATA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUETON																															
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D																															
		REATA																															

ESTADO	OK: **Bueno** R : **Rechazado**
REVISÓ	Nelson Gil - Lawrence
TRABAJADOR QUE LO UTILIZA	Nelson Gil

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

1050

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-014	

CONTRATISTA: CI

ALTURA DEL ANDAMIO: 4 mts

UBICACIÓN: primer piso

TRABAJADORES AUTORIZADOS: Nelson Moreno

ABIERTO DESDE: 04-10-2021

LABOR A REALIZAR: Empastar techo.

ABIERTO HASTA:

BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES ESTADO			MARTES ESTADO			MIERCOLES ESTADO			JUEVES ESTADO			VIERNES ESTADO			SABADO ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso																		
2	Base collar																		
3	Diagonal de 1,40																		
4	Diagonal de 3,00																		
5	Horizontal de 1,40																		
6	Horizontal de 3,00																		
7	Horizontal de 2,57																		
8	Horizontal de 2,57 reforzado																		
9	Horizontal de 1,40 reforzado																		
10	Plataforma de 30*3,00																		
11	Tornillos de nivelación																		
12	Nivelación de andamio																		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00																		
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00																		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00																		
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50																		
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65																		
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50																		
19	Codos																		
20	Anclaje externo																		
21	Tirantes																		
22	Plataforma de 30*1,40																		
23	Barandillas																		
24	Rodaplés o protector de nivel																		
25	Altura																		
26	Indicación de Capacidad/Carga																		
27	Abrazaderas/sujetadores																		
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.																		

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SI ☒ NO ☐

RESIDENTE SST

INSPECTORA DE AREA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-SST-014	

CONTRATISTA: El Constructor | ALTURA DEL ANDAMIO: 20. metros | ABIERTO DESDE: 4/10/2021

UBICACIÓN: Piso 1 techo 3% 4° | TRABAJADORES AUTORIZADOS: Cesar Baldos y Jhon Bedoya | ABIERTO HASTA: 9/10/2021

LABOR A REALIZAR: instalación techo aluzin | BASE SEGUN LA ALTURA DEL ANDAMIO: 18 metros

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES ESTADO			MARTES ESTADO			MIERCOLES ESTADO			JUEVES ESTADO			VIERNES ESTADO			SABADO ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento al piso									X			X			X			
2	Base collar			X			X	X			X			X			X		
3	Diagonal de 1,40									X			X			X			X
4	Diagonal de 3,00	X			X			X			X			X			X		
5	Horizontal de 1,40																		
6	Horizontal de 3,00	X			X			X			X			X			X		
7	Horizontal de 2,57																		
8	Horizontal de 2,57 reforzado																		
9	Horizontal de 1,40 reforzado																		
10	Plataforma de 30*3,00	X			X			X			X			X			X		
11	Tornillos de nivelación	X			X			X			X			X			X		
12	Nivelación de andamio	X			X			X			X			X			X		
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00																X		
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00	X			X			X			X			X			X		
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00																		
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50																		
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,65																		
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50	X			X														
19	Codos																		
20	Anclaje externo	X			X			X			X			X			X		
21	Tirantes																		
22	Plataforma de 30*1,40																		
23	Barandillas																		
24	Rodapiés o protector de nivel																		
25	Altura	20	mtros		20	metros		20 MTS			20 mtrs			20	mtrs		6 MTS		
26	Indicación de Capacidad/Carga																		
27	Abrazaderas/sujetadores																		
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente.	X			X			X			X			X			X		

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio. SI X NO ☐

RESIDENTE SST

Laura Gomez
INSPECTORA DE AREA

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 20
FT-SST-017	

MES: octubre **AÑO:** 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID. 8274	CORREAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		HEBILLAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		PASADORES	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		COSTURAS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		ANILLOS D	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
ESLINGA	ID. 2511 13830	REATA Ó CUERDA	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		GANCHOS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
		GUARDACABO	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK																	
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA	OK																														
		COSTURAS	OK																														
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK																			
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA																															
		REATA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUETON																															
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK																			
		REATA	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK																			

ESTADO — **OK: Bueno** **R : Rechazado**

REVISÓ: Jhon Bejarano - laura Gomez

TRABAJADOR QUE LO UTILIZA: Jhon Bejarano

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

1053

INSTEC SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

Página 1 de 1
Versión 60
Código del Documento FT-SST-014

CONTRATISTA: Instec
UBICACIÓN: Sotano
LABOR A REALIZAR: 1,50 metros
RESPONSABLES: Kevin rodriguez, Jhonaton paez
FECHA DESDE: 19/10/2021
FECHA HASTA: 23/10/2021
ALTURA DE LA ACTIVIDAD: 1,45 metros

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	19/10/2021						20/10/2021						21/10/2021						22/10/2021						23/10/2021					
		INICIO			ESTADO			INICIO			ESTADO			INICIO			ESTADO			INICIO			ESTADO			INICIO			ESTADO		
		BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA	BUENO	MALO	NA
1	Placas de asiento																														
2	Base diltas																														
3	Diagonal de 1,40																														
4	Diagonal de 3,00																														
5	Horizontal de 1,40																														
6	Horizontal de 3,00																														
7	Horizontal de 2,57																														
8	Horizontal de 2,57 reforzado																														
9	Horizontal de 1,40 reforzado																														
10	Plataforma de 3Ø*3,00																														
11	Tornillos de nivelación																														
12	Nivelación de andamio																														
13	VERTICAL CON ESPIGO DE 1,00																														
14	VERTICAL CON ESPIGO DE 2,00																														
15	VERTICAL SIN ESPIGO DE 2,00																														
16	VERTICAL SIN ESPIGO DE 1,50																														
17	VERTICAL CON ESPIGO DE 3,00																														
18	VERTICAL CON ESPIGO DE 0,50																														
19	Codos																														
20	Andaje externo																														
21	Tirantes																														
22	Plataforma de 3Ø*1,40																														
23	Barandillas																														
24	Rodapiés o protector de nivel																														
25	Altura																														
26	Indicación de Capacidad/Carga			1,45 metros				1,45 metros						1,45 metros						1,45 metros						1,45 metros					
27	Abrazaderas/Autoestables																														
28	Ruedas de desplazamiento/ sistema de frenado. Operan adecuadamente																														

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

retiran vertical doblada - el 20/10/2021 se realizo el cambio de una vertical fracada

De acuerdo a la presente inspección se autoriza el uso del andamio SI NO

RESIDENTE SST

SUPERVISOR DE AREA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha: 1/10/2019	Página: 1 de 1
		Versión 00	Código del Documento: FT-SST-023

UBICACIÓN: P.S.O.1

FECHA DE INSPECCION: 5/10/2021

CONTRATISTA: Instec

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Fernando Rodriguez

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: NOMBRE Jhon Luis Lasso Cano

CARGO Inspector SST

FIRMA

DESCRIPCION	CRITERIO DE REVISION	CANTIDAD	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA
MARTILLOS/MAZOS	Mango madera: sin astillas ni fisuras. Mango metálico: con recubrimiento caucho. Firmemente adheridos.	0			
ALICATES	Aislamiento, mandibulas enfrentadas correctamente, mellas, estrias sin desgaste.	0			
DESTORNILLADORES	La punta y cabo se encuentran sin desgaste, firmemente adheridos.	0			
SERRUCHO	Mango en buen estado, disponen de empuñadura y sus dientes están completos.	0			
SEGUETAS	Correctamente instaladas, no presentan defectos en el marco y las hojas.	0			
CARRETILLAS	Armazón fuerte y recto, ruedas asegurada al armazón. Balde, llanta, mangos en buen estado.	0			
PALAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras y firmemente adheridos.	1	X		
PICAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos y puntas no desgastadas.	1	X		
BARRAS	Buen estado en general.	0			
PALADRAGAS	Mangos sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos. Resortes, ejes en buen estado.	0			
CINCELES, PUNTEROS	Afilados, sin fisuras o remiendos, cabeza tipo hongo.	0			
PUNZON	Recto, adecuado para la labor.	0			
MACHETES	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.	0			
CHUCHILLOS O BISTURI	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.	0			
EXTENSIONES	Tomas y cables en buen estado.	0			
TIJERAS	Afiladas y de buen estado en general.	0			
LLAVES (TUBO EXPANSIVAS)	No presentan grietas, fisuras, remiendos. Dientes sin desgaste.	0			
GATOS HIDRAULICOS	Empaques (defectuosos), fugas (aceites).	0			
PONCHADORA	Presenta ajuste hidráulico.	0			
LASOS	No están Deshilachados, con cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas o costuras rotas	0			
CINTA METRICA	No tiene bordes, filos peligrosos. Buen funcionamiento del mecanismo retráctil.	0			
LLAVES BRISTOL	No presentar grietas o fisuras.	0			
MANOMETROS	Rosca, cuerpo y vidrio en buen estado.	0			
ESCUADRA	Cuerpo en buen estado.	0			
ESPATULA	Mango sin puntas o filos. Buen ajuste entre espátula y mango.	0			
PELA CABLE	Mango sin filos. Buen estado en general.	0			
CARGADOR DE BATERIA	cables y conexiones en buen estado.	0			
REMACHADORA	Mango sin filos, firmemente adheridos. Buen estado en general.	0			
HOMBRE SOLO	Estado General: fisuras, tornillo de ajuste, resorte, dientes sin desgaste.	0			

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

C.I. ENERGIA SOLAR SAS

ENERGIA SOLAR ESWINDOWS

INSPECCIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS OBRAS

CÓDIGO: FO-GI-0068
VERSIÓN: 3
FECHA DE APROBACIÓN: 12/12/2018

OBRA: MEBOG CIUDAD: Bogota FECHA: 22/10/21

INSPECTOR HSEQ: Jose Murillo S RESIDENTE: Nubia Mendez

C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
1	CAMPAMENTOS Y/O OFICINAS	C	NC	NA	
1.1	El área destinada para campamento y oficinas del personal de C.I Energia Solar S.A.S es adecuado?	✓			
1.2	Las condiciones de seguridad de campamentos y/o oficinas, garantizan la integridad de equipos y elementos propiedad de Energia Solar	✓			
1.3	El área destinada se encuentra iluminada	✓			
1.4	La ventilación es adecuada para el área.	✓			
1.5	Se tiene acceso fácil a los Elementos de Emergencia (Camilla, Extintor, Botiquín)	✓			
1.6	Las conexiones eléctricas cableado, tomacorriente e interruptores se encuentran en buen estado, y sin cables sueltos?	✓			
2	ALMACÉN	C	NC	NA	OBSERVACIONES
2.1	El área se encuentra iluminada	✓			
2.2	El piso se encuentra seco, libre de agua u otras sustancias.	✓			
2.3	Las sustancias químicas están contenidas en los recipientes originales.	✓			
2.4	Se encuentra disponible y publicada la matriz de compatibilidad	✓			
2.5	Se mantienen los productos almacenados agrupándolos según compatibilidad química.	✓			
2.6	Se mantiene señalizada el área de almacenamiento interior con los avisos de información de los productos.	✓			
3	ORDEN Y ASEO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
3.1	Los campamentos, acopios y áreas asignadas a C.I Energia Solar S.A.S se encuentran aseados y despejados	✓			
3.2	El número de recipientes para la disposición de residuos es suficiente para la cantidad de desechos generados	✓			
3.3	La disposición de residuos se hace en los recipientes correspondientes, teniendo en cuenta el tipo de residuo	✓			
3.4	Se cuenta con avisos de identificación del centro de acopio	✓			
3.5	Aviso de identificación de tipo de residuos	✓			
3.6	Existe un área exclusiva para la disposición de los residuos	✓			

Número Aspectos Cumplidos	18	Número Aspectos No Cumplidos	0
Cantidad de Items Calificables (Numero de Aspectos Cumplidos + Número de Aspectos No cumplidos)			18
Porcentaje de Cumplimiento = Numero de Aspectos Cumplidos ÷ Cantidad de Items Calificables) X 100%			100%

✓ Excelente (90% a 100%) ____ Bueno(75% a 89% ____ Regular (Menos de 74%)

PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE PROPUESTA DE CIERRE

Realizada por: Jose Murillo S. Cargo: HSEQ Firma:

C.I. ENERGIA SOLAR
ESWINDOWS

INSPECCION DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO: FO-GI-0109
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 06/10/2015

OBRA:	INSPECTOR HSEQ:	FECHA DE INSPECCIÓN
MEB06.	JOSE MURILLO SANCHEZ	29/10/21
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	**CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:**	**HORA DE INSPECCIÓN**
Jose Murillo S.	HSEQ	9am

Durante la inspección marque X según corresponda en cada casilla. I: Inmediato - CP: Corto Plazo

CONDICION ESTÁNDAR	CUMPLE		TRATAMIENTO		UBICACIÓN DE LA CONDICIÓN SUBESTÁNDAR	MEDIDA CORRECTIVA
	SI	NO	I	CP		
Todos los tableros de control eléctrico cuentan con un aviso de "PELIGRO: RIESGO ELÉCTRICO" y el voltaje a que operan	✓					
Todos los toma corrientes deben estar en buen estado	✓					
Todos los interruptores deben estar en buen estado	✓					
Todos los tableros de control deben estar en buen estado	✓					
No deben haber cables sin aislar o cables con alambres descubiertos en las puntas	✓					
No deben haber cables sueltos por fuera de las tomacorrientes, interruptores, rosetas, luminarias o tableros.	✓					
Ningún equipo debe estar conectado a una toma corriente sin su respectiva clavija	✓					
Ningún equipo debe estar conectado a una toma corriente en mal estado	✓					
Extensiones Eléctricas Encauchetadas en buen estado y sin daños en la protección aislante (Cortes, fisuras, grietas).	✓					
Ninguna unión de cables debe estar descubierta o sin aislar	✓					
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE QUEIN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Jose Murillo S.					
FIRMA INSPECTOR HSEQ:						
Certifico como operador del equipo, que he verificado cada uno de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta.						
Nota: Esta lista de chequeo se deberá entregar semanalmente al Departamento HSEQ						

CALORCOL SAS

CALORCOL
Expertos en Ingeniería de Aislamientos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD
REV 001
FECHA Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES:OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECION:

AREA O LUGAR DE INSPECCION: PISO ONO

PROYECTO: **MEBOG**

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES 19-10		MIERCOLES 20-10		JUEVES 21-10		VIERNES 22-10		SABADO		DOMINGO	
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa enh buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacte funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de proteccion fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con casquete protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las caracteristicas del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La tuerca de fijacion del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del dialco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extenciones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA -D
1	Nedi- Rebolledo Silgado	70579695							
2	David Elias Caballero	1.002371680							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1061

CALORCOL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

CODI
REV 001
FECHA Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECION: | AREA O LUGAR DE INSPECCION: PISO 003

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		01-10		02-10		04-10		05-10		06-10		07-10			
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA														
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa en buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacto funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de proteccion fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con cosquero protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las caracteristicas del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La fuerza de fijacion del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del disco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extensiones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MI	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	Nedi Rebolledo Salcedo	30579695							
2	David Elias Caballero	1.002316[illegible]							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1062

CALORCOL

Protección en seguridad industrial

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

CODIGO	
REVISION	001
FECHA	Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECCION: | AREA O LUGAR DE INSPECCION | PISO 3RO

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		11-10		12-10		13-10		14-10		15-10		16-10			
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa en buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacto funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de protección fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con casquete protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las características del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La fuerza de fijación del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del disco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extensiones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - D	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	Wedi Reballedo Silvedo	79574695							
2	David Elias Caballero	1.002331[illegible]	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL
Fortaleciendo la Ingeniería de Alrededores

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
CALORCOL SAS

CODIGO
REV 001
FECHA Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECION: | AREA O LUGAR DE INSPECCION: | PISO cuarto

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		18		19-10		20-10		21-10		22-10		23-10			
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA														
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa en buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacto funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de protección fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con casquete protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las características del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del disco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extensiones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	Wedi Rebolledo Silvedo	80574695							
2	David Elias Caballero	1.002331620							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

CODIGO

REV 001

FECHA Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECION: | AREA O LUGAR DE INSPECCION: | PISO: cinco

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				19-10		20-10		21-10		22-10		23-10			
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa en buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacto funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de protección fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con cosquete protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las caracteristicas del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La tuerca de fijacion del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del disco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extensiones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	Nedi- Reballedo Silvedo	1057496915							
2	David elias Caballero	1.002376184							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL

Soluciones Integrales de Ahorro Energético

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD

REV 001

FECHA Febrero 2021

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE | 2021 | SEMANA DE INSPECION: | AREA O LUGAR DE INSPECCION: | PISO 3ER

PROYECTO: NEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-10		26-10		27-10		28-10		29-10		30-10			
	HERRAMIENTA ELECTRICA PULIDORA	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X			
2	Limpieza general de la herramienta aceptable	X		X		X		X		X		X			
3	Carcasa en buen estado	X		X		X		X		X		X			
4	Mango con protector aislante	X		X		X		X		X		X			
5	Rodaje en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	Botones de contacto funcionando	X		X		X		X		X		X			
7	Guarda de proteccion fija	X		X		X		X		X		X			
8	Cuenta con casquete protector	X		X		X		X		X		X			
9	El disco corresponde a las caracteristicas del trabajo	X		X		X		X		X		X			
10	La tuerca de fijacion del disco se encuentra en buen estado	X		X		X		X		X		X			
11	Las RPM del disco son iguales o mayores que las del equipo	X		X		X		X		X		X			
12	Posee soporte manual auxiliar	X		X		X		X		X		X			
13	Estructura libre de humedad	X		X		X		X		X		X			
14	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X			
15	El cable y enchufe estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
16	Las conexiones (extensiones) electricas estan en buen estado	X		X		X		X		X		X			
17	Se almacena la pulidora y sus discos en sitios donde no puedan ser golpeados.	X		X		X		X		X		X			

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	Nedi Ceballeda Salgado	20574695							
2	David Elias Caballero	1.002316[illegible]	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1066

CALORCOL
Expertos en Ingeniería de Refrigeración

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD 00
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE. AÑO: 2021 SEMANA DE INSPECION:

AREA O LUGAR DE INSPECCION: 4 to PISO

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		16-10		19-10		20-10		21-10		23-10		24-10		27-10	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR														
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes están limpias y lubricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con mandil de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier afectación o daño.	X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MIC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	David elio Caballero	1005371680	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Neder Rebolledo Tejada	7032769							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1067

CALORCOL
Especialistas en Ingeniería de Alta Temperatura

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

CC/D 00
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:

MES: OCTUBRE. AÑO: 2021 SEMANA DE INSPECION:

AREA O LUGAR DE INSPECCIÓN: PISO quinto

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		11-10		12-10		13-10		14-10		15-10		21-10		22-10	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR														
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes están limpias y fabricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con mandil de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier afectacion o daño.	X		X		X		X		X		X		X	
		X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	David elio Caballero	1003871680	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Neder Reballedo Ayudo	7052969							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL
Expertos en Ingenieria de Aislamientos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
CALORCOL SAS

COD 00
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:
MES: Octubre. AÑO: 2021 SEMANA DE INSPECION:
AREA O LUGAR DEINSPECCION: Primer PISO
PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

		LUNES 11-10		MARTES 12-10		MIERCOLES 13-10		JUEVES 14-10		VIERNES 15-10		SABADO 16-10		DOMINGO	
	HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes estan limpias y lubricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El swich de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con manilla de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier afectacion o daño.	X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA -D
1	David elia Caballero	1002871680	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Neder Rebolledo Ayudo	7052969							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL
Soluciones de Ingeniería y Montaje SAS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD 80
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:

MES: Octubre | AÑO: 2021 | SEMANA DE INSPECION:

AREA O LUGAR DE INSPECCION: PISO Segundo

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR

		LUNES 01-10		MARTES 02-10		MIERCOLES 04-10		JUEVES 16-10		VIERNES 26-10		SABADO 27-10		DOMINGO 31-10	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes están limpias y lubricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con mandil de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier afectacion o daño.	X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MC	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	David elia Caballero	1003716980	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Nestor Rebolledo Ayala	7052969							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1070