CALORCOL
Experts in Engineering Solutions

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD 00
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:

MES: Octubre. AÑO: 2021 SEMANA DE INSPECION:

AREA O LUGAR DE INSPECCIÓN: 3ro PISO

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR

		LUNES 14-10		MARTES 15-10		MIERCOLES 16-10		JUEVES 19-10		VIERNES 20-10		SABADO 21-10		DOMINGO 22-10	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes estan limpias y lubricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con mango de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier obstrucción o daño.	X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MI	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	David elia Caballero	1002871680	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Neder Rebolledo Ayala	7052969							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

CALORCOL
Expertos en Ingeniería de Mantenimiento

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CALORCOL SAS

COD 00
REV 00
FECHA Febrero 2018

INSPECCIONADO POR:

MES: octubre | AÑO: 2021 | SEMANA DE INSPECION: | AREA O LUGAR DEINSPECCION: | PISO 2 y 3

PROYECTO: MEBOG

PARTES A EXAMINAR

MARQUE CON UNA X EN CADA CASILLA DE ACUERDO A LA INSPECCION (SI = S NO = N)

HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO PERCUTOR

		LUNES 01-10		MARTES 02-10		MIERCOLES 04-10		JUEVES 05-10		VIERNES 06-10		SABADO 09-10		DOMINGO 09-10	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	La herramienta es la adecuada según el riesgo (humedad, vapores)	X		X		X		X		X		X		X	
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		X		X		X		X		X		X	
3	Sus partes están limpias y fabricadas	X		X		X		X		X		X		X	
4	Tienen sus guardas de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		X		X		X		X		X		X	
6	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones sin roturas o fallas evidentes	X		X		X		X		X		X		X	
7	El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
8	El mandil presenta golpes?	X		X		X		X		X		X		X	
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandil (en buen estado).	X		X		X		X		X		X		X	
10	Cuenta con mandil de agarre.	X		X		X		X		X		X		X	
11	El taladro es almacenado y ubicado en lugar accesible y libre de cualquier afectación o daño.	X		X		X		X		X		X		X	

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE MANIPULA LA HERRAMIENTA	CC	FIRMA - L	FIRMA - M	FIRMA - MI	FIRMA - J	FIRMA - V	FIRMA - S	FIRMA - D
1	David elio Caballero	1002371690	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	David Caballero	
2	Neder Rebolledo Ayala	7552965							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

1072

DAVAB CONSTRUCCIONES SAS

INSPECCIÓN DE TALADRO

Fecha	Página
1/03/2021	1 de 1
Versión 002	
Código del Documento	
DB-SST-005	

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO DE BAÑOS E INSTALACION DE TUBERÍA HIDROSANITARIA

CONTRATISTA: DAVAR CONSTRUCCIONES SAS

MARCA: HILTI 2020

FECHA: 4 / 10 / 2021

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, lamar)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del interruptor de encendido y apagado		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del mango		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del cuerpo		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado accesorio		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la guía y la guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se utilizan los EPP adecuados? (guantes, mascara, tapabocas, casco botas de seguridad)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO																		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
X	NO	

QUIEN MANIPULÓ: Jairo Betancourt

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

CARGO: Oficial

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha	Página 1 de 1
		1/03/2021	Versión 002
		Código del Documento	DB-SST-005

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN AREAS DE BAÑOS E INSTALACION DE TUBERÍA HIDROSANITARIA

CONTRATISTA: DAVAB CONSTRUCCIONES SAS

MARCA: HILTI 3000

FECHA: 11 / 10 / 2021

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del mango		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del cuerpo		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado accesorio		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la guía y la guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se utilizan los EPP adecuados(guantes, mascara, tapabocas, casco botas de seguridad)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO	Jorge L Perez			Jorge L Perez			Jorge L Perez			Jorge L Perez			Jorge L Perez					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO: X

NO:

CON RESTRICCIÓN:

QUIEN MANIPULÓ: Jorge L Perez

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

CARGO: Oficial

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Jorge L Perez C.

	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha	Página
		1/03/2021	1 de 1
			Versión 002
		Código del Documento	
		DB-SST-005	

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN AREAS DE BAÑOS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA

CONTRATISTA: DAVAB CONSTRUCCIONES SAS

MARCA: HILTI 3000

FECHA: 19 / 10 / 2021

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del accesorio Porta Broca (mandril)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del mango		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del cuerpo		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado accesorio		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la guía y la guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se utilizan los EPP adecuados(guantes, mascara, tapabocas, casco botas de seguridad)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO	Jorge Perez C			Jorge Perez			Jorge Perez			Jorge Perez			Jorge Perez			Jorge Perez		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO

SI: X NO:

CON RESTRICCIÓN:

QUIEN MANIPULÓ: Jorge Perez C

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

CARGO: Oficial

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Jorge Perez C

	INSPECCIÓN DE TALADRO	Fecha	Página
		1/03/2021	1 de 1
			Versión 002
		Código del Documento	
		DB-SST-005	

ACTIVIDAD: DEMOLICION AREAS DE BAÑOS E INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA

CONTRATISTA: DAVAB CONSTRUCCIONES SAS

MARCA: HILTI 3000

FECHA: 25 / 10 / 2021

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de condiciones eléctricas (cable, extensiones, tomas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del interruptor de seguridad y su seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del accesorio broca fresas (mandril)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del cuerpo		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado accesorio		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la cuña y la guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se utilizan los EPP adecuados(guantes, mascara, tapabocas, casco botas de seguridad)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
	FIRMA DE QUIEN MANIPULO																		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
X	NO	

QUIEN MANIPULÓ: Jairo Betancourt

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

CARGO: OFICIAL

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

1077



INSPECCION DE EXTENSIONES ELECTRICAS

Fecha	Versión 002
1/03/2021	Código del Documento DB-SST-0025

FECHAS: 4/10/2021 | OBRA: MEBOG | AREA DE TRABAJO: Sótano | INSPECTOR SST: [illegible]

ITEM	LARGO DE LA EXTENSION (mt)	CONECTORES		CONDUCTORES			ESTADO DE CABLE		APROBADO	
		TOMA	CLAVIJA	FASE	NEUTRO	TIERRA	BUENO	MALO	SI	NO
1	30	✓	✓	✓	—	—	—		X	
2	30	—	✓	✓	✓	—	✓		X	
3	20	—	—	✓	—	—	✓		X	

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	Jorge Luis Perez Caballero
CARGO:	Aprendiz
FIRMA QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	Jorge Perez C
No. CÉDULA DE QUIEN VERIFICA:	1043840586

B: BIEN
M: MAL

INSPECTOR SST

1078

	INSPECCION DE EXTENSIONES ELECTRICAS	Fecha 1/03/2021	Versión 002
			Código del Documento DB-SST-0025

FECHAS: 11/10/2021 | OBRA: MEBOG | AREA DE TRABAJO: Sotano | INSPECTOR SST: [signature]

ITEM	LARGO DE LA EXTENSION (mt)	CONECTORES		CONDUCTORES			ESTADO DE CABLE		APROBADO	
		TOMA	CLAVIJA	FASE	NEUTRO	TIERRA	BUENO	MALO	SI	NO
1	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		—	

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	Jairo BETANCOUR
CARGO:	Oficial
FIRMA QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	[signature]
No. CÉDULA DE QUIEN VERIFICA:	19472344

B: BIEN
M: MAL

[signature]
INSPECTOR SST

	**INSPECCION DE EXTENSIONES ELECTRICAS**	Fecha	Versión 002
		1/03/2021	Código del Documento DB-SST-0025

FECHAS: 19/10/2021	OBRA: MEBOG	AREA DE TRABAJO: Sótano	INSPECTOR SST:

ITEM	LARGO DE LA EXTENSION (mt)	CONECTORES		CONDUCTORES			ESTADO DE CABLE		APROBADO	
		TOMA	CLAVIJA	FASE	NEUTRO	TIERRA	BUENO	MALO	SI	NO
1	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	Jairo BETANCOURT
CARGO:	OFICIAL
FIRMA QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO:	
No. CÉDULA DE QUIEN VERIFICA:	1947234 11

B: BIEN
M: MAL

INSPECTOR SST

	INSPECCION DE EXTENSIONES ELECTRICAS	Fecha 1/03/2021	Versión 002 Código del Documento DB-SST-0025

FECHAS: 25/10/2021 OBRA: MEBOG AREA DE TRABAJO: Hotel INSPECTOR SST:

ITEM	LARGO DE LA EXTENSION (mt)	CONECTORES		CONDUCTORES			ESTADO DE CABLE		APROBADO	
		TOMA	CLAVIJA	FASE	NEUTRO	TIERRA	BUENO	MALO	SI	NO
1	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO: Jorge Luis Perez Caballero

CARGO: Ofertas

FIRMA QUIEN VERIFICA EL ELEMENTO: Jorge L Perez C

No. CÉDULA DE QUIEN VERIFICA: 1043840586.

B: BIEN
M: MAL

INSPECTOR SST

1081

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Codigo: DB-SST-007
	PULIDORA	Version: 02
		Página: 1 de 1

Modelo: Hilty-3000 Marca: Hilty3000 Serial: No reporta

Inspeccionado por: Jairo Betancourt Localización: Sotano Equipo: Roladora

Fecha: DEL 4-10 AL 9-10 DE 2021

	ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
ESTADO MECANICO			✓													
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerpo de pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangos de agarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los enchufes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Area de ensamble del disco a la pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido		✓		✓				✓		✓		✓			

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Vo.Bo. Inspector de seguridad

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEDOG NIT.901238177-6 RESIDENTE SST

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEDOG NIT.901238177-6 RESIDENTE SST

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. Un funcionario del área de HSE hará aleatoriamente verificación del constante uso de este.

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Código: DB-SST-007
	PULIDORA	Versión: 02
		Página: 1 de 1

Modelo: Hilti 3000 Marca: Hilti 3000 Serial: No registra

Inspeccionado por: Jairo Betancourt Localización: _____ Equipo: Pulidora

Fecha: DEL 11-10 AL 15-10 DE 2021

	ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
ESTADO MECANICO			✓		✓											
	* Motor		✓		✓		X		X		X		X			
	Cuerpo de pulidora		✓		✓		X		X		X		Y			
	Mangos de agarre		✓		✓		X		X		X		X			
	Estado de los cables		✓		✓		X		X		X		X			
	Estado de los enchufes		✓		✓		X		X		X		X			
	Guarda		✓		✓		X		X		X		X			
	Area de ensamble del disco a la pulidora		✓		✓		X		X		X		X			
	Estado del disco		✓		✓		X		X		X		X			
	Encendido		✓		✓		X		X		X		Y			
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																
Vo.Bo. Inspector de seguridad																

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEBOG NIT.901238177-5 RESIDENTE SST

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. Un funcionario del área de HSE llará aleatoriamente verificación del constante uso de este.

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Código. DB-SST-007
	PULIDORA	Versión: 02
		Página: 1 de 1

Modelo: Hilti 3000 Marca: Hilti 3000 Serial: No registra

Inspeccionado por: Jairo Betancourt Localización: Sótano Equipo: Pulidora

Fecha: DEL 19-10 AL 23-10 DE 2021

	ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
ESTADO MECANICO																
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerpo de pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangos de agarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los enchufes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Area de ensamble del disco a la pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÒN

Vo.Bo. Inspector de seguridad

CONSORCIO SEGURIDAD CIUDAD BOLIVAR DISTRITO CAPITAL OBRA MEBOG NIT:901238177-6

RESIDENTE SST

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. Un funcionario del área de HSE hará aleatoriamente verificación del constante uso de esta.

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Código: DB-SST-007
	PULIDORA	Versión: 02
		Página: 1 de 1

Modelo: Multi-3000 Marca: Multi-3000 Serial: 002 registro

Inspeccionado por: Jorge Perez Localización: Sótano Equipo: Pulidora

Fecha: DEL 25-10 AL 30-10 DE 2021

	ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
ESTADO MECANICO	* Motor		✓		✓		✓		✓		—		—			
	Cuerpo de pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangos de agarre		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los enchufes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Area de ensamble del disco a la pulidora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			Jorge Perez		Jorge Perez		Jorge Perez		Jorge Perez		Jorge Perez		Jorge Perez		Jorge Perez	
Vo.Bo. Inspector de seguridad																


SEGURIDAD DISTRITO CAPITAL MEDOC NIT:901238177-5

RESIDENTE SST

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional deben realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. Un funcionario del área de HSE hará aleatoriamente verificación del constante uso de este.

CONSTRUCCIONES GEBO SAS



FORMATO DE INSPECCIÓN PARA COMPACTADOR DE RODILLO MANUAL

ACTIVIDAD:
CONTRATISTA: Compactar
MARCA: Dynapac
TIPO DE VEHÍCULO:

ITEM	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	PRUEBA	ACEPTADO
	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	CANTIDAD	CANTIDAD
	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M		
CONTROL DE FLUIDOS DEL MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	1	1
CONTROL DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X	1	1
AJUSTE DE PERNOS Y CONEXIONES	X	X	X	X	X	X	X	1	1
LIMPIEZA DE MAQUINA	X	X	X	X	X	X	X	1	1
NIVEL DE AGUA DEL RADIADOR	X	X	X	X	X	X	X	1	1
NIVEL DE COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X	1	1
LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE	X	X	X	X	X	X	X	1	1
NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	1	1
LUBRICACION DE ARTICULACION	X	X	X	X	X	X	X	1	1
NIVEL DE COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X	1	1
ESTADO DE LLANTAS	X	X	X	X	X	X	X	1	1
ESTADO DE LAMPARAS	X	X	X	X	X	X	X	1	1
ESTADO DE LAMPARAS DE ALARMA	X	X	X	X	X	X	X	1	1
OTROS									


APROBADO: X
CON RESTRICCIÓN:
PRUEBA REALIZADA: X
MANTENIMIENTO:

FECHA: 09 04 -21
FECHA: 16 - 04 - 21
FECHA: 23 - 04 - 21
FECHA: 30 04 - 21

INSPECCIÓN REALIZADA POR:
John Blas Mendoza
CARGO: Operador

John M.

Marca Duomot



FORMATO DE INSPECCIÓN PARA COMPACTADORES DE RODILLO MANUAL

ACTIVIDAD:
CONTRATISTA: Compactar
MARCA: Wacker Neuson
TIPO DE VIBRADOR:

ITEM	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
CONTROL DE PIE DE ALTURA	X	X	X	X	X	X	X
CONTROL DE CAIDA DE COMPACTADOR	X	X	X	X	X	X	X
AJUSTE DE CARGA DE CHOQUES	X	X	X	X	X	X	X
LIMPIEZA DE MAQUINA	X	X	X	X	X	X	X
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	X	X	X	X	X	X	X
NIVEL DE COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X
LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE	X	X	X	X	X	X	X
NIVEL DE REFRIGERANTE	X	X	X	X	X	X	X
LUBRICACION DE PARTES	X	X	X	X	X	X	X
FUGAS DE ACEITE	X	X	X	X	X	X	X
ESTADO DE LLANTAS	X	X	X	X	X	X	X
ESTADO DE BANDA DE RODAMIENTO	X	X	X	X	X	X	X
OTROS							

ENTREGA	ACCESORIOS	ACCESORIOS	MANTENIMIENTO
APROBADO	CON RESTRICCIÓN		
PREVENTIVO	CORRECTIVO		
FECHA	09 Oct - 21	16 - Oct - 21	23 - Oct 21
FIRMA			

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO		
CANTIDAD	ESTADO	CARGO
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		


RECEPCION		
CANTIDAD	ESTADO	CARGO
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		

FECHA	30 Oct-21
FIRMA	

INSPECCIÓN REALIZADA POR:
John Alex Mendez
CARGO: Oficial

John M.

Marca Duomot



FORMATO DE CHEQUEO DIN PARA CONTRATISTAS DE RODILLO MANUAL

ACTIVIDAD:
CONTRATISTA: Compactar
PLACA: DO 1-91 TA
TIPO DE VEHÍCULO:

ESTADO MECÁNICO

TRIM
CONDICIÓN DE LLANTAS DELANTERAS
CONDICIÓN DE LLANTAS POSTERIORES
AJUSTE DE TUERCAS DE RUEDAS
LIMPIEZA DE MANGUERAS
NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR
NIVEL DE COMBUSTIBLE
LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE
NIVEL DE REFRIGERANTE
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
NIVEL DE ACEITE DE MAQUINA
OPS DE OPERADOR
ESTADO DE CINTURÓN
ESTADO DE BOCINA DE REVERSA

DIRIGIR

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		N° DE HORAS CON UNA X			
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO					
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				
	X		X		X		X		X		X		X					
	X		X		X		X		X		X		X					
	X		X		X		X		X		X		X



FORMATO DE INSPECCION PARA COMPACTADOR DE RODILLO MANUAL - Benito.

ACTIVIDAD:
CONTRATISTA: Compactar
MARCA: no registra
TIPO DE VERIFICACIÓN:

	ITEM	LUNES ESTADO B	LUNES ESTADO M	MARTES ESTADO B	MARTES ESTADO M	MIERCOLES ESTADO B	MIERCOLES ESTADO M	JUEVES ESTADO B	JUEVES ESTADO M	VIERNES ESTADO B	VIERNES ESTADO M	SABADO ESTADO B	SABADO ESTADO M	DOMINGO ESTADO B	DOMINGO ESTADO M	MARCAR CON UNA X PROPIO CANTIDAD	MARCAR CON UNA X ALQUILADO BUENO	MARCAR CON UNA X ALQUILADO MALO
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS DE ACEITE	X		X		X		X				\				1		
	CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X		X		1		
	AJUSTE DE TUERCAS Y TORNILLOS	X		X		X		X		X		X		X		1		
	LIMPIEZA DE MAQUINA	X		X		X		X		X		X		X		1		
	NIVEL DE ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X		X		1		
	NIVEL DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X		X		1		
	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X		X		1		
	HOYO DE ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X		X		1		
	LUBRICACION DE MAQUINA	X		X		X		X		X		X		X		1		
	EPP DEL OPERARIO	X		X		X		X		X		X		X		1		
	ESTADO DE CILINDRO	X		X		X		X		X		X		X		1		
	ESTADO DE MANGUERAS	X		X		X		X		X		X		X		1		
OTROS																		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO: X
NO:
CON RESTRICCION:
PROXIMA REVISION:

SEGUIMIENTO	FECHA	FECHA	FECHA	ESTADO
09 Oct-21	16 - Oct-21	22 - Oct-21	30 Oct-21	

INSPECCIÓN REALIZADA POR: John Alex Mendoza
CARGO: - Oficial

John M.

Marca Duomot

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE APISONADOR CANGURO

Fecha	página
1/12/2019	1 de 1
Código de Documento	Versión 00
FT-SST-032	

Proyecto: MEBOG

Marca: Honda GX100 Modelo: KRM2 Serie: MC6JH Capacidad: 98cm³ 10W-30

	ELEMENTO	FECHA 01-10		FECHA 02-10		FECHA 4-10		FECHA 5-10		FECHA 6-10		FECHA 7-10		FECHA 8-10	
		O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
PISON-ZAPATA	FUGAS DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	TORNILLOS DE ZAPATA AJUSTADOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

FIRMAS DE VERIFICACION DE RESIDENTE DE SI / SUPERVI: John M. | John M. | John M. | John M. | John M. | John M. | John M.

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION: 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO	56
TOTAL HORAS MAQUINA	56

OBSERVACIONES:

FECHA	

CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE APISONADOR CANGURO

Fecha	página
1/12/2019	1 de 1
Código de Documento	Versión 00
FT-SST-032	

Proyecto: TEBOG Modelo: KRM2 Capacidad: 98cm3 10W-30

Marca: HONDA GX 100 Serie: MTGJH

	ELEMENTO	FECHA 9-10 O	FECHA 9-10 P	FECHA 11-10 O	FECHA 11-10 P	FECHA 12-10 O	FECHA 12-10 P	FECHA 13-10 O	FECHA 13-10 P	FECHA 14-10 O	FECHA 14-10 P	FECHA 15-10 O	FECHA 15-10 P	FECHA 16-10 O	FECHA 16-10 P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y ESTADO DEL ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
PISON-ZAPATA	FUGAS DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	TORNILLOS DE ZAPATA AJUSTADOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FIRMAS DE VERIFICACION DE RESIDENTE DE SI / SUPERVISOR		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.	

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO	56						
TOTAL HORAS MAQUINA	56						

OBSERVACIONES:

FECHA	

CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE APISONADOR CANGURO

Fecha	página
1/12/2019	1 de 1
Código de Documento	Versión 03
FT-SST-032	

Proyecto: HEBOG

Marca: Honda GX 100

Modelo: HRM2

Serie: MTGSH

Capacidad: gasm 3 10W-30

	ELEMENTO	FECHA 14-10 O	FECHA 14-10 P	FECHA 20-10 O	FECHA 20-10 P	FECHA 21-10 O	FECHA 21-10 P	FECHA 22-10 O	FECHA 22-10 P	FECHA 23-10 O	FECHA 23-10 P	FECHA 24-10 O	FECHA 24-10 P	FECHA 25-10 O	FECHA 25-10 P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
PISON-ZAPATA	FUGAS DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE		✓		✓		✓		✓		✓				✓
	TORNILLOS DE ZAPATA AJUSTADOS		✓		✓		✓		✓		✓				✓
FIRMAS DE VERIFICACION DE RESIDENTE DE SI / SUPERVI:		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.	

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION: 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 56h

TOTAL HORAS MAQUINA: 56h

OBSERVACIONES:

FECHA	

CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:

PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCIÓN:

FIRMA

1093

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE APISONADOR CANGURO

Fecha	Página
1/12/2019	1 de 1
Código de Documento	Versión 03
FT-SST-032	

Proyecto: Mebog

Marca: Honda GX 100

Modelo: KRM2

Serie: MT65H

Capacidad: 98cm³ 10W-30

	ELEMENTO	FECHA 26-10 O	FECHA 26-10 P	FECHA 27-10 O	FECHA 27-10 P	FECHA 28-10 O	FECHA 28-10 P	FECHA 29-10 O	FECHA 29-10 P	FECHA 30-10 O	FECHA 30-10 P	FECHA O	FECHA P	FECHA O	FECHA P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓				
	COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓				
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓				
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓				
PISON-ZAPATA	FUGAS DE ACEITE		✓		✓				✓		✓				
	NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE		✓		✓				✓		✓				
	TORNILLOS DE ZAPATA AJUSTADOS		✓		✓						✓				
FIRMAS DE VERIFICACION DE RESIDENTE DE SI / SUPERVISOR		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.	

O ELEMENTO EN MAL ESTADO

P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION

8H	8H	8H	8H	8H			

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 40

TOTAL HORAS MAQUINA: 40

OBSERVACIONES:

FECHA	

CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE RANA COMPACTADORA

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-0-0	

Proyecto: Mebos
Marca: Mikasa
Modelo: GX160-163cm-3
Serie: No registra
Capacidad: No registra

	ELEMENTO	FECHA 01 oct		FECHA 02 oct		FECHA 04 oct		FECHA 05 oct		FECHA 06 oct		FECHA 07 oct		FECHA 08 oct	
		O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y LIMPIEZA EXTERNA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ARRANQUE / YOYO		✓		✓		✓		✓						✓
PISON	AMORTIGUADORES DEL PIZON		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	BASE DEL PISON		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	MANUBRIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y VISCOSIDAD DE LA VALVULINA DE LA UNIDAD VIBRATORIA		✓		/		✓		✓		✓		✓		✓
	ESTADO Y TENSION DE LAS POLEAS		✓		/		✓		✓		✓		✓		✓
	AJUSTE DE TORNILLERIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	PROTECTOR DE POLEAS/CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FIRMAS DE VERIFICACION DEL RESIDENTE DE SI/ SUPERVISOR		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.		John M.	

O: ELEMENTO EN MAL ESTADO
P: ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION	8H	8H	8H	8H	8H	8H	8H

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO:	56 H
TOTAL HORAS MAQUINA:	56 H

OBSERVACIONES:

FECHA

	CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:
	PLAN DE ACCIÓN

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE RUTA COMPACTADORA

Fecha	página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
F-SST-0 0	

Proyecto: Metro — Ruta de la: 6x16 O-163 m-3 — Capacidad de: No registra

Marca: Nissan — Placa: No registra

	ELEMENTO	FECHA 09 oct O	FECHA 11 oct P	FECHA 12 oct O	FECHA 13 oct P	FECHA NOV O	FECHA 15 oct P	FECHA 16 oct O	FECHA P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NIVEL Y LIMPIEZA EXTERNA DEL DEPOSITO DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CORREAS/BUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FILTRO DE AIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARRANQUE, VOYO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PERSONAL	ARTICULADORES DEL FRENO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BASE DEL PISTON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MANGUERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NIVEL Y VISCOSIDAD DE LA VOLUNTARIEDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VOLUNTARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESTADO Y TENSION DE LAS POLEAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ACUMULADOR DE PRESION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MANGUERAS DE FRENO DE AIRE Y CORREAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FIRMAS DE VERIFICACION DE RESPONSABLE DE SUPERVISOR	John M.	John M.	John M.	John M.	John M.	John M.	John M.	John M.

O: ELEMENTO EN MAL ESTADO

P: ELEMENTO EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACION: [8 H] [8 H] [8 H] [5 H] [8 H] [8 H] [8 H]

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 56 H

TOTAL HORAS DIA JUEVES: 56 H

OBSERVACIONES:

SEÑALIZACIÓN:

CONDICIÓN SUBESTANDAR ENCONTRADA:

PLAN DE ACCIÓN:

FIRMA

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE RAMPA CON PACTAHORA

Fecha	página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
F-SST-0 0	

Propietario: Mekaste — Placa del bus: GX16D-65m-3 — Capacidad: No registra

Marca: Mekaste — Tipo de: No registra

	ELEMENTO	FECHA 19 oct		FECHA 20 oct		FECHA 21 oct		FECHA 22 oct		FECHA 23 oct		FECHA 24 oct		FECHA 25 oct	
		O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
MOTOR	LIMPIEZA GE VERIFICACION DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y LIM IEZA DE TERNA DEL DEPOSITO DE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE S OMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FILTRO DE A RE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y ES ADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ARRANQUE, OYO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
VISION	ANTEOJOS ORRECTOS EL PIZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	BASE DEL PI ON		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	MAPA UBICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	NIVEL Y VISI OSTRADE DE LA V ELOCIDAD Y DETA IN DAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	VOCEATORIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ESTADO Y U NSION DE LAS P ILEAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	AJUSTE DE L ORN LLERIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	PRACTICA DE POLI A ACCIDENTES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	FIRMA DE VEI IFICACION DEL RESIDENTE DE O, SUPERVISOR	Jolan H.		Jolan H.		Jolan H.		Jolan H.		Jolan H.		Jolan H.		Jolan H.	
O	ELEMENTO EN MAL ESTADO														
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO														

HORAS DE UTILIZACION: 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 3H

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 56 H

TOTAL HORAS RAMPA QUINA: 56 H

OBSERVACIONES:

FECHA

CONDICIÓN QUE RESTAN PARA EN JORNADA DE

LAN DE ACCIÓN:

Firma

1097

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DIARIA COMPACTADORA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FOR-SST-0 0	

Proyecto: Mekas Mekasti Día del año: 6x16 O-16 6m-3 Separación de: No requiere

Placas: Mekasti Modelo: No requiere

	ELEMENTO	FECHA 27 oct		FECHA 28 oct		FECHA 29 oct		FECHA 30 oct		FECHA oct		FECHA 1 oct		FECHA 2 oct	
		O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
MOTOR	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		✓		✓		✓		✓						✓
	NIVEL Y LIMPIEZA INTERNA DEL DEPOSITO DE		✓		✓		✓		✓						✓
	CORREA SUSTITUIR E		✓		✓		✓		✓						✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓		✓						✓
	FILTRO DE AIRE		✓		✓		✓		✓						✓
	NIVEL Y ESTADO DE ACEITE		✓		✓		✓		✓						✓
	ANTICONGELANTE (YOYO)		✓		✓		✓		✓						✓
PISTÓN	ANTIGUA SOBRE EL PISTÓN		✓		✓		✓		✓						✓
	BASE DEL PISTÓN		✓		✓		✓		✓						✓
	MANGUERAS		✓		✓		✓		✓						✓
	NIVEL Y VISCOSIDAD DE LA VALVULINA DE TAPA		✓		✓		✓		✓						✓
	VIBRATORIA		✓		✓		✓		✓						✓
	ESTADO Y TENSIÓN DE LAS BANDAS		✓		✓		✓		✓						✓
	AJUSTE DE CONTRA PLACA		✓		✓		✓		✓						✓
	MANDO DE FOLLADORES		✓		✓		✓		✓						✓
	FIRMAS DE VERIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DE EQUIPO O SUPERVISOR	John H.		John H.		John H.		John H.		John H.		John H.		John H.	

O: ELEMENTOS EN MAL ESTADO

P: ELEMENTOS EN BUEN ESTADO

HORAS DE UTILIZACIÓN: 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 56 H

TOTAL HORAS MANTENIMIENTO: 56 H

OBSERVACIONES:

FECHA

CONDICIÓN SU MESTAR PARA CONTROLAR:

PLAN DE ACCIÓN:

FIRMA

LAMM LIGHTHING

SAS

I AM LIGHTING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE **ESCALERA**	Código: FOR-HSE-17 Versión: 1 Fecha vigencia: 30/12/2017


Obra: mobba
Lugar: Sexto piso

Fecha: 07/10/2021
Tipo Escalera: retractil

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no sueltos y en buena estado)	✓			
[illegible]	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Grapas de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (X) NO: ( )				RESTRICCIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cristian Portillo C.C C.C. 1014280407				FIRMA: Cristian Portillo

LEYENDA (ESTADO):	
V	Correcto
A	[illegible]
NA	No Aplica



I AM LIGHTING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE **ESCALERA**	Codigo: FOR-HSE-17 Version: 1 Fecha vigencia: 20/10/2017

Obra: mano
Lugar: cuarto piso


Fecha: 10/10/2021
Tipo Escalera: retractil

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, sin torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (✓) NO: ( )				JUSTIFICACIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cristian Portilla 1014280401				FIRMA: Cristian Portilla

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
A	[illegible]
NA	No Aplica

Instalador



LAM LIGHTING	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	Código: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: mebog
Lugar: sexto piso

Fecha: 21/10/2021
Tipo Escalera: retractil

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (X) NO: ( )				**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: luis portilla c.c 91248921 electricista.				**FIRMA:** luis portilla c.c 91248921

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



I AM LIGHTING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-47 Versión: 1 Fecha vigencia: 30/08/2017

Obra: mebaa
Lugar: quinto piso


Fecha: 24/11/2021
Tipo Escalera: retractil

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no sueltos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (X) NO: ( )				JUSTIFICACIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cristian Portilla . 1014280407				FIRMA: Cristian Portilla

Entregado

LEYENDA (ESTADO):	
V	Correcto
A	[illegible]
NA	No Aplica



LAM LIGHTING	[illegible]	Fecha	Página 1 de 1
		[illegible]	[illegible]
		Código del Documento	
		[illegible]	

Proyecto No. 1132 DEL 19/12/2018

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Inspecciona: Monica Amaya Fecha: 05-Oct-21

Área Inspeccionada: Quinto piso Contratista: Lam lighting

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		REQUISITOS CUMPLIMIENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
RIESGO FÍSICO		Iluminación artificial		X		
		Iluminación natural	X			
		Estado de luminarias			X	
RIESGO ELÉCTRICO		Líneas conductoras sin entubar			X	
		Cables sueltos en el piso.		X		
		Empalmes deficientes		X		
		Tomas sin cubrir		X		
		Polo a tierra	X			
		Cajas sobrecargadas		X		
PISOS		Los pisos son uniformes?	X			
		Los pisos están libres de obstáculos?	X			
		Se utilizan cintas antideslizantes en los accesos donde hay cambio de nivel?			X	
		Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
		El material del piso presenta deterioro?		X		
		Áreas de circulación despejadas	X			
CUBIERTA		Los techos son uniformes?	X			
		Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
		Se realiza limpieza a cubierta?			X	
		Se presentan goteras?		X		
		Los techos presenta humedad?		X		
PAREDES		Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
		Se realiza limpieza a paredes?	X			
		Las paredes presenta humedad?		X		
		Presentan las paredes desprendimiento de pañete o estuco?	X			
		Ventanas, puertas (manijas, chapas), en buen estado?	X			

1

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	AL MACEN	Las herramientas manuales se almacenan correctamente y se les hace mantenimiento			/	
		El sistema de almacenamiento se hace según las tablas de compatibilidad?			/	
		El almacenista usa los EPP de acuerdo a la actividad que desarrolla?			/	
		Se encuentra aseado y ordenado el almacén y con los [illegible] en su lugar?			/	
		A la maquinaria y equipos utilizados en obra se les realiza la inspección preoperacional?			/	
		Los recipientes de las sustancias químicas [illegible] se encuentran rotulados, cuentan con las respectivas hojas de seguridad MSDS y su manejo se realiza acorde a estas?			/	
		El [illegible] bombas manual o cano cisterna (guante a tierra, [illegible]			/	
		El almacenamiento de materiales se hace de manera ordenada y con estibas?			/	
	ESCALERAS	Los pasos de las escaleras tiene franjas antideslizantes y son reflectivas?			X	
		Se hace uso de escaleras que cumplen con los lineamientos de seguridad referentes a material, soporte y uso. (No se evidencia el uso de escaleras hechizas)?	X			
		Las huellas y contrahuellas son de tamaño uniforme?			X	
	COCINA Y CASINO	El personal de la cocina utiliza elementos de bioseguridad (Cofia, delantal, tapabocas, guantes y calzado de seguridad)?			X	
		La cocina se encuentra libre de vectores?			X	
		Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?			X	
		Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo?			X	
		Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?			X	
	OFICINAS	Existe un espacio amplio y propio para cada persona?	X			
		Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo ?		X		
		Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar al labor?			X	
		Se tienen publicadas las políticas, Reglamentos y esquemas?	X			
		La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y con [illegible] de orden y aseo.	X			
		Si se ellas son encontraron?			X	
		Se cuenta con punto de hidratación para el personal?	X			
		La distribución de la oficina hace que el ambiente de trabajo sea agradable?			X	
		Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
		Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?			X	

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
		Se cuenta con equipos para atención de emergencia (Botiquín, Camilla, Inmovilizadores) y sus accesos están libres de obstáculos	X			
		Se cuenta con extintores acordes en número y tipo de [illegible]	X			
		Los trabajadores cuentan y hacen uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realizan?	X			
		Existen recipientes para recolección de residuos?	X			
	CUARTO DE ASEO PERSONAL	Se permite el consumo de alimentos dentro de los cuartos de los Contratistas?		X		
		Se almacenan materiales de construcción junto con comida y ropa del personal?		X		
		El cuarto es ordenado y se le hace aseo una vez al día?	X			
		Presenta vectores en su interior?		X		
		Se cuenta con punto de hidratación?	X			
		Cuenta con sistema eléctrico y luminarias?	X			
		Existe un sitio específico para Vestier de los trabajadores?	X			
		Cuenta con cajones o lockers para guardar la ropa de los trabajadores?			X	
	EVACUACIÓN Y EMERGENCIA	Rutas y salidas de emergencia señalizadas y libres de obstrucción	X			
		Extintores, camillas y botiquines en un número suficiente	X			
		Señalización de equipos de emergencia (Extintores, camillas y botiquines)	X			
		Equipos de emergencia obstaculizados		X		
		Sistema de alarma disponible y adecuada			X	
		Punto de encuentro señalizado	X			
	RESIDUOS	Los residuos generados están separados por tipo (no aprovechables, aprovechables y peligrosos)	X			
		Los contenedores de residuos están en buen estado				
		Los contenedores están señalizados correctamente y en buen estado	X			
		El personal aplica practicas de reducir, reciclar y reutilizar materiales	X			
		El personal recibe información sobre gestión de residuos	X			
		Se hace un adecuado almacenamiento, transporte interno y disposición final de los residuos	X			

3

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AMBIENTE	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Los productos químicos se encuentran etiquetados correctamente	X			
		Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y	X			
		Existen hojas de seguridad				
		Las personas que los manipulan conocen los riesgos y aplican controles para su manipulación	X			
		Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	X			
		Se cuenta con un kit de derrames (Si aplica)				
		Existe gestión de residuos peligrosos (separación, etiquetado y disposición adecuada)	X			
	BATERIAS SANITARIAS	Baños suficientes de acuerdo al numero de trabajadores	X			
		Techo, piso y paredes en buen estado, ordenados y limpios, libres de vectores	X			
		Ventilación adecuada	X			
		Dispensador de papel higiénico y Antiséptico	X			
		Mantenimiento	X			
		Almacenamiento de agua	X			
		Canastilla de almacenamiento de residuos	X			
		Planoteca y Tanque de almacenamiento de desechos			X	
	USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA	Los medidores y llaves de agua se encuentran en buen estado	X			
		Existen fugas de agua		X		
		Practicas racionales en cuanto al uso del agua y la energía (cerrar llaves o apagar luces)	X			
		Las herramientas están en buen estado	X			
		Existen luminarias tipo LED o ahorradoras de energía			X	

ACCIONES O RECOMENDACIONES A SEGUIR	Programado	Cumplimiento	Firma responsable

4

LAM LIGHTING	INSPECCIÓN A INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		FT-SST-029	

Proyecto No. 1132 OEL 19/12/2018

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Inspecciona: Monica Amaya Fecha: 15-Oct-21

Área Inspeccionada: Sexto piso Contratista: Lam lighting

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO FÍSICO	Iluminación artificial		X		
		Iluminación natural	X			
		Estado de luminarias			X	
	RIESGO ELÉCTRICO	Líneas conductoras sin entubar			X	
		Cables sueltos en el piso.		X		
		Empalmes defectuosos.		X		
		Tomas sin cubrir		X		
		Polo a Tierra	X			
		Cajas sobrecargadas		X		
	PISOS	Los pisos son uniformes?	X			
		Los pisos están libres de obstáculos?	X			
		Se utilizan cintas antideslizantes en los accesos donde hay cambio de nivel?			X	
		Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
		El material del piso presenta deterioro?		X		
		Áreas de circulación despejadas	X			
	CUBIERTA	Los techos son uniformes?	X			
		Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
		Se realiza limpieza a cubierta?			X	
		Se presentan goteras?		X		
		Los techo presenta humedad?		X		
	PAREDES	Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
		Se realiza limpieza a paredes?	X			
		Las paredes presenta humedad?		X		
		Presentan las paredes desprendimiento de pañete o estuco?	X			
		Ventanas, puertas (manijas, chapas), en buen estado?	X			

	ASPECTO EVALUADO		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	ALMACÉN	Las herramientas manuales se almacenan correctamente y se les hace mantenimiento preventivo e inspecciones diarias			/	
		El sistema de almacenamiento se hace según las tablas de compatibilidad?			/	
		El almacenista usa los EPP de acuerdo a la actividad que desarrolla?			/	
		Se encuentra aseado y ordenado el almacén y con los materiales en su lugar?			/	
		A la maquinaria y equipos utilizados en obra se les realiza la inspección preoperacional?			/	
		Los recipientes de las sustancias químicas utilizadas, se encuentran rotulados, cuentan con las respectivas hojas de seguridad MSDS y su manejo se realiza acorde a estas?			/	
		El cargue de combustible se realiza contando con bomba manual o carro cisterna (puesta a tierra, cautela y posición de salida)?			/	
		El almacenamiento de materiales se hace de manera ordenada y con estibas?			/	
	ESCALERAS	Los pasos de las escaleras tiene franjas antideslizantes y son reflectivas?			X	
		Se hace uso de escaleras que cumplen con los lineamientos de seguridad referentes a material, soporte y uso. (No se evidencia el uso de escaleras hechizas)?	X			
		Las huellas y contrahuellas son de tamaño uniforme?			X	
	COCINA Y CASINO	El personal de la cocina utiliza elementos de bioseguridad (Cofia, delantal, tapabocas, guantes y calzado de seguridad)?			X	
		La cocina se encuentra libre de vectores?			X	
		Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?			X	
		Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo.?			X	
		Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?			X	
	OFICINAS	Existe un espacio amplio y propio para cada persona?	X			
		Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo.?		X		
		Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar al labor?			X	
		Se tienen publicadas las políticas, Reglamentos y esquemas?	X			
		La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y en condiciones de orden y aseo.	X			
		Las sillas son ergonómicas?			X	
		Se cuenta con punto de hidratación para el personal?	X			
		La distribución de la oficina hace que el ambiente de trabajo sea agradable?			X	
		Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
		Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?			X	

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
		Se cuenta con equipos para atención de emergencia (Botiquín, Camilla, inmovilizadores) y sus accesos están libres de obstáculos.	X			
		Se cuenta con extintores acordes en número y tipo de [illegible]	X			
		Los trabajadores cuentan y hacen uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realizan?	X			
		Existen recipientes para recolección de residuos?	X			
	CUARTOS DEL PERSONAL	Se permite el consumo de alimentos dentro de los cuartos de los Contratistas?		X		
		Se almacenan materiales de construcción junto con comida y ropa del personal?		X		
		El cuarto es ordenado y se le hace aseo una vez al día?	X			
		Presenta vectores en su interior?		X		
		Se cuenta con punto de hidratación?	X			
		Cuenta con sistema eléctrico y luminarias?	X			
		Existe un sitio específico para Vestier de los trabajadores?	X			
		Cuanta con cajones o lockers para guardar la ropa de los trabajadores?			X	
	EVACUACIÓN Y EMERGENCIA	Rutas y salidas de emergencia señalizadas y libres de obstrucción	X			
		Extintores, camillas y botiquines en un número suficiente	X			
		Señalización de equipos de emergencia (Extintores, camillas y botiquines)	X			
		Equipos de emergencia obstaculizados		X		
		Sistema de alarma disponible y adecuada			X	
		Punto de encuentro señalizado	X			
	RESIDUOS	Los residuos generados están separados por tipo (no aprovechables, aprovechables y peligrosos) Los contenedores de residuos están en buen estado	X			
		Los contenedores están señalizados correctamente y en buen estado	X			
		El personal aplica practicas de reducir, reciclar y reutilizar materiales	X			
		El personal ha recibido entrenamiento en gestión de residuos	X			
		Se hace un adecuado almacenamiento, transporte interno y disposición final de los residuos	X			

3

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AMBIENTE	PRODUCTOS QUÍMICOS	Los productos químicos se encuentran etiquetados correctamente	X			
		Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente Y Existen hojas de seguridad	X			
		Las personas que los manipulan conocen los riesgos y aplican controles para su manipulación	X			
		Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	X			
		Se cuenta con un kit de derrames (Si aplica) Existe gestión de residuos peligrosos (separación, etiquetado y disposición adecuada)	X			
	BATERIAS SANITARIAS	Baños suficientes de acuerdo al numero de trabajadores	X			
		Techo, piso y paredes en buen estado, ordenados y limpios, libres de vectores	X			
		Ventilación adecuada	X			
		Dispensador de papel Higiénico y Antiséptico	X			
		Mantenimiento	X			
		Abastecimiento de agua	X			
		Canastilla de almacenamiento de residuos	X			
		Manguera y Tanque de almacenamiento de desechos			X	
	USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA	Los medidores y llaves de agua se encuentran en buen estado	X			
		Existen fugas de agua		X		
		Practicas racionales en cuanto al uso del agua y la energía (cerrar llaves o apagar luces)	X			
		Las luminarias están en buen estado	X			
		Existen luminarias tipo LED o ahorradoras de energía			X	

ACCIONES O RECOMENDACIONES A SEGUIR	Programado	Cumplimiento	Firma responsable

4

LAM LIGHTING	[illegible]	Fecha [illegible]	Página 1 de 1
			Versión 00
		Código del Documento [illegible]	

Proyecto No. 1132 Del. 19/12/2018

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Inspecciona: Nayra Amaya Fecha: 26-Oct-21

Área Inspeccionada: Cuarto piso Contratista: Lam lighting

	OBSERVACIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES CORRECTIVAS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO ELECTRICO: Iluminación artificial		X		
	RIESGO ELECTRICO: Iluminación natural	X			
	RIESGO ELECTRICO: Estado de luminarias			X	
	RIESGO ELECTRICO: Líneas conductoras sin entubar			X	
	RIESGO ELECTRICO: Cables sueltos en el piso.		X		
	RIESGO ELECTRICO: Empalmes deficientes		X		
	RIESGO ELECTRICO: Tomas sin cubre		X		
	RIESGO ELECTRICO: Polo a tierra	X			
	RIESGO ELECTRICO: Cajas sobrecargadas		X		
	PISOS: Los pisos son uniformes?	X			
	PISOS: Los pisos están libres de obstáculos?	X			
	PISOS: Se utilizan cintas antideslizantes en los accesos donde hay cambio de nivel?			X	
	PISOS: Se realiza mantenimiento a pisos?	X			
	PISOS: El material del piso presenta deterioro?		X		
	PISOS: Áreas de circulación despejadas	X			
	CUBIERTA: Los techos son uniformes?	X			
	CUBIERTA: Los techos presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
	CUBIERTA: Se realiza limpieza a cubierta?			X	
	CUBIERTA: Se presentan goteras?		X		
	CUBIERTA: Los techos presentan humedad?		X		
	PAREDES: Las paredes presentan fisuras significativas que comprometan desprendimiento?		X		
	PAREDES: Se realiza limpieza a paredes?	X			
	PAREDES: Las paredes presentan humedad?		X		
	PAREDES: Presentan las paredes desprendimientos de pañete o estuco?	X			
	PAREDES: Ventanas, puertas (manijas, chapas), en buen estado?	X			

	ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ALMACÉN	Las herramientas manuales se almacenan correctamente y se les hace mantenimiento			/	
	El sistema de almacenamiento se hace según las tablas de compatibilidad:			/	
	El almacenista usa los EPP de acuerdo a la actividad que desarrolla?			/	
	Se encuentra aseado y ordenado el almacén y con los [illegible] en su lugar?			/	
	A la maquinaria y equipos utilizados en obra se les realiza la inspección preoperacional?			/	
	Los recipientes de las sustancias químicas [illegible] se encuentran rotulados, cuentan con las respectivas hojas de seguridad MSDS y su manejo se realiza [illegible]?			/	
	El cargue de combustible se realiza mediante una bomba manual o carro cisterna (puesta a tierra, [illegible])?			/	
	El almacenamiento de materiales se hace de manera ordenada y con estibas?			/	
ESCALERAS	Las pasos de las escaleras tiene franjas antideslizantes y son reflectivas?			X	
	Se hace uso de escaleras que cumplan con los lineamientos de seguridad referentes a material, soporte y uso. ¿No se evidencia el uso de escaleras hechizas?	X			
	Las huellas y contrahuellas son de tamaño uniforme?			X	
COCINA Y CASINO	El personal de la cocina utiliza elementos de bioseguridad (Cofia, delantal, tapabocas, guantes y calzado de seguridad)?			X	
	La cocina se encuentra libre de vectores?			X	
	Se tiene acondicionada zona para comedor y se encuentra en condiciones de higiene?			X	
	Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo?			X	
	Se encuentra aseada y ordenada, con los utensilios donde en su lugar?			X	
OFICINAS	Existe un espacio amplio y propio para cada persona?	X			
	Se permite la toma de alimentos en la zona de trabajo ?		X		
	Se cuenta con equipos de computo suficientes para ejecutar al labor?			X	
	Se tienen publicadas las políticas, Reglamentos y esquemas?	X			
	La zona de trabajo se encuentra libre de obstáculos y con corredores de orden y aseo.	X			
	Si se sitúa con ergonómicas?			X	
	Se cuenta con punto de hidratación para el personal?	X			
	La distribución de la oficina hace que el ambiente de trabajo sea agradable?			X	
	Se cuenta con una persona que le haga aseo a las oficinas?	X			
	Se cuenta con luminarias en el lugar de trabajo?			X	

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
		Se cuenta con equipos para atención de emergencia (Botiquín, Camilla, inmovilizadores) y sus accesos están libres de obstáculos	X			
		Se cuenta con extintores acordes en número y tipo de [illegible]	X			
		Los trabajadores cuentan y hacen uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realizan?	X			
		Existen recipientes para recolección de residuos?	X			
	CUARTO DE USO PERSONAL	Se permite el consumo de alimentos dentro de los cuartos de los Contratistas?		X		
		Se almacenan materiales de construcción junto con comida y ropa del personal?		X		
		El cuarto es ordenado y se le hace aseo una vez al día?	X			
		Presenta vectores en su interior?		X		
		Se cuenta con punto de hidratación?	X			
		Cuenta con sistema eléctrico y luminarias?	X			
		Existe un sitio específico para Vestier de los trabajadores?	X			
		Cuenta con cajones o lockers para guardar la ropa de los trabajadores?			X	
	EVACUACIÓN Y EMERGENCIA	Rutas y salidas de emergencia señalizadas y libres de obstrucción	X			
		Extintores, camillas y botiquines en un número suficiente	X			
		Señalización de equipos de emergencia (Extintores, camillas y botiquines)	X			
		Equipos de emergencia obstaculizados		X		
		Sistema de alarma disponible y adecuada			X	
		Punto de encuentro señalizado	X			
	RESIDUOS	Los residuos generados están separados por tipo (no aprovechables, aprovechables y peligrosos)	X			
		Los contenedores de residuos están en buen estado				
		Los contenedores están señalizados correctamente y en buen estado	X			
		El personal aplica practicas de reducir, reciclar y reutilizar materiales	X			
		El personal [illegible] adecuadamente el manejo de residuos	X			
		Se hace un adecuado almacenamiento, transporte interno y disposición final de los residuos	X			

3

		ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AMBIENTE	PRODUCTOS QUÍMICOS	Los productos químicos se encuentran etiquetados correctamente	X			
		Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente	X			
		Existen áreas de seguridad				
		Las personas que los manipulan conocen los riesgos y aplican controles para su manipulación	X			
		Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	X			
		Se cuenta con un kit de derrames (Si aplica)				
		Existe gestión de residuos peligrosos (separación, etiquetado y disposición adecuada)	X			
	BATERIAS SANITARIAS	Baños suficientes de acuerdo al numero de trabajadores	X			
		Techo, piso y paredes en buen estado, ordenados y limpios, libres de vectores	X			
		Ventilación adecuada	X			
		Dispensador de papel Higiénico y Antiséptico	X			
		Mantenimiento	X			
		Abastecimiento de agua	X			
		Canastilla de almacenamiento de residuos	X			
		Manguera y Tanque de almacenamiento de desechos			X	
	USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA	Las mezcladoras y llaves de agua se encuentran en buen estado	X			
		Existen fugas de agua		X		
		Practicas racionales en cuanto al uso del agua y la energía (cerrar llaves o apagar luces)	X			
		Las luminarias están en buen estado	X			
		Existen luminarias tipo LED o ahorradoras de energía			X	

ACCIONES O RECOMENDACIONES A SEGUIR	Programado	Cumplimiento	Firma responsable

4

CONSTRUCCIONES PRICONS SAS

CP CONSTRUCCIONES PRICON S.A.	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código del Documento: PRI-FOR-SST-025 Versión 03 | 30/04/2020 Página 1 de 1

UBICACIÓN: Sotano

FECHA DE INSPECCION: 6 de octubre de 2021

CONTRATISTA: Construcciones Pricon SAS

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Almilcar Bnd. C.C. 80443342

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: NOMBRE Monica Amaya; CARGO Residente SST; FIRMA

DESCRIPCION	CRITERIO DE REVISION	CANTIDAD	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA
MARTILLOS/MAZOS	Mango madera: sin astillas ni fisuras. Mango metálico: con recubrimiento caucho. Firmemente adheridos.	1	✓		
ALICATES	Ajustamiento, mandibulas enfrentadas correctamente, muelle, estrías sin desgaste.	1	✓		
DESTORNILLADORES	La punta y cabo se encuentran sin desgaste, firmemente adheridos.				
SERRUCHO	Mango en buen estado, disponen de cremallera y sus dientes están completos.				
SEGUETAS	Correctamente instaladas, no presentan defectos en el marco y las hojas.				
CARRETILLAS	Armación fuerte y recta, ruedas aseguradas al armazón. Balde, llanta, mangos en buen estado.	1	✓		
PALAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras y firmemente adheridos.				
PICAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos y puntas no desgastadas.				
BARRAS	Buen estado en general.				
PALADRAGAS	Mangos sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos. Resortes, ejes en buen estado.				
CINCELES, PUNTEROS	Afilados, sin fisuras o remiendos, cabeza tipo hongo.				
PUNZONES	Recto, adecuado para la labor.				
MACHETES	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
CHUCHILLOS O BISTURI	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y cables en buen estado.	1	✓		
TIJERAS	Afilados y de buen estado en general.				
LLAVES (TUBO EXTENSIVAS)	No presentan grietas, fisuras, remiendos. Dientes sin desgaste.				
GATOS HIDRAULICOS	Empaques (deflectores), fugas (aceites).				
PONCHADORA	Presenta ajuste hidráulico.				
LASOS	No están Deshilachados, con cortes, desgastes, quemaduras, habras sueltas o costuras rotas				
CINTA METRICA	No tiene bordes, filos peligrosos. Buen funcionamiento del mecanismo retráctil.				
LLAVES GRIFFIN	No presentar grietas o fisuras.				
MANOMETROS	Rosca, cuerpo y vidrio en buen estado.				
ESCUADRA	Cuerpo en buen estado.	1	✓		
ESPATULA	Mango sin puntas o filos. Buen ajuste entre espátula y mango.	1	✓		
PELA CABLE	Mango sin filos. Buen estado en general.				
CARGADOR DE BATERIA	cables y conexiones en buen estado.				
REMACHADORA	Mango sin filos, firmemente adheridos. Buen estado en general.				
NOMBRE SOLO	Estado General: fisuras, tornillo de ajusta, resorte, dientes sin desgaste.				

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES	Código del Documento: PRI-FOR-SST-025 Versión 00 | 30/04/2020 Página 1 de 1

UBICACIÓN: Campanario

FECHA DE INSPECCIÓN: 12 de octubre de 2021

CONTRATISTA: Construcciones prieto SAS

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Fabian Garzón C.C. 1022929491

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: NOMBRE: Monica Amaya; CARGO: Residente SST; FIRMA:

DESCRIPCION	CRITERIO DE REVISION	CANTIDAD	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES / ACCION CORRECTIVA
MARTILLOS/MAZOS	Mango madera: sin astillas ni fisuras. Mango metálico: con revestimiento caucho. Firmemente adheridos.	1	✓		
ALICATES	Aislamiento, mandíbulas enfrentadas correctamente, mellas, estrías sin desgaste.	1	✓		
DESTORNILLADORES	La punta y cabo se encuentran sin desgaste, firmemente adheridos.				
SERRUCHO	Mango en buen estado, disponen de empuñadura y sus dientes están completos.				
SEGUETAS	Correctamente instaladas, no presentan defectos en el marco y las hojas.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte y recio, cuadre asegurado al armazón. Balde, llanta, mangos en buen estado.	1	✓		
PALAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras y firmemente adheridos.				
PICAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos y puntas no desgastadas.				
BARRAS	Buen estado en general.				
PALADRAGAS	Mangos sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos. Recortes, ejes en buen estado.				
CINCELES, PUNTEROS	Afilados, sin fisuras o remaches, cabeza tipo hongo.	1	✓		
PUNTERO	Recto, adecuado para la labor.				
MACHETES	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
CHUCHILLOS O BISTURI	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y cables en buen estado.	1	✓		
TIJERAS	Afiladas y de buen estado en general.				
LLAVES (TUBO EXPANSIVAS)	No presentan grietas, fisuras, remaches. Dientes sin desgaste.				
GATOS HIDRAULICOS	Empaques (defectuosos), fugas (aceites).				
PONCHADORA	Presenta ajuste hidráulico.				
LASOS	No están Deshilachados, con cortes, desgastes, quemaduras, hebras sueltas o costuras rotas				
CINTA METRICA	No tiene bordes, filos peligrosos. Buen funcionamiento del mecanismo retráctil.	1	✓		
LLAVES BRISTOL	No presentan grietas o fisuras.				
MANOMETROS	Bonce, cuerpo y vidrio en buen estado.				
ESCUADRA	Cuerpo en buen estado.	1	✓		
ESPATULA	Mango sin puntas o filos. Buen ajuste entre espátula y mango.				
PELA CABLE	Mango sin filos. Buen estado en general.				
CARGADOR DE BATERIA	cables y conexiones en buen estado.				
REMACHADORA	Mango sin filos, firmemente adheridos. Buen estado en general.				
HOMBRE SOLO	Estado General: fisuras, tornillo de ajuste, resorte, dientes sin desgaste.				
OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS					

	INSPECCIONES DE USO HERRAMIENTAS MANUALES	Código del Documento: PRI-FOR-SST-025
		Versión 00 | 30/04/2020
		Página 1 de 1

UBICACIÓN: sexto piso

FECHA DE INSPECCIÓN: 25 de octubre de 2021


CONTRATISTA: Construcciones Pricon SAS

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Emiro Mendiz CC. 3877134

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: NOMBRE Monica Amaya; CARGO R-SST; FIRMA Donde

DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE REVISIÓN	CANTIDAD	CUMPLE S	CUMPLE N	OBSERVACIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA
MARTILLOS/MAZOS	Mango madera: sin astillas ni fisuras. Mango metálico: con recubrimiento caucho. Firmemente adheridos.	1	✓		
ALICATES	Adecuado, mandíbulas enfrentadas correctamente, mellas, cambio de dureza.	1	✓		
DESTORNILLADORES	La punta y cabo se encuentran sin desgaste, firmemente adheridos.				
SERRUCHO	Mango en buen estado, disponen de empuñadura y sus dientes están completos.				
SEGUETAS	Correctamente instaladas, no presentan defectos en el marco y las hojas.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte y recto, ruedas engarzada al armazón. Estría, fisuras, mangos en buen estado.				
PALAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras y firmemente adheridos.				
PICAS	Mangos de madera sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos y puntas no desgastadas.				
BARRAS	Buen estado en general.				
PALADRACAS	Mangos sin astillas ni fisuras, firmemente adheridos. Rosetas, ejes en buen estado.				
CINCELES, PUNTEROS	Afilados, sin fisuras o rematados, cabeza tipo hongo.				
PUNZON	Recto, adecuado para la labor.				
MACHETES	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
CHUCHILLOS O BISTURI	Afilados, disponen de mangos y fundas en buen estado.				
EXTENSIONES	Tercas y cables en buen estado.				
TIJERAS	Afiladas y de buen estado en general.				
LLAVES (TUBO EXPANSIVAS)	No presentan grietas, fisuras, rechazos. Dientes sin desgaste.				
GATOS HIDRAULICOS	Escapes (defectuosos), fugas (aceite).				
PONCHADORA	Presenta ajuste hidráulico.				
LASOS	No están Deshilachados, con cortes, desgarros, quemaduras, hebras sueltas o costuras rotas				
CINTA METRICA	No tiene bordes, filos peligrosos. Buen funcionamiento del mecanismo retráctil.	1	✓		
LLAVES BRISTOL	Sin quemaduras grietas o fisuras.				
MANOMETROS	Rosca, cuerpo y vidrio en buen estado.				
ESCUADRA	Cuerpo en buen estado.				
ESPATULA	Mango sin puntas o filos. Buen ajuste entre espátula y mango.				
PELA CABLE	Mango sin filos. Buen estado en general.				
CARGADOR DE BATERIA	cables y conectores en buen estado.				
REMACHADORA	Mango sin filos, firmemente adheridos. Buen estado en general.				
NOMBRE SOLO	Estado General: fisuras, tornillo de ajuste, resorte, dientes sin desgaste.				

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS



INSPECCIÓN DE TALUDES

Versión: 00 — 31/05/2020 — Página 1 de 1

OBRA: Remate de bordillos sexto piso

CONTRATISTA: Construcciones Ricon SAS

VIA O K: T500 H.I.F.I

Fecha: 4 OCT-21 / 9 OCT-21 — Hora: 7:00 / 5:00

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO	
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECANICO	Estado general de taludes (cortes, conformes, rellenos)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de cunetas de coronación		✓			✓			✓			✓			✓				
	Estado general de cunetas de talud (intermedias)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de canales		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de descoles		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de disipadores		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la estructura gaviones		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la estructura pilotes		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la estructura muros		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la estructura anclajes		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
FIRMA Y NOMBRE Y APELLIDO		Oswaldo	Oswaldo			Oswaldo			Oswaldo			Oswaldo			Oswaldo			Oswaldo	

OBSERVACIONES SOBRE LA VISITA

Oswaldo Ruenda

APROBADO: X — RECHAZADO:

OBSERVACIONES:


DE LA INSPECCION REALIZADA POR: Oswaldo Ruenda

DE FO: Oficial.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

C.C. 88.174234

C.C. 28411671



ACTIVIDAD: Remate bordillo segundo piso

CONTRATISTA: Construcciones Pacon SAS

OBRA O LOTE: TSOO HiFi

Fecha: 11-10-21 / 16-10-21

Hora: 7:00 / 5:00

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓				
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
FIRMA Y REQUERIMIENTO AMPLIADO		Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo		

SE HA REALIZADO ACCIONES CORRECTIVAS

Osvaldo Duarte

ASISTIO: X

COD INSPECTOR: 88.174234

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

INSPECCION REALIZADA POR: Osvaldo Duarte

Oficial.

C.C. 2841167

CP	INSPECCIÓN DE TALADRO	Código del Documento	FRI-FOR-SST-025
		Versión: 00	30/0 /2020
		Página 1 de 1	

ACTIVIDAD: Remate Bordillo Quinto PJO

CONTRATISTA: Construcciones Procon SAS

MAQUINA: T500 Hilti

Fecha: 19-Oct-21 23-Oct-21 Hora: 7:00 5:00

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexión eléctrica (cable, extensiones, tomas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓			✓			✓			✓			✓				
	Estado del accesorio Porta Broca (Franela)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del mango		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado del cuerpo		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado accesorio		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general de la broca y la guarda		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado general del taladro (fisuras, ruidos, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Se utilizan los EPP adecuados (guantes, mascara, tapabocas, casco botas y arnés de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS																			
FIRMA DE QUIEN MANIPULO		Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

Osvaldo Duende

APROBADO: SI [X] NO [ ]


CON RESTRICCION:

QUIEN MANIPULO: 88.174234

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Osvaldo Duende

CARGO: oficial.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN C.C. 28411671



INSPECCIÓN / DE TALADRO

ACTIVIDAD: Remate Bordillo Segundo piso

CONTRATISTA: Construcciones Pricon SAS

MARCA: TSCO H.F.I

Fecha: 26-10-21 / 30-10-21

Hora: 7:00 / 5:00

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓				
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS									✓			✓			✓			✓	
	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo			Osvaldo		

Osvaldo Rueda

APROBADO: X

NO:

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: Osvaldo Rueda

CARGO: Oficial.

CON RESPECTIVO ITEM:

88.174234

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

C.C. 28411671

SERVIASEO SMS SAS

Servinasco SAS Calidad en aseo fin de Obra	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Codigo: FOR-HSE-47 Versión: 1 Fecha vigencia: 30/11/2017


Obra: Mercado
Lugar: Sexto piso

Fecha: 27/10/2021
Hora Solicitud: 10:00 AM

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
Identificación legible en la escalera	✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaños	✓			
Brazos de unión anti-aperturas (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: (✓) NO: ( )				JUSTIFICACIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Justo Beleño 1015411639				FIRMA:

LEYENDA INSPECCIÓN	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Servicios SMSJA) Calidad en aseo -kno de Obra)	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Código: FOR-HSE-17 Versión: 1 Fecha vigencia: 30/11/2017


Obra: mezzo
Lugar: sexto piso

Fecha: 21/10/2021
Hora Cortes: 10:00 a.m.

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Larqueros (en buen estado)	✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			
Unión de peldaños y largueros	✓			
Zapatas antideslizantes	✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			
[illegible]	✓			
[illegible]	✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: SI: [X] NO: [ ]				JUSTIFICACIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Ramiro Rojas 1030551627				FIRMA: Ramiro Rojas.

LEYENDA (OPTATIVA)	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Anexo No.5. Relación entrega EPP

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL