Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0982

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Secretaria juridica.	MARCA: Lg inverter		MODELO: 24000 Btu
TIPO: Casscte	CANTIDAD: 1	FECHA: DIA 6 MES 9 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Secretaria de juridica.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11A	10A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				17°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido descontante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos-Hoover Ba.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 36,000 Btu/hr. **(SECRETARIA JURIDICA).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		Dia	Mes	Año
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	6	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Secretaria de juridica		
Tipo de aire: Con. multi. Inverte	Marca: Lg multi Inverte		Capacidad: 36000 BTU	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Jhon Cortes
Cargo: Ace. operativo.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0983

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Secr. de juridica	MARCA: Lg Multi inverte		MODELO: 36 000 Btu
TIPO: Con. multi inverte	CANTIDAD:	FECHA: DIA 6 MES 9 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Secretaria Jurídica.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	14A			✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desencrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos-Mateo B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 12,000 Btu/hr. **(DESPACHO CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		6	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Daspacho Control interno administrativo		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Lg inverte	Capacidad: 12 000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0984

ENTIDAD:	Alcaldia Girón	DIRECCIÓN:	Cra 25				CIUDAD:	Girón	
UBICACIÓN:	Ds. Control Adm	MARCA:	Lg inverter				MODELO:	12 000 Btu	
TIPO:	Mini Split	CANTIDAD:	1	FECHA	DIA: 6	MES: 9	AÑO: 21	MANTENIMIENTO:	Preventivo ☑ Correctivo ○

Despacho Control Interno Administrativo

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6A	5A		✓
	Presión Succión:				125A
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo Mto Preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 12,000 Btu/hr. **(CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		6	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Control interno administrativo

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini split	Lg inverter	12 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0985

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón		
UBICACIÓN: Cal Mantenimiento adm	MARCA: Lg inverter						MODELO: 12 000 Btu		
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 6	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)		Correctivo ( )

Control interno administrativo

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		116V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	6A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				–
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Helper Ba.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(PRENSA OFICINA #1).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Prensa Oficina #7

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casseti	Lg inverte	12 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Esteban

Nombre: Esteban Tellez.
Cargo: Sec Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0805

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25					CIUDAD: Giron		
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: LG Inverter.					MODELO: 12.000 Btu/hr		
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○	

Prensa - Oficina #1

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3A	3A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				24°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				20°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mmto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos/Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(PRENSA OFICINA #2).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Prensa oficina #2

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Cassette	Lg inverter	12000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Esteban

Nombre: Sec Comunicaciones
Cargo: Esteban Tel 102

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0806

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr 25.						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Inverter.						MODELO: 12.000 Btu/hr	
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Prensa - Oficina # 2

SECCIÓN ELÉCTRICA

VOLTAJE TABLERO	L1	L2	L3	Revisado
	110V	110V		✓

COMPRESORES	Amperajes: 5A / 5A. /	✓
	Presión Succión:	125
	Presión Descarga:	350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:	24°C
	Temperatura Descarga:	12°C
	Temperatura de suministro y retorno:	20°C
	Ductos y rejillas:	✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:	✓
	Ajuste Conexiones:	✓
	Operación Termostato:	✓
	Pulsadores y mandos:	✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A.
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos/Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓


AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(PRENSA OFICINA #3).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Prensa. oficina # 3

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casseta	Lg inverte	12 000

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Estebancarlos
Cargo: Sec. Comunicaciones.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0807

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr 25						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Inverter						MODELO: 12.000 Btu/hr.	
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Prensa - Oficina #3

SECCIÓN ELÉCTRICA					
VOLTAJE TABLERO		L1	L2	L3	Revisado
		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos/ Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(PRENSA OFICINA #4).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Prensa Oficina # 4		
Tipo de aire: Casseted	Marca: Lg inverter		Capacidad: 12000 Btu	
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Esteban

Nombre: Esteban Tellez
Cargo: Sec. Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0808

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Inverter.						MODELO: 12.000 Btu/hr.	
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Prensa - Oficina #4

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.2
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(PRENSA OFICINA #5).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Prensa Oficina H 5		
Tipo de aire: Cassette	Marca: Lg inverte		Capacidad: 12 000 Btu	
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Esteban

Nombre: Esteban Pelaez
Cargo: Sec. Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0809

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25.		CIUDAD: Giron
UBICACIÓN: Alcaldía de Giron	MARCA: Lg Inverter.		MODELO: 12.000 Btu/hr
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (✓) Correctivo ( )

Prensa - Oficina # 5.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110v	110 V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5.5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25
	Temperatura Descarga:				12
	Temperatura de suministro y retorno:				21
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓


AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(RECEPCION).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Recepción

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
casette	Lg inverter	12 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Sec. Comunicaciones
Cargo: Esteban Tellez

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0810

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Inverter						MODELO: 12.000 Btu/hr	
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Recepción

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A.		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25
	Temperatura Descarga:				12
	Temperatura de suministro y retorno:				21
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrostante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(DESPACHO SECRETARIO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Despacho secretario		
Tipo de aire: Cassette	Marca: LG inverter	Capacidad: 12 000 btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Esteban Tello
Cargo: Sec. Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0811

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Inverter.						MODELO: 12.000 Btu/hr.	
TIPO: Cassette	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 05	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (✓)	Correctivo ( )

Despacho Secretario

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	6A		✓
	Presión Succión:				120
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				20°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al Sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0,9A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(OFICINA COMUNICACIONES).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		oficinas comunicación		
Tipo de aire: Con. Multi inverte	Marca: Lg multi inverte	Capacidad: 48000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Esteban Tellez

Nombre: Esteban Tellez
Cargo: Sec. Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0813

ENTIDAD: Municipio de Giron	DIRECCIÓN: Cr: 25					CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Multi Inverter					MODELO: 48.000 Btu/hr	
TIPO: Con. Multi Inverter	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (✓)	Correctivo ( )

Oficinas Comunicacion

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	19.8	20		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				20°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mnto preventivo al Sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/2 de liquido desinfectante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(OFICINA COMUNICACIONES).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Oficinas Comunicacion		
Tipo de aire: C. multi invert	Marca: Lg multi inverte	Capacidad: 48 000 B/t		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Esteban Tellez
Cargo: Sec Comunicaciones

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0812

ENTIDAD: Municipio Giron	DIRECCIÓN: Cr 25						CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: Alcaldia de Giron	MARCA: Lg Multi Inverter						MODELO: 48.000 Btu/hr	
TIPO: Con. Multi Inverter.	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 21	MES 08	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Oficinas Comunicaciones

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	20A	19A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				20°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mmto preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/2 liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	
	Revisión Tarjetas:	
	Conexión Eléctrica:	
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2.9A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 54,000 Btu/hr. **(SALA ESPERA DESPACHO ALCALDE)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Sala espera Despacho alcalde		
Tipo de aire: Casete.	Marca: 16 Inverter	Capacidad: 54000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Alejandra Manrique

Nombre: Mayra A. Manrique A.

Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0936

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Sala espera	MARCA: LG inverter						MODELO: 54000 Btu	
TIPO: Casete	CANTIDAD: 7	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	37.2A	29.9A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado.
-Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Helver Bautista.


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 48,000 Btu/hr. **(SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDE).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldía de Girón		Sala juntas despacho alcalde		
Tipo de aire: Casete	Marca: LG Inverter	Capacidad: 48000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Alejandra Manrique

Nombre: Maria A. Manrique A

Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0937

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Despacho Alcalde	MARCA: LG inverter						MODELO: 48000 Btu	
TIPO: Casete Sala Juntas	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	24.5A	24.2A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
-Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Helver Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 18,000 Btu/hr. **(RECEPCION DE GESTION SOCIAL).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Reccepción de Gestión Social

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete.	LG inverter	18000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Laura Morantes.

Nombre: Laura Lucia Morantes
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0938

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Gestion Social	MARCA: LG inverter		MODELO: 18000 Btu
TIPO: Casete	CANTIDAD: 1	FECHA DIA 16 MES 9 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Recepción Gestion Social

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.5A	6.2A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos
Heiver Bautista.


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 18,000 Btu/hr. **(DIRECCION DE GESTION SOCIAL).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Dirección de Gestion Social		
Tipo de aire: Casete.	Marca: 16 inverter	Capacidad: 18000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Laura Morante

Nombre: Laura Rocio Morante

Cargo: 1095929654

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0939

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Gestion Social	MARCA: LG inverter						MODELO: 18000 Btu	
TIPO: Casete. Direccion de Gestion Social	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.2A	6.7A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos
Heiver Bautista.


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 18,000 Btu/hr. **(ASESOR DE GESTION SOCIAL).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Asesor Gestor Social.		
Tipo de aire: casete	Marca: LG inverter		Capacidad: 18000 Btu	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Lavia Rocio Morante

Nombre: Lavia Rocio Morante
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0940

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón		
UBICACIÓN: Gestión Social	MARCA: LG Inverter						MODELO: 18000 Btu		
TIPO: Casete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)		Correctivo ( )

Asesor de Gestion Social

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.2A	6.5A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				345PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				27°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				27°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
#elver Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(DIRECCION DE GESTION SOCIAL).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Dirección de Gestión Social		
Tipo de aire: Con. Multi inverter	Marca: LG inverter	Capacidad: 48000 Btu.		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Laura Rocio Navarro

Nombre: Laura Rocio Navarro
Cargo: 1095929654

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0941

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Gestion Social	MARCA: LG inverter						MODELO: 48000 Btu	
TIPO: Con. multi inverter	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 24		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	26.7A	25.2A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado

-Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	—
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(SALA JUNTAS GESTION SOCIAL).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Sala Juntas Gestión Social

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini split	LG inverter	24000 BTU

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Laura Maantes

Nombre: Laura Rocio Maantes
Cargo: 1095929654

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0942

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Gestión Social	MARCA: LG inverter						MODELO: 24000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Sala Juntas

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	9.2A	9.2A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Heiver Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(DESPACHO OFICINA #1).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Despacho oficina #1		
Tipo de aire: Casete	Marca: LG inverter	Capacidad: 12000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Mayra A. Manrique A.
Cargo: Secretaria ejecutiva.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0926

ENTIDAD: Alcaldia Giron	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Giron
UBICACIÓN: Despacho oficina 1	MARCA: Lg inverte		MODELO: 12 000 B/c
TIPO: Caserte	CANTIDAD: 1	FECHA: DIA 18 MES 9 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo ☒ Correctivo ○

Despacho Oficina #1

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110v	110v		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				26°c
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22 °C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido descontaminante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Heiver B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 18,000 Btu/hr. **(DESPACHO OFICINA #2).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Despacho oficina # 2		
Tipo de aire: Casete	Marca: lb inverter	Capacidad: 18000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Mayra A. Manrique A.
Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0925

ENTIDAD: Alcaldia Giron	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Giron		
UBICACIÓN: Despacho oficina #2	MARCA: Lg Inverter						MODELO: 18 000 Btu		
TIPO: Casseta	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 18	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)		Correctivo ( )

Despacho Oficina #2

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	9	8		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				26 °C
	Temperatura Descarga:				12 °C
	Temperatura de suministro y retorno:				22 °C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.3A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 18,000 Btu/hr. **(DESPACHO RECEPCION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Despacho - Recepción

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete.	16 inverter	18000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Mayra A. Manrique A.
Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0924

ENTIDAD: Alcaldia Giron	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Giron		
UBICACIÓN: Despacho Recepción	MARCA: Lg inverte						MODELO: 18 000 Btu		
TIPO: Casseta	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 18	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)		Correctivo ( )

Despacho Recepción

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:				✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				26°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al Sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9n
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Helper Ba.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.3n
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 24,000 Btu/hr. **(DESPACHO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Despacho

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete	LG inverter	24000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Mayra A. Manrique A.

Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0923

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Despacho alca.	MARCA: Lg inverter						MODELO: 24 000 Btu	
TIPO: Cassete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 18	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ☒	Correctivo ○

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		116V	116V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11A	12A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 gte de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.3A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(DESPACHO OFICINAS).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	27

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Despacho - Oficinas

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Cond. multi inverter	LG multi inverter	48000 BTU

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Mayra A. Manrique A.
Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0922

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Despacho - Oficinas	MARCA: Lg Multi inverter						MODELO: 48 000 Btu.	
TIPO: Cond. Multi inverter	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 18	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		160V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	20A	19A		✓
	Presión Succión:				128
	Presión Descarga:				345
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo Mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Hector B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 36,000 Btu/hr. **(DESPACHO ALCALDESA).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Despacho Alcaldesa		
Tipo de aire: Con. multi inverter	Marca: lb multi inverter	Capacidad: 36000 Btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Mayra A. Manrique A.

Nombre: Manrique Mayra Alejandra
Cargo: Secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0921

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25							CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Despacho A/C.	MARCA: Lg multi inverte							MODELO: 36 000 Btu	
TIPO: Con. Multi inverte	CANTIDAD:	FECHA	DIA 18	MES 9	AÑO 21			MANTENIMIENTO:	Preventivo ☒ Correctivo ○

Despacho Alcaldesa.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	13A	14A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- se utilizo 1/2 liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Helver B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

- ✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 36,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE CONTRATACION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria contratación

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Condens. Multi inverter	Lg Multi inverte	36 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellano Aparicio
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0920

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Secr. Contratación	MARCA: Lg Multi inverter		MODELO: 36000 Btu
TIPO: Cond. Multi inverter	CANTIDAD: 1	FECHA: DIA 20 MES 04 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Secretaria Contratación

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		140V	140V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	13 A	14 A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				345
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/2 de Liquido desinfectante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Hevac B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 36,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE CONTRATACION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria contratación

Tipo de aire:	Marca: LG	Capacidad:
Condens. Multi inverte	Con Multi inverte	36 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Aparicio
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0919

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25					CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secre. contratación	MARCA: La Multi Invarte					MODELO: 36 000 Btu	
TIPO: Cond. Multi invarte	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Secretaria Contratación

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110v	110		✓
COMPRESORES	Amperajes:	14A	13 A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Helve B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	14A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(ARCHIVO CONTRATACION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldía de Girón		Archivo contratación		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Lg inverter		Capacidad: 24 000 BTU	
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Aparicio
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0918

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25.						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Archivo Contratación	MARCA: Lg inverter						MODELO: 24 000 Btu	
TIPO: Mini Split	CANTIDAD: 1 Archivo Contratación	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		116V	116V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11A	11.5		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				26°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utiliza 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Aireac B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(DESPACHO CONTRATACION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Despacho Contratación		
Tipo de aire: Casset	Marca: La incade		Capacidad: 12.000 Btu	
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Aparicio
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0917

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Despacho contratación	MARCA: Lg inverter						MODELO: 12 000 Btu	
TIPO: Casscte	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Despacho Contratación

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25 psi
	Temperatura Descarga:				340 psi
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo Mto Preventivo al Sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heroe Bac.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SALA DE JUNTAS CONTRATACION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Sala de juntas contratación

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casseta	Lg inverter	12 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Acevedo
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0916

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Sala de juntas Contratación	MARCA: 12 000 Btu						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: Cassete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 09	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Sala de juntas Contratación

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110v	110v		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5 A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Hclv Bmc

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1A ✓
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 24,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE CONTRATACION #2).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Secretaria de contratacion # 2		
Tipo de aire: Casset	Marca: Lg inverte	Capacidad: 24000 B/C		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Agonia
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0915

ENTIDAD: Alcaldia Girón	DIRECCIÓN: Cra 25					CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secre. Contratación #2	MARCA: Lg inverter					MODELO: 24 000 B/U	
TIPO: Cassete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo X	Correctivo ○

Secretaria Contratacion #2

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11 A	12 A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos. Heiver B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 24,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE CONTRATACION #1).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Giron		Secretaria de Contratacion #1		
Tipo de aire: Cassete	Marca: Lg Inverte	Capacidad: 24 000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Cecilia Castellanos Acosta
Cargo: Secretaria Ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0914

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secre. Contratación #7	MARCA: Lg inverte						MODELO: 24000 Btu	
TIPO: Cassete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 04	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Secretaria Contratación #7

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11A	12A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Haluc B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA ARCHIVO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Secretaria Archivo Gestión humana		
Tipo de aire: Casete	Marca: LG inverter	Capacidad: 72000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RUEDA.
Cargo: DIR TALENTO HUMANO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0928

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secre. Gestión Humana	MARCA: Lg inverter						MODELO: 12 000 Btu	
TIPO: Casse te	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA: 20	MES: 9	AÑO: 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Secretaria Gestión Humana - Archivo

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6	5		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°
	Temperatura Descarga:				12°c
	Temperatura de suministro y retorno:				22c
	Ductos y rejillas:				—
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo Mto Preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos. Hector B.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2.0
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Secretaria Gestion Humana		
Tipo de aire: Cond. multi inverter	Marca: LG multi inverter	Capacidad: 48000 Btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RIVERA B.
Cargo: DIR TALENTO HUMANO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0927

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secrs. Gestión Hu.	MARCA: Lg multi inverte						MODELO: 48 000 Btu	
TIPO: Con. Multi inverte	CANTIDAD: 3	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Secretaria Gestión Humana.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	20	19		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				340
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se util.izo 1/2 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Aireu B.

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2. A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA DE DESPACHO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Giron	Secretaria Gestion Humana Despacho

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete	LG inverter	72000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RIVERA D
Cargo: DIRECTORA TALENTO HUMANO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0929

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. Gestión Humana	MARCA: LG inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: Casete Despacho	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 24		MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120 V	120 V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.9 A	3.9 A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA OFICINA #2-SST)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	27

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria Gestión humana Oficina # 2-SST

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete.	LG inverter	72000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RIVERA B
Cargo: DIR. TALENTO HUMANO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0944

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Gestion Humana	MARCA: LG inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: Casete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Oficina # 2 - 55T

SECCIÓN ELÉCTRICA					
VOLTAJE TABLERO		L1	L2	L3	Revisado
		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.9 A	3.9 A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini casete
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA		
SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Helver Bautista.


SECCIÓN CONDENSADORA		
SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA DIRECCION ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria de Gestion humana Direccion Administrativo talento humano

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete	LG inverter	72000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RIVERA BAYONA
Cargo: DIR. TALENTO HUMANO.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0943

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Gestion Humana	MARCA: LG inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: Casete	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 24		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Oficina #1 Dirección Administrativo Talento Humano.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.9A	4.7A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				21°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos
Heiver Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 54,000 Btu/hr. **(SECRETARIA GESTION HUMANA RECEPCION)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria Gestion Humana Recepcion

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete.	LG inverter	54000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: CAROLINA RIVERA B.
Cargo: DIRECTORA TALENTO HUMANO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0930

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. Gestion Humana	MARCA: LG inverter						MODELO: 54000 Btu	
TIPO: Casete Recepción	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 20	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	29.2A	28.8A		✓
	Presión Succión:				125PSI
	Presión Descarga:				350PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable

Jonathan Santos - Helver Baptista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE TIC DESPACHO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Secretaria de TIC Despacho		
Tipo de aire: mini split	Marca: LG inverter	Capacidad: 12000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Jorge Sosa
Cargo: Secretario ejecutivo.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0931

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. de TIC	MARCA: LG inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: mini split Despacho	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 17	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.9A	4.7A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				350 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
-Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Heiver Bautista


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 18,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE TIC RECEPCION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	9	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Alcaldia de Girón		Secretaria de TIC Recepcion		
Tipo de aire: mini split	Marca: 16 inverter	Capacidad: 18000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Jenny Sosa

Nombre: Jenny Sosa
Cargo: secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0932

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. de TIC	MARCA: LG inverter						MODELO: 18000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 17	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120 V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.5A	6.7A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				355PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				77°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split
-Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrostante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R470
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE TIC OFICINA CUARTO TECNICO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	9	27

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria de TIC oficina cto tecnico

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini split	LG inverter	12000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Jenny Sosa

Nombre: Jenny Sosa
Cargo: Secretario ejecutivo

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0933

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Cto Tecnico TIC	MARCA: LG Inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 17	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.8 A	3.9 A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
-Se utilizo 1/4 de litio de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos-Hewer Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 12,000 Btu/hr. **(SECRETARIA DE TIC OFICINA)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Secretaria de TIC Oficina

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete.	LG inverter	72000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Jenny Sosa

Nombre: Jenny Sosa
Cargo: secretaria ejecutiva

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0934

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. de TIC	MARCA: LG inverter						MODELO: 72000 Btu	
TIPO: Casete Oficina	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 17	MES 9	AÑO 24		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	3.9 A	4.2 A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Hever Bautista


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 18,000 Btu/hr. **(VENTANILLA UNICA).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		16	9	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Alcaldia de Girón	Ventanilla Unica.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini split	Lg inverter	18 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Yolanda Serrano Parrido
Cargo: Dirección de Ventanilla Unica y Correspondencia.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0935

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Ventanilla Unica	MARCA: LG inverter						MODELO: 18000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 16	MES 9	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.5 A	6.7 A		✓
	Presión Succión:				125 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				28°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

-Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
-Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Hever Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

2.3 RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS

- ✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(DESPACHO SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Recursos fisicos	Despacho Secretaria Recursos fisicos.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini split	Lg inverte	24 000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Yenny M Cacere A.
Cargo: Esc Recursos Fisi..

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 609

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Recursos fisicos	MARCA: LG inverter		MODELO: 24000 Btu
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA DÍA 23 MES 8 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Despacho Recurso Fisicos.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	9.3A	9.3A		✓
	Presión Succión:				120PSI
	Presión Descarga:				350PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFRIGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓


AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - airecolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(OFICINA DE APOYO).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Recursos fisicos		oficina de apoyo		
Tipo de aire: mini split	Marca: Samsung	Capacidad: 24 000 Btu		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Jenny M Caceres
Cargo: Soc. Rec Fisicos

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO
No. 610

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25					CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Recursos fisicos.	MARCA: Samsung					MODELO: 24000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DÍA 23	MES 8	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Oficina de apoyo

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11.2A	10.7A		✓
	Presión Succión:				120 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.5A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFRIGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - airecolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

2.4 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD


- ✓ Mantenimiento MINI SPLIT BLUE LINE de 18,000 Btu/hr. **(ADMINISTRATIVA).**



Cambio de compresor

- **Antes**









Después





Carga de gas refrigerante R22



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
secretaria discapacidad		administrativa.		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Blueline		Capacidad: 18000 Btu	
Actividad:	Correctivo ☒	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Claudia Yaneth Leal
Cargo: Secretaria de la Población con discapacidad

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	ME	AÑO
	22	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1881

CLIENTE: Alcaldia de Giron.
DIRECCIÓN: Cra: 25.
CIUDAD: Giron
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sria. Discapacidad - Administativa
FALLA REPORTADA: Compresor aterrizado

DETALLE

- Semistro y Cambio de compresor de 18000 Btu/hr, carga de gas refrigerante R22, cambio de capacitor de 50 µF.

- Se entrega en buen Funcionamiento el Sistema de aire acondicionado

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jonathan Santes Heiver Bautista	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0507

ENTIDAD: Alcaldia de Giron	DIRECCIÓN: Cl: 25.					CIUDAD: Giron	
UBICACIÓN: S Piscapacidad	MARCA: Blue line					MODELO: 18.000 Btu/hr	
TIPO: Mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 22	MES 09	AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo ✓	Correctivo ○

Administrativa

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:				✓
	Presión Succión:				60 psi
	Presión Descarga:				240 psi
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				10°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.6A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos Heiver Bautista


SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A.
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(RECEPCION).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria Discapacidad		Recepción		
Tipo de aire: mini split	Marca: Lg convencional	Capacidad: 24000 Btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Juan Figueroa P.
Cargo: Profesional Apoyo SEC PCP

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0275

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25					CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. Discapacidad	MARCA: LG convencional					MODELO: 24000Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DÍA 24	MES 8	AÑO 21	MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

Recepción

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	10.9A	10.7A		✓
	Presión Succión:				60 PSI
	Presión Descarga:				250PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓


OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desinfectante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:



Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓


AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT BLUE LINE de 9,000 Btu/hr. **(DESPACHO).**







Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria Discapacidad		Despacho		
Tipo de aire: mini spl.t	Marca: Blueline		Capacidad: 9000 Btu	
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Juan Esteban Ramirez
Cargo: Profesional de Apoyo

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0276

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. Discapacidad	MARCA: Blueline						MODELO: 9000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DÍA 29	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Despacho

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	6.2A	5.8A		✓
	Presión Succión:				60PSI
	Presión Descarga:				240PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R22
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Heiver Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(SALON CAPACITACIONES).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria Discapacidad.		Salón capacitaciones		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Lg convencional	Capacidad: 24 000 Btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Juan Arizmendi
Cargo: Profesional de Apoyo Sec PCD

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0277

ENTIDAD: Alcaldia de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S - Discapacidad	MARCA: LG convencional						MODELO: 24000 Btu	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 24	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Salón Capacitaciones

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	120V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11.2 A	10.7A		✓
	Presión Succión:				65PSI
	Presión Descarga:				250PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				29°C
	Temperatura Descarga:				70°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado.
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante.

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.4A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R22
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos - Helver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 24,000 Btu/hr. **(FISIOTERAPIA).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	02	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria Discapacidad.		Fisioterapia		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Lg convencional		Capacidad: 24 000	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Ana Milena Izquierdo Pava
Cargo: Profesional de apoyo Sec. Discapacidad

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0278

ENTIDAD: Alcaldía de Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: S. Discapacidad Fisioterapia	MARCA: LG convencional						MODELO: 24000 BTU	
TIPO: mini split	CANTIDAD: 1	FECHA	DÍA 24	MES 8	AÑO 24		MANTENIMIENTO:	Preventivo (X) Correctivo ( )

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		120V	115V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	10.9A	11.4A		✓
	Presión Succión:				65 PSI
	Presión Descarga:				340 PSI
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				30°C
	Temperatura Descarga:				77°C
	Temperatura de suministro y retorno:				23°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				—
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.7A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R22
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos - Heiver Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.9A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	—
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

2.5 UAO

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 18,000 Btu/hr. **(PERSONERIA).**









Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Laguado - Unidad victimas		Personeria.		
Tipo de aire: mini split	Marca: LG convencional	Capacidad: 18000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Nombre: Marcela Rojas C
Cargo: Contratista

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0339

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Vao-unidad victimas	MARCA: Lg convencional		MODELO: 18 000 Btu.
TIPO: mini split	CANTIDAD:	FECHA: DIA 23 MES 8 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo (X) Correctivo ( )

Oficina. Personería.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	110V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	11A	11A		✓
	Presión Succión:				60
	Presión Descarga:				150
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				17°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido descontaminante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R 22
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos/Aires Baeyst.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Conexión Eléctrica:	1.5
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0


Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

2.6 SECRETARIA AMBIENTAL

- ✓ Mantenimiento CONDENSADORA PARA MULTI INVERTER LG de 48,000 Btu/hr. **(OFICINA).**





Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de ambiental		oficina		
Tipo de aire: Con. Multi inverte	Marca: Lg multi inverte	Capacidad: 48 000 btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Edgar Leonardo Lizcano

Nombre:
Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0340

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Sec. Ambiental	MARCA: Lg Multi inverter						MODELO: 48 000 BTU	
TIPO: Con. Multi inverter	CANTIDAD: 1	FECHA	DIA 23	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Oficina.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		116V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	19A	20A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				✓
	Temperatura Descarga:				✓
	Temperatura de suministro y retorno:				✓
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	R-Y-B
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	✓
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Hector Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2.5
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento MINI SPLIT LG de 12,000 Btu/hr. **(DESPACHO SECRETARIO).**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de ampliante		Despacho secretario		
Tipo de aire: mini split	Marca: Lg inverter	Capacidad: 12000 btu		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒			

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Edgar Alberto Navarro

Nombre:
Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0341

ENTIDAD: Alcaldia Giron	DIRECCIÓN: Cra 23						CIUDAD: Giron	
UBICACION: Sec. ambiental	MARCA: Lg inverter						MODELO: 12000 Btu	
TIPO: Mini split	CANTIDAD:	FECHA	DIA 23	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo (X)	Correctivo ( )

Despacho Secretario

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:	5A	5A		✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				12°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado tipo minisplit
- Se utilizo 1/2 de liquido desoxidante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	0.8 ✓
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Santos / Hector Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA


SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 24,000 Btu/hr. **(OFICINA)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de ambiente		Oficina		
Tipo de aire; Casseta	Marca: Lg inverte		Capacidad: 24000 btu	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Edgar Alberto Arango

Nombre:
Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0342

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25						CIUDAD: Girón	
UBICACIÓN: Secam biental Oficina	MARCA: Lg inverter						MODELO: 24000 BTU	
TIPO: Cassette	CANTIDAD:	FECHA	DIA 23	MES 8	AÑO 21		MANTENIMIENTO: Preventivo ☒	Correctivo ○

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110V	112V		✓
COMPRESORES	Amperajes:				✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				26°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo Mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/2 de liquido, desinfectante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.8A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410A
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:

Jonathan Sandes / Hector Bautista.

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.

✓ Mantenimiento CASSETTE LG de 24,000 Btu/hr. **(OFICINA)**



Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	8	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de ambiente		Oficina		
Tipo de aire: Casseta	Marca: Lg inverte	Capacidad: 24000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: 353 de 2021 celebrado entre el **ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S.**

Para constancia firma:

Edgar Olivo Lozano

Nombre:

Cargo:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

REPORTE DE MANTENIMIENTO

No. 0343

ENTIDAD: Alcaldía Girón	DIRECCIÓN: Cra 25		CIUDAD: Girón
UBICACIÓN: Sec. ambiente	MARCA: Lg inverter		MODELO: 24 000 Btu
TIPO: Casete	CANTIDAD:	FECHA: DIA 23 MES 8 AÑO 21	MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ○

Oficina.

SECCIÓN ELÉCTRICA

		L1	L2	L3	Revisado
VOLTAJE TABLERO		110 v	112 v		✓
COMPRESORES	Amperajes:				✓
	Presión Succión:				125
	Presión Descarga:				350
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura Ambiente:				25°C
	Temperatura Descarga:				11°C
	Temperatura de suministro y retorno:				22°C
	Ductos y rejillas:				✓
SISTEMA ELÉCTRICO	Limpieza Tableros:				✓
	Ajuste Conexiones:				✓
	Operación Termostato:				✓
	Pulsadores y mandos:				✓

OBSERVACIONES

- Se Realizo mto preventivo al sistema de aire acondicionado
- Se utilizo 1/4 de liquido desincrustante

SECCIÓN MANEJADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Bandeja:	✓
	Limpieza Drenaje:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	1.8 A
	Revisión Tarjetas:	✓
	Conexión Eléctrica:	✓
CIRCUITO REFREGERACIÓN	Clase de Refrigerante:	R410
	Aislamiento:	✓
	Prueba de Escapes:	✓

Firma Recibido Cliente:

Técnico Responsable:
Jonathan Santos / Hector Bautista

SECCIÓN CONDENSADORA

SERPENTIN	Lavado agua y Cepillo:	✓
	Limpieza Área:	✓
CONJUNTO MOTOR VENTILADOR	Amperaje Motor:	2 A
	Conexión Eléctrica:	✓
	Revisión Contactores:	✓
	Revisión Capacitores y Tarjetas:	✓

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471
Bucaramanga - aireacolombia@hotmail.com

Mantenimiento, Suministro, Instalación
Aires Acondicionados Comercial,
Residencial e Industrial.