

	CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO																		CÓDIGO		R-4-090						
																			VERSIÓN		001						
																			FECHA		15/09/2015						
																			Pag. 1 de 1								
CLIENTE: MC ARQUITECTOS FECHA DE ENSAYO: feb-18																											
ESTUDIO: EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE PARA JUZGADO, EN LOS MUNICIPIOS DEL DOVIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA																											
LOCALIZACIÓN: VER ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN																											
Perforaciones No.	Muestra No.	Profundidad m.	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - % QUE PASA EN PESO												Limo y Arcillas	Límites de Atterberg			Humedad Nat. (%)	Clasificación		qu Kg/cm2	CBR sin Sumergir	CBR Sumergido	CBR al 90% del PM	CBR 95% del PM	Cono Dinám. %
			GRAVA								ARENA					LL	LP	IP		USCE	AASHTO						
			3"	2"	1½"	1"	¾"	½"	3/8"	4	10	40	200														
P-1	1,1	0.80-1.50										100,0	88,0	41,0	21,5	19,5	18,0	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A		
	1,2	1.50-2.00																	1,47	NA	NA	N.A	N.A	N.A			
	1,3-1,4	2.00-4.00								100,0	95,8	82,0	73,0	50,4	35,8	20,4	15,4	25,9	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A	
	1,5-1,6	4.00-6.00										100,0	89,4	41,2	25,2	16,0	34,7	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A		
FIN DE LA PERFORACIÓN - NO SE REGISTRA NIVEL FREÁTICO																											
P-2	2,1-2,2	1,00-3,00							100,0	91,9	80,2	70,8	62,6	50,5	34,0	24,4	9,5	22,9	ML	A-7-5	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A	
	2,3	3,00-4,00							100,0	93,2	87,5	82,3	72,5	27,9	45,0	32,8	12,3	33,2	SM	A-2-4	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A	
	2,4-2,5	3,00-4,00							100,0	96,4	94,5	91,0	74,9	44,9	29,7	15,2	33,1	ML	A-7-5	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A		
FIN DE LA PERFORACIÓN - NO SE REGISTRA NIVEL FREÁTICO INICIAL																											
P-3	3,1	0,80-1,50										100	91,1	37,9	30,5	7,4	26,6	ML	A-7-5	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A		
	3,2	1,50-2,50								100	96,7	89,3	78,4	52,3	39,2	23,6	15,6	24,5	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A	
	3,3-3,4	2,50-4,00								100,0	96,2	93,4	61,5	27,7	18,2	9,4	19,0	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A		
	3,5-3,6	4,50-6,00								100,0	94,7	91,1	85,5	54,4	36,3	23	13,3	35,0	CL	A-7-6	*	NA	NA	N.A	N.A	N.A	
FIN DE LA PERFORACIÓN- NO SE REGISTRA NIVEL FREATICO																											
OBSERVACIONES:																											
LABORATORIO												RECIBIDO															
																											
REALIZÓ												REALIZÓ															
												CLIENTE															