ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 058/00	FUNZA ciudad líder	14-FR-02 Versión: 06 Fecha: 2021-05-13

I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION	CAR Company Services	FECHA	08/11/21		
CÉDULA / NIT / T.I	7418084	EDAD	— 0 —		
DIRECCIÓN	Cr 18 # 15-62	CORREO ELECTRÓNICO	Moises127@gmail.com		
BARRIO / UBICACIÓN	Bacatá	FUNCIONARIO Y/ O CONTRATISTA DELEGADO	María Coronado		
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	NA	DISCAPACIDAD	SI___	NO_X_	
TELÉFONOS	3134096793	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI___	NO_X_	
CUADRANTE	4	OBJETO DE LA VISITA	Verificación y Control		

III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL _____ COMERCIAL _X_ EDUCACION _____ OFICAL_____ OTRO CUAL_____

IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Moises Correa	Administrador	3134096793	Moises127@gmail.com

V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

Se evidencia que el establecimiento cuenta con la empresa recolectora de lodos "emaaf" 288-lodos. cuenta con botiquin y salidas de emergencia. los residuos ordinarios son entregados a un recuperador de oficio. 2kg.
Cuenta con el Plan de gestión integral de residuos.

VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)

Se recomienda seguir actualizando la información y pedir el certificado correspondiente.

Agua: 10m3
Luz: 180 Kwh

VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)

DENUNCIO _____ PROCEDA_____ PRAE___ RIEGOS___ CUAL: PDM

ARBOL EN SITUCION DE RIESGO___ GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS___ RCD___ OTRO_X_

VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA

INFORME TÉCNICO_____ COMPARENDO LEY 1801 DE 2016___ OTRO_X_ CUAL : Base de datos

DENUNCIO ___ INFORME CAR___

IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)

NOMBRE Moises Correa.
C.C. 7418084
CARGO Administrador.
FIRMA Moises Correa.

XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA

NOMBRE Maria Coronado
C.C. 1001999061
CARGO Gestora Ambiental
FIRMA Maria Coronado.

Escaneado con CamScanner