| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Proceso contractual<br>Informe de supervision | FUNZA ciudad líder | 11-FR-78<br>version: 00<br>Fecha: 2021-05-25 |
|---|---|---|---|

| Aspectos generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Informe | Avance [X] | Final [ ] | Fecha de elaboracion | 25 noviembre de 2021 | |
| Periodo del informe | Desde 23 oct 2021 | Hasta 22 nov 2021 | Contrato N° | CO1.PCCNTR.2887526 | |

| | |
|---|---|
| Responsable del Proyecto:<br>**DAVID FERNANDO CAICEDO BALLEN** | Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos)<br>1.MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PIUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA |
| Nombre el programa:<br>1.MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PIUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA | Nombre del subprograma:<br>NO APLICA. |

| Estado Financiero | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 200.000.000 | Valor ejecutado | $ 136.022.973 |
| % de ejecucion | 68% | % por ejecutar | 32% |

**Avance del Contrato**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

| Número | Descripción de la (s) Meta (s) |
|---|---|
| 292 | Instalacion de 1560 luminarias y componentes luminicos tipo led |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Actividades Realizadas | Fechas | Meta | % Alcanzado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El contratista realizó actividades instalacion o cambio de 39 fotoceldas | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | se realizaron actividades de cambio de fotoceldas en el alumbrado publico NO Modernizado |
| El contratista realizo actividades de instalación de 56 perchas de dos puestos | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | se realiza la instalacion de perchas de dos puestos para la extension de la red de alumbrado publico |
| El contratista realizo el desmonte y reparacion de 19 reflectores | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | se realizaron actividades de reparación de todo el componente de los reflectores (reactancia, bombillo, condensador, arrancador, roseta y fotocelda) |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El contratista realizó la instalacion de 25 reflectores led | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | Se realiza la instalación de 25 reflectores de led con fotocelda y soporte metálico |
| El contratista realizó la instalacion de 162 bimetálicos y/o conectores | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | Se realizo la instalación de 162 bimetálicos para la conexión de lámparas y reflectores |
| El contratista realizo la extension y/o instalacion de 182 metros de cableado duplex | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | Se realizo la instalación de cableado dúplex en la reparación de reflectores e instalación de reflectores de led. |
| El contratista realizo el mantenimiento y/o reparación de 1202 metros de redes eléctricas subterráneas | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | Se realizo el mantenimiento del cableado subterraneo de la red de alumbrado publico |
| El contratista realizo la tendida en linea de 2894 metros de red de baja tensión en cable no. 4 | Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2021 | 292 | 100% | Se realizo la instalación de cableado No.4 para la extension de la red de alumbrado publico |

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2887526**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

**Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

| Descripcion del riesgo | Estado | Acciones |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

Escaneado con CamScanner