

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas


	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas


	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas



INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Tendida de red en cable # 4	Instalación de perchas de 2 puestos


	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Tendida de red en cable # 4	Instalación de perchas de 2 puestos

	
Instalación de perchas de 2 puestos	Tendida de red en cable # 4

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4

	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Instalación de perchas de 2 puestos	Tendida de red en cable # 4

	
Instalación de perchas de 2 puestos	Instalacion Reflector


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Instalacion Reflector led	Instalacion Reflector led

	
Instalacion Reflector led	Instalacion Reflector led


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparacion Reflector	Reparacion Reflector


	
Instalacion Reflector led	Instalacion Reflector led

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Instalacion Reflector led	Reparacion reflector

	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4



	
Tendida de red en cable # 4	Instalación de perchas de 2 puestos


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Tendida de red en cable # 4	Tendida de red en cable # 4


	
Instalación de perchas de 2 puestos	Tendida de red en cable # 4


INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Instalación de reflector led	Instalación de reflector led



	
Instalación de reflector led	Instalación de reflector led



INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparación Reflector	Reparación Reflector

	
Reparación Reflector	Reparación Reflector

INFORME FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL No.2 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2887526	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA**

	
Reparación Reflector	Reparación Reflector

	
Reparacion de redes subterraneas	Reparacion de redes subterraneas