SECRETARÍA DE AMBIENTE	BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
		Formato: Acta de control al manejo integral de RCD en Bogotá D.C.
		Código: PM04-PR35-F2 — Versión: 2

FECHA VISITA	25-10-2021	Hora de Inicio	2:00Pm	Hora terminación	2:12 Pm

1. DATOS GENERALES

Dirección:	Carrera 87M - Calle 84A Sur			Coordenadas geográficas o cartesianas	4,6175 N
Chip Catastral:	N/A	Localidad:	Bosa		74,2089 W
Radicado SDA:		Barrio:			
Nombre del predio:	Carrera 87M con Calle 84A Sur	Atención a:	Queja:	DP:	Otro:
			Cual:		

2. ASUNTO (Describa brevemente el motivo por el cual se realiza la visita)

Se atiende operativo Junto a opel respecto a disposición de RCD en espacio privado.

3. TIPO DE INFRACCIÓN

3.1. Disposición de RCD u otros residuos en:

Espacio Público:	
Espacio Privado:	

3.2. Volumen estimado de la disposición (m^3): 10 m^3

3.3. Caracterización de los residuos evidenciados:

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS PÉTREOS	Concretos	X
	Cerámicos	X
	Ladrillos	X
	Arenas	X
	Gravas	
	Cantos	X
	Arcillas	
METÁLICOS	Acero	
	Hierro	
	Cobre	
	Aluminio	X
	Estaño	
	Zinc	
PELIGROSOS	Aceites	
	Escorias	
	Resinas	
	Tejas de asbesto	X
	Disolventes orgánicos	
	Cenizas volantes	
	Alquitrán	
	Tintas	
	Luminarias	X
	Pinturas	
	Betunes	
	Barcines	
	Emulsiones	
	Plomo	
	Plastificantes	

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS NO PÉTREOS	Plásticos	X
	PVC	X
	Maderas	X
	Cartones	X
	Papel	X
	Siliconas	X
	Cauchos	X
	Vidrios	X
ORGÁNICOS DE PEDONES Y CESPEDONES	Residuos de tierra negra	
	vegetales y otras especies bióticas	
ESPECIALES	Llantas	
	Muebles	
	Cartón	
	Cartón Yeso (drywall)	X
	Poliestireno (ICOPOR)	
	Colchones	
OTROS (Descríbalos a continuación)		

Escaneado con CamScanner

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	X
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	X
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	X
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	X
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Al llegar al sitio ubicado en la carrera 87M con calle 89A sur, se identifica disposición de RCD en una cantidad aproximada de 10m³ los cuales son dispuestos en predio que es aparentemente privado. Se consulto con algunos residentes y comerciantes del sector los cuales afirman que dicha problemática lleva tiempo, no se logra identificar la procedencia de los RCD dado que no hay evidencia de vehículos que descarguen los mismos.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR:	ATENDIDA POR:
Nombre completo:		
Entidad/organización		
Documento de identidad:		
Profesión:		
Cargo:		
Firma:		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Javier Andrés Velasquez Sanchez	
Documento de identidad:	1.032.457.612	
No. De tarjeta profesional (si aplica):		
Profesión:	Ingeniero Civil	
Cargo:	Profesional	
Firma:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...)Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner