SECRETARÍA DE AMBIENTE	BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Formato: Acta de control al manejo integral de RCD en Bogotá D.C.	
		Código: PM04-PR35-F2	Versión: 2

FECHA VISITA	25 - 10 - 2021	Hora de inicio	9:30 am	Hora terminación	11:30 am

1. DATOS GENERALES

Dirección:	Calle 43 Sur entre Dg 44 bis y Carrera 12 / Calle 44 Sur entre Dg 44 y K 11A			Coordenadas geográficas o cartesianas	
Chip Catastral:	N/A	Localidad:	Rafael Uribe Uribe		
Radicado SDA:	2019ER89870	Barrio:	Villa Gladys		
Nombre del predio:	Polígono Monitoreo 209	Atención a:	Queja:	DP:	Otro: X
			Cual:		

2. ASUNTO *(Describa brevemente el motivo por el cual se realiza la visita)*

Se atiende visita por proceso 4923535 Con respecto al polígono de mamtoreo 209 donde se informa de Construcciones Ilicitas y tomas de invasión.

3. TIPO DE INFRACCIÓN

3.1. Disposición de RCD u otros residuos en:

Espacio Público:	N/A
Espacio Privado:	N/A

3,2. Volumen estimado de la disposición (m^3): N/A

3.3. Caracterización de los residuos evidenciados:

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS PÉTREOS	Concretos	
	Cerámicos	
	Ladrillos	
	Arenas	N/A
	Gravas	
	Cantos	
	Arcillas	
METÁLICOS	Acero	
	Hierro	
	Cobre	N/A
	Aluminio	
	Estaño	
	Zinc	
PELIGROSOS	Aceites	
	Escorias	
	Resinas	
	Tejas de asbesto	N/A
	Disolventes orgánicos	
	Cenizas volantes	
	Alquitrán	
	Tintas	
	Luminarias	
	Pinturas	N/A
	Betunes	
	Barcines	
	Emulsiones	
	Plomo	
	Plastificantes	

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS NO PÉTREOS	Plásticos	
	PVC	
	Maderas	
	Cartones	
	Papel	N/A
	Siliconas	
	Cauchos	
	Vidrios	
ORGÁNICOS DE PEDONES Y CESPEDONES	Residuos de tierra negra	
	vegetales y otras especies bióticas	N/A
ESPECIALES	Llantas	
	Muebles	
	Cartón	
	Cartón Yeso (drywall)	N/A
	Poliestireno (ICOPOR)	
	Colchones	
OTROS (Descríbalos a continuación)		
		N/A

Escaneado con CamScanner

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Al llegar al sitio se hace recorrido por el sector iniciando por la Calle 43 Sur desde la diagonal 44 bis hasta la Carrera 12bis C y por la Calle 43A Sur desde la Carrera 12bis C hasta la Transversal 12C bis, identificando que en este recorrido no había evidencia de RCD en espacio publico. Luego se realiza recorrido desde la diagonal 44 bis hasta la carrera 5L, sobre la Calle 44 Sur, en este recorrido no se evidencia presencia de RCD pero se identifica que se esta desarrollando una obra.

En conclusión al hacer recorrido por el perímetro del polígono no se identifica disposición de RCD en espacio publico.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR:	ATENDIDA POR:
Nombre completo:		
Entidad/organización		
Documento de identidad:		
Profesión:		
Cargo:		
Firma:		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Javier Andrés Velasquez Sánchez	
Documento de identidad:	1.032.457.612	
No. De tarjeta profesional (si aplica):		
Profesión:	Ingeniero Civil	
Cargo:	Profesional de apoyo	
Firma:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...)Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner