SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Formato: Acta de control al manejo integral de RCD en Bogotá D.C.

Código: PM04-PR35-F2 | Versión: 2

FECHA VISITA	25-10-2021	Hora de inicio:	11:55am	Hora terminación:	12:25pm

1. DATOS GENERALES

Dirección:	Carrera 5l entre cll 49c sur y cll 50 sur / cll 50 sur entre kr 5l y kr 5d			Coordenadas geográficas o cartesianas:	
Chip Catastral:	N/A	Localidad:	Rafael Uribe Uribe		
Radicado SDA:	20196R109997	Barrio:	Marruecos		
Nombre del predio:	Polígono Monitoreo 036	Atención a:	Queja:	DP:	Otro: X
			Cual:		

2. ASUNTO *(Describa brevemente el motivo por el cual se realiza la visita)*

Se atiende visita por proceso 4452610 con respecto al polígono de monitoreo 036 donde se informa de construcciones ilicitas y zonas de invasión.

3. TIPO DE INFRACCIÓN

3.1. Disposición de RCD u otros residuos en:

Espacio Público:	X
Espacio Privado:	

3.2. Volumen estimado de la disposición (m^3): 3m^3

3.3. Caracterización de los residuos evidenciados:

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS PÉTREOS	Concretos	X
	Cerámicos	X
	Ladrillos	X
	Arenas	X
	Gravas	X
	Cantos	X
	Arcillas	
METÁLICOS	Acero	
	Hierro	
	Cobre	
	Aluminio	X
	Estaño	
	Zinc	
PELIGROSOS	Aceites	
	Escorias	
	Resinas	
	Tejas de asbesto	X
	Disolventes orgánicos	
	Cenizas volantes	
	Alquitrán	
	Tintas	
	Luminarias	X
	Pinturas	
	Betunes	
	Barcines	
	Emulsiones	
	Plomo	
	Plastificantes	

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS NO PÉTREOS	Plásticos	X
	PVC	X
	Maderas	X
	Cartones	X
	Papel	X
	Siliconas	
	Cauchos	
	Vidrios	X
ORGÁNICOS DE PEDONES Y CESPEDONES	Residuos de tierra negra	
	vegetales y otras especies bióticas	
ESPECIALES	Llantas	X
	Muebles	X
	Cartón	X
	Cartón Yeso (drywall)	X
	Poliestireno (ICOPOR)	
	Colchones	
OTROS (Descríbalos a continuación)		

Escaneado con CamScanner

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Al llegar al sitio descrito se hace recorrido por el sector, iniciando por la carrera 5L entre calle 49 C sur y calle 50 sur, identificando que a lo largo de la vía hay puntos donde se encuentra disposición de RCD en espacio público, en una cantidad de 2m³, después se hizo recorrido por la calle 50 sur, identificando que, en la intersección de esta con la carrera 5L se encontraban RCD sobre espacio público en una cantidad aproximada de 1m³.

En conclusión al hacer recorrido por el perímetro del polígono se evidenció la presencia de 3m³ de RCD en espacio público.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR:	ATENDIDA POR:
Nombre completo:		
Entidad/organización		
Documento de identidad:		
Profesión:		
Cargo:		
Firma:		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Javier Andrés Velasquez Sanchez	
Documento de identidad:	1.032.457.612	
No. De tarjeta profesional (si aplica):		
Profesión:	Ing. Civil	
Cargo:	Profesional de apoyo	
Firma:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...)Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner