SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Formato: Acta de control al manejo integral de RCD en Bogotá D.C.	
	Código: PM04-PR35-F2	Versión: 2

FECHA VISITA	6 Octubre 2021	Hora de inicio:	10:20 Am	Hora terminación:	10:45 Am

1. DATOS GENERALES

Dirección:	Kr15 # 31-50 Torre 1 Apartamento 906			Coordenadas geográficas o cartesianas:	
Chip Catastral:		Localidad:	Teusaquillo		
Radicado SDA:	2021ER209840	Barrio:	Armenia		
Nombre del predio:		Atención a:	Queja:	DP: X	Otro:
			Cual:		

2. ASUNTO (Describa brevemente el motivo por el cual se realiza la visita)

Se recibe derecho de petición por ruido en el sector aparentemente proveniente de la obra Santas Teusaquillo.

3. TIPO DE INFRACCIÓN

3.1. Disposición de RCD u otros residuos en:

Espacio Público:	
Espacio Privado:	

3.2. Volumen estimado de la disposición (m^3): Ø

3.3. Caracterización de los residuos evidenciados:

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS PÉTREOS	Concretos	
	Cerámicos	
	Ladrillos	
	Arenas	N/A
	Gravas	
	Cantos	
	Arcillas	
METÁLICOS	Acero	
	Hierro	
	Cobre	
	Aluminio	N/A
	Estaño	
	Zinc	
PELIGROSOS	Aceites	
	Escorias	
	Resinas	
	Tejas de asbesto	N/A
	Disolventes orgánicos	
	Cenizas volantes	
	Alquitrán	
	Tintas	
	Luminarias	N/A
	Pinturas	
	Betunes	
	Barcines	
	Emulsiones	
	Plomo	
	Plastificantes	

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS NO PÉTREOS	Plásticos	
	PVC	
	Maderas	
	Cartones	N/A
	Papel	
	Siliconas	
	Cauchos	
	Vidrios	
ORGÁNICOS DE PEDONES Y CESPEDONES	Residuos de tierra negra	
	vegetales y otras especies bióticas	N/A
ESPECIALES	Llantas	
	Muebles	
	Cartón	
	Cartón Yeso (drywall)	N/A
	Poliestireno (ICOPOR)	
	Colchones	
OTROS (Descríbalos a continuación)		
		N/A

Escaneado con CamScanner

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	N/A
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	N/A
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	N/A
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	N/A
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Al hacer inspeccion acerca del derecho de peticion recibido, se observa que hay una obra cercana al apartamento la cual corresponde al Centro Sanitas Teusaquillo, la señora Jennifer ortiz quien atiende la visita, informa que en dias anteriores dicha obra tenia actividad de obra desde las 5 am y trabajan en horarios nocturnos, adicionalmente informa que en la noche se presentan ruidos de taladros, al realizar inspección y recorrido al rededor del sector se observa que no hay presencia de RCDS en espacio público y las obras estan operando al momento de la visita, Al momento de la visita no se evidenció ruido en el sector proveniente de obras.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR	ATENDIDA POR
Nombre completo:	Jenyer Tatiana Ortiz	
Entidad/organización		
Documento de identidad:	1098671633	
Profesión:	Ingeniera de Petroleos	
Cargo:	Ingeniera de Procesos	
Firma:	Jenyer Ortiz	

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Javier Andrés Velasquez Sanchez	
Documento de identidad:	1.032.457.612	
No. De tarjeta profesional (si aplica):		
Profesión:	Ingeniero Civil	
Cargo:	Profesional de apoyo	
Firma:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación *	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...)Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner