SECRETARÍA DE AMBIENTE	BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
		Formato: Acta de control al manejo integral de RCD en Bogotá D.C.
		Código: PM04-PR35-F2 / Versión: 2

FECHA VISITA:	14 octubre 2021	Hora de inicio:	8:41Am	Hora terminación:	8:58 Am

1. DATOS GENERALES

Dirección:	Transversal 68H bis A sur Con Calle 37D sur			Coordenadas geográficas o cartesianas	
Chip Catastral:		Localidad:	Kennedy		
Radicado SDA:	Proceso 5250637	Barrio:	Proviviendа		
Nombre del predio:	Transversal 68H BisA sur - C|37 Dsur	Atención a:	Queja:	DP:	Otro:
			Cual:		

2. ASUNTO (Describa brevemente el motivo por el cual se realiza la visita)

Se atiende solicitud de visita por disposición de RCD en el barrio Proviviendа en la interseccion de la calle 37 D sur con Transversal 68H bis A sur.

3. TIPO DE INFRACCIÓN

3.1. Disposición de RCD u otros residuos en:

Espacio Público:	X
Espacio Privado:	

3.2. Volumen estimado de la disposición (m^3): 6 m^3

3.3. Caracterización de los residuos evidenciados:

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS PÉTREOS	Concretos	X
	Cerámicos	X
	Ladrillos	X
	Arenas	
	Gravas	
	Cantos	
	Arcillas	
METÁLICOS	Acero	
	Hierro	
	Cobre	
	Aluminio	
	Estaño	
	Zinc	
PELIGROSOS	Aceites	
	Escorias	
	Resinas	
	Tejas de asbesto	X
	Disolventes orgánicos	
	Cenizas volantes	
	Alquitrán	
	Tintas	
	Luminarias	
	Pinturas	
	Betunes	
	Barcines	
	Emulsiones	
	Plomo	
	Plastificantes	

Grupo	Residuo	Señale con una (x)
RESIDUOS NO PÉTREOS	Plásticos	X
	PVC	
	Maderas	X
	Cartones	X
	Papel	X
	Siliconas	
	Cauchos	X
	Vidrios	
ORGÁNICOS DE PEDONES Y CESPEDONES	Residuos de tierra negra	
	vegetales y otras especies bióticas	
ESPECIALES	Llantas	X
	Muebles	X
	Cartón	
	Cartón Yeso (drywall)	
	Poliestireno (ICOPOR)	
	Colchones	
OTROS (Describalos a continuación)	Tejas plasticas	X

Escaneado con CamScanner

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	X
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	X
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en él enraiza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Al llegar al sitio de la visita se identifica que hay arrojo de basura y presencia de RCD dispuestos en el sitio en un aproximado de 6m³, se hace indagación con vecinos del sector quienes afirman que esta problematica data de bastante tiempo atras pues recogen los RCD y despues vuelve a verse afectada la comunidad por la disposición continua de los residuos, dichos residuos fueron dispuestos desde hace 2 meses en cantidades pequeñas, afirman que quienes realizan la disposicion de estos RCD son habitantes de calle y recicladores que llegan al sitio en carretas, se hace recorrido en los alrededores identificando disposicion de RCD en otro punto con direccion calle 37 b sur con carrera 68 E, en un aproximado de 2m³, al igual que en la direccion Calle 26 Sur con Carrera 86 en un aproximado de 3 m³.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR:	ATENDIDA POR:
Nombre completo:		
Entidad/organización		
Documento de identidad:		
Profesión:		
Cargo:		
Firma:		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Javier Andrés Velasquez Sanchez	
Documento de identidad:	1.032.459.612	
No. De tarjeta profesional (si aplica):		
Profesión:	Ingeniero Civil	
Cargo:	Profesional de Apoyo	
Firma:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...)Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner