

Visualizador de cámaras en pantalla para monitorear manualmente utilizando la función joystick.




Para visualizar y hacer seguimiento damos clic en la opción Smart wall se activara la ventana donde cada cuadro tiene un número que inicia en un orden de acuerdo a la secuencia de las pantallas, se activa el Joystick y se digita el número de la pantalla de la cámara que se escogió para hacer el seguimiento (digito en el joystick el número que corresponde a la cámara según la secuencia más la tecla monitor y se activara el uso del joystick.




El listado de cámara se activará en la parte derecha y siempre van a tener el icono de color negro si apare el icono de color gris la cámara no está en funcionamiento se debe reportar al servicio técnico.

V.II. Como buscar una grabación en el hikcentral control cliente

Estando ya registrados/autenticados en el software vamos a la pestaña monitoring damos clic, a continuación se activará el listado de las cámaras.



Se escoge la cámara que se va a buscar la grabación de la parte derecha arrastramos la cámara con un clic izquierdo sostenido y la soltamos en el cuadro de la pantalla donde se visualizara, luego en la parte inferior buscamos la fecha y hora que se requiere buscar, después de haber buscado la fecha y la hora demos clic al lado derecho inferior a Go To Playback y se iniciara la búsqueda del video grabado.



Visualización de grabaciones



Inicio de búsqueda de grabaciones.

V.III. Para descargar una grabación del sistema.

En el panel de búsqueda de la grabación en la parte izquierda Descargue el video buscado al almacenamiento local.
- Durante la reproducción, haga clic para descargar el video actual.
- Seleccione el video y haga clic en Descargar para descargar todo el video seleccionado.

1) (Opcional) Para descargar un solo video, configure el rango de tiempo del video en descargar.
2) Establezca la ruta de guardado para almacenar los archivos de video descargados.
3) Establezca el formato de archivo del archivo descargado.

MP4 El formato MP4 admite cifrado. Puede establecer una contraseña para cifrar el archivo de video para Propósito de seguridad. Solo VSPlayer admite la reproducción de archivos de video en formato MP4. Puedes consultar Descargar VSPlayer para descargar el reproductor con los archivos de video. AVI Además de VSPlayer, otro reproductor también admite la reproducción de archivos de video en formato AVI. Puede marcar Descargar VSPlayer para descargar el reproductor con los archivos de video.exe Empaquete los archivos de video con VSPlayer en un archivo EXE. El video seleccionado de una cámara se fusionará con un archivo MP4. Después de la descarga, haga doble clic en el archivo EXE y se iniciará VSPlayer. El fusionado los archivos de video de diferentes cámaras se mostrarán en la lista de reproducción.



Se recomienda usar una DVD o una USB mayor a 8 GB dependiendo del tamaño de la grabación.
se recomienda revisar cada uno de los manuales del fabricante, para aclarar dudas o de lo contrario apoyarse con el servicio de soporte técnico.

V.IV. Tabla de usuarios y contraseñas software hikcentral

EQUIPO	USUARIO	CONTRASEÑA
Usuario Operador	operador	Ponalcctv2021
Usuario Administrador	user	Cctv/2021

ANEXO TÉCNICO No. 32. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MARCA	MODELO	SERIAL	IMAGEN	VERIFICACION	UBICACIÓN
1.1	Suministro e instalación de Gabinete tipo exterior, ancho estándar de 19", X 70 cm de alto x 70 cm de profundidad, con soporte para poste, fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en pintura electroestática en polvo resistente al golpe, rayado y doblez, bandeja porta equipo, barraje de tierra y extractor de ventilación.						NODO ESTADIO
1.23	Aire acondicionado tipo split de 18000 BTU con unidad difusora de lujo, unidad condensadora exterior, Filtro Antibacterial, tuberia de instalación. Suministro e instalación, incluye mano de obra, soporte y accesorios de instalación.	Samsung		BDCEP8DR100076			CENTRO DE GESTION
				BDCEP8DR100070			CENTRO DE GESTION
				BDCEP8DR100091		 	CENTRO DE GESTION
4.1	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo 48 Hilos Span 200.	fiberhome				 	YOPAL - TAURAMENA





379





3712



4.2	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo 48 Hilos Span 800.	fiberhome			 		TAURAMENA
4.3	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo 24 Hilos Span 200.	fiberhome				 	YOPAL-TAURAMENA
4.7	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo tipo Drop 4 Hilos Span 100.	optitimes					YOPAL TAURAMENA
4.8	Suministro e instalación de pigtail para fibra Optica.	VKOM					CENTRO DE GESTION YOPAL


088

343




4.9	Suministro e instalación de patch cord fibra monomodo 0,90 metros.	VKOM					CENTRO DE GESTION YOPAL
4.13	Suministro e instalación de Punto de Derivación en fibra optica, en manga o mufla de 48 Hilos.	MATRIX					YOPAL
4.14	Suministro e instalación de Punto de Derivación en fibra optica, en manga o mufla de 24 Hilos.	MATRIX					YOPAL TAURAMENA
4.15	Suministro e instalación de Bandeja deslizable para fibra óptica, 48 módulos de fibra.	VKOM					CENTRO DE GESTION YOPAL

4.19	Suministro e instalación Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 10km.	tp-link	TL-SM311LS	22094H8000442			CENTRO DE GESTION YOPAL
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000371			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000187			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000219			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000280			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000229			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000228			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000230			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000231			
		tp-link	TL-SM311LS	22094H8000245			
4.20	Suministro e instalación Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 40km.	ATL		A311200850048			CENTRO DE GESTION YOPAL
		ATL		S12311200850015			
		ATL		SAOP1L3000041			
		ATL		SAOP1L300042			
5.11	Suministro e instalación de Swicth de Fibra Optica 12 puertos SFP + 4 PTOS RJ45 LAN Ethernet ports, 4 GE SFP ports, AC power supply, supporting redundant power supply (RPS) Switching capacity: 336 Gbit/s.	UBIQUITY	ES-16-XG	18E82926FDD7			GOBERNACION DE CASANARE-PARQUE LA UNIDAD-CENTRO DE GESTION
		UBIQUITY	ES-16-XG	18E82926FDE3			
		UBIQUITY	ES-16-XG	18E82926FDD4			
		UBIQUITY	ES-16-XG	18E82926FD74			





5.15	Suministro e instalación a todo costo de Servidor NAS (Network Storage Server), Hikvision con procesador 3.2GHz/1333MHz/8MB, 1x4GB, 4U Bay HS 2.5in SAS, Rack Mountable, DDR3 a 1.333 MHz; compatibilidad con módulo UDIMM (Unregistered Dual Inline Memory Module) de 32 GB. 4U, Single controller, 180 Ch(2Mbps) Record + playback with IPSAN mode, 320 Ch(2Mbps) Record+playback with CVR mode, Chasis para 24 HDD, Redundant power supply, SAS expansion with MiniSas Interface. No incluyen DD.	HIKVISION	DS-A82024D	G10510655			CENTRO DE GESTION YOPAL
5.23	Suministro e instalación de controladora de video tipo Decoder para Video Wall Capacidad 16 Monitores, para optimizar interfaces de salida HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC.Hasta 4K (3840 × 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo para una interfaz uniforme). Compresión de video H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG. PS, RTP, TS, ES.	HIKVISION	DS-6916UDI	C43748039			CENTRO DE GESTION YOPAL
		HIKVISION	DS-6916UDI	C39405585			
5.24	Suministro e instalación de Joystick de 3 funciones (barrido, inclinación y acercamiento) Control variable completo de cámaras domo PTZ de velocidad, Control total de la matriz virtual de Control Center, Teclas multifunción y estructura de menú, Pantalla gráfica LCD retroiluminada.	HIKVISION	DS-1600KI(B)	D83161938			CENTRO DE GESTION YOPAL

5.25	Suministro e instalación de Disco duro de 8 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA	SEAGATE	Exos X10	ZA2DVP4M			CENTRO DE GESTION YOPAL
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E0NKW			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2N2V			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E27Z6			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E0GXW			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2DY6G0			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2NHF			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2W4R			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2MQ2			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E21ZJ			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2VZ1			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2N13			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2DYSW8			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2K8B			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2K60			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E0C2T			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2VYC			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2AVKLZ			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E1GPH			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2W2L			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2NW2			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2DVGG4			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2N31			
		SEAGATE	Exos X10	ZA2E2W6K			
5.28	Suministro e instalación de Disco duro de 2 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA S/N: ZA2E2W8F.	DELL	SATA	Z1Y0XYBZ			CENTRO DE GESTION YOPAL

3717

5.32	Suministro e instalación a todo costo de Monitor LCD HD, 23" pulgadas conexiones VGA y HDMI, para Computador.	Samsung	F24T350FHL	0ASVHCNR301734			CENTRO DE GESTION YOPAL
		Samsung	F24T350FHL	0ASVHCNR301664			
6.7	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 24 AH Para Ups 20KVA.	fuji					CENTRO DE GESTION YOPAL
6.8	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 15 AH Para Ups 10 KVA.	fuji					CENTRO DE GESTION YOPAL

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva.	fuji					PUNTOS DE CAMARA RECUPERADOS YOPAL
7.4	Suministro e instalación de Cámara Fija tipo Bala para red IP para Exterior, Resolución mínima de 3 megapíxeles, Soporte para resolución 16:9 Full HD (1080p), Lente de zoom óptico 3X incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo ONVIF con dectecion de rostro, Códec doble H.264 y MJPEG 24 VAC, Alimentción PoE+.	HIKVISION	DS-2CD2643G1-IZS	F13976106			ASAMBLEA YOPAL
		HIKVISION	DS-2CD2643G1-IZS	F13976123			
		HIKVISION	DS-2CD2643G1-IZS	F13976091			
		HIKVISION	DS-2CD2643G1-IZS	F13976096			

ANEXO TÉCNICO No. 33. CERTIFICACIÓN DE SERVICIO.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

ELECTROSOFT S.A.S Nit. 844.000.888 – 5 www.electrosoft.com.co	**CERTIFICACIÓN DE SERVICIO**	**GESTION ADMINISTRATIVA**
	CODIGO: E-ADM -F-14	**FECHA DE ACTUALIZACION: 01 DE MARZO DE 2017** / **VERSION: 0**

ELECTROSOFT S.A.S

NIT: 844.000.888-5

CERTIFICA:

Que el servicio instalado en la estación de Policía del municipio de Yopal, ubicado en la dirección calle 14 # 34 -180, se encuentra pagado por un total de 12 meses los cuales van desde la fecha 13 de marzo de 2021 al 12 de marzo del 2022.

Servicio instalado: Troncal SIP, para diez usuarios y un número adicional de cabecera.

ID Servicio: 86345927

La presente certificación se expide en Aguazul Casanare a los 2 días del mes de julio de 2021.

MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
R/L. ELECTROSOFT S.A.S

OFICINA PRINCIPAL: AGUAZUL – CASANARE, CALLE 7 No. 2 – 27 TELEFAX (8) 6387485, CEL 3114452692.
CORREO: gerencia.comercial@electrosoft.com.co WEB SITE: www.electrosoft.com.co

MINTIC

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE TIC

En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, el Decreto 4948 de 2009 y el Decreto 2618 de 2012,

EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INCORPORA A:

ELECTROSOFT SAS

N.I.T.: 844000888-5

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO:

RTIC96003130

FECHA: 11-abr-2016

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.


La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá válida para efectos de certificaciones.

NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS
Director de Industria de Comunicaciones

3122

4. INFORME MES 3 SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 - 2232.



"OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020

PERIODO: MARZO 20 DE 2021 A 15 DE ABRIL Y DEL 30 DE JUNIO AL 3 JULIO DE 2021
INTERVENTORIA: ALVARO OROZCO

4.1 DATOS DEL CONTRATO

Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 – 2232	
Nombre del Contratante	**GOBERNACION DE CASANARE**
Nombre del Contratista	**CONSORCIO CCTV CASANARE 2020**
Representante Legal	GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO
Número del Contrato	Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 – 2232
Fecha del Contrato	28 de diciembre de 2020
Valor del Contrato	**$1.269.996.000,00**
Fecha de Iniciación	20/01/2020
Plazo (mes) Inicial	TRES (3) MESES
Fecha de terminación contractual	19 de abril de 2021
Plazo (mes) Actual	(90) DIAS
Fecha de terminación Actual	19 de abril de 2021
Objeto	"OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
Interventor	***ALVARO OROZCO***
Número del Contrato	CONTRATO No. 2200 DEL 2020
Plazo (mes)	CUATRO (4) MESES
Valor del Contrato	**$100.230.321,00**
Fecha de Iniciación	20 de enero de 2021
Fecha de terminación contractual	19 de mayo de 2021
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."
ESTADO ACTUAL	
Valor ejecutado	**$1269.996.000,00**
Valor acta de suspensión	**0,00**
Valor acta de Adición 1:	***$0,00***
Saldo Por Ejecutar	**$00**
Menor Valor modificaciones	**0,00**
TOTAL:	**$1.269.996.000,00**

4.2 GENERALIDADES

La Empresa CONSORCIO CCTV CASANARE 2020 viene ejecutando **Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 – 2232** Cuyo Objeto es: "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad del Proyecto ya mencionado, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

4.3 ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 20 de marzo de 2021 al 15 de abril y del 30 de junio al 3 de julio de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	OBSERVACIONES HSEQ
1	**INFRAESTRUCTURA DE RED Y PLANTA EXTERNA**	
1.21	Suministro de cable HDMI de 10 mtrs apantallado redondo	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
1.23	Aire acondicionado tipo split de 18000 BTU con unidad difusora de lujo, unidad condensadora exterior, Filtro Antibacterial, tuberia de instalación. Suministro e instalación, incluye mano de obra, soporte y accesorios de instalación.	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
1.26	Servicio de Desmonte gabinete exterior metálico en poste, incluye maniobra en altura	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
1.29	Servicio técnico de mantenimiento preventivo a todo costo de Sistema de Polo a Tierra Tipo Delta-Estrella	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
2	**REDES DE DATOS Y CONECTIVIDAD**	

2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimiento de Patch panel de y switch	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
2.25	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones Interior Rack Abierto 1,80 mts, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimiento de Patch panel de y switch	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
2.26	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones Interior Rack Abierto 2,10 mts, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimiento de Patch panel de y switch	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
3	**RED ELECTRICA REGULADA Y NO REGULADA**	
3.10	Servicio técnico de mantenimiento Preventivo para tablero eléctrico regulado o No regulado de 12-24 circuitos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
3.11	Servicio técnico de mantenimiento Preventivo para tablero eléctrico regulado o No regulado 32-64 circuitos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
3.12	Servicio técnico Electrico General, para inspección de Voltajes de salida y de entrada, Balanceo de Cargas y adecuaciones menores. Servicio pagado por Dia.	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
3.13	Servicio técnico para revisión y mantenimiento preventivo de transferencia automática	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4	**RED DE FIBRA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES**	
4.3	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo 24 Hilos Span 200	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.7	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo tipo Drop 4 Hilos Span 100	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.8	Suministro e instalación de pigtail para fibra Óptica	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.9	Suministro e instalación de patch cord fibra monomodo 0,90 metros	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.13	Suministro e instalación de Punto de Derivación en fibra óptica, en manga o mufla de 48 Hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.14	Suministro e instalación de Punto de Derivación en fibra óptica, en manga o mufla de 24 Hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.15	Suministro e instalación de Bandeja deslizable para fibra óptica, 48 módulos de fibra.	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.19	Suministro e instalación Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 10km	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.

4.20	Suministro e instalación Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 40km	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.28	Suministro e instalación Herraje de retencion helicoidal con Ojo spam 200	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.33	Servicio técnico de Empalme en ODF 48 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.34	Servicio técnico de Empalme en ODF 24 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.35	Servicio técnico Empalme de Fibra óptica o derivación o sangría de 4 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.36	Servicio técnico Empalme de Fibra óptica o derivación o sangría de 12 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.37	Servicio técnico Empalme de Fibra óptica o derivación o sangría de 24 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.38	Servicio técnico Empalme de Fibra óptica o derivación o sangría de 48 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.40	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 12 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.41	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 24 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
4.42	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 48 hilos	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5	**EQUIPOS ACTIVOS DE FIBRA Y TELECOMUNICACIONES**	
5.11	Suministro e instalación de Swicth de Fibra Optica 12 puertos SFP + 4 PTOS RJ45 LAN Ethernet ports, 4 GE SFP ports, AC power supply, supporting redundant power supply (RPS) Switching capacity: 336 Gbit/s	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.15	Suministro e instalación a todo costo de Servidor NAS (Network Storage Server), Hikvision con procesador 3.2GHz/1333MHz/8MB, 1x4GB, 4U Bay HS 2.5in SAS, Rack Mountable, DDR3 a 1.333 MHz; compatibilidad con módulo UDIMM (Unregistered Dual Inline Memory Module) de 32 GB. 4U, Single controller, 180 Ch(2Mbps) Record + playback with IPSAN mode, 320 Ch(2Mbps) Record+playback with CVR mode, Chasis para 24 HDD, Redundant power supply, SAS expansion with MiniSas Interface. No incluyen DD	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.

5.17	Suministro e instalación de Software de Gestión Y control HikCentral-VSS-Base/64Ch, con licenciamiento 64 CHanel	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.18	Suministro e instalación de Licencia de Acceso Client / User para HikCentral-VSS-Base/1 Ch, con licenciamiento por Usuario/cliente/camara	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.23	Suministro e instalación de controladora de video tipo Decoder para Video Wall Capacidad 16 Monitores, para optimizar interfaces de salida HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC.Hasta 4K (3840 × 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo para una interfaz uniforme). Compresión de video H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG. PS, RTP, TS, ES,	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.24	Suministro e instalación de Joystick de 3 funciones (barrido, inclinación y acercamiento) Control variable completo de cámaras domo PTZ de velocidad, Control total de la matriz virtual de Control Center, Teclas multifunción y estructura de menú, Pantalla gráfica LCD retroiluminada	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.25	Suministro e instalación de Disco duro de 8 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.28	Suministro e instalación de Disco duro de 2 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.32	Suministro e instalación a todo costo de Monitor LCD HD, 23" pulgadas conexiones VGA y HDMI, para Computador	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.37	Servicio de mantenimiento preventivo para boton no touch	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.38	Servicio de mantenimiento preventivo para electroiman de 350 libras	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
5.40	Servicio técnico de mantenimiento preventivo a Video Wall 2x2, incluye limpieza, reorganización y marcación de cada uno de los monitores del sistema	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
6	**EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS**	
6.7	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 24 AH Para Ups 20KVA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
6.8	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 15 AH Para Ups 10 KVA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.

6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
6.14	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 15 KVA o 20 KVA	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
7	**CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, ALARMAS Y CONTROLES DE ACCESO**	
7.4	Suministro e instalación de Cámara Fija tipo Bala para red IP para Exterior, Resolución mínima de 3 megapíxeles, Soporte para resolución 16:9 Full HD (1080p), Lente de zoom óptico 3X incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo ONVIF con dectecion de rostro, Códec doble H.264 y MJPEG 24 VAC, Alimentción PoE+	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.
9	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**	
9.3	Servicio mensual de Canal dedicado de Voz para TRONCAL SIP FIJA NACIONAL para la operación y Servicio del sistema 123 para el departamento, con capacidad de 10 Troncales SIP de costo fijo e ilimitado. Costo operacional por mes	Según visita realizada al área de trabajo se observa el correcto uso de epps, señalización y demarcación de áreas, no se presentan actos ni condiciones inseguras.

4.4 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y de lugares cercanos a la misma.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	DEDICACION
PERSONAL VINCULADO OFERTADO – 2021					
1	GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO	74.244.172	REPRESENTANTE LEGAL	20/01/2021	100%
2	LEONARDO FABIO MIRANDA BUSTOS	79.604.278	DIRECTOR PROYECTO	20/01/2021	100%
3	FABIAN ALEXANDER QUIÑONES BONILLA	4.148.955	INGENIERO RESIDENTE	20/01/2021	100%
4	JHONAR LEONARDO PEREZ CORDOBA	1.115.855.225	TECNICO DE REDES	20/01/2021	100%
5	NICOLAS TADEO IBARRA CHALA	79.905.130	TECNICO DE REDES	20/01/2021	100%
6	JHON ALDEIRO VARGAS SILVA	74.754.335	TECNICO ELECTRICO	20/01/2021	100%
7	FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA	79.554.065	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL	20/01/2021	100%
PERSONAL CUADRILLA 1					
8	ISAIAS CARDOZO SOLER	74.814.089	AUXILIAR	25/01/2021	100%
9	JAVIER RODRIGO FONSECA LEAL	9.434.208	TECNOLOGO DE APOYO	25/01/2021	100%
10	ALEXIS LEONARDO CARDENAS GONZALEZ	1.116.550.395	AUXILIAR	25/01/2021	100%
11	DANILO FILIBERTO CORDOBA ALARCON	79.363.825	TECNICO AUXILIAR	25/01/2021	100%

4.5 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES.

Durante el periodo del 20 de marzo de 2021 al 3 de Junio de 2021, se ha utilizado en la ejecución del contrato lo siguiente:

LISTADO DE HERRAMIENTAS	
• ESCALERA DIELECTRICA	• ZUNCHADORA
• ARNES CERTIFICADO	• MARTILLO
• ESLINGA	• ALICATE
• TALLOF	• DESORNILLADORS
• PRETALES	• PRENSA
• COLOMBINAS	• LOCALIZADOR DE FALLOS
• EMPALMADORA	• SONDA ELECTRICA
• OTDR	• SOPLETE
• BOBINA DE LANZAMIENTO	• CORTAFRIOS
• POTENCIOMETRO	• LLAVE DE COPAS
• SANGRADOR DE FIBRA	• HOMBRESOLO
• COMPUTADOR PORTATIL	• BISTURIE

4.6 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE MES.

Durante el periodo del 20 de marzo de 2021 al 15 de abril y del 30 de junio al 3 de julio 2021, se han desarrollado las actividades quecontempla el Plan de SSOMA elaborado para los servicios en proyecto, tratando en todo momento de cumplir con los estándares planteados para el presente mes.

Las actividades contempladas para el presente mes son las siguientes:

4.6.1 REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA.

Se realizó el día 29.03.21 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puesto que es una de las actividades de seguridad a la que se le tiene que prestar especial atención, ya que en ella y a través de las reuniones mensuales se informa y analiza las debilidades del Sistema de Gestión de Seguridad que se viene implementando en la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 – 2232** Cuyo Objeto es: "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con la finalidad de darle solución de una manera adecuada y en el menor tiempo posible.

4.6.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

- **Plan de Inducción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente**

La Inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es una de las actividades de mayor importancia antes del ingreso de un trabajador nuevo a la obra. Los cursos de Inducción tienen una duración de 2 horas; este mes se realizó un curso de Inducción, capacitando a **11 trabajadores** de la empresa Consorcio CCTV Casanare 2020, que laboran en el proyecto. A cada personal capacitado se le brinda los lineamientos básicos para su desempeño en ejecución de las actividades del contrato y consta de la difusión de:

- Difusión del Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Difusión del Reglamento de la Ley de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Difusión de la Seguridad en la Construcción.
- Difusión de Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental.
- Conceptos y definición de riesgos y peligros.
- Conceptos y definición del coronavirus SARS-CoV-2 o covid-19 (síntomas, cuidado)
- Difusión del Reglamento Interno y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio.
- Uso adecuado de Equipo de Protección Personal.
- Primeros Auxilios en Obras.
- Señalización de trabajos en Obra.
- Difusión del Plan Covid-19.

Todas estas actividades se registran en el Formato de Inducción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y están archivados en la oficina de Seguridad y Salud en la Empresa.

4.6.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- **Cursos de capacitación.**

Para el presente mes se programó el dictado de los siguientes cursos:

En Seguridad: Trabajos en altura, lesiones en los ojos, trabajo en equipo, importancia de orden y limpieza, a prevención evita accidentes.

En Salud: La salud física, mental y emocional. Alimentación saludable, Trabajo durante Covid-19, Crecimiento Personal.

En Gestión Ambiental: Manejo de residuos sólidos, Radiación solar.

4.7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO

Para el presente mes el Plan contemplado dentro de las actividades de Salud en el Trabajo las siguientes:

- Examen médico inicial.
- El examen médico ocupacional es uno de los requisitos para la incorporación de trabajadores nuevos a la obra, el cual es exigido y verificado antes de la contratación de un nuevo trabajador.

4.7.1 Afiliación a seguridad social del personal

La afiliación de seguridad social del Trabajador a Riesgos Salud y Pensiones es requisito indispensable para que un trabajador inicie sus actividades en el Consorcio CCTV Casanare 2020. Sin estar afiliado a seguridad social el trabajador no puede iniciar a trabajar en la obra.

Las constancias de aseguramiento del personal se encuentran en físicoen la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la obra.

4.7.2 Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín de primerosauxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de cada una de las cuadrillas.

En la empresa se cuenta con un (01) botiquín de primeros auxilios el cualse encuentran en la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente los cuales son reabastecidos a medida que se agotan los medicamentos.

4.8 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

- **Actividades de separación de Materiales.**

Se realiza la segregación de materiales puesto que se cuenta con los cilindros de colores para la segregación por colores.

4.9 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos,

herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realizan de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Evidencia: Anexo HSEQ No. 21. Inspecciones mes 3.
Evidencia: Anexo HSEQ No. 25. Certificación coordinador de trabajo en alturas.

4.10 PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

Las observaciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar actos inseguros por parte de los trabajadores en la obra, las observaciones son dirigidas al trabajador y su manera de actuar durante el trabajo y se realizan de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

4.11 PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD

Se cuenta con un programa de Charlas de seguridad: Diarias y Semanales, las cuales seencuentran evidenciadas en los formatos de Capacitación.


- **Charlas de Seguridad de 10 Minutos**

Las charlas de seguridad de 10 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del Técnico en Salud Ocupacional y de los Supervisores de cuadrillas.

Las charlas se dictan a cada cuadrilla de trabajo del proyecto y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS














- **Charlas de seguridad semanales**


Las charlas de seguridad semanales se desarrollan todos los sábados y es dirigido a todo el personal de la obra y se tratan temas relacionados con la seguridad en las actividades en la obra. Las charlas semanales también son de carácter informativo, en ellas se hacen anuncios relacionados a las actividades de seguridad que se desarrollaran durante las actividades en del contrato.

Evidencia: Anexo HSEQ No. 22. Registro Charlas.

4.12 PROGRAMA DE DOTACIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste.
El registro de la entrega se hace en el formato individual de entrega de Equipos de Protección Personal, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad, toda la constancia se encuentra archivadas en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA EPPS






4.13 SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, ZONAS DE TRABAJO Y EQUIPOS DEEMERGENCIA, PROTECCIONES COLECTIVAS.

Durante el presente mes se ha iniciado con la colocación de conos de seguridad y vigías quienes controlan el tránsito, esto se va implementar para todos grupos de trabajo.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑALIZACION





4.14 PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CONTROL DE EQUIPO CONTRA INCENDIO

Se ha realizado la inspección de los extintores existentes en obra para verificar las condiciones en las que se encuentran, se verificó fecha de recarga, fecha de vencimiento de recarga y fecha de vencimiento de presión hidrostática, encontrándose a los extintores en perfectas condiciones.

Evidencia: Anexo HSEQ No. 23. Inspección Extintores.

4.15 MANUALES, REGLAMENTOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD

- **Entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del consorcio**

Se realiza la entrega y difusión del RISST de la obra a todo trabajador nuevodurante el dictado del curso de inducción antes de su ingreso a laborar.

- **Llenado de Formatos diarios ATS y permiso de Altura.**

Diariamente se realiza el llenado de los ATS, permisos de trabajo como de altura entre otros; antes de iniciar las labores de obra.

- **Desinfección de Equipos de Señalización en Obra.**

Se realiza la desinfección de los equipos de señalización y así tener accesotodos los trabajadores.

REGISTRO FOTOGRAFICO DESINFECCION EQUIPOS



4.16 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Inspección de equipos y arnés de la obra.
El presente mes se ha realizado la inspección de equipos, herramientas manuales y arnés en toda la obra, con la cinta Negra, según el anexo E de la NTE G 050.

Inspección y Desinfección de Unidades de Transporte de Personal a Obra.

En el presente mes se ha realizado la inspección y desinfección de las unidades de transporte de personal de obra.

Toma de Temperatura al personal.

Se toma la temperatura al personal en obra Antes de Ingresas a sus laboresIntermedio y termino de sus labores.

REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE TEMPERATURA



Evidencia: Anexo HSEQ No. 24. Verificación Síntomas COVID-19.

4.17 INDICES DE ACCIDENTABILIDAD

Registro de incidentes / accidentes de trabajo

En el proyecto se cuenta con los Indicadores de Desempeño de SSOMA en el que registran los incidentes y accidentes ocurridos, el cual se encuentra en la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

- **Indicadores de SSOMA**

INDICADOR	
Horas Hombre Trabajadas (Aplicable solo a 48 H. por semana)	*3264 HH*
Número de Trabajadores	*17*
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos	*0*
Número de atenciones médicasocupacionales reportadas y días perdidos	*0*

Incidentes	*0*
Accidentes	*0*

- **Cálculo Estadístico de Incidente de Frecuencia, Índice de Severidad, Accidentabilidad y Enfermedades Ocupacionales.**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad seutilizarán las siguientes formulas según la NTP G 050.

$$IF = \frac{\text{Accidente con tiempo perdido en el mes}}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}} \times \frac{200\,000}{} = \frac{0 \times 200\,000}{3264} = 0$$

$$IG = \frac{\text{Días perdidos en el mes}}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}} \times \frac{200\,000}{} = \frac{0 \times 200\,000}{3264} = 0$$

$$IA = \frac{IF \times IG}{200} = \frac{0 \times 0}{200} = 0$$

- **Cuadro Estadístico de Accidentabilidad**

N° de Accidentes Ocurridos = 00
N° de Trabajadores Expuestos = 17
N° de semanas trabajadas = 4
N° de horas por semana trabajadas = 48
Porcentaje de ausentismo total = 0.15% (24)
TOTAL, HORAS HOMBRE TRABAJADAS = ***3264*** HH
TOTAL, DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO = ***3264*** HH

4.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

Las actividades del proyecto generan diferentes tipos de residuos; los cuales se indicaron en el Instrumento ambiental aprobado del proyecto.

En base a lo indicado en el instrumento ambiental, se solicitó a los colaboradores que realizaran la gestión adecuada, así como el seguimiento al cumplimiento fue realizado por el Supervisor HSE de Consorcio designado al proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO



4.19 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES

El CONSORCIO CCTV CASANARE 2020 archiva cada evidencia de todos los compromisos ambientales la Interventoría ALVARO OROZCO realizando el seguimiento de los compromisos Ambientales indicados en el Estudio aprobado del proyecto. Todas las actividades para el cumplimiento de los compromisos ambientales que requiriere de algún procedimiento y/o autorización especial o no considerada dentro del Instrumento Ambiental, se comunica inmediatamente a la Interventoría del Proyecto.

El consolidado lo realiza el Personal de CONSORCIO CCTV CASANARE 2020 una vez aprobado el Instrumento Ambiental del proyecto, el seguimiento al cumplimiento lo realiza el Supervisor HSE designado al proyecto, quien realiza la difusión de los compromisos ambientales a cada responsable del Consorcio, dejando constancia en el Acta de Capacitación.

Los registros y evidencias del cumplimiento de cada compromiso ambiental serán entregados como anexo al Informe Final HSE en versión electrónica (CD´s) al término de la ejecución del proyecto.

4.20 OBSERVACIÓN:

Es importante mencionar que en el presente informe sólo se presentan las muestras de los documentos de gestión como son: Inspecciones mes 3, Registro charlas mes 3, Inspección Extintores mes 3, Verificaciones Sintomas COVID-19 mes 3; pero los demás se encuentran en el Área de SSOMA o en la Oficina de Administración de la Empresa.

Elaboró:

FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA
TECNICO SALUD OCUPACIONAL

Revisó:

GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO
R/L CONSORCIO CCTV CASANARE 2020

4.21 ANEXOS HSEQ

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 21. INSPECCIONES MES 3.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJOS EN ALTURAS	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-44	FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION:0

Periodo inspección: Del 22 al 27 de 03 2021

Area: Urbana

Trabajo: Instalación de fibra optica.

Ubicación: Yopal

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, andamios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	La plataforma de trabajo:																					
	a. Es firme.																					
	b. Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos.																					
	c. Cuenta con barandas.																					
	d. Tiene instalados rodapies.																					
	e. Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos.																					
6	La linea de vida ha sido inspeccionada? Es adecuada para soportar una caida?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Se ha verificado que el metodo de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Estan las herramientas, equipos y/o extenciones certificadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Se ha dispuesto un metodo para asegurar que las piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13	Se ha previsto un método para asegurar los elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14	El peso/volumen de las piezas, elemento o equipos que se vayan a manipular es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de las personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16	Las condiciones fisicas de quien va a trabajar son adecuadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INSPECCIONADO POR:	Qpor			Qpor			Qpor			Qpor			Qpor			Qpor					

Yo, como Coordinador de Trabajo en Alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo.

VALIDACION					
FECHA	COORDINADOR ALTURAS	FIRMA	AAL/Supervisor	FIRMA
22-03-2021	Javier Camacho			
23-03-2021	Javier Camacho			
24-03-2021	Javier Camacho			
25-03-2021	Javier Camacho			
26-03-2021	Javier Camacho			
27-03-2021	Javier Camacho			

OBSERVACIONES: La AAL/Supervisor no validará el permiso de trabajo si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones. Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada está lista , requiere de nueva aprobación.

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJOS EN ALTURAS	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-44	FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION:0

Periodo inspección: Del 29 al 03 de 03-04 2021

Area: Urbana

Trabajo: Recuperación/Mantenimientos cámaras

Ubicación: Yopal

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, andamios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	La plataforma de trabajo:																					
	a. Es firme.																					
	b. Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos.																					
	c. Cuenta con barandas.																					
	d. Tiene instalados rodapies.																					
	e. Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos.																					
6	La linea de vida ha sido inspeccionada? Es adecuada para soportar una caida?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Se ha verificado que el metodo de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Estan las herramientas, equipos y/o extenciones certificadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Se ha dispuesto un metodo para asegurar que las piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13	Se ha previsto un método para asegurar los elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14	El peso/volumen de las piezas, elemento o equipos que se vayan a manipular es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de las personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16	Las condiciones fisicas de quien va a trabajar son adecuadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INSPECCIONADO POR:																					

Yo, como Coordinador de Trabajo en Alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo.

VALIDACION				
FECHA	COORDINADOR ALTURAS	FIRMA	AAL/Supervisor	FIRMA
29-03-2021	Javier Camacho			
30-03-2021	Javier Camacho			
31-03-2021	Javier Camacho			
01-04-2021	Javier Camacho			
02-04-2021	Javier Camacho			
03-04-2021	Javier Camacho			

OBSERVACIONES: La AAL/Supervisor no validará el permiso de trabajo si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones. Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada está lista, requiere de nueva aprobación.

Consorcio Casanare 2020	**FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJOS EN ALTURAS**	**GESTION HSEQ**
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-44	FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION:0

Periodo inspección: Del 5 al 10 de 04 2021

Area: Urbana. Ubicación: Yopal

Trabajo: Recuperación / Mantenimientos cámaras

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, andamios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	La plataforma de trabajo:																					
	a. Es firme.																					
	b. Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos.																					
	c. Cuenta con barandas.																					
	d. Tiene instalados rodapies.																					
	e. Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos.																					
6	La línea de vida ha sido inspeccionada? Es adecuada para soportar una caida?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Se ha verificado que el metodo de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Estan las herramientas, equipos y/o extenciones certificadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Se ha dispuesto un metodo para asegurar que las piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13	Se ha previsto un metodo para asegurar los elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14	El peso/volumen de las piezas, elemento o equipos que se vayan a manipular es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de las personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16	Las condiciones fisicas de quien va a trabajar son adecuadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	INSPECCIONADO POR:																					

Yo, como Coordinador de Trabajo en Alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo.

VALIDACION

FECHA	COORDINADOR ALTURAS	FIRMA	AAL/Supervisor	FIRMA
05-04-2021	Javier Camacho			
06-04-2021	Javier Camacho			
07-04-2021	Javier Camacho			
08-04-2021	Javier Camacho			
09-04-2021	Javier Camacho			
10-04-2021	Javier Camacho			

OBSERVACIONES: La AAL/Supervisor no validará el permiso de trabajo si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones. Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada está lista , requiere de nueva aprobación.

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJOS EN ALTURAS	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-44	FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION:0

Periodo inspección: Del 12 al 15 de 04 2021

Area: Urbana Ubicación: Yopal

Trabajo: Recuperación / Mantenimiento cámara.

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓											
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓											
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓											
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, andamios?	✓			✓			✓			✓											
5	La plataforma de trabajo:																					
	a. Es firme.																					
	b. Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos.																					
	c. Cuenta con barandas.																					
	d. Tiene instalados rodapies.																					
	e. Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos.																					
6	La linea de vida ha sido inspeccionada? Es adecuada para soportar una caida?	✓			✓			✓			✓											
7	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado?	✓			✓			✓			✓											
8	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer?	✓			✓			✓			✓											
9	Se ha verificado que el metodo de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro?	✓			✓			✓			✓											
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo?	✓			✓			✓			✓											
11	Estan las herramientas, equipos y/o extenciones certificadas?	✓			✓			✓			✓											
12	Se ha dispuesto un metodo para asegurar que las piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente?	✓			✓			✓			✓											
13	Se ha previsto un metodo para asegurar los elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto?	✓			✓			✓			✓											
14	El peso/volumen de las piezas, elemento o equipos que se vayan a manipular es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de las personas?	✓			✓			✓			✓											
15	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo?	✓			✓			✓			✓											
16	Las condiciones físicas de quien va a trabajar son adecuadas?	✓			✓			✓			✓											
	INSPECCIONADO POR:																					

Yo, como Coordinador de Trabajo en Alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo.

VALIDACION				
FECHA	COORDINADOR ALTURAS	FIRMA	AAL/Supervisor	FIRMA
12-04-2021	Javier Camacho			
13-04-2021	Javier Camacho			
14-04-2021	Javier Camacho			
15-04-2021	Javier Camacho			

OBSERVACIONES: La AAL/Supervisor no validará el permiso de trabajo si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones. Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada está lista, requiere de nueva aprobación.

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJOS EN ALTURAS	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-44 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION:0

Periodo inspección: Del 30 al 03 de 06/07 2021

Area: Urbana

Ubicación: Yopal

Trabajo: Recuperación sistema de Almacenamiento

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes S	Lunes N	Lunes NA	Martes S	Martes N	Martes NA	Miercoles S	Miercoles N	Miercoles NA	Jueves S	Jueves N	Jueves NA	Viernes S	Viernes N	Viernes NA	Sábado S	Sábado N	Sábado NA	Domingo S	Domingo N	Domingo NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?							✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?							✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?							✓			✓			✓			✓					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, andamios?							✓			✓			✓			✓					
5	La plataforma de trabajo:																					
	a. Es firme.																					
	b. Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos.																					
	c. Cuenta con barandas.																					
	d. Tiene instalados rodapies.																					
	e. Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos.																					
6	La linea de vida ha sido inspeccionada? Es adecuada para soportar una caida?							✓			✓			✓			✓					
7	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado?							✓			✓			✓			✓					
8	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer?							✓			✓			✓			✓					
9	Se ha verificado que el metodo de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro?							✓			✓			✓			✓					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo?							✓			✓			✓			✓					
11	Estan las herramientas, equipos y/o extenciones certificadas?							✓			✓			✓			✓					
12	Se ha dispuesto un metodo para asegurar que las piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente?							✓			✓			✓			✓					
13	Se ha previsto un metodo para asegurar los elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto?							✓			✓			✓			✓					
14	El peso/volumen de las piezas, elemento o equipos que se vayan a manipular es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de las personas?							✓			✓			✓			✓					
15	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo?							✓			✓			✓			✓					
16	Las condiciones fisicas de quien va a trabajar son adecuadas?							✓			✓			✓			✓					
	INSPECCIONADO POR:																					

Yo, como Coordinador de Trabajo en Alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo.

VALIDACION				
FECHA	COORDINADOR ALTURAS	FIRMA	AAL/Supervisor	FIRMA
30/06/2021	Javier Camacho			
01/07/2021	Javier Camacho			
02/07/2021	Javier Camacho			
03/07/2021	Javier Camacho			

*OBSERVACIONES: La AAL/Supervisor no validará el permiso de trabajo si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones. Cualquier modificación del andamio, después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ARNES	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-45 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Ref. Del Arnes: EPI 2196108

Periodo inspección: Del 22 al 27 de 03 2021

Ref. De La Linea de Vida: 787579040322

Area: Urbana

Ubicación: Yopal - Tauramena

Trabajo: Recuperación de ramales

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	FAJA PRINCIPAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	FAJA DE PECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	FAJA DE ESPALDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	FAJA DE PIERNAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	CINTURON	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	HEBILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	PESTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	COSTURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	REMACHES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	OJALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	ANILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	LINEA DE VIDA ( )	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	LENGUENTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIONADO POR:															

Observaciones: _____

Inspeccionó: Javier Camacho Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio Firma: _____

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ARNES	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-45 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Ref. Del Arnes: EPI 2196109

Periodo inspección: Del 29 al 03 de 03-04 2021

Ref. De La Linea de Vida: 787579 04032 2

Area: Urbano

Ubicación: Yopal

Trabajo: Mantenimiento cuarto de control

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	FAJA PRINCIPAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	FAJA DE PECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	FAJA DE ESPALDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	FAJA DE PIERNAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	CINTURON	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	HEBILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	PESTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	COSTURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	REMACHES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	OJALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	ANILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	LINEA DE VIDA ( )	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	LENGUENTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIONADO POR:															

Observaciones: _____

Inspeccionó: Javier Camacho Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio Firma: _____

3750

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ARNES	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-45 / FECHA DE ACTUALIZACION: 28/01/2021	VERSION: 0

Ref. Del Arnes: EPI 2196108

Periodo inspección: Del 05 al 10 de 04 2021

Ref. De La Linea de Vida: 787579040322

Area: Urbano.

Ubicación: Yopal

Trabajo: Mantenimiento y recuperación puntos de cámara.

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	FAJA PRINCIPAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	FAJA DE PECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	FAJA DE ESPALDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	FAJA DE PIERNAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	CINTURON	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	HEBILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	PASADORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	PESTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	COSTURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	REMACHES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	OJALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	ANILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	LINEA DE VIDA ( )	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	LENGUENTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIONADO POR:															

Observaciones: _____

Inspeccionó: Javier Camacho Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio Firma: _____

917

3757

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ARNES	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-45 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 8

Ref. Del Arnes: EPI 2196108

Periodo inspección: Del 12 al 15 de 04 2021

Ref. De La Linea de Vida: 7875904032 2

Area: Rural

Ubicación: Yopal

Trabajo: Translado Postes

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	FAJA PRINCIPAL	✓		✓		✓		✓							
2	FAJA DE PECHO	✓		✓		✓		✓							
3	FAJA DE ESPALDA	✓		✓		✓		✓							
4	FAJA DE PIERNAS	✓		✓		✓		✓							
5	CINTURON	✓		✓		✓		✓							
6	HEBILLAS	✓		✓		✓		✓							
7	PASADORES	✓		✓		✓		✓							
8	PESTILLOS	✓		✓		✓		✓							
9	COSTURAS	✓		✓		✓		✓							
10	REMACHES	✓		✓		✓		✓							
11	OJALES	✓		✓		✓		✓							
12	ANILLOS	✓		✓		✓		✓							
13	LINEA DE VIDA ( )	✓		✓		✓		✓							
14	LENGUENTAS	✓		✓		✓		✓							
INSPECCIONADO POR:															

Observaciones: _____

Inspeccionó: Javier Camacho Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio Firma: _____

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ARNES	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-45 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Ref. Del Arnes: EPI 2196108

Periodo inspección: Del 30 al 03 de 06-07 2021

Ref. De La Linea de Vida: 787579 04031 2

Area: Urbana.

Ubicación: Yopal

Trabajo: Recuperación / Mantenimiento sistemas de almacenamiento

Permiso de trabajo No: ____ ____ ____ ____ ____

Item	DESCRIPCIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
1	FAJA PRINCIPAL					✓		✓		✓		✓			
2	FAJA DE PECHO					✓		✓		✓		✓			
3	FAJA DE ESPALDA					✓		✓		✓		✓			
4	FAJA DE PIERNAS					✓		✓		✓		✓			
5	CINTURON					✓		✓		✓		✓			
6	HEBILLAS					✓		✓		✓		✓			
7	PASADORES					✓		✓		✓		✓			
8	PESTILLOS					✓		✓		✓		✓			
9	COSTURAS					✓		✓		✓		✓			
10	REMACHES					✓		✓		✓		✓			
11	OJALES					✓		✓		✓		✓			
12	ANILLOS					✓		✓		✓		✓			
13	LINEA DE VIDA ( )					✓		✓		✓		✓			
14	LENGUENTAS					✓		✓		✓		✓			
INSPECCIONADO POR:															

Observaciones: _____

Inspeccionó: Javier Camacho Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio Firma: _____

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	GESTIO OPERATIVA
	CODIGO: CCTV-GO-F-09 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 9

Periodo: Del 22 al 27 de 03 2021

Area: Urbana

Ubicación: Yopal - Tauramena.

Trabajo: Recuperación de ramales

Permiso de trabajo No: _____

No.	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Están todos los largueros y travesaños en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Están todos los peldaños en buen estado y libres de grasas, aceites, etc.?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Están todos las cerdas de unión y ensambles en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente con los peldaños de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se ha señalizado y aislado adecuadamente el área donde se va a trabajar, la superficie es regular, esta nivelada, no resbalosa y libre de grasa?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	La escalera se encuentra asegurada a base firme?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Cuenta con arnés a quien va a subir en la escalera?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Inspeccionado por: Javier Camacho

Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio

Firma: _____

926

910

3753

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	GESTIO OPERATIVA
	CODIGO: CCTV-GO-F-09	FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Periodo: Del 29 al 03 de 03-04 20 21

Area: Urbana

Ubicación: Yopal

Trabajo: Mantenimiento cuarto de control.

Permiso de trabajo No: _____

No.	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Están todos los largueros y travesaños en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Están todos los peldaños en buen estado y libres de grasas, aceites, etc.?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Están todos las cerdas de unión y ensambles en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente con los peldaños de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se ha señalizado y aislado adecuadamente el área donde se va a trabajar, la superficie es regular, esta nivelada, no resbalosa y libre de grasa?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	La escalera se encuentra asegurada a base firme?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Cuenta con arnés a quien va a subir en la escalera?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Inspeccionado por: Javier Camacho

Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio

Firma: _____

126

3754

921

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	GESTIO OPERATIVA
	CODIGO: CCTV-GO-F-09 | FECHA DE ACTUALIZACION: 28/01/2021	VERSION: 8

Periodo: Del 05 al 10 de 04 2021

Area: Urbana

Ubicación: Yopal

Trabajo: Mantenimiento y recuperación puntos de cámara

Permiso de trabajo No: _____

No.	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Están todos los largueros y travesaños en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Están todos los peldaños en buen estado y libres de grasas, aceites, etc.?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Están todos las cerdas de unión y ensambles en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente con los peldaños de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Se ha señalizado y aislado adecuadamente el área donde se va a trabajar, la superficie es regular, esta nivelada, no resbalosa y libre de grasa?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	La escalera se encuentra asegurada a base firme?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Cuenta con amés a quien va a subir en la escalera?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Inspeccionado por: Javier Camacho

Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio.

Firma: _____

926

916

3455

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	GESTIO OPERATIVA
	CODIGO: CCTV-GO-F-09 | FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Periodo: Del 12 al 15 de 04 2021

Area: Rural

Ubicación: Yopal - Aguazul - Tauramena.

Trabajo: Translado Postes

Permiso de trabajo No: _____

No.	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓											
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?	✓			✓			✓			✓											
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?	✓			✓			✓			✓											
4	Están todos los largueros y travesaños en buen estado?	✓			✓			✓			✓											
5	Están todos los peldaños en buen estado y libres de grasas, aceites, etc.?	✓			✓			✓			✓											
6	Están todos las cerdas de unión y ensambles en buen estado?	✓			✓			✓			✓											
7	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje?	✓			✓			✓			✓											
8	Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓											
9	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente con los peldaños de la escalera principal?	✓			✓			✓			✓											
10	Se ha señalizado y aislado adecuadamente el área donde se va a trabajar, la superficie es regular, esta nivelada, no resbalosa y libre de grasa?	✓			✓			✓			✓											
11	La escalera se encuentra asegurada a base firme?	✓			✓			✓			✓											
12	Cuenta con arnés a quien va a subir en la escalera?	✓			✓			✓			✓											

Inspeccionado por: Javier Camacho

Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zomudio.

Firma: _____

Consorcio Casanare 2020	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	GESTIO OPERATIVA
	CODIGO: CCTV-GO-F-09 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

Periodo: Del 30 al 03 de 06-07 2021

Area: Urbana

Ubicación: _____

Trabajo: Recuperación sistema de almacenamiento cuarto de control.

Permiso de trabajo No: _____ _____ _____ _____ _____ _____

No.	DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	Se ha diligenciado el permiso de trabajo?							✓			✓			✓			✓					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo?							✓			✓			✓			✓					
3	Existe un AST o análisis de riego vigente para la tarea y controles recomendados han sido dispuestos?							✓			✓			✓			✓					
4	Están todos los largueros y travesaños en buen estado?							✓			✓			✓			✓					
5	Están todos los peldaños en buen estado y libres de grasas, aceites, etc.?							✓			✓			✓			✓					
6	Están todos las cerdas de unión y ensambles en buen estado?							✓			✓			✓			✓					
7	Si es una escalera de extensión, está en buen estado la polea y la cuerda de izaje?							✓			✓			✓			✓					
8	Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías de la escalera principal?							✓			✓			✓			✓					
9	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente con los peldaños de la escalera principal?							✓			✓			✓			✓					
10	Se ha señalizado y aislado adecuadamente el área donde se va a trabajar, la superficie es regular, esta nivelada, no resbalosa y libre de grasa?							✓			✓			✓			✓					
11	La escalera se encuentra asegurada a base firme?							✓			✓			✓			✓					
12	Cuenta con arnés a quien va a subir en la escalera?							✓			✓			✓			✓					

Inspeccionado por: Javier Camacho

Firma: _____

Yo como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que este equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Supervisor: Francisco Zamudio.

Firma: _____

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 22. REGISTRO CHARLAS.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 22-03-2021 LUGAR: Yopal

OBRA: 2232 -2020

TEMA: Factor de riesgo Físico / Ruido Realizada por: Francisco Zamudio.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9'434.208	Tecnologo Apoyo		Javier Rodrigo F.
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis cardenas.
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 23-03-2021 LUGAR: Yopal

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Trabajo en equipo Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434.708	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.590.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo M.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 24-03-2021 LUGAR: Yopal

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Inspección de seguridad. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Auxiliar		
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcón	79.363.825	Tecnico Auxiliar		
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		
7	Jhan Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Tecnico Electrico		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 25-03-2021	LUGAR: Yopal
OBRA: 2232 - 2020	
TEMA: Perdida de audición	Realizada por: Francisco Zamudio.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434.208	Tecnologo Auxiliar		Javier R Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla.	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva.	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 26-03-2021 LUGAR: Yopal

OBRA: 2232-2020

TEMA: Aislamiento en el area de trabajo Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9'434.208	Técnologo Auxiliar		Javier R. Fonseca.
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon.	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla.	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
	Jhon Aldeiro Vargas Silva.	74.754.335	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 27-03-2021 LUGAR: Yopal

OBRA: 2232-2020

TEMA: Orden y Asco Realizada por: Francisco Zamudio.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9.434.208	Tecnologo Apoyo		Javier Rodrigo F.
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825.	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente.		FABIAN Q.
7	Jhon Alderio Vargas Silva.	74.754.335	Técnico Eléctrico		Jhon Alderio Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 29-03-2021 | LUGAR: Yopal

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Calentamiento Global | Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Técnlogo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas G.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba alarcon.	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo F.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla.	4.148.965	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva.	74.754.335	Técnico Eléctrico.		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 30-03-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Manejo y conservación de habitad Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca.
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 31-03-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Actos y condiciones inseguras en el trabajo. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9.434.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Alderio Vargas Silva	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon Alderio Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 01/04/2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Posturas inadecuadas - Riesgo Ergonómico Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9.434.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla.	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
CODIGO: CCTV-HSEQ-F-65	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 02/04/2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 – 2020

TEMA: Riesgo Eléctrico Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.099	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.875	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla.	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva.	74.754.335	Tecnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 03/04/2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Riesgo Electrico Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo M.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	IngenieroResidente		FABIAN QU
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.335	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 05/04/2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Efectos Radiaciones Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.099	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9484.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas.
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-55 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 06-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Contaminación del Agua Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca.
3	Alexis Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxilian		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo C.
6	Fabian Alexander Quinones Bonilla.	4.148955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Alderro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Alderro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 07-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 -2020

TEMA: Impacto Ambiental Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca.
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez.	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quinones Bonilla.	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Eléctrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-55 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 08-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Emergencia (Prevención y Autocuidado) Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9'434.208	Técnologo Apoyo		Javier R. Fonseca.
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Director.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Eléctrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 09-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Manejo manual de cargas. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo
6	Fabian Alexander Quiñonez Bonilla.	4.148955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Tecnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-66	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 10-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232-2020

TEMA: Bromas en el sitio de trabajo. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba.
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.149.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Tecnico Eléctrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 12-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Limpieza y mantenimiento de areas de trabajo. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9.434.208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Alderiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Alderiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-55 / FECHADE ACTUALIZACION: 29/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 13-04-2021 LUGAR: YOPAL

OBRA: 2232 - 2020

TEMA: Limpieza y mantenimiento de equipos. Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo M.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56	FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 14-04-2021	LUGAR: YOPAL
OBRA: 2232-2020	
TEMA: Temperaturas Extremas	Realizada por: Francisco Zamudio.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434.208	Técnologo Apoyo		Javier Rodrigo F.
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcón	79.363.825	Tecnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q.
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

3780

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 15-04-2021	LUGAR: YOPAL
OBRA: 2232-2020	
TEMA: COPASST	Realizada por: Francisco Zamudio

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Isaias Cardozo Soler	74.814.089	Auxiliar		
2	Javier Rodrigo Fonseca Leal	9434208	Tecnologo Apoyo		Javier R. Fonseca
3	Alexis Leonardo Cardenas Gonzalez	1.116.550.395	Auxiliar		Alexis Cardenas
4	Danilo Filiberto Cordoba Alarcon	79.363.825	Técnico Auxiliar		Danilo Cordoba
5	Leonardo Fabio Miranda Bustos	79.604.278	Director Proyecto		Leonardo F.
6	Fabian Alexander Quiñones Bonilla	4.148.955	Ingeniero Residente		FABIAN Q
7	Jhon Aldeiro Vargas Silva	74.754.355	Técnico Electrico		Jhon Aldeiro Vargas.
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-55 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 30-06-2021 LUGAR: Centro de gestión - Yopal

OBRA: 2232 de 2020

TEMA: Trabajo en equipo Realizada por: Fabian Quiñonez

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Giovany Javier Camacho R.	74.244172	R/L		
2	Leonardo Fabio Miranda B.	79.604.278	Director		
3	Jhonor Leonardo Perez Cordoba.	1.115.855.225	tecnico		
4	Fabian Alexander Quiñonez B.	4.148.955	Residente		
5	Francisco Javier Zamudio Bacca.	79.554.065			
6	Nicolas Todeo Iburra Chala.	79.905.130	tecnico.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 28/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 01-07-2021 LUGAR: Centro de gestión - Yopal

OBRA: 2232 de 2020

TEMA: Factor de riesgo físico - Ruido Realizada por: Fabian Quiñonez.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Giovany Javier Camacho R.	74.244.772	DL		
2	Leonardo Fabio Miranda B.	79.604.278	Director		
3	Jhonar Leonardo Perez C.	1.115.855.225	tecnico.		
4	Fabian Alexander Quiñonez B.	4.148.955	Residente		
5	Francisco Javier Zamudio Bacca	79.554.065			
6	Nicolas Tadeo Iburra Chala.	79 905.130	tecnico.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-56 / FECHADE ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION: 0

FECHA: 02-07-2021 LUGAR: Centro de gestion - Yopal

OBRA: 2232 de 2020

TEMA: Inspecciones de seguridad. Realizada por: Fabian Quiñonez

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Giovany Javier Camacho R.	74244.172	R/L		
2	Leonardo Fabio Miranda B.	79.604.278	Director		
3	Jhonar Leonardo Perez C.	1.115.855.225	tecnico SIS		
4	Fabian Alexander Quiñonez B.	4.148.955	Residente		
5	Francisco Javier Zamudio B.	79.554.065			
6	Nicolas Tadeo Iburru Chalb.	79.905.130	tecnico		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REGISTRO CHARLA DIARIA	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-55 / FECHA DE ACTUALIZACION: 20/01/2021 / VERSION: 0	

FECHA: 03-07-2021 LUGAR: Centro de gestión - Yopal

OBRA: 2232 de 2020

TEMA: Aislamiento en el area de trabajo Realizada por: Fabian Quiñonez

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	DTO/EMP.	FIRMA
1	Giovany Javier Camacho R.	74.244.172	R I L		
2	Leonardo Fabio Miranda B.	79.604.278	Director		
3	Jhonar Leonardo Perez C.	1.115.855.225	tecnico		
4	Fabian Alexander Quiñonez B.	4.148.955	Residente		
5	Francisco Javier Zamudio B.	79.554.065			
6	Nicolas Tadeo Ibarra Chulo.	79.905.130	tecnico S.S.T		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 23. INSPECCIÓN EXTINTORES.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

Consorcio Casanare 2020	FORMATO REVISION DE EQUIPO CONTRAINCENDIO	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-57	FECHA DE ACTUALIZACION: 120/01/2021
		VERSION: 0

Fecha de inspeccion: 29/03/2021

Proyecto o trabajo: Mantenimiento / Recuperación cámaras.

ITEM	UBICACION	IDENTIF. DEL EXTINTOR	ELEMENTO COMPONENTE	CAP.	ELEMENTOS A INSPECCIONAR:						ULTIMA FECHA DE:						ULTIMA REVISION	OBSERVACIONES
											MANTENIM.			VENCIM.				
					Manómetros	Boquilla	Pintura	Manija	Pin De Seguridad	Instrucciones	D	M	A	D	M	A		
1	Adentro	Multi proposito	POLVO QUIMICO	10PSI	B	B	B	B	B	B	01	04	2021	01	04	2022	01-04-2021	

ELEMENTOS A INSPECCIONR: B: BUENO M: MALO C: CAMBIO MD: MODIFICACION

INSPECCIONO: _____ **FECHA:** 29/03/2021

933

3796

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 24. VERIFICACIÓN SÍNTOMAS COVID-19.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106 / FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION :0

Nombre: Francisco Zamudio	Cargo: T. HSE
Responsable Dependencia:	Firma:
Verificacion Coordinador HSEQ:	Firma:

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
22-03-21	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Isais Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
22-03-21	Ingreso: 35.9		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9'434.208	3133568694	Javier R. Fonseca
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
22-03-21	Ingreso: 34.0		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
22-03-21	Ingreso: 36		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
23-03-21	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 34.2		X		X		X		X		X				
23-03-21	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434208	3133568694	Javier Rodrigo F.
	Salida: 35.8		X		X		X		X		X				
23-03-21	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
23-03-21	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Danilo Corboba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
24-03-21	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Isais Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
24-03-21	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9.434208	3133568694	Javier R. Fonseca.
	Salida: 38		X		X		X		X		X				
24-03-21	Ingreso: 35,7		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
24-03-21	Ingreso: 34.9		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 35.3		X		X		X		X		X				
25-03-21	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 35,7		X		X		X		X		X				
25-03-21	Ingreso: 36.4		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9.434.208	3133568694	Javier R. Fonseca
	Salida: 34,9		X		X		X		X		X				
25-03-21	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

955

3780

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106 / FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	**Cargo:**	T. HSE
Responsable Dependencia:		**Firma:**	
Verificacion Coordinador HSEQ:		**Firma:**	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
26-03-21	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
26-03-2021	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9.434.208	3133568698	
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
26-03-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
26-03-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		
	Salida: 35.4		X		X		X		X		X				
27-03-2021	Ingreso: 35.6		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
27-03-2021	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	91434.208	3133568698	
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
27-03-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
27-03-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		
	Salida: 34.7		X		X		X		X		X				
29-03-2021	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
29-03-2021	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434.208	3133568698	
	Salida: 34.7		X		X		X		X		X				
29-03-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
29-03-2021	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		
	Salida: 34.8		X		X		X		X		X				
30-03-2021	Ingreso: 34.6		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
30-03-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	91434.208	3133568698	
	Salida: 34.9		X		X		X		X		X				
30-03-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106	FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021 — VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	**Cargo:**	T. HSE
Responsable Dependencia:		**Firma:**	
Verificacion Coordinador HSEQ:		**Firma:**	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
30-03-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 35.8		X		X		X		X		X				
31-03-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
31-03-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9'434.208	3133568694	Javier Rodriyo f.
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
31-03-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas.
	Salida: 35.8		X		X		X		X		X				
31-03-2021	Ingreso: 35.9		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
01-04-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
01-04-2021	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9'434.208	3133568694	Javier Rodriyo f.
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
01-04-2021	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 35.4		X		X		X		X		X				
01-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba.	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 35.7		X		X		X		X		X				
02-04-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
02-04-2021	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Javier Fonseca.	9'434.208	3133568694	Javier R. Fonseca
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
02-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
02-04-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
03-04-2021	Ingreso: 36.4		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
03-04-2021	Ingreso: 36.3		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434.208	3133568694	Javier Rodriyo F.
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106	FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021
		VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	**Cargo:**	T. HSE
Responsable Dependencia:		**Firma:**	
Verificacion Coordinador HSEQ:		**Firma:**	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
03-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
03-04-2021	Ingreso: 35.9		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
05-04-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
05-04-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9.434.208	3133568694	Javier R. Fonseca.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
05-04-2021	Ingreso: 35.9		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 34.0		X		X		X		X		X				
05-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
06-04-2021	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
06-04-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9.434.208	3133568694	Javier Rodrigo Fonseca
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
06-04-2021	Ingreso: 34.9		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 35.7		X		X		X		X		X				
06-04-2021	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
07-04-2021	Ingreso: 34.7		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
07-04-2021	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9'434.208	3133568694	Javier Rodrigo F.
	Salida: 35.0		X		X		X		X		X				
07-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
07-04-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 35.6		X		X		X		X		X				
08-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106	FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	**Cargo:**	T. HSE
Responsable Dependencia:		**Firma:**	
Verificacion Coordinador HSEQ:		**Firma:**	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
08-04-2021	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Javier R. Fonseca.	9'434.208	3133568694	Javier Rodrigo F.
	Salida: 36.4		X		X		X		X		X				
08-04-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
08-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba.	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
09-04-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
09-04-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434208	3133568694	Javier R. Fonseca.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
09-04-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
09-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
10-04-2021	Ingreso: 34.9		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 35.7		X		X		X		X		X				
10-04-2021	Ingreso: 36.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434208	3133568694	Javier R. Fonseca.
	Salida: 39.4		X		X		X		X		X				
10-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
10-04-2021	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
12-04-2021	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Isaias Cardozo	74.814.089		Isaias Cardozo
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
12-04-2021	Ingreso: 35.2		X		X		X		X		X	Javier Fonseca	9434208	3133568694	Javier Rodrigo F.
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
12-04-2021	Ingreso: 35.6		X		X		X		X		X	Alexis Cardenas	1.116.550.395		Alexis Cardenas
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
12-04-2021	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Danilo Cordoba	79.363.825		Danilo Cordoba
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

959

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106	FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	Cargo:	T. HSE
Responsable Dependencia:		Firma:	
Verificacion Coordinador HSEQ:		Firma:	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
13-04-21	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Leonardo F. Miranda	79.604.278		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
13-04-21	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Fabian A. Quiñones	4.148.955		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
13-04-21	Ingreso: 35.1		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
13-04-21	Ingreso: 34.6		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio.	79.554.065		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
13-04-21	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	G. Javier Camacho	74.244.172		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
14-04-21	Ingreso: 34.9		X		X		X		X		X	Fabian A Quiñones	4.148.955		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
14-04-21	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 35.1		X		X		X		X		X				
14-04-21	Ingreso: 35.8		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 35.2		X		X		X		X		X				
15-04-21	Ingreso: 35.3		X		X		X		X		X	Leonardo F. Miranda	79.604.278		
	Salida: 36.3		X		X		X		X		X				
15-04-21	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Fabian A. Quiñones	4.148.955		
	Salida: 34.7		X		X		X		X		X				
15-04-21	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
15-04-21	Ingreso: 36.3		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 35.2		X		X		X		X		X				
30-06-21	Ingreso: 35.1		X		X		X		X		X	Leonardo f. Miranda.	79.604.278		
	Salida: 34.8		X		X		X		X		X				
30-06-21	Ingreso: 34.7		X		X		X		X		X	Fabian Quiñones	4.148.955		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
30-06-21	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				

OBSERVACIONES :

960

3242

Consorcio Casanare 2020	FORMATO VERIFICACION SINTOMAS COVID-19 CONSORCIO CCTV CASANARE 2020	GESTION HSEQ
	CODIGO: CCTV-HSEQ-F-106 / FECHA ACTUALIZACION: 20/01/2021	VERSION :0

Nombre:	Francisco Zamudio	**Cargo:**	T. HSE
Responsable Dependencia:		**Firma:**	
Verificacion Coordinador HSEQ:		**Firma:**	

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020, dando cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la contencion de la propagacion del COVID-19 y como responsable del seguimiento de sus colaboradores, solicita amablemente la consolidacion de la siguiente informacion por parte de los funcionarios al iniciar y terminar la jornada laboral.

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo a su estado de salud.

FECHA	TEMPERATURA °C	TOS SECA		MALESTAR GENERAL		DOLOR DE GARGANTA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		SECRECION NASAL		NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	No. CELULAR	FIRMA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
30-06-21	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
01-07-21	Ingreso: 35.4		X		X		X		X		X	Leonardo F. Miranda	79.604.278		Leonardo M.
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
01-07-21	Ingreso: 35.1		X		X		X		X		X	Fabian A. Quiñones	4.148.955		FABIAN Q.
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
01-07-21	Ingreso: 34.6		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
01-07-21	Ingreso: 35.7		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
02-07-21	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Fabian A. Quiñonez	4.148.955		FABIAN Q.
	Salida: 35.9		X		X		X		X		X				
02-07-21	Ingreso: 34.8		X		X		X		X		X	Leonardo F. Miranda	79.604.278		Leonardo M.
	Salida: 36.0		X		X		X		X		X				
02-07-21	Ingreso: 35.3		X		X		X		X		X	J. Leonardo Perez	1115.855.225		
	Salida: 35.8		X		X		X		X		X				
02-07-21	Ingreso: 34.7		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
03-07-21	Ingreso: 34.7		X		X		X		X		X	Leonardo F. Miranda	79.604278		Leonardo M.
	Salida: 35.4		X		X		X		X		X				
03-07-21	Ingreso: 36.1		X		X		X		X		X	Fabian A. Quiñones	4.148.955		FABIAN Q.
	Salida: 34.8		X		X		X		X		X				
03-07-21	Ingreso: 35.2		X		X		X		X		X	Leonardo Perez	1.115.855.225		
	Salida: 36.1		X		X		X		X		X				
03-07-21	Ingreso: 36.0		X		X		X		X		X	Francisco Zamudio	79.554.065		
	Salida: 36.2		X		X		X		X		X				
	Ingreso:														
	Salida:														
	Ingreso:														
	Salida:														

OBSERVACIONES :

962

3743

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 25. CERTIFICACIÓN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

ESSOMAC HSEQ – S.A.S.
NIT. 900.642.718 - 9

Registro Proveedor FPCC-TSA
No. 08SE2019220000000009841
MINISTERIO DEL TRABAJO

Certificado NTC 6072 de 2014 No. CO18.03622, expedido por BUREAU VERITAS BVQI Colombia Ltda.,
Código de Acreditación No. ISO/IEC 17065:2012 (09-CPR-008) de la ONAC.
Licencia en SST – Resolución No. 01587 de 2013, de la Secretaría de Salud de Casanare
En cumplimiento de las Resoluciones 1409 de 2012, 1903 de 2013, 3368 de 2014 y 1178 de 2017 del Ministerio de Trabajo

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A:

GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO

C.C. No. 74.244.172 de Moniquirá (Boyacá)

Quien cursó y aprobó satisfactoriamente la acción de formación:

REENTRENAMIENTO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO

Con una Intensidad de 20 horas

Ciudad y fecha de Capacitación y Entrenamiento: Yopal, del 20 al 21 de Noviembre de 2020
Ciudad y fecha de expedición: Yopal, 21 de Noviembre de 2020

MARTHA ANNIE DÍAZ HERNÁNDEZ
Representante Legal - Entrenador T.S.A.
Lic. SST – Res. 0874 / 2013 S.S. Casanare.

EFRAÍN ORDUZ RODRÍGUEZ
Entrenador T.S.A.
Lic. S&SO – Res.. 3293 de 2011 S.S. Bogotá D.C

Diploma No. 1227 - Acta No. 18
Registro No. RTSANA.201121-007424417 2-D1227A18
Para Verificar su Autenticidad, llame al
Celular: 3204945094 – 3108142411
Email: essomac.hseq@gmail.com

No. 1227

GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO
Dirección: Cra 14b N 43-39 Yopal Casanare
Teléfono Cel. 3102072732
Email: sellsolutionsltda@gmail.com



CERTIFICADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

HACE CONSTAR QUE

En cumplimiento de las Resoluciónes 1409 de 2012 3368 de 2014

GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO

Identificado (a) con Cedula de Ciudadania N° **74.244.172**

Cursó y aprobó la acción de formación

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de **80** Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los **21** días del mes de **JULIO** de **2015**.

RUBEN DARIO GUEVARA ROJAS
Entrenador certificado por el SENA
C.C. 8.O 055/2011

RESOLUCION DE AUTORIZACION DEL SENA
4502 / Diciembre 20 de 2013
Nº 8610

EVIDENCIA: ANEXO HSEQ No. 26. SOPORTES TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL.

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 2522873836CND
INGENIERO INDUSTRIAL
DE FECHA 1998-09-24
APELLIDOS
ZAMUDIO BACCA
NOMBRES
FRANCISCO JAVIER
C.C 79,554,865
UNIV.LIBRE

AL SERVICIO DE LA GENTE

RESOLUCIÓN NÚMERO 6247

Por la cual se renueva una licencia de Salud Ocupacional a una persona natural

EL SECRETARIO DE SALUD

En uso de sus atribuciones conferidas en los articulos 23 de la Ley 1562 de 2012 y 1° de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución número 0595 del 11 de mayo de 2010 esta Secretaria de Salud, otorgo licencia para prestación de servicios de salud ocupacional a FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA con cédula de ciudadanía número 79.554.065 expedida en Bogotá, como Ingeniero Industrial y Especialista en Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria del Meta.

Que la resolución número 4502 de 2012, emanada por el Ministerio de Salud, establece que las licencias de salud ocupacional tienen vigencia de diez (10) años y podrán ser renovadas por un término igual, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados.

Que el doctor FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA con cédula de ciudadanía número 79.554.065 expedida en Bogotá, presentó solicitud para renovación de su licencia.

Que en cumplimiento de lo establecido en la norma legal, este Despacho

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Renuevase la Licencia de Salud Ocupacional expedida mediante resolución número 0595 del 11 de mayo de 2010 por esta Secretaría de Salud a FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA con cédula de ciudadanía número 79.554.065 expedida en Bogotá, como Ingeniero Industrial y Especialista en Administración en Salud Ocupacional.

ARTICULO SEGUNDO: Que el Anexo Técnico No. 3 de la Resolución 4502 de 2012, faculta a FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA con cédula de ciudadanía número 79.554.065 expedida en Bogotá, para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en los siguientes campos de acción: 1) Ingeniería Industrial en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2) Higiene y Seguridad Industrial. 3)Investigación en Area Técnica. 4) Investigación del Accidente de Trabajo. 5) Educación. 6) Capacitación y 7) Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución se concede por el término de (10) años contados a partir de la fecha de expedición y podrá ser renovada por un periodo igual.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos establecidos en el Codigo Contencioso Administrativo y rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Villavicencio, mayo 05 de 2020

JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ
Secretario de Salud

Elaboró

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-452622

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO BACCA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79554065, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 25228-73836 desde el 24 de Septiembre de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1349.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO CCTV CASANARE 2020

"OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INFORME DE CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 - 2232

Domicilio: Calle 7 N° 2-27 / Cel. 3204863868/ E-mail: cctvcasanare@gmail.com

3802

Álvaro Orozco	**OFICIO**	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2200 del 2020**

Yopal, 23 de agosto del 2021.

OFICIO

SEÑOR:
OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
Supervisor contrato Interventoría N°2200 2020-12-17
Secretario de Gobierno, convivencia y seguridad ciudadana

ASUNTO: Radicado del informe de cierre financiero del contrato de prestación de servicios N°2232-2020

De manera atenta y dando cumplimiento en relación a lo que respecta al contrato de prestación de servicios N°2232-2020 cuyo objeto consiste en la: **"OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECPECION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."**

La interventoría, con número de contrato 2200 de 2020, se permite enviarle para su revisión a la gobernación de Casanare en cabeza de **OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA** Supervisor contrato Interventoría N°2200 de 2020-12-17, secretario de Gobierno, convivencia y seguridad ciudadana, el informe de cierre financiero del contrato de prestación de servicio N°2232-2020.

CONTENIDO

Una carpeta blanca 4 solapas con 144 folios

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

ÁLVARO OROZCO
C.C. N° 9.522.510

CONTENIDO

		folio
1.	**INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO**	3
2.	**DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	4
3.	**ADMINISTRACION DEL ANTICIPO**	4
3.1	**Información de la Cuenta Bancaria**	5
3.2	**Información del contrato de Fiducia**	5
4.	**INVERSION DEL ANTICIPO**	6
5.	**INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO**	6
6.	**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO**	8
7.	**ANEXOS INFORME DE CIERRE FINANCIERO**	9
	Evidencia: Anexo No. 1. Minuta.	9
	Evidencia: Anexo No. 2. Documentos de Legalización del Contrato	54
	Evidencia: Anexo No. 3. Rut del consorcio	57
	Evidencia: Anexo No. 4. Documento consorcial	62
	Evidencia: Anexo No. 5. Acta de inicio	65
	Evidencia: Anexo No. 6. Certificación bancaria y Contrato fiduciario	68
	Evidencia: Anexo No. 7. Plan de Inversión Anticipo	92
	Evidencia: Anexo No. 8. Acta de entrega Anticipo	94
	Evidencia: Anexo No. 9. Soporte de pago anticipo	97
	Evidencia: Anexo No. 10. Órdenes de pago anticipo	100
	Evidencia: Anexo No. 11. Pago de rendimientos financieros	108
	Evidencia: Anexo No. 12. Reporte financiero del banco	125
	Evidencia: Anexo No. 13. Liquidación de contrato financiero	135
	Evidencia: Anexo No. 14. Certificación de rendimientos financieros	137
	Evidencia: Anexo No. 15. Acta de liquidación de anticipo	139
	Evidencia: Anexo No. 16. Informe de Inversión y Buen Manejo Anticipo	142

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de prestación de servicios No. **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-012-2020 - 2232**, se desarrolló en el área urbana y rural de los municipios de YOPAL y TAURAMENA, del departamento de Casanare.

	DESCRIPCIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	2232-2020
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CCTV CASANARE 2020
REPRESENTANTE LEGAL:	GIOVANY JAVIER CAMACHO RONCANCIO
NIT:	901.441.129-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.269.996.000
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	19 DE ABRIL DE 2021
PRORROGAS:	
SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE ABRIL DE 2021
FECHA TERMINACIÓN SUSPENCIÓN 1:	3 DE JUNIO DE 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN No. 1 DE SUSPENSION No. 1	28 DE MAYO DE 2021
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1	TREINTA (30) DIAS
REINICIO 1:	30 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	3 DE JULIO DE 2021
SUPERVISION:	OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
INTERVENTORIA:	ALVARO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO OROZCO
CONTRATO DE CONSULTORIA No.:	2200 DEL 2020
VALOR CONTRATO:	$ 100.230.321
FECHA DEL CONTRATO:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO EN MESES	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2021
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA