Elaborado por:

C&M CONSULTORES

INFORME MENSUAL No. 05

CONTRATO No. CTO No. 812 de 2021

Objeto:

Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.”

Periodo:

21 de octubre al 20 de noviembre de 2021

Elaborado para:

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.

Avenida El Dorado No. 69 – 76
Edificio Elemento Torre 1 Piso
6Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57) 1 2203000

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FUNCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0	ELABORÓ	Nathaly Andrea Guzmán Padilla Javier Amórtegui Jaimes	Auxiliar Administrativo Coordinador Operativo		
	REVISÓ	Javier Amórtegui Jaimes	Coordinador Operativo		
	APROBÓ	Alfonso Medina Fuentes	Representante Legal		

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
1.1. Descripción del proyecto.....6
1.2. Informe financiero.....9
2. EQUIPO DE TRABAJO.....10
2.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico 10
2.2. Seguridad social.....12
2.3. Programación ejecutada 13
2.4. Relación de pago bonos de transporte 16
2.5. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales 17
2.6. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado por TRANSMILENIO S.A.....17
2.7. Requerimientos del contrato 17
2.8. Gestión contingencia COVID-19 17
2.9. Motocicletas 25
2.10 Entrega de equipos.....25
3. TARJETAS FUNCIONARIO.....31
LISTA DE ANEXOS.....32

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1 Turnos inspectores de infraestructura 7

Cuadro 2 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados 7

Cuadro 3 Zonificación de estaciones en el sistema troncal 8

Cuadro 4 Ejecución del Contrato 9

Cuadro 5 Personal que laboró en el periodo 10

Cuadro 6 Cuadro resumen de Informes realizados durante el periodo 12

Cuadro 7 Novedades del personal durante el período 21

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**812 de 2021**
Objeto:	DMC22 Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.”
Plazo de ejecución inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio; la cual será suscrita por el Contratista y el Supervisor del Contrato, previa aprobación de la garantía y cumplidos los requisitos de legalización, adicional a los demás requisitos establecidos en el presente documento para el inicio del Contrato.
Fecha inicio:	Veintiuno (21) de junio de 2021
Fecha de terminación inicial:	Veinte (20) de abril de 2022
Valor Contrato Inicial:	El valor del contrato es la suma de dos mil doscientos dos millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y ocho PESOS MCTE. ($2.202.852.798), incluido IVA
Forma de pago:	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. El valor total del contrato se dividirá en el número de meses del plazo de ejecución y este será el valor fijo que se pague mensualmente al Contratista. El valor de ajuste por cambio de vigencia se encuentra incluido en el valor mensual a pagar al Contratista, por lo tanto, el valor mensual a pagar es un valor fijo y no tendrá reajustes durante la ejecución y plazo inicial del contrato.
Disponibilidad Presupuestal	El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 según consta en el certificado de Disponibilidad presupuestal No. 202103-3066 del 19 de marzo de 2021.

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales**:** Póliza No**. 129949 de SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento: Póliza No. **8548 de SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE**

1.1. Descripción del proyecto

TRANSMILENIO S.A. es el Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 319 de 2006, el Decreto 486 de 2006, el Decreto 309 de 2009, el Decreto 111 de 2018 y el Acuerdo 645 de 2016, el cual tiene dentro de sus funciones principales la planeación, gestión y control contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación y los procesos de selección necesarios para tal fin.

Bajo el Acuerdo No. 07 de 2017 se modifica la estructura organizacional y funciones de las dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., entre las cuales se encuentra para la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C., supervisar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de la operación troncal a cargo de la Empresa. Dado lo anterior, la consultoría determinó la necesidad de tercerizar funciones netamente operativas tendientes a atender todos los requerimientos que surgen a partir del nuevo modelo del Sistema, evitando de esta manera el crecimiento exponencial del personal que realiza actividades eminentemente operativas, como las que se deben ejecutar en vía.

Durante el año 2010, se realizó como prueba piloto, el encargo de la supervisión y control de operación en el portal Sur y su zona de influencia a un tercero; el resultado de esta prueba dio origen a las licitaciones públicas No. 3 y No. 7 para el año 2012, para el año 2014 la Licitación Pública No. 1, para el año 2015 La Licitación Pública No. 2 y finalmente para el año 2016 la Licitación Pública No. 1, cuyo objeto correspondía a realizar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio, entre las cuales se encontraba el componente de inspección de la infraestructura del componente troncal del Sistema, obteniendo resultados positivos y contribuyendo a la mejora de la cobertura en el plan de mantenimiento de la infraestructura. En la vigencia 2017, la Entidad contrató la interventoría al contrato de mantenimiento de infraestructura troncal del Sistema, dentro del cual se contempló aproximadamente un 46% del monto equivalente a personal de inspección de infraestructura. Dicho personal era el encargado de realizar la inspección del estado de la infraestructura existente y reportar a la Empresa a través de la interventoría, cualquier novedad que se llegase a presentar sobre la infraestructura del Sistema. Bajo este esquema, la Entidad dependía directamente de la interventoría y del contratista de mantenimiento para obtener o dar información en campo, novedades de infraestructura, etc.

En tal sentido y para dar continuidad a la indispensable actividad relacionada con la inspección general del estado de la infraestructura, la Entidad adelantó el proceso de selección **TMSA-LP-05-2021,** que tuvo por objeto *"Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A ."*

Proceso en el cual fueron revisados y evaluados todos los aspectos allí establecidos para todos los oferentes, dentro de los cuales en entonces oferente hoy adjudicatario y contratista C**&M Consultores SAS**, presentó la respectiva oferta en desarrollo del citado proceso, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ente Gestor en los pliegos de condiciones y sus anexos.

En consecuencia, **C&M Consultores SAS** suscribió el **Contrato 812 de 2021**.

Durante la ejecución del proyecto se continúa dando cumplimiento al objeto contractual establecido bajo los lineamientos y estándares de operación definidos por TRANSMILENIO S.A., con el propósito de cumplir con la inspección del estado de la infraestructura y el aseo de las estaciones y portales del componente troncal del Sistema que se encuentra actualmente a cargo de la Dirección de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario

El cubrimiento de las zonas para la inspección de la infraestructura se efectúa los trecientos sesenta y cinco (365) días del año; para una reacción en menor tiempo se debe garantizar al menos un (1) inspector de infraestructura motorizado en cada turno y estos no realizan actividades domingos y festivos.

Los turnos de labor de los inspectores de infraestructura establecidos por la entidad corresponden a los siguientes:

Cuadro 1 Turnos inspectores de infraestructura

LUNES A SÁBADO		DOMINGOS Y FESTIVOS	
TURNO	HORARIO	TURNO	HORARIO
1	04:00 - 11:00	17	05:30 - 11:30
2	11:00 - 17:45	18	11:30 - 17:30
3	17:45 - 00:30	19	17:30 - 23:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

Cuadro 2Turnos inspectores de infraestructura Motorizados

LUNES A SÁBADO	
TURNO	HORARIO
1	04:00 - 11:00
2	11:00 - 17:45
3	17:45 - 00:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

La infraestructura a inspeccionar por parte del contratista se encuentra dividida de la siguiente forma:

Cuadro 3 Zonificación de estaciones en el sistema troncal

CALLE 80	AUTONORTE	CARÁCAS SUR	CARÁCAS	AMÉRICAS	SUBA	NQS CENTRAL	NQS SUR	EJE AMBIENTAL	CARRERA 10	CARRERA 7	CALLE 26
PORTAL	PORTAL	PORTAL USME – TUNAL		PORTAL	PORTAL		PORTAL		PORTAL		PORTAL
QUIRIGUA	TERMINAL	PARQUE	TERCER MILENIO	PATIO BONITO	LA CAMPIÑA	CASTELLANA	SAN MATEO	LAS AGUAS	COUNTRY SUR	MUSEO NACIONAL	MODELIA
CARRERA 90	CALLE 187	BIBLIOTECA	AVENIDA JIMÉNEZ	BIBLIOTECA TINTAL	SUBA - TV. 91	NQS - CL. 75	TERREROS	MUSEO DEL ORO	AV. 1ª DE MAYO		NORMANDÍA
AVENIDA CALI	TOBERÌN	MOLINOS	CALLE 19	TRANSVERSAL 86	21 ÁNGELES	AV. CHILE	LEÓN XIII	AVENIDA JIMENEZ	CIUDAD JARDÍN		AV. ROJAS
GRANJA CARRERA 77	CALLE 161	CONSUELO	CALLE 22	BANDERAS	GRATAMIRA	MOVISTAR ARENA	LA DESPENSA		POLICARPA		EL TIEMPO -MALOKA
MINUTO DEDIOS	MAZURÉN	SOCORRO	CALLE 26	MANDALAY	SUBA - AV. BOYACÁ	CAMPIN - UAN	BOSA		SAN BERNARDO		SALITRE - EL GRECO
BOYACÁ	CALLE 146	SANTA LUCIA	CALLE 34	AV AMERICAS AV BOYACA	NIZA CALLE 127	U NACIONAL	PERDOMO		BICENTENARIO		CAN
FERIAS	CALLE 142	CALLE 40 SUR	AVENIDA 39	MARSELLA	HUMEDAL CORDOBA	AV. EL DORADO	MADELENA		SAN VICTORINO		GOBERNACIÓN
AVENIDA 68	ALCALÁ	QUIROGA	CALLE 45	PRADERA	AV SUBA CALLE 116	CAD	SEVILLANA		LAS NIEVES		QUINTA PAREDES
CARRERA 53	PRADO	OLAYA	MARLY	CARRERA 53	PUENTE LARGO	PALOQUEMAO	VENECIA		SAN DIEGO		RECINTO FERIAL
CARRERA 47	CALLE 127	RESTREPO	CALLE 57	PUENTE ARANDA	SUBA CALLE 100	RICAURTE	ALQUERÍA				CIUDAD UNIVERSITARIA
ESCUELA MILITAR	PEPE SIERRA	FUCHA	CALLE 63	CARRERA 43	SUBA CALLE 95	GUATOQUE-VERAGUAS	GENERAL SANTANDE R				CONCEJO DE BOGOTÁ
POLO	CALLE 106	NARIÑO	FLORES	ZONA INDUSTRIAL	RIONEGRO	TYGUA - SANJOSÉ	NQS CALLE. 38A SUR				CENTRO MEMORIA
	CALLE 100	HORTUA	CALLE 72	CDS - CARRERA 32	SAN MARTÍN		NQS - CALLE. 30A SUR				UNIVERSIDADES
	VIRREY	HOSPITAL	CALLE 76	RICAURTE			SENA				
	CALLE 85			SAN FAÇON KR 22			SANTA ISABEL				
	HÉROES			DE LA SABANA			COMUNEROS				

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

1.2. Informe financiero


Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2021, se efectuaron las actividades solicitadas por el Ente Gestor, incluidas en los documentos contractuales que hacen parte del proceso de selección TMSA-LP-05-2021 y el Contrato 812 de 2021. En cuanto al avance del proyecto a la fecha tenemos lo siguiente:

Cuadro 4 Ejecución del Contrato Inicial

Valor del contrato:	$ 2.202.852.798

No.	PERIODO	NO. FACTURA	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR FACTURA TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
1	21/06/21 al 20/07/21	FVE-005170	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.982.567.519	10%
2	21/07/21 al 20/08/21	FVE-005176	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.762.282.240	20%
3	21/08/2021 al 20/09/2021	FVE-005184	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.541.996.961	30%
4	21/09/2021 al 20/10/2021	FVE-005192	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.321.711.682	40%
5	21/10/2021 al 20/11/2021	FVE-005199	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.101.426.403	50%

Fuente: C&M Consultores SAS



Nota: La factura correspondiente al quinto mes de ejecución se encuentra en trámite

2. EQUIPO DE TRABAJO

2.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico

Para el desarrollo del contrato, C&M Consultores SAS, contrató el personal técnico requerido por Transmilenio S.A., de acuerdo con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y su anexo técnico, así:

Cuadro 5 Personal que laboró en el periodo

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
Amórtegui Jaimes Javier Orlando	**COORDINADOR OPERATIVO** Formación académica: Título de formación profesional en las áreas de la administración o ingeniería. Experiencia mínima: Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.	1	3212706331
Guzmán Padilla Nathaly Andrea	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3196165226
Cifuentes Galvis Alicia	**OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES** Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3219042589
Arévalo Malagón José Álvaro	**INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA** Formación Académica: Técnicos o tecnólogos en áreas afines a la ingeniería mecánica, civil, eléctrica, industrial o arquitectura (o 6 semestres de educación superior en estas mismas áreas). Experiencia mínima: Dos (2) años en áreas como la electricidad o hidráulica o metalmecánica o estructuras u obra civil o electromecánica	38	3228563338
Arroyave Burgos Carlos Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3202100935
Avella Benítez Rafael Leonardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3043551609
Bohórquez Ortega Camilo Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3134019430
Caicedo Garavito Ferney	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3108320085
Losada Merchán Adriana Marcela	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3152249882
Cardozo Carvajal Lenin	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3007898847
Castiblanco Gómez Mauricio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3003662351
Cepeda Chavarro Freddy Alejandro	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3165369266
Córdoba Reinel Antonio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3197358600
Cuellar Claudia Alejandra	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3168300864
Cuervo Duarte Diana Del Pilar	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3028667550
González Espinosa Frank Miller	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3004971772
Gordillo Ospina Harvey Mauricio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3138037205
Guevara Piamonte Michael Douglas	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3508866797
López Guzmán Marisol	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3107955793
Lozano Diaz Jineth Daniela	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3177477099
Montero Duran Juan Sebastián	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3017838929
Muñoz Estrada Helman Felipe	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3058115064
Ortiz Diaz Geisy Marily	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3164095223
Oyola Oyola Zarah Lucía	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3209038269

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
Padilla Almanza José Fernando	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3105919798
Peña Susunaga John Alexander	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3197320262
Portela Silva Camilo Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3175415553
Redondo Cangrejo Rober Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3013734160
Reyes Gómez Wilson Daniel	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3057915441
Robayo Bernal Daniel Felipe	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3123029868
Rodríguez Cortés Luis Hernán	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3204908455
Rojas Mahecha Angie Jimena	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3016860726
Romero Talero Rafael Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3003912252
Sánchez Martínez Yamile	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3115530330
Sánchez Velandia Juan Sebastián	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3213602283
Sastoque Muñoz Cesar Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3105608905
Vargas Ortiz Yilber Yanin	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3125674746
Vega Ramírez Brandon Mario	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3124514393
Vélez Muñoz Cristian Camilo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3214877295
Yaime Hoyos Leydi Liliana	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3127787832
Zambrano Melo Jorge Enrique	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3185005245

Fuente: C&M Consultores S.A.S.

Notas:

- Se presenta el **Anexo 01: "Comprobantes de nómina",** para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista respecto a garantizar el pago de los salarios y recargos nocturnos y dominicales y/o festivos correspondientes, lo anterior para el mes de junio de acuerdo con las fechas de pago y periodo del informe.

- Para el periodo objeto del informe, se remite el **Anexo 02: "Contratos del personal"** del personal vinculado en este periodo para la ejecución del contrato.

- Para el periodo objeto del informe, se remite el **Anexo 03: "Exámenes de ingreso"** del personal vinculado en este periodo para la ejecución del contrato.

- Por políticas de la empresa, los recargos nocturnos, festivos y dominicales se pagan mes vencido.

Directorio de celulares por zonas

ZONA	NUMERO CELULAR CORPORATIVO
AUTONORTE	3102066976
SUBA	3102066978
CALLE 80	3102066962
NQS CENTRAL	3102067560
CALLE 26	3102066956
CARRERA 10	3102067499

ZONA	NUMERO CELULAR CORPORATIVO
AMÉRICAS	3102067371
NQS SUR	3102067523
CARACAS CENTRO	3102067697
CARACAS SUR	3102067711
MOTORIZADOS	3102067719
Coordinador Operativo	3102066963
Supervisor 1	3102067735
Supervisor 2	3102067788
Supervisor 3	3102067841

2.2. Seguridad social

Se presenta el **Anexo 04: "Pago y Certificaciones de Seguridad Social",** del revisor fiscal de C&M Consultores S.A.S**,** con los soportes de pago al sistema de seguridad social pensión, salud, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y caja de compensación del personal empleado para el desarrollo del Contrato 812 de 2021.

2.3. Programación ejecutada

En el **Anexo 05: "Programación Ejecutada"** se adjunta la programación desarrollada durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2021. Esta programación fue puesta en conocimiento de la entidad a través de los correos electrónicos enviados el pasado 28 de septiembre de 2021 (programación del 21 al 30 de octubre), la cual fue aprobada por Transmilenio S.A el 29 de septiembre de 2021 y el pasado 29 de octubre de 2021 (programación del 1 al 20 de noviembre), la cual, fue aprobada por Transmilenio S.A el 29 de octubre de 2021.

A continuación, se relacionan los informes elaborados durante el presente periodo:

Cuadro 6 Informes realizados durante el periodo

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
1	Sánchez Velandia Juan Sebastián Redondo Cangrejo Rober Ricardo Avella Benítez Rafael Leonardo Córdoba Reinel Antonio Oyola Oyola Zarah Lucia	21/10/2021	formato relación de tapas y escotillas sin soldadura américas	Américas
		21/10/2021	troncal américas formato señalización ciclo parqueaderos v.2 (4)	Américas
		21/10/2021	novedades prioritarias para atención troncal américas	Américas
		23/10/2021	estación de la sabana, vidrio de realce fragmentado	Américas
		26/10/2021	carrera 43, verificación preliminar de entrega ampliación vagón a	Américas
		26/10/2021	estación Marsella, hurto laminas en tótem	Américas
		30/10/2021	informe trimestral de mapas troncal américas	Américas
		31/10/2021	estación de la sabana, avance de obra para la ampliación de estación	Américas
		31/10/2021	estación puente Aranda, avance de obra ampliación de vagón	Américas
		31/10/2021	informe trimestral de tótems américas	Américas
		1/11/2021	14-07-2021 troncal américas afectaciones en infraestructura por manifestaciones (entre el 23 de junio y el 14 de julio de 2021)	Américas
		1/11/2021	22-06-2021 troncal américas afectaciones en infraestructura por manifestaciones.	Américas

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		2/11/2021	estación Ricaurte, iluminación fuera de servicio	Américas
		8/11/2021	distrito grafiti, instalación de celosías en posiciones de vidrios fijos y realce	Américas
		5/11/2021	zona industrial, segunda verificación de entrega ampliación vagón b	Américas
		5/11/2021	cds carrera 32, verificación preliminar de entrega ampliación vagón b	Américas
		5/11/2021	carrera 43, segunda verificación de entrega ampliación vagón a	Américas
		8/11/2021	informe de atendidos vidrios afectados con ácido reportados en julio de 2021 américas	Américas
		9/11/2021	informe señalización interna américas	Américas
		9/11/2021	estación Ricaurte, acompañamiento verificación de información para intervención de vagón f	Américas
		9/11/2021	estaciones banderas, vidrio en zona administrativa fragmentado	Américas
		11/11/2021	distrito grafiti, corrección de cantidades en instalación de celosías en posiciones de vidrios fijos y realce	Américas
		11/11/2021	formato de porta mapas, troncal Américas	Américas
		12/11/2021	estación cds cr 32, tapas de cajas de inspección codensa averiadas	Américas
		13/11/2021	estaciones banderas, plataforma central, colisión cerramiento tubular	Américas
		15/11/2021	novedades en gabinetes red contra incendios y extintores de estaciones troncal Américas	Américas
		15/11/2021	informe bimensual novedades hidráulicas troncal américas	Américas
		15/11/2021	vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas - troncal Américas	Américas
2	Cuervo Duarte Diana Del Pilar Rojas Mahecha Angie Jimena Cardozo Carvajal Lenin Vega Ramírez Brandon Mario Montero Duran Juan Sebastián	21/10/2021	21-10-2021 troncal auto norte novedades prioritarias para atención	Auto norte
		28/10/2021	28-10-2021 estación héroes, vidrio de realce fragmentado	Auto norte
		30/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de tótems troncal norte	Auto norte
		31/10/2021	31-10-2021 informe trimestral de muebles y enseres portal norte	Auto norte
		1/11/2021	informe bimestral vidrios fragmentados	Auto norte
		5/11/2021	05-11-2021 estación calle 85, vidrios de realce fragmentados en transición bc	Auto norte
		10/11/2021	10-11-2021 estación calle mazurén, ausencia de tapa Carter por hurto – novedad atendida	Auto norte
		10/11/2021	10-11-2021 portal norte, modulo con posible explotación comercial mal ubicado.	Auto norte
		10/11/2021	10-11-2021 estación mazurén, cableado de puente peatonal descolgado.	Auto norte
		14/11/2021	14-11-2021 portal norte, plataforma 2 incidente servicio alimentador con división metálica	Auto norte
		15/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de extintores de troncal auto norte	Auto norte
		15/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de hidráulicos auto norte	Auto norte
		15/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de eléctricos auto norte	Auto norte
		16/11/2021	16.11.2021 portal norte, novedad con cableado descolgado en plataforma 1	Auto norte
		16/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de eléctricos auto norte - corrección	Auto norte
		17/11/2021	17.11.2021 estación calle 85, vidrio de realce #40 fragmentado	Auto norte
3	Bohórquez Ortega Camilo Andrés Martínez Ballén Cristhian Javier Robayo Bernal Daniel Felipe	21/10/2021	novedades prioritarias para atención	Calle 26 Y Eje Ambiental
		21/10/2021	formato señalización ciclo parqueaderos	Calle 26 Y Eje Ambiental
		22/10/2021	02-08-2021 estación universidades, hurto de cableado. (atendido)	Calle 26 Y Eje Ambiental
		22/10/2021	09-08-2021 estación universidades, hurto de cableado (atendido)	Calle 26 Y Eje Ambiental
		22/10/2021	16-09-2021 estación universidades, hurto de cableado (atendido)	Calle 26 Y Eje Ambiental
		22/10/2021	portal el dorado, vidrio de cerramiento fragmentado.	Calle 26 Y Eje Ambiental
		30/10/2021	informe trimestral de tótems troncal calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		30/10/2021	informe bimestral de vidrios fragmentados	Calle 26 Y Eje Ambiental

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
	Oyola Oyola Zarah Lucía Córdoba Reinel Antonio	30/10/2021	informe trimestral de oficinas portal el dorado	Calle 26 Y Eje Ambiental
		1/11/2021	portal el dorado, tramos de superboard deteriorados y desprendidos	Calle 26 Y Eje Ambiental
		4/11/2021	estación gobernación, hurto de cableado (novedad atendida).	Calle 26 Y Eje Ambiental
		6/11/2021	estación gobernación, hurto de cableado	Calle 26 Y Eje Ambiental
		6/11/2021	informe (atendidos meses de junio 2021) vidrios afectados con acido	Calle 26 Y Eje Ambiental
		7/11/2021	estación el tiempo maloka, vidrio de realce fragmentado.	Calle 26 Y Eje Ambiental
		7/11/2021	formato seguimiento faltantes calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		7/11/2021	formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas	Calle 26 Y Eje Ambiental
		8/11/2021	estación avenida rojas, vidrio de realce fragmentado.	Calle 26 Y Eje Ambiental
		8/11/2021	estaciones universidades y las aguas, novedad por retiro de máquinas.	Calle 26 Y Eje Ambiental
		9/11/2021	informe de señalización interna calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		11/11/2021	formato de porta mapas, troncal calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		14/11/2021	informe bimestral de extintores de troncal calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	informe bimestral de hidráulicos troncal calle 26 y eje ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	portal el dorado, tapas en concreto, cajas de paso eléctrico de alumbrado perimetral deterioradas	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	informe bimestral de novedades eléctricas	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	formato seguimiento faltantes	Calle 26 Y Eje Ambiental
		15/11/2021	estación universidades, reflector vandalizado.	Calle 26 Y Eje Ambiental
4	Cuellar Claudia Alejandra López Guzmán Marisol Padilla Almanza José Fernando Montero Duran Juan Sebastián Losada Merchán Adriana Marcela	21/10/2021	formato relación de tapas de escotilla y exteriores sin soldadura o ausentes	Calle 80
		21/10/2021	consolidado señalización ciclo parqueaderos todo el sistema	Calle 80
		29/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de tótems troncal calle 80	Calle 80
		30/10/2021	30-10-2021 informe bimestral vidrios fragmentados octubre 2021	Calle 80
		30/10/2021	30-10-2021 informe trimestral muebles y enseres troncal 80	Calle 80
		30/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de intermedias av. Cali y granja kr 77	Calle 80
		31/10/2021	31-10-2021 estación minuto de dios - avance de obra ampliación	Calle 80
		31/10/2021	31-10-2021 estación polo -avance de obra de ampliación	Calle 80
		31/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de mapas calle 80	Calle 80
		3/11/2021	03-11-2021 informe de atendidos vidrios afectados con ácido calle 80 reportados en julio de 2021	Calle 80
		2/11/2021	02-11-2021 estación cra 47 novedad con ausencia de zócalo	Calle 80
		1/11/2021	01-11-2021 granja cra 77 - transición b-c y cd atendido instalación de lámina microperforada_v1	Calle 80
		5/11/2021	05-11-2021 portal 80 colisión vidrio divisorio fragmentado en zona de intermunicipales	Calle 80
		4/11/2021	04-11-2021 avenida 68 vidrio fragmentado por vandalismo	Calle 80
		6/11/2021	formato seguimiento faltantes calle 80	Calle 80
		6/11/2021	formato vidrios faltantes en portal y estaciones atípicas calle 80	Calle 80
		7/11/2021	07-11-2021 estación cra 47 novedad con ausencia de zócalo	Calle 80
		7/11/2021	07-11-2021 ferias - vidrio fragmentado por vandalismo	Calle 80
		8/11/2021	08-11-2021 cra 47 - vidrio fragmentado por vandalismo	Calle 80
		8/11/2021	08-11-2021 novedad con hurto de zócalos en vagones nuevos	Calle 80
		9/11/2021	09-11-2021 novedad fase caída estación minuto de dios	Calle 80
		13/11/2021	13-11-2021 novedad fase caída estación minuto de dios visita codensa	Calle 80
		14/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de extintores de troncal 80	Calle 80
		15/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de hidráulicos calle 80	Calle 80
		15/11/2021	15-11-2021 portal 80 - instalación de módulo de celulares plataforma 1	Calle 80

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		15/11/2021	15-11-2021-informe bimestral de novedades eléctricas	Calle 80
		15/11/2021 16/11/2021 16/11/2021	15-11-2021 vallas pertenecientes al centro comercial portal 80 16-11-2021 Estación polo- avance de obra de ampliación 16-11-2021 Estación minuto de Dios- avance de obra ampliación	Calle 80 Calle 80 Calle 80
5	Cepeda Chavarro Freddy Alejandro Yaime Hoyos Leidy Liliana Portela Silva Camilo Andrés Losada Merchán Adriana Marcela Vega Ramírez Brandon Mario	21/10/2021	21-10-2021 novedades prioritarias para atención caracas centro	Caracas Centro
		23/10/2021	23-10-2021 estación avenida Jiménez hurto de cableado y tapa de caja de inspección ausente	Caracas Centro
		24/10/2021	23-10-2021 estación avenida Jiménez hurto de cableado y tapa de caja de inspección ausente (completo)	Caracas Centro
		26/10/2021	23-10-2021 estación avenida Jiménez hurto de cableado y tapa de caja de inspección ausente (novedad atendida)	Caracas Centro
		27/10/2021	27-10-2021 estación calle 63, vidrio de realce fragmentado	Caracas Centro
		29/10/2021	22-06-2021 troncal caracas centro afectaciones en infraestructura por manifestaciones (3raetapa)	Caracas Centro
		29/10/2021	troncal caracas centro afectaciones en infraestructura por manifestaciones reportadas desde el 23 de junio en adelante	Caracas Centro
		29/10/2021	29-10-2021 estación marly, vidrio de realce fragmentado	Caracas Centro
		29/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de mapas troncal caracas centro	Caracas Centro
		31/10/2021	30-10-2021 informe bimestral vidrios fragmentados octubre 2021	Caracas Centro
		6/11/2021	06-11-2021 informe de atendidos vidrios con ácido de julio de 2021 (caracas centro)	Caracas Centro
		7/11/2021	07-11-2021 formato seguimiento faltantes todo el sistema caracas	Caracas Centro
		7/11/2021	07-11-2021 formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas caracas	Caracas Centro
		12/11/2021	11-11-2021 estación tygua san José y calle 22, acompañamiento funcionario acueducto	Caracas Centro
		12/11/2021	12-11-2021 formato de porta mapas, troncal caracas	Caracas Centro
		14/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de hidráulicos caracas centro	Caracas Centro
		14/11/2021	15-11-2021 formato seguimiento faltantes caracas	Caracas Centro
		14/11/2021	15-11-2021-informe bimestral de novedades eléctricas	Caracas Centro
		15/11/2021	15-11-2021 para miguel Gómez informe bimestral de extintores troncal carcas centro	Caracas Centro
		15/11/2021	15-11-2021 formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas caracas	Caracas Centro
		15/11/2021	15-11-2021 flores vidrio fragmentado	Caracas Centro
		17/11/2021	17-11-2021 estación flores, ausencia de vidrio	Caracas Centro
6	González Espinosa Frank Miller Castiblanco Gómez Mauricio Reyes Gómez Wilson Daniel Losada Merchán Adriana Marcela Vega Ramírez Brandon Mario	21/10/2021	estación Quiroga, revisión preliminar ampliación	Caracas Sur
		30/10/2021	informe de vidrios fragmentados	Caracas Sur
		31/10/2021	informe trimestral de intermedias	Caracas Sur
		31/10/2021	informe trimestral de oficinas	Caracas Sur
		2/11/2021	afectaciones en infraestructura por manifestaciones (3raetapa)	Caracas Sur
		4/11/2021	formato de vidrios atendidos afectados con acido	Caracas Sur
		7/11/2021	seguimientos faltantes troncal caracas sur	Caracas Sur
		9/11/2021	informe de señalización interna	Caracas Sur
		15/11/2021	informe bimestral de hidráulicas caracas sur	Caracas Sur
		15/11/2021	estación consuelo - vidrio de realce fragmentado - atendido	Caracas Sur
		15/11/2021	estación molinos – vidrio de realce #8 fragmentado - atendido	Caracas Sur
		15/11/2021	informe bimestral de extintores	Caracas Sur
		18/11/2021	estación santa lucia, vagón b frecuencia 3 vidrio fijo #6 fragmentado - atendido	Caracas Sur
7	Ortiz Diaz Geisy Marily	21/10/2021	formato señalización ciclo parqueaderos decima	Carrera 10
		22/10/2021	soportes cableado san Victorino	Carrera 10

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
	Sastoque Muñoz Cesar Ricardo Vargas Ortiz Yilber Yanin Oyola Oyola Zarah Lucía Córdoba Reinel Antonio	30/10/2021	informe trimestral de intermedias troncal carrera décima	Carrera 10
		31/10/2021	informe trimestral de tótems troncal carrera decima	Carrera 10
		1/11/2021	revisión y ajustes de informes de vandalismo tercera entrega - troncal carrera decima	Carrera 10
		1/11/2021	01-11-2021 registro fotográfico troncal carrera decima	Carrera 10
		2/11/2021	02-11-2021 estación intermedia av.1 de mayo, atendido afectaciones vandálicas a través de instalación de lámina microperforada.	Carrera 10
		4/11/2021	04-11-2021 para Orlando rojas - informe de atendidos vidrios afectados con ácido reportados en julio de 2021 - troncal carrera decima	Carrera 10
		7/11/2021	formato seguimiento faltantes troncal carrera decima	Carrera 10
		7/11/2021	formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas troncal carrera decima	Carrera 10
		7/11/2021	05-11-2021 portal 20 de julio, baño hombres consorcio express daño en accesorios del lavamanos	Carrera 10
		9/11/2021	formato trimestral de señalización interna carrera 10 y 7	Carrera 10
		9/11/2021	formato trimestral de señalización interna carrera 10 y 7	Carrera 11
		11/11/2021	estación bicentenario acompañamiento con personal de codensa	Carrera 12
		15/11/2021	informe bimestral de gabinetes y extintores troncal carrera decima	Carrera 13
		15/11/2021	15-11-2021-para ivan meneses - informe bimestral de novedades eléctricas troncal carrera decima	Carrera 14
		17/11/2021	17-11-2021 guatoque Veraguas, posible intento de hurto de cableado (novedad sin atender)	Carrera 15
		17/11/2021	estación san bernardo-hurto de celosía de espacio publico	Carrera 16
8	Zambrano Melo Jorge Enrique Gordillo Ospina Harvey Mauricio Arévalo Malagón José Álvaro	21/10/2021	21-10-2021 portal Usme tapa de alcantarilla rota	Motorizados
		30/10/2021	30/10/2021 informe mensual del estado de tapas de alcantarilla y sumideros octubre	Motorizados
9	Caicedo Garavito Ferney Sánchez Martínez Yamile Arroyave Burgos Carlos Andrés Montero Duran Juan Sebastián Losada Merchán Adriana Marcela	21/10/2021	estación nqs calle 75 vidrio de realce fragmentado	NQS Central
		21/10/2021	acompañamiento ampliación av. el dorado	NQS Central
		21/10/2021	formato de señalización de ciclo parqueadero troncal nqs central	NQS Central
		21/10/2021	novedades prioritarias para atención troncal nqs central.	NQS Central
		23/10/2021	estación av. el dorado, novedades apertura de vagón a	NQS Central
		29/10/2021	estación Ricaurte vidrio de realce fragmentado	NQS Central
		29/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de tótems troncal nqs central	NQS Central
		31/10/2021	31-10-2021 informe trimestral de mapas troncal nqs central	NQS Central
		31/10/2021	informe bimestral vidrios fragmentados troncal nqs central	NQS Central
		3/11/2021	nqs calle 75 hurto de cableado	NQS Central
		6/11/2021	formato seguimiento faltantes	NQS Central
		6/11/2021	formato vidrios faltantes en portales y estaciones vidrios atípicos	NQS Central
		9/11/2021	actualización señalización interna	NQS Central
		12/11/2021	estación nqs calle 75, respuesta requerimiento de iluminación (caso 777377)	NQS Central
		14/11/2021	informe bimestral de eléctricos	NQS Central
		15/11/2021	15-09-2021 informe bimestral de gabinetes y extintores troncal nqs central	NQS Central
		15/11/2021	estación nqs calle 75 vidrio de realce fragmentado novedad atendida.	NQS Central
		15/11/2021	estación nqs calle 75, vidrio de realce fragmentado novedad atendida.	NQS Central
		15/11/2021	informe bimestral de hidráulicos nqs central.	NQS Central

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		15/11/2021	seguimientos faltantes troncal nqs central.	NQS Central
		15/11/2021	estación av. el dorado vidrio de realce fragmentado por vandalismo - atendido	NQS Central
		16/11/2021	05/09/2021 estación el campin - uan, vidrio de realce fragmentado - novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	08-07-2021 estación av. chile vidrio de realce fragmentado novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	18-02-2021 estación av. chile vidrio de realce fragmentado novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	19-07-2021 estación av. chile vidrio de realce fragmentado novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	26-06-2021 estación av. chile vidrio de realce fragmentado novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	24-08-2021 estación Ricaurte vidrio de realce fragmentado - novedad atendida	NQS Central
		16/11/2021	29-10-2021 estación Ricaurte vidrio de realce fragmentado - novedad atendida	NQS Central
		17/11/2021	17-11-2021 informe bimestral troncal nqs central corregido	NQS Central
		1811/2021	estación nqs calle 75, acompañamiento verificación iluminacion.docx	NQS Central
10	Luis Hernán Rodríguez Cortes Rafael Ricardo Romero Talero Cristian Camilo Vélez Muñoz Reinel Antonio Córdoba Oyola Oyola Zarah Lucia	21/10/2021	formato señalización ciclo parqueaderos troncal nqs sur	NQS Sur
		21/10/2021	formato novedades prioritarias para atención	NQS Sur
		24/10/2021	portal sur, afectación a equipos por obras de instalación de altavoz	NQS Sur
		29/10/2021	estación general Santander, novedad rescate de usuario ascensor alimentadores	NQS Sur
		30/10/2021	informe de atendidos vidrios afectados con ácido de junio 2021 troncal NQS sur	NQS Sur
		30/10/2021	informe bimestral vidrios fragmentados octubre 2021, troncal NQS sur	NQS Sur
		30/10/2021	informe trimestral de mapas troncal NQS sur	NQS Sur
		30/10/2021	informe trimestral de estaciones intermedias troncal NQS sur	NQS Sur
		30/10/2021	informe mensual vidrios con ácido de octubre de 2021, troncal NQS sur	NQS Sur
		31/10/2021	informe trimestral de tótems NQS sur	NQS Sur
		31/10/2021	informe trimestral de muebles y enseres portal sur	NQS Sur
		1/11/2021	registro fotográfico troncal NQS sur	NQS Sur
		1/11/2021	estación general Santander avance de obra vagón nuevo y puente elevado	NQS Sur
		3/11/2011	troncal NQS sur afectaciones por manifestaciones (tercera entrega nuevo ajuste)	NQS Sur
		3/11/2011	troncal NQS sur afectaciones por manifestaciones posterior al 23 de junio 2021(nuevo ajuste)	NQS Sur
		4/11/2021	informe de vidrio fragmentado estación madelena	NQS Sur
		7/11/2021	formato vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas troncal NQS sur.xlsx	NQS Sur
		7/11/2021	formato seguimiento faltantes troncal NQS sur	NQS Sur
		8/11/2021	estación comuneros, novedad en espacio publico	NQS Sur
		9/11/2021	estación Perdomo atendido afectaciones por vandalismo a través de instalación de celosías	NQS Sur
		16/11/2021	informe bimestral de extintores troncal NQS sur	NQS Sur
		18/11/2021	estación alquería vidrio de realce fragmentado	NQS Sur
11	Guevara Piamonte Michael Douglas Muñoz Estrada Helman Felipe	21/10/2021	formato señalización ciclo parqueadero - troncal suba	Suba
		21/10/2021	novedades prioritarias para atención	Suba
		24/10/2021	estación suba – cl. 95, tubo superior de baranda en acceso desoldado.	Suba
		30/10/2021	30-10-2021 informe trimestral de tótems troncal suba	Suba
		30/10/2021	troncal suba - afectaciones a la infraestructura por vandalismo durante manifestaciones. (corte al 22 de junio de 2021)	Suba

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVÍO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
	Lozano Diaz Jineth Daniela Vega Ramírez Brandon Mario Montero Duran Juan Sebastián	30/10/2021	troncal suba - afectaciones a la infraestructura por vandalismo durante manifestaciones. (corte del 23 junio al 14 de julio de 2021)	Suba
		30/10/2021	informe trimestral de oficinas muebles y enseres troncal suba	Suba
		31/10/2021	informe trimestral de mapas	Suba
		31/10/2021	informe bimestral vidrios fragmentados	Suba
		1/11/2021	estación suba tv. 91 - vidrio de realce fragmentado por vandalismo	Suba
		2/11/2021	estación suba - tv. 91, avance de obra ampliación de estación.	Suba
		5/11/2021	informe de atendidos vidrios afectados con ácido de julio 2021	Suba
		7/11/2021	formato de seguimiento faltantes - troncal de suba	Suba
		7/11/2021	formato de vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas - troncal de suba	Suba
		8/11/2021	2021-81100-ci-77085 para revisión troncal suba	Suba
		9/11/2021	informe trimestral de señalización interna	Suba
		10/11/2021	estación suba calle 100, ausencia de lámina inferior de tapa Carter por hurto - atendido.	Suba
		14/11/2021	portal suba, novedad en mantenimiento de planta eléctrica.	Suba
		15/11/2021	15-11-2021 informe bimestral de extintores troncal suba	Suba
		15/11/2021	informe bimestral de eléctricos troncal suba	Suba
		15/11/2021	estación av. suba – calle 116 - ausencia de tapa Carter por hurto	Suba
		15/11/2021	formato de seguimiento faltantes	Suba
		15/11/2021	formato de vidrios faltantes en portales y estaciones atípicas	Suba
		15/11/2021	informe bimensual de hidráulicos	Suba

Fuente: C&M Consultores SAS

Se han ejecutado las actividades en desarrollo del contrato, siguiendo los lineamientos de la entidad.

2.3.1 comités de seguimiento Técnico

Para el periodo objeto del presente informe, se realizó comité de seguimiento No. 5 el día 24/11/2021.

2.4. Relación de pago bonos de transporte

En el Anexo 06: "**Relación servicio de transporte**", se presenta la relación de viajes efectuados por el equipo por el equipo de trabajo con el cuál se da cumplimiento a lo establecido en el ANEXO TECNICO.

2.5. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales

Para el período objeto del presente informe, se presentaron las siguientes novedades en relación con incapacidades las cuales fueron cubiertas de la siguiente manera.

Cuadro 7 Novedades del personal durante el periodo

FECHA	NOMBRE	CARGO	CUBRE	TOTAL, TURNOS SIN CUBRIR	NOVEDAD
27/10/2021	Mauricio Castiblanco Gómez	Inspector de Infraestructura	Cubren varios inspectores	0	Incapacidad

Fuente: C&M Consultores SAS

2.6. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado por TRANSMILENIO S.A.

Durante el presente periodo, se presentó el retiro del señor Cristian Camilo Vélez Muñoz identificado con CC 1070327294 con cargo Inspector de Infraestructura, ingresa en su reemplazo el señor John Alexander Peña Susunaga identificado con CC 1012350908.

Así mismo, se presentó el retiro del señor Yeison Alejandro Torres Rodríguez identificado con CC 1015412767 con cargo de Inspector de Infraestructura, el cual estaba realizando un reemplazo de una incapacidad de uno de los Inspectores de Infraestructura.

2.7. Requerimientos del contrato

Durante el periodo del presente informe se realizaron las entregas de los elementos de Protección Personal, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones del presente contrato Anexo 07: "**Entrega de EPP**". así como la entrega de la dotación contractual solicitada Anexo 08: "**Entrega de dotación del periodo**".

2.8. Gestión contingencia COVID-19

En el marco actual de la Pandemia por COVID-19, la empresa C&M Consultores estableció y socializó con la entidad el día 8 de julio de 2021 (radicado 2021-ER-24833) el *PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DE COVID 19 DE TRABAJADORES DIRECTOS Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO,* el cual, determina las condiciones a tener en cuenta ante la situación actual por el personal de campo estableciendo las medidas preventivas y bioseguridad para el control de casos de contagio por Covid 19 y mitigar el efecto de la pandemia; disminuyendo en impacto económico y fomento del trabajo encaminado a la protección laboral.

Dentro del protocolo se desarrolla la definición y el paso a paso ante cada situación de riesgo que se pueda presentar, a saber:


1. Medidas de prevención y control al iniciar las actividades de trabajo
2. Medidas de prevención y control durante el turno de trabajo
3. Medidas de prevención y control al finalizar el turno de trabajo
4. Protocolo de interacción con terceros
5. Uso de sistema masivo de transporte
6. Lavado de manos con alcohol glicerinado o con agua y jabón
7. Uso de los EPP
8. Limpieza y desinfección
9. Convivencia con personas de alto riesgo
10. Verificación del estado de salud


11. Protocolo para remisión de pacientes con síntomas en campo


Nota: la empresa a determinado un profesional SST, el cual, dentro de sus funciones tiene el seguimiento a los reportes diarios de estado de salud y seguimiento al proceso de mejora del personal que reporte síntomas o el resultado de su prueba sea positivo.

Por otra parte y de conformidad con la Circular 0017 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo, C&M Consultores SAS se acoge a lo establecido en dicha circular, por lo que se notificará a la Secretaría Distrital de Salud cuando se presente un caso de aislamiento por sospecha de COVID-19 vía correo electrónico a la Dirección de Epidemiologia, email: brotesvsp@saludcapital.gov.co, asunto: Reporte TransMilenio, así mismo y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad, se reportará a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19; en particular para el cumplimiento del protocolo interno de TMSA, C&M Consultores SAS viene reportando de manera oportuna los días viernes al correo: yenny.rubio@transmilenio.gov.co, el seguimiento respectivo, aclarando que durante el periodo no se presentaron casos de contagio en el equipo de trabajo.

Dentro del seguimiento efectuado por el proyecto, el equipo registra en una plataforma virtual y de manera diaria las condiciones de salud, reporte que permite realizar el seguimiento y el reporte pertinente solicitado por la Entidad y que se muestra a continuación:







Nota: No se presentaron casos de contagios en el periodo.

Por último, es necesario recalcar que se realizó la entrega de los elementos de Bioseguridad y protección personal a cada colaborador durante el periodo, muestras de ellos se evidencia a continuación:


- Elementos de Bioseguridad:







- Dotación

Código Chaleco	**Registro Fotográfico Entrega de Dotación**				
017	Jhon Alexander Peña Susunaga				

Nota: La entrega detallada por persona o zona se anexa al presente informe.

2.9 Motocicleta

Previo al inicio del contrato fue revisado por el ente gestor el complimiento de los parámetros técnicos establecidos para las motos dispuestas para el cumplimiento del objeto contractual,

2.10 Entrega de equipos

Para el presente periodo, no se requirió entrega de equipos adicionales a los relacionados en informes anteriores.

3. TARJETAS FUNCIONARIO

En cumplimiento de lo establecido en el **ANEXO TECNICO *"PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"*** *numeral 9.2. TARJETAS FUNCIONARIO*, fueron recibidas las TISC y entregadas al personal según la asignación establecida.

Se adjunta anexo 09**" Reporte de turnos – Tarjeta TISC**".

LISTA DE ANEXOS

La información de los siguientes anexos se encuentra ubicada en el siguiente Link:

- SP:

  https://cmconsultores.sharepoint.com/:f:/s/C-TMSA-FuerzaOperativa05-2021/EiXzxXKwdTFIt_0iVOtDAfABJKObQbweg8dKKV5_5pVVEA?e=BwQ4iF

- Wetrasnfer:

  https://we.tl/t-fYkaiQ1nGR

Anexo 01. **Comprobantes de nómina**
Anexo 02. **Contratos del personal**
Anexo 03. **Exámenes de ingreso**
Anexo 04. **Pago y Certificaciones de Seguridad Social**
Anexo 05. **Programación Ejecutada**
Anexo 06. **Relación servicio de transporte**
Anexo 07. **Entrega de EPP**
Anexo 08. **Entrega de dotación del periodo**
Anexo 09. **Relación de pasos – Tarjeta TISC**