INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.".
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 22-11-2021 Elaboración de informe técnico No.554-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-123
- 22-11-2021 Elaboración de informe técnico No.559-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-102
- 22-11-2021 Elaboración de informe técnico No.583-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-84
- 18-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-101
- 18-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-101 Locales
- 18-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-101 Piso 3
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-128 Oficina 22
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-128 Oficina 23
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-128 Oficina 11

INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-128 Oficina 06
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Apto 06
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Apto 302
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Apto 301
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Apto 04
- 23-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Apto 05
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-12 Lc 3
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-18 Lc 4
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-22
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-80
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-40 Lc 2

INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-02
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-62 Piso 2
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-40 Apto 2ª
- 29-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-49
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-32
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-138
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-15 Lc 5
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-98
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-44
- 30-11-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 38#43-33

YINA ELENA SANCHEZ GOMEZ
C.C: 55.302.001 B/QUILLA

ANA CRISTINA SALTARÍN JIMENEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
*Firma escaneada por Emergencia Sanitaria COVID-19(RM1315/2021

VoBo. Ing. Ana Saltarín

VoBo. Linda Zedan