FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 29 Mes 11 Año 2021

CONTRATO No. 109-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021

CONTRATISTA: SERVIDIAGNOSTIC SAS.

VALOR DEL CONVENIO: $8.781.213

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de:
1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día **24** Mes **Junio** Año **2021**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 02 de julio de 2021

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **02 DE JULIO 2021** hasta el **12 DE DICIEMBRE DE 2021**
Porcentaje Avance en tiempo: 87%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 80%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 5.860.325,00
Porcentaje de pagos realizados: 66%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 44%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo). Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: no aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X___. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: no aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

CRONOGRAMA EJECUCIÓN - VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 109-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
CONTRATISTA: SERVIDIAGNOSTICS

ÍTEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA O REFERENCIA	FECHA VISITA (MES / AÑO)	VISITAS PREVENTIVAS X AÑO
				MES / AÑO	
1	ESM Conjunto ARC-FAC (Bogotá D.C)	Sistema PACS	Logipacs Visual Medical	3-jul	7
				29-jul	
				20-ago	
				17-sep	
				16-oct	
				12-nov	
				10-dic	

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista realizó la quinta visita de mantenimiento del sistema VISUAL MEDICAL PACS del Dispensario Médico FAC, así mismo ha efectuado continuo seguimiento, soporte técnico y solución de novedades en la funcionalidad del sistema PACS de acuerdo a requerimientos que se hayan presentado en el uso diario del VISUAL MEDICAL PACS. Se relaciona reporte de servicio de la empresa contratista con el detalle de las actividades técnicas realizadas:

Servidiagnostics S.A.S — VISUALMEDICA

Reporte de servicio No. Lb-08	
Fecha:	12-nov-21
Hora inicio:	9:30:00
Hora fin:	13:00:00

INFORMACIÓN CLIENTE			
Cliente:	FUERZA AEREA COLOMBIANA	NIT:	899999102
Dirección:	Carrera 58 # 9-67	Teléfono:	
Ciudad:	Bogota	Celular:	313 4504896
Contacto:	Fredy Chaparro	Cargo:	Jefe de Sistemas

INFORMACION ANALIZADOR			
Equipo:	N/A	Serie:	N/A
Técnica:	N/A	Fabricante:	N/A
INFORMACIÓN SOFTWARE			
Software	Sistema PACS Y Reconocimeinto de voz	Serie:	N/A
Licencia	3.0.513 / R.V: flow	Fabricante:	Visual Mmedical

INFORMACIÓN SERVICIO					
Moto. Preventivo		Alistamiento en taller:		Visita de preinstalación:	
Moto. Correctivo		Garantía:		Instalación:	
Capacitación:		Asesoría Científica:		Gestión Comercial:	

DETALLE REPUESTOS - INSUMOS - CONSUMIBLES - MATERIALES		
Código	Cantidad	Descripción
	158 KB	

Diagnostico/ Falla:
Visita Tecnica de Mantenimeinto Preventivo de las soluciones.

Servicio Realizado:

Se realiza la visita realizando la revisión y se encuentran los hallazgos de los equipos listados a continuación: PACS:
- Se realiza limpieza de temporales
- Se realiza limpieza de cache
- Se realiza validación de comunicación desde las modalidades hacia el pacs sin obtener intermitencias.
- Se realiza validación de motor de base de datos y funciona de manera correcta
- Se realiza la revisión del visor de eventos sin encontrar reporte de mal funcionamiento.

.

Reconocimiento de voz:

- Se realiza limpieza de temporales
- Se realiza limpieza de cache
- Se realiza comunicación hacia el pacs sin obtener intermitencias
- Se realiza pruebas de comunicación del PACS al RV sin presentar ninguna novedad
- Se realiza validación de actualizaciones del sistema las cuales están al día
- Se realiza la revisión del visor de eventos sin encontrar reporte de mal funcionamiento.
- Se realiza revisión de las estaciones de lectura y se evidencia problemas en los botones se restablece el driver y queda funcionando sin ninguna novedad.
- Aún está pendiente por parte del área de sistemas FAC la solución al driver de la impresora cabestrean para poder hacer las impresiones dese la estación de entrega de resultados

158 KB

Ingeniero		Cliente/Recibido a satisfacción
LUIS ALFONSO BERMUDEZ CASTRILLON		Firma, nombre y sello del cliente

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).
Realización de las visitas de mantenimiento pendientes de acuerdo al cronograma del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: _____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. RODRIGUEZ CAVIEDES DULZURA

FIRMA: _____

C.C. No. 20.689.096

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI