

ACTA No. 26		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: 18-ago-21 Saravena	HORA INICIO: 16:30	HORA FIN: 17:00
LUGAR: A.1.5 CENTRO DE FORMACIÓN - CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. SUBSEDE SARAVERA	DIRECCIÓN GENERAL SARAVERA -ARAUCA KR 16A # 28-11/23/25/29	
TEMA (S): ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REALIZAR LA ENTREGA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>En el municipio de ARAUCA, departamento de Arauca por parte de la interventoría la ingeniera Sandra Carolina Mora, por parte del contratista el ingeniero Ariolfo Tovar y por parte de la supervisión regional Arauca el JESICA LORENA PEREZ VILLAMIL, se reúnen para realizar la entrega final y recibo a satisfacción de las obras desarrolladas en la CENTRO DE FORMACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. SUBSEDE SARAVERA.</p> <p>Por consiguiente, se realiza recorrido con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en el centro educativo ubicado en la KR 16A # 28-11/23/25/29 DE SARAVERA ARAUCA, conforme al presupuesto definido para dicho centro de formación.</p> <p>Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron actividades como: revisión y calibración de aires acondicionados, organización de circuito y traslado de tableros, cambio de tubería EMT y demarcación, instalación de lámparas led, desmonte de cubierta, e instalación de tejas de fibrocemento, pinturas epóxicas, mantenimientos orinales y cambio de grifería, enchapado de baños, cocina y salones, pañetes y estuco sobre muro, instalación de viga canales y bajantes, pinturas en aceite a cerramientos, pintura en muros exteriores, instalación de cielorraso en superbord y PVC . .</p> <p>En cuanto a las observaciones que la supervisión realizó frente a las obras a la fecha se realizó la delimitación de los tableros instalados, bajante de aguas lluvias se prolongó la tubería, se realizó la corrección en cielorraso de cocina y filos de pañetes juntas y acabados de enchape de cocina. Una vez se corregidas por el contratista de obras se entrega a satisfacción de la interventoría y la supervisión. Es importante aclarar que las cantidades y valores ejecutados en este centro educativo fueron verificados y aprobados contratista interventor.</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. 26 DEL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

[illegible]