

	ACTA DE VISITA	VERSION: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. ___ de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA ☒

OBRA ☐


ACTA No.: S7.1-2	FECHA: 8 de abril de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: Diagonal 25 Sur No. 22 - 60 Girón

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.




DESARROLLO
<p>1. En Girón a los 8 días del mes de abril del año 2021, se reunieron en la Diagonal 25 Sur No. 22 - 60 Centro Industrial de Diseño y Manufactura, John Fredy Sarmiento Calderón por parte de el Sena, Anyi Paola Lizcano por parte de el Sena, Ernesto Serrano Rivera por parte de el Sena, Ernesto Herrera por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.</p> <p>2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en la Diagonal 25 Sur No. 22 - 60 del Municipio de Girón, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Industrial de Diseño y Manufactura, informando que allí se llevó a cabo la siguiente actividad: Mantenimiento preventivo motobombas inc. puesta a punto. Revisión, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revisión de sellos mecánicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas.</p> <p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre la actividad ejecutada por el Contratista y supervisada por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de la misma al Sena.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede.</p> <p style="text-align: right;">SI ☐ NO ☒</p>

OBSERVACIONES
Ninguna.

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	Firma 
En representación de	2C Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	

	ACTA DE VISITA		VERSION: 00
			VIGENCIA: 01-jul-20
			Pág. ____ de 2

Nombre	JUAN FERRON SARMIENTO C	Firma
En representación de	ADMON EDIFICIO	
Correo electrónico	jsarmiento@sema.edu.co	
Teléfono	3124226627	
Nombre	ANIL PAOLA LIZCANO LUNA	Firma
En representación de	RESPONSABLE SG- SST	
Correo electrónico	aplizcano@sema.edu.co	
Teléfono	3222503981	
Nombre	ERNESTO HERRERA ROJAS	Firma
En representación de	AREA CONSTRUCCION	
Correo electrónico	eherrera@sema.edu.co	
Teléfono	312-8941406	
Nombre	ELBERTO ERNESTO SERRANO	Firma
En representación de	T.O. MANTENIMIENTO	
Correo electrónico	eserrano@sema.edu.co	
Teléfono	315-8372633	
Nombre	ARIOLFO Antonio Toxay Pardo	Firma
En representación de	CONSORCIO Jq 2020	
Correo electrónico	consorciojq2020@gmail.com	
Teléfono	3133226275	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.