	ACTA DE VISITA	

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA [X] **OBRA** [ ]

ACTA No.: S4.2-2	**FECHA:** 6 de abril de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	**CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507**
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	**LUGAR:** Vereda Pozo Negro - Barbosa

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	**Temas a tratar**
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO

1. En Barbosa a los 6 días del mes de abril del año 2021, se reunieron en la Vereda Pozo Negro Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, el Doctor Luis Javier Reyes Olaya por parte de el Sena, el Ingeniero Arlolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.

2. Se realizó recorrido en las instalaciones ubicadas en la Vereda Pozo Negro del Municipio de Barbosa, Departamento de Santander, donde funciona el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, informando que allí se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra: Sello de fisuras en fachada, pruebas y mantenimiento general equipo de presión, mantenimiento preventivo motobombas inc. puesta a punto. revisión, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revisión de sellos mecánicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas, pruebas y mantenimiento general equipo de presión para riego, suministro e instalación de mortero de nivelación para placa, demolición de mortero de placa (incluye retiro de manto asfaltico existente, trasiego de escombros hasta punto de acopio y retiro de escombros), suministro e impermeabilización acrílica de cubierta con sikafill power por 12 años. (incluye lavado de superficie).

3. Que realizado el recorrido por las instalaciones no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de las mismas al Sena.

Se anexa copia de presupuesto de la sede. SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES

Ninguna.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00 VIGENCIA: 01-jul-20 Pág. __ de 2

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Dorier Reyes Olaya	Firma
En representación de	SENA	
Correo electrónico	Treyeso@sena.edu.co	
Teléfono	311 504 43 84	
Nombre	Arolfo Antonio Tovar Pardo	Firma
En representación de	Consorcio JG 2020	
Correo electrónico	arolfoingcivil@gmail.com	
Teléfono	3133726275	
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	Firma
En representación de	2C Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	edwinacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.