	ACTA DE VISITA	

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORIA [X] **OBRA** [ ]

ACTA No.: S4.3-2	**FECHA:** 6 de abril de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	**CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507**
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	**LUGAR:** Tv 8 # 8A-50 - Vélez

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	**Temas a tratar**
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO

1. En Vélez a los 6 días del mes de abril del año 2021, se reunieron en la Tv 8 # 8A-50 Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, el Doctor Luis Javier Reyes Olaya por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.

2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en la Tv 8 # 8A-50 del Municipio de Vélez, Departamento de Santander, donde funciona el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, informando que allí se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra: Sello de fisuras en fachada, mantenimiento preventivo motobombas inc. puesta a punto. revisión, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revisión de sellos mecánicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, minisplit, suministro e instalación de cerramiento provisional h=2,00 m. en repisa y lona verde, demolición de enchapes-pisos cerámicos duro piso -granito- baldosin- gres liso-tablón- concreto pulido (incluye retiro de escombros), desmonte de cielorraso duracustic - icopor - fibrocemento - fiberglass - fibra mineral- lamina de madera - drywall (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de escombros), demolición pañetes (incluye retiro de escombros), retiro de pintura epóxica, pañete impermeabilizado s/muros 1:3, suministro e instalación de piso en concreto pulido y mineralizado, afinado pulido endurecido impermeabilizado mortero 1:3 h=0.04 m, suministro e instalación de guardaescobas en duropiso- gravilla lavada - baldosín de granito h = 0.08 m- cerámica - gres- mortero h = 0.10 m, cielo raso plano drywall, enmasillar y encintar cielo raso en drywall, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, estuco acrílico sobre muros, pintura epóxica para muro, mantenimiento cerramiento metálico exterior (lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos), pintura epóxica para piso en concreto endurecido, demarcación de áreas con pintura epóxica para pisos, pintura acrilica para fachadas (antihongos de alta durabilidad y resistencia), cambio pelicula polarizado vidrio liso, limpieza vidrios, caja válvula para registro d=1"(incluye excavación y relleno), revisión, prueba y sondeo de sifones y bajantes all, limpieza de canales en cubierta con retiro de sedimentos, limpieza de sumideros, limpieza de cajas de inspección, limpieza de pozos de inspección, destape de sifones en cubiertas de 4 ", limpieza sumidero de cocina y mantenimiento de orinales.

3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoria, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de las mismas al Sena.

Se anexa copia de presupuesto de la sede. **SI** [ ] **NO** [ ]

OBSERVACIONES

Ninguna.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00 VIGENCIA: 01-jul-20 Pág. __ de 2

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Sonia Reyes Olaya	Firma
En representación de	SENA	
Correo electrónico	lreyesa@sena.edu.co	
Teléfono	311 5044384	
Nombre	Arioldo Antonio Tovar P.	Firma
En representación de	Consorcio SG 2020	
Correo electrónico	mio1formacivil@gmail.com	
Teléfono	3133726275	
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	Firma
En representación de	Zé Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.