Clínica San Francisco

FORMULARIO RH1
ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A RUTA EXTERNA

Código: SAF-GR-F02
Versión: 03
Página: 1/1

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Clínica San Francisco S.A.
DIRECCION: Calle 26 # 34-60
TELEFONO: 2359497
NIVEL DE ATENCION: Alta complejidad
CIUDAD: Tuluá – Valle
MES: Noviembre 2021

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Servicio Generales
CARGO: Auxiliar Servicio Generales
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO ESPECIAL DE ASEO: RH SAS
DIRECCION: Cra 24 # 13-387 (Yumbo – Valle)
TIPO DE VEHICULO: Furgones refrigerados

	RESIDUOS PELIGROSOS															
	INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO					QUIMICOS										
Dia	Biosanitarios (Kg)	Anatomopatológicos (Kg)	Cortopunzantes (Kg)	Fármacos (Kg)	Reactivos (Kg)	Metales pesados (Kg) Lámparas	Metales pesados (Kg) Pilas	Metales pesados (Kg) MC	Aditivos químicos (Kg)	Aceites usados (Kg)	Total kilogramos generados	Numero total de bolsas	Hora de entrega	Nombre de quien entrega	Nombre de funcionario que recibe
01	381	39	6	6							432	121	8:40	Jesus serna	
03	366	40	10	6	22			2 kilos			422	117	9:00	Jesus serna	
05	464	39	8	7							518	123	8:00	Jesus serna	Cristian
06	223	23	4	4							254	79	8:15	Jesus Serna	Cristian
08	371	31	10	9							421	105	9:00	Jesus serna	
10	431	32	9	9	45						480	110	9:10	Jesus serna	
12	450	44	10	8							512	120	7:50	Jesus serna	Cristian
13	231	20	5	3							259	80	9:15	Jesus Serna	Jorge
15	432	36	10	7							485	116	8:20	Jesus Serna	Cristian
17	377	42	11	7	126						437	109	9:20	Jesus serna	
18	214	30	2	3							249	80	8:00	Jesus serna	Jorge
19	224	15	5	4							248	80	8:00	Jesus serna	Cristian

Escaneado con CamS

Clínica San Francisco	FORMULARIO RH1 ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A RUTA EXTERNA	Código: F-AF-GA-002 Versión: 02 Página: 1/1

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Clínica San Francisco S.A.
DIRECCION: Calle 26 # 34-60
TELEFONO: 2359497
NIVEL DE ATENCION: Alta complejidad
CIUDAD: Tuluá – Valle
MES: Noviembre 2021

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Servicio Generales
CARGO: Auxiliar servicio Generales
EMPRESA DEL SERVICIO ESPECIAL DE ASEO: RH SAS
DIRECCIÓN: Cra. 24 # 13-387 (Yumbo – Valle)
TIPO DE VEHÍCULO: Furgones refrigerados

	RESIDUOS PELIGROSOS														
	INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO			QUIMICOS											
Dia	Biosanitarios (Kg)	Anatomopatológicos (Kg)	Cortopunzantes (Kg)	Fármacos (Kg)	Reactivos (Kg)	Metales pesados (Kg) Lámparas	Metales pesados (Kg) Pilas	Metales pesados (Kg) MO	Medicamentos (kg)	Aceites usados (kg)	Total kilogramos generados	Número total de bolsas	Hora de entrega	Nombre de quien entrega	Nombre de funcionario ruta externa
20	228	21	4	2							255	79	9:00	Jesus Serna	Cristian
22	329	31	9	8	29						377	101	9 15	Jesus Serna	Celular
24	381	43	9	6	49						439	117	9 20	Jesus Serna	Celular
25	220	31	6	3							260	77	8 00	Jesus Serna	Cristian
26	185	24	3	2							214	79	8.00	Jesus Serna	Cristian
27	203	15	3	2							223	75	8 :30	Jesus Serna	Cristian
29	250	44	10	7	60						311	101	8 30	Jesus Serna	Celular

Escaneado con CamS