CONTRATO No. 4600090250 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/11/2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRATOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M.L.($98.702.691) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	TREINTA MILLONES DE PESOS M.L (30.000.000) IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M.L ($128.702.691) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	8 MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	MAYO 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090250 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el mes de Noviembre de 2021, el contrato se ha ejecutado sin contratiempos, se han ido realizando los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

- El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habla con el contratista, o se envían correos con las observaciones.

- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

Los mantenimientos ejecutados en el periodo

La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha, se realizaron un total de 276 mantenimientos, enviados al contratista requerimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2021	CASOS ATENDIOS Y CERRADOS EN EL SISTEMA A NOVIEMBRE DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE DE 2021 PENDIENTES POR ATENDER
1	4600090250 de 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS	276	263	13
TOTAL			**276**	**263**	**13**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Noviembre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagó una factura FD-138 por valor de $ 17.268.257 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $98.702.680 y pendiente por cancelar $30.000.000 teniendo en cuenta que se realizó una adición.

- En el mes de Noviembre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $17.268.257, correspondiente al 77% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $30.000.000, correspondiente al 23% de la ejecución financiera

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de equipos y herramientas menores, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio de COVID-19.
  Para cumplir con este requisito presento los Protocolos de bioseguridad actualizados, que aplicará en cada una de las sedes donde se realizarán los mantenimientos de los equipos, mientras la pandemia esté presente y no se dicten normas contrarias.

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a 30 noviembre de 2021:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 988.627
Ret renta servicios grales 4%	$ 3.954.511
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 197.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 2.817.590
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 1.285.216
Total general	**$ 9.242.944**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y cumplido en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizan los mantenimientos a equipos y herramientas en general ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones; el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Abril 2021	48761837	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Mayo 2021	49475337	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Junio 2021	49690663	$ 51.000	$ 203.600	$ 10.100	$ 51.000	$ 315.700
Julio 2021	49991801	2.197.100	3.128.700	428.200	105.500	5.859.500
Agosto 2021	50444860	$1.442.900	$1.962.400	$281.200	$69.300	$3.755.800
	50302064	$72.800	$290.800	$14.300	$72.800	$450.700
Septiembre 2021	50793031	$66.700	$266.600	$12.800	$66.700	$412.800
	50923241	$2.407.100	$19.256.744	$469.100	$115.600	$6.458.100
Octubre de 2021	51288321	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
	51477070	$1.504.900	$2.046.700	$293.300	$72.300	$3.917.200
Noviembre de 2021	51883117	$66.700	$ 266.000	$12.800	$66.700	$412.800
	52040643	$959.300	$1.227.900	$187.000	$46.100	$2.497.100

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05//2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
21/06/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/11/2021	EN LOS ULTIMOS 6 MESES	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electrónica
Centro de mantenimiento, reparaciones, electrónica
venta de equipos de cirugía
NIT. 71785649-6

Medellín, 19 de noviembre de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Observación:

El contratista adjunta pagos de seguridad social de 2 trabajadores, que realizan actividades en el contrato.

ARUS

SuAporte | ALTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-18, 05:15:26 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 51660117

Periodo Cotización: octubre de 2021 Periodo Servicio: noviembre de 2021

PAGADO 10/11/2021:EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud		Riesgos		Caja			Parafiscales			Total
Tipo Cotizante	Apellidos y Nombres	Tipo Documento	Número Documento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Nombre Fondo	IBC Pensión	Aportes Pensión	Nombre EPS	IBC Salud	Aportes Salud	Clase Riesgo	Aportes ARL	Nombre Caja	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes ICBF	Aportes SENA	
01 - Dependiente	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CC	71785649																	PROTECCION S.A. PROTECCION	$ 3,909,000	$ 554,800	EPS SURA	$ 3,909,000	$ 554,800	1	$ 7,800	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ANTIOQUIA - COMFAMA	$ 3,909,000	$ 156,400	$ 117,300	$ 78,200	$ 1,220,900
12 - Aprendiz	[illegible]	CC	[illegible]																	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 184,500	EPS SURA	$ 1,300,000	$ 184,500	1	$ 2,600	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ANTIOQUIA - COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 39,000	$ 26,000	$ 406,100

III. TOTALES

650 Pensión	650 Salud	650 Riesgos	650 Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Aportes Cesantías, Intereses, Sostenimiento y Prima	Aportes AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES NI MORA	TOTAL INTERESES NI MORA	TOTAL FINAL
$ 5,209,000	$ 739,300	$ 5,209,000	$ 1,627,000	$ 739,300	$ 739,300	$ 7,800	$ 1,627,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,113,400	$ 0	$ 3,113,400

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2021-11-09 08:33:42 PM Tipo Planilla: Número Planilla 52040643

Periodo Cotización: 202111 Periodo Servicio: 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71785649	Residente		Extranjero	N	Apellidos y Nombres	Codigo Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	100				DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	5360000 - S	043165465	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Pensión					Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales			

- **Certificado manejo de residuos**

Electronicas
Centro de almacenamiento, organizacion electronicas
sonia de residuos de cómo
NIT. 71785649-6

Medellín, 19 de noviembre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito .S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente.

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Nota.

Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.


- El contrato de mantenimiento de bienes muebles "4600090250", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto no tiene la obligación de marcar.

  - A la fecha el contrato, presenta modificaciones al contrato, como: adiciones por valor de $ 30.000.000, no se realizaron modificaciones como ampliaciones, cambios de obra, suspensiones, reanudaciones, otrosíes, cesiones de contrato.

  - A la fecha no ha sido necesario reasignaciones de supervisión

  - El contrato no presenta materialización de riesgos.

- **Evaluación al contratista**



- El contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Otros Aspectos**

Para el periodo de la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago acumulado correspondiente es de $17.268.257, correspondiente al 77% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 30.000.000, correspondiente al 23% de la ejecución financiera

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
263 Requerimientos atendidos de mobiliario	**$ 98.702.680**

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que

debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000104461	9014068	4700053837

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	21202000800	10000000 Programa de gastos	4000106786	9014345	4700054090

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700053837	FD-9	01/06/2021	5000637911	$ 13.090.661
	FD 38	06/07/2021	5000641095	$ 23.294.419
	FD 53	23/07/2021	5000642491	$ 9.569.351
	FD74	23/08/2021	5000644975	$6.209.475
	FD94	22/09/2021	5000647850	$15.349.447
	FD116	20/10/2021	5000650154	$13.921.071
	FD138	23/11/2021	5000654348	$17.268.257

- Informe de ejecución financiera del contrato

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090250	4700053837	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	$98.702.61	$ 13.090.661	$ 85.612.030
4600090250	4700054090	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	$ 30.000.000	0	$ 30.000.000

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	**$98.702.680**
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-9	$ 13.090.662
Julio FD 38 y FD 53	$ 32.863.769
Agosto FD 74	$6.209.475
Septiembre FD94	$15.349.447
Octubre FD-116	$13.921.071
Noviembre FD-138	$17.268.257

- **La distribución de pagos:**

Para el periodo se realizó pago de factura FD-138 por valor de $17.268.257

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$82.943.429
IVA	$15.759.251
Valor con IVA	$98.702.680

a. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato SIN IVA	$82.943.438
IVA del 19%	$15.759.253
Valor total contrato CON IVA	$98.702.691
Adiciones	$30.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$128.702.691
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 98.702.691
Pago autorizado del mes de Noviembre	$17.268.257
Porcentaje de ejecución financiera	76,6%


- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$98.702.691


Pagos realizados	$ 98.702.680
Adición	$ 30.000.000
Pendiente por pagar	$ 30.000.000
Porcentaje de Ejecución (%)	76,6%
Porcentaje pendiente por ejecutar	23%

NOTA: El contrato tiene una adición aprobada de 30.000.000

EJECUCION EN PESOS RECURSOS	
Valor contrato con IVA	$98.702.691
Pagos realizados	$98.702.680
Pendiente por pagar	$11



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS	
Porcentaje de Ejecucion (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

Información suministrada por los apoyos a la supervisión (jurídica y financiera)

PYG CONTRATO 4600090250								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS	$98,702,691	Pesos	1	$98,702,691	$ 13,090,661.00	$ 13,090,661.00	13.26%	13.26%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 32,863,769.00	$ 45,954,430.00	33.30%	46.56%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 6,209,475.00	$ 52,163,905.00	6.29%	52.85%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 15,349,447.00	$ 67,513,352.00	15.55%	68.40%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 13,921,071.00	$ 81,434,423.00	14.10%	82.50%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 17,268,257.00	$ 98,702,680.00	17.50%	100.00%

3. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

RECURSOS INICIALES

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$9.870.269.10
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$4.935.134.55
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$9.870.269.10

ADICION

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia Aseguradora Solidaria de Colombia Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529 520-47-994000043529 520-47-994000043529	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Noviembre 16 de 2021	$12.870.269.10
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024		$ 6.435.134.55
		Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022		$ 12.870.269.10

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de Diecisiete Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos M.L. ($17.268.257).

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600090250 de 2021; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-138
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600090250 de 2021

Revisó:

DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico
KAMILA POSADA BOTERO
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000654348 **División:01**
Pedido 4700053837
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 23.11.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD138
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Electrodomésticos

Proveedor

Codigo: 71785649 **Nit:** 71785649 **Nombre:** Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6.520.108	7.758.929,00	5111150101	110000121		010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7.991.032	9.509.328,00	5111150101	110000121		020
			TOTAL	**17.268.257,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 23.11.2021 11:53:43

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

42880352

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD138
Fecha	22.11.2021
Valor	17.268.256,60

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600090250

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000654348	4700053837		110000121	17.268.257,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 17.268.257,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL	235	3004588848

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 23.11.2021 11:55:41

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de noviembre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Bitácora de noviembre

Dia 13 de octubre se recibe

Caso 22657 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 27 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 28 de octubre se recibe

Caso 22876 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 11 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22890 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 10 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 3 de noviembre se recibe

Caso 22918 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 10 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22926 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 10 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22939 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 11 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22946 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 10 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Calle 72 # 50 - 23 Tel: 417 07 84 Cel: 316 566 40 51
E-mail: electronicaservicios@une.net.co
gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42880352

Dia 8 de noviembre se recibe

Caso 23010 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 9 de noviembre se recibe

Caso 23014 Estufa se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21772 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23015 Estufa se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23016 Estufa se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23017 Estufa se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23047 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 10 de noviembre se recibe

Caso 23074 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 11 de noviembre se recibe

Caso 23103 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21104 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23109 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23110 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23112 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23113 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23114 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23116 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23117 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23118 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23119 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23120 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23122 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23123 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23124 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23125 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23126 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23127 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23128 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23129 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23130 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23131 Lavadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

42880352

Caso 23132 Secadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23133 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 16 de noviembre se recibe

Caso 23152 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23161 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23163 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23164 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23165 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23166 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23170 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23172 Lavadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23173 Secadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23175 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23176 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23178 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23179 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23180 Calentador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23181 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23183 Secadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23169 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 23190 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 17 de noviembre se recibe

Caso 23207 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

NOVEDADES Y/O PENDIENTES

- Caso 23031, 23154, 23155, 23158, 23159, 23160 y 23171 órdenes pendientes por cotizar y ejecutar
- Caso 22968 orden para anular ya que se encuentra repetida

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

Calle 72 # 50 - 23 Tel: 417 07 84 Cel: 316 566 40 51
E-mail: electronicaservicios@une.net.co
gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

Electronica Dufe
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de noviembre de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Calle 72 # 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42880352

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de noviembre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23010

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2021 11:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 2 2022 11:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Dayanne Aranzazu Vargas Losada
UBICACIÓN: plaza de la libertad
NOMBRE OFICINA: Inclusión social
NRO. OFICINA: n.a
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6708
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Se solicita arreglo de horno microondas, de placa 200288948 ubicado en la cocineta principal de la secretaría de Inclusión social Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200288948	MICROONDAS	Se hecho mantenimiento correctivo, cambio
		transformador, ventilador, teclado y
		panel

NOMBRE: Dayanne A. Vargas L **FIRMA:** Dayanne A Vargas L

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: Noviembre Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23014

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2021 2:36PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 2 2022 2:36PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle44A#75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Estufa de 4 Puestos Gas Natural Buenas tardes solicitamos el mantenimiento de la Estufa de 4 Puestos Gas Natural ya no están funcionado como es debido gracias Estufa de 4 Puestos Gas Natural


PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200098756	ESTUFA	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		caterania de 4 micros, quemadores,
		generador de chispa y perilla.

NOMBRE: Rafael J t **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis F Vasquez

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21772

FECHA DE REGISTRO: Sep 2 2021 11:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 27 2021 12:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Elena Buitrago Bohórquez
UBICACIÓN: Calle 64c 72-58 piso 3
NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa
NRO. OFICINA: Unidad Administrativa
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7872
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN: Buenos Días Solicito amablemente el mantenimiento del horno microondas marcado con la placa 200453860 Cordialmente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453860	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		juego micro suiches, control de temperatura
		y magnetron

NOMBRE: Rosa Elena Buitrago **FIRMA:** R Elena B.

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 17 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Jens Vergara

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23015

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2021 2:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 2 2022 2:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle44A#75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Estufa de 4 Puestos Gas Natural Buenas tardes solicitamos el mantenimiento de la Estufa de 4 Puestos Gas Natural ya no están funcionado como es debido gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa	ESTUFA	se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		tapa de quemador, sensor temperatura
		y bujia

NOMBRE: Rafael Jt **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23016

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2021 2:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 2 2022 2:40PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle44A#75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: estufa de 4 Puestos Gas Natural Buenas tardes solicitamos el mantenimiento de la Estufa de 4 Puestos Gas Natural ya no están funcionado como es debido gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa	ESTUFA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula, fisto inyectos de gas y tapa de
		quemador.

NOMBRE: Rafael J t **FIRMA:** Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Jacquet

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23017

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2021 2:48PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Ene 4 2022 3:48PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle44A#75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Estufa de 4 Puestos Gas Natural Buenas tardes solicitamos el mantenimiento de la Estufa de 4 Puestos Gas Natural ya no están funcionado como es debido gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa	ESTUFA	se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		switche, sensor de temperatura, valvula
		y cateratio de 4 micros

NOMBRE: Rafael J t **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23047

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2021 3:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 3 2022 3:44PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Janeth Bibiana Castaño Gómez
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Torre B Piso 10
NRO. OFICINA: Torre B Piso 10
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3104093803
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Por medio de la presente, solicito una revisión en la nevera ubicada en el Edificio Plaza de la Libertad Torre B Piso 10, la cual presenta goteo interno abundante desde hace 4 meses. Quedó atenta, Cordialmente, Janeth Castaño G Contacto 3104093803

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200214060	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de entrada, unidad de refrigeración,
		timer y resistencia.

NOMBRE: FREDY ORLENDO USUGA **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: NOV Año: 2021

EJECUTADO POR: JOSE A. OSPINA

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23074

FECHA DE REGISTRO: Nov 10 2021 12:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 4 2022 12:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marin
UBICACIÓN: 2 PISO CAM
NOMBRE OFICINA: COCINETA
NRO. OFICINA: 2 PISO COCINETA
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3105245728
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, el micro con placa 200284266 ubicado en la cocina de las vinculadas Marina Varela y Claudia se encuentra fuera de servicio. Nos colaboran con la revisión por favor Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200284266	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		panel, suiche 3 calor, transformador y
		cableado

NOMBRE: Claudia Andrea Zapata FIRMA: Claudia Andrea

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 18 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Tapia

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
23152

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 8:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Campo valdes
NOMBRE OFICINA: Bomberos Campo valdes
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1979
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de la nevera placa: 200368305 ubicada en Bomberos Campo valdes (CB4) Quedo atento Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200368305	NEVERA	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia, timer, bimetalico, unidad de
		refrigeración y kit arranque de motor

NOMBRE: Nelson Duarte G **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23161

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Ene 12 2022 9:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Microondas Placa: 200459474 ubicada en Bomberos Campo valdes (CB4) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459474	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cableado, teclado, magnetron y juego
		de micro suiches

NOMBRE: JHOAN **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23163

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:55AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 8:55AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Microondas 2 ubicada en Bomberos Caribe (CB5) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	MICROONDAS	SE realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transformador, suiche 3 calores, panel y
		motor de plato

NOMBRE: TECNICO **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: LUIS Vargas

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
23164

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 8:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Nevera 1 placa: 200491629 ubicada en Bomberos Caribe (CB5) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491629	Nevera.	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de refrigeración, tarjeta principal,
		y valvula de entrada

NOMBRE: FERNAN **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23165

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 9:00AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 9:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Nevera 2 ubicada en Bomberos Caribe (CB5) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		tubería, resistencia, tarjeta principal, control
		de frio y unidad de refrigeración

NOMBRE: FEDERMAN _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: _____

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23166

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 9:01AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 9:01AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Cafetera ubicada en Bomberos Caribe (CB5) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CAFECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termostato cableado, resistencia cafeca
		gemela y llaves de agua caliente

NOMBRE: FEDERICO **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 17 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: JUAN FRANCISCO

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23170

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Ríos Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de CALENTADOR 1 ubicada en Bomberos Caribe (CB5) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio termostato, valvula de seguridad y tarjeta de encendido

NOMBRE: FERNAN **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23172

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:25AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento a la lavadora ubicada en la estación caribe (CB5).
GRACIAS.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio manguera, valvula, tranimision y tarjeta de control

NOMBRE: JOSE [illegible] **FIRMA:** [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: [signature]

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23173

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Caribe
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1660
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de la secadora que se encuentra en la estación de bomberos caribe (CB5)
Quedo atento muchas gracias.


PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	SECADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transmisión genérico, sensores, presóstato,
		y perilla de control.

NOMBRE: FEDERMAN **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23175

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Microondas placa: 200491655 ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491655	Microondas	Se realiza mantenimiento correctivo cambio de magnetron, ventilador, control de temperatura y suiche 3 calores

NOMBRE: Diana María Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Justo Jaquez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23176

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Neveras placa: 200368312 ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200368312	Nevera	Se realiza mantenimiento correctivo cambio de tarjeta principal, valvula de entrada y Unidad de Refrigeración.

NOMBRE: Diana María Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Vasquez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23178

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Ene 12 2022 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Cafetera placa: 200491654 ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491654	Greca	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio resistencia Greca Gemelar
		Llave de chifle grande, llave de agua
		chupas, resortes, pin Greca.

NOMBRE: Diana Maria Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23179

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Licuadora placa: 200491650 ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8) está pendiente el vaso. Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491650	Licuadora	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio de vaso, control de
		velocidad y base licuadora.

NOMBRE: Diana María López **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis A Lopez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23180

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 10:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 10:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Calentador 1 ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8). Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	calentador	Se realiza Mantenimiento correctivo,
		cambio Valvula de Retencion, Valvula
		de seguridad y resistencia tubular.

NOMBRE: Diana Marie Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Juan Posada

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23181

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 11:00AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 11:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña.
UBICACIÓN: San Antonio de Prado
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Lavadora ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8). Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Lavadora	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio protector de voltaje, kit de
		Suspensiones, transmision, manguera
		y filtro

NOMBRE: Diana María López **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Pequeño

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23183

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 11:01AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 11:01AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Ríos Noreña
UBICACIÓN: San Antonio de Prado.
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1666
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Secadora ubicada en Bomberos San Antonio de Prado (CB8). Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Secadora	Se realiza mantenimiento Correctivo,
		cambio de bomba desague, correa
		Ducto Flexible y sensores.

NOMBRE: Diana María Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23169

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 9:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 9:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda
UBICACIÓN: piso 11
NOMBRE OFICINA: Secretaria Privada
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3007305049/3003556185
SECRETARÍA: Secretaría Privada
DESCRIPCIÓN: Buenos días se requiere la reparación de Horno Microondas Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		control de temperatura, cableado, magnetron
		y teclado.

NOMBRE: Idio Cesar Rodriguez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23190

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 2:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 2:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Carlos Tobón Marin
UBICACIÓN: cocineta contigua al ascensor de carga
NOMBRE OFICINA: Cocineta
NRO. OFICINA: Cocineta
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5935
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Se requiere la reparación del Micro Hondas de la cocineta contigua al ascensor de carga piso 9 secretaria de Infraestructura física

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349346	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transformador, panel, y reparacion de
		tarjeta

NOMBRE: Juan Gonzalo Alvarez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 ~~Año:~~ 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23207

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2021 1:24PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 11 2022 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marin
UBICACIÓN: 9913 SOTANO A
NOMBRE OFICINA: MANTENIMIENTO
NRO. OFICINA: 9913
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3105245728
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes Se solicita su colaboración para revisar la greca con placa que inicia en 200128726 y con números borrados y determinar si está en buenas condiciones. La ubicación de la misma es en la oficina de mantenimiento 9913 (Silvia la aux del aseo tiene conocimiento) porque no es la de la cocina sino otra que esta guardada. Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128726	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llaves de cafe grande, suiche 3 calores,
		resistencia greca gemela y llaves de
		agua grande

NOMBRE: Silvia Rodriguez A **FIRMA:** Silvia R A

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23131

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:31PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de lavadora que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TRANSMISIÓN, VALVULA, SENSOR, MOTOR DE
		SECADO Y BOMBA DE DRENAJE.

NOMBRE: Wilson Castaño **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22575

FECHA DE REGISTRO: Oct 7 2021 3:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 31 2022 4:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: CAV Belencito Carrera 92 Nº 34D 93
NOMBRE OFICINA: Equipo de Víctimas
NRO. OFICINA: CAV Belencito
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3015990067
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes, solicito su colaboración para realizar mantenimiento a la guillotina industrial.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200258848	Guillotina	se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		seguro de brazo y porta cuchilla

NOMBRE: Luis Aurelio Ospina **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22657

FECHA DE REGISTRO: Oct 13 2021 9:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 4 2022 9:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andrés Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estación de bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Oficina de ingenieros
NRO. OFICINA: 155
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017774178 - 1974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días, Solicito apoyo para el mantenimiento de los siguientes equipos y electrodomésticos: -Nevera cordialmente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459468	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de refrigeración, resistencia,
		valvula de entrada, bimetalico y tubería


NOMBRE: Edixon Muñoz **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22876

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2021 8:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 21 2022 9:11AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marin
UBICACIÓN: BODEGA REINTEGROS
NOMBRE OFICINA: REINTEGROS
NRO. OFICINA: EXTERNA
SEDE:
CÓNMUTADOR 385 5555 EXT: 2418
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Buenos días Felipe estuvo en reintegros para reparar el horno con placa 200349352 Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349352	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		reparación de tarjeta, transformador,
		ventilador y panel

NOMBRE: Rosa Natalia **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Lopez

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22890

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2021 3:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 21 2022 4:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paola Andrea Ramírez Sepúlveda
UBICACIÓN: Parque Juanes de La Paz
NOMBRE OFICINA: Equipo de Discapacidad
NRO. OFICINA: 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 9691
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicito por favor me colaboren con la reparación del horno microondas de placa 200261163. Gracias y quedo atenta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200261163	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		magnetron, suiche 3 calores, ventilador
		y juego de micro suiches

NOMBRE: Paola Andrea Ramírez S **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22900

FECHA DE REGISTRO: Oct 29 2021 9:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 22 2022 10:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: CALL44A#75-104
NOMBRE OFICINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
NRO. OFICINA: PISO2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
buenos días solicitamos el mantenimiento de la greca no quiere prender

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002514379	GRECA.	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termostato, resistencia greca gemelar y
		llaves de cafe grande

NOMBRE: Rafael Jaramillo **FIRMA:** Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22918

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2021 10:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 24 2022 10:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marin
UBICACIÓN: PLAZA LIBERTD 12B
NOMBRE OFICINA: MUJERES
NRO. OFICINA: 12B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2418
SECRETARÍA: Secretaría de las Mujeres
DESCRIPCIÓN: enos días Po favor nos colaboran con el arreglo de la cafetera 200128042 de edificio plaza libertad 12 b. No prende Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128042	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia greca gemelar, llaves de cafe
		grande, llaves de agua grande, suiche 3
		cables y cableados

NOMBRE: Mónica Tellez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22926

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2021 2:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 24 2022 2:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle 44A-75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes solicitamos la reparación de la greca del centro zonal san Cristóbal.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200251441	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cableado, termostato, tubos indicadores o
		nivel de vidrio, resistencia greca gemelar,
		chupa, resorte y pin greca gemelar.

NOMBRE: Rafael Jaramillo **FIRMA:** Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Vergara

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22939

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2021 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 25 2022 10:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Ramírez Agudelo
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia
NRO. OFICINA: 315
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5719
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, solicito el favor de reparar el horno microondas de la Subsecretaría de Gobierno Local y convivencia, ya que se le reventó la palanca que acciona el abrir y cerrar; esta ubicado en la cocina de la Subsecretaria. Agradezco su colaboración y quedo atenta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464965	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		control de temperatura, magnetron, teclado
		y cableado

NOMBRE: María Victoria Ramírez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: NOV. Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22946

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2021 5:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 28 2022 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Ramírez Agudelo
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de gobierno local y convivencia
NRO. OFICINA: 315
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5719
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes, solicito la reparación de la nevera, ubicada en la cocineta de la Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia. ya que desde el día de ayer esta botando agua por la parte baja del congelador e inunda la parte del refrigerador.
Agradezco su colaboración y quedo atenta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200199329	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia, timer, unidad de refrigeración
		y valvula de entrada.

NOMBRE: María Victoria Ramírez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: NOV Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42860352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23103

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 10:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Ene 7 2022 11:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del microondas que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). PLACA: 200491609 Quedo atento muchísimas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491609	MICROONDAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		CONTROL DE TEMPERATURA, MAGNETRON Y
		REPARACIÓN DE TARJETA.

NOMBRE: EDWIN MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23104

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 10:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 11:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del microondas que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). PLACA: N/A Quedo atento muchísimas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	MICROONDAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TECLADO, PANEL, VENTILADOR Y TRANSFORMADOR

NOMBRE: EDISON MUÑOZ **FIRMA:** [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: [signature]

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23109

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:12PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del microondas que se encuentra en Bomberos Guayabal Placa: 200459470

PLACA: 200459470

Quedo atento muchísimas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459470	MICROONDAS	SE realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cableado, transformador, suiche 3 calores
		y control de temperatura.

NOMBRE: EDISON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23110

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Ríos Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Greca I que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1).

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	GRECA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		LLAVES DE CAFE GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDES
		RESISTENCIA GRECA GEMELA Y CABLEADO

NOMBRE: EDISON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23112

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Greca II que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). Muchas Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	GRECA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TERMOSTATO, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE
		VIDRIO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, CHUPA,
		RESORTE Y PIN GRECA GEMELA

NOMBRE: EDWIN MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23113

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:19PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Greca III que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1).
Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio termostato, llaves de agua grande, cableado y resistencia greca gemela.

NOMBRE: EDWON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23114

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:21PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Bomberos Guayabal
NOMBRE OFICINA: Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Greca IV que se encuentra en Bomberos, Guayabal (C81). Muchas Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llaves de cafe grande, suiche 3 colores,
		termostato, bombillo piloto y llaves de agua
		grande

NOMBRE: EDWAR MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23116

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:27PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Nevera I que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). Placa: 200491614 Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491614	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llave de cafe grande, luiche 3 colores,
		termostato, bombillo piloto y llaves de agua
		grande

NOMBRE: EDIXON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23117

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:29PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Nevera II que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). Placa: 200491608 Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491608	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de refrigeración, tubería, tarjeta
		principal; control de fallo y refrigerante R134A

NOMBRE: EDISON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23118

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Nevera III que se encuentra en Bomberos Guayabal (CBI). Placa: 200004510

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200004510	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia, valvula de entrada, unidad de
		refrigeración, bimetalico y tubería.

NOMBRE: EDISON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23119

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:36PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:36PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Guayabal
NOMBRE OFICINA: Bomberos Guayabal
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Calentador 1 que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de seguridad, termostato y valvula
		de retención.

NOMBRE: EDIXON MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23120

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Guayabal
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Calentador 2 que se encuentra en Bomberos Guayabal (CB1). Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia tubular, llaves de paso, tarjeta
		de encendido y bomba de agua de
		sacrificio.

NOMBRE: EDWIN MUÑOZ **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23122

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:44PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Floresta
NOMBRE OFICINA: Bomberos floresta
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del microondas 1 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Quedo atento muchísimas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio magnetron, reparación de tarjeta, panel y cableado.

NOMBRE: Wilson Castrillon FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23123

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 7 2022 4:46PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: FLORESTA
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del microondas 2 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). PLACA: 200039071 Quedo atento muchísimas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200039071	MICROONDAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO.
		CONTROL DE TEMPERATURA, MOTOR DE PLATO,
		TRANSFORMADOR Y TECLADO

NOMBRE: Wilson Castrillon **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juan Pelaez

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23124

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Nevera I que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Placa: 200013925 Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200013925	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		tarjeta principal, valvula de entrada y
		unidad de refrigeración

NOMBRE: Nilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23125

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: FLORESTA
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Nevera 2 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Placa: 200491688 Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491688	NEVERA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		VALVULA DE ENTRADA, TARJETA PRINCIPAL,
		RESISTENCIA, TIMER, TUBERIA Y RELAY CONJUNTO
		110 VOLTIOS

NOMBRE: Wilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23126

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:55PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:55PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: n/a
NRO. OFICINA: n/a
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de la Licuadora que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). le hace falta el vaso. Placa: 200491689 Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491689	LICUADORA.	SE realizo MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		CONTROL DE VELOCIDAD, CUCHILLA, VASO Y
		SAJE LICUADORA.

NOMBRE: Wilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23127

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 3:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 7 2022 4:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: n/a
NRO. OFICINA: n/a
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de la cafetera que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Placa: 200491685 Gracias.


PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491685	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termostato, resistencia greca gemela, llaves
		de café grande y cableado.


NOMBRE: Nelson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Jose F Vergara

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23128

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del calentador 1 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de seguridad, bomba de drodo de
		sacrificio, resistencia tubular y llave de
		paso

NOMBRE: Wilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23129

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:23AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del calentador 2 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de retencion, termostato y bombel
		de anodo de sacrificio

NOMBRE: Nilson Castrillon **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23130

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: FLORESTA
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación del calentador 3 que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia tubular, tarjeta de encendido,
		valvula de seguridad y llave de paso

NOMBRE: Wilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23132

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1664
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Secadora que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	SECADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		varilla de suspensión, correa, capacitor y
		acople de motor.

NOMBRE: Wilson Castellar **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 12 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23133

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2021 4:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2022 7:50AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Ríos Noreña
UBICACIÓN: floresta
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1991
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere que por favor se haga la respectiva reparación de Microondas que se encuentra en Bomberos Floresta (CB7). Placa: 200459473 Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459473	MICROONDAS	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		teclado, panel, juego de micro suiches
		y ventilador

NOMBRE: Nelson Duque G **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

428890352

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-18, 06:15:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 51883117

Periodo Cotización: octubre de 2021 **Periodo Servicio:** noviembre de 2021

PAGADO 10/11/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1193516949	MAYRA ALEJANDRA AMARILES SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908,526	$ 145,400	(EPS010) EPS SURA	$ 908,526	$ 36,400	0,522	$ 908,526	$ 4,800	(CCF04) COMFAMA	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223,000
CC 80145967	JONATHAN ALVARO ROJAS BELTRAN	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 757,105	$ 121,200	(EPS010) EPS SURA	$ 757,105	$ 30,300	1,044	$ 757,105	$ 8,000	(CCF04) COMFAMA	$ 757,105	$ 30,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,665,631	$ 1,665,631	$ 1,665,631	$ 1,665,631	$ 266,600	$ 66,700	$ 12,800	$ 66,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412,800	$ 0	$ 412,800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-09, 08:33:42 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 52040643

Periodo Cotización 202111 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71785649		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	5360000 - 5	043165465	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 7,674,144	230201		16 %	$ 7,674,144	$ 1,227,900	$ 38,400	$ 38,400	EPS010		12.5 %	$ 7,674,144	$ 959,300	50	14-11	3	2.436 %	$ 7,674,144	$ 187,000	CCF04	0.6 %	$ 7,674,144	$ 46,100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1,227,900	$ 38,400	$ 38,400	$ 959,300	$ 187,000	$ 46,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,497,100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 386 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600090250
SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DE LA SECRETARIA: LA NO - VIOLENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	[redacted]	Luis Aurelio Ospina Garzon	Guillotina	200258848	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900	$ 11.900	7/10/2021	27/10/2021	26/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	SEGURO DE BRAZO	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	PORTA CUCHILLA	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600	$ 285.600					
TOTAL							$ 570.000	$ 108.300	$ 678.300	$ 678.300					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	[redacted]	Edixon Andres Muñoz Echeverri	Nevera	200459468	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	BIMETALICO	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 808.693	$ 153.652	$ 962.345	$ 962.345					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	[redacted]	Rosa Natalia Restrepo Marin	Microondas	200349352	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	28/10/2021	11/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 276.510	$ 52.537	$ 329.047	$ 329.047					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	[redacted]	Paola Andrea Ramirez Sepulveda	Microondas	200261163	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	28/10/2021	10/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	JUEGO DE MICRO SUICHES	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
TOTAL							$ 226.510	$ 43.037	$ 269.547	$ 269.547					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
	[redacted]	Rafael Elias			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797				LUIS FELIPE	
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					

3	[redacted]	Jaramillo Toro	Greca	2002514379	1	RESISTENCIA GRECA GEMELAR	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950	29/10/2021	11/11/2021	9/11/2021	DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
TOTAL							$ 240.510	$ 45.697	$ 286.207	$ 286.207					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: LAS MUJERES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
4	[redacted]	Rosa Natalia Restrepo Marin	Greca	200128042	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	3/11/2021	10/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELAR	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 269.510	$ 51.207	$ 320.717	$ 320.717					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
5	[redacted]	Rafael Elias Jaramillo Toro	Greca	200251441	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	3/11/2021	10/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELAR	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 271.510	$ 51.587	$ 323.097	$ 323.097					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGRIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
6	[redacted]	Maria Victoria Ramirez Agudelo	Microondas	200464965	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	3/11/2021	11/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 259.510	$ 49.307	$ 308.817	$ 308.817					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
7	[redacted]	Maria Victoria Ramirez Agudelo	Nevera	200199329	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	3/11/2021	10/11/2021	9/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
TOTAL							$ 773.693	$ 147.002	$ 920.695	$ 920.695					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	23010	Dayanne Avanzazu Vargas Losada	Microondas	200288948	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	8/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 281.357	$ 53.458	$ 336.815	$ 334.815					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	23014	Rafael Elias Jaramillo Toro	Estufa	200098756	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CATENARIA DE 4 MICROS	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	QUEMADORES	$150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500					
					1	GENERADOR DE CHISPA	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	PERILLA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
TOTAL							$ 443.357	$ 84.238	$ 527.595	$ 527.595					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
3	21772	Rosa Elena Buitrago Bohorquez	Microondas	200453860	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	JUEGO DE MICRO SUICHES	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 248.357	$ 47.188	$ 295.545	$ 295.545					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
4	23015	Rafael Elias Jaramillo Toro	Estufa	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TAPA DE QUEMADOR	$280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					
					1	SENSOR DE TEMPERATURA	$180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	BUJIA	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 488.357	$ 92.788	$ 581.145	$ 581.145					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
5	23016	Rafael Elias Jaramillo Toro	Estufa	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	FISTO INYECTOR DE GAS	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	TAPA DE QUEMADOR	$280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					

TOTAL							$ 483.357	$ 91.838	$ 575.195	$ 575.195				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
6	23017	Rafael Elias Jaramillo Toro	Estufa	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	SWICHE	$35.000	$ 6.650	$ 41.650	$ 41.650					
					1	SENSOR DE TEMPERATURA	$180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	VALVULA	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	CATENARIA DE 4 MICROS	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 428.357	$ 81.388	$ 509.745	$ 509.745					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DESARROLLO ECONOMICO														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNIFARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
7	23047	Janeth Bibiana Castaño Gomez	Nevera	200214068	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	9/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 773.357	$ 146.938	$ 920.295	$ 920.295					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMNISTROS Y SERVICIOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
8	23074	Rosa Natalia Restrepo Marin	Microondas	200284266	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 241.510	$ 45.887	$ 287.397	$ 287.397					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
9	23152	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200368305	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	BIMETALICO	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	KIT ARRANQUE DE MOTOR	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
TOTAL							$ 733.693	$ 139.402	$ 873.095	$ 873.095					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES

10	23161	Sebastian Rios Noreña	Microondas	200459474	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	MAGENTRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	JUEGO DE MICRO SUICHES	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
TOTAL							$ 254.510	$ 48.357	$ 302.867	$ 302.867					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
11	23163	Sebastian Rios Noreña	Microondas	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	MOTOR DE PLATO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 241.510	$ 45.887	$ 287.397	$ 287.397					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
12	23164	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200491629	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
TOTAL							$ 798.693	$ 151.752	$ 950.445	$ 950.445					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
13	23165	Sebastian Rios Noreña	Nevera	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	CONTROL DE FRIO	$53.550	$ 10.175	$ 63.725	$ 63.725					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
TOTAL							$ 842.243	$ 160.026	$ 1.002.269	$ 1.002.269					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
14	23166	Sebastian Rios Noreña	Greca	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
TOTAL							$ 265.510	$ 50.447	$ 315.957	$ 315.957					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
15	23170	Sebastian Rios Noreña	Colentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	VALVULA DE SEGURIDAD	$320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	TARJETA DE ENCENDIDO	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
TOTAL							$ 863.357	$ 164.038	$ 1.027.395	$ 1.027.395					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
16	23172	Sebastian Rios Noreña	Lavadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MANGUERA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	VALVULA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	TRANSMISION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	TARJETA CONTROL	$390.000	$ 74.100	$ 464.100	$ 464.100					
TOTAL							$ 873.021	$ 165.874	$ 1.038.895	$ 1.038.895					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
17	23173	Sebastian Rios Noreña	Secadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSMISION GENERICA	$300.000	$ 57.000	$ 357.000	$ 357.000					
					1	SENSORES	$295.000	$ 56.050	$ 351.050	$ 351.050					
					1	PRESOSTATO	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	PERILLA DE CONTROL	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 808.021	$ 153.524	$ 961.545	$ 961.545					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
18	23175	Sebastian Rios Noreña	Microondas	200491655	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGENTRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 231.510	$ 43.987	$ 275.497	$ 275.497					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
19	23176	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200368312	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TARJETA PRINCIPAL	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
TOTAL							$ 838.693	$ 159.352	$ 998.045	$ 998.045					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
20	23178	Sebastian Rios Noreña	Greca	200491654	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 244.510	$ 46.457	$ 290.967	$ 290.967					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
21	23179	Sebastian Rios Noreña	Licuadora	200491650	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VASO	$45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550					
					1	CONTROL DE VELOCIDAD	$43.000	$ 8.170	$ 51.170	$ 51.170					
					1	BASE LICUADORA	$40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 47.600					
TOTAL							$ 129.510	$ 24.607	$ 154.117	$ 154.117					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
22	23180	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE RETENCION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	VALVULA DE SEGURIDAD	$320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	RESISTENCIA TUBULAR	$185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150					
TOTAL							$ 798.357	$ 151.688	$ 950.045	$ 950.045					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
23	23181	Sebastian Rios Noreña	Lavadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	PROTECTOR DE VOLTAJE	$140.000	$ 26.600	$ 166.600	$ 166.600					
					1	KIT DE SUSPENSIONES	$280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					
					1	TRANSMISION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	MANGUERA PARA DESAGUE	$70.000	$ 13.300	$ 83.300	$ 83.300					
					1	FILTRO	$55.400	$ 10.526	$ 65.926	$ 65.926					
TOTAL							$ 838.421	$ 159.300	$ 997.721	$ 997.721					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES														

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
24	23183	Sebastian Rios Noreña	Secadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	BOMBA DESAGUE	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	CORREA	$220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					
					1	DUCTO FLEXIBLE	$190.000	$ 36.100	$ 226.100	$ 226.100					
					1	SENSORES	$295.000	$ 56.050	$ 351.050	$ 351.050					
TOTAL							$ 828.021	$ 157.324	$ 985.345	$ 985.345					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
25	23169	Jose Albeiro Granda Granda	Microondas	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
TOTAL							$ 259.510	$ 49.307	$ 308.817	$ 308.817					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
26	23190	Juan Carlos Tobon Marin	Microondas	200349346	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
TOTAL							$ 246.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
27	23207	Rosa Natalia Restrepo Marin	Greca	200128726	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	17/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
TOTAL							$ 244.510	$ 46.457	$ 290.967	$ 290.967					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
28	23131	Sebastian Rios Noreña	Lavadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	11/11/2021	18/11/2021	12/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	el caso no esta relacionado en la cotizacion qie ellos indican a espera de respuesta
					1	TRANSMISION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	VALVULA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	SENSOR	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	MOTOR DE SECADO	$180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	BOMBA DE DRENAJE	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					

TOTAL							$ 783.021	$ 148.774	$ 931.795	$ 931.795					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
29	23103	Sebastian Rios Noreña	Microondas	200491609	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	12/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
TOTAL							$ 231.510	$ 43.987	$ 275.497	$ 275.497					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
30	23104	Sebastian Rios Noreña	Microondas	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 279.510	$ 53.107	$ 332.617	$ 332.617					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
31	23109	Sebastian Rios Noreña	Microondas	200459470	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
TOTAL							$ 226.510	$ 43.037	$ 269.547	$ 269.547					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
32	23110	Sebastian Rios Noreña	Greca	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 239.510	$ 45.507	$ 285.017	$ 285.017					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797					

33	23112	Sebastian Rios Noreña	Greca	N/A	1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 248.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
34	23113	Sebastian Rios Noreña	Greca	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
TOTAL							$ 265.510	$ 50.447	$ 315.957	$ 315.957					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
35	23114	Sebastian Rios Noreña	Greca	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFE GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	SUICHE 3 CALORES	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	BOMBILLO PILOTO	$10.500	$ 1.995	$ 12.495	$ 12.495					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
TOTAL							$ 230.010	$ 43.702	$ 273.712	$ 273.712					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
36	23116	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200491614	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
TOTAL							$ 773.693	$ 147.002	$ 920.695	$ 920.695					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
37	23117	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200491608	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	CONTROL DE FRIO	$52.000	$ 9.880	$ 61.880	$ 61.880					

					1	REFRIGERANTE R134A	$34.000	$ 6.460	$ 40.460	$ 40.460					
TOTAL							$ 784.693	$ 149.092	$ 933.785	$ 933.785					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
38	23118	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200004510	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	BIMETALICO	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 808.693	$ 153.652	$ 962.345	$ 962.345					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
39	23119	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE SEGURIDAD	$320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	TERMOSTATO	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	VALVULA DE RETENCION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
TOTAL							$ 863.357	$ 164.038	$ 1.027.395	$ 1.027.395					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
40	23120	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA TUBULAR	$185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150					
					1	LLAVE DE PASO	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	TARJETA DE ENCENDIDO	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO	$370.000	$ 70.300	$ 440.300	$ 440.300					
TOTAL							$ 943.357	$ 179.238	$ 1.122.595	$ 1.122.595					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
41	23122	Sebastian Rios Noreña	Microondas	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 271.510	$ 51.587	$ 323.097	$ 323.097					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
42	23123	Sebastian Rios Noreña	Microondas	200039071	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	MOTOR DE PLATO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
TOTAL							$ 269.510	$ 51.207	$ 320.717	$ 320.717					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
43	23124	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200013925	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
TOTAL							$ 798.693	$ 151.752	$ 950.445	$ 950.445					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
44	23125	Sebastian Rios Noreña	Nevera	200491688	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	RELAY CONJUNTO 110VOLTIOS	$34.000	$ 6.460	$ 40.460	$ 40.460					
TOTAL							$ 802.693	$ 152.512	$ 955.205	$ 955.205					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
45	23126	Sebastian Rios Noreña	Licuadora	200491689	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE VELOCIDAD	$43.000	$ 8.170	$ 51.170	$ 51.170					
					1	CUCHILLA	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	VASO	$45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550					
					1	BASE LICUADORA	$40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 47.600					
TOTAL							$ 154.510	$ 29.357	$ 183.867	$ 183.867					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
46	23127	Sebastian Rios Noreña	Greca	200491685	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE CAFÈ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					

					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 265.510	$ 50.447	$ 315.957	$ 315.957					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
47	23128	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE SEGURIDAD	$320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO	$370.000	$ 70.300	$ 440.300	$ 440.300					
					1	RESISTENCIA TUBULAR	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	LLAVE DE PASO	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 983.357	$ 186.838	$ 1.170.195	$ 1.170.195					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
48	23129	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE RETENCION	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	TERMOSTATO	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO	$370.000	$ 70.300	$ 440.300	$ 440.300					
TOTAL							$ 913.357	$ 173.538	$ 1.086.895	$ 1.086.895					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
49	23130	Sebastian Rios Noreña	Calentador	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357	$ 638	$ 3.995	$ 3.995	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA TUBULAR	$185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150					
					1	TARJETA DE ENCENDIDO	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	VALVULA DE SEGURIDAD	$320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	LLAVE DE PASO	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 893.357	$ 169.738	$ 1.063.095	$ 1.063.095					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
50	23132	Sebastian Rios Noreña	Secadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VARILLA DE SUSPENSION	$280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					
					1	CORREA	$220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					
					1	CAPACITOR	$120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	ACOPLE DE MOTOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 713.021	$ 135.474	$ 848.495	$ 848.495					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DEL RIESGO DE DESASTRES															