FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 900.333.461
Carrera 39 N° 43 - 18
Tel: (035) 3002511857
Barranquilla - Colombia
friotecnicadelcaribe02@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEF-24

Señores	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO		
NIT	890.103.037-4	**Teléfono**	(035) 3792814
Dirección	CALLE 40 #45-56	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2021, 23:07
Expedición	12/12/2021, 23:07
Vencimiento	12/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo de Aire Central de 5Tr	9.00	660,057.30
2	Mantenimiento Preventivo de Aire Central de 3 TR	1.00	73,339.70
3	Mantenimiento de Nevera de 65 lts	9.00	302,129.10
4	Mantenimientos nevera de 270 lts	2.00	67,139.80
5	Mantenimientos Correctivos de Aires Acondicionado de la entidad	1.00	5,617,371.20

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones setecientos veinte mil treinta y siete pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,720,037.10

Total Bruto	5,647,090.00
IVA 19%	1,072,947.10
Total a Pagar	**6,720,037.10**

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NIMC.0082020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764009288086 aprobado en 20201229 prefijo FEF desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 9,6x1000
CUFE: c5c288a69aa5f0b3b3385581c5ad176e99908209fd210f7546479ee7cd287f940b9a11efc45ff0585428902832ad9562

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

No.	DEPENDENCIA	No O.T	PISO	TIPO	CAPACIDAD TR / BTU	MARCA	SERIAL	MODELO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Bodega Cocina (Aire Nº 1)	14721	8	Central	5 TR	Star Light	L0211969256	FCP6000BV	Realizado para correctivo
2	Bodega Cocina (Aire Nº 2)	14722	8	Central	5 TR	Confortfresh	1408052212	ARUF60014AC	Realizado
3	Auditorio (Aire Nº 1)	14723	8	Central	5 TR	Confortfresh	40601435	UMDV/H060	Realizado para correctivo
4	Auditorio (Aire Nº 2)	14724	8	Central	5 TR	Confortfresh	1809060226	ARVF60D14AC	Realizado
5	Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 1)	14725	8	Central	5 TR	Star Light	L0306974146	FCP6000BV	Realizado
6	Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 2)	14726	8	Central	3 TR	Innovar	D2021301601113A22160104	DXC36C2AN1	Realizado para correctivo
7	Bodega Cocina (Aire Nº 1)	14727	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060559	ARUF60D14AC	Realizado
8	Bodega Cocina (Aire Nº 2)	14728	7	Central	5 TR	Confortfresh	1408052210	ARUF60D14AC	Realizado para correctivo
9	Bodega Cocina (Aire Nº 3)	14729	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060552	ARUF60D14AC	Realizado
10	Cuarto de Maquinas (Aire Nº 2)	14730	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060221	ARUF60D14AC	Realizado
11	Cuarto de Maquinas (Aire Nº 1)	14731	7	Central	5 TR	Star Light	L0205965775	FCP6000BV	Fuera de servicio

Edgar Avendaño Pacheco.

EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

DE NEVERAS - MINIBAR Y REJILLAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

No.	DEPENDENCIA	PISO	TIPO	CAPACIDAD TR /	MARCA	MODELO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	Cocina Principal	8	Central	270 L	CENTRALES	CCN250FXJX	Realizado
2	Secretario Privado	8	Mini Bar	80 L	KHALED	NKH-80L	Realizado
3	Despacho	8	Mini Bar	80 L	GPLUS/ GENERAL PLUS	BC-90 2PB	Realizado
4	Secretaría General	8	Mini Bar	80 L	GPLUS/ GENERAL PLUS	BC-90 2PB	Realizado
5	Financiera	8	Mini Bar	80 L	KHALED	NKH-80L	Realizado
6	Cocina Principal	7	Central	270 L	ELECTROLUX	ERT29L3CNI	Realizado
7	Control Interno	7	Mini Bar	80 L	GPLUS/ GENERAL PLUS	BC-90 2PB	Realizado
8	Sala de Lactancia	7	Mini Bar	80 L	ABBA	NV ARS113 2P	Realizado
9	Subcontralor	7	Mini Bar	80 L	KHALED	NKH-80L	Realizado
10	Subcontraloria Profesioales	7	Mini Bar	80 L	GPLUS/ GENERAL PLUS	BC-90 2PB	Realizado
11	Servicios Administrativos	7	Mini Bar	81 L	GPLUS/ GENERAL PLUS	BC-90 2PB	Realizado

Edgar Avendaño Pacheco.

EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)

Orden de trabajo	14721

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: DIC /05/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 1) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Star Light Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: L0211969256
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
REPARACION DE FUGA DE, CMABIO DE RED Y CARGA DE NUEVO GAS

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14723

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: DIC /05/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Auditorio (Aire Nº 1) piso 7 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: 40601435
Serie: UMDV/H060
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
CAMBIO DE UNIDAD QUE SE QUEMO , Y SE AUTORIZA SU REPARACION CON TODOS LOS COMPONENTES DE LA COTIZACION Y APROBACION DE TRABAJOS.

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14726

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: DIC /05/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 1 piso 7 Condesadora piso 12
Marca: Innovar Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: 2021301601113A2216010
Serie: DXC36C2AN1
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
REPARACION PARTE ELECTRICA, CAMBIO DE MOTOR MANEJADORA, FAN RELAY Y ARREGLO DE FUGA

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14728

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: *Contraloría Departamental del Atlantico* Fecha de trabajo: DIC /05/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 2) piso 7 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: 1408052210
Serie: ARUF60D14AC
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
REPARACION DE FUGA DE, CAMBIO DE RED, CARGA DE NUEVO GAS REPARACION PARTE ELECTRICA

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14732

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: Jul /12/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora 7 Y 8 piso 7 Y 8 Condesadora piso 7Y 8
Marca: VARIOS Clase de equipo: VARIOS

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: VARIOS
Serie: VARIOS
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha:
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu
Capacitor arranque:
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
RETIRO DE 3 CARITAS Y 4 CONDENSADORAS DEL MINISPLIT POR ARREGLO FACHADA

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14721

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 1) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Star Light Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: L0211969256
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14722

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 2) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: ARUF60014AC
Serie: 1408052212
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14723

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 2) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: UMDV/H060
Serie: 40601435
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14724

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Auditorio (Aire Nº 2) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: ARVF60D14AC
Serie: 1809060226
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14725

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Star Light Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: L0306974146
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14726

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 1 piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Innovar Clase de equipo: Central 3 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: DXC36C2AN1
Serie: 2021301601113A221601(
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14727

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 1) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: ARUF60D14AC
Serie: 1409060559
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14728

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 2) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: ARUF60D14AC
Serie: 1408052210
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14729

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 3) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: ARUF60D14AC
Serie: 1409060552
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14730

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Cuarto de Maquinas (Aire Nº 2 piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Confortfresh Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: 1409060221
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente

Orden de trabajo	14731

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [X] Mantenimiento correctivo [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: dic /04/2021
Contrato: IMC -011-2021 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Cuarto de Maquinas (Aire Nº 1 piso 7 Condesadora piso 12
Marca: Star Light Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: L0205965775
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
PREVENTIVO DE LAVADO Y MEDICION

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Bodega Cocina (Aire Nº 1)			**No O.T Preventivo**	14721
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Star Light	**SERIAL**	L0211969256	**MODELO**	FCP6000BV

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	**$ 12.605**	**$ 75.630**
6	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 3/8",	**$ 8.824**	**$ 52.944**
4	Kg	Refrigerante R410A	**$ 41.513**	**$ 166.052**
		Total		**$ 294.626**

DEPENDENCIA	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL			**No O.T Preventivo**	N/A
PISO	7 Y 8	**TIPO**	MINI SPLIT	**CAPACIDAD TR / BTU**	VARIOS
MARCA	VARIOS	**SERIAL**	VARIOS	**MODELO**	VARIOS

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Glb	Servicio Técnico de Reubicación de Manejadora (Carita)	**$ 61.647**	**$ 184.941**
4	Glb	Servicio Técnico de reubicación de Condensado	**$ 67.227**	**$ 268.908**
		Total		**$ 453.849**

NOTA: Retiro de equipos de piso 7 y 8 por orden de la gobernacion frente a la adecuacion dela fachada que viene realizando.



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Bodega Cocina (Aire Nº 2)			**No O.T Preventivo**	14728
PISO	7	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Confortfresh	**SERIAL**	1408052210	**MODELO**	ARUF60D14AC

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	kg	Refrigerante R22	**$ 55.714**	**$ 278.570**
1	Gl	Servicio en Soldadura y Cobre	**$ 37.815**	**$ 37.815**
15	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	**$ 12.605**	**$ 189.075**
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	Unid	Contactor 2 Polos Bovina 24V	**$ 28.672**	**$ 28.672**
2	Ml	Rubatex de 1 1/8"	**$ 5.462**	**$ 10.924**
		Total		**$ 600.686**

DEPENDENCIA	Cuarto Maquinas T.H (Aire Nº 2)			**No O.T Preventivo**	14726
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	3 TR
MARCA	Innovar	**SERIAL**	D2021301601113A22160104	**MODELO**	DXC36C2AN1

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	un	motor de manejadora 3/4 marca -us Emerson	**$ 156.124**	**$ 156.124**
4	ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	**$ 12.605**	**$ 50.420**
4	ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 3/8", aislado en Rubatex)	**$ 8.824**	**$ 35.296**
1	Glb	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
		subtotal		**$ 315.957**



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

RELACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	Auditorio (Aire Nº 1)			**No O.T Preventivo**	14723
PISO	8	**TIPO**	Central	**CAPACIDAD TR / BTU**	5 TR
MARCA	Confortfresh	**SERIAL**	40601435	**MODELO**	UMDV/H060

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	U.M.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unid	Compresor de 5 toneladas Copel para espacio cubrir un área de 80 mts2	**$ 2.351.500**	**$ 2.351.500**
8	Mts	Cable Encauchetado 4x12	**$ 4.500**	**$ 36.000**
1	Unid	Capacitor de 80 Mfd	**$ 18.487**	**$ 18.487**
1	Unid	Contactor 2 Polos Bovina 24V	**$ 28.672**	**$ 28.672**
3	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	**$ 12.605**	**$ 37.815**
7	kg	Refrigerante R22	**$ 55.714**	**$ 389.998**
1	Gl	Servicio en Soldadura y Cobre	**$ 37.815**	**$ 37.815**
1	Glb	Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B)	**$ 61.445**	**$ 61.445**
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	**$ 55.630**	**$ 55.630**
1	Unid	Filtro secador sin expansión	**$ 38.000**	**$ 38.000**
		sub- total		**$ 3.055.362**

	Mantenimiento Correctivos de Aires Acondicionados Entidad	$ 4.720.480

Edgar Avendaño Pacheco.
EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT 900.333.461-6

CERTIFICA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.615.098 de Aracataca (M), en mi condición de Representante Legal de FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S identificada con NIT 900.333.461-6 certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los 13 días del mes de Diciembre de 2021

Atentamente,

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900.333.461-6
EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)

EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)

Aire Industria

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900333461	6	FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	cra 39#43-18	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3404865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1242824950	9428293949	E	2021/12/15	2021/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$180,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,600	$0	$0	$77,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$77,600	$0	$0	$77,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,100	$0	$0	$5,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,100	$0	$0	$5,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,700	$0	$0	$16,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$16,700	$0	$0	$16,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,600	$0	$0	$60,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$60,600	$0	$0	$60,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,500	$0	$0	$12,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$12,500	$0	$0	$12,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$8,400	$0	$0	$8,400
TOTAL				**1**	**$180,900**	**$0**	**$0**	**$180,900**

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.003.334.616 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 574002663, abierta/o desde el 28/1/2010.



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO