1952

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Gostavo Antonio Palacio	1123994909	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1	Jn bozo	1.	15	07	21	
2	Guantes	1 par	15	07	21	
3	Gafas	1.	15	07	21	
4	Camisa Tipo bozo	1.	15	07	21	
	TAP BOCA	3	16	07	21	
	TAP BOCA	3	17	07	21	
	Guantes tipo ingeniero	1par	12	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Troy Como	CEDULA No.	1143137605
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1953

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Angel Gonzales Fuentes	165856420	Oficios Varios.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1.	Guantes	1 par.	15	07	21	
	Casco	1	15	07	21	
	Gafas	1	15	07	21	
	Gamisa tipo buzo.	1	15	07	21	
	Tapa Boca	3 Un	16	07	21	
	Tapa Boca	3M	12	07	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fredy Conde	CEDULA No.	1143137660
CARGO	Sup SST	FIRMA	FCp

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1954

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SCI-[illegible]
		Fecha: Mayo 19 /[illegible]
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Luis Rambal Padilla	1065123681	Electricista.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1. Casco	1	15	07	21	Luis Rambal
2. Gafas	1	15	07	21	Luis Rambal
3. Guantes	1 par	15	07	21	Luis Rambal
4. Camisas tipo buzo.	1	15	07	21	Luis Rambal
Tapa Boca	3	16	07	21	Luis Rambal
Tapa Boca	3	17	07	21	Luis Rambal

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Freddy Camilo Paz	CEDULA No.	1143137603
CARGO	Sup SST	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

Yo me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado cumpliendo cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Luis Rambal

1955

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SC[illegible]
		Fecha: Mayo 1[illegible]
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Luis Alberto Borrias.	1063954882	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1.	Camisa tipo buzo.	1	15	07	21	x
2.	Un Par de guantes ...	1	15	07	21	x
3.	Gafas.	1	15	07	21	x
4	Casco + JAD Bon	1+3	15	07	21	x
	TAP: Boca	3 16	16	07	21	
	JAD. Boa	3 19	12	08	21	
	Botas pantanera	1	21	07	21	
	Reposicion de Casco Rojo	1	11	08	21	
	guantes negros	1 par	23	08	21	
	Tapabocas	3	25	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Freay Camilo Perez	CEDULA No.	1143833665
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: x

1956

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2021
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Grager Yesid Gelvis Torres	1065643893	Aguadante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1.	Guantes	1	15 07 21	
2.	Camisa	1	15 07 21	
3.	Gafas	1	15 07 21	
4.	Casco.	1.	15 07 21	
	Tapa Boca	3	16 07 21	
	Tapa Boca	3	17 07 21	
		1		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fredy Camilo D	CEDULA No.	1143373600
	SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Grager Gelvis

1957

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SCI-0XX
		Fecha: Mayo 15 20XX
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Manuel Paternina Acuña	85484864	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa tipo polo	1	15 07 21	+manuel
2	casco	1	15 07 21	+manuel
3	gafas	1	15 07 21	+manuel
4	Casco + TAP Boca	1+3	15 07 21	+manuel
	TAP Boca	3	15 07 21	manuel
	TAP Boca	3	16 08 21	+manuel
	TAP Boca	3	19 07 21	manuel
	Guantes Negros	1 par	11 08 21	manuel

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fredy Correa	CEDULA No.	1143837667
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: + manuel paternina

1958

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yeison Zurita Villafañe	85485631	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1.	Gafas.	1	15	07	21	Yeison Z
2.	Camisa tipo buzo	1	15	07	21	Yeison Z
3.	Guantes	1 par.	15	07	21	Yeison Z
4.	Casco	1.	15	07	21	Yeison Z
	TAPA BOCA	3	16	07	21	Yeison Z
	TAPA BOCA	3	16	07	21	Yeison Z
	TAPA BOCA	3	17	07	21	Yeison Z
	Guante tipo Jng. + grapas Clave	1+1	11	08	21	Yeison Z

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Freay Connio Romero	CEDULA No.	1143137660
CARGO	FISO	FIRMA	FISO

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yeison Zurita V.

1959

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Leyder Velazquez	1.140.888.491	Obrero

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1.	CASCO + GUANTE + GOTA + SETU	1+1+1+3	15	07	21	
	TAPA BOCA	3	16	07	21	
	TAPA BOCA	3	17	07	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Freddy Camilo Pelaez	CEDULA No.	1143133766
CARGO	SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1960

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

[redacted]

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Alexandra Angano Gonzalez	1003247283	Vigilante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	CASCO	1	16 07 21	
	SUETER	2	16 07 21	
	BOTA STG	1	16 07 21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Freddy Camilo Pernett	CEDULA No.	1143137666
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1961

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jaida Villa		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes Negros + Casco gris	1 par	11	08	2021	
	2 - Camisetas Talla (L) tigrados	2 + 1	11	08	2021	
	Guantes negros	1 par	11	08	2021	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185724
CARGO		Soy SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1962

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Veruscka Dayana Hurtado	1 143 465288	Insp Obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Tapabocas	3	16	07	21	
	Casco	1	16	07	21	
	Guante de seguridad	1	16	07	21	
	Tapabocas	3	22	07	21	
	Tapabocas	3	23	07	21	
	Tapabocas	3	24	07	21	
	Tapabocas	3	26	07	21	
	Tapabocas	3	27	07	21	
	Tapabocas	3	28	07	21	
	Tapabocas	3	29	07	21	
	Tapabocas	3	30	07	21	
	Tapabocas	3	31	07	21	
	Tapabocas	3	2	08	21	
	Tapabocas	3	3	08	21	
	Tapabocas	3	4	08	21	
	Tapabocas	3	6	08	21	
	Tapabocas	3	6	08	21	
	Tapabocas	3	7	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño Acosta	CEDULA No.	77185724
CARGO	Sup. SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1963

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yean David de la Cruz		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	2 Camiseta talla XL	2	9 08 2021	YEAN DAVID
	Casco gris + Gafas Negras	1+1	9 08 2021	YEAN DAVID
	Gafas Negras	1	11 08 2021	YEAN DAVID
	Guantes negros	1	17 08 2021	YEAN DAVID
	Guantes Negros	1	28 08 2021	YEAN DAVID

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bobro	CEDULA No.	77 085 724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1964

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha. Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
DENIS MIGUEL MAESTRE	15 173 968	O

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	1 Gafa oscuro	1	15	07	21	
	1 Casco Pt SEG	1	15	07	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		FREDY CONTRERAS	CEDULA No.	1143137660
CARGO		SUP SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1965

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Arvind Novoa Carrillo		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla XL + Casco y gafas	2	4 08 2024	Arvind novoa
	botas + caucho talla 43	1	9 08 2024	
	yepos Negros	1	9 08 2024	Arvind novoa
	guantes tipo ing	1	9 08 2024	
	guantes tipo ing	1	11 08 2024	Arvind
	guantes tipo ingeniero	1	18 08 2024	Arvind novoa
	guantes tipo ing. + yepos	1+1	23 8 2024	Arvind novoa

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	77 185724
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1966

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Omar David Torres Vaya.		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	2 Camisetas talla XL	2	11	08	21	
	1 Casco gris tipo DOC	1+1	11	08	21	
	Guantes negros y tipo ing	1+1	11	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77.185.724	
CARGO		Sup SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1967

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Eyer Quema		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla XL	2	9	08	24	
	Cascos gris	1	9	08	24	
	Botas de caucho negra	1 par	9	08	24	
	guantes amarillo + gafas de	1+1	9	08	24	
	guantes negros	1 par	16	08	24	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	7701857274
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1968

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose David De Agual	1003202645	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Casco + Gafas + Guantes	1+1+1	18	08	21	Jose David

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño A	CEDULA No.	1[illegible]5729	
CARGO	RSP. SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose David

1969

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jorge Caballero	72210593	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes Nayo	1	24	08	2024	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

MI COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1970

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
José Luis Rodriguez		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla L t gusto tipo in	2 + 1	9	08	2024	JOSE L. R.
	Cazas gris t gusto negros	L + 1		08	2024	JOSE L. R.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77	185 724
CARGO		Sup SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1971

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005 Fecha: Mayo 18 2020 Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jaison Enrique Dacunte	1065611435	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	2 Camisetas talla M + casco gris	2 + 1	24	08	2021	Jaison D.
	yopo overoles + guantes tipo ing	1 + 1	24	08	2021	Jaison D.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77085724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jaison D. Alcante.

1972.

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Angel Gabriel Amaya	1065613357	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camisetas tela Dry Cool gris	2 + 1	24	08	24	Angel Amaya
	Juntas tapa cilindros otros	1 + 1	24	08	24	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bobbo	CEDULA No.	77185724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Angel Amaya

1973

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Tirso Bustamante	77177726	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	2 camisetas talla M + Casaca	2+1	24	08	21	
	guantes tipo nylon + yoperos	1+1	24	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Boluño	CEDULA No.	77185724
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1974

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Albeiro López	1065572967	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla M + Cascos	2 + 1	24 08 21	
	guantes negros + 2 tapabocas.	2 + 2	24 08 21	Albeiro
	Albeiro Lopez			
	Botiquín	1	24 08 21	Albeiro

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.		77 195 729
CARGO		Sup SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Albeiro Lopez

1975.

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Eduardo Rodriguez	12630894	Operador Excel. 3/M

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	1 par de guantes t negros	1	24	08	21	
	2 gafas oscuras + 4 tapabocas	1+1+4	24	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolano	CEDULA No.	77 085724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1976

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yeferson Madrid	1193B266	Ayudante de obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	2 Camisetas talla M + buzo	2+1	23	08	21	
	guantes tipo lona tyofer	1+1	25	08	21	YEFER M.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77 185 724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: YEFER M.

1977

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Eric Puerta Santiago	85940367	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camiseta tipo. 1 + gafas oscuro	2+1	25	08	21	Eric
	y botas tipo ing + Bota pegra	1 + 1	25	03	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77.1-85.324
CARGO		SUP SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Eric Puerta S

1978

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Valentin Betancourt	5097121	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Conjuntos talla L + gun tatpolm	2 + 1	25	08	24	Valentin
	Babujos + gafas oscuros	1 + 1	25	08	24	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bdeire	CEDULA No.	97195724	
CARGO		Sup SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Valentin Betancourt

1979

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJÁDOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Thonny Xavier Romero	1709426262	Ayudante Obra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla L tyvek ocre	2+2	25	08	21	
	Babuquero + guantes tipo inglés	1+1	25	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	1718557729
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

1980

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edyar Hernandez	1120748308	Ayudante Obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla L + yopo oxwo	2 + 1	25 08 21	EDWYAR
	Bota-pesa + guantes tipo ind	1 + 1	25 08 21	EDWYAR

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185729
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: EDWYAR HERNANDEZ

1981

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Rafael Cadena	1065701007	Oficial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Camisetas talla M + Guantes T. Dry	2 + 1	25	08	21	
	Barbuyepo + yopas Oscuros	1 + 1	25	08	21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bdomo	CEDULA No.	1085724
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

ANEXOS SST No 6 pre operacionales



1983

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SGI-025 FECHA: Mayo 18 2020 Versión: 002

Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2021

Nombre conductor: Marca: Modelo:

Placa: TUQ 217

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite, aceite, odometro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquín			✓											
	Puertas (cabina, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de reversa			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (verificar su estado)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidraulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, rudos, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Manejo de levante del platón			✓											
	Platón (estado de levante de tolva)			✓											
	Compartimento del motor (fugas, ruidos, ronés, aseo)			✓											
	Bateria (niveles, borneras, ajustes, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa, fugas)			✓											
	Chisperos con cordon			✓											
LLANTAS	Delanteras (estado físico no rajas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (estado físico no rajas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llantas de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR			Cortesía											
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION: Hasta 16 de Agosto se realizan actividades de Retiro de material con volquetas

[redacted]

Escaneado con CamScanner

1984

A CONSTRUCCIONES S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SGI-025 FECHA: Mayo 19 2020 Versión: 002

Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2021

Nombre conductor:

Placa: UVY 408 Marca: Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO BUENO	LUNES ESTADO MALO	MARTES ESTADO BUENO	MARTES ESTADO MALO	MIERCOLES ESTADO BUENO	MIERCOLES ESTADO MALO	JUEVES ESTADO BUENO	JUEVES ESTADO MALO	VIERNES ESTADO BUENO	VIERNES ESTADO MALO	SABADO ESTADO BUENO	SABADO ESTADO MALO	DOMINGO ESTADO BUENO	DOMINGO ESTADO MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Bocquin			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panorámico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivell de Agua			✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Direccion (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Pistón de levante del platón			✓											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Compartamento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)			✓											
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR			Recibido											
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el día 16 Agosto 2021, se realizaron actividades de retiro de material con volqueta

Escaneado con CamScanner

1985

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SOI-025
		FECHA: Mayo 18 2020
		Versión: 002

Nombre conductor: | Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2021

Placa: PAI 477 | Marca: | Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquín			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panorámico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Mando de levante del platón			✓											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ralos, humo)			✓											
	Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR			[signature]											
	FIRMA SUPER			[signature]											

OBSERVACION:

Hasta el día 16 de Agosto de 2021, se realizaron actividades de retiro de material con Volquetas

Escaneado con CamScanner

1986

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

Código: FP-SSA-028
FECHA: Mayo 19 2021
Versión: 002

Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2024

Nombre conductor:
Placa: SXT 479
Marca:
Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO BUENO	LUNES ESTADO MALO	MARTES ESTADO BUENO	MARTES ESTADO MALO	MIERCOLES ESTADO BUENO	MIERCOLES ESTADO MALO	JUEVES ESTADO BUENO	JUEVES ESTADO MALO	VIERNES ESTADO BUENO	VIERNES ESTADO MALO	SABADO ESTADO BUENO	SABADO ESTADO MALO	DOMINGO ESTADO BUENO	DOMINGO ESTADO MALO
LUCES	De Parqueo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De stop trasero			✓											
	Luz			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (temperatura, amperimetro, presión aceite - nivel - vela motor)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de mínimo 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquín			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Visera panorámica en buen estado			✓											
	Computadores			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Cornetas laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Pitanzas de manos (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de carga)			✓											
	Manija de levante del platón			✓											
	Guaya (cuadro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ranas, aseo)			✓											
	Batería (niveles, bornes cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa/fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no liso, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no liso, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el día 16 de Agosto se realizaron actividades de retiro de material con Volquetas.

Escaneado con CamScanner

1987

R CONSTRUCCIONES S.A.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS**	Código: FR-SGI-025 FECHA: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre conductor: | Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2024

Placa: SZN 578 | Marca: | Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquín			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panorámico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Mando de levante del platón			✓											
	Cilos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ralos, aseo)			✓											
	Bateria (niveles bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profuncas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el día 16 Agosto se realizaron actividades de Retiro de material con Volquetas

Escaneado con CamScanner

1988

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	CÓDIGO: FR-SIG-019
		FECHA: Mayo 19 2023
		Versión: 003

Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2024

Nombre conductor: Modelo:

Placa: SWF 811 Marca:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De freno o traseras			✓											
	Reversa			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite, voltaje, combustible)			✓											
	Cinturon de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquin			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asientos en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Limpiabrisas			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Estado de carrocería completa			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Sistema de Fugas hidraulicas			✓											
	Direccion (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Vastago de levante del platon			✓											
	Sellos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, vibras, aseo)			✓											
	Bateria (nivel,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa / fugas)			✓											
	Cadena del cardan			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no rotas, sin contaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no rotas, sin contaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR			Dayan											
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el día 16 de Agosto se realizaron actividades de retiro de madera con volquetas.

Escaneado con CamScanner

1989

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SGI-035
		FECHA: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre conductor: | Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2021

Placa: STY 861 | Marca: | Modelo:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabaja delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquin			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panorámico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Extinto de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidraulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Mando de levante del platón			✓											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Compartimiento del motor (fugas, ruidos, ralos, aseo)			✓											
	Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR			[signature]											
	FIRMA SUPER			[signature]											

OBSERVACION:

Hasta el día 16 Agosto se realizaron actividades de Retiro de material con Volquetas

Escaneado con CamScanner

1990

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SGI-025
		FECHA: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre conductor:

Semana del 16 al 22 Mes 05 Año 2021

Placa: S2N 926

Marca:

Modelo:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			//											
	Direccionales			//											
	De trabajo traseras			//											
	Stop			//											
	Exploradoras			//											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			//											
	Cinturón de seguridad			//											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			//											
	Botiquín			//											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			//											
	Asiento en buen estado			//											
	Vidrio panorámico en buen estado			//											
	Limpiavidrios			//											
	Alarma de retroceso			//											
	Pito			//											
	Espejos laterales			//											
	Espejo central			//											
	Equipo de carretera completo			//											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			//											
	Frenos (de emergencia y servicio)			//											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			//											
	Nivel de Combustible			//											
	Nivel de Agua			//											
	Control de fugas hidráulicas			//											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			//											
	Seguro de la compuerta de tolva)			//											
	Mando de levante del platón			//											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			//											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ranos, aseo)			//											
	Gateria (niveles, bornes, cables, tapa)			//											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			//											
	Cadena del cardán			//											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			/											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			/											
	Llanta de repuesto			/											
	FIRMA DE OPERADOR			Jose											
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el día 16 Agosto 2021 se realizo con actividades de Patio de material con 5 Volquetas.

Escaneado con CamScanner

1991

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-SGI-025
		FECHA: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 16 al 22 Mes 08 Año 2021

Nombre conductor:

Placa: UFE 929 Marca: Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquin			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panorámico en buen estado			✓											
	Limpiaparabrisas			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivel de Agua			✓											
	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Mando de levante del platón			✓											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)			✓											
	Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:
Hasta el día 31 de Agosto de 2021 se realizó actualización de Listado de material con Volquetas.

Escaneado con CamScanner

1992

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	Código: FR-S/SI-025 FECHA: Mayo 11 2020 Versión: 002

Semana del 18 al 22 Mes 08 Año 2021

Nombre conductor: Marca: Modelo:

Placa: TTS 201

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras			✓											
	Direccionales			✓											
	De trabajo traseras			✓											
	Stop			✓											
	Exploradoras			✓											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)			✓											
	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS			✓											
	Botiquin			✓											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Limpiavidrios			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Pito			✓											
	Espejos laterales			✓											
	Espejo central			✓											
	Equipo de carretera completo			✓											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)			✓											
	Frenos (de emergencia y servicio)			✓											
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite			✓											
	Nivel de Combustible			✓											
	Nivell de Agua			✓											
	Control de fugas hidraulicas			✓											
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)			✓											
	Seguro de la compuerta de tolva)			✓											
	Manejo de levante del platón			✓											
	Gatos (cilindro de levante de tolva)			✓											
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)			✓											
	Bateria (nveles,bornes,cables, tapa)			✓											
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓											
	Cadena del cardán			✓											
LLANTAS	Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)			✓											
	Llanta de repuesto			✓											
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPER														

OBSERVACION:

Hasta el 31 de Agosto se realizaron actividades de Retiro de material con 0 Volquetas

Escaneado con CamScanner

A CONSTRUIN S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 202 Versión: 002

Nombre Operador: Danilo Avila | Semana del 2 al 8 | Mes 8 | Año 2021
Código: 3200 | Marca: CAT | Modelo: 2006

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frene del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frene de la tornamesa (de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, ruido, ruidos raros, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACION:

Escaneado con CamScanner

1994

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR.SGI-077 Fecha: Mayo 19 202 Versión: 002

Nombre Operador: Deimer Guerra | Semana del 2 al 8 | Mes 05 | Año 2024
Código: 3256 | Marca: CAT | Modelo: 2006

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, nivel del aceite)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RCD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pitanol(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (bujeras,movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprockets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACION:

Escaneado con CamScanner

1995

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 202 Versión: 002

Nombre Operador: Dermer Guerra
Codigo 320C
Semana del 26 al 31 Mes 07 Año 2021
Marca: CAT Modelo: 2006

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Pito	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR	Dermer	Dermer	Dermer		Dermer		Dermer		Dermer		Dermer			
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACION: por motivos de mantenimiento no se encontraba habilitado los días lunes y martes

Escaneado con CamScanner

1096

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre Operador: Delmer Guerra | Semana del 14 al 17 Mes 05 Año 2021
Codigo 320C | Marca: CAT | Modelo: 2006

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horómetro, amperímetro, aceite del motor)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Pito	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	—	—	—	—	✓			✓	✓		✓			
	Freno del brazo	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	—	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACION:
Roturu del bastago del balde

Escaneado con CamScanner

1997

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 2021 Versión: 002

Nombre Operador: Delmer Guerra — Semana del 19 al 24 — Mes 07 — Año 2021
Código: 3202 — Marca: CAT — Modelo: 2006

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ITEM	DESCRIPCION	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		—	—	✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓				✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓				✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (pluma, agua)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓				✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓				✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓				✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓				✓		✓		✓		—	✓		
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		—	—	✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR	[signature]		—		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	FIRMA SUPERVISOR	[signature]		—		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

OBSERVACION:
Fuga de aceite en el brazo cambio de manguera, Horas no se labora por festivo.

Escaneado con CamScanner

1998

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre Operador: Danilo Avila
Codigo: 3200
Semana del 26 al 31 Mes 07 Año
Marca: CAT Modelo: 2013

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACION:

Escaneado con CamScanner

1999

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 2021 Versión: 002

Nombre Operador: Danilo Avila
Codigo: 32818
Semana del 19 al Mes 25 Año 2024
Marca: CAT Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓				✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓				✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓				✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓				✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓				✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓				✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓				✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓				✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR			—											
	FIRMA SUPERVISOR			—											

OBSERVACION: No se laboro el dia martes por dar festivo

Escaneado con CamScanner

2000

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	Código: FR-SGI-027 Fecha: Mayo 19 202 Versión: 002

Nombre Operador: [illegible] Avila | Semana del 12 al 18 Mes [illegible] Año 2021
Código: 3208 | Marca: | Modelo: 2011

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO 19		ESTADO 20		ESTADO 21		ESTADO 22		ESTADO 23		ESTADO 24		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 30Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite del motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tornamesa (tuercas,movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de la tornamesa (de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas (zapatas,sprokets, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DE OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	FIRMA SUPERVISOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

OBSERVACION:

Escaneado con CamScanner

2001

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 19 al 24 Mes Oct Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓													
Clavija de fijación	✓													
Tornillo deflector de chispas	✓													
Deflector de chispas	✓													
Base profundidad	✓													
Guía	✓													
Disco	✓													
Protector	✓													
Palanca de fijacion del disco	✓													
Perno de tope	✓													
Conmutador tipo gatillo	✓													
Cable electrico	✓													
Enchufe	✓													

PULIDORA

Interruptor de palanca			✓											
Cable			✓											
Enchufe			✓											
Palanca de bloqueo			✓											
Boton de bloqueo de eje			✓											
Agarradera lateral			✓											
Disco de esmeril			✓											
Tuerca de fijacion			✓											
Protector			✓											
Sistema de evacuacion de polvo			✓											
Interruptor deslizante			✓											

SIERRA CIRCULAR

Boton de Bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Paquete de Baterias														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retracti del protector inferior														
Protector inferior														
Alojamiento de hoja sin filos														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Boton de bloqueo de la hoja														
Mango auxiliar														
Boton de liberacion de la zapata														

TALADRO

Boton (Encendido/Apagado)	✓													
Cable	✓													
Enchufe	✓													
Boton de bloqueo	✓													
Selector de velocidades	✓													
Interruptor adelante/atras	✓													
Selector modo de perforacion	✓													
Mango lateral	✓													
Perforacion sin filos	✓													
Perforacion con filos	✓													
FIRMA DE OPERADOR														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2002

A CONSTRUCTORA S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Semana del 26 al 31 Mes Julio Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clavija de fijacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tornillo doblector de chispa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Doblector de chispa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Base profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de fijacion del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Enchufe	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PULIDORA

Interruptor de palanca	✓										✓			
Cable	✓										✓			
Enchufe	✓										✓			
Palanca de bloqueo	✓										✓			
Boton de bloqueo de eje	✓										✓			
Agarradera lateral	✓										✓			
Disco de desgaste	✓										✓			
Tuerca de fijacion	✓										✓			
Protector	✓										✓			
Sistema de evacuacion de polvo	✓										✓			
Interruptor deslizante	✓										✓			

SIERRA CIRCULAR

Boton de Bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Paquete de baterias														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Protector inferior														
Almacenador de hoja sin llave														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Boton de bloqueo de la hoja														
Manga auxiliar														
Boton de liberacion de la bateria														

TALADRO

Boton (Encendido/Apagado)							✓							
Cable							✓							
Enchufe							✓							
Boton de bloqueo							✓							
Selector de velocidades							✓							
Interruptor adelante/atras							✓							
Selector modo de perforacion							✓							
Manga lateral							✓							
Portabrocas sin llave							✓							
Portabrocas con llave							✓							
FIRMA DE OPERARIOS														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2003

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Codigo: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 2 al 8 Mes AGOSTO Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco de rigidez	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tornillo definidor de chispa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector de chispa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Base protectora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de fijación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Enchufe	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PULIDORA

Interruptor de palanca											✓			
Cable											✓			
Enchufe											✓			
Palanca de bloqueo											✓			
Boton de bloqueo de eje											✓			
Agarradera lateral											✓			
Base de sostenido											✓			
Tuerca de fijación											✓			
Protector											✓			
Sistema de evacuación de polvo											✓			
Interruptor deslizante											✓			

SIERRA CIRCULAR

Boton de bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Paquete de Baterias														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Protector inferior														
Aprensora de hoja sin fibra														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Boton de bloqueo de la hoja														
Manga auxiliar														
Boton de liberacion de la bateria														

TALADRO

Boton (Encendido/apagado)											✓			
Cable											✓			
Enchufe											✓			
Boton de bloqueo											✓			
Selector de velocidades											✓			
Interruptor antideslizante											✓			
Selector modo de perforacion											✓			
Manga lateral											✓			
Portabroca sin llave											✓			
Portabroca con llave											✓			
FIRMA DE OPERADOR														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2004

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código FR-SGI-020
		Fecha Mayo 19 2020
		Versión 002

Semana del 9 al 14 Mes AGOSTO Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuerpo de fijación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tornillo ajustador de cuchilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Base profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuña	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de fijación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Enchufe	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PULIDORA

Interruptor de pistola			✓											
Cable			✓											
Enchufe			✓											
Palanca de bloqueo			✓											
Botón de bloqueo de eje			✓											
Aspersores internos			✓											
Disco de corte/lija			✓											
Tuercas de fijación			✓											
Protector			✓											
Sistema de evacuación de polvo			✓											
Interruptor deslizante			✓											

SIERRA CIRCULAR

Botón de bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Pasador de Retorno														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Protector inferior														
Aspersores de hoja sin llave														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Botón de bloqueo de la hoja														
Mango auxiliar														
Botón de liberación de la batería														

TALADRO

Botón (Encendido/Apagado)			✓											
Cable			✓											
Enchufe			✓											
Botón de bloqueo			✓											
Selector de velocidades			✓											
Interruptor electrónico			✓											
Selector modo de perforación			✓											
Mango lateral			✓											
Portabrocas sin llave			✓											
Portabrocas con llave			✓											
FIRMA DE OPERARIO														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2005

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 18 2020
		Versión: 002

Semana del 16 al 21 Mes Agosto Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Correas o aseguranza							✓		✓		✓			
Clavija de fijación							✓		✓		✓			
Tornillo deflector de chispas							✓		✓		✓			
Deflector de chispas							✓		✓		✓			
Base profundidad							✓		✓		✓			
Cuña							✓		✓		✓			
Disco							✓		✓		✓			
Protector							✓		✓		✓			
Palanca de fijación del disco							✓		✓		✓			
Perno de tope							✓		✓		✓			
Conmutador tipo pistola							✓		✓		✓			
Cable eléctrico							✓		✓		✓			
Enchufe							✓		✓		✓			

PULIDORA

Interruptor de pistola														
Cable														
Enchufe														
Palanca de bloqueo														
Botón de bloqueo de eje														
Aparadero lateral														
Disco de amoladar														
Tuerca de fijación														
Protector														
Sistema de extracción de polvo														
Interruptor deslizante														

SIERRA CIRCULAR

Botón de bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Palanca de Retorno														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Protector inferior														
Abrasadora de hoja sin llave														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Botón de bloqueo de la hoja														
Manga auxiliar														
Botón de liberación de la batería														

TALADRO

Botón (Encendido/Apagado)							✓							
Cable							✓							
Enchufe							✓							
Botón de bloqueo							✓							
Selector de velocidades							✓							
Interruptor adelante/atrás							✓							
Selector modo de perforación							✓							
Manga lateral							✓							
Portabrocas sin llave							✓							
Portabrocas con llave							✓							
FIRMA DE OPERADOR														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2006

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020 Fecha: Mayo 18 2020 Versión: 002

Semana del 23 al 31 Mes AGOSTO Año 2021

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓		✓		✓				✓		✓			
Clavija de Ajustes	✓		✓		✓				✓		✓			
Tornillo ajustador de chapas	✓		✓		✓				✓		✓			
Ajustador de chapas	✓		✓		✓				✓		✓			
Guia profundidad	✓		✓		✓				✓		✓			
Mule	✓		✓		✓				✓		✓			
Disco	✓		✓		✓				✓		✓			
Protector	✓		✓		✓				✓		✓			
Palanca de Ajuste del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
Perno de tope	✓		✓		✓				✓		✓			
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓				✓		✓			
Cable electrico	✓		✓		✓				✓		✓			
Enchufe	✓		✓		✓				✓		✓			

PULIDORA

Interruptor de palanca														
Cable														
Enchufe														
Palanca de bloqueo														
Boton de bloqueo de eje														
Agarradera lateral														
Disco de esmeriler														
Tuerca de Ajuste														
Protector														
Sistema de evacuacion de polvo														
Interruptor deslizante														

SIERRA CIRCULAR

Boton de Bloqueo del Interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Paquete de Baterias														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Proyector inferior														
Abrazadera de hoja sin llave														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Boton de bloqueo de la hoja														
Manga auxiliar														
Boton de liberacion de la bateria														

TALADRO

Boton (Encendido/Apagado)	✓													
Cable	✓													
Enchufe	✓													
Boton de bloqueo	✓													
Selector de velocidades	✓													
Interruptor adelante/atrás	✓													
Selector modo de perforación	✓													
Mango lateral	✓													
Portabrocas sin llave	✓													
Portabrocas con llave	✓													
FIRMA DEL OPERARIO														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2007

4 CONSTRUCTORES S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código FR-SGI-026
		Fecha Mayo 18 2020
		Versión 002

Semana del al Mes Año

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura														
Clavija de fijación														
Tornillo defectos de chispas														
Defectos de chispas														
Mala profundidad														
Guía														
Disco														
Protector														
Palanca de fijación del disco														
Piezas de bajo														
Conmutador tipo gatillo														
Cable eléctrico														
Enchufe														

PULIDORA

Interruptor de gatillo														
Cable														
Enchufe														
Palanca de bloqueo														
Botón de bloqueo de eje														
Rigidizador lateral														
Disco de esmeriler														
Tuerca de fijación														
Protector														
Sistema de evacuación de polvo														
Interruptor deslizante														

SIERRA CIRCULAR

Botón de Bloqueo del interruptor														
Interruptor disparador														
Cable														
Enchufe														
Paquete de Baterías														
Palanca De ajuste de profundidad														
Zapata														
Palanca retractil del protector inferior														
Protector inferior														
Abrazadera de hoja sin llave														
Indicador de corte														
Palanca de ajuste del bisel														
Tornillo de ajuste del bisel														
Botón de bloqueo de la hoja														
Mango auxiliar														
Botón de liberación de la batería														

TALADRO

Botón (Encendido/Apagado)														
Cable														
Enchufe														
Botón de bloqueo														
Selector de velocidades														
Interruptor adelante/atrás														
Selector modo de perforacion														
Mango lateral														
Perforaciones sin llave														
Perforaciones con llave														
FIRMA DE OPERADOR														
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

2008

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2021-03-29	2021-03-30	2022-03-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
13854900015660	UFE930	CARGA O MIXTO	PUBLICO	12000	1995

PASAJEROS	MARCA / LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	MACK / OM 690 S	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4X0188	1M2B209C1SM016716		19.00

NOMBRE Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FUSCALDO MENDOZA, MARIO	3135461705	CC	77014721	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	104	143606312	0	LOS PATIOS

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYMA	CUOTA RUNT
330	$ 792800	$ 396400	$ 1800

TOTAL A PAGAR

$ 1191000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	CUANTÍA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
-Este siempre el momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyat lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere abogado o tramitador.

Protección de datos personales.

Con la inequívoca conducta de aceptar y no desvirtuar la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesta que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá ejercitar los derechos al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

Escaneado con CamScanner

2009

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

2021-02-11	2021-02-12	2022-02			
12815600092120	UFE929 ✓	CARGA O MIXTO	PUBLICO	11000	1995
2	MACK / DM 690 S			PLATON	
4W2384	1M2B209C1SM016716				10.00
FUSCALDO MENDOZA, MARIO		3135461705	CC	77014721	VALLEDUPAR
AT1329	89	143735033	0		VALLEDUPAR
330	$ 792800	$ 396400	$ 18[illegible]	800	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
$ 1191000				180	
				750	
				10	

abl

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegare a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentre registrada en el RUNT.

[illegible]

[illegible]

Escaneado con CamScanner

2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151178527

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CESAR

NIT: 900163205

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-137-001

Fecha de expedición: 2021/02/16

Fecha de vencimiento: 2022/02/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UFE929

MARCA: MACK

SERVICIO: Público

CILINDRAJE: 11930

NRO. CHASIS: 1M2B209C1SM016716

LÍNEA: DM 690 S

COLOR: BLANCO

CLASE: VOLQUETA

MODELO: 1995

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 4W2384

VIN:

NOMBRE PROPIETARIO: C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO STRAUCH MESTRE

Escaneado con CamScanner

2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES

Nro. 14[illegible]

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CESAR

NIT: 900163205

Nro. Certificado de Acreditación: 09-CDA-137-001

Fecha de expedición: 2020/08/20

Fecha de vencimiento: 2021/08/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TUQ212	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	MACK	**MODELO:**	1973
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	9999	**NRO. MOTOR:**	T8675BL8619
NRO. CHASIS:		**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: YOVANNY A. JARAMILLO J.

ALVARO STRAUCH MESTRE

FIRMA DEL RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

2012

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2021 7 31	2021 8 1	2022 7 31

No. DE POLIZA: 81338189 - 601636235	PLACA No.: TUQ212	CLASE DE VEHICULO: CARGA O MIXTOS	SERVICIO: PUBLICO	MODELO: 2020	CILINDRAJE: 1873
No. DE PASAJEROS: 2	MARCA: MACK	LINEA: PLATON			
COMBUSTIBLE: SIN LINEA					
No. MOTOR: TB6758L6619	No. CHASIS o No. SERIE: TB6758L6619	No. VIN: NA			CAPACIDAD TON.: 18,00
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: JHOVANI ALBERTO JARAMILLO JARAMILLOS	TELEFONO DEL TOMADOR: 3014586931	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: CC	No. DEL DOCUMENTO DEL TOMADOR: 8014614	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: VALLEDUPAR	
CODIGO DE ORGANISMO: 1317	SUB ORGANISMO: 85	CLASE PRODUCTO: 60000441	No. CERTIFICADO: 81338189	CIUDAD CIRCULACION: 11001	

VALOR: 33	PRIMA AMPARO: $ 792.800	COMISIÓN FONDO: $ 396.400	IVA: $ 1.800	AMPARO POR VICTIMA	VALOR	
				A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
TOTAL A PAGAR: $ 1.191.000				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora eres parte de Club Tu Beneficio Mundial!

Descuentos y promociones

registra tubeneficiomundial.com

UNETE

www.tubeneficiomundial.com

Escaneado con CamScanner

2013

LICENCIA DE TRANSITO No. 01-13052000 009103

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO JARAMILLO YOVANNY ALBERTO

TIPO DE DOCUMENTO: CC | NIT | CE | DE
No. DE IDENTIFICACION
8014614 : AMALFI ANT

DIRECCION
LA CAROLINA MZ B LTE 13

CIUDAD
CARTAGENA

TELEFONO

ULTIMO TRAMITE
TRASPASO

ORGANISMO DE TRANSITO
F.T.T.B.

MATRICULA A LA PROPIEDAD

FECHA DE EXPEDICION: DIA 13 | MES 09 | AÑO 2008

JOSE MIGUEL ESPINOSA ESPINOSA
JEFE DE ASUNTOS LEGALES

Impreso por: EASOPEL Impresores Ltda. NIT 800.064.206-6 PBX: 570 7770 - Barranquilla, Col.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSPORTE Y TRANSITO
TOMOTOR

01-13052000
LICENCIA DE TRANSITO No. 009103

PLACA UNICA	MARCA	LINEA Y CILINDRAJE	MODELO
TUO212	MACK	9999	1973
CLASE DE VEHICULO		COLORES	
VOLQUETA		NARANJA	
SERVICIO	CARROCERIA O TIPO	No. DE PUERTAS	
PUBLICO	VOLTEO	-2-	
No. SERIE MOTOR	R	No. DE SERIE	R
TB6758L8619	X	F985SX1029	X
NUMERO DE CHASIS	R	CAP. TON / PAS	PESO BRUTO VEHICULAR
F985SX1029	X	18/	18.000.00 KG
VOLADIZO ANTERIOR	DISTANCIA ENTRE EJES	VOLADIZO POSTERIOR	No. EJES
0.00		0.00	3
ANCHO (mts.)	ALTO (mts.)	LARGO (mts.)	AVALUO COMERCIAL
0.00	0.00	0.00	-0.00-
ACTA	DEC DE IMPOR	NUMERO	CIUDAD	DIA - MES - AÑO
	X	0006755	CARTAGENA	29-04-1993

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES

Escaneado con CamScanner

2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014015076

PLACA: TTS201	MARCA: POTON	LÍNEA: BJ3258DLPJB-7	MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 9,726	COLOR: AZUL		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 14360
NÚMERO DE MOTOR: 1512E009172	REG: N	VIN: LVBDLPJB6DH200949	
NÚMERO DE SERIE: LVBDLPJB6DH200949	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: LVBDLPJB6DH200949	TIPO:

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): FUSCALDO JALIOH ISABELLA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1098667166

VLR/AVALUO: 330

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 382012000268000 | MS | FECHA IMPORT.: 14/09/2012 | PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

FECHA MATRÍCULA: 17/03/2014 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/10/2017 | FECHA VENCIMIENTO:

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT03002110187

Escaneado con CamScanner

2015

SOAT

BOLÍVAR

1520000027901	TTS201	VOLQUETA	PÚBLICO	9720	2013

2	FOTON		PLATON - 13
	BJ3253DLPJB-7		

1512E086172	LVBDLPJB5DH200349	LVBDLPJB5DH200349	14.35

ISABELLA FUSCALDO JALIK	2135461705	CC	1065657566	VALLEDUPAR

35977	1520	35977	1520000027901	BOGOTA

320	$611,800.00	$305,900.00	$1,708.00

$919,408.00

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarte una fácil portabilidad y movilidad, también ofrece varios beneficios para salud, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas



Tenga en cuenta lo siguiente para hacer uso de su SOAT

En caso de accidente de tránsito

Tenga en cuenta

Escaneado con CamScanner

2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151317060

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CESAR

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-137-001

NIT: 900163205

Fecha de vencimiento: 2022/01/18

Fecha de expedición: 2021/01/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTS201

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 9726

NRO. MOTOR: 1512E008172

NRO. CHASIS: LVBDLPJB5DH200349

VIN: LVBDLPJB5DH200349

LÍNEA: BJ3253DLPJB-7

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: ISABELLA FUSCALDO J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO STRAUCH MESTRE

Escaneado con CamScanner

2017

A.F.: 18-6 (SZN-578)


REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. - 10001381981

PLACA: SZN578	MARCA: DAEWOO	LÍNEA: K4DEF	MODELO: 2011
CILINDRADA CC: 11.051	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD CARGA: 16565
NÚMERO DE MOTOR: DE12TIS009115CA		ANTI VAN: N	
NÚMERO DE SERIE: *****		NÚMERO DE CHASIS: KL3K4DEF1DK000570	REG: N
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES O: LEASING BANCOLOMBIA S.A. CF		IDENTIFICACIÓN: NIT 8600052343	

RESTRICCIÓN VEHICULAR:		POTENCIA HP: 335	
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD: 352011000008756		FECHA MATRÍCULA: 14/01/2011	PUERTAS: 2
PRENDA:			
FECHA MATRÍCULA: 28/01/2011	FECHA EJECUTORIA: 28/01/2011	FECHA VENCIMIENTO:	
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA			



Escaneado con CamScanner

2018

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2020-09-02	2020-09-03	2021-09-02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
25248490	SZN578	VOLQUETA	PUBLICO URBANO	11051	2011

PASAJEROS	MARCA / LÍNEA VEHÍCULO	CAMBIO MARCA
2	DAEWOO K4DEF	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DE12TIS008115CA	KL3K4DEF1BK000578	KL3K4DEF1BK000578	16.565

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FUSCALDO MENDOZA MARIO	3135461705	CEDULA	77014721	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CÓDIGO SUCURSAL DE EXPEDICIÓN	CLAVE FABRICANTE	No. FORMULARIO	CIUDAD CIRCULACIÓN
AT1318	039	11584		VALLEDUPAR

TARIFA	PRIMA UNIT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
330	$ 773600	$ 386800	$ 1800

VENTA A PRIMAS $ 1162200

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Se puede prestar servicios en [illegible] las entidades de [illegible] en [illegible] en cualquier momento.
- Para [illegible] acuda [illegible] las [illegible] más [illegible] en el [illegible].
- [illegible] a [illegible] accidente, [illegible] [illegible] [illegible]

2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151684874

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CESAR

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-137-001

NIT: 900163205

Fecha de vencimiento: 2022/02/05

Fecha de expedición: 2021/02/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZN578	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAEWOO	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11051	**NRO. MOTOR:**	DE12TIS008115CA
NRO. CHASIS:	KL3K4DEF1BK000578	**VIN:**	KL3K4DEF1BK000578
LÍNEA:	K4DEF		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ARIGUANI S A S - EN REORGANIZACION

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO STRAUCH MESTRE

Escaneado con CamScanner

2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003113497

PLACA: SZN926	MARCA: DAEWOO	LÍNEA: K4DEF	MODELO: 2012
CILINDRADA CC: 11.061	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD: 16565
NÚMERO DE MOTOR: DE12TIS10694TCA		N	
NÚMERO DE SERIE: N		NÚMERO DE CHASIS: KL3K4DEF1CK000996	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: BERARDINELLI POLANCO JOSE ENRIQUE Y OTRO (S) — IDENTIFICACIÓN: C C 85451254

RESTRICCIÓN VEHICULAR | CILINDRAJE: | POTENCIA HP: 335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352011000294992 | No: 1 | FECHA MATRÍCULA: 02/12/2011 | PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

FECHA MATRÍCULA: 06/02/2012 | FECHA EXPEDICIÓN: 06/02/2012 | FECHA VENCIMIENTO:

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LTO100246371Z

Escaneado con CamScanner

2021

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL		
2021 3 1	2021	3	2022	3	1

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
80420284 - 600191513	SZN926	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	11061	2012

PASAJEROS	MARCA		CARROCERIA
2	DAEWOO		PLATON
	LINEA VEHICULO	K4DEF	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
DE12TIS106947CA	KL3K4DEF1CK000996	KL3K4DEF1CK000996	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE ENRIQUE BERARDINELLI POLANCO	3138419529	CC	85451254	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	61	80002185	80420284	8001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
33	$ 792.800	$ 396.400	$ 1.800

TOTAL A PAGAR

$ 1.191.000

AMPARADO POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al Club Tu Beneficio Mundial y entrega descuentos y promociones de manera directa en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional. **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**. Crea tu contraseña y ya disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Revise que el SOAT, las condiciones de amparo se ajusten a lo requerido en la ley y en el presente documento.
- Verifique que la placa del vehículo esté registrada en el RUNT.
- Este seguro es importante que lo mantenga vigente su póliza todos los SOAT expedidos ofrecen amparos exclusivos a la atención de víctimas y en caso de accidente el vehículo no podrá ser movilizado hasta que se cancelen los gastos del servicio.
- Adquiera su SOAT en Lugares autorizados.

En caso de accidente de vehículo:

- Si alguien resulta herido debe ser llevado a una IPS que preste servicios de salud más cercano al lugar del accidente sin importar que tenga la institución para atender la emergencia, pues para ello existe el SOAT.
- Ninguna prestación de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 178 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fondo lo hará una vez la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es necesario acudir a abogados.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en el momento de hacer la adquisición de la póliza existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de manera que esta vigencia inicie a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Protección de datos

En pleno cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, los datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en www.seguros mundial.com.co. Para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos a través de nuestros canales dispuestos en nuestra página web.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Escaneado con CamScanner

2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

EL SISTEMA ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152137102

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE VALLEDUPAR

NIT:	900084186	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-076-001
Fecha de expedición:	2021/03/02	**Fecha de vencimiento:**	2022/03/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZN926	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAEWOO	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11051	**NRO. MOTOR:**	DE12TIS106947CA
NRO. CHASIS:	KL3K4DEF1CK000996	**VIN:**	KL3K4DEF1CK000996
LÍNEA:	K4DEF		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE E. BERARDINELLI P. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

RICARDO ALFONSO CASTRO LOPEZ

Scanned by CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015114174

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFE930	MACK	DM 690 S	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	19000

NÚMERO DE MOTOR
4X0168

REG N

VIN ******

NÚMERO DE SERIE
1M2B209C1SM016716

REG N

NÚMERO DE CHASIS
1M2B209C1SM016716

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FUENTES ACOSTA RICARDO ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 7570843

Escaneado con CamScanner

2024

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
7085250518245

IAE

FECHA IMPORT.
16/01/1995

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
16/01/1995

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/11/2017

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT01007494858

Escaneado con CamScanner

2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152553324

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CESAR

NIT: 900163205

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-137-001

Fecha de expedición: 2021/03/29

Fecha de vencimiento: 2022/03/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UFE930	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	MACK	**MODELO:**	1995
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	12000	**NRO. MOTOR:**	4X0188
NRO. CHASIS:	1M2B209C1SM016716	**VIN:**	
LÍNEA:	DM 690 S		
COLOR:	BLANCO		


NOMBRE PROPIETARIO: RICARDO A. FUENTES A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO STRAUCH MESTRE

Escaneado con CamScanner

2026



LT03002538268

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018995226

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXT479	INTERNATIONAL	7600	2013

CILINDRAJE CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
VOLQUETA	PLATON	DIESEL

NÚMERO DE MOTOR
35304172

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT6DN334263

NÚMERO DE CHASIS
3HTWYAHT6DN334263

JAIME BAR

NIT. 900409641

Escaneado con CamScanner

2027

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151500448

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: COA DE VALLEDUPAR

NIT: 900084186

Fecha de expedición: 2021/02/02

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-076-001

Fecha de vencimiento: 2022/02/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SXT479

MARCA: INTERNATIONAL

SERVICIO: Público

CILINDRAJE: 10831

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT6DN234263

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO NARANJA

NOMBRE PROPIETARIO: JASHE SAS

CLASE: VOLQUETA

MODELO: 2013

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 35304122

VIN: 3HTWYAHT6DN234263

Escaneado con CamScanner

2028

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A

2020-09-26 2020-09-27 2021-09-26

1830035190	SXT479	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2013

MARCA INTERNATIONAL

LINEA 7600

CARROCERIA PLATON

3HTWYAHT6DN234263	3HTWYAHT6DN234263		1982

3175125351	NIT	9004956441	VALLEDUPAR

ASME SAS

104	143606312	0	LOS PATIOS

$ 386800	$ 1700	

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MINIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Verificación validez de la vigencia por duplicidad de amparos | Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la compañía llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de forma que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Escaneado con CamScanner

2029

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023515160

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
STY661	FOTON	BJ1253DLPJB-7	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.726	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMION	VOLCO	DIESEL	14380

NÚMERO DE MOTOR	PRENDA	VIN
1008P033268	N	LVBDLPJB0AL000765

NÚMERO DE SERIE	PRENDA	NÚMERO DE CHASIS	REPOTENCIADO
	N	LVBDLPJB0AL000765	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

CJ MF DISTRIBUCIONES S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 900234139

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
		0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352010000062572	I	21/04/2010	2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
16/12/2010	29/07/2021	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO





LT1020431021

Escaneado con CamScanner

2030

ASEGURADORA

SOAT

AXA COLPATRIA
Haberte/los seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2021 7 27	2021 7 28		2022 7 27

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
3111850400	STY861	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	9726	2010

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
0	FOTON	

LINEA VEHICULO	No. VIN	CAPACIDAD TON
BJ3253DLPJB-7	LVBDLPJB0AL008703	14

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
1509F033258	LVBDLPJB0AL008703	3117176730	NIT	9005274293	BOGOTA D.C.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO SAS	3111850400	BOGOTA D.C.

CODIGO DE RESOLUCIÓN	COD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PRODUCTOR
1306	26	56356014

CUOTA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	IVA RUNT
332	$626.800,00	$313.400,00	$1.800,00

TOTAL A PAGAR
$942.000,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

CLAUSULA:
Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expida se modificará, iniciando a partir del día siguiente del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el responsable por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidentes de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere estudio a terceros.

Fecha hubiera sido.

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamos y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Escaneado con CamScanner

2031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Nro. 14925677

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LAS TORRES SAS

NIT: 900454056

Nro. Certificado de Acreditación: 12-OIN-026-001

Fecha de expedición: 2020/10/03

Fecha de vencimiento: 2021/10/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: STY861

CLASE: CAMION

MARCA: FOTON

MODELO: 2010

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 9726

NRO. MOTOR: 1509P033258

NRO. CHASIS: LVBDLPJB0AL008703

VIN: LVBDLPJB0AL008703

LÍNEA: BJ3253DLPJB-1

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO S A S

FRANCISCO JAVIER GAVIRIA ZULUAGA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10000587592

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SRN672	CHEVROLET	KODIAK 8500	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.193	BLANCO GLACIAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPT
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	17290 / 2

NUMERO DE MOTOR	REG. VIN
6TV349172	N

NUMERO DE SERIE	REG.	NUMERO DE CHASIS	REG.
	N	8ZCT76AC67V349172	N

PROPIETARIO - APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GALEANO SANTAMARIA GIOVANNY

IDENTIFICACION
CC 91290176

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
01260100565736

IE: I

FECHA IMPORT.: 30/03/2007

PUERTA: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINANZAUTO FACTORING S A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/09/2007	14/07/2010	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
FACATATIVA-CUNDINAMARCA (MCPAL)

LTD1000382403

Escaneado con CamScanner

2033

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			HASTA LAS 24:00 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2020	12	17	2020	12	18	2021	12	17

ASEGURADORA

Seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
79857229 - 601293160	SRN672	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7193	2008

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	CHEVROLET		SRS
	LÍNEA VEHÍCULO	KODIAK 8500	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
67V349172	8ZCT7C4C67V349172	NA	17,29

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR
GIOVANNY GALEANO SANTAMARIA	3232300589	CC	91290176	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	62	80000441	79857229	76001

PRIMA $	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	VALOR
				A GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	900

Escaneado con CamScanner

2034

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152730658

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE VALLEDUPAR

NIT: 900084186

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-076-001

Fecha de expedición: 2021/04/30

Fecha de vencimiento: 2022/04/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRN672

MARCA: CHEVROLET

SERVICIO: Público

CILINDRAJE: 7193

NRO. CHASIS: 8ZCT7C4C67V349172

LÍNEA: KODIAK 8500

COLOR: BLANCO GLACIAL

CLASE: TRACTOCAMION

MODELO: 2008

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 67V349172

VIN:

NOMBRE PROPIETARIO: GIOVANNY GALEANO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RICARDO ALFONSO CASTRO LOPEZ

Escaneado con CamScanner

2035

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019945590

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ETU797	STERLING	LT8511	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.300	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	14800

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
46543137	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
-	N	2FZHAWBS16AW53714	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TRAMITAMOS GARCIA S A S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901126568

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
13303010625881	1	27/12/2005	3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/01/2006	24/12/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE





LT07000145022

Escaneado con CamScanner

2036

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

80132301 - 601319209	ETU787	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR		6308	2006
2	STERLING					
	LTB311			PLATON		
46543137	2FZHAWBS1GAW53714		NA			14,80
TRAMITADOS GARCIA SAS		3003050733	NIT		901126588	VALLEDUPAR
1317	82	80000441		80132301		76001
32	$ 626.000	$ 313.400	$ 1.800			

$ 942.000

	800	SALARIOS
	180	MÍNIMOS
	750	LEGALES
	10	DIARIOS VIGENTES

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresa al Club Tu Beneficio Mundial y disfruta descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registra.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y a disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com

Escaneado con CamScanner

2037

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151611495

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE VALLEDUPAR

NIT: 900084186

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-076-001

Fecha de expedición: 2021/02/02

Fecha de vencimiento: 2022/02/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	ETU797	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	STERLING	**MODELO:**	2006
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8300	**NRO. MOTOR:**	46543137
NRO. CHASIS:	2FZHAWBS16AW53714	**VIN:**	
LÍNEA:	LT8511		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: TRAMITAMOS GARCIA S A S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RICARDO ALFONSO CASTRO LOPEZ

Escaneado con CamScanner

ANEXOS SST No 7 actas de conformación de COPASST



ANEXOS SST No 8 planillas de asistencias



2040

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

12-08-2024

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Luis Arango	1065616361	6:52AM		5:		Topografo
Ada Luz Perales	49781228	6:53AM		5:50PM		
KATHERINE GARCIA	1.065.579.082	6:55AM		5:47		INTERVENTORIA
Arbind Nosca G	12.693.763	6:55AM		5:45		
Elvis Pinzón M.	1065643695	7:05AM				TOPOGRAFO
Carlos Peralta	77094349	7:05AM				AUX TOPOGRAFIA
JAMES rocha	1.003 240 ca	7:12AM				Cadenero
Yaiver Zacha	1065666876	7:12AM		3:58PM		Topografo
Vanessa Moreno	1121870930	7:15AM		5:47		Interventoria
FABIO Lopez	19594364	7:20AM		5:26PM		
Liliana Carreras	1046813906			5:26PM		
Ines Herrera	1065.650.569	7:30AM		3:40PM		
Lorenzo Bracho	1.065.591.193	7:30AM		5:05PM		Ing Amb.
Jean F. Cujia C	1065851942	7:30AM		17:49		Auxiliar de Interventoria.
Monica P. De la rosa M.	33'401.406.	7:30AM		5:47		INTERVENT.
Emaus Ariza	43970830	7:45AM		5:18PM		Residente
MAIRA BARRIO	1065.568.	7:50AM		5:48		Inter Ver
Claudia Hoyos	26946011	8:15AM		6:47		Residente
Elkin Trujillo	1096	8:25AM				Interventor

2041

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

12-08-2024

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jorge Oliveros G	8828349	8:40am		9:40am		

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

93-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Elkin Trujillo	1096220347	8:40				Interventoria
Gabriel Mendoza	77.021.508	8:42				Interventor
Roger Galvis	1065642178	8:48				
Zamira Peralta	1065618569	8:49		11:50 AM	Zamira Peralta	Interventoria
Daileth Lopez	1065627010	8:51		1:57 AM	Daileth Lopez	Topografo
Jael Emilio [illegible]	1065[illegible]46	8:30		2:00		
[illegible] Jose Ramos	1065[illegible]48	8:30		11:40 Am		
Rocio Avila	56.074.194	9:06				
Anton Alman	85158033	9:10AM				
Sodiny Soto.	26.983.970	9:14AM		11:40AM		
Dinely [illegible]	765625	9:40				
MARIA [illegible]	770147	9:29am				
[illegible]	1143436176	10:35AM				
Alcosta	72140735	10:38AM		7:27Pm		
Juan Carvajalino	1044928177	10:39AM		5:PM		
[illegible]	77770040	7:50am		5:04pm		mecanico
Jean F. Cuya C.	1065851026	7:48	Jean F. Cuya C.	5:07pm	Jean F. Cuya C.	Interventoria
Leiner Torres	1.063.971.741	06:00AM		05:30PM		Aux. Almacen
JESUS D. TORRES PEÑA	1081002203	6:09PM	JESUS TORRES	6:00AM	JESUS TORRES	Visilante

2043

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL					13-08-2021
FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Andrés Amaya	AE6516636	7:01	Andrés Amaya	5:00pm	Andrés Amaya	Aux. Top.
Carlos Peralta	77097399	7:01	Carlos Peralta	5:00pm	Carlos Peralta	Aux Top-Gradin
ARNES ROCHA	1.003240687	7:02	ARNES ROCHA	5:00Pm		Cadenero
Vanessa Moreno	1121820930	7:05	Vanessa Moreno	5:00Pm	ARNES ROCHA	Interventoría
Lorena Bracho	1.065891.173	7:18am	Lorena Bracho	5:00pm	Lorena Bracho	Ing Ambiental
Liliana Contreras	1096813906	7:20				
FABIO LOPEZ	19594864	7:20				TOPOGRAFO
Yainis Rocha	1065860826	7:20	Yainis Rocha	4:33PM	Yainis Rocha	TOPOGRAFO
Edwin Rubio	1.57.424.1	7:20	ED	5:00	ED	
Ines Herrera	1.065.650.569	7:35		5:09pm		Topografa interseo
KATHERINE PACCA	1.065.579.682	7:45		6:06pm		INTERVENTORIA
Emaisa Ariza	43970830	7:45	Emaisa Ariza			Residente
Jean F. Reyes L	1065851942	7:46	Jean F. Reyes L	12:25	Jean F. Reyes L	INTERVENTORIA
Monica P. De La Rosa M	33'101.406	7:50	MPDLRM	6:06pm	MPDLRM	Interventor
MARIA Barrio	1065568083	7:53	Maria R.	6:06		Interventor
Claudia Hungria	26946011	9:10	claudia H	5:52pm	Claudia H	Interventor.
Andrés Llamas N	1033691421	8.10	Andrés LN	8:33AM	Andrés LN	Prensa
Vladimir Pacheco	97020514	8:18	VCa.M	8:33AM	Vladimir P	Prensa
Dainer Cuenca	1002072173	6:10 AM	Dainer C	4:51PM	Dainer C	Operador

2044

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL					13-08-2021
FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jair Jose De la Cruz	1192756899	6:34	Jair Jose	5:05 pm	Jair Jose	
Yc DAVID DELA CRUZ	1192756896	6:34	YC DAVID	3:18Pm	YC DAVID	
Raul Marcelo	7963 5098	6.36		5:17 Pm		
Gustavo PALACIO	1023994908	6:37		7:30 am		
Erik Cabrera	1920655	6:38		05:7 Pm		Ayudante
Venusca Morales E.	1.143.465.298	6:39	Venusca M.	5:26 pm	VENUSKA	
EDGAR MORALES	72163.262	6:39	EDGAR M.	5:26pm	EDGAR	
Deggie Morales	60074 5149	6:40	Deggie Morales	5:26pm	Deggie Morales	
Jairo Ruiz	7703933	6:42		5:29pm		
Luis Rambal	1065123681	6:45		5:25 pm		obra
omar tolves	1065135466	6 45	omar tolves	5:23	omar tolves	
Jaime Medina	1063968492	6:48		5:36		
Angel Gonzalez	1065 856 490	6:48		5:15pm		
Luis B	1063 9[illegible]452	6:49		5:25		
Jose luis Rodriguez	1065 654 890	6:53	Jose B.	5:25	Jose B.	
Luis Reyes	1.065.826.688	6:54	Luis Reyes	5:27pm	Luis Reyes	
Arbind Novoa G	17693763	6:54	Arbind Novoa	5:20 pm	Arbind Novoa	
Adalberto Penaloza	4978428	6:55		PM 5:30		
Eluis Pinzón M.	1065643695	7:00		4:53 PM		TODO ENORME

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-08-2022

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
William Ricardo	1102523263	6:00	William R	6:00PM	William Ricardo	W.Bilanto
Alexander Angarita.	1003249895	6:00 Am	Alexander	6:00pm	Alexander	W.Bilanto
MARIA BALLOS	17845834	6:10 Am	Maria Ballos	4:00pm	Maria Ballos	
Cristian perez	1065828353	6:10 Am	Cristian perez	4:00	Cristian perez	
Javier Torres	1110581923	6:10 Am	Javier Torres	4:00pm	Javier Torres	
ELKIN Gonzalez	77187952	6:10 Am		4:10 pm		
Jesus David pinto	1174073971	6:10 Am	Jes Pinto	4:00	Jes Pinto	
Wilmer moline P.	1065638935	6:10 Am	wilmer M.	4:00pm	Wilmer M.	
Carlos cardenas	12643677	6:10 Am	ccg	4:00		
Yeiza Paez	51348026	6:10 Am		4:00		
Cesar	1065588147	6:10 Am		4:00		
Livia Rave	73783530	06:15		05:00		
Danilo	12567087	6:16 Am	Danilo	05:20pm	Danilo	Operador
Danilo	84854620		Danilo	5:20		
Yeison Z	85485021	627	Yeison Z	5:25 pm		
Jacqueline V.	1.140.844.491	6:30		5:20		
Jorge caballero	72210547	6:30		5:00		
manuel patrinino	8548426	6 30	manuel	5:30p.	manuel	
Alexander Bolaño	77185729	6:33				SUP. SST

2046

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

14-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Elkin Gonzalez	7718192	6:05 Am		4:25 pm		
Cristian Perez	1065828353	6:05 Am	Cristian Perez	3:02 pm	Cristian Perez	
Mario Bellos	17845834	6:05 Am		3:02 pm		
Wilman Medina P.	1065658933	6:05 Am		3:02 pm		
Jesus Pinto	1129073977	6:05 Am		4:24		
Carlos Cardenas	12643	6:05 Am		4:24		
Cesar Torres	1063971741	6:05 pm		2:00 pm		Luibo Bloques.
[illegible]	1065828463	6:06 Am		4:41 Am		
Javier Toiles	1710581923	6:06 Am		3:02 pm		
Felix Pallecco	5134806	6:07 Am		3:02 pm		
William Ricardo	[illegible]	6:08 Am	William R	6:1 pm	William R	vigilante
Danilo	1236[illegible]	6:10 Am		4:41 pm	Danilo	operador
Alexander Angarita	1003248285	6:10 Am	Alexander	6:00 pm	Alexander	vigilante
[illegible]	84585331	6:[illegible]		7:56 pm		
Salvadores U.	[illegible]	6:30		1:45		
Alexander Bolaño	77185729	6:35 pm		2:42		
Omar Torres	1065135460	6:35 Am	Omar Torres	1:38 pm	Omar Torres	
Ever [illegible]	1920655[illegible]	6:35		0:35 pm		Vigilante
Manuel Patternina	85484864	6:36	Manuel	1:33 pm	Manuel	

2042

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

14-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Kevin Ramos	77183530	06:37		01:15		
Yeison Zuluaga	85485621	1:39		01:49		
Jair Jose De la Cruz	7197756899	6:40am	Jair Jose	1:27	Jair Jose	
Yco David De La Cruz	1192756896	6:40am		2:21pm		
Reggie Morales C	1007457177	6:41am		2:1pm		
Edgar Mora	72.163.269	6:41am		2:1pm		
Sergio caballero	72.210.591	6:41am		2 p.m		
Raul Mascela	79675098	6:41am		1:24pm		
Jose Luis Rodriguez	1065754890	6:49am		1:22p		
Luis Ramos	1065173681	1:50pm		1:38pm		
Ada Jet Penalba	1078872128	6:50am		2:14pm		
Zaderick	1720933733	6:50am		7:23pm		
Angel Gonzalez	1065.856.420	6:50am		7:55pm		
Luis Blandon	1063454148	6:51pm		1:49pm		
Jeiner molina	1063968493	6:57pm		2:00pm		
Luis Arroyo	1065618361	6:59a		12:17pm		Aux. Topogr.
Arbind Novoa G	12 693.763	7:00 am		1:28pm		
Carlos Perez	77097999	7:01 am		12:17pm		Aux Topografia
Eluis Pinzon M.	1065643775	7:00am		12:30 pm		Topografo

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

14-08-2024

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
ARNES ROCHO	1.003240689	7:00	ARNES ROCHA	1:00 pm	ARNES ROCHA	CARPINTERO
[illegible]	1.065.771.082	7:18 am	[illegible]	1:15 pm	[illegible]	INTERVENTORIA
Ines Herrera	1.065.650.869	7:22 am	[illegible]	7:12 pm	[illegible]	
Jaime Rocha	1065660826	7:30 am	Jaime Rocha	1:00 pm	Jaime Rocha	TOPOGRAFO
Emaisa Ariza Ponce.	43900530	7:30 am	[illegible]	1:18 pm	[illegible]	Residente.
FABIO LOPEZ	19594764	7:30 pm	[illegible]	1:00 pm	[illegible]	
Liliana Contreras	1046813906	7:30 am	[illegible]	7:04 pm	[illegible]	
Oscar Duarte	13.165.609	7:33 am	[illegible]	3:02 pm	Oscar Duarte	Moto sierrista
Vanessa Moreno	1121820930	7:35 am	[illegible]	1:10 pm	[illegible]	Interventoria
MAIRA BARRIO	1.065.568.087	7:44 am	[illegible]	1:15 pm	[illegible]	Interventora
Jael Espinoza	1065088456	7:58 am	[illegible]			[illegible]
Monica P. De La rosa	33'101.406	7:59 am	MPDLR	1:18 pm	MPDLR	Interventoria
Claudia Hinojosa	26946011	8:15 am	[illegible]	12:05 pm	[illegible]	Interventoria
Jairo Maldonado G.	72218596	8:46 am	[illegible]	12:25 pm	[illegible]	soldador
Miller Baquero	1065816685	11:45 am	[illegible]	12:23 pm	[illegible]	
Cristian [illegible]	72.077.8[illegible]	12:34 pm	[illegible]	4:15 pm	[illegible]	

2049

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

15-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Elky Trujillo	1096270387	4:20		4:45		Interventoria.
Laura Echavarria	1065833751	4:20	Laura E.	4:45	Laura E.	Interventoria.
Jhonatan Ramirez	1067819062	6:00		6:00		Vigilancia
JOSE TORRES	1081007803	6:00pm	JOSE TORRES	6:00	JOSE TORRES	vigilancia.
Alexander Bolaño A	77 185729					
Alexander Argueta	1032458335	6:00pm	Alexander	6:00pm	Alexander	Vigilancia
JOSE TORRES Peña	1081002203	6:00PM	JOSE TORRES	6:00AM	JOSE TORRES	vigilancia
Jhonatan Ramirez	1067819062	6:00		6:00		Vigilante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

6-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Bolaño M.	77185729	6:20		1:26		SUP. SST
William Ricardo	7702323562	6:00am	William R	6:00pm	William R.	VIGILANTE
Jesus Tonks	2.063.971741	6:00 AM	Jesus		Jesus	Aux. Almacen
Alexander Arguelta	1003248285	6:00 pm	Alexander	6:00 pm	Alexander	Vigilante
Yelisa [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	77183530	6:30	[illegible]	02:07pm	[illegible]	
[illegible]	8785377	6:30am	[illegible]	1:00pm	[illegible]	
[illegible]	1.120.888.491	6:35am	[illegible]	1:25	[illegible]	
Jaider [illegible]	77093727	6:35 Am	[illegible]	7:19pm	[illegible]	
Jorge Castillo	77710597	6:39am	[illegible]	1:20	[illegible]	
Omar Tolles	1065135460	6:38pm	Omar Tolles	7:20pm	Omar Tolles	
Rach Macula	79675098	6:40	[illegible]	1:19pm	[illegible]	
Carlos Peralta	77097349	6:43	Carlos Peralta	9:40pm	Carlos Peralta	Aux Topografia
Arbind Novoa	12.693.763	6:51pm	Arbind Novoa	1:20 pm	Arbind Novoa	
Luis Bermudez	1063954486	6:52	[illegible]	1:20pm	[illegible]	
Edier Cera	1.206551	06:52pm	[illegible]	1:20pm	[illegible]	Ayudante
Jesus Molina	1.063968493	6:53	[illegible]	1:17pm	[illegible]	
Jair Jose Ortiz	1192756899	6:53	Jair Jose	1:13pm		Jair Jose
Lorenzo Badel	1.065[illegible]178	6:50	[illegible]	1:00pm	[illegible]	Ayudante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

16-09-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Roger Morales C	1007945149	6:54	Rogermorales	1:21	RogerMorales	
Edgar Morris A	72.163267	6:55	Edgar M.	1:21	Edgar Morris	
Vanesa Morales E.	1.143.465.288	6:55	Vanesa Morales E.	1:21	VanesaMorales	
Luis Rumbal	1065[illegible]681	6:59	Luis Rumbal	1:17	Luis Rumbal	Electrico
JOSE Rodriguez	1065634890	7:04	JOSE R.	1:14	Jose R.	
Luis Reyes	1.063.826688	7:04	Luis Reyes	1:15	Luis Reyes	Ayudante
YON DAVID DELACRUZ	1192756896	7:04	YON DAVID	7:17		YON DAVID
Jesus Anaya	1065616361	7:08	Jesus Anaya	4:44	Jesus Anaya	
ARNIS ROCHA	1005240687	7:18	ARNIS ROCHA	10:00	ARNIS ROCHA	cadenero
Elvis Pinzon M.	1065693695	7:18		10:00		TOPOGRAFO
Yainer Rocha	1065660876	7:30	Yainer Rocha	20:00	Yainer Rocha	TOPOGRAFO
Ines Herrera	1065.650.569	7:38		12:00		Inter Topo
Jonhni Orozco Roy	1065027[illegible]	7:43		13:18		CCTV.
Juan Pablo Ospino	1003381387	7:43		13:18		CCTV
John Erick J. Hernandez	1065600387	7:50	John Erick J. M.	9:31	John Erick J. M.	CCTV CONCEPTOS.
Jairo Medicdo	72218576	8:11		1:23		
[illegible]	1.065.[illegible]	8:53		9:00		INT.
Jael [illegible]	1065[illegible]69	9:00		10:25		Topografo
Johan Erick Sierra M.	1065600387	10:12	John Erick S. M.	13:18	John Erick S. M.	

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

17-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Angarita	1003248293	6:00 AM	Alexander	6:00pm	Alexander	Vigilante
William A Ricardo B.	1702323263	6:00am	William R	6:00p.	William R	Vigilante
[illegible]	91485334	6:15am	[illegible]		[illegible]	
manuel Potermine	85 el 84864	6:30am	manuel		manuel	
omar Tolles	1065135466	6:30	omar Tolles	5:40	omar Tolles	
Yoselin V.	1.163.568.491	6:30	[illegible]			
Yon DAVID DE LA CRUZ	1192756896	6:30am	Yon DAVID	5:33pm	Yon DAVID	Yon
Jair Jose De la Cruz	1192756899	6:30am	Jair José	5:25p	Jair José	
Jorge caballero	1221097	6:33am	[illegible]	5:52	[illegible]	
[illegible]	77075327	6:34am	[illegible]	5:57pm	[illegible]	
Luis Reyes	1.163.866.88	6:35	Luis Reyes	5:35	Luis Reyes	Ayudante
Venusca Morales	1.143.465.288	6:35am	Venusca M.	5:47p	Venusca M	
Edgar Morales	72.163.269	6:35am	Edgar M.	5:47pm	Edgar M	
Peggie Morales	1007451199	6:36am	Peggie morales	5:47	Peggie M.	
DAVIS RAMOS	F70896	6:37am	DAVIS RAMOS	12:32p	DAVIS	
Raul Marcelo	29675098	6:38	[illegible]	5.25	[illegible]	
Yeison [illegible]	85485631	6:40	Yeison [illegible]		Yeison [illegible]	
Ronald mendez	1003348867	6:41	Ronald mendez	5:30	Ronald mendez	
Luis Rambal	1065123681	6:45	Luis Rambal	[illegible]	[illegible]	

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

7-04-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Edi varela	19206551	6:41		05:56		residente
Jeiner Molina	1063968193	6:45	Jeiner	5:50	Jeiner Molina	AyU
Jairman Rodriguez	1004308559	6:48		12:07		
Wilmar Lopez 0834	7574907	6:49		5:17		
Jobany Rojas R.	1.032412771	6:45		5:20		OFICIOL
Ada Luz Penalosa	49787228	6:50		5:40pm		
Arbind Novoa	12.693.763	6:54	Arbind novoa	5:54pm	Arbind novoa	
Elkin martinez c	1007354179	6:56am	Elkin m			ay.
Ricardo c	1007579	6:56am	Ricardo	12:04pm	Ricardo	
GOMEZ	1064810	6:59am	GOMEZ	12:06pm	GOMES	
Liner Torres	1.063.971.741	7:00		6:00		Aux. Almacen.
Carlos Peralta	77097399	7:00				Aux Topografia
Luis Amaya	1065636361	7:00				Top.
Elvis Pinto	1065693695	7:00				TOPOGRAFO
Monica P. De La Rosa M	33'901.406	7:00		5:38pm		Interventoría
Laura Bracho U.	1.065.591.193	7:25				Ing Amb.
ARNES ROCHA	1003240685	7:22	ARNES Rocha			
Juan Pablo Ospino	1003381387	7:23		12:51pm		
Damar Cuello	1007072893	7:29				Operador

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

17-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Cesar Augusto	77090391	7:20 Am	Cesar Alvarado	05:07pm	Cesar Alvarado	
Liliana Contreras	1046813906	7:25 Am		-		
Vanessa Moreno	1121820930	7:24 Am				
Fabio Lopez	19594764	7:20 Am				
Yoiner Rocha	1065660876	7:30 Am				
miguel Garcia	1143347533	7:33 Am	Miguel G.	12:08pm	Miguel G.	
Eder	1065618058	7:45 Am				
Ines Herrera	1.065.650569	7:45 Am		5:00pm		
Emaisa Ariza	93470830	7:45 Am	Emaisa AR	5:20.	Emaisa Ar	Residente
Katherine Garcia	1.065.579.082	7:30 Am	[illegible]	5:38	[illegible]	
Nestor Yance	1517031	7:49 Am	NESTOR YANCE	12:30pm	NESTOR YANCE	
Maria Barrio	1065569083	7:43 Am	[illegible]	1:20	[illegible]	Luter
Joel Rocha	1065568756					
Claudia	26946011	8:00 Am	Claudia	6:30	Claudia	Interventa.
John Ever	1065600387	8:00 Am				
Abimael	1103944	7:50am	Abimael	12:06	Abimael	
DONALDO MONTAÑO	1102776	8:40am		4:01		Prensa
Jairo Madiedo G.	72218576	8:52	[illegible]	4:42	[illegible]	
Elkin Trujillo	1096270377	9:06	[illegible]			Interventoría.

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jaime Quintero	88503713	5:08pm		17:56pm		
Jorge Olivera G.	88283491	9:25am		10:40Am		
Luis Rolon	7703372-07	9:25am				SSPPSA
Jean F. Cujia C.	1065851942	10:00am		5:04pm		Interventoria.
Camilo Vargas	1222224	11:54		12:23 Pm		
Rocio Acosta	56.074.194	12:00m	Roma		Roma	
Ricardo	1007971087	11:49am	Ricardo	5:26pm	Ricardo	
Dejuis Ramos	19.106.936	12:50pm	Dejuis	5:33	Dejuis Ramos	
Obimael	1103381	1:04 pm	Obimael	5:25pm	Obimael	
Miguel Garcia	1142341533	1:08 Pm	Miguel			
Nestor Yance	15171031	1:06 Pm	Nestor Yance	525pm	Nestor Yance	
Gomesarrdo	1065645880	1:10pm	Gomesarrdo	Gomes 5:20pm		
Sixto Fuentes D	4960948	2:15pm	Sixto Fuentes D.	3:32pm		Interventoria
Paulina Soto N.	26.993.990	3:32pm	Paulina Soto.	5:20pm	Paulina Soto.	Gobernación
Roger Galvis	7.065.662.179	4:16:50pm		4:32pm		interventoria
Ronald mendez	1003394861	5:30	Ronald mendez	5.31	XXX	
Jhonatan Ramirez	1067881982	6:00		6:00		vigilante
Jesus Torres Peña	1081002203	6:00AM	Jesus Torres	6:00AM	Jesus Torres	vigilante

2056

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

7-05-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Edgar Morales	72.163.269	6:35	Edgar M.	5:10 pm	Edgar Morales	
Deggie Morales	1007403199	6:35 pm	Deggie Morales	5:10 pm	Deggie Morales	
Veronica Morales E	1.143.465.208	6:35 am	Veronica Morales	5:10 pm	Veronica Morales	
Nathalie Garcia	1.065.591.082	6:46 am	[redacted]	5:50	[redacted]	Interventoria
Ana M. Penaloza	49[illegible]	6:55 AM	A.M.P.	5:43 pm	A.M.P.	
Carlos Peralta	77.097.749	6:57	Carlos Peralta	4:55pm	Carlos Peralta	Aux Topografia
Leiner Torres	1.063.971.741	7:00 AM	Leiner	6:10	Leiner	Aux. Almacen
Luis Amaya	1065606361	7:00 am	Luis Amaya	4:55 pm	[illegible]	Aux. Topo.
David Garcia	1092072145	7:07 AM	[illegible]	10:23	[illegible]	
Elvis Pigeon M.	1065643675	7:07 AM	[illegible]	4:55 pm	[illegible]	TOPOGRAFO
[illegible]	1256787		[illegible]			
ARNES Rocha	1.003240089	7:14 pm	ARNES Rocha	4:55 pm	ARNES Rocha	
Vanessa Moreno	1121820930	7:15 AM	Vanessa Moreno	5:50	Vanessa Moreno	Interventoria.
Liliana Contreras	1046813586	7:22 am	[illegible]	5:30 pm	[illegible]	
Lorena Bado	1.065.591.895	7:30 am	Lorena Bado	5:35 pm	[illegible]	Ing Ambiental.
Juan Pablo Ospino	1003381387	7:38 AM	[illegible]	5:40	[illegible]	
Jonhnie Ortiz M	8057739	7:40 AM	[illegible]	5:30 pm	[illegible]	CCTV
Jean F. Cyra L.	1065851 [illegible]	7:40 AM	Jean F. Cyra L.	16:43 pm	Jean F. Cyra L.	Interventoria.
Ines Herrera	1.065.650.561	7:42 AM	[illegible]	4:43 PM	[illegible]	

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	18-08-2021 OBSERVACIONES
Yainer Rocha	1065660826	7:50 Am	Yainer Rocha	4:50 Pm	Yainer Rocha	
Emaisa Ariza R	43970850	7:50 Am	Emaisa Ariza R	5:39	Emaisa Ariza R	
MAIRA BARRIOS	1065680026	7:56 Am	Maira Barrios	5:40 Pm	Maira Barrios	Residente
Jaime Barrios	1065930754	8:00 Am	Jaime Barrios	1:10 Pm	Jaime Barrios	
Claudia Hincapie	28946071	8:05 Am	Claudia Hincapie	5:30 Pm	Claudia Hincapie	Interventoria
Carlos Mendoza F.	1065600389	8:10 Am	Carlos Mendoza F.	5:39 Pm	Carlos Mendoza F.	C.C.T.V.
Jhon Even Sanchez M	1065600389	8:10 Am	Jhon Even Sanchez M.	5:39 Pm	Jhon Even Sanchez M.	Interventoria
MONICA DE LA ROSA	33'101.406	8:10 Am	Monica De la Rosa	5:50 Pm	Monica De la Rosa	INTERVENTORIA
JOSE PALACIO	1065619582	8:15 Am	Jose Palacio	9:25 Am	Jose Palacio	BIM MAURICIO
Andres Almerales M	85156055	8:55 Am	Andres Almerales M	10:27 Am	Andres Almerales M	
Jose Rueda	1065601[illegible]	9:15 Am	Jose Rueda			Ingeniero
Rocio Acosta	56074.194	9:06 Am	Rocio Acosta		Rocio Acosta	
Svetlana Fuentes	49606948	9:10 Am	Svetlana Fuentes		Svetlana Fuentes	Interventoria
Roger Galvis	1065812178	9:30 Am	Roger Galvis	2:30 Pm	Roger Galvis	Interventoria
Elkin Trujillo	1096220317	9:30 Am	Elkin Trujillo	2:50 Pm	Elkin Trujillo	Interventoria
Gabriel Londoño	72.032.508	9:50 Am	Gabriel Londoño	2:27 Pm	Gabriel Londoño	
Alvaro Mejia	1065647737	10:59 Am	Alvaro Mejia	11:02 Am	Alvaro Mejia	Filtros
[illegible]	[illegible]	10:00 Am	[illegible]	12:40 Pm	[illegible]	
JOSE ROMERO	1947063[illegible]	3:28 Pm	Jose Romero	4:33 Pm	Jose Romero	Adm Com

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

13-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Angarita	1003485205	6:00 Am	Alexander		Alexander	Vigilante
William Ricardo	1102323563		William	5:00pm	William	
Erwin Cortes	1920655	0620	Erwin	2:38	Erwin	Pintor
GOMEZARROYO	1065615870	0620				
CARLOS MEZA	84/8533	633	CARLOS	5:00pm	CARLOS	
Ricardo	1007574102	6:33	Ricardo	5:00pm	Ricardo	
GOMEZARROYO	1065615870	633	GOMES	5:00pm	GOMES	
Jaider	7209727	6:33	Jaider	5:38pm	Jaider	
Raul Marcela	79675098	6.33	Raul	5:00pm	Raul	
Yeison	95485213	630	Yeison	5:00pm	Yeison	
omar torres	1065135476	633	omar torres	5:00pm	Omar Torres	
Cesar Alvarez	77090391	6:39	Cesar Alvarez	5:00pm	Cesar Alvarez	
Jaime Ulloa	1102.886.401	6:40	Jaime	5:10pm	Jaime	
Jorge caballero	7721054	640		5:14pm		
manuel patarroyo	85484864	641	manuel	5:08pm	manuel	
yon DAVID DELA cruz	1192756899	639	yon DAVID	3:35pm	yon DAVID	
dobany Rojas	1032442771	6:43	dobany	5:18pm	dobany R.	
Jair Jose dela cruz	1192756899	6:43	Jair Jose	3:35	Jair Jose	
wilman lopez ortiz	7574907	6:45	wilman	5:09pm	wilman	

2059

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

18-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jose David De Agudo	1003202645	6:47	Jose David	5:00 Pm	Jose David	
Jaiver Rambal	1065610546	6:48	Jaiver	7:29 AM	Jaiver	
Luis Rambal	1065123693	6:50	Luis	5:09 Pm	Luis Rambal	
Elkin martinez	1002354129	650		5:04 pm	Elkin m	
Arbind Novoa	12693763	6:50 AM	Arbind novoa	5:12 PM	Arbind novoa	
Ibmael Garcia	1103758	650	Ibmael	5:04 pm	Ibmael	
Jaime Molina	1065982993	6:53	Jaime	5:12 PM	Jaime	
Luis Reyes	1065826888	6:54	Luis Reyes	10:35 Am	Luis Reyes	
Jose Luis Rodriguez	1065654890	6:55	Jose L.	5:04 pm	Jose L R	
Ronald Hondoz	1003314861	6:55	Ronald	5:04 pm	Ronald	
NESTOR YANICE	1517031	6:56 AM	Nestor yanice	5:04 pm	Nestor yanice	
Luis Barrios	1065454592	6:57	LB	5:05 pm	LB	
Miguel Garcia	1143397533	6:57	Miguel G.	5:05 pm	Miguel G.	
Carlos	1970836	7:05	Carlos	5:05 pm	Carlos	

2060

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

16-05-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Keiny Pooto Amos Cotes	1041658744	3:23pm		4:33pm		cam com
Sadina Sotomayor	26.953910	3:37pm		4:52pm		Colpensión
Jhonny Bedoya Ortiz	1.647576	4:50pm		5:23pm		
Jhonatan Ramirez	1067819062	6:00		6:00		vigilante
Jesus Torres Pitre	1081002203	6:00	Jesus Torres	6:00	Jesus Torres	vigilante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

19-06-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Aragonita	1003248285	6:00 Am	Alexander	6:00	Alexander	Ingeniero
Alexander Bolaño Acosta	77185729	6:20 am		6:35		
William Ricardo	1102823263	6:00 am	William R.	6:00	William Ricardo	
[illegible]	[illegible]	6:35 am	[illegible]	6:45 pm	[illegible]	
KATHERINE GARCIA	1.065.579.082	6:48	[illegible]		[illegible]	
Leiner Torres	1.063.931.741	6:500	[illegible]	6:20.	[illegible]	
Ada Lis Penalosa	49[illegible]229	6:58	[illegible]		[illegible]	
José D. Galindo B.	1065996647	7:07	[illegible]	9:11	[illegible]	Prof. Diseño.
Kluis Pinto M.	1065[illegible]36[illegible]	7:05	[illegible]			TOPOGRAFO -
Carlos Peio Hz	77[illegible]349	2:05	[illegible]			Ayu Topografia
[illegible]	1065616361	7:05 am	[illegible]			Ayu. Top
Juan Pablo Ospino	1003381387	7:12 m	[illegible]	6:45	[illegible]	
KARNES ROCHA	1003840669	7:15 Am	KARNES ROCHA			
Lorena Bradio	1.065591190	7:19 am	[illegible]			
Liliana Contreras	1046[illegible]906	7:22 am	[illegible]			Ing. Amb.
Vanessa Moreno	1121820930	7:25	[illegible]			
Yairis Rocha	1065660876	7:30	Yairis Rocha			Interventoria
Ines Herrera	1.065.650.561	7:38	[illegible]	5:00 pm	[illegible]	Topografia
Monica de la rosa M	38'101.406	7:39	[illegible]	6:30 pm	[illegible]	Interventoria.

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

19-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
MAIRA BALLO	1065880	7:40				
Emaisa Ariza	43970930	7:40		6:23		
Esther Perdomo P	49701070	7:50				
Danilo	72567082	8:40				
John Edier Salcedo M.	1065600389	08:10		18:13		
Juan F. Cujia L.	1065851941	8:10		6:30		
Claudia Arango	26946011	8:10		8:33		
Andrés Alonso Nova	1083.691.421	8:13		6:33		
[illegible]	1065634409	8:13		8:27		
[illegible]	1065534910	8:13		8:27		
Jorge Olivera	88782491	8:19		8:45		
Zamira Peralta	1065619564	8:24		5:36		
Joel Enrique	1065[illegible]	8:32				
Andres Almarales	85186255	8:54		11:58		
José						
Edier Maldonado	1065613058	9:15				
Elkin Fajardo	10962087	9:20		9:30		
[illegible]	8856739	10:08		6:13		CETV
[illegible]	1143426176	6:47		17:23		

2063

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

12-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Roger Galvis	7955647173	10:55		6:30		
Guillermindo Rocha	1085039816	1.00		6:00pm		
Kenia M	1143436276	7:57pm		5:45pm		
Svetlana Fonseca D.	49606948	2:46pm		6:30		Internatoria
Rocio Acosta	96.074.194	3:11		6:30		
Rosario Mairena	75x183	3:44		6:12		
Alvaro Martinez	12693594	3:44		6:12		
Luis Ernesto	1.065586.7xx	3:44		6:12		
Sadina Soto B.	26.983.910	4:01 PM		6:30		Observación
Jorge Oliveros	88283491	4:04		6:30		
Jader Montenegro	1065618028	4:06		6:30		
Maria Jose Ramos	1065585548	4:06		6:30		
Andres Almanza	85186055	4:08		6:30		
Leider Barroso	1065651220	6:00 pm				
Jhonatan Ramirez	1061819xx	6:00		6:00		

2064

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

19-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
CARLOS	8Y55301	6:30 AM	CARLOS	5:30	CARLOS	
Jair Jose De la cruz	1192756899	6:30 AM	Jair Jose	7:27 AM	Jair José	
YO DAVID DE LA CRUZ	1192756896	6:30 AM	YO DAVID			
Ricardo	1007574077	6:32 AM	Ricardo	5:45 pm	Ricardo	
amor torres	1065135460	6:32 AM	amor torres	5:50 pm	Omar torres	
Jorge caballero	77210591	6:32 AM	[illegible]	2:24 pm	[illegible]	
yeison [illegible]	[illegible]	6:37 AM	yeison	6	[illegible]	
manuel portorma	85184864	6:32 AM	manuel	12:47 pm	manuel	
[illegible]	1032457771	6:35 AM	[illegible]	6:00 AM	[illegible]	
[illegible]	77093377	6:36 AM	[illegible]	6:00 pm	[illegible]	
Miguel Garcia	1143397533	6:37 AM	Miguel Garcia	6:00 pm	Miguel G.	
Raul Mascelo	29675098	6:38 AM	[illegible]	5:50	[illegible]	
[illegible]	1.140.3[illegible]	6:38 AM	[illegible]	5:40 pm	[illegible]	
GOMEZSARRO	1065611[illegible]	6:40 AM	GOMESARR	5:30 PM	GOMES	
wilman lopez	7574907	6:46 AM	[illegible]	5:40	[illegible]	
Jose david de Aguas	1003207645	6:46 AM	Jose david	5:60 pm	Jose david	
Elkin m.	1002354129	6:49 AM	Elkin	5:50 pm	[illegible]	
Jaime molina	1062987[illegible]	6:51 AM	Jaime	5:40	Jaime	
NESTOR YANCE	15171031	6:52 AM	nestor yance	6:00 PM	NESTOR YANCE	

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

19-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jesus Ahmed Ol	77090391	6:53 Am		5:30 pm		
Luis Burgos	10639[illegible]	6:55 Am		5:10pm		
Arbind Nendo	12693763	6:55 Am	Arbind Nendo	6:52	Arbind Nendo	
Abimael Cornelio	7-033-849	6:56 Am		5:40		
Ronald mendez	4003[illegible]861	6:58 Am	Ronald	5:50	Ronald	
Jairis Ramos	7-708936	6:59 Am	Jairis	5:50	Jairis	
Venusca M.	1.143.165.288	7:05	Venusca M	5:50	Venusca M	
Edgar Moore	71.163264	7:03	Edgar M.	5:50	Edgar M.	
Reggie Moore	1007451199	7:03	Reggie M.	5:50	Reggie M.	
Jorge Caballero	7221[illegible]547			5:50		
Jhonatan Rodriguez	1067819067	6:00		6:00		

2066

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL					20-08-2021
FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Angarita	1003348285	6:00 Am				
Sebastian Torres Pena	1081002203	6:00 Am				
Alexander Bohorquez	77185729	6:29 Am		7:10 Pm		
Cesar Montero	1063965534	6:38 Am		7:00		
Carlos Peralta	77097359	6:52 Am		5:07 Pm		Aux Topografia
Leiner Torres	1.063.971.741	6:55 Am				Aux Almacen.
Adalberto Pantoja	99122122	6:55 Am		5:43 Pm		
Nathaline Falcia	1.065.579.082	7:02 am		6:00 Pm		INTERVENTORIA
Cesar Alhumada	77090391	7:09 am		5:33		
Luis Amaya	1065616361	7:10 Am		4:55 Pm		Topografo
Elvis Pinzon M.	1065643695	7:10 Am		4:50 Pm		TOPOGRAFO
José D. Galindo B	1065995647	7:19 Am		12:24 Pm		Prof. Diseño.
Liliana Contreras	1064839606	7:26 Am		5:54 Pm		
Vanessa Moreno	1121820930	7:28		5:31 Pm		Interventoria
ARNES Rocha	1.003.240.689	7:30		4:50 Pm		
Lorenzo Bracho	1.065.591.193	7:30 Am				Ing. Amb.
Jean F. Lyon L	1066851942	7:40		5:11 Pm		Interventoria
Monica P. De La Rosa H	33'101.406	7.41		5:57 Pm		Interventoria
Ines Herrera	1.065.680.569	7:42		4:30 Pm		

2067

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

20-08-2019

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Emaisa Ariza	43970830	7:40 am	Emaisa A/R	5:58	Emaisa A/R	
John Ever Sousa	1055600337	7:54 AM	John Ever Sousa M.	18:23	John Ever Sousa M.	
MAIRA BARRIO	40555808	8:00 AM	Maira B.	6:00	Maira B.	
Claudia thuyn	26946011	8:10 AM	Claudia H	5:55	Claudia H	Retirada
Doiletis Lopez Dias	49772700	8:10 AM	Doiletis Lopez	8:52 AM	Doiletis Lopez	
carlos contreras	84009716	9:42a	carlos c.	5:39pm	carlos c.	
Elkin F. Tuirillo B	109622037	10:05 AM	E.F.	5:45pm	E.F.	
José D. Galindez B	1060976617	1:13 PM	José D. Galindez	5:54	José D. Galindez	
[illegible]	1143736176	1:28pm	[illegible]	5:35pm	[illegible]	
Paola Acosta	56074194	3:40 PM	Paola	4:37pm	Paola	
Alberto Marquez Nieto	1192[illegible]	3:40 PM	Alberto M	5:38pm	Alberto M	
Doiletis Lopez D.	49772700	3:45 PM				
Yaimer Rocha	1065660826	7:30	Yaimer Rocha	4:50	Rocha	
Vanesca Montes E.	1.143.965.288	6:38	Vanesca M.	5:36	Vanesca M	
ALVARO MANTILLA	12697594	5:57	ALVARO	6:57	ALVARO	
Iran Rodrigo	1018[illegible]	7:00	[illegible]	6:20	[illegible]	
Leider Banquez	1065657220	6:00 PM	Leider Banquez	6:00 AM	Leider Banquez	
Jorlune Ome	8850730	10:00 PM	[illegible]	6:51pm	[illegible]	
Rogelio Diaz	75773183	6:00pm	[illegible]	6:37	[illegible]	

2068

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

8:20-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Omar Tolles	1065135116	6:20	Omar Tolles	5:40	Omar Tolles	
Yeison Z	65155823		Yeison Z	5:25	Yeison Z	
Jose Luis Sochas	1065654890		Jose L.	5:30	Jose Luis	
Jairo Molina	1065968193	6:55	Jairo	5:26	Jairo	
Jaiderth Ter	77093317		Jaiderth	5:28	Jaiderth	
Elkin martinez	1002354189	6:58		5:29		
Jose david ochoa J.	1003201645	6:58	Jose david	5:15	Jose david	Ayudante
Luis Buelvas	1063464982	6:59	LB	4:40	LB	
Arbind Nasoo	12.693.763	6:59	Arbind Nasoo	5:42	Arbind Nasoo	
Ronald Marbel	1003114861	7:00	Ronald	7:56 AM	Ronald	
Dolis Ramos	1970893	6:20		5:20	Dolis	
Jair Jose De la cruz	1192 75 6899	7:00	Jair Jose	5:22	Jair Jose	
Yon David De la cruz	1192750896	7:00	Yon David	5:19	Yon David	
Juan Pablo Ospino	1003388387	7:02		7:01		
Bomesardo	1065641810	7:05	Gomes	5:28	Gomes	
Nestor Yance	1517031	7:12	Nestor Yance	5:45	Nestor Yance	
Osiris Garcia	1033784	7:12	Osiris	5:17	Osiris	
Andres Ospino P.	1065.641210	5:				
William Ricardo	1102923263	6:00	William R	6:00	William R	

2069

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

8-20-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Ricardo	1007577187	0635	Ricardo	5:23	Ricardo	
Edgar Cano	1072065351	0636		5:26		Ayudante
[illegible]	88853351			5:24		
manuel Peterino	85 [illegible] 861	6 30	manuel	530	manuel	
Edgar M.	71.165.207	6:40	Edgar M.	5:35	Edgar M.	
Reggie Hurtado E	1007475177	6:41	Reggie Hurtado	5:30	Reggie M.	
[illegible]	72210 [illegible]	6:41		5:20		
Johany Rojas	1032442771	6:40		5:35	Johany R	
Wilmer Lopez	75749107	6:42	Wilmer	5:12	Wilmer	
Andres Ospino P.	1.065.641717	6 40	Andres Ospino P.	5:15	Andres Ospino	
Albeiro Lopez	1065572967	6:45	Alv	5:15	Albeiro	
Cumbindo Rocha	1085034816	6:50	operador	5:32		
[illegible]	73341	6.50	[illegible]		[illegible]	Cumplio
Luis Fernando	0632710 [illegible]	6:30	[illegible]	5:19	[illegible]	
Willington Hernandez Lopez	1085096262	6.30	[illegible]	5:11	[illegible]	
Boris Santa [illegible]	1018 [illegible] 1031	6:52	[illegible]	5:15	[illegible]	Oficial
Oscar Fonseca V	8.548874	6:58	[illegible]	5:12	[illegible]	Hierro
Miguel Garcia	1143 [illegible]	658	Miguel G	5:15	Miguel Garcia	
Luis Ro [illegible]	1065 [illegible]	6 [illegible]	[illegible]	5:12	Luis Ro [illegible]	Obrero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

21-08-2011

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Vanesca Morales	1.143.465.288	6:35	Vanesca Morales.	3:00	Vanesca M.	INTERVENTORIA
KATHERINE GARCIA	1.065.579.092	6:44		1:06		Interventoría
Ada Luz Perdoza	49782228	6:52		3:53		Almacenista
Carlos Peralta	77097349	6:55	Carlos Peralta	3:30	Carlos Peralta	Aux Topografía
Luis Arroyo	1065616261	7:03	Luis Arroyo	1:00	Luis Arroyo	Topografía
Elvis Pinzón M.	1065643695	7:03		3:30 pm		TOPOGRAFO
Aaron Rocha	1.003240689	7:15	Aaron Rocha	3:30	Aaron Rocha	Interventor
José D. Gabriele B.	1065996647	7:20	José D. Gabriele	1:20	José D. Gabriele	Prof. Diseño
John Erick Sarmiento M.	1065(00337)	7:23	John Erick Sarmiento M.			CCTV.
Liliana Contreras	1064813906			1:45		Ts. Obra.
Monica P. De la rosa M.	33'101.406	7:24	Monica	1:25	Monica	Interventoría
Jaime Cano	88[illegible]73	7:30				CCTV
Ines Herrera	1.065.650.569	7:40		2:30		Topografía
Emaisa Ariza	43470830	7:40	Emaisa Ariza	1:05	Emaisa Ariza	Residente
Alvaro Montilla	12693694	7:45	Alvaro	5:40	Alvaro	Soldador
Luis Ernisto Cole	1.065.586.744	7:46	Luis Ernisto		Luis Ernisto	Soldador
Lorena Bacho	1.065.591193	7:47	Lorena		Lorena	Ing. Amb.
Yaines Pacheco	1065660846	7:50	Yaines Pacheco	2:42	Yaines Pacheco	Topografía
Jean F. Cuya L.	1065251942	7:50	Jean F. Cuya.	2:30	Jean F. Cuya L.	Interventoría

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

21-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Luis Bueno	1063954[illegible]	6:58	Luis	4:58	L. Vb	Bueno
Cesar Ahumada	77090391	7:00	Cesar Ahumada	3:00	Cesar Ahumada	bueno
Roberto Nava	7573187	3:34	—	5:38	—	Conceptos
Alexander Angarita	1003248285	6:00pm	Alexander	6:00 Am	Alexander	Vigilante

2022

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

21-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Americo Palmito	45.545.724	11:00AM	Americo Palmito	12:10PM		visitante

2023

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

21-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Cesar Mendoza	Cedula	6:00am		5:46		Obrero
Jesus Torres Peña	1091002203	6001				Vigilantes
Horacio Ramirez	1067819067	6:00		6:00		Vigilancia
Juan Pablo Ospino	1003381387	6:13				Ayudante
*Eder Cerro	1120655[illegible]	6:23		4:50		Ayudante
Luis Fernando Bilbao	1007227025	6:24		1:20		oficial
Boris Santamaria	1010051231	6:25		1:10		OFICIAL
Ricardo	1007574[illegible]	6:30	Ricardo	1:20	Ricardo	obrero
manuel potomino	85484864	630	manuel	4:25	manuel	obrero
omar tolles	1065135461	630	omar tolles	5:00		obrero
Albeiro Lopez	1065372967	630	Albeiro	4:55	Albeiro	AYU
Edgar Moral	72.163267	6:34	Edgar M.	4:55	Edgar M	maestro
Reggie Hawley	1007451199	6:35	Reggie M.	4:55	Reggie M.	maestro
Oscar Fonseca V	85484814	6:36	Oscar	1:20	Oscar	Herrero
Jose david de Siqueira	1003202645	6:35	Jose david	3:52	Jose david	obrero
willington ortiz lopez	1025096263	6.35	Willington	1:20	Willington	obrero
Ronald mendoza	1003334764	6:35	Ronald	3:55	Ronald	obrero
wilmer lopez	7574907	6:40	wilmer	3:50	wilmer	obrero
PAUL MARCELO	79675098	6.40	Paul	5:00	Paul	obrero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

2-08-22

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Andres Espino P	T.065.691.712	6:40	andres espino p	4:53	andres	Obvero
Jorge caballero	1221077	6 90		5:00	Jorge	Obvero
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Obvero
[illegible]	[illegible]		[illegible]	4:25	[illegible]	Obvero
Jabany Rojas	1032442771	6:45		3:33	Jabany Rojas	Obvero
Jose Luis Rodriguez	1665654890	6:45	Jose L.	4:10	Jose Luis	Obvero
[illegible]	[illegible]	6:48		1:15		Obvero
[illegible]	73 [illegible]	6:49		10.20	[illegible]	Obvero
[illegible]	1970893	6:50	[illegible]	1:00	Dennis	Obvero
DOMESARY	P06J6U50	6:50	DOMES	1:10	Domes	Obvero
Luis [illegible]	1065123680	6:50		4:13		Obvero
Yen DAVID DELACRUZ	TI 1927568996	6:50	yen DAVID	3:50	yen DAVID	Obvero
Jair Jose Delacruz	TI 1927568996	6:50	Jair Jose	3:50	Jair Jose	Obvero
Miguel enrrique Garcia	1143377553	6:50	Miguel G.	4:25	Miguel Garcia	Obvero
Elkin martinez	1002354129	6:50	Elkin m	4:30		Obvero
Arbind Nouna	12693760	6:54	Arbind nouna	4:55	Arbind nouna	Obvero
Ivan Rodriguez	1018344605	6:56		8:50		Sat Cuba
Jhimmy Garcia	1007178	6:57	Jhimmy	1:05	Jhimmy	Obvero
Nestor yance A	1S171031	6:57	nestor yance	1:20	Nestor yance	Obvero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

21-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
MAIRA BARRIONUEVO	1065.5[illegible]80	7:50		1:05		Interve
Vanessa Moreno	1121820930	7:55		2:40		Interventoria
Claudia Hincapie	26946011	8:10		1:26		Interventoria
Jose E. [illegible]	[illegible]	[illegible]		2:42		[illegible]
Carlos Contreras	94.009.716	8:40		2:05		OP Civil
[illegible]	7.571.495	8:40				capacitacion
[illegible]	[illegible]	11:23		11:42		Jefe de Operaciones
Ivan Hernando	1018344605	11:40		2:03		Interventoria
Elkin Trujillo	10962203A	11:45		2:30		Interventoria
[illegible]	[illegible]	[illegible]		2:18		Puerto Salgueros
Williams Ricardo	1020823263	6:00am		6:00pm		Vigilante

0575

2076

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

12-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jhonatan Ramirez	1067819062	6:00		6:00		vigilante
Jose Torres Peña	1082100229	6:00	Jose Torres	6:00	Jose Torres	vigilante
Jorge Castellano	72210542	6:10		10.55		OFICIOS VARIOS
Ever Cuenca	1920655	6:41		1052		Ayudante.
Carlos Hamburg	1065600324	6:42		2:45 PM		AYU
Alberto Lopez	1065572967	6:43	Lopez	10.55	Alberto Lopez	AYU
Arbey Nova	72.693.763	6:44	Arbey Nova	10:56	Arbey Nova	Ayudante
Reggie Morales	1007457169	6:45	Reggie Morales	10.40	Reggie an	
Edgar Morales	72.163267	6:45	Edgar Morales	7:00	Edgar M.	Maestro
Victor Yance A	15171031	6:50	Victor Yance	1:10	victor yance	O.V
Luis Amaya	1065616361	7:12	Luis Amaya	9,30	Luis	Topografo
Eluis Pinzon M	1065693675	7:12		9,30	Eluis	TOPOGRAFO.
Jaime Ca	[illegible]	7:20		9,30		Aux topografos
Carlos Peralta	77097749	7:20	Carlos Peralta			Tamaras
ARNIS ROCHA	1.003.240.68	7:45	ARNIS Rocha	9,40	arnis rocha	TOPOGRAFIA
Vanessa Montes E.	1.143.465.299	9:00	Vanessa M.	10,40	vanessa.	Enfermera
Jaime Gver Sanchez	1065600387	10:37	Jaime Gver Sanchez			Tamaras

2022

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

22-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Ada Luz Perales	49782228	6:57		8:10		Almacenista
Luis Ernesto Calo	7.065.586	8:13	Luis Ernesto			Soldador
Alvaro Murillo	1269759	8:13				Soldador
William Ricardo	702823203	6:00	William R	6:00	William R	

2078

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alberto Lopez	1065572967	6:40	Lopez	5:20	Alberto	AYU
[illegible]	1085096262	6:40	[illegible]	5:05	[illegible]	Hevrero
[illegible]	7774907	6:42	[illegible]	5:05	[illegible]	Ayudante
[illegible]	1[illegible]7796	6:40	[illegible]	5:13	[illegible]	oficial
Paul Marcelo	79675078	6:42	[illegible]	7-09	[illegible]	Oficial
[illegible]	1065[illegible]316	6:40	[illegible]	7:00	[illegible]	[illegible]
Yoalbir Barrio A	1172044068	6:47	Yoalbir	5:13	Yoalbir	Ayudante
[illegible]	[illegible]	6:48	[illegible]	2:55	[illegible]	Encargado
Jair Jose De la Cruz	1792756899	6:48	Jair Jose	7:00	Jair Jose	AYU
Yan David [illegible]	1792756896	6:48	Yan David	7:00	Yan David	Ayudante
Miguel enrique Garcia	1143347533	6:49	Miguel G.	7:00	Miguel Garcia	Ayudante
Jose david de Ayala	1003201645	6:49	Jose david	5:05	Jose david	Herrero
Oscar Fonseca	87484874	6:50	Oscar F.	5:03	Oscar FX	ayudante
LUIS RAMOS	1970888	6:50	Luis	6:36	LUIS	AYUDANTE
Debony Reyes	1037447734	6:50	[illegible]	5:20	Debony R.	Fijero
[illegible]	1063648000	6:51	[illegible]	7:00	[illegible]	Ayudante
JOSE [illegible]	1235[illegible]	6:51	[illegible]	5:10	JOSE [illegible]	AYUDA
[illegible]	7[illegible]	6:52	[illegible]	7:10	[illegible]	ayudante
[illegible]	1035[illegible]	6:58	[illegible]	5:03	[illegible]	Operador

2039

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jorge Castillo	1221037	6:50		7:00pm		oficial de
Luis Ramirez	1065123568	6:53		5:45		obrero
GOMES FERROVO	1065640	6:53	GOMES	6:39pm	GOMES	AYU
Elkin maitana	1007	6:53	Elkin m	5:10pm		ofi
Bimal oli barrera	1077484	6:53	Bimal	5:10	BIMAPL	Y
inj Barrios	1063454482	6:53		7:00		AX
Arbey rojas	12.693.763	6:53	Arbey	7:00pm	Arbey rojas	ayudante
NESTOR YANCE M.	15171031	6:54	nestor yance	5:50pm	nestor yance	O. V
Cesar Alvarez	77090391	7:00	Cesar Alvarez	7:00pm	Cesar Alvarez	Control de calidad
Ronald mendez	1003314861	7:10	Ronald	5:26pm	Ronald	OFICIO
Jorge Olivera G	88282491	3:22		4:15pm		SUP construcción
Gustavo Bada	7709740	3:24		4:17pm		DANE
Pedro J. Borrego M.	1065835871	3:24	Pedro Borrego	4:12pm	Pedro Borrego	DANE
FABIO MURGAS R	77026231	3:24		4:12pm		DANE
Gustavo D.				4:12		

2060

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

8-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
[illegible]	1081007203	6:00AM	[illegible]	6:00PM	[illegible]	vigilantes
[illegible]	2-785534	6:00	[illegible]	6:00pm	[illegible]	OT
Nelson [illegible]	8010504169	6:10	Nelson	7:00 PM	Nelson	ayudante
Luis Fernando [illegible]	1007270735	6:10	[illegible]	5:03m	[illegible]	oficial
Boris Santamaria	1040005223	6:20	[illegible]	5:05m	[illegible]	oficial
manuel Patrinio	85491864	6:30	[illegible]	5:00pm	[illegible]	oficial
Ricardo	1007541037	6:31	Ricardo	5:03m	Ricardo	manual
Jaime	1065527382	6:33	[illegible]		[illegible]	maestro
[illegible]	1123380912	6:35	[illegible]	5:13pm	[illegible]	T.V
Eneldo Ovalle	1003236220	6:33	Ovalle	5:10PM	Ovalle	ayudante
[illegible]	1088427888	6:34	[illegible]	5:15m	[illegible]	AYUDANTE
Edgar Mora	72.163267	6:35	Edgar	7:PM	Edgar	maestro
Reggie Mora	1007451199	6:35	Reggie	7:PM	[illegible]	maestro
pablo montiel	1126505220	6:25	ayudante		[illegible]	ayudante
Jonathan Fernandez	1124016735	6:37	AYUDANTE	5:08m	[illegible]	AYUDANTE
LUIS marrugo	77196726	6:38	LUIS marrugo	5:13PM	marrugo	AYU
[illegible]	85 [illegible]	6:39	[illegible]			OT
Miguel [illegible]	7.629.630		[illegible]	5:15pm	[illegible]	AYU
[illegible]	1.920655	10639	[illegible]	6:00	[illegible]	AY

2081

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23:08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexander Ramirez	1061819062	6:00				Vigilante
Yeirsca Morales	1.143.465.288	6:35	Yeirsca Morales			Arq.
Madeline Cosco	1.065.579.082	6:47		6:19		INTERVENTORIA
Adalys Rondon	49723218	6:57		5:48		Almacenista
Luis Amaya	1065616301	7:00		5:00		Aux Topog
Elvis Pinzon M	1065643675	7:11		5:00		TOPOGRAFO
ARNES Romo	1.003.240.684	7:12	ARNES Romo	5:00	ARNES Romo	RESIDENTE
José D. Gelvez B.	1063996647	7:17	José D. Gelvez	5:19	José D. Gelvez	Prof. Diseño
Vanessa Moreno	1121820930	7:20		6:02		Interventoria
Ivan Rodriguez	1063846603	7:20		5:00pm		Op Lanza
Carlos Peralta	77097349	7:21	Carlos Peralta	5:00	Carlos Peralta	Aux Topografia
Liliana Contreras	1064613906	7:22		5:30		T. S Obra.
Lorena Bretcho	1065.591.178	7:24		8:53pm		Ing. Amb.
Fabio Lopez	19	7:25	Fabio Lopez	5:30	Fabio Lopez	T S Obra
MARIA BARRIO	1.065.588.885	7:40		6:20		Inter
Juan F. Cyca L.	1065.614.142	7:42	Juan F. Cyca L.	5:20	Juan F. Cyca L.	Interventoria.
Emaisa Ariza	43970830	7:42		5:15		Residente
Monica P. De la rosa	33.101.406	7:47		6:08		Interventoría
Elkin Trujillo	1098220337	8:16		2:55		Interventoria

2082

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Yurcuis Hernandez	49708793	9:44		10:30AM		electricos
Luis Rojas	27035302	10:13		10:40AM		Mantenimiento de viñas
Yoriedis Arroyo	1065834093	10:25		10:31AM		visitante

2083

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Claudia Hidalgo	26946011	8:15	Claudia H	5:58	Claudia H	Interventoría
Ines Herera	1.065.650.569	8:20		5:00		Ing. Topografía
Jose Olivera	88288349	9:20		9:40		Sup. Contratista
Yaine Pacheco	1065600858	10:20	Yaine Pacheco	3:00	Yaine Pacheco	Topografía
Roger Galvis	1065642170	10:55				Inventario
Rocio Acosta	56.074.194	11:35	Rocio		Rocio	D. de Interventoría
Angel J Re	7495620	12 m				Of Interventoría
Jose L Reo	1065856420			5:00		
Stefano Fuentes D	4960948	2:25	Stefano FD		Stefano FD.	Interventoría
Alexander Argenta	1003248285	6:00 Pm	Alexander	6:00 am	Alexander A.	Vigilante
William Ricardo	1102823263	6:00 pm	William R	6:00 am	William R	Vigilante

2084

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

23-8-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Bimbel Garcia	7033484	6:50	Bimbel	5:30	Bimbel	Ayudante
Jose Yepez	7-0827-976	6:50	Yepez	5:10	Jose Yepez	oficial
Luis Rambal	1065173681	6:51	Luis Rambal	5:20	Luis Rambal	oficial
Jose Luis Rodriguez	1065154890	6:51	Jose R	5:12	Jose R	Ayudante
Jardiel Ulloa	7-0973-0	6:57	Jardiel Ulloa	5:30	Jardiel Ulloa	Ayudante
GOMEZ ARROYO	1065154890	6:52	Gomez Arroyo	5:40	GOMEZ ARR	AYU
Erso Bustamante	7717725	7:14		5:10		Carpintero
Ronald mendez	1003348679	7:14	Ronald	5:15	Ronald	oficio y
Nestor Yanez M	5171031	7:15	Nestor Yanez	5:20	Nestor Yanez	oficio varios

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-8-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Paulo Mascolo	7967509[illegible]	6.35.		5:20		oficial
Jesus Molina	1016706499	6:33		5:00		AYU
Yoelvis Benito As.	1121044069	642		5:30		Ayudante.
Oscar Fonseca	8518487[illegible]	643		5:10		Herrero
Miguel Garcia	1143997533	643		5:15		Ayu
Eus Guerra *	1972065[illegible]	643		5:50		ayu
Arbind [illegible]	12.693765	6:43AM		5:51		Ayudante
Jabary Reyes	1032412771	6:45		5:30		Ayud
wilmar Lopez	7374907	6:46		5:15		Ayudante.
Cesar Rocha	1085034[illegible]	650		508		operador
Eraldo [illegible]	1032369779	6:45		5:10		ayudante
Luis Ramos	1063954[illegible]	6:46		5:50		AY
Jose David Ramos	1003202645	6:46		5:15		Ayudante
Luis Ramos	1970897[illegible]	6:46		5:15		Ayudante
[illegible]	73[illegible]	6:47		5:15		
Yon David Feliciano	1192756[illegible]	6:49		5:17		AYUDANTE
Jair Jose Delacruz	1192796800	6:49		5:12		AYU
[illegible]	1055837[illegible]	649		5:05		AYU
Elkin martinez	1002354119	6:49		5:40		Ayudante

2086

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jose Torres Peña	1081097203	6:17	Jose Torres	6:00		vigilante
Farid Pacheco	1.080427 075	6:18	Farid P	Si 10	Farid	Ayudante
Luis Fernando Trujillo	1003.231.075	6:19		Si 10		oficial
Nelson casadiego	88 105 a 69	6:19	Nelson	5:30	Nelson	Hutisiral
Boris Santamaria	1010031927	6:23		Si 14		Oficial
[illegible]	85331	6 20		Si 36		Oficial
[illegible] Gabriel	1065675376	6:30				ayudante
Jaison C [illegible]	1.065.611.426	6:30				Oficial
[illegible]	72210590	630		Si 10		Oficial
Omar Torres	1065135245	630		Si 10		ayudante
Albeiro Lopez	1065572967	630	Ayu	Si 13	Albeiro	Lopez
Joseph	1233338476	630	Ayu	Si 10	Joseph	
Andres ospino P	1065641212	630	Andres ospino P Ayudante	Si 13	Andres ospino P.	ayudante
pablo montiel	1120505226	650	ayudante	Si 15		
Jonathan Fernandez	1124016737	6:31		Si 15		Ayudante
Edin Monroy	1123338093	6:33		Si 20		Ayu
Luis Fernando morrugo	7776726	6:32	Luis morrugo	Si 10	Luis	AYU
Willington adiz lopez	1082509620	6:32	Willington	Si 14	Willington	Herrero
Ricardo	1007574037	6 33	Ricardo	Si 30	Ricardo	Ayudante

2067

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
DESARROLLO EXTRO	77028923	8:35		4:50		VISITANTE
Duvan Lara	4797191	4:40	Duvan Lara	4:50	Duvan	Inventario
Henry Buena	7572581	5:00	Henry			50/da/01
Yilber Bayona	1065586736	5:00	Yilber B.			Soldador.
Alexander Anjanto	1003240235	6:00 pm	Alexander	6:00 pm	Alexander	Ayudante
William Ricardo	1028263263	6:00 pm	William R.			visitante

2088

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Yenifer Cosca	1.065.591.082	6:17		6:11		INTERVENTORIA
Alexander Ramirez	1067819062	6:00				Vigilancia
Verusca Mosos E.	1.143.465.288	6:41	Verusca M.			Aux.
Carlos Peralta	77.092.349	6:54		4:00		Aux Topografia
Ada Luz Penaloza	49759228	6:58		5:30		Almacenista
carlos contreras	84009816	7:00				Operador
deivis ramirez	7571495	7:00				operador
Leiner Torres	1.063.971.241	07:00		5:53		Aux almacenista
Luis Anaya	1065016341	7:04		5:00		Topografia
Cesar Alvarado M	77090391	7:05		5:35		Control de Calidad
Vanessa Moreno C	1121820130	7:06		5:51		Interventoria
Elvis Pinzon M.	1065693695	7:08		4:55		TOPOGRAFO
ARLYS ROCIO	1.003240681	7:10				CADENERO
José D. Galindez B.	1065996647	7:15		5:51		Prof. Residente
Ivan Rocha	1018314607	7:21		5:00		Of Ing civil
ALVARO montilla	12693594	7:24		10:46		Soldador
Laura Bracho	1.065.591.193	7:27		5:20		Ing Amb
Liliana Contreras	1064983506	7:30				In. Social
Eduardo rocha	85420251	7:30				Ingeniero

2089

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Ines Herrera	1.065.650.569	7:35		5:00		Ent. Proyecto
Monica P. De La rosa N	33'161.906	7:36		5:58.		INTERVENTORIA
MAIRA BARRIO	1.065568	7:38		5:40		Interventoria
Jonhnie N. Orozco N	8851739	7:45				
Emaira Ariza	43970830	7:45		7:08		Residente.
Ella Cpd	72127336	7:50		6:00		Dra.
Olander Hurtado	26946011	8:15				Infraestructura
Felix Madrinan	1065820858	8:20				Gobernanza
[illegible]	1143936769	9:31		1:05		Asst. cotrn.
Alex Trujillo	1096270317	9:50		4:30		Interventoria
Yenileth Diaz	49791999	10.07		10:36		Ing Jefe planta tango
Jean F. Cyo L.	1065851604	10:P		~~10:53~~		Interventoria.
[illegible]	[illegible]	10:28				[illegible]
John Esneider Sanchez M	1065600387	7:11		12:37		CCTV
José C. Duque	5135372	13:32		2:46		Visita.
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
Carlos R	[illegible]	2:26				Carlos
Roger Calvis	1065812172	2:54				Interventoria
Rodo Acosta	56.074.194	3:20		5:30		D. Interventoria

Proyectos

2090

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

24-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
FABIAN Lopez	1954764	7:30		5:30		Ingeniera
Javier ortega	1082845973	9:30		05:07		Tecnico
Hernan Hernandez	4978793	5:36		5:30		Ing Electrico

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25-08-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
José Torres Peña	1081002203	6:00	José Torres	6:00	José Torres	vigilantes
Heanlan Ramirez	06181702	6:20		6:00		vigilantes
Matilde García	1.065.571.082	6:33		6:24		INTERVENTORIA.
Vanesa Morales E.	1143465.288	6:39	Vanesa Morales			Arquitecta
Daniel ortega	1082845934	6:42		2:35		Aux Técnico
Carlos Peralta	77.097369	6:56	Carlos Peralta	5:05	Carlos Peralta	Aux Topografía
Adaluz Posada	49789228	6:55		5:45		Almacenista
Vanessa Moreno	1121820930	7:09		5:10		Interventoría.
[illegible]	[illegible]	7:13		5:05		Topografía
ARNES Rocha	1.003240687	7:16	ARNES rocha	5:6	ARNES rocha	ARNES Rocha
Elvis Pinzón M.	1065643693	7:17		5:05pm		Topografo
José D. Galindo	1065996617	7:20	José D. Galindo	6:31	José D. Galindo	Prof. Desarr.
[illegible]	8-910281	07:25		5:30		ofic. obras
Iran [illegible]	1018349687	7:26		3:00		op Lugar
Lorena Bracho	1.065.591.193	7:30		5:10		Ing. Dpto.
Monica P. De la rosa	33101.406	7:30	Mpdlr	6:23	Mpdlr	Interventoría
Liliana Contreras	10 068 1596	7:32				Resid. Social
Emaisa Ariza	43970850	7:48	Emaisa A R	6:25	Emaisa A R	Residente
Ines Herrera	1.065.650.569	7:50		5:05		Ind. Topografía

2092

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25.08.2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
eduardo sepeda		7:50	eduardo sepeda	6:00	eduardo S.P	Ingeniero
Jean F Cujia C.	1066861982	7:57	Jean F. Cujia C.	7:00	Jean F. Cujia	Interventoria
MAIRA BARRIO	1065 5808	7:59		5:00		Interv
Claudia Hugon	28946011	8:05	Claudia H.	5:45	Claudia H	Interventoria.
Roger Cavis	7065692178	8:00				Interventor
Elkin Trujillo	10962[illegible]817	8:30		1:32		Interventoria.
Sieltana Fuente D.	49606948	8:40		11:20		Interventoria
Derly Ro	[illegible]	8:40		12:30		D: Interventoria
Jose E Rey	106[illegible]	8:40				Ingeniero
Rocio Acosta	56.074194	9:10		3:00		D. Interventoria
ARCHIVO PERMA	77025470	9:20		9:55		VISITANTE
YAIRA JOSE RAMOS	1063[illegible]	9:33		10:55		Gobernación
RICARDO BARROS	8639826	9:50		3:50		Coord. SST.
Arturo Alvarez	72183458	10:44		11:04		Liderazgo
Edwar Zambrano	13.172.707	10:44		11:04		Ingeniero
Dario Jaramillo	7[illegible]	11:34		1:00	Dariesh Lagos	Interventoría
Nelson [illegible]	7[illegible]	2:50		3:35	Nelson	Subcontratista
[illegible]	3[illegible]	3:00		3:08	[illegible]	Asistente
[illegible]	72[illegible]	3:[illegible]		3:38		Visitante

2093

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25-08-2017

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Nely V. Rivera	1020 7448	3:37	NVR	4:37	NVR	Ing. civil
Marco Rosales	7-0147-24	4:04		11:26		Encargado
William Ricardo B	702823263	6:00 Am	William R	6:00 Am	William R.	Vigilante
Alexander Angueta	603248585	6:00 Am	Alexander	6:00 Am	Alexander	Vigilante

2094

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL						25-08-2021
FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
HOLMES F	7065787782			6:34	HOLMES F	HOLA
JOSE	1235329636			5:05	JOSE	AO
OFICIAL	1643826		YEFER M.	~	YEFER M	YEFER M.
elkin machacero	1002354129	6:47		6:10		ayudante
Evaldo Ortiz	1003236771	6:43		5:05		ayudante
Johany Rojas	1032447741	6:45		5:15	Johany R.	Fijevo
RAFAEL CORREA	1065570169	6:45		5:15		oficial
Ricardo	1007574078	6:46	Ricardo	5:10	Ricardo	AyU
Miguel Garcia	1143247533	6:45	Miguel G	5:15	Miguel Garcia	ayu
wilmer Lopez	7574907	6:45		6:00	wilmer	AYUDA
José David de Aguas	1003202645	6:45		6:00	José David	Ayuda
Devis Ramos	1970896	6:45	Devis	6:00	Devis	AYUDANTE
Angel Amaya	1065621597	6:46		6:40		Ayudante
Yoandis Berrio Ac	1122044069	6:48	Yoandis.	6:40	Yoandis.	Ayudante
Jair Jose Delacruz	1197856899	6:42	Jair Jose	3:00	Jair Jose	Ayddante
David Pacheco	1080927088	6:50	David	5:10	David Pa	Ayudante
yeon DAVIS DELA CRUZ	1192756896	6:50	YeonDAVID	6:00	YeonDAVID	AYUDANTE
Raul Camargo	7629630	6:51	Raul	5:15	Raul	ayudante
Omar Torres	1063135	6:40		2:00	Omar torres	ayudante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25.08.2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Luis Fernando Ibleto	1003-231074	6:20		5:09		oficial
Eric Duarte Santana	8554405	6:20	Eric D.	5:15	Eric Duarte	Ayudante
Edwar Hernandez	1170248502	6:20	Edwar	7:05	Edwar	Ayudante
[illegible]	8 Y 8531	6:20	[illegible]	6:30 pm	[illegible]	OF
Boris Santamaria	1010035123	6:20		5:09		Oficial
Nelson Caballero	8015069	6:20	Nelson	6:47	Nelson	Oficial
Jhonny Javier Ramos	72094267	6:25		5:13		ayudante
pablo montes	1129505796	6:25	pablo	5:05	pablo	ayudante
Manuel Potrerina	85 4 X 4 X 64	6:30		5:13	Manuel	manuel
Luis Fernando marrugo	77176726	6:30	Luis marrugo	5:10	Marrugo	Ayu
Willington ortiz lopez	1085071264	6:30		5:10	Willington	Hermano
Andres ospino pabuena	1065641112	6:30	Andres ospino p	5:15	Andres ospino p	Ayudante
Jonathan Fernandez	1124116753	6:31		5:05		Ayudante
Jose Yamil	77.082.979	6:37	Jose Yamil	5:15	Jose Yamil	oficial
Edgar Morales	72168267	6:38	Edgar morales	2:00	Edgar M	
Reggie Morales	1007515199	6:38	Reggie Morales	7:00	Reggie M	
Veruska Morales	Veruska M.	6:37	Veruska Morales	7:00	Veruska M.	
Oscar Fonseca V	85484874	639	Oscar	5:10pm	Oscar F	Hermano
Albeiro Lopez	1065572967	639	A y U	6:54pm	Albeiro	Lopez

2096

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Luis B. Bautista	106-345-1148	6:50		6:52 p		Ayudante
Yoan Caballero	7-711-654	6:50		6:52		oficial
Cesar Pocha	8-892-2348	6:55		5:10		oficial
Jaime Pinilla	1-063-968-792	6:56	Jaime	6:45	Jaime	Ayudante
Arbind Nayoo	12.693.763	6:56	Arbind	6:53 pm	Arbind Nayoo	A4
Eyer Cox	9-706-551	6:56		6:05		A X
Jaudenil Nuñez	7-709-332	6:57		6:48 pm		Ayudante
Jose Luis Bolaños	1-665-2-1590	6:57		2:36		Ayudante
Luis Zambrano	1-667-368	6:59		5:24		Electricista
Abimael Gonzalez	H-083-24	6:59	Abimael	6:40 pm	Abimael	
Leiner Torres	2.063.971.741	7:00		5:10		Ayu. Almacen
Nestor Yanez	8-717-031	7:00	Nestor Yanez	5:38	Nestor Yanez	Oficios Varios
Cesar Alvarado	7-709-391	7:02		6:40		Laboratorista
Ronald Mendoza	1-007-3-1861	7:05	Ronald	5:38	Ronald	Oficio V
John Brown	7-713-[illegible]	7:11				
Valentin Betancourt	5-097-121	7:54	Valentin	5:15	Valentin	Oficial

2092

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25-02-21

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Fabio Lopez	1954764	7:30				~~Hidrotrabajo~~ electrico
Yunoski Hernandez	4978793	7:36				
Luis Mendoza	1122404577	4:20		4:05		material
Hernando Lugo Edier	1069216591	4:00		4:05		material

2018

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

25-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Alexis Rivera	7572591	3:00				Soldador

2019

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

Jueves 26.08.2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Katheline Garcia	1.065.579.082	6:30		6:15		INT
Carlos Perez Hz	77097349	6:52		5:00		Aux Topografía
Ada Lu Penalosa	49797228	6:53		5:47		Almacenista
Vanesca Montes	1.143.465.208	6:55				Arq.
Luis Ortega	1.065616361	7:05		5:10		Ing
Vanessa Moreno	1121820930	7:07		6:16		Interventoría
ARNES ROCHA	1.003240	7:10	ARNES ROCHA	5:10	ARNES ROCHA	RESIDENTE
Elvis Pinzón M	1065643695	7:17		5:10		TOPOGRAFO
José D. Galindo B.	1065996647	7:17		5:49		Prof. Discip.
Lorena Bracho V.	1065.971.993	7:21		5:00		Ing. Ambiental
Liliana Cordero		7:30				Ing. Social
Ivan Rodas	1018344607	7:50		7:10pm		operador
Nicolas Pereira	1.065.826.301	7:35		5:00pm		Ope. Excavadora
Monica P. De la rosa M.	33'101.406	7:39		6:15pm		Interventoría
Laura P. Osano	1065676723	7:47		9:am		aseo
Ines Herrera	1.065.650.569	7:43				interventoria
MARIA BARRIO	1065	7:45		6:16		Interventoría
Roger Gallis	1.065.642.178	7:52		5:54		Interventoría
Pedro Cepeda	72127336	7:54				Ingeniero residente

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

26-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jean F. Cano L.	1065851902	8:03	Jean F. Cano	6:02	Jean F. Cano	Interventor
Emaisa Ariza	43970830	8:05	Emaisa AR	6:10	Emaisa AR	Residente
Claudia Hurtado	26946611	8:10	Claudia H	6:00	Claudia H	Interventoria
Ricardo Barros	8639826	8:20	Barros	6:00	Barros	Coord. SST
Jose E. Reo	1065	8:40				Topografo
Jorge Olivares G.	8828349	8:55		9:43		Coordinación
Rocio Ariste	56.071.194	8:57				O. Interventoria
Carlos [illegible]	101.271.219	9:00		10:30		Interventoria
Jaime Orozco R.	8653739	9:17		11:39		CCTV.
Manuel D Avila	1192818144	9:20		11:32		Instalacion Tuyo
Arturo Alvarez	72.157.133	9:20		9:30		Instalacion Tuyo
Edwar Barbosa	13.172.701	9:20		11:32		Tecnico.
Claudia Ospina Oñate	1119840587	9:30		5:30		Interventoria
Jose Molinares N.	1065	10:50				Observ
Jorge YAGUA	8.124486	11:00		11:45		VISITANTE
Orlando Serrano A.	8.745.794	11:46		4:00		VISITANTE
Luis Eduardo Chaves	1.140828	1:15				Tecnico.
Miller Bayona	1.065.816.636	2:06		3:05		Soldador.
Gabriel [illegible]	72,052	3:11		5:30		

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

26-05-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Andres Almaraz	85'156 055	4:00 PM		5:53		Gob.
Yamileth Morales	112373398	4:00pm	Yamileth	5:54		Interventora
Jose Oliveros.	[illegible]	4:10p.		5:45		Gob.
Armando Diaz	7473635	4:10p.		5:45	armando	DSA

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

26-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
[illegible]	8V8532	622				
Jhonnys Romero	27044762	6:23		5:15		Jhonnys R X
John [illegible]	7-334-1368	6:25		5:07		
Luis Fernando [illegible]	1003-231-025	6:26		5:00		Oficial
Nelson Escudero	8-705-668	6:26		7:00		Oficial
EDUYER HERNANDEZ	1170[illegible]508	6:26		5:15		Ayudante
JOSEGDU	8-233-[illegible]	630		5:00		90
Ever Cedeño	8-[illegible]-030			6:48		
Boris Santamaria A	10-[illegible]	6:30		5:00		Oficial
Eric Puerto Santos	8-[illegible]-0567	6:30		5:15		Eric
YCFERJOH Madrid	18938266	6:30		5:17		YCFERM
Luis Fernando Arrugo	7713[illegible]	6:34		5:07		Ayudante
[illegible]	8-[illegible]	6:35		5:15		Ofica
Jair Jose De la Cruz	7-792-[illegible]	6:35		5:13		AYU
Albeiro Lopez	1065572967	6:35		6:09		AYU
[illegible]	1124-[illegible]	6:37		5:07		Ayudante
Jorge caballero	7-[illegible]	637		7:00		Oficial
Andres Osina P.	1-065-[illegible]	637		5:15		Ayudante
RAFAEL CADENA	1-065-[illegible]	640				Offial

2103

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

26-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Oscar Fonseca V	85484874	6:40		5:06		Herrero
pablo montiel	1124502230	6:40		5:00		Herrero
Abimael Garcia	1033184	6:40		6:00		Ay
Elkin martinez	1007354129	6:40		6:00		Ayudante
manuel potervind	85478964	6:40		5:15		ay
Yoaldi Brenes	112104469	6:44		5:15		Ayudante
wilfington ortiz lopez	1085096268	6:45		5:06		Herrero
Eduardo Conde	1003136284	6:46		5:06		Ayudante
wilmer Lopez	7574907	6:46		6:20		Ayudante
José david Delgado	1003702645	6:46		5:15		Ayudante
Jose david	12.09.2919	6:46		5:15		oficial
Raul camargo montilla	762962	6:47		5:10		oficial
Edwin Monroy	112133809	6:49		6:00		pvc
HOIMER	JD6558338			5:15		PVC
Valentin Betancur	5097121	6:50		5:10		oficial
Luis Rambal	106520268	6:52		5:13		Electricista
Miguel Garcia	1143397533	652				Ayo
[illegible]	1063464148	652		7:00		AY
GOMES	106568	6:52pm		7:00PM		GOMES

2104

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

26-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Cesar Rodr	1013503426	6:50		6:00		Operador
Jobany Rojas	1032412771	6:50		5:20	- Jobany Rojas	Ejero
Angel Amaya	1065675538	6:55		5:10	- Angel	Ayudante
Arbind Novoo	12.693.763	6:55	Arbind novoo	6:48	Arbind novoo	ayudante
Jaider [illegible]	77093077	6:56		6:48		ayudante
Eduardo Cacob	84420281	6:57		5:20	-	ayudante
Deivis Ramos	1970 [illegible]	6:57	Deivis	6:00		A/V
Omar Torres	1065135416	6.57	Omar Torres	6:50		
Jaime Molina	1063968793	6:57		5:00	Jaime	A/V
Nestor Yanez	13771031	6:58	Nestor Yanez	5:20	- Nestor Yanez	Oficios Varios
Leiner Torres	1.063.971.741	7:00	Leiner			Leiner
Ricardo	1007574077	7:03	Ricardo	6:00	Ricardo	ayudante
Cesar Ahumada M	77090591	7:04	Cesar Ahu	6:06	Cesar Ahu	Laboratorista
Alexander Angarita	1003248283	6:00 PM	Alexander	6:00 AM	Alexander	vigilante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2022

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Roger Galvis	1065621217	08:00				Interventor
Jean F. Cyrus C.	1065851942	07:03	Jean F. Cyrus C.	5:47	Jean F. Cyrus	Intervencion.
Yamileth Montes	1127338403	08:09	Yamileth Montes			Interventora
Claudio Hidalgo	26946017	8:10	Claudio H	6:45	Claudio H	Interventor
Yolanda Cyrus	72127328	8:00				Inteventora
Jose E Diaz	1065 [illegible] 16	8.17.		5:00		
Gabriel Mendoza	27,032.508	8.43		1:52		Supervisor
Jhonathan Mendez	1 065 653 074	8.44	Jhonathan			
Maldiffolog	72005830	8:44				Operador
Ramon Mendoza	9'509.663	9:06		12:30		
Jean franco Garcia.	12648000	9:39am	Jean franco G.	9:56am	Jean franco G.	Carpintero
Angel Ortiz	7995 [illegible]	9.41		1		Enf
Johnni Ortiz.	8858773	10:16		11:39		Cerv.
Miller Baltazar	1065816636	11:36	Miller B.	11:40am	Miller B.	Soldador
Rocio Arcia	56.074194	3:06	Roman		Roman	D. Interv.
Johnni Ortiz	8858773	4:27		6:16pm		Cerv.
Ruperto Montiano	1003206108	6:00pm		6:10		Vigilante

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jesualdo vega. A	1063562448	6:50 AM		5:20		
Marlon Flores	1.065.564.34	6:50 AM		5:11		
Elkin martinez	1002354129	6:50 AM		5:12		
Jairo Molina	1063964703	6:50 AM		6:50		
Miguel Garcia	1193377533	6:50			Miguel Garcia	
Jobany Rojas R.	1032457771	6:50		5:45 PM	Jobany R.	FIERRO
Anibal Amaya	1063675257			5:4		
Jairis Ramos	1970898				Jairis	
Arbind Novoa	12.693.763	6:50		7:00 PM		AYUDANTE
Yon David De la Cruz	1192756896	6:50		5:10		AYUDANTE
Gomesarroyo	1065611580	6:55		5:15 PM	Gomes	Ayudante
Cesar Alvarado	77090391	6:57		6:42		Interventoria
Jair Jose De la cruz	1192756899	6:58		5:00		Ayudante
[illegible]	[illegible]	7:00		5:26		[illegible]
Luis Barrios	1063954	7:00		7:06		Ay
Leiner Torres	1.063.971.741	7:00				Aux. Almacen
Vanessa Moreno	1121820930	7:01		6:03		Interventoria
[illegible]	1065616361	7:10		5:00		Top
ARNES ROCHA	1.003240.889	7:10		5:6		ALMACENISTA

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Leider Bonquez	1065657220	6:00AM	Leider Bonquez	6:00pm	Leider Bonquez	Visitante
William Ricardo	1102823263	6:00am	William R	6:00Pm	William R	Visitante
Kathelyne Garcia	1.065.571.082	6:19AM	[redacted]	6:45	[redacted]	INT
Vanesca Montes E.	1.143.465.288	6:37AM	Vanesca M.	6:52	Vanesca M	Aux.
Edgar Mora	72.163262	6:37AM	Edgar M.	6:52	Edgar M.	Maestro
Reggie Montes	1007451199	6:39	Reggie M	6:52	Reggie M.	Aux Topografia
Carlos Pena Hoy	77077389	6:56	Carlos Penalty	5:15	Carlos Penalty	
Ada Luz Penaloza	49187228	6:56	[redacted]	5:40	[redacted]	Almacenista.
Elvis Pinzón M.	1065643695	7:10	[redacted]	5:15	[redacted]	TOPOGRAFO
José D. Galindo B	1065996647	7:13	José D. Galindo	5:18	José D. Galindo	Prof. Diseño T.
Lorna Bracho	1.065.591.193	7:22	Lorna Bracho	5:38	Lorna	Ing. Ambiental
Ivan Rodgr	1018X49603	7:23am	[redacted]	7:00pm	[redacted]	Op Dragon
Liliana Contreras	1046818906	7:27am	[redacted]		[redacted]	T. S.
Ricardo Bermudez	8639826	7:33	Rbermudez	430	Rbermudez	Coord. SST.
Ines Herrera	1.065.650.569	7:40	[redacted]		[redacted]	
Monica P. De la rosa	33101406	7:40	MPDLR	6:43	MPDLR	Interventoria.
Luis Sarabia Chavez	1.140.828.550	7:40.	Luis E Sarabia Chavez	4:00	Luis E Sarabia.	
Emaisa Ariza	43970230	7.50	Emaisa Ariza	6:05	Emaisa Ariza	Residente
MAIRA BARRIO	1065.65[illegible]	8:00	[redacted]	6:45	[redacted]	Inter

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Nelson Castellon	4606069	6:37	Nelson	6:37	Nelson	Electrical
Andres ospino p	1065841211	6:37	andres ospinop	503	Andres ospino	Ayudante
Willington ortiz lopez	1085096729	6:37	Willington	5:09	Willington	Herrero
Yoddis Berrio As.	1121044069	6:41	Yoddis		Yoddis	Ayudante
Alberto Lopez	1065572967	6:42	Alv	503	Alvcivo Lopez	Lopez
Nestor Yance A	15/7/031	6:43	Nestoryan	540	Nestor yan.	Nestor yan
Eden Noriega	92037097	6:46	Eden	5:10		Eden
Jonathan Fernandez	1124016752	6:50				Ayudante
Raul Camargo Castillo	7629630	6:50	Raul	7:00am	Raul	Oficial
William Lopez	7574407	6:45	William	5:10	William	Ayudante
José david pallares	1003202645	6:45	josédavid	5:12	José david	Ayudante
Luis Pambuel	1065123569	6:46		5:08	Luis Pambuel	Electricista
Eneldo Orozco	1003236979	6:46	Orozco	5:05	Orozco	ayudante.
Valentin Betancur	5097121	647	Oficial	5:19pm	Valentin	Oficial
Jose yamil	72009279	647	oficial	5:18	Jose yamil	oficial
Jose luis b	1065654540	6:47	Azud.	5:06	Jose luis	Ayudante
Gumar Cabra	1085039	6:50	Gum	5:40	Gum	
Jardel Ortiz	7709552	6:51	Jardel	7:00pm	Jardel	ayudnt.
Holman	7065983382	65	Oficial	5:12pm	Holman	Holm

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DEL PERSONAL

27-08-2021

FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Jorge caballero	1221057	6:23		7:00		OP
Carlos Nelson	8785351	622		655		OF
Edwar Hernandez	1170248802	6:22		5:23		Ayudante
Luis Fernando Ochoa	1003-270078	6:23		5:00		oficial
Gabriel Pacheco	108-427-888	6:24		3:00		oficial
Ricardo	1017749078	6:25		5:11		
Eric Duarte	8641105671	6:25				Ayudante
John [illegible]	73[illegible]929	6:26		522		Encargado
Jhonatan Romero	77094762	6:30		5:23		ayudante
Boris Santamaria A	1020051231	6:30		5:12		oficial
Luis morrugo	77176726	6:30		5:25pm		Ayudante
pablo montilla	1124505990	6:30		5:30		oficial
JOSE EBU	1235338434	630				AO
YEFER M	1893826	630		527		Hofi
omar Torres	1065135141	630		6:50		oYc
Ronald mendoza	1003314861	6:37		5:43		oficio V
manuel patrinina	85484864	638		500		manuel
* Eur Cun.	1970655	638		0700		ey
Oscar Fonseca	85484874	639				Herrero

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				30-07-21
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Fabian Jaimes	TTS201	5:52	vaqueta	6:25	volqueta
Jose mariaga	SBL576	6:00	volqueta	6:38	volqueta
Reimer Cuevas	STK13C	6:10	retrevo	5:00	retrevo
Jose Bravazoo	TIX149	6:23	volqueta	6:38	volqueta
Geiner Pulgar	TU9212	6:26	volqueta	6:39	volqueta
angel Fizano	SPN578	6:27	volqueta	6:58	volqueta
Delvis maestre	SDJ670	6:10	Supervisor volqueta	4:25	Supervisor volq
Ivit Ronbal	HDU39C	6:45	obrevo	8:10	obrevo
marcos rodriges	UZC834	6:50	volqueta	6:50	volqueta
Javier Suares	SRN612	6:50	volqueta	7:02	volqueta
Julian martines	UFE930	7:02	volqueta	7:16	volqueta
Desvaldo Soto	ETU797	7:05	volqueta	7:15	volqueta
Jose mariaga	SBL576	7:16	volqueta	7:25	volqueta
Geiner Pulgar	TU9212	7:30	volqueta	7:35	volqueta
Javier Suares	SRN612	7:40	volqueta	7:48	volqueta
Julian martines	UFE930	7:51	volqueta	7:58	volqueta
Jose mariaga	SBL578	8:04	volqueta	8:15	volqueta
Desvaldo Soto	ETU797	8:20	volqueta	8:33	volqueta
Geiner Pulgar	TU9212	8:30	volqueta	8:40	volqueta
Javier Suares	SRN612	8:40	volqueta	8:52	volqueta
Julian martines	UFE930	8:45	volqueta	9:00	volqueta
Desvaldo Soto	ETU797	9:10	volqueta	9:18	volqueta
Geiner Pulgar	TU9212	9:18	volqueta	9:26	volqueta

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

30-07-21

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Javier Suaves	SRNG12	9:35	volqueta	9:45	Volqueta
Julian martines	UFE930	9:40	volqueta	9:50	volqueta
Geiner Pulgar	TUG212	10:14	volqueta	10:24	Volqueta
ricardo hernandes	WYH408	10:20	volqueta	10:30	Volqueta
Julian martines	UFE930	10:33	volqueta	10:43	volqueta
Jesualdo soto	ETO777	10:34	volqueta	10:49	Volqueta
Ricardo hernandes	WYH408	11:16	volqueta	11:27	Volqueta
Javier Suaves	SRNG12	11:20	volqueta	11:29	volqueta
Geiner Pulgar	TUG212	11:20	volqueta	11:30	Volqueta
Julian martines	UFE930	11:21	volqueta	11:35	Volqueta
Jesualdo soto	ETO777	11:35	volqueta	11:58	Volqueta
Javier Suaves	SRNG12	12:00	Volqueta	12:14	Volqueta
marcos rodriges	UFC684	12:44	volqueta	1:11	Volqueta
Geiner Pulgar	TUG212	12:44	volqueta	1:19	volqueta
Jose maniaga	SRL578	12:55	volqueta	1:19	Volqueta
Jose guavoson	TLX719	1:12	Volqueta	1:21	Volqueta
Julian martin	UFC930	1:15	volqueta	1:27	Volqueta
Jesualdo soto	ETO777	1:33	volqueta	1:40	volqueta
Javier Suaves	SRNG12	1:50	volqueta	1:58	volqueta
Jose maniaga	SRL578	150	Volqueta	2:02	Volqueta
Geiner Pulgar	TUG212	158	volqueta	2:10	volqueta
Ricardo hernandes	WYH408	2:03	volqueta	2:13	Volqueta
Jose Guavoson	TLX719	2:03	volqueta	2:15	Volqueta

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

30-07-21

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jesualdo Soto	SWA127	2:27 Volqueta	Volqueta	2:33	Volqueta
Javier Suarez	SRN612	2:35	Volqueta	2:45	Volqueta
Jose maviaga	SRL578	2:36	Volqueta	2:46	Volqueta
Julian martines	WEG930	2:50	Volqueta	3:05	Volqueta
Jose Guevazon	TLX719	3:00	Volqueta	3:07	Volqueta
Jesualdo Soto	SWA127	3:15	Volqueta	3:25	Volqueta
Javier Suarez	SRN612	3:20	Volqueta	3:30	Volqueta
Julian martines	WEG930	3:35	Volqueta	3:42	Volqueta
Viracto hernandez	WHC[illegible]	3:43	Volqueta	3:50	Volqueta
Jose Guevazon	TLX719	3:45	Volqueta	3:50	Volqueta

31-07-2021

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				31-01-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jose Maviaga	SB5576	6:00 Am	volqueta	6:30	volqueta
Fabian Jimenez	TTS20	6:05	volqueta	6:35	volqueta
Geiner Pulgar	TUP212	6:10	volqueta	6:38	volqueta
ricardo hernandes	WYL402	6:20	volqueta	6:42	volqueta
angel Rizano	SZH576	6:30	volqueta	6:43	volqueta
Jos guayazan	HXX119	6:32	volqueta	6:45	volqueta
Julian martines	VEC930	6:44	volqueta	6:50	volqueta
Desvaldo soto	GVO727	6:45	volqueta	7:03	volqueta
marcos rodriges	VEC684	6:50	volqueta	7:09	volqueta
Jose maviaga	SB5576	7:13	volqueta	7:20	volqueta
Geiner Pulgar	TUP212	7:15	volqueta	7:25	volqueta
ricardo hernandes	WYL402	7:22	volqueta	7:40	volquela
Julian martines	VEC930	7:35	volqueta	7:50	volqueta
Desvaldo soto	GVO727	7:39	volqueta	7:53	volqueta
Jose maviaga	SB5576	7:53	volqueta	8:00	volqueta
Geiner Pulgar	TUP212	8:03	volqueta	8:16	volqueta
Desvaldo	GVO727	8:33	volqueta	8:40	volquela
ricardo hernandes	WYL402	8:33	volqueta	8:48	volqueta
Jose maviaga	SB5576	8:34	volqueta	8:50	volqueta
marcos rodriges	VEC684	8:44	volqueta	8:58	volqueta
Geiner Pulgar	TUP212	8:58	volqueta	9:11	volqueta
Jose guayazan	HXX119	9:13	volqueta	9:23	volqueta
Desvaldo soto	GVO727	9:18	volqueta	9:30	volqueta

A CONSTRUIR S.A	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				31-07-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Julian martines	UFE930	9:24	Volqueta	9:38	Volqueta
Jose moviaga	SBL576	9:34	volqueta	9:42	Volqueta
marcos rodriges	WZC684	9:38	Volqueta	9:49	Volqueta
ricardo hernandes	WY4408	9:41	volqueta	10:03	Volqueta
angel Kitano	SBC578	9:43	Volqueta	10:17	Volqueta
Fabian Jaimes	TBS201	9:44	volqueta	10:18	volqueta
Jesualdo soto	CUO797	10:10	volqueta	10:21	Volqueta
Julian martines	UFE930	10:15	Volqueta	10:30	Volqueta
Jose moviaga	SBL576	10:20	volqueta	10:32	Volqueta
marcos rodriges	WZC684	10:25	Volqueta	10:44	Volqueta
Jose Buayazon	WIX719	10:35	Volqueta	10:50	Volqueta
ricardo hernandes	WY4408	10:58	volqueta	11:09	Volqueta
Jesualdo soto	CUO797	11:10	volqueta	11:22	Volqueta
Julian martines	UFE930	11:10	Volqueta	11:25	Volqueta
marcos rodriges	WZC684	11:18	volqueta	11:30	Volqueta
Jose moviaga	SBL576	11:30	volqueta	11:40	Volqueta
Jose Buayazon	WIX719	11:30	Volqueta	11:46	Volqueta

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				02-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jose Guayazan	WX719	7:25	Volqueta	9:36	Volqueta
ricardo hernandez	WY408	7:30	volqueta	9:40	volqueta
Jose moviaga	SBL576	8:50	volqueta	9:38	volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	9:30	volqueta	10:08	volqueta
angel Rizzo	SZN578	9:40	Volqueta	10:10	volqueta
marco rodrigues	VZC684	10:15	volqueta	10:30	volqeta
Julian martines	UFE930	10:15	volqueta	10:30	volqueta
Eviner Pulgar	TVQ212	10:22	volqueta	10:35	Volqueta
Jose moviaga	SBL576	10:36	volqueta	10:55	volqueta
ricardo hernandez	WY408	10:40	volqueta	10:55	volaueta
angel Rizzo	SZN578	10:45	volqueta	11:05	volaueta
Fabian Jaimes	TTS201	11:00	volqueta	11:12	volqueta
Jesualdo soto	EVU707	11:03	volqueta	11:18	volqueta
Julian martines	UFE930	11:09	volqueta	11:25	volqueta
Eviner Pulgar	TVQ212	11:17	volqueta	11:25	Volqueta
Jose moviaga	SBL576	11:24	Volqueta	11:34	volqueta
Juan Guerra	WX923	11:30	volqueta	11:40	volqueta
Jose Guayazan	WX719	11:30	volqueta	11:45	volqueta
angel Rizzo	SZN578	11:50	volqueta	12:00	volqueta
ricardo hernandez	WY408	12:05	volqueta	12:15	volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	12:08	volqueta	1:26	volqueta
Jose Guayazan	WX719	12:24	volqueta	1:26	volqueta
Marcos rodriges	VZC684	12:45	volqueta	1:39	volqueta

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				02.08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Geiner Pulgar	RQ212	12:46	volqueta	1:35	Volqueta
Jesualdo soto	GTU797	12:46	volzoda	1:44	Volqueta
Juan Guerra	THx993	12:48	volqueta	1:38	volqueta
Jose maviaga	SBL576	12:50	volgeta	1:45	Volgeta
Jose Guayazan	TIX719	12:50	Volgueta	1:38	Volgeta
Julian martines	JEQ30	1:22	volgeta	1:50	volgeta
ricardo hernandes	UY4408	1:26	volgueta	1:55	volgeta
luis roman (carro acea)	WGU27	1:37	carro acea	2:09	carro acea
angel Rizano	SZN576	1:40	volgueta	2:03	volgeta
marcos rodrigues	VEC684	2:08	volgueta	2:15	Volgeta
Fabian Jaimes	TTS201	2:08	volgeta	2:24	volgeta
Jose guayazan	TIX719	2:15	volgeta	2:25	volgeta
Juan Guerra	THx993	2:17	volgueta	2.28	volgeta
Jose maviaga	SBL576	2:22	volgeta	2:35	volgeta
Geiner Pulgar	RQ212	2.30	volgueta	2:37	volgeta
angel Rizarla	SZN576	2:35	volgueta	2:50	volgeta
Jesualdo Soto	GTU797	2:40	volgeta	2:52	volgeta
ricardo hernandes	UY4408	2:42	volgueta	2:53	volgeta
marcos rodrigues	VEC684	3:00	volzeta	3:05	volgeta
Fabian Jaimes	TTS201	3:05	volgeta	3:10	volgeta
Juan Guerra	THx993	3:05	volgeta	3:15	volgeta
Jose maviaga	SBL576	3:15	volgeta	3:25	volgeta
Geiner Pulgar	RQ212	3:18	volgeta	3:32	volqueta

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

02-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
angel Rizano	SZN578	3:27	volqueta	3:37	Volqueta
Gesualdo Soto	CVU197	3:36	volqueta	3:45	volqueta
Jose Barranzon	THX779	3:37	volqueta	3:46	volqueta
Ricardo hernandez	WYH108	3:41	Volqueta	3:50	Volqueta
marco rodriges	WC684	3:42	volqueta	3:54	Volqueta
	SBL				
03-08-21					
Jose mariaga	SBL576	6:09	volqueta		volqueta
Dilvis Nadal	SBS836	6:10	Moto		Volqueta
Daimi Baena		6:10			
Iher guerra	THX993	6:28	volqueta		
Marcos Rodriguez	WC684	6:28	Volqueta		
Julian martines	[illegible]	11:36	volqueta	11:40	volqueta
marcos rodriges	WC684	11:40	volqueta	11:49	volqueta
Jose mavriaga	SBL576	12:28	volqueta	1:20	Volqueta
marcos rodriges	WC684	12:55	volqueta	1:25	Volqueta
Seine Pulgar	[illegible]	12:56	volqueta	2:00	volqueta
angel Rizano	SZN578	12:59	volqueta	1:20	volqeta
Gesualdo Soto	CVU197	1:35	volqueta	2:00	volqueta
Julian martines	WC684	1:33	Volqueta	1:50	volqueta
Jose mavriaga	SBL576	2:00	volqueta	2:40	volqueta
Julian martines	[illegible]	2:28	volqueta	2:40	Volqueta
Julian martines	[illegible]	2:28	Volqueta	2:40	Volqu...

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				03-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jose maniaga	SBL576	6:09	volqueta	6:40	Volqueta
Juan Guerra	THX993	6:09	Volqueta	6:40	volqueta
marcos rodrigues	WBC684	6:18	volqueta	7:02	Volqueta
angel Rizano	SZN678	6:50	volqueta	7:06	Volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	6:52	Volqueta	7:14	Volqueta
Jose guayabano	THX719	6:58	Volqueta	7:15	volqueta
mauricio Lobo Piñan	WAP113	6:59	volqueta	7:28	volqueta
Jesualdo soto	GTU797	7:05	volqueta	7:28	Volqueta
marcos rodrigues	WBC684	7:35	Volqueta	7:43	volqueta
Jose maniaga	SBL576	7:36	Volqueta	7:47	Volqueta
Juan Guerra	THX993	7:45	volqueta	7:50	volqueta
angel Rizano	SZN576	7:56	volqueta	8:00	Volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	7:56	Volqueta	8:07	Volqueta
Heiner Pulgar	TUP212	7:58	volqueta	8:10	Volqueta
Nicolas hernandez	WHZ108	8:00	volqueta	8:19	Volqueta
Jose guayabano	THX719	8:06	Volqueta	8:24	Volqueta
marcos rodrigues	WBC684	8:20	Volqueta	8:34	volqueta
Jose maniaga	SBL576	8:22	Volqueta	8:41	Volqueta
Juan Guerra	THX993	8:38	Volqueta	8:46	Volqueta
angel Rizano	SZN578	8:53	Volqueta	9:00	Volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	8:58	volqueta	9:05	volqueta
Julian martinez	WAP113	8:59	volqueta	9:10	volqueta
Jos marcos rodrigues	WBC684	9:08	Volqueta	9:14	Volqueta

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

03-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jose guayazan	HIX719	9:09	volqueta	9:20	volqueta
Jose maviaga	SRL576	9:11	volqueta	9:25	volqueta
ricardo hernandez	WHW08	9:12	volqueta	9:38	volqueta
Juan bueno	HIX723	9:20	volqueta	9:40	volqueta
mauricio estupiñan	HEP173	9:26	volqueta	9:44	volqueta
Jesualdo soto	GHU197	9:37	volqueta	9:50	volqueta
angel Rizano	SRL576	9:45	volqueta	10:00	volqueta
Fabian jaimes	TTS201	9:58	volqueta	10:8	volqueta
marcos rodrigez	SRC684	10:00	volqueta	10:15	volqueta
Jose maviaga	SRL576	10:00	volqueta	10:20	volqueta
Julian martines	VEC226	10:00	volqueta	10:15	volqueta
ricardo hernandez	WHW08	10:27	volqueta	10:35	volqueta
Juan bueno	HIX723	10:30	volqueta	10:38	volqueta
Jose guayazan	HIX719	10:40	volqueta	3:38	volqueta
Heinel Pulgar	WQ212	10:39	volqueta	10:46	volqueta
Fabian Jaimes	TTS201	10:45	volqueta	10:48	volqueta
Julian martines	UTG230	10:50	volqueta	11:00	volqueta
marcos rodrigez	VEC684	10:52	volqueta	11:02	volqueta
angel Rizano	SRL576	10:52	volqueta	11:15	volqueta
Jose maviaga	SRL576	11:00	volqueta	11:25	volqueta
Jose guayazan	HIX719	11:20	volqueta	11:27	volqueta
Jesualdo soto	GHU197	11:31	volqueta	11:30	volqueta
Fabian jaimes	TTS201	11:34	volqueta	11:33	volqueta

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	11:52	[illegible]	11:58	[illegible]
[illegible]	[illegible]	11:53	[illegible]	12:00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	12:12	[illegible]	1:20	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1:29	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1:38	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1:39	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1:39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1:39	[illegible]	[illegible]	[illegible] (moto)
[illegible]	[illegible]	1:41	[illegible]	1:45	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1:59	[illegible]	2:09	[illegible] (moto)
[illegible]	[illegible]	1:59	[illegible]	2:18	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:13	[illegible]	2:23	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:17	[illegible]	2:25	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:18	[illegible]	2:26	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:20	[illegible]	2:30	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:25	[illegible]	2:32	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:53	[illegible]	3:00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2:54	[illegible]	3:00	[illegible]

Escaneado con CamScanner

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

05-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Hugo avila	SXD736	1:42	volqueta	2:00	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	2:00	volqueta	2:10	volquetero
angel Rizano	SZL578	2:12	volqueta	2:15	volquetero
Geiner Pulgos	TUR212	2:12	volqueta	2:20	volquetero
Luis Guevara	TAW564	2:15	volqueta	2:25	volquetero
Julian molinez	XEF330	2:20	volqueta	2:30	volquetero
Hugo avila	SXD736	2:25	volqueta	2:35	volquetero
Jose soto	SXD833	2:39	volqueta	2:40	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	2:50	volqueta	3:08	volquetero
Geiner Pulgar	TUR212	2:59	volqueta	3:15	volquetero
Oswaldo Soto	CUF727	3:20	volqueta	3:25	volquetero
angel Rizano	SZL578	3:20	volqueta	3:28	volquetero
Hugo avila	SXD736	3:22	volqueta	3:31	volquetero
Jose Bohorquez	TTY119	3:30	volqueta	3:40	volquetero
Jose soto	SXD833	3:30	volqueta	3:39	volquetero
Ricardo hernandez	LYH608	3:35	volqueta	3:50	volquetero
luis Guevara	TAW564	3:50	volqueta	4:10	volquetero

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE INGRESO DE PERSONAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

24-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Juan Guevara	THX223	6:58	volqueta	7:05	volquetero
Jose Guayazán	THX717	6:58	volqueta	7:08	volquetero
Julian martines	UEF330	6:58	volqueta	7:15	volquetero
Oswaldo Soto	EWU771	6:59	volqueta	7:28	volquetero
Jose manrique	SBLS14	7:22	volqueta	7:35	volquetero
marcos rodriges	UC681	7:30	volqueta	7:36	volquetero
emelia andica	UEC227	7:30	volqueta	7:31	volquetero
luiz Guevara	SRO833	7:35	volqueta	7:40	volquetero
Juan Guevara	THX223	7:41	volqueta	7:50	volquetero
Julian martines	UEF33	7:50	volqueta	7:58	volquetero
Jose Guayazan	THX717	8:00	volqueta	8:08	volquetero
Jose manrique	SBLSK	8:19	volqueta	8:10	volquetero
luiz Guevara	SROE33	8:23	volqueta	8:33	volquetero
marcos rodrigos	UC681	8:25	volqueta	8:35	volquetero
emeli andica	UEF22	8:27	volqueta	8:37	volquetero
Juan Guevara	THX223	8:30	volqueta	8:45	volquetero
Julian martines	UEF33	8:45	volqueta	8:55	volquetero
Jose Guayazan	THX717	8:45	volqueta	8:58	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	9:49	volqueta	9:03	volquetero
Jose manrique	SBLSK	9:10	volqueta	9:25	volquetero
martines rodrigos	UC681	9:12	volqueta	9:33	volquetero
Julian martines	UEF33	9:20	volqueta	9:33	volquetero
Juan Guevara	THX223	9:22	volqueta	9:38	volquetero

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Raul Rivera	[illegible]	11:51	Volqueta	11:58	Volqueo
Marcos Solano	[illegible]	11:53	Volqueta	12:00	Volqueo
Luis Guerra	[illegible]	12:12	Volqueta	1:22	Volqueo
Jose Soto	[illegible]	12:15	Volqueta	1:29	Volqueo
Juan Lopez	[illegible]	12:51	Volqueta	1:33	Volqueo
Fabian Jaime	[illegible]	12:53	Volqueta	1:36	Volqueo
Osvaldo Soto	[illegible]	12:57	Volqueta	1:32	Volqueo
Marcos Solano	[illegible]	1:02	Volqueta	1:32	Volqueo
Raul Rivera	[illegible]	1:03	Volqueta	1:40	Volqueo
Jose Arteaga	[illegible]	1:10	Volqueta	1:45	Volqueo
Juan Lopez	[illegible]	1:38	Volqueta	1:41	Volqueo
Emilio Solano	[illegible]	1:35	Volqueta	1:49	Volqueo (no)
Jose Quintero	[illegible]	1:41	Volqueta	1:45	Volqueo
Luis Guerra	[illegible]	1:59	Volqueta	2:09	Volqueo (vacio)
Jose Soto	[illegible]	1:59	Volqueta	2:16	Volqueo
Fabian Jaime	[illegible]	2:12	Volqueta	2:23	Volqueo
Marcos Solano	[illegible]	2:13	Volqueta	2:25	Volqueo
Juan Lopez	[illegible]	2:18	Volqueta	2:26	Volqueo
Jose Arteaga	[illegible]	2:20	Volqueta	2:30	Volqueo
Jose Quintero	[illegible]	2:25	Volqueta	2:32	Volqueo
Raul Rivera	[illegible]	2:32	Volqueta	2:40	Volqueo
Juan Solano	[illegible]	2:53	Volqueta	3:00	Volqueo
Raul Lopez	[illegible]	2:54	Volqueta	3:00	Volqueo

Escaneado con CamScanner

2626

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

24-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Juan Guevara	THX773	6:58	volqueta	7:05	volquetero
Jose Guayazán	THX719	6:58	volqueta	7:08	volquetero
Julian martines	UFE730	6:58	volqueta	7:15	volquetero
Desvaldo soto	EIU771	6:59	volqueta	7:28	volquetero
Jose moviaga	SRL576	7:22	volqueta	7:35	volquetero
marcos rodrigues	RCC681	7:30	volqueta	7:36	volquetero
emelia andrea	UFE723	7:30	volqueta	7:37	volquetero
luiz Guevara	SKO833	7:35	volqueta	7:40	volquetero
Juan Guevara	THX773	7:41	volqueta	7:50	volquetero
Julian martines	UFE730	7:50	volqueta	7:58	volquetero
Jose Guayazan	THX719	8:00	volqueta	8:08	volquetero
Jose moviaga	SRL576	8:19	volqueta	8:10	volquetero
luiz Guevara	SKO833	8:23	volqueta	8:33	volquetero
marcos rodrigos	RCC681	8:25	volqueta	8:35	volquetero
emeli andrea	UFE723	8:27	volqueta	8:37	volquetero
Juan Guevara	THX773	8:30	volqueta	8:45	volquetero
Julian martines	UFE730	8:45	volqueta	8:55	volquetero
Jose guayazan	THX719	8:45	volqueta	8:58	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	8:49	volqueta	9:03	volquetero
Jose moviaga	SRL576	9:10	volqueta	9:25	volquetero
martines rodrigues	RCC681	9:12	volqueta	9:33	volquetero
Julian martines	UFE730	9:20	volqueta	9:33	volquetero
Juan Guevara	THX773	9:22	volqueta	9:38	volquetero

Escaneado con CamScanner

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

05-03-2024

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
marcos rodrigues	VCC68U	6:40	volqueta	6:50	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	6:45	Volqueta	6:54	Volquetero
Jose Soto	SIO833	6:45	volqueta	6:50	volquetero
angel Rizano	S2NS51	6:45	volqueta	7:07	volquetero
Juan Guerra	THX773	6:46	volqueta	7:10	volquetero
Jose Guayazan	TIX719	6:47	volqueta	7:13	volquetero
emili andres	UFI772	7:12	volqueta	7:17	volquetero
Heriberto Soto	EIO701	7:13	Volqueta	7:20	volquetero
Jose maniago	KBL51C	7:20	volqueta	7:35	volquetero
marcos rodrigues	VCC68U	7:36	Volqueta	8:02	volquetero
Juan Guerra	THX773	7:50	volqueta	8:09	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	7:50	volqueta	8:10	volquetero
Geiner Pulgar	JUJ312	7:52	volqueta	8:14	volquetero
angel Rizano	S2NS51	7:53	volqueta	8:17	volquetero
Luiz Guerrero	TMW661	8:30	volqueta	8:40	volquetero
Jose Soto	SIO833	8:32	volqueta	8:45	volquetero
Juan Guerra	THX773	8:47	volqueta	8:50	volquetero
Jose Guayazan	TIX719	8:47	volqueta	8:58	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	8:53	volqueta	9:05	volquetero
angel Rizano	S2NS51	8:59	volqueta	9:20	volquetero
Jose maniago	SBL51C	9:00	volqueta	9:25	volquetero
marcos rodrigues	VCC68U	9:15	volqueta	9:25	volquetero

Escaneado con CamScanner

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

05-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Hugo avila	SXD736	1:42	volqueta	2:00	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	2:00	volqueta	2:10	volquetero
angel Rizano	SZN578	2:12	volqueta	2:15	volquetero
Geiner Pulgar	TQB212	2:12	volqueta	2:20	volquetero
Luis Guevara	TAM664	2:15	volqueta	2:25	volquetero
Julian martinez	AEP230	2:20	volqueta	2:30	volquetero
Hugo avila	SXD736	2:25	volqueta	2:35	volquetero
Jose Soto	SXD833	2:39	volqueta	2:40	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	2:50	volqueta	3:08	volquetero
Geiner Pulgar	HUP22E	2:59	volqueta	3:15	volquetero
Oswaldo Soto	GEF727	3:20	volqueta	3:25	volquetero
angel Rizano	SZN578	3:20	volqueta	3:28	volquetero
Hugo avila	SXD736	3:22	volqueta	3:31	volquetero
Jose gonzalez	TIX119	3:30	volqueta	3:40	volquetero
Jose soto	SXD833	3:30	volqueta	3:39	volquetero
Hector hernandez	LWL401	3:35	volqueta	3:50	volquetero
luis Guevara	TAM664	3:50	volqueta	4:10	volquetero

Escaneado con CamScanner

A CONSTRUIR S.A

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

05-08-2024

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
marcos rodriges	VZC68H	6:40	volqueta	6:50	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	6:45	volqueta	6:54	volquetero
Jose Soto	SKO833	6:45	volqueta	6:50	volquetero
angel Rizano	SZN518	6:45	volqueta	7:07	volquetero
Juan Guerra	THX993	6:46	volqueta	7:10	volquetero
Jose Guayazan	TIX719	6:47	volqueta	7:13	volquetero
Emili andres	UFL927	7:12	volqueta	7:17	volquetero
Jesualdo Soto	EJO707	7:13	volqueta	7:20	volquetero
Jose manrique	SBL514	7:20	volqueta	7:35	volquetero
marcos rodriges	VZC68H	7:36	volqueta	8:02	volquetero
Juan Guerra	THX993	7:50	volqueta	8:09	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	7:50	volqueta	8:10	volquetero
Elmer Pulgar	JUG212	7:52	volqueta	8:14	volquetero
angel Rizano	SZN518	7:53	volqueta	8:17	volquetero
Luis Guerrero	THW648	8:30	volqueta	8:40	volquetero
Jose Soto	SKO833	8:32	volqueta	8:45	volquetero
Juan Guerra	THX993	8:47	volqueta	8:50	volquetero
Jose Guayazan	TIX719	8:47	volqueta	8:58	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	8:53	volqueta	9:05	volquetero
angel Rizano	SZN518	8:59	volqueta	9:20	volquetero
Jose manrique	SBL514	9:00	volqueta	9:25	volquetero
marcos rodriges	VZC68H	9:15	volqueta	9:25	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

05-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Sergio Rios	S7y861	6:23	Volqueta		volquetero
Luis Guerrero	THW664	6:23	volqueta	6:42	volquetero
Juan soto	SKO833	6:23	Volqueta	6:42	volquetero
hugo Davila	SXD736	6:23	volqueta	6:58	volquetero
Juan Guerra	THX993	6:35	volqueta	6:58	volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	6:35	Volqueta	7:03	Volquetero
Jose manriago	SBI576	6:36	Volqueta	6:52	volquetero
ricardo hernandes	UYY408	6:40	Volqueta	7:05	volquetero
eneli andrea	UFE729	6:45	volqueta	7:06	volquetero
angel Rizzo	SZN518	6:45	volqueta	7:02	volquetero
Julian martines	UFE932	7:00	volqueta	7:13	volquetero
marcos rodriges	UZC684	7:00	volqueta	7:08	volquetero
luis Vargas	XVR027	7:00	(mula tornegra)		(mula tornegra)
Juan Soto	SKO833	7:38	Volqueta	7:48	volquetero
Julian martines	UFE930	8:10	Volqueta	8:17	volquetero
eneli andrea	UFE929	8:12	volqueta	8:30	volquetero
Heiner Rolgar	TUG212	8:13	volqueta	8:30	volquetero
luis Guerrero	THW664	8:18	volqueta	8:33	volquetero
hugo Davila	SXD736	8:19	volqueta	8:33	volquetero
Jesualdo soto	ETO797	8:20	volqueta	8:40	volquetero
Juan Soto	SKO833	8:21	volqueta	8:42	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

06.08.2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Juan Serra	THX793	8:32	volqueta	8:40	volquetero
Juan manriaga	SBL516	8:38	volqueta	8:44	volquetero
Julian martines	UFE930	8:40	volqueta	8:46	volquetero
eder zuleta	SVF811	8:48	volqueta	8:50	volquetero
Geiner Pulgar	TUY212	8:50	volqueta	8:58	volquetero
angel Rivano	SEN578	8:52	volqueta	8:58	volquetero
hugo Davila	SKO736	8:53	volqueta	8:59	volquetero
emelia andrea	UFE929	8:55	volqueta	9:00	volquetero
luiz Guerrero	THW664	8:58	volqueta	9:05	volquetero
Jesualdo soto	ETU777	8:58	volqueta	9:09	volquetero
Juan Soto	SKO833	8:59	volqueta	10:00	volquetero
Juan bueso	THX793	9:10	volqueta	10:02	volquetero
Jesualdo soto	ETU707	9:00	volqueta	9:08	volquetero
Julian martines	UFE929	10:08	volqeta	10 18	volquetero
Fabian Saimen	TTS101	10:09	volqueta	10:19	volequetero
emelia andrea	UFE929	10:10	volqeeta	10:20	Volquetero
Juan Soto	SKO833	10:18	volqueta	10 29	volquetero
hugo Davila	SKO739	10:22	volqueta	10:40	volquetero
Geiner Pulgar	TUY212	10:40	volqueta	10:58	volquetero
Jesualdo soto	ETU797	10:52	Volqueta	10:57	Volquetero
Julian martine	UFE930	11:00	volqueta	11:10	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

09-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Juan guerra	THX993	6:20	Volqueta	6:43	volquetero
Luis guerrero	THW664	6:24	Volqueta	6:55	Volquetero
Juan soto	SKO833	6:24	Volqueta	6:46	Volquetero
Genaro pulgar	TUQ212	6:26	Volqueta	7:04	Volquetero
Fabian Jaime	TTS201	6:26	Volqueta	7:15	Volquetero
andres Eliana	SZN578	6:27	Volqueta	10:21	Volquetero
Hugo davila	SXD736	6:35	Volqueta	7:19	volquetero
arcos Rodriguez	UZC684	7:03	volqueta	8:40	Volquetero
Roque	SZN926	7:09	Volqueta	7:25	Volquetero
li andres	UAG929	7:19	Volqueta	9:50	Volquetero
an guerra	THX993	7:28	Volqueta	7:48	Volquetero
n soto	SKO833	7:36	Volqueta	8:09	Volquetero
Guerrero	THW664	7:39	Volqueta	8:19	Volquetero
en Martinez	UFE930	7:50	Volqueta	8:30	Volquetero
de hernandez	UNY408	7:50	volqueta	8:52	Volquetero
davila	SXD736	8:00	Volqueta	8:53	Volquetero
Jaime	TTS201	8:01	Volqueta	9:06	Volquetero
Roque	SZN926	8:19	Volqueta	9:14	Volquetero
guerra	THX993	8:23	Volqueta	9:21	Volquetero
i Ruben	TUQ212	8:32	Volqueta	9:33	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

09-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
uan Soto	SKD 833	9:10	Volqueta	9:39	Volquetero
is Guerrero	TAW 664	9:13	Volqueta	9:51	Volquetero
lian Martinez	UFE 930	9:16	Volqueta	10:26	Volquetero
ugo Davila	SXD 736	9:31	Volqueta	10:33	Volquetero
ergio Quiros	STY 861	9:49	Volqueta	10:41	Volquetero
abian Jaimes	TTS 201	9:51	Volqueta	10:52	Volquetero
ualdo Soto	ETU 749	9:55	Volqueta	10:59	Volquetero
ardo Hernandez	UYY 408	9:58	Volqueta	11:11	Volquetero
n Guerra	THX 993	10:02	Volqueta	11:13	Volquetero
ner Pulgar	TUB 213	10:16	Volqueta	11:22	Volquetero
el Filano	SZN 578	11:05	Volqueta	11:35	volquetero
Martinez	UFE930	11:18	Volqueta	11:42	volquetero
Guerrero	TAW664	11:22	Volqueta	11:52	Volquetero
o Quiros	STY861	11:35	Volqueta	12:05	Volquetero
n Jaimes	TTS201	11:35	Volqueta	13:20	Volquetero
Hernandez	UYY408	12:05	Volqueta	13:28	Volquetero
Filano	SZN578	12:17	Volqueta	13:35	Volquetero
Davila	SXD736	12:19	Volqueta	13:39	Volquetero
guerra	THX993	12:48	Volqueta	13:47	Volquetero
Guerrero	TAW664	12:01	Volqueta	13:53	Volquetero
Quiros	STY861	13:36	Volqueta	14:02	Volquetero
Andrea	UFE929	13:49	Volqueta	14:10	Volquetero
tinez	UFE930	13:51	Volqueta	14:23	Volquetero

A CONSTRUIR S.A

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

09-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
abian Jaimes	TTS201	13:59	Volqueta	14:32	Volquetero
cardo Hernandez	VYY408	14:17	Volqueta	14:46	Volquetero
nga Filano	SZN578	14:22	Volqueta	14:50	Volquetero
an Guerra	THX993	14:26	Volqueta	14:55	Volquetero
is Guevero	TAW664	14:41	Volqueta	15:09	Volquetero
gio Quiros	STY861	14:52	Volqueta	15:12	Volquetero
Emili Andrea	JKE929	14:53	Volqueta	15:27	Volquetero
dian Martinez	VFG930	15:09	Volqueta	15:37	Volquetero
bian Jaimes	TTS201	15:11	Volqueta	16:20	Volquetero
go Davila	SXD736	15:15	Volqueta	15:41	Volquetero
s Guevero	TAW664	15:28	Volqueta	15:50	Volquetero
l Filano	SZN578	15:42	Volqueta	16:22	Volquetero
Guerra	THX993	15:43	Volqueta	15:59	Volquetero
o Hernandez	VYY408	15:44	Volqueta	16:22	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

10/08/2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
o Daula	SXD736	5:55	Volqueta	7:33	Volquetero
del Filano	SZN578	6:15	Volqueta	7:30	Volquetero
ian Jaimes	TTS201	6:23	Volqueta	6:33	Volquetero
n Martinez	VFE930	6:34	Volqueta	7:46	Volquetero
uan guerra	THX993	6:36	Volqueta	7:45	Volquetero
Vi andrea	VFE929	6:56	Volqueta	7:48	Volquetero
n Soto	STO883	6:56	Volqueta	7:52	Volquetero
do Hernandez	VYY408	6:56	Volqueta	8:10	Volquetero
Rogue	SZN926	7:15	Volqueta	Bilz	Volquetero
an Jaimes	TTS201	7:49	Volqueta	8:04	Volquetero
Filano	SZN578	8:23	Volquetero	8:30	Volquetero
n martinez	VFE930	8:31	Volqueta	851	Volquetero
n Soto	STO883	8:32	Volqueta	8:57	Volquetero
andrea	VFE929	8:37	Volqueta	8:51	Volquetero
rque	SZN926	8:51	Volqueta	9:57	Volquetero
Jaimes	TTS201	8:58	Volqueta	9:08	Volquetero
avila	SXD736	9:05	Volqueta	9:12	Volquetero
Guerra	THX993	9:19	Volqueta	9:31	Volquetero
artinez	VFE930	9:30	Volqueta	9:51	Volquetero
drea	VFE929	9:32	Volqueta	9:39	Volquetero
eto	STO883	9:36	Volaveta	9:46	Volquetero
erra	THX993	10:09	Volqueta	10:25	Volquetero
eto	STO883	10:21	Volqueta	10:32	Volquetero

2137

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

10-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
milll Andrea	UFE929	10:25	Volqueta	10:40	Volquetero
ng el	SZN578	10:35	Volqueta	10:50	Volquetero
Hugo Davila	SKD736	10:38	Volqueta	10:46	Volquetero
Juan Soto	SKO833	11:03	Volqueta	11:18	Volquetero
milll andrea	UFE929	11:19	Volqueta	11:34	Volquetero
Juan Jaimes	TTS201	11:19	Volqueta	11:40	Volquetero
Gualdo Soto	EAV197	11:55	Volqueta	13:21	Volquetero
Juan Soto	SKO833	12:05	Volqueta	13:21	Volquetero
o Davila	SKD736	12:17	Volqueta	13:27	Volquetero
ngel Filano	SZN578	12:58	Volqueta	13:32	Volquetero
Juan Guerra	THX993	12:59	Volqueta	13:37	Volquetero
ulian Martinez	UFE930	13:04	Volqueta	13:45	Volquetero
ili andrea	UFE929	13:06	Volqueta	13:39	Volquetero
Hoque	SZN926	13:52	Volqueta	14:05	Volquetero
n Soto	SKO833	14:00	Volqueta	14:13	Volquetero
ili andrea	UFE929	14:19	Volqueta	14:25	Volquetero
Jaimes	TTS201	14:22	Volqueta	14:35	Volquetero
Soto	SKO833	14:47	Volqueta	14:54	Volquetero
l Filano	SZN578	14:47	Volqueta	15:03	Volquetero
Davila	SKD736	14:54	Volqueta	15:03	Volquetero
drea	UFE929	15:04	Volqueta	15:15	Volquetero
	SZN926	15:21	Volqueta	15:36	Volquetero
Guerra	THX993	15:25	Volqueta	15:38	Volquetero

2138

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

10-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jan Soto	Sto883	15:25	Volqueta	15:40	Volquetero
Oscar Soto	Stu796	15:25	Volqueta	15:30	Volquetero
Jorge Davila	SXD736	15:38	Volqueta	15:46	Volquetero
Jorge Pitano	SXW578	15:49	Volqueta	16:01	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

11-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
o Davila	SXD736	5:58 AM	volqeta	6:25 Am	Volquetero
vario Quiroz	STY861	6:29 Am	Volqueta	6:51 Am	volquetero
an Guerra	THX993	6:35 Am	volqueta	6:55 Am	Volquetero
S Guerrero	TAW664	6:38 AM	Volqueta	7:01 Am	Volquetero
an Soto	SKO833	6:52 AM	Volqueta	7:09 Am	Volquetero
ili andrea	UFE929	6:58 Am	Volqueta	7:11 Am	Volquetero
gel filano	SZN578	7:00 Am	Volqueta	7:26 Am	Volquetero
Roque	SZN926	7:05 Am	Volqueta	7:30 Am	Volquetero
lan Jaimes	TTS201	7.09 Am	Volqueta	7:35 Am	Volquetero
saldo Soto	ETU797	7:29 Am	Volqueta	7:49 Am	Volquetero
gio quiros	STY861	7:32 Am	Volqueta	7:59 Am	Volquetero
Guerra	THX993	7:34 Am	Volqueta	8:05 Am	Volquetero
en	SKT479	7:39 Am	Volqueta	8:12 Am	Volquetero
an Soto	SKO833	7:40 Am	Volqueta	8:03 Am	Volquetero
Guerrero	TAW664	7:41 Am	Volqueta	8:08 Am	Volquetero
davila	SXD736	7:50 Am	Volqueta	8:12 Am	Volquetero
ique	SZN926	8:19 Am	Volqueta	8:44 Am	Volquetero
Filano	SZN578	8:22 Am	Volqueta	8:41 Am	Volquetero
Soto	ETU797	8:28 Am	Volqueta	8:46 Am	Volquetero
aimes	TTS201	8:37 Am	Volqueta	8:50 Am	Volquetero
drea	UFE929	8:41 Am	Volqueta	8:52	Volquetero
erra	THX993	8:49 Am	Volqueta	9:01 Am	Volquetero
ero	TAW664	8:53 Am	volqueta	8:55 Am	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

11-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Juan soto	SKO933	8:53 Am	Volqueta	4:08 Am	Volquetero
Rafael	SXT479	8:56 Am	Volqueta	4:23 Am	Volquetero
Mario	SRJ415	9:00 Am	Camion	12:08 PM	camión
Angel Eliana	SEN578	9:26 Am	Volqueta	9:39 Am	Volquetero
Roque	SEN926	9:33 Am	Volqueta	9:45 Am	Volquetero
Jesualdo Soto	ETU797	9:38 Am	Volqueta	9:50 Am	volquetero
Ubian Jaimes	TTS201	9:40 Am	Volqueta	9:54 Am	volquetero
Juan Guerra	THX993	9:49 Am	Volqueta	9:58 Am	volquetero
Emili andrea	UFE929	9:49 Am	Volqueta	10:02 Am	Volquetero
Hugo Davila	SXD736	9:57 Am	Volqueta	10:07 Am	Volquetero
Juan Soto	SKO833	10:01 Am	Volqueta	10:13 Am	Volquetero
Guerrero	TAW464	10:07 Am	Volqueta	10:18 Am	Volquetero
Rafael	SXT479	10:10 Am	Volqueta	10:26 Am	Volquetero
aldo soto	ETU797	10:23 Am	Volqueta	10:31 Am	Volquetero
el Eliana	SEN578	10:29 Am	Volqueta	10:40 Am	Volquetero
oque	SEN926	10:32 Am	Volqueta	10:47 Am	Volquetero
n Jaimes	TTS201	10:32 Am	Volqueta	10:53 Am	Volquetero
Guerra	THX993	10:38 Am	Volqueta	10:59 Am	Volquetero
Jose Tomas	PAI477	10:57 Am	Volqueta	11:47 Am	Volquetero sin carga
Soto	SKO833	10:59 Am	Volqueta	11:10 Am	Volquetero
Guerrero	TAW464	10:59 Am	Volqueta	11:17 Am	Volquetero
uel	SXT479	11:08 Am	Volqueta	11:25 Am	Volquetero
andrea	UFE929	11:27 Am	Volqueta	11:40 Am	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

11-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
go Davila	SXD736	11:34 Am	Volqueta	11:40 Am	Volquetero
blan Jaimes	TTS201	12:09 Pm	Volqueta	1:25 Pm	Volquetero
gel Fillano	SWN579	12:09 Pm	Volqueta	1:20 Pm	Volquetero
do Hernandez	SWY408	12:27 pm	Volqueta	1:29 Pm	Volquetero
Roque	SZN926	12:50 Pm	Volqueta	1:31 pm	Volquetero
rgio Quiros	SSY861	12:54 Pm	Volqueta	1:38 Pm	Volquetero
o	SRJ415	1:07 pm	Camion	1:16 pm	Camion
o Davila	SXD736	1:10 Pm	Volqueta	1:36 Pm	Volquetero
ii Andrea	UFE929	1:12 Pm	Volqueta	1:39 Pm	Volquetero
er Pulgar	TUA212	1:14 PM	Volqueta	1:45 pm	Volquetero
Rafael	SXT479	1:27 pm	Volqueta	1:53 pm	Volquetero
n Soto	SKO833	1:32 PM	Volqueta	1:50 PM	Volquetero
uerrero	TAW664	1:41 pm	Volqueta	1:58 PM	Volquetero
Suimes	TTS201	2:05 Pm	Volqueta	2:16 PM	Volquetero
martinez	SWN579	2:06 PM	Volqueta	2:18 PM	Volquetero
ioc	SZN926	2:14 Pm	Volqueta	2:24 PM	Volquetero
Quiros	SSY861	2:24 PM	Volqueta	2:33 pm	Volquetero
Soto	SKO833	2:28 PM	Volqueta	2:35PM	Volquetero
o Soto	SKO797	2:32 pm	Volqueta	2:44PM	Volquetero
ndrea	UFE929	2:34 PM	Volqueta	2:42 PM	Volquetero
ulgar	TUA212	2:36 PM	Volqueta	2:47 PM	Volquetero
rrero	TAW664	2:37 PM	Volqueta	2:52 PM	Volquetero
	SXT479	2:43 PM	Volqueta	2:58PM	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

11-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
ardo Hernandez	UVH 409	2:45 PM	Volqueta	3:05 PM	Volquetero
go Davila	SXO 736	3:03 PM	Volqueta	3:10 PM	Volquetero
an Jaimes	TIB 201	3:08 PM	Volqueta	3:21 PM	Volquetero
an Martinez	SZN 678	3:09 PM	Volqueta	3:23 PM	Volquetero
uan Soto	SKO 833	3:18 PM	Volqueta	3:29 PM	Volquetero
Roque	SZN 926	3:18 PM	Volqueta	3:40 PM	Volquetero
o Guerra	THX 993	3:21 PM	Volqueta	3:32 PM	Volquetero
valdo Soto	ETV 797	3:31 PM	Volqueta	3:39 PM	Volquetero
andrea	HEQ 24	3:34 PM	Volqueta	3:41 PM	Volquetero
iguel Pulgar	TIA 212	3:34 PM	Volqueta	3:45 PM	Volquetero
Guerrero	TAN 064	3:40 PM	Volqueta	3:47 PM	Volquetero
lo Gerrez	STY 86	3:44 PM	Volqueta	3:55 PM	Volquetero
Jose	PAI 477	3:54 PM	Volqueta	3:59 PM	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

12-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
go Davila	SXD736	6:00 Am	Volqueta	6:22 Am	Volquetero
bian Jaimes	TTS201	6:10 Am	Volqueta	6:32 Am	Volquetero
o Jose	PRQ477	6:10 Am	Volqueta	6:35 Am	Volquetero
glo Quiroz	STY861	6:22 Am	Volqueta	6:40 Am	volquetero
anilo	SRM415	6:24 Am	Camion de obra	7:30 A.m	Camionero
n Guevara	THX993	6:35 Am	Volqueta	6:45 Am	Volquetero
N. Martinez	SXN578	6:40 Am	Volqueta	6:56 Am	Volquetero
ulido Soto	STU797	6:44 Am	Volqueta	6:55 Am	Volquetero
n Soto	SKO883	6:57 Am	Volqueta	7:08 Am	volquetero
o Hernandez	VYY408	6:04 Am	Volqueta	7:19 Am	volquetero
oque	SZN926	7:07 Am	Volqueta	7:19 Am	Volquetero
Jaimes	TTS201	7:09 Am	Volqueta	7:25 Am	Volquetero
Davila	SXD736	7:09 Am	Volqueta	7:21 Am	Volquetero
erero	TAW664	7:10 Am	Volqueta	7:51 Am	Volquetero
Quiroz	STY861	7:18 Am	Volqueta	7:30 Am	Volquetero
Jose	PRQ477	7:18 Am	Volqueta	7:30 Am	Volquetero
Guevara	THX993	7:21 Am	Volqueta	7:30 Am	Volquetero
rtinez	SXN578	7:32 Am	volqueta	7:45 Am	volquetero
o Soto	STU797	7:33 Am	Volqueta	7:40 Am	Volquetero
Soto	SKO883	7:43 Am	Volqueta	7:51 Am	Volquetero
Davila	SXD736	7:55 Am	Volqueta	8:00 Am	Volquetero
	SZN926	8:02 Am	Volqueta	8:18 Am	volquetero
imes	TTS201	8:05 Am	Volqueta	8:13 Am	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

12-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
ergio Quiros	STY861	8:13 Am	Volqueta	8:20 Am	Volquetero
ucen Guerra	HHX993	8:13 Am	Volqueta	8:22 Am	Volquetero
ldo Hernandez	UYY408	8:14 Am	Volqueta	8:35 Am	Volquetero
ro Jose	PAZ477	8:17 Am	Volqueta	8:24 Am	Volquetero
an Martinez	SZN578	8:26 Am	Volqueta	8:35 Am	Volquetero
uan Soto	SKO833	8:30 Am	Volqueta	8:39 Am	Volquetero
iner Pulgar	TUA212	8:47 Am	Volqueta	8:53 Am	Volquetero
80 Davila	SXD736	8:50 Am	Volqueta	8:56 Am	Volquetero
aldo Soto	EIU797	8:51 Am	Volqueta	9:07 Am	Volquetero
Jaimes	TTS201	8:54 Am	Volqueta	9:01 Am	Volquetero
ue	SZN426	8:59 Am	Volqueta	9:13 Am	Volquetero
o Quiros	STY861	8:59 Am	Volqueta	9:13 Am	Volquetero
Guerra	HHX993	8:59 Am	Volqueta	9:17 Am	Volquetero
Jose	PAZ477	9:06 Am	Volqueta	9:21 Am	Volquetero
:o	SRT415	9:13 Am	Volqueta	10:38 Am	Camion de arboles
n Martinez	SZN578	9:14 Am	Volqueta	9:22 Am	Volquetero
Soto	SKO833	9:14 Am	Volqueta	9:26 Am	Volquetero
z Hernandez	UYY408	9:20 Am	Volqueta	9:32 Am	Volquetero
ose	PAZ477	9:26 Am	Volqueta	9:33 Am	Volquetero
Pulgar	TUA212	9:34 Am	Volqueta	9:47 Am	Volquetero
avila	SXD736	9:42 Am	Volqueta	10:02 Am	Volquetero
nes	TTS201	9:42 Am	Volqueta	9:58 Am	Volquetero
erra	HHX993	9:55 Am	Volqueta	10:10 Am	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

12-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
oque	SZN926	10:01 Am	Volqueta	10:23 Am	Volquetero
gio Rivos	STY861	10:03 Am	Volqueta	10:30 Am	Volquetero
an Martinez	SZN578	10:11 Am	Volqueta	10:43 Am	Volquetero
o Jose	AHI477	10:16 Am	Volqueta	10:51 Am	Volquetero
Hernandez	UVY408	10:20 Am	Volqueta	11:05 Am	Volquetero
Pulgar	TUQ212	10:29 Am	Volqueta	11:23 Am	Volquetero
Jaimes	TTS201	10:36 Am	Volqueta	11:35 Am	Volquetero
Davila	SXD736	10:40 Am	Volqueta	11:45 Am	Volquetero
Guerra	TTIX993	10:51 Am	Volqueta	12:03 Pm	Volquetero
ue	SZN926	11:03 Am	Volqueta	12:08 PM	Volquetero
Martinez	SZN578	11:19 Am	Volqueta	1:25 Pm	Volquetero
Andrea	UFB929	11:49 Am	Volqueta	1:29 Pm	Volquetero
ario	SRO415	12:16 Pm	Camion	2:31 PM	Cabotaje de arboles
Jaime	TTS201	12:16 Pm	Volqueta	1:34 Pm	Volquetero
Pulgar	TUQ212	12:18 Pm	Volqueta	1:40 Pm	Volquetero
ernandez	UVY408	12:28 Pm	Volqueta	1:44 Pm	Volquetero
asper	SKH33	1:12 Pm	Volqueta	2:15 Pm	Volquetero
ding	SMY074	12:53 Pm	Nice	2:16 pm	Nice
	SXT479	11:27 Am	Volqueta	11:33 Am	Volquetero
eta	SVF811	11:27 Am	Volqueta	11:33 Am	Volquetero
Rivos	STY861	11:20 Am	Volqueta	11:40 Am	Volquetero
Davila	SXD736	1:22 Pm	Volqueta	1:48 Pm	Volquetero
uerra	TTIX993	1:23 Pm	Volqueta	1:55 Pm	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

12-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Sergio Quiros	STY861	1:43 PM	volqueta	2:00 PM	Volquetero
Hugue espinoza	WCN818	154 PM	nice	3:30 pm	nice
Julian martinez	SZN578	1:54 PM	Volqueta	2:18 Pm	volquetero
Roque	SZN926	2:00 pm	volqueta	2:30 Pm	Volquetero
Emili andrea	UEE929	2:05 PM	Volqueta	2:19 PM	Volquetero
fabian Jaimez	TTS201	2:09 PM	volqueta	2:25 PM	Volquetero
Geiner Pulgar	TUA212	2:10 PM	Volqueta	2:30 PM	Volquetero
Hugo Davila	SXD736	2:20 PM	Volqueta	2:34 PM	Volquetero
Ricardo Hernandez	SYH408	2:25 PM	Volqueta	2:42 PM	Volquetero
Juan Guerra	THX993	2:24 PM	Volqueta	2:45 PM	Volquetero
Jairo Jose	PAI477	2:35 PM	Volqueta	2:37 PM	Volquetero
Sergio Quiros	STY861	2:37 PM	volqueta	2:51 PM	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	2:57 PM	Volqueta	3:05 PM	Volquetero
Emili Andrea	UEE929	2:58 PM	Volqueta	3:11 PM	Volquetero
Juan Soto	SKO883	2:59 PM	volqueta	3:08 PM	Volquetero
Fabian Jaime	TTS201	3:01 pm	Volqueta	3:18 PM	Volquetero
Geiner Pulgar	TUA212	3:02 PM	Volqueta	3:23 PM	Volquetero
Hugo Davila	SXD736	3:07 PM	Volqueta	3:29 PM	Volquetero
Roque	SZN926	3:10 PM	Volqueta	3:22 PM	Volquetero
lewis velazques	SKH133	3:12 PM	Volqueta	3:38 PM	Volquetero
Juan Guerra	THX993	3:19 PM	Volqueta	3:40 PM	Volquetero
Jairo Jose	PAI477	3:28 PM	volqueta	3:39 PM	Volquetero
Sergio Quiroz	STY861	3:31 PM	Volqueta	3:44 PM	Volquetero

2147

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				12-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Ricardo Hernandes	WM408	3:31 PM	Volqueta	3:49 PM	Volquetero
Julian martinez	SCN578	3:32PM	Volqueta	3:55 PM	Volquetero
Juan Soto	SRO833	3:34PM	Volqueta	3:55 PM	Volquetero
Mario	SRB415	3:56 PM	Camioneta	4:05PM	camion de cubetas

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

13-08-2022

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Fabian Jaimes	TTS201	12:53 PM	Volqueta	1:49 PM	volquetero
Mario	SRB415	12:55 PM	Camioneta	4:08 PM	camionero
Emili andrea	UFE929	1:06 PM	volqueta	1:53 PM	Volquetero
Juan Guerra	THX993	1:17 PM	volqueta	1:56 PM	volquetero
Jairo JOSE	PAI427	1:37 PM	VOLQUETA	2:00 PM	volquetero
JUlian MARTINEZ	SZN578	1:37 PM	volqueta	1:45 PM	volquetero
ROQUE	SZN926	2:05 PM	VOLQUETA	2:16 PM	volquetero
JUlian MARTINEZ	SZN578	2:15 PM	VOLQUETA	2:26 PM	volquetero
Geiner PULGAR	TUR272	2:20 PM	VOLQUETA	2:28 PM	VOLQUETERO
fabian Jaimes	TTS201	2:28 PM	Volqueta	2:35 PM	Volquetero
Juan Guerra	THX993	2:30 PM	Volqueta	2:48 PM	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	2:31 PM	Volqueta	2:49 PM	volquetero
Jairo JOSE	PAI427	2:46 PM	volqueta	2:53 PM	VOLQUETERO
Julian Martinez	SZN578	3:00 PM	Volqueta	3:10 PM	Volquetero
Juan Soto	SRO833	3:10 PM	Volqueta	3:35 PM	volquetero
Juan Guerra	THX993	3:16 PM	Volqueta	3:40 PM	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	3:21 PM	Volqueta	3:46 PM	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	3:48 PM	Volqueta	3:53 PM	Volquetero
Jairo Jose	PAI427	3:58 PM	Volqueta	4:05 pm	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

13-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Geiner pulgar	TUQ212	8:48 AM	volqueta	9:07 AM	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	8:48 AM	volqueta	9:07 AM	Volquetero
Ricardo Hernandez	SVY408	9:12 AM	volqueta	9:22 AM	Volquetero
Julian martinez	SZN578	9:12 AM	volqueta	9:22 AM	Volquetero
Emili Andrea	VEC926	9:42 AM	volqueta	10:25 AM	Volquetero
Mario	SRS42	9:42 AM	camion	11:08 AM	camionero
Sergio Quiroz	STX867	9:43 AM	volqueta	10:51 AM	Volquetero
Geiner PULgar	TUQ212	9:44 AM	volqueta	11:00 AM	Volquetero
Juan Guerra	THN993	9:46 AM	volqueta	11:06 AM	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	9:46 AM	volqueta	11:20 AM	Volquetero
Hugo DAVILA	SXD236	9:47 AM	volqueta	9:56 AM	Volquetero
Jairo Jose	PAU477	9:51 AM	volqueta	11:09 AM	volquetero
Roque	SZN926	10:12 AM	volqueta	10:25 AM	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	11:13 AM	volqueta	11:37 AM	volquetero
Roque	SZN926	11:25 AM	volqueta	11:39 AM	volquetero
Emili Andrea	VEC926	11:36 AM	volqueta	11:48 AM	Volquetero
Juan Guerra	THN993	11:47 AM	volqueta	11:53 AM	Volquetero
Sergio Quiroz	STX867	11:47 AM	volqueta	11:58 AM	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	11:50 Am	volqueta	12:07 Am	Volquetero
Juan Soto	SXD833	12:02 Pm	Volqueta	7:26 Pm	Volquetero
Luis Guerra	THW664	12:03 Pm	Volqueta	7:37 PM	Volquetero
Roque	SZN926	12:14 Pm	volqueta	1:20 PM	volquetero
Geiner PULgar	TUQ212	12:33 Pm	volqueta	7:42 PM	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

13-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
HUGO DAVILA	SXD-236	6:05AM	VOLQUETA	6:35 AM	VOLQUETERO
Jaime Pulgar	TUQ-222	6:05 AM	VOLQUETA	6:42AM	VOLQUETERO
Fabian Jaimes	TDS-201	6:05 AM	VOLQUETA	6:54AM	VOLQUETERO
Mario	SRS-415	6:09 AM	Camion	8:10AM	camionero
Sergio Quiroz	SXI-861	6:10 AM	Volqueta	7:00AM	VOLQUETERO
Jairo José	PAU-427	6:32 AM	VOLQUETA	6:49AM	VOLQUETERO
Ricardo Hernandez	WH-408	6:38 AM	Volqueta	7:05AM	VOLQUETERO
LUIS GUERRERO	TAW 664	6:38 AM	Volqueta	7:04AM	VOLQUETERO
JUAN GUERRA	THX 993	6:39 AM	Volqueta	7:20AM	VOLQUETERO
JULIAN MARTINEZ	SZW538	7:00 AM	VOLQUETA	7:27AM	VOLQUETERO
Emili Andrea	VFC929	7:17 AM	VOLQUETA	7:33AM	VOLQUETERO
ROQUE	SZW924	7:25 AM	VOLQUETA	7:43AM	VOLQUETERO
Geiner Pulgar	TUQ-222	7:30AM	VOLQUETA	7:40AM	VOLQUETERO
Fabian Jaimes	TDS.201	7:35AM	VOLQUETA	7:50AM	VOLQUETERO
Jairo José	PAU427	7:42AM	VOLQUETA	7:49AM	VOLQUETERO
Sergio Quiroz	SXI.861	7:45AM	VOLQUETA	7:56AM	VOLQUETERO
HUGO DAVILA	SXD.236	7:56AM	VOLQUETA	8:04AM	VOLQUETERO
Ricardo Hernandez	WH408	8:02 AM	VOLQUETA	8:15AM	VOLQUETERO
Juan Guerra	THX993	8:03 AM	VOLQUETA	8:11AM	VOLQUETERO
JULIAN MARTINEZ	SZW538	8:20AM	VOLQUETA	8:32AM	VOLQUETERO
Sergio Quiros	SXI861	8:47 AM	Volqueta	8:56AM	VOLQUETERO
Jairo Jose	PAU477	8:47 AM	Volqueta	9:02AM	VOLQUETERO
Emili Andrea	VFC929	8:48 AM	VOLQUETA	9:00AM	VOLQUETERO

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				14-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Rafael valdez	SXT429	9:20 AM	Volqueta	10:00 AM	volquetero
carwin chico	SVE-021	9:35 AM	Volqueta	10:10 AM	volquetero
Sergio Quiroz	STY861	9:50 Am	Volqueta	10:14 AM	volquetero
ROQUE	SZW926	9:56 AM	volqueta	10:37 AM	volquetero
Jairo José	PMJ422	10:14 AM	VOLQUETA	10:32 AM	volquetero
Mario	SBS-875	10:18 AM	camion	11:23 AM	camionero
Emili Andrea	VFE929	10:24 AM	VOLQUETA	10:54 AM	volquetero
Fabian Jaimes	TTS-201	10:26 AM	VOLQUETA	11:10 AM	volquetero
Geiner Pulgar	TVQ-212	10:46 AM	VOLQUETA	11:14 AM	volquetero
sergio quiroz	STY861	10:56 AM	VOLQUETA	11:22 AM	volquetero
Jairo JOSE	PMJ422	11:09 AM	VOLQUETA	11:27 AM	volquetero
ROQUE	SZW926	11:32 AM	volqueta	11:32 AM	volquetero
Geiner Pulgar	TVQ212	11:54 AM	Volqueta	12:17 PM	volquetero
HUGUE HUMAZOZA	WCN848	11:54 AM	MIXER	1:30 PM	MIXER
Mario	SBS415	11:09 PM	Camión	1:40 PM	camionero
Geiner Pulgar	TVQ212	12:54 PM	VOLQUETA	1:25 PM	volquetero
Geiner Pulgar	TVQ212	4:22 PM	volqueta	4:36 PM	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

14-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Fabian Jaimes	TTS.207	6:08 AM	Volqueta	6:53 AM	Volquetero
Sergio Quiroz	STX861	6:08 AM	Volqueta	6:34 AM	Volquetero
Mario	SRB.475	6:10 AM	Camion	8:48 AM	Camionero
Julian martinez	SZN578	6:20 AM	Volqueta	7:13 AM	Volquetero
Geiner Pulgar	TVB.222	6:46 AM	volqueta	7:16 AM	volquetero
Juan Guerra	THX.993	6:50 AM	volqueta	7:28 AM	volquetero
Roque	SZN926	6:02 AM	volqueta	7:41 AM	volquetero
Emili Andrea	VLE.929	7:04 AM	volqueta	7:48 AM	volquetero
Sergio quiroz	STX861	7:13 AM	volqueta	7:57 AM	volquetero
Fabian Jaime	TTS.207	7:40 AM	Volqueta	8:10 AM	volquetero
Jairo Jose	PNI477	7:44 AM	Volqueta	8:07 AM	volquetero
Julian martinez	SZN578	7:44 AM	Volqueta	8:22 AM	volquetero
Juan Guerra	THX.993	9:00 AM	volqueta	8:26 AM	volquetero
Geiner Pulgar	TVB.222	8:07 AM	volqueta	8:35 AM	volquetero
Rafael Valdez	SXT.478	8:10 AM	volqueta	8:43 AM	volquetero
camion chico	SVF.811	8:20 AM	volqueta	8:57 AM	volquetero
Roque	SZN926	8:30 AM	volqueta	9:04 AM	volquetero
sergio quiroz	STX861	8:37 AM	volqueta	9:09 AM	volquetero
Giovanny Ramirez	VYY.906	8:37 AM	volqueta	9:18 AM	volquetero
Emili Andrea	VLE.929	8:38 Am	Volqueta	9:27 Am	Volquetera
Jairo Jose	PNI 471	8:38 Am	Volquetero	9:33 Am	Volquetero
Juan Guerra	THX.993	9:00 Am	volqueta	9:43 Am	volquetero
Geiner Pulgar	TVB.222	9:10 Am	volqueta	9:52 Am	volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

17-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Julian martinez	SZN578	6:33 Am	VOLQUETA	7:06 Am	Volquetero
Jaime Pulgar	TUR272	6:35 AM	VOLQUETA	7:25 AM	Volquetero
Sergio Quiroz	STX467	6:37 AM	VOLQUETA	7:56 Am	Volquetero
Jairo Jose	PAL477	6:38 AM	VOLQUETA	7:33 AM	Volquetero
Roque	SZN926	7:01 AM	VOLQUETA	7:35 Am	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	7:07 AM	VOLQUETA	7:46 AM	Volquetero
Ricardo Hernandez	WX408	7:08 AM	VOLQUETA	7:54 AM	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	7:23 AM	VOLQUETA	7:56 AM	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	7:42 AM	VOLQUETA	8:05 Am	Volquetero
Jaime Pulgar	TUR272	8:08 AM	VOLQUETA	8:22 AM	Volquetero
Jairo Jose	PAL477	8:13 AM	Volqueta	8:20 Am	Volquetero
Roque	SZN926	8:23 Am	Volqueta	8:32 Am	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	8:27 Am	volqueta	8:38 Am	Volquetero
Sergio Quiroz	STX467	8:29 Am	VOLQUETA	8:42 Am	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	8:29 Am	VOLQUETA	8:52 Am	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	8:30 Am	VOLQUETA	9:06 Am	Volquetero
Jairo Jose	PAL477	8:57 Am	VOLQUETA	9:08 Am	Volquetero
Roque	SZN926	9:11 Am	VOLQUETA	9:32 Am	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	9:14 Am	VOLQUETA	9:40 Am	Volquetero
Ricardo Hernandez	WX408	9:20 Am	VOLQUETA	9:47 Am	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	9:41 Am	Volqueta	9:51 Am	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	9:51 Am	Volqueta	10:02 Am	Volquetero
Jairo Jose	PAL477	9:51 Am	Volqueta	10:03 Am	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

22-08-27

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Sergio Quiroz	STY86	9:52 Am	Volqueta	9:58 Am	Volquetero
Rafael	SXT479	9:53 Am	Volqueta	10:10 Am	Volquetero
Darwin	SUF811	9:58 Am	Volqueta	10:23 Am	Volquetero
Roque	SZN926	10:15 Am	Volqueta	10:30 Am	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	10:19 Am	Volqueta	10:37 Am	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	10:32 Am	Volqueta	10:41 Am	Volquetero
Jesus	VYY408	10:42 Am	Volqueta	11:05 Am	Volquetero
Jaivo Jose	PAI477	10:44 Am	Volqueta	11:02 Am	Volquetero
Sergio Quiroz	STY86	10:44 Am	Volqueta	11:24 Am	Volquetero
Julian Martinez	SZW548	10:57 Am	Volqueta	11:26 Am	Volquetero
Rafael	SXT479	10:55 Am	Volqueta	11:28 Am	Volquetero
Emili Andrea	UFE929	11:02 Am	Volqueta	11:08 Am	Volquetero
Darwin	SUF811	11:05 Am	Volqueta	11:35 Am	Volquetero
Gemer Pulgar	TUQ212	11:07 Am	Volqueta	11:46 Am	Volquetero
Roque	SZN926	11:12 Am	Volqueta	11:35 Am	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	11:13 Am	Volqueta	11:50 Am	Volquetero
Gemer Pulgar	PAI-477	11:40 Am	Volqueta	11:52 Am	Volquetero
Jesus	VYY408	11:55 Am	Volqueta	12:18 Pm	Volquetero
Luis Medina	SMX470	12:04 Pm	Mixer	1:32 Pm	Mixer
Sergio Quiroz	STY861	12:30 Pm	Volqueta	1:33 Pm	Volquetero
Jaivo Jose	PAI477	2:11 Pm	Volqueta	2:13 Pm	Volquetero
Sergio Quiroz	STY861	2:20 Pm	Volqueta	2:26 Pm	Volquetero
Gemer Pulgar	TUQ212	2:28 Pm	Volqueta	2:32 Pm	Volquetero

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

17-08-21

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Fabian Jaimes	TTS201	2:33 pm	Volqueta	2:40 pm	Volquetero
Jesus	UYY408	2:42 pm	Volqueta	2:45 pm	Volquetero
Julian Martinez	SZN578	2:46 pm	Volqueta	2:59 pm	Volquetero
Jairo Jose	PAZ477	2:59 pm	Volqueta	3:01 pm	Volquetero
Sergio Quiroz	STY861	3:05 pm	Volqueta	3:14 pm	Volquetero
Geiner Pulgar	TUX212	3:15 pm	Volqueta	3:21 pm	Volquetero
Fabian Jaimes	TTS201	3:23 pm	Volqueta	3:31 pm	Volquetero
Julian martinez	SZN578	3:31 pm	Volqueta	3:37 pm	Volquetero
Jairo Jose	PAZ477	3:38 pm	Volqueta	3:44 pm	Volquetero

2156

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				18-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jose Gutierrez	STR816	9:49 AM	Mula	2:53 PM	mula cargada con varillas de hierro
Jalon Serna	SNS177	1:20 PM	Mixer	2:22 PM	Mixer
Guillermo Macias	HSM132	3:34 PM	Grua Cama baja	4:03 PM	Entrada de una minivetro, cableado

2157

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS				19-08-2021
NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jair Perez	SXZ94	10:47 Am	Mula	2.33 pm	Mula cargada de varillas
Hugue Hinestosa	WCN818	2.33 pm	Mixel	4:15 pm	Concreto
Ruben Gomez	XVI01	3:01 Pm	Camabaja	3:38 Pm	Salida de una Retroexcabadora
Liliana Rojas	STY39	4:18 Pm	Mixel	5:35 pm	Concreto

2158

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

20-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Jesualdo Diaz Bodiz	BVL044	12:72 765	camioneta	9:10 AM	entrada de material
Jaime Fernandez Rueda	BVL044	77.192991	camioneta	8:10 AM	
Jose Navarro	SZK679	9:33 AM	camion	10:20 AM	Tuberia
Jesualdo Diaz Bodiz	BVL044	10:36 AM	camioneta	10:50 AM	madera
Jaime Sanz de Navarros	BVL044	10:36 AM	camioneta	10:50 AM	madera
Julio Pardo Bustamante	RTF079	9:23 AM	Turvo	2:00 PM	Planta electrica
Degsidi Jose Bueno	260 BHQ	11:00 AM	camioneta	12:20 PM	muestra de concreto
Arian angulo	BVB015	11:20 AM	mula	5:10 PM	varillas
Gustavo Volga	TVQ082	1:23 PM	volqueta	5:40 PM	volqueta
Jhon Suarez	SNS811	1:33 PM	Nissan	4:45 PM	concreto
Carlos C.	RT	2:50 PM	Grua		
Devis R	CN	2:50 PM	Grua		
Carlos Hincapié	IRZ 90	4:05 PM	carro taller	4:30 PM	

2159

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

21-08-21

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Cesar Rojas	TGQ212	7:15	Volqueta	9:40 AM	escombro
Yuranis Hernandez	TRZ917	8:00	Chana	3:20 PM	Personal electrico
Carlos Hincapié	TRZ917	8:00	Chana	2:20 PM	Personal electrico
Pedro Estefano Hernandez Cano	TRZ917	8:00	Chana	2:20 PM	Personal electrico
Edwin Moreira	TLV610	9:30 AM	TURBO	9:30 AM	material
Alvaro Mejia	260149	10:00 AM	Camioneta	10:15	material
Ligando Sacnicte	14F105	12:00 PM	Camioneta	12:30	andamio
Juan Sanabria	SVS137	1:20 Pm	Nissan Camioneta	3:00 PM	concreto

2160

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

23-08-21

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Gaurdy Pulgar	[illegible]	7:08	volqueta	8:00	material
Cristobal Reyes	[illegible]	8:58 AM	Camión	9:32 AM	Material
Eduardo Rodriguez Juarez	122967	09:45	CHANNA	10:30 AM	Clavo.
Luis Sandro Guarnizo	TX#905	11:09	camioneta	11:30 AM	andamios
Jairo Jose Gomez S	PNE174	1:55	volqueta	12:00 PM	material
Simon Sarria	SKS177	1:23 PM	Nissan	2:40 PM	concreto
Jairo Jose Gomez S	SKS177	3:13 PM	volqueta	3:20 PM	material

3113726479

Taxo 855

Ivan 2 igual

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

24-0821

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
Fredo	A-166 11	8:04 AM	MOTOCICLETA	8:28 AM	combustible gasolina
Edwin Rodriguez	T0028	9:00	Volqueta	9:30 AM	viaje desde el rio yoro
Eduardo Reyes	M-279 15	9:00	CILINDRO	5:30 PM	Electricidad
[illegible]	52 1492	11:25 AM	Volqueta	11:30 AM	Gravilla
Edwin Lopez	517 394	12:52 PM	Camion	2:34 PM	concreto
Edwin Lopez	394	4:06 PM	NISSAN	5:10 PM	Concreto

2162

A CONSTRUIR S.A.

FORMATO DE INGRESO DE VEHICULOS

26-08-2021

NOMBRE APELLIDO	PLACA	HORA DE ENTRADA	TIPO DE VEHICULO	HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
	SZN 926	3:30pm	Volqueta	3:55pm	
	EFU 797	3:37pm	Volqueta	4:15pm	
	TUP 212	3:56pm	Volqueta	4:33pm	
Luis medina	SMY 074	5:04pm	Mi/ser	6:21pm	
[illegible]	TUB 917	5:09pm	Camioneta	5:10pm	Lavamanos Inodoro