NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO ADECUACIONES FÍSICAS EN EL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR VIGENCIA 2021
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR EN EL KILOMETRO 47 VÍA TIERRALTA, CORREGIMIENTO SANTA ISABEL, MONTERÍA- CÓRDOBA
CONTRATISTA:	INTERCONS S&D INGENIERÍA SAS R.L. JORGE ANÍBAL SOTO DURANGO C.C. 1.067.945.754
SUPERVISOR:	RICARDO DEL VALLE – CARMEN MORALES
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.3062223



REGISTRO FOTOGRÁFICO ADECUACIONES FÍSICAS DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

FOTOGRAFÍA (1)





Demolición de muro.

FOTOGRAFÍA (2)



Se realizaron cortes para zanjas para empotrar mesones en concreto.

FOTOGRAFÍA (3)



Conexiones eléctricas por tubería Conduit e instalación de tablero totalizados y circuitos.

FOTOGRAFÍA (4)





Zanja para empotar mesones a los muros

FOTOGRAFIA (5)



Desmonte de redes eléctricas existentes

FOTOGRAFÍA (6)



Se realiza instalación de formaletas, y suministro, figurado y armado de acero de refuerzo.

FOTOGRAFÍA (7)



Levante de muro para soporte de mesones

FOTOGRAFÍA (8)





Fundición de mesones en concreto reforzado

FOTOGRAFÍA (9)





Instalación de tubería de desagüe y agua potable

FOTOGRAFIA (10)





Impermeabilización viga canal

FOTOGRAFÍA (11)



Aplicación de estuco en muros

FOTOGRAFÍA (12)



Muro en Drywol

FOTOGRAFÍA (13)



Reparación de cielo raso

FOTOGRAFIA (14)





Suministro e instalación de puertas-ventanas en vidrio y marco en aluminio

FOTOGRAFÍA (15)



Instalación de polo a tierra

FOTOGRAFÍA (16)



Conexiones eléctricas en tablero de control

FOTOGRAFÍA (17)



Suministro e instalación de lámparas tipo tortuga para exteriores

FOTOGRAFÍA (18)





Suministro e instalación de lámparas LED

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

FOTOGRAFÍA (19)



Aplicación de estuco

FOTOGRAFÍA (20)





Tomacorrientes a 110v y a 120v

FOTOGRAFÍA (21)



Aplicación de pintura exterior

FOTOGRAFÍA (22)





Aplicación pintura interior