SENA-CFP 769125
76-1-2021-015769
21/12/2021 10:54:08

CUENTA DE COBRO	**Empresa:** Leonardo Felipe Torres Palacio
	Domicilio: Carrera 7 # 2-10
	Ciudad: Bugalagrande (v)
	Cuenta de ahorros: No. 85481784382 -. Banco Bancolombia
	Cedula: 6199040

Número:	236
Fecha:	17 de Diciembre del 2021
Cliente:	SENA - CLEM
Domicilio:	Kilómetro 2 vía Tuluá Buga
Ciudad:	Tuluá Valle
NIT:	899999034-1
Invitación Pública:	MC-VLL-CLEM-0024-2021

DETALLE DEL CONTRATO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS UBICADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES CLEM, VIGENCIA 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL X ITEM
1	TEM1MOTOBOMBA WEG PARA SUMINISTRO DE 2" MOTOBOMBA WEG PLANTA PTAR	Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1	Rutinas de Mantenimiento	1.200.000	1.200.000
2	MOTOBOMBA BARNES SUMINISTRO 2"MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA	Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1	Rutinas de Mantenimiento	1.750.000	1.750.000
3	MOTOBOMBA SUPER SUMNISTRO 2"MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA	Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1	Rutinas de Mantenimiento	1.200.000	1.200.000
4	MOTOBOMBA WEG SUMNISTRO 1"12MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA	Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1	Rutinas de Mantenimiento	1.050.000	1.050.000
5	MOTOBOMBA NO.1MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA	Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1	Rutinas de Mantenimiento	1.000.000	1.000.000
						$ 6.200.000

ATENTAMENTE:



LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO.
Cedula: 6.199.040 de Bugalagrande
Calle 4 N° 5-23 Barrio El Orisol - Bugalagrande (V).
Celular: (310) 495 0362
Correo electrónico: felipetorres.84@hotmail.com