Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18		Página 1 de 1

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM 242CE NC2	411HAPU00088

Ubicación del equipo: SENA Pescadero

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se realiza mtto y desincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre: JUAN AVENDAÑO S
		Cedula / NIT: 1091668870
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello: JUAN AVENDAÑO S

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SENA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAHY00185

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se Realiza mtto y desincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhoctana Peña Ramiro Romero	Nombre:	Nombre: JAIRO ROJAS
		Cedula / NIT: 1091663972
Firma: Jhoctana Peña.	Firma:	Firma y Sello: JAIRO ROJAS

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
10 / 12 / 2021	10 / 12 / 2021	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAYE001M

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se Realiza mtto y descincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre: Jim Alonso Romero
Firma: Jhonatan Peña	Firma:	Cedula / NIT: 1091666977
		Firma y Sello: Jim Alonso Romero

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta. NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	AVNQ36GKLA0	308TAEJV00028

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:

Capacidad: 36000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se Realiza mtto y desincrustación

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjeta, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatann Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre: JUAN ANDRES ROMERO
		Cedula / NIT: 1091668370
Firma: Jhonatann Peña.	Firma:	Firma y Sello: JUAN ANDRES ROMERO

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
10 / 12 / 2021	10 / 12 / 2021	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	AUNQ36GKLA0	no tiene Sin placa SENA

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero		36000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se realiza mtto y desincrustación

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre: Juan Pablos Rojas
		Cedula / NIT: 1091669977
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello: Juan Pablo Rojas

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA.	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
STARLIGHT	MSL-12CH-150	JAA06BJ21996940001199

Ubicación del equipo: SENA Pescadero

Clase de Equipo: V☐ MS☑ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 12000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA Se Realiza mtto y desincrustación

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro de J. Romero	Nombre:	Nombre: JUAN ANDRES ROMERO Cedula / NIT: 1091665970
Firma: Jhonatan Peña	Firma:	Firma y Sello: JUAN ANDRES ROMERO

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA.	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta N/S

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM122CLE NB3	409HAWS01385

Ubicación del equipo: SENA Pescadero

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 12000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower,

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez de J. Romero	Nombre:	Nombre: JUAN ANDRES ROJAS S
		Cedula / NIT: 1091663827
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello: JUAN ANDRES ROJAS S

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	10 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NIS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
STARLIGHT	MSL-18CH150	JAA0GBJ219970 0000669

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		18000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se Realiza mtto y desincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña	Nombre:	Nombre: JW Andres Romero
		Cedula / NIT: 1091663870
Firma: Jhonatan Peña. Kamira Romero	Firma:	Firma y Sello: JW Andres Romero

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SAS	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: DD MM AA Hora Inicio	Fecha De Entrega: DD MM AA Hora Final	Ciudad / Municipio:
10 / 12 / 2021	10 / 12 / 2021	Cúcuta NTS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
STARLIGHT	MSL-18CH150	JAA0GBJ219970000568.

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 18000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se Realiza mtto y desincrostación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre: JUAN ALBERTO ROMERO
		Cedula / NIT: 5916687-0
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello: JUAN ALBERTO ROMERO

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
10 / 12 / 2021	10 / 12 / 2021	Cúcuta NIS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	V M182CE NC3	412HACQ00315.

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		18000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo se realiza mtto y desincrustación.

Sin ensayar, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramos Romero	Nombre:	Nombre: JUAN ANDRES ROJAS
		Cedula / NIT: 1091663973
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello: JUAN ANDRES ROJAS

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 / 12 / 2021	09 / 12 / 2021	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAZX00117

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero –		22.000 Btu

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, Revisión en la cual se identifica Humedad en tarjeta ila condensadora.

Aire no ensayado por lotanto se identifica que es inicio el estado de blower, motor ventilador, motor compresor y tarjetas Electronicas

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NTS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	NO tiene Placa SENA 96 3716052

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA Se realiza mtto y desincrustación, Revisión en la cual se identifica racores de unidad manejadora cortados, sin racores en unidad condensadora

Aire no ensayado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CENC2	411HAVN00087

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Piscadero.		24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, Revisión en la cual se identifica Humedad en tarjeta de condensadora.

Aire no Ensayado, se desconoce estado de tarjetas, motor Compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SAS	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD MM AA Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD MM AA Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 12 2021	09 12 2021	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAC900187

Ubicación del equipo: Sena Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:

Capacidad: 24000 Btu

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, revisión en la cual se identifica Humedad en tarjeta de condensadora.

Aire no ensayado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 / 12 / 2021	09 / 12 / 2021	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAQVCO116

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pasadero.		24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, Revisión en la cual se identifica humedad en targeta de condensadora.

Estado Final del Equipo:

Aire no ensayado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor Ventilador,

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD MM AA Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD MM AA Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 12 2021	09 12 2021	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG.	VM242CENZ	no legible Sin Placa SENA

Ubicación del equipo: SENA Pasadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ — Cual?: — Capacidad: 24000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de A/A se realiza ntto y desincrustación, revisión en la cual se identifica Humedad en Tarjeta de unidad condensadora, racores de unidad manejadora cortados

Equipo no Ensayado, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor blower, motor Ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatann Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatann Peña	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
04 / 12 / 2021	09 / 12 / 2021	Cucuta NIS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	NM242CE NC2	411HAQV00430

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se Realiza mtto y desincrustación, En revisión se identifica Humedad en targeta de condensadoras, racores de manejadora cortados.

Aire no ensayado, se desconoce estado de targetas, moto-compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramon de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SAS	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente: SENA.

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM242CE NC2	411HAUN00111

Ubicación del equipo: SENA Pescadero

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:

Capacidad: 24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, en revisión se identifica humedad en tarjeta de condensadora

No ensarado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Tecnico de Frio y Refrig	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NIS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	MN242CENC2	No tiene placa SENA 953716060

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 BTU

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, en revisión se identifica Humedad en tarjeta de condensadora, sin recores en unidad manejadora.

No ensayado, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cucuta N/S

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
STARLIGHT	MSL-24CH1SO	JAA00GBJ219970600020S

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación

No ensayado, Se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramos de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SAS	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NIS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
BLUELINE	MSI-12416 DO2	24044 5111047A060150022

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatann Peña Ramirez de J Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatann Peña	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 / 12 / 2021	09 / 12 / 2021	Cucuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
BLUELINE	MSI-24162	240478960127B1001 50026

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		24000 BTU

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se Realiza mtto y desincrustación, revisión en la cual se identifica Equipo completo.

Equipo no ensayado se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NIS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
BLUELINE	NSI-2416 C2	340609786018702050052

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 24000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se Realiza mtto y desincrustación, Revisión en la cual se identifica racores de unidad manejadora cortados.

Aire No ensayado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramiro Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD MM AA Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD MM AA Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 | 12 | 2021	09 | 12 | 2021	Cúcuta NS

Cliente:	Solicitado por:
SENA	

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	AVNQ36GKIAO	410TABNV00037

Ubicación del equipo:	Clase de Equipo: V☐ MS☐ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:	Capacidad
SENA Pescadero.		36.000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA Se realiza mtto y desincrustación

NO ensayado, Se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG.	VM122CE N33	407HAJT00604

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐ Cual?:

Capacidad: 12000 BTU

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA Se realiza mtto y desincrustación, en revisión Se identifica Humedad en tarjeta de condensadora.

Aire no ensayado, se desconoce estado de targetas, motor compresor, motor blower, motor ventilador.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatann Peña Ramírez de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatann Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios LTDA.	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta NIS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
BLUELINE	MS1-1216 EZ	340697971068B160170059

Ubicación del equipo: SENA Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 12000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza ntto y desincrustación, Aire no ensayado se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor Ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatan Peña Ramirez de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña.	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios SAS	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas.

Fecha De Revisión: (DD / MM / AA / Hora Inicio)	Fecha De Entrega: (DD / MM / AA / Hora Final)	Ciudad / Municipio:
09 / 12 / 2021	09 / 12 / 2021	Cúcuta NS

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
LG	VM182CE NC3	412HAXC00021

Ubicación del equipo: Sena Pescadero.

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 18000 Btu.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, en revisión se identifica humedad en tarjeta de condensadora.

Equipo no ensayado, se desconoce estado de motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhonatann reña Ramiro de J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhonatan Peña	Firma:	Firma y Sello:

BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

Proyectos y Servicios	REVISIÓN DE EQUIPOS	Fecha Actualización: 10/09/2018	VERSIÓN: 12
	PYS-PS-FT-18	Página 1 de 1	

Diligenciar este formato con letra clara y legible, y descripciones precisas

Fecha De Revisión:	Fecha De Entrega:	Ciudad / Municipio:
09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Inicio	09 (DD) 12 (MM) 2021 (AA) Hora Final	Cúcuta N/S.

Cliente: SENA

Solicitado por:

Marca del equipo:	Modelo:	Serial:
BLUELINE	MSI-1816 E2	340641294088815 050022

Ubicación del equipo: SENA Pescadero

Clase de Equipo: V☐ MS☒ S☐ PA☐ C☐ CF☐ P☐ O☐

Cual?:

Capacidad: 18000 BTU.

Estado Inicial del Equipo:

Equipo de AIA se realiza mtto y desincrustación, equipo no ensayado, se desconoce estado de tarjetas, motor compresor, motor ventilador, motor blower.

Estado Final del Equipo:

Equipo limpio.

BE☐ FSC☐ FSR☐ OFC☐ OFR☐

OBSERVACIONES:

Realizo: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Aprobó: Cliente
Nombre: Jhoratann Peña Ramirez J. Romero	Nombre:	Nombre:
		Cedula / NIT:
Firma: Jhoratann Peña.	Firma:	Firma y Sello:


BE=Buen Estado
FSC=Fuera de Servicio para cambio
FSR=Fuera de Servicio para reparación
OFR=Operando en Falla para reparación
OFC=Operando en Falla para cambio
C=Chiller
V=Ventana
MS=Mini Split
CF=Cuarto Frio
PA=Paquete
P=Precisión
S=Split
O=Otro

AREA INTERVENIDA

(ALMACÉN)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	VM122CENB3
SERIAL	409HAW501385
CAPACIDAD (BTU)	12.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 12.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(AMBIENTE ELECTRONICA TECNOPARQUE)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	VM122CE NC2
SERIAL	953716053
CAPACIDAD (BTU)	12.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 12.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(CORPOSENA)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	VM122CENB2
SERIAL	407HAT00604
CAPACIDAD (BTU)	12.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 12.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(COORDINACIÓN INDUSTRIA)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	BLUELINE
MODELO	MSI12166E2
SERIAL	3406979710 68B160170069
CAPACIDAD (BTU)	12.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	7
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	7
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	8
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	1
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	1
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	2,8
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	1
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	1
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(AMBIENTE GASTRONOMIA)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	STARLIGHT
MODELO	MSL12CH150
SERIAL	JAA0GGBJ2199694000199
CAPACIDAD (BTU)	12.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>


DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

1	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN			CANT
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	**9,00**
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	**9,00**
2	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	**10,00**
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	TUBERÍAS DE DESAGÜES			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	**50,00**
4	ACCESORIOS			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	COSTOS DE INSTALACIÓN			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	OTROS COSTOS			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(AMBIENTE DE GASTRONOMIA INDUSTRIA)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	STARLIGHT	STARLIGHT
MODELO	MSL18CH150	MSL18CH150
SERIAL	JAAOGBJ2199700000300	No legible
CAPACIDAD (BTU)	18.000	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72		
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10		
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10		
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10		

AREA INTERVENIDA
(SALA DE BILINGÜISMO)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	PREMIUM	STARLIGHT
MODELO	PIA1864A	MSL18CH150
SERIAL	21779703120088,,	1AA00GBJ2X99700000276
CAPACIDAD (BTU)	18.000	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72		
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10		
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10		
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10		

AREA INTERVENIDA
(CORPOSENA)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	LG	LG
MODELO	VM182CENC3	VM182CENC3
SERIAL	412HAC00021	412HACQ00315
CAPACIDAD (BTU)	18.000	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				02	01
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72		
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72		
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10		
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10		
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10		

AREA INTERVENIDA
(TALLER DE HERRAMIENTA)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	STARLIGHT	STARLIGHT
MODELO	MSL18CH150	MSL18CH150
SERIAL	JAAOGBJ2199700000669	JAAOGBJ2199700000568
CAPACIDAD (BTU)	18.000	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	12	10
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	12	10
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	12	10
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10		
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10		
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10		

AREA INTERVENIDA
(LABORATORIO DE SUELOS)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	BLUELINE
MODELO	MSI1816E2
SERIAL	3406412940888250150022,,
CAPACIDAD (BTU)	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	3,5
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	3,5
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	5
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	3
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	2,5
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTERVENIDA
(POR DEFINIR)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	MINISPLIT
REVISION DE EQUIPO	STARLIGHT
MODELO	MSL18CH150
SERIAL	JAAOGBJ2199706000074
CAPACIDAD (BTU)	18.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

MINISPLIT 18.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,1	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
1,2	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	72	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	72	
2,2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12	ML	72	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,1	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior)	ML	50	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	20	
4,2	Curva Plana plástica 100x45	UND	10	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	10	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	10	
5,2	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	10	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	10	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	10	

AREA INTEVENIDA
(GASTRONOMIA)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	LG	LG
MODELO	AVNQ369KLAO	AVNQ369KLAO
SERIAL	NO LEGIBLE	409TAKTU0074
CAPACIDAD (BTU)	36.000	36.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 36.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,3	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	3	
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	3	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	24	3	
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	24		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,3	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 3/4" (diámetro exterior)	ML	15		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	6		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	3		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	3		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	3		
5,2	Costos de instalación equipos de 24.000 BTU/H hasta 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	3		
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	3		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	3		
	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	3		
6,2					

AREA INTEVENIDA
(CORPOSENA)

ESPECIFICACIONES		
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	LG	LG
MODELO	AVNQ369KLAO	CNC
SERIAL	410TAMAV0027	
CAPACIDAD (BTU)	36.000	36.000

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 36.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,3	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24		
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24		
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	24		
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	24		
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,3	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 3/4" (diámetro exterior)	ML	15		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	6		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	3		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	3		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	3		
5,2	Costos de instalación equipos de 24.000 BTU/H hasta 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	3		
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v 5gph	UND	3		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	3		
	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	3		
6,2					

AREA INTEVENIDA
(BIBLIOTECA APRENDICEZ)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	AVNQ369KLAO
SERIAL	308TAESU0028
CAPACIDAD (BTU)	36.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES



PISO TECHO 36.000 BTU				CANT	CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**				
1,3	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	7	3
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	7	3
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	24	7	4
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	24	7	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**				
3,3	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 3/4" (diámetro exterior)	ML	15		
4	**ACCESORIOS**				
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	6		
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	3		
4,3	Codo plástico 100x45	UND	3		
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**				
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	3		
5,2	Costos de instalación equipos de 24.000 BTU/H hasta 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	3		
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	3		
6	**OTROS COSTOS**				
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	3		
	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	3		
6,2					

AREA INTEVENIDA

(PANADERIA TRABAJADORES OFICIALES)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	STARLIGHT
MODELO	AVNQ369KLAO
SERIAL	953716103
CAPACIDAD (BTU)	36.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 36.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,3	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	24	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	24	
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	24	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,3	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 3/4" (diámetro exterior)	ML	15	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	6	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	3	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	3	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	3	
5,2	Costos de instalación equipos de 24.000 BTU/H hasta 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	3	
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	3	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	3	
	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	3	
6,2				

AREA INTERVENIDA
(CNC1)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	SIN TAPAS
SERIAL	
CAPACIDAD (BTU)	60.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 60.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
1,5	Suministro e instalación de tubería de cobre rigida ø 3/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	16	
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	16	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,2	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1" (diámetro exterior)	ML	10	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	10	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	2	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	2	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	2	
5,2	Costos de instalación equipos mayores a 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	2	
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	2	
5,8	Recarga de refrigerante R-410a	Kg	8	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	2	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	2	

AREA INTERVENIDA
(CNC2)


ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	PISO TECHO
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	CONDENSADORA CON FUGA
SERIAL	
CAPACIDAD (BTU)	60.000

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 60.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
1,5	Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ø 3/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	16	
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	16	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,2	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1" (diámetro exterior)	ML	10	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	10	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	2	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	2	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	2	
5,2	Costos de instalación equipos mayores a 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	2	
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	2	
5,8	Recarga de refrigerante R-410a	Kg	8	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	2	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	2	

AREA INTERVENIDA
(TELECOMUNICACIONES)

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EQUIPO	EQUIPO PAQUETE TELECOMUNICACIONES
REVISION DE EQUIPO	LG
MODELO	NO REGISTRA
SERIAL	NO REGISTRA
CAPACIDAD (BTU)	60.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

DESCRIPTIVA DE CANTIDADES

PISO TECHO 60.000 BTU				CANT
1	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN**			
1,4	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
1,5	Suministro e instalación de tubería de cobre rigida ø 3/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor	ML	16	
2	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**			
2,1	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14	ML	16	
2,3	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10	ML	16	
3	**TUBERÍAS DE DESAGÜES**			
3,2	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1" (diámetro exterior)	ML	10	
4	**ACCESORIOS**			
4,1	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	UND	10	
4,2	Curva plana plástica 100x45	UND	2	
4,3	Codo plástico 100x45	UND	2	
5	**COSTOS DE INSTALACIÓN**			
5,1	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe)	UND	2	
5,2	Costos de instalación equipos mayores a 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües)	UND	2	
5,7	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph	UND	2	
5,8	Recarga de refrigerante R-410a	Kg	8	
6	**OTROS COSTOS**			
6,1	Insumos y consumibles de instalación	Glb	2	
6,2	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos.	Glb	2	