	ACTA N° 02	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará.

CIUDAD Y FECHA: Sábado 27 de Noviembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 11:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 27 de Noviembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo – Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará:


Mantenimiento gimnasio al aire libre instalado, inc. Pintura en la totalidad de los elementos y resanes. Puntos de soldadura y reinstalación de máquina, y reparación de partes metálicas deterioradas	GL
Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Desmonte y retiro de portería múltiple, inc. Transporte hasta el sitio determinado por el municipio	UND
Suministro e instalación de portería múltiple fija microf - balonc. Tipo 1	UND
Localización cerramiento - varios	ML
Cerramiento en malla eslabonada de 2" y h=5 m, viga de cimentación en concreto reforzado de 21 mpa de 0,3 x 0,3 m, tubo de 2". Incluye excavación, retiro de sobrantes, pisa malla y refuerzo.	ML
Cerramiento en tela PP	ML


Se concertó con la supervisora del contrato que la malla para las porterías múltiples tipo 1, se entregará en custodia a la secretaría de Infraestructura previo recibo a satisfacción de la totalidad de las actividades de obra del contrato de obra 010 de 2021.


Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:

















Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio Cancha Múltiple Barrio Llanitos de Gualará de conformidad con el capítulo "ESCENARIO CANCHA MULTIPLE BARRIO LLANITOS GUALARÁ" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 03	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Barrio la Huerta y Escenario Deportivo Barrio El Laguito.

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO:**	**HORA FIN:**
Miércoles 01 de Diciembre de 2021	04:00 p.m.	6:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio la Huerta y Escenario Deportivo Barrio El Laguito.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Barrio La Huerta y escenario deportivo Barrio El Laguito


OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN


El día 01 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo Barrio la Huerta, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.


En la visita al escenario deportivo se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el mismo, de las cuales se adjunta registro fotográfico:


Localización y replanteo cerramiento - varios	ML
Cerramiento en malla eslabonada de 2 pulgadas y h=5 m, viga de cimentación en concreto reforzado de 21 Mpa de 0,3 x 0,3 m , tubo de 2". Incluye demolición, excavación, retiro de sobrantes, pisamalla y refuerzo.	ML
Mantenimiento de parque infantil inc. Pintura, reparación de elementos en mal estado	GL
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Esmalte sobre lamina llena	M2
Suministro e instalación juego de barras para actividad física	UND

















Posteriormente se realizó la visita al escenario deportivo del Barrio El Laguito, en el que se verificó la ejecución de las siguientes actividades, acompañado de su respectivo registro fotográfico:


Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Esmalte sobre lamina llena	M2
Suministro e instalación modulo en ángulo y malla eslabonada 1" calibre 12 2,05x0,9m para cerramiento, incluye, anticorrosivo, y pintura	M2
Suministro e instalación malla eslabonada para cerramiento, h=1,6 m. (inc. Anticorrosivo y pintura)	ML
Suministro e instalación juego de barras para actividad física	UND

La supervisora hace la claridad que en el caso de este escenario, recibe de forma parcial, ya que en lo que respecta a las actividades de "Suministro e instalación modulo en ángulo y malla eslabonada 1" calibre 12 2,05x0,9 m para cerramiento, incluye, anticorrosivo, y pintura" y "Suministro e instalación juego de barras para actividad física", quedan pendientes de recibir hasta que se realicen las respectivas correcciones indicadas durante la visita.











Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a

satisfacción las actividades ejecutadas en los Escenarios Deportivos del Barrio la Huerta y El Laguito de conformidad con los capítulos "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO LA HUERTA" y "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL LAGUITO" del presupuesto de obra. Se deja la claridad que quedan pendientes actividades del escenario deportivo del Barrio El Laguito.		
PROPOSICIONES Y VARIOS		
N/A.		
COMPROMISOS		
N/A		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 04	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Barrio El Laguito.

CIUDAD Y FECHA: Viernes 03 de Diciembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 04:00 p.m.	**HORA FIN:** 5:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio El Laguito.

TEMAS: Revisión actividades faltantes de acuerdo al acta del día 01 de diciembre de 2021 en el escenario deportivo Barrio El Laguito


OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega definitiva de las obras no recibidas o faltantes de la visita del día 01 de diciembre de 2021, las cuales se reciben a satisfacción por parte de la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 03 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo El Laguito, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.


Se realizó la visita al escenario deportivo del Barrio El Laguito, en el que se verificó la ejecución de las siguientes actividades que presentaron observaciones para subsanar el 03 de diciembre de 2021, acompañado de su respectivo registro fotográfico:

Suministro e instalación modulo en ángulo y malla eslabonada 1" calibre 12 2,05x0,9m para cerramiento, incluye, anticorrosivo, y pintura	M2
Suministro e instalación juego de barras para actividad física	UND



Adicional a la instalación del módulo lateral de la puerta de acceso en malla eslabonada, se realizó la pintura en esmalte lineal del módulo izquierdo.

	ACTA N° 04	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015



Subsanadas las observaciones, se recibe a satisfacción el suministro e instalación de juego de barras para actividad física en el escenario deportivo del Barrio El Laguito.

Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL LAGUITO" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 05	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Chambranas y Escenario Campo de Futbol Barrio Llanitos de Gualará.

CIUDAD Y FECHA: Sábado 04 de Diciembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 10:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio Chambranas y Escenario campo de futbol barrio llanitos.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el Escenario Deportivo Chambranas y Escenario campo de futbol barrio llanitos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega definitiva de las obras ejecutadas en los escenarios deportivos en mención para recibo a satisfacción por parte de la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


El día 04 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo Chambranas, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.


En la visita al escenario deportivo se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el mismo, de las cuales se adjunta registro fotográfico:

Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Esmalte sobre lamina llena	M2
Resane sobre gradería mortero 1:3	M2
Pintura exterior para gradería en esmalte	M2

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:










Luego de recibir a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del barrio Chambranas, se realizó la visita al escenario deportivo Campo de Futbol Barrio Llanitos de Gualará, en el que se verificó la ejecución de las siguientes actividades, acompañado de su respectivo registro fotográfico:

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas el escenario deportivo Campo de Futbol Llanitos de Gualará.

Esmalte Sobre Tubería Metal - PVC D=1"-4"	ML
Localización Y Replanteo Andenes Y Parques	M2
Excavación a Mano Entre 0-2 Mt De Profundidad	M3
Subase Granular Compactada	M3
Escalinatas En Concreto Reforzado 3000 Psi (Vaciado Sobre Terreno) Ancho =170 Cm, Contrahuella =18 Cm, Huella=35cm	M3
Baranda Tubería Galvanizada De 2", 3 Hilos Horizontales, H=0.90 1.00 Parales Cada 2 M Rellenos En Concreto Inc. Instalación Wash Primer Esmalte Y Anclaje	ML
Suministro De Soporte En Tubería Galvanizada Para Mallas En Dos Porterías Inc. Esmalte, Soldadura Y Resane	GL

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:



	ACTA N° 05	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

Se reciben a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo campo de futbol Llanitos de Gualará. Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.		
CONCLUSIONES		
La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO CHAMBRANAS Y ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL LLANITOS DE GUALARÁ" del presupuesto de obra.		
PROPOSICIONES Y VARIOS		
N/A.		
COMPROMISOS		
N/A		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 06	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Coliseo del Sur.

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO**:	**HORA FIN:**
Jueves 09 de Diciembre de 2021	04:00 p.m.	05:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Coliseo del sur.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el Escenario Deportivo Coliseo del sur

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega definitiva de las obras ejecutadas en el escenario deportivo en mención para recibo a satisfacción por parte de la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 09 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo Coliseo del sur, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita al escenario deportivo se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el mismo, de las cuales se adjunta registro fotográfico:


Recorrido de cubierta en teja plástica y/o de lámina h>=6m (no incluye reposición de teja), incluye limpieza de maleza, taponamiento de goteras y ajuste de tejas	M2

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:



	ACTA N° 06	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015





Se reciben a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo Coliseo del sur.
Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el "ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO DEL SUR" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 07	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Barrio Veracruz.

CIUDAD Y FECHA: Sábado 11 de Diciembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 10:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio Veracruz.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Barrio Veracruz

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 11 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo del Barrio Veracruz, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en las canchas, juegos y caseta comunal del escenario deportivo del Barrio Veracruz:

Esmalte puertas, ventanas, rejas y otros	M2
Desmonte de cubierta teja liviana	M2
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Localización y replanteo cerramiento - varios	ML
Cerramiento en malla eslabonada de 2 pulgadas y h=5 m, viga de cimentación en concreto reforzado de 21 Mpa de 0,3 x 0,3 m , tubo de 2". Incluye demolición, excavación, retiro de sobrantes, pisamalla y refuerzo	ML
Suministro e instalación de puerta en tubería galvanizada de 2" para cerramiento, incluye malla y pintura h=2m a=1m	UND
Pintura exterior tipo koraza (incluye resanes)	M2
Suministro e instalación perfil en "C" 100mm x 50mm x 1.5mm	ML
Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Suministro e instalación cubierta en teja de fibrocemento	M2
Pintura esmalte para exteriores	M2
Reconstrucción de parque infantil inc. Pintura, adecuaciones y suministro de elementos metálicos	GL


Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:

	ACTA N° 07	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015















Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a

satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio Veracruz de conformidad con el capítulo "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO VERACRUZ" del presupuesto de obra.		
PROPOSICIONES Y VARIOS		
N/A.		
COMPROMISOS		
N/A		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 08	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Barrio Ortega.

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO**:	**HORA FIN:**
Lunes 13 de Diciembre de 2021	11:00 a.m.	12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio Ortega.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Barrio Ortega.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 13 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo del Barrio Ortega, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en la cancha del barrio Ortega.


Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Esmalte sobre lamina llena	M2
Pedestal en concreto de 3000 psi, para anclaje de tubería incluye demolición muro existente, y adecuación y excavación de terreno	GL
Prolongación cerramiento en malla plástica inc. Postes en tubería galvanizada 2"	M2
Mantenimiento y apuntalamiento de soldadura sobre cerramiento en malla eslabonada	GL

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:





	ACTA N° 08	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015



Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio Veracruz de conformidad con el capítulo "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO ORTEGA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 09	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Campo de Futbol Barrio Llanitos Piloto.

CIUDAD Y FECHA: Lunes 20 de Diciembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 11:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Campo de Futbol Barrio Llanitos Piloto.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario Campo de Futbol Barrio Llanitos Piloto.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 20 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo Campo de Futbol Barrio Llanitos Piloto, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en el Campo de Futbol Barrio Llanitos Piloto.


Localización y replanteo cancha, inc. Equipo de topografía	M2
Localización cerramiento - varios	ML
Nivelación terreno con material de sitio	M2
Cerramiento en malla eslabonada de 2" y h=2,5 m inc. Anticorrosivo y pintura, viga de cimentación en concreto reforzado de 21 mpa de 0,3 x 0,3 m , tubo de 2" . Incluye excavación, retiro de sobrantes, pisamalla y refuerzo.	ML
Suministro e instalación portería inc. Mallas	UND

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:





	ACTA N° 09	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015



Se concertó con la supervisora del contrato que la malla para las porterías se entregará en custodia a la secretaría de Infraestructura previo recibo a satisfacción de la totalidad de las actividades de obra del contrato de obra 010 de 2021.

Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES
La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio Veracruz de conformidad con el capítulo "CAMPO DE FUTBOL BARRIO LLANITOS PILOTO" del presupuesto de obra.
PROPOSICIONES Y VARIOS
N/A.
COMPROMISOS
N/A

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A






Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio Veracruz de conformidad con el capítulo "ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO JOAQUIN LOPERA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 10	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo Barrio Joaquin Lopera.

CIUDAD Y FECHA: Martes 28 de Diciembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 11:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio Joaquín Lopera.

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Barrio Joaquín Lopera..

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 28 de Diciembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo Barrio Joaquín Lopera, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en el parque infantil del Barrio Joaquín Lopera.

Reconstrucción de parque infantil inc. Pintura, desmonte, reposición de elementos en mal estado y adecuaciones de elementos metálicos y de madera	GL

Las evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:



	ACTA N° 01	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Escenario Deportivo La Esperanza y Accesibilidad Escenario Deportivo La Esperanza

CIUDAD Y FECHA: Lunes 22 de Noviembre de 2021	**HORA DE INICIO**: 4:00 p.m.	**HORA FIN:** 5:00 p.m.

LUGAR: Escenario Deportivo Barrio La Esperanza

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el escenario deportivo Barrio La Esperanza.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


El día 22 de Noviembre de 2021 se reunieron en el Escenario Deportivo – Cancha Múltiple Barrio La Esperanza, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 010 de 2021, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades de mantenimiento en el escenario deportivo del barrio La Esperanza:

Línea de demarcación para cancha múltiple a= 5 cm inc. Lavado previo	ML
Esmalte sobre lamina lineal	ML
Mantenimiento de parque infantil inc. Pintura, reparación de elementos en mal estado	GL
Esmalte sobre lamina llena	M2
Reparación y mantenimiento de puerta acceso barrio la esperanza (incluye pintura, reposición parcial de malla eslabonada y tubo galvanizado de 2")	UND
Pintura exterior tipo koraza (incluye resanes)	M2











Asimismo, se recibió a satisfacción la entrada al escenario deportivo La Esperanza de conformidad con el capítulo del presupuesto "Accesibilidad Escenario deportivo La Esperanza", las actividades ejecutadas corresponden a las siguientes:

Localización y replanteo	M2
Excavación a mano entre 0-2 mt de profundidad	M3
Subbase granular compactada	M3
Lleno compactado con material de sitio	M3
Cargue y retiro de sobrantes	M3
Placa en concreto e= 10 cm inc. Refuerzo en malla electrosoldada 15x15 d=5mm	M2
Anden en concreto 21 Mpa e=0.1 m inc. Refuerzo en malla electrosoldada 15x15 d=5mm	M2
Solado en concreto de 3000 psi para soporte losetas e=4 cm	M2
Sardinel en concreto 21 Mpa 15x15 inc. Preparación de la superficie,	ML

refuerzo y anclaje	
Loseta táctil alerta 40x40	ML
Loseta táctil guía 40x40	ML





Verificadas las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra 010 de 2021 se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 010 de 2021 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el escenario deportivo del Barrio La Esperanza de conformidad con los capítulos "ESCENARIO DEPORTIVO LA ESPERANZA" y "ACCESIBILIDAD ESCENARIO DEPORTIVO LA ESPERANZA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	

Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A