CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 21001124 H4 de 2021
Nombre del Contratista: ARQUITECTURA CONSTRUCCION & EQUIPOS SAS
Periodo informe: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
Nombre de Supervisor: HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ
Nombre del Interventor: NO APLICA
Área perteneciente: Infraestructura

2. OBJETO DEL CONTRATO

RATC1355 REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRADAS POR LA AEROCIVIL UBICADA EN CASA EMISORA EN EL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 18 de noviembre al día 17 de diciembre del año 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Localización trazado y replanteo	1. Se realizó el replanteo y localización del cerramiento objeto del proyecto.	✓ Informes de contratista con registro de actividades.
2. Desmonte de cerramiento existente en malla eslabonada	2. Se desmontó la malla en mal estado para la posterior instalación de la malla nueva.	
3. Excavación manual en material común de 0,40x0,40mts h=0,50mts, incluye cargue y retiro material sobrante	3. No se realizó excavación.	
4. Concreto de 3000 psi para columnas 0.40 x 0,40 x 0,50mts	4. No se realizó la colocación de columnas de concreto.	
5. Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada de 2"x2" calibre 9 recubrimiento en pvc altura 2,5mts, incluye solo cambio de tubo 2" galvanizado, en mal estado, pintura anticorrosiva, varilla lisa de 3/8"y alambre púa calibre 14 a tres hilos, portón de acceso, tapones para tubería, acabado verde. suministro e instalación de riostra en tubería de 1" para refuerzo longitudinal en pate superior e inferior instalación de pie amigos	5. El contratista realizó el reemplazo de la malla en mal estado y el mantenimiento de los tramos en buenas condiciones, así como la instalación de los postes, riostras, pie de amigos y pintura de cada elemento.	

PERÍODO: día 18 de noviembre al día 17 de diciembre del año 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
incluye soldadura y pintura de acabado verde		
6. Pintura de muro en vinilo para exteriores gris basalto sobre cerramiento	6. El contratista realizó la pintura del muro de cimentación de la malla en los tramos existentes.	
7. Aseo general	7. El contratista realizó la disposición correcta de los materiales sobrantes y la limpieza de las zonas de trabajo.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

De las actividades descritas en el numeral 3.1, esta supervisaría establece que la contratista ejecuto las actividades descritas.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Se suministra informe de obra por parte de la Contratista donde se relacionan actividades, equipos, personal y registro fotográfico de la obra terminada.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Las actividades realizadas por el contratista se encuentran acorde a lo establecido en el formato 8 de especificaciones técnicas de las actividades a realizar dentro del objeto del contrato 21001124 H4 de 2021.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se tiene observación alguna para las actividades reportadas.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No Aplica		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

De acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 se verifico que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentran vigentes para la ejecución del contrato.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
----------	----------

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 se verificó que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
---------	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

A. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	HONORARIOS	ACUMULADO	porcentaje
Noviembre 18 a diciembre 17	Factura	$58.258.425	$ 0	100.0%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No. de Informes	periodo	porcentaje
1	Noviembre 18 a diciembre 17	100.0%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR: HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ

IDENTIFICACIÓN: CC. 72.123.220