


Reporte Investigación De Accidente Andres Cuenca – Febrero

Por parte del área de SST se procede a realizar el respectivo correo solucionar la condición insegura que provo el accidente de trabajo, de igual manera se procede a contestar correos frente a la clasificación de los riesgos de trabajadores, además se convoca al equipo investigador para realizar la investigación del accidente



RE: Incapacidad e historia clínica accidente laboral 8 feb 2021 - Andres Cuenca: Edgar Alexander Salas Salas - Outlook - Google Chrome

about:blank

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

RE: Incapacidad e historia clínica accidente laboral 8 feb 2021 - Andres Cuenca

De: Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 7:05 p. m.
Para: Miguel Eduardo Caro Marin <miguelc.car@sena.edu.co>; Suzann Bibiana Avila Luna <savila@sena.edu.co>; Margarita Maria Lopez <mamlopez@sena.edu.co>; Luz Stella Gutierrez Olaya <lsgutierrez@sena.edu.co>
CC: Andres Fernando Cuenca Bedoya <acuencab@sena.edu.co>
Asunto: RV: Incapacidad e historia clínica accidente laboral 8 feb 2021 - Andres Cuenca

Buena tarde,

Amablemente envío incapacidad del Instructor Andres Cuenca, para sus fines pertinente,

Feliz día,



Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800 ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | 18°C Bruma | 12:22 p. m. 17/02/2022

Caída de trabajador por escalera sin cinta antideslizante: Edgar Alexander Salas Salas - Outlook - Google Chrome

about:blank

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

Caída de trabajador por escalera sin cinta antideslizante

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 09/02/2032 9:52

 **Edgar Alexander Salas Salas**
Vie 11/02/2022 9:52



Para: Alfredo Delgado Vidal; Octavio Enrique Barbosa Oliván; Raul Duque Marquez
CC: Beatriz Cobo

Buena tarde,

Amablemente solicitamos de su colaboración para validar la instalación de cinta antideslizante en todas las escaleras del Centro de la Construcción, por situación de caída del Instructor Andres Cuenca, el cual presento un accidente de trabajo donde solo sufrió un golpe en la rodilla izquierda.



Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | 18°C Bruma | 12:27 p. m. 17/02/2022





Lun 14/02/2022 12:44

CC: Sigifredo Castano Perez

La red de conocimiento "AREA DE DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA Y COMP" está clasificado como riesgo 1, código 1806001

En caso de que el instructor desarrolle actividades de obra civil o construcción, favor informar por este medio.

The screenshot shows an Outlook web interface. At the top, there's a navigation bar with the Outlook logo and a search bar. Below that, the email header shows the sender's name and email address. The subject line is 'RV: Citación Investigación de Accidente Andres Cuenta jueves 17 de febrero de 2022'. The email body contains a message about a ladder inspection by the COPASST, stating it's in good condition. It also thanks the recipient for their support in replacing worn-out non-slip tapes. The email is signed 'Edgar Alexander'.