4.4 INFORME SISO Y AMBIENTAL.

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Código	IP.A.015
		Versión	2
		Fecha	23/03/2021

Informe No	6	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 1	REVISION E INSPECCION DE MAQUINARIA



Foto 2	ORDEN DE MAQUINARIA



Foto 3	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



Foto 4	ADECUACION DE SENDERO PARA TRANSITAR



Foto 5	ADECUACION DE SENDERO PARA TRANSITAR



Foto 6	ORDEN Y ASEO

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 7	SOCIALIZACION CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD



Foto 8	CHARLAS DE SEGURIDAD



Foto 9	BUEN USO DE EPP



Foto 10	CAPACITACIÓN



Foto 11	ORDEN Y ASEO



Foto 12	REVISIÓN E INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

Informe No	6	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		



Foto 28 INPECCION PREOPERACIONAL DE BOTIQUIN



Foto 29 INPECCION PREOPERACIONAL DE EXTINTOR



Foto 30 INPECCION PREOPERACIONAL DE CAMILLA



Foto 31 SEÑALIZACIÓN



Foto 32 BUEN USO DE EPP



Foto 33 PAUSAS ACTIVAS



Foto 34 BUEN USO DE EPP



Foto 35 SEÑALIZACIÓN



Foto 36 SEÑALIZACIÓN



Foto 37 SEÑALIZACIÓN



Foto 38 SEÑALIZACIÓN



Foto 39 SEÑALIZACIÓN INICIO DE OBRA

Formatos PEGA EDUBAR S.A

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CAMALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

6	9	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	PROTECCION DE CAIDAS	9		INSPECTOR SISO
7	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	MATERIALES PELIGROSOS	9		INSPECTOR SISO
8	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	MANEJO DE RESIDUOS	9		INSPECTOR SISO
9	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO EN EXCAVACIONES	9		INSPECTOR SISO
10	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	USO CORRECTO DE LOS EPP	9		INSPECTOR SISO
11	9	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	AGOTAMIENTO POR CALOR	9		INSPECTOR SISO
13	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	LEVANTAMIENTO DE OBJETOS	9		INSPECTOR SISO
14	9	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	BUENA HIGIENE POSTURAL	9		INSPECTOR SISO
15	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RECOMENDACIONES ORDEN Y ASEO	8		INSPECTOR SISO
16	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RECOMENDACIONES USO EPP	9		INSPECTOR SISO
17	9	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	RECORDATORIO USO DEL CASCO	9		INSPECTOR SISO
23	9	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	PROHIBIDO FUMAR Y CONSUMIR ALCOHOL MEDIANTE LA JORNADA LABORAL	11		INSPECTOR SISO
24	9	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RECORDATORIO USO DE EPP	12		INSPECTOR SISO
17	9	2021	CAPACITACION	PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO PARA MANDARRIADOR Y SUELDA CRP	10		INSPECTOR SISO
18	9	2021	CAPACITACION	DAÑADORES DE RIESGOS	9		INSPECTOR SISO
22	9	2021	CAPACITACION	SOCIALIZACION COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL Y COPASST	9		INSPECTOR SISO
1	10	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	INFORMACION PRELIMINAR SOBRE COVID-19	18		INSPECTOR SISO
2	10	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	PREVENCIONES Y RECOMENDACIONES PARA MITIGAR ENFERMEDAD COVID-19	18		INSPECTOR SISO
4	10	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO PARA MAQUINAS ENCONTRADAS EN LA CONSTRUCCION	18		INSPECTOR SISO
5	10	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS POSTURAS CORPORALES	17		INSPECTOR SISO
6	10	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS	17		INSPECTOR SISO
7	10	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	17		INSPECTOR SISO
8	10	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	INFORMACION BASICA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS	17		INSPECTOR SISO
9	10	2021	CAPACITACIÓN	RECORDATORIO SOBRE ORDEN Y ASEO EN EL LUGAR DE TRABAJO	17		INSPECTOR SISO
11	10	2021	CHARLA DE INTEGRACIÓN LABORAL	SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO	18		INSPECTOR SISO
12	10	2021	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION EN RIESGOS EN LA OBRA	18		INSPECTOR SISO
13	10	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	CUIDADOS Y RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA ALIMENTACION	19		INSPECTOR SISO
14	10	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RECORDATORIO DEL USO DE LOS EPP	19		INSPECTOR SISO
15	10	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RECOMENDACIONES ORDEN Y ASEO	18		INSPECTOR SISO

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

16	11	2021	CAPACITACIÓN	PROTECCIÓN DEL ENTORNO LABORAL	24		INSPECTOR SISO
17	11	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	MEDIDAS PARA UN USO RACIONAL DEL AGUA	24		INSPECTOR SISO
18	11	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	VACUNAS, IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACION	24		INSPECTOR SISO
19	11	2021	CAPACITACIÓN	SEÑALIZACION	24		INSPECTOR SISO
20	11	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	PRINCIPALES TIPOS DE CONTAMINANTES EN EL AIRE	24		INSPECTOR SISO
22	11	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCION DE ACCIDENTES DE MANOS	24		INSPECTOR SISO
20	11	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	REUTILIZACION DE MATERIAL	24		INSPECTOR SISO
21	11	2021	CAPACITACIÓN	MOTIVACION Y LIDERAZGO EN SEGURIDAD	24		INSPECTOR SISO
1	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RESBALOS, TROPEZONES Y CAIDAS	24		INSPECTOR SISO
2	12	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	DATOS SOBRE EL CIGARRILLO Y CONSEJOS PARA DEJARLO	25		INSPECTOR SISO
3	12	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS EN OBRA	25		INSPECTOR SISO
4	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA	24		INSPECTOR SISO
5	12	2021	CAPACITACIÓN	IDENTIFICACION DE PELIGROS (CONCEPTOS DE PELIGRO Y RIESGO Y LINEA DE PELIGRO, RETROALIMENTACION)	22		INSPECTOR SISO
6	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	USO CORRECTO DE LOS EPP	24		INSPECTOR SISO
8	12	2021	CHARLA EN CONCIENCIA AMBIENTAL	CONTAMINACION DEL AIRE	25		INSPECTOR SISO
9	12	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	COVID 19 - CUIDADOS, SINTOMAS Y ACCIONES A TOMAR PARA PREVENIR SU CONTAGIO	24		INSPECTOR SISO
10	12	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	DENGUE - PREVENCIÓN Y CUIDADOS	20		INSPECTOR SISO
11	12	2021	CAPACITACIÓN	PREVENCION DEL TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO	25		INSPECTOR SISO
13	12	2021	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	SEGURIDAD DEL PEATON INDUSTRIAL	25		INSPECTOR SISO
14	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	INFORMACIÓN AL PROGRAMA DE SEGURIDAD	24		INSPECTOR SISO
15	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON LA MAQUINARIA	20		INSPECTOR SISO
16	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	SUPERFICIES DE TRANSITO Y TRABAJO - GENERAL	23		INSPECTOR SISO
17	12	2021	CAPACITACIÓN	USO RACIONAL DE AGUA, ENERGIA Y PLASTICO	21		INSPECTOR SISO
18	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	RESPETO HACIA MIS COMPAÑEROS	22		INSPECTOR SISO
20	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	23		INSPECTOR SISO
21	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE LOS BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS Y DEL CONSUMO DE AGUA	23		INSPECTOR SISO
22	12	2021	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE UNA BUENA COMUNICACION	22		INSPECTOR SISO
4	1	2022	CAPACITACIÓN	UTILIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA	24		INSPECTOR SISO
5	1	2022	CHARLA DE SEGURIDAD	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA (GENERAL)	24		INSPECTOR SISO

Informe No	8	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-360-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

14	1	2022	CHARLA DE SEGURIDAD	INFORME Y PREVENCION DE LESIONES LEVES	24		INSPECTOR SISO
15	1	2022	CAPACITACION	PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ANTES DE SU EJECUCION	24		INSPECTOR SISO
17	1	2022	CHARLA DE SEGURIDAD	CONCIENTIZACION DE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS OPERADORES DE MAQUINARIA Y VOLQUETEROS	24		INSPECTOR SISO
18	1	2022	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE HERRAMIENTAS MECANICAS PORTATILES	24		INSPECTOR SISO
19	1	2022	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	RECOMENDACIONES DE HABITOS SALUDABLES PARA MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD	24		INSPECTOR SISO
20	1	2022	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DEL USO DE EPP	24		INSPECTOR SISO
21	1	2022	CHARLA EN SALUD Y CUIDADOS	RESPETO Y TOLERANCIA CON LA COMUNIDAD	24		INSPECTOR SISO
22	1	2022	CAPACITACION	RESPETO Y TOLERANCIA CON MIS COMPAÑEROS, ACTITUDES POSITIVAS PARA UN BUEN AMBIENTE LABORAL	24		INSPECTOR SISO

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
20 AL 22	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	COMPACTACION DE SUELO CEMENTO (VIBROCOMPACTADOR)	MARIA RICO
20 AL 22	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	FUNDIDA CONCRETO MR45	MARIA RICO
27 AL 3	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	FUNDIDA EN CONCRETO MR-45	TANIA VARGAS
27 AL 3	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	NIVELACIÓN Y REPLANTEO	TANIA VARGAS
27 AL 3	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	EXCAVACIÓN	TANIA VARGAS
27 AL 3	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	EXCAVACION DE ZANJAS PARA EVACUAR AGUA	TANIA VARGAS
4 AL 10	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	TANIA VARGAS
4 AL 10	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL	TANIA VARGAS
4 AL 10	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA EN CEMENTO	TANIA VARGAS
4 AL 10	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	FUNDIDA EN CONCRETO MR-45	TANIA VARGAS
11 AL 17	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 3	EXCAVACION Y ACOPIO DE MATERIAL	TANIA VARGAS
11 AL 17	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 3	RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL (MINICARGADOR)	TANIA VARGAS
11 AL 17	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ANDENES Y BORDILLOS)	TANIA VARGAS
11 AL 17	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO	TANIA VARGAS
11 AL 17	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	FUNDIDA DE ANDENES Y BORDILLOS - CONCRETO DE 3000 PSI	TANIA VARGAS
18 AL 23	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	EXCAVACIÓN	TANIA VARGAS
18 AL 23	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ANDENES Y BORDILLOS)	TANIA VARGAS
18 AL 23	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	FUNDIDA EN ANDENES Y BORDILLOS - CONCRETO DE 3000 PSI	TANIA VARGAS
18 AL 23	10	2021	FRENTE 2 BARRIO LOS ANGELES 3	FUNDIDA CONCRETO MR-39	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	NIVELACIÓN Y REPLANTEO	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	EXCAVACIÓN	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	EXCAVACION DE ZANJAS PARA EVACUAR AGUA	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA EN CEMENTO	TANIA VARGAS
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 4	FUNDIDA EN CONCRETO MR-45	TANIA VARGAS
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 6	EXCAVACION Y ACOPIO DE MATERIAL	TANIA VARGAS
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 6	RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL (MINICARGADOR)	TANIA VARGAS
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ANDENES Y BORDILLOS)	TANIA VARGAS
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 8	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO	TANIA VARGAS

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS. CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 3	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA EN CEMENTO	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 4	FUNDIDA EN CONCRETO MR-45	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 5	EXCAVACION Y ACOPIO DE MATERIAL	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 6	RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL (MINICARGADOR)	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ANDENES Y BORDILLOS)	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 8	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO	TANIA VARGAS
10 AL 15	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 9	FUNDIDA DE ANDENES Y BORDILLOS - CONCRETO DE 3000 PSI	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 10	NIVELACIÓN Y REPLANTEO	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 11	EXCAVACIÓN	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 12	EXCAVACION DE ZANJAS PARA EVACUAR AGUA	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 14	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 15	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA EN CEMENTO	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 16	FUNDIDA EN CONCRETO MR-39	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 17	PREPARACION Y EXTENSION DE BASE MEJORADA CON CEMENTO	TANIA VARGAS
17 AL 22	1	2022	FRENTE 1 Y 2 BARRIO LOS ANGELES 2 Y 18	FUNDIDA DE ANDENES Y BORDILLOS - CONCRETO DE 3000 PSI	TANIA VARGAS

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medica
DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS EN ALTURA						

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
NO APLICA					

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
CASCO	1	25	Se realiza el cambio de casco cada vez que sea requerido
GUANTES	1 par	25	Se realiza el cambio de guantes cada vez que se requiera.
GAFAS	1	25	Se realiza el cambio de gafas cada vez que se requiera.
BOTAS	1 par	25	Se realiza el cambio de botas cada vez que se requiera.
PROTECTORES AUDITIVOS	1	6	Se realiza el cambio de protectores auditivos cada vez que sea requerido
PANTALON	2	25	Se entregan dos pantalones por cada trabajador
CAMISA	2	22	Se entregan dos camisas por cada trabajador
CINTA DE SEÑALIZAR	2	1000 MTS.	Se realiza el cambio de cinta cada vez que sea requerido

Inspecciones y observaciones

Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
6 AL 11	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
6 AL 11	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION BULLDOZER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
6 AL 11	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
13 AL 18	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
13 AL 18	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION BULLDOZER	EL 16 DE SEPTIEMBRE LA MAQUINA NO OPERO YA QUE SE ENCONTRABA EN UN MANTENIMIENTO
13 AL 18	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	NINGUNA
13 AL 18	9	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-165-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 1 (HTJ-767)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
25 AL 30	10	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 2 (QGJ 497)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INPECCION BULLDOZER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 1 (HTJ-767)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
1 AL 6	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 2 (QGJ 497)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INPECCION BULLDOZER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 1 (HTJ-767)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
8 AL 13	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 2 (QGJ 497)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
15 AL 20	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
15 AL 20	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
15 AL 20	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
15 AL 20	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INPECCION BULLDOZER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
15 AL 20	11	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INPECCION BULLDOZER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 1 (HTJ-767S)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
20 al 22	12	2021	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VOLQUETA 2 (QGJ-497)	EL MATERIAL RETIRADO ES LLEVADO AL BOTADERO CERTIFICADO
03 al 08	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
03 al 08	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
03 al 08	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
03 al 08	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
03 al 08	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
10 al 15	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
10 al 15	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
10 al 15	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
10 al 15	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
10 al 15	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
17 al 22	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 1 KCASE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
17 al 22	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION MINICARGADOR 2 JOHN DEERE	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
17 al 22	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
17 al 22	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 1 NEW HOLLAND	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES
17 al 22	1	2022	FRENTE 1 BARRIO LOS ANGELES 2	INSPECCION RETROEXCAVADORA 2 JHONDER	LA MAQUINA OPERO EN PERFECTAS CONDICIONES

9. COPASST y/o Vigia

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cantidad de reuniones ejecutadas	1	1		

Novedades

1) Se realizo la conformacion del Copasst el dia 22 de septiembre en el frente de trabajo 1, donde asistio todo el personal, se les informo acerca de las funciones y demas, finalmente mediante acta No. 001, se delega a Gustavo Puentes y
2) Para el presente periodo se realizo reunion de copasst en la obra. En la reunion se socializaron las responsabilidades de cada uno de los miembros, asi como tambien se establecieron compromisos para el siguiente periodo. Se realizo

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS

Razón social	Cant. Trab
SALUD TOTAL	8
COOMEVA	1
SURA	3
FAMILIAR	3
CONFENALCO VALLE	0
CAJACOPI	1
SANITAS	0
MUTUAL SER	2
NUEVA EPS	3
COOSALUD	6

FONDO DE PENSIONES

Razón social	Cant. Trab
COLPENSIONES	5
COLPENSIONES	0
PORVENIR	13
PROTECCION	7

A.R.L.

Razón social	Cant. Trab
SURA	25

CAJA DE COMPENSACION

Razón social	Cant. Trab
COMFAMILIAR	25

Informe No	5	Periodo	23 de DICIEMBRE al 22 DE ENERO	Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO X)
Contrato de obra	EDU-365-2021	Contratista	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO		

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	PERIODO 1 (3sep	PERIODO 2 (23sep -	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5
Concreto (m^3)	355997,64	45384,88	309080,76	900	290	370
Material Seleccionado (m^3)	3010,07	477,8	216,27	1126	90	1100
Base suelo cemento (m^3)	1880,16	308,88	196,72	151,56	150	540
Triturado (m^3)	0	0	0	0	0	0
Relleno (m^3)	0	0	0	0	0	0
Productos Quimicos	0	Antisol, ACPM, SIKA-1	Antisol, ACPM, SIKA-1	Antisol, ACPM, SIKA-1	Antisol, ACPM, SIKA-1	Antisol, ACPM, SIKA-1

2.4 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3sep	PERIODO 2 (23sep -	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5
Cantidad de puntos de acopio de materiales	2	2	2	2	2	2
Humectacion (m^3)	0	0	0	0	0	0
Cantidad de vehiculos en obra	2,5	1	3	3	3	3
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	2,5	1	3	3	3	3
Cantidad de Maquinaria	5,25	3	6	6	6	6
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	12	3	2	3	4	5

2.5 MANEJO ADECUADO DE VEGETACION, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	PERIODO 1 (3sep	PERIODO 2 (23sep -	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5
Nombre Cientifico:	0	0	0	0	0	0
Nombre Comun:						
Tala de Arboles	0	0	0	0	0	0
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0

2.6 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	PERIODO 1 (3sep	PERIODO 2 (23sep -	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5
Consumo de Agua (m^3)	24	40	8	12	8	6
Consumo de Energia Electrica (Kw)	2 650	2 500	2 800	2700	3100	2900
Cantidad de baños en obra	1	1	1	1	1	1
Cantidad de Aseos a baños	4	4	4	4	4	4
Cantidad de Puntos Ecologicos	2	2	2	2	2	2

2.7 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL	2021					2022					
Ficha	Fórmula		PERIODO 1	(3sep	PERIODO 2 (23sep	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5					
CONFORMACION DEL GRUPO DE	N° de programas ejecutados / N° de	100	100		100	100	100	100					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	N° de capacitaciones ejecutadas / N° de	100	100		100	100	100	100					
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	N° de permisos tramitados / N° de permisos	87,5	50		100	100	100	100					
MANEJO INTEGRAL DE	N° de quejas y reclamos por manejo de materias de	100	100		100	100	100	100					
SEÑALIZACIONES FRENTE DE OBRA	Cumplir con el 100% de las Señalizaciones	100	100		100	100	100	100					
MANEJO Y DISPOSICION	Total de volumen de escombros generados /	100	100		100	100	100	100					
MANEJO Y DISPOSICIÓN	Cumplir con el 100% de los residuos sólidos	100	100		100	100	100	100					
MANEJO DE AGUAS	(% Cubrimiento (N° de baños x15 / personal	100	100		100	100	100	100					
MANEJO DE RESIDUOS	(% Cubrimiento (N° de baños x15 / personal	100	100		100	100	100	100					
MANEJO DE CAMPAMENTOS	Estado de orden, aseo y limpieza	100	100		100	100	100	100					
MANEJO DE MAQUINARIA	N° de mantenimientos ejecutados / N° de	100	100		100	100	100	100					

4. ANEXOS

No.	Descripcion	Folios
SST-1	Matriz de identificacion de peligros y riesgos	
SST-2	Registros capacitacion y entrenamiento realizado	18
SST-3	Registros de ATS	28
SST-4	Certificados de trabajos en altura	
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	4
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	7
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	1
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	1
SST-9	Registro fotografico	
SST-10	Otros anexos (Especificar cual) X Autosportaje Covid	57

No.	Descripcion	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	
AMB-2	Certificacion de disposicion final de RCD	1
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposicion de ARD	
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	
AMB-5	Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo	1
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehiculos	
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	
AMB-8	Inventario forestal	
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	
AMB-10	Documentación ambiental proveedor del concreto	
AMB-11	Documentos ambientales del sitio de disposicion final RCD	
AMB-12		

ANEXOS AMBIENTALES

Barranquilla, 28 de enero de 2022.

Señores
ALCALDIA DE BARRANQUILLA.
EDUBAR.
Atn. a quien interese
Ciudad

Asunto: Certificación de recibo de material de excavación y demolición RCD.

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto (**Construcción de vías urbanas, Construcción de canales y/o Boxculvert en Concreto, Reforzado, para el programa barrios a la obra etapa VII, Modulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII en las Localidades sur oriente , norte centro histórico, riomar, sur occidente, y Metropolitana del Distrito de Barranquilla, (Modulo X)**), fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto **U.A.U. LA LOMA**, con Residuos de Construcción y Demolición RCD limpio, no contaminados y material resultante del dragado del Rio Magdalena del predio autorizado por medio de las Resoluciones No. 0225 del 22 de febrero de 2018 y No. 0860 del 22 Abril 2019 que nos otorga Barranquilla, por el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde.

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA						
DATOS BASICOS DEL RECEPTOR DE RCD						
Nombre o razón social	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S.					
Número de identificación o NIT.	800.151.054 -7					
Representante Legal	Guillermo Cuello Lascano					
Funcionario autorizado a certificar	IVAN JIMENEZ AGUIRRE					
Nro. telefónico de contacto	3106932020					
Dirección	Carrera 68 N° 75 -102					
Municipio o Distrito	Barranquilla - Atlántico.					
Receptor de RCD	Aprovechamiento (m3)	X	Planta de aprovechamiento		Disposición final (m3)	
Cantidad de RCD recibidos del generador en (m^3)	1500 m3					
Nombre del Generador	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO					
Número de Identificación	15.725.514					
Nro. telefónico de contacto	3006983765					
Dirección de domicilio	Calle 70 # 59-12 Oficina 1A					
Dirección donde se generan los RCD	LOS ANGELE III					
Fecha de recepción de los RCD.	23/11/2021 + 22/12/2021					

La presente certificación se expide el día 28 de enero de 2022..

Cordialmente,

IVAN JIMENEZ AGUIRRE
U.A.U. La Loma.
COVEIN (Receptor RCD)

All Group

GRUPO INMOBILIARIO ARIZA LLANOS SAS
NIT: 901033879-7

CERTIFICADO DE ORIGEN

Se Certifica el transporte al señor **CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO**, en el periodo comprendido entre diciembre 23 del 2021 y enero 22 del año 2022, la cantidad de 1.685 metros cúbicos de material de relleno con destino a BARRIOS A LA OBRA MODULO X, provenientes del predio denominado CANTERA LOS MANGUITOS, ubicado en jurisdicción del municipio de Galapa; según lo establece la concesión minera PBQ 16021 con licencia ambiental 0000851 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los Veinte ocho días del mesde enero del año 2022.

Atentamente,

DAVID ARIZA LLANOS
Representante Legal

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto/Central/Barrio	Póliza	Dirección del Predio
BAQ741 - BOLOS ASOCIADOS	812223	CR 10 112 11

DATOS DEL MEDIDOR

Marca	Serial	Fecha de Instalación
SAPPEL CHORRO UNICO	[illegible]	1/01/2019

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)	CONSUMO	
Anterior	28/11/2021	1.508,00	REAL FACTURADO	ESTIMADO
Actual	28/12/2021		PROMEDIO	0
CONSUMO DEL MES		0	DIAS CONSUMO	29
VALOR CONSUMO DIARIO DE AGUA		$ 369,86	VALOR CONSUMO MES	$ 11.031

HISTORIAL DE CONSUMO (m3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO(S)

MESES	Jul-21	Ago-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
TOTAL	34,002	10.984	2.813	11.315	22.700	17.031

DATOS DEL CONSUMO ASEO

ACT.	MED*	USO	Ago-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22
TAFNA	kg	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	kg	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRRA	kg	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAO	kg	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ($)	6.870	7.046	7.046	7.046	7.046	7.101

TRSL Toneladas de barrido y limpieza por suscriptor
TNLU Toneladas de limpieza urbana no aprovechable
TNNA Toneladas de residuos no aprovechables
TAFNA Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor
TAFA Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor
TRRA Toneladas de residuos con aprovechamiento
TRA Toneladas aforadas aprovechadas no ofrecidas por suscriptor

OPERACIÓN
EMPLEADOS A.T. S.A.S.
NIT 900.191.034 FRECUENCIA DE ASEO
Actividad, cantidad, días en la semana
Recolección y transporte - 3 - (Diurno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y limpieza - 7 - Diurno

*1kg = 0.001 Ton
*1m3 = 0.25 Ton

FACTURACIÓN A TERCEROS

Descripción Conceptos	Valor a Pagar

TOTAL FACTURACIÓN A TERCEROS $0

CONVENIO DE PAGO

Cuotas vencidas	1
Valor cuotas vencidas	1
Facturas vencidas	1
Valor facturas vencidas	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	6.590,00	40 %	3.582,60	1,00	3.583
Consumo básico Residencial	3.415,00	40 %	1.790,40	6,00	10.743
Tasa de uso básico Residencial	2,42	40 %	1,26	6,00	8

TOTAL ACUEDUCTO $ 14,309

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	4.995	40 %	2.597	1,00	2.597
Consumo básico Residencial	1.945	40 %	1.011	6,00	6.065
Tasa retributiva básica Residencial	75	40 %	39	6,00	235

TOTAL ALCANTARILLADO $ 8,902

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Precio Dif	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	16.368,00	63 %		6.796,16	1,0000	6.797
Recol y transp Residencial	68.603,85	63 %		30.294,72	0,0059	714
Disposicion final Residencial	52.544,04	63 %		12.041,83	0,0059	71
Limpieza Residencial	1.541,97	63 %		570,53	0,0059	3
Incentivo aprov gob Residencial	7.266,21	63 %		2.689,24	0,0059	16

TOTAL ASEO $ 7,101

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo Pagado		Valor a pagar
Ajuste Res.938 Acd.	3.098	8	6	2.324	0	387
Ajuste Res 938 Alc.	1.665	8	6	1.249	0	208
Intereses de Mora						293

TOTAL OTROS CONCEPTOS $ 888

*Los precios incluyen los valores de subsidio y aporte

*Las cifras están sujetas al redondeo

SUBSIDIOS Y APORTES

Detalle	Subsidio
Servicio acueducto	-13.298
Servicio alcantarillado	-8.216
Servicio aseo	-12.090
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	-33.514

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS

Tipo de servicio	INDIVIDUAL
Clase de servicio	Residencial
Estrato socioeconómico	1
Unidades socioeconómicas	1

PAGOS Y DEUDA

Pague hasta	Ene 24-22
Suspensión a partir de	Ene 25-22
Fecha último pago	Septiembre 29-21
Último pago	$ 10.711
Facturas vencidas	3
Deuda vencida acue / Alc	$ 71.570
Deuda vencida aseo	$ 21.318,00
Interés por mora	0.5%

Total deuda

No. DE CUPÓN	3400046646
POLIZA	812223
TOTAL	$ 124.088,00

(415)7707241493549 (8020)003400046646 (3900)0000124088

Total factura

No. DE CUPÓN	3400046647
POLIZA	812223
PERIODO	Enero-2022
TOTAL	$ 31.200,00

(415)7707241493549 (8020)003400046647 (3900)0000031200

Escaneado con CamScanner

ANEXOS

SST

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.		DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Código	IP-A-017
			Versión	2
			Fecha	12/03/2021

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RIGIDO Y ACERO DE REFUERZO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO X)

CONTRATO DE OBRA EDU-365-2021

CONTRATISTA CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO

PERIODO DICIEMBRE-ENERO

Nombre	Cedula	Cargo	Dias base liquidación	EPS	ARL	Fondo de Pensiones	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
FERNADO VARGAS OJEDA	8632702	ING RESIDENTE	30	coomeva	sura	Colfondos	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
TANIA VARGAS SANCHEZ	1005484039	AUX SISO	30	Sura	Sura	Proteccion	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
NAVIS OVIEDO ORTIZ	78320464	CONDUCTOR BULLDOCER	30	Coosalud	Sura	Colpensiones	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
OSVALDO SALAS GRAUT	1143126251	CONDUCTOR MINI	30	famisanar	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
JIMMY JESUS CARRILLO TORRES	72218423	TOPOGRAFO AUX	30	Salud total	Sura	Proteccion	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
RONALD JOSE MUÑOZ GONZALEZ	72315542	AYUDANTE TOPOGRAFIA	30	Salud total	Sura	Colfondos	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
GUSTAVO FUENTES PRADA	88268243	INSPECTOR SISO	30	SURA	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
FRANCISCO JAVIER MIRANDA	85167052	OBRERO	30	Salud total	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
ENEIL MONTES ROMERO	73429024	OBRERO	30	Coosalud	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
ANDRES RAFAEL GARIZABAL PEREZ	1045702311	OBRERO	30	Coosalud	Sura	porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
CRISTIAN ANDRES RUIZ OYOLA	1143247778	OBRERO	30	famisanar	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
LUIS CARLOS BARRIOS POLO	1070818095	OBRERO	30	Cajacopi	Sura	Proteccion	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	RETIRADO
JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	1129489738	OBRERO	30	Mutualser	Sura	Colfondos	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	1045230198	COND MINI CARGADOR	30	famisanar	Sura	Proteccion	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
OSCAR ANDRES FLORES VARGAS	72193092	COND MINI CARGADOR	30	Nueva eps	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	1131429207	COND MINI CARGADOR	30	Salud total	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	1051361163	OBRERO	30	Coosalud	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
LEFFER ENRIQUE POLO VILLA	1046336501	OBRERO	30	Salud total	Sura	Colfondos	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500
ROSNY MONTES SULBARAN	1046337036	OBRERO	30	Coosalud	Sura	Porvenir	comf	JJG Construcciones SAS (Subcontratista)	$ 281.500

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-26, 07:21:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1043421454

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 26/01/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JJG CONSTRUCCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	JJ04	**Código Sucursal**	JJ04
Documento	NI901105815	**Dirección**	CR 53 NORTE #70 - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3044481		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	GONZALEZ QUINTERO LINDA	**Identificación**	CC 55302535		
Total Afiliados	30	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001999444	MARIA JOSE MORELO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908,526	$ 145,400	(EPS090) EPS SURA	$ 908,526	$ 36,400	0,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1005446609	TANIA YULIZA VARGAS SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908,526	$ 145,400	(EPS090) EPS SURA	$ 908,526	$ 36,400	0,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1007216707	LUIS DAVID GUZMAN DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908,526	$ 36,400	0,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1043[illegible]772	KAREN ELIANA PALMA IGLESIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908,526	$ 36,400	0,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1040017367	WILLIAM JOSE HERRERA RIVERA	01	00		X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90,853	$ 14,600	(CCFC25) EPS-S CAJACOPI	$ 90,853	$ 3,700	6,960	$ 90,853	$ 6,400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,400
CC 1044825901	FABIO ANDRES DIAZ MITOLA	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 879,242	$ 140,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 879,242	$ 35,200	6,960	$ 879,242	$ 61,200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 879,242	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,200
CC 1045230198	EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908,526	$ 145,400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1045722311	ANDRES RAFAEL GARIZABAL PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1045749163	FABIAN ANDRES MUÑOZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION (IND. + PROTECCION)	$ 908,526	$ 145,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1046[illegible]31	LEIFER ENRIQUE POLO VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 908,526	$ 145,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1046337036	ROJAN JOSE MONTES SULBARAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(ESNC24) EPS-S COOSALUD	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1047[illegible]124	JEOMARIS POR ARIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908,526	$ 145,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1051361163	CARLOS MARIO ALVAREZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1[illegible]8095	LUIS CARLOS BARRIOS POLO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 90,853	$ 14,600	(CCFC25) EPS-S CAJACOPI	$ 90,853	$ 3,700	6,960	$ 90,853	$ 6,400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,400
CC 1101441284	AGUSTIN JULIO JULIO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90,853	$ 14,600	(CCFC25) EPS-S CAJACOPI	$ 90,853	$ 3,700	6,960	$ 90,853	$ 6,400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,400
CC 1[illegible]38	JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 908,526	$ 145,400	(ESSC37) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1[illegible]2984	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PEREZ	01	00																	0	22	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908,526	$ 39,400	0,522	$ 908,526	$ 4,800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223,000
CC 1[illegible]037	JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500
CC 1143126251	OSWALDO SALAS GRAUT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908,526	$ 145,400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908,526	$ 36,400	6,960	$ 908,526	$ 63,300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AUTOREPORTES COVID 19

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Andres Rafael Gamarbal Perez | IDENTIFICACION: 1045702377

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
estar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
estar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ga o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
re (+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
seca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
cultad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
igestion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
dida del olfatoy/o gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ntacto en los ultimos 14 dias con uien sospechoso o firmado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO

AUTORIZACION [illegible] DATOS

torizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, [illegible], almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a la ormacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual se cuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

eclaro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

Andres G.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-2
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/20

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeovanni Roa Ariza — IDENTIFICACION: 1047336324

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
lestar o dolor de garganta	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
lestar General	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
tiga o cansancio muscular	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
ebre (+38°C)	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
s seca y persistente	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
ficultad para respirar	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
ngestion nasal	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
rdida del olfatoy/o gusto	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
ntacto en los ultimos 14 dias con quien sospechoso o nfirmado de COVID-19	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐

AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE DATOS

utorizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamient formacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cua cuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

claro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

Geovanni Roa

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Edgardo Javier Sandoval Ruiz | IDENTIFICACION: 1045230198

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
estar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
estar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ga o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
re (+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
seca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ultad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
gestion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
dida del olfatoy/o gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
tacto en los ultimos 14 dias con ien sospechoso o firmado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO

AUTORIZACION USO DE DATOS

torizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transmitir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a ormacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual s cuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

claro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

X Edgardo Sandoval Ruiz

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Mario Alvarez Rodriguez | IDENTIFICACION: 1061361163

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Malestar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Malestar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Fatiga o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Fiebre (+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Tos seca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Dificultad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Congestion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Perdida del olfatoy/o gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
Contacto en los ultimos 14 dias con alguien sospechoso o confirmado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO

AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE DATOS

Autorizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a informacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

X CARLOS MARIOS

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Fabian Andres Muñoz Gonzalez | IDENTIFICACION: 1095740663

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Malestar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Malestar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Fatiga o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Fiebre (+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Tos seca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Dificultad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Congestion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Perdida del olfatoylo gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N
Contacto en los ultimos 14 dias con alguien sospechoso o confirmado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐N

AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE DATOS

Autorizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a informacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual encuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa



FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Moises David Varela Rios — IDENTIFICACION: 1192803841

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
estar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
estar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ga o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
re (+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
seca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
cultad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
gestion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
dida del olfatoy/o gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
tacto en los ultimos 14 dias con ien sospechoso o firmado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO

AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE DATOS

torizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a la ormacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual se cuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

claro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

X Moises Varela

FIRMA del TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-2
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/20

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Francisco Javier Miranda Conrado | IDENTIFICACION: 85167052

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Malestar o dolor de garganta	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Malestar General	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Fatiga o cansancio muscular	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Fiebre (+38°C)	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Tos seca y persistente	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Dificultad para respirar	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Congestion nasal	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Perdida del olfatoy/o gusto	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐
Contacto en los ultimos 14 dias con alguien sospechoso o confirmado de COVID-19	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐

AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE DATOS

Autorizo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento informacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual encuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

x Francisco Miranda

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO	FORMATO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURARA DE AUTOREPORTES DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD	Codigo	
		Version	1
		Vigencia	1-Oct-20
	PERIODO: 03/01/2022	A	08/01/2022

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Osvaldo Solas Ecast | IDENTIFICACION: 1193126251

HABITOS Y ESTADO DE SALUD

SINTOMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ar o dolor de garganta	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☒SI ☐NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ar General	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
o cansancio muscular	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
(+38°C)	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ca y persistente	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
ad para respirar	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
stion nasal	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
a del olfatoy/o gusto	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO
to en los ultimos 14 dias con sospechoso o nado de COVID-19	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☒NO	☐SI ☐NO

AUTORIZACION Y REGISTRO DE DATOS

zo de manera libre y voluntaria a la EMPRESA para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar procesar, y en general a dar tratamiento a la nacion personal que he suministrado de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 137 de 2013, la cual se ntra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios.

DECLARACION JURAMENTADA

ro bajo la gravedad de juramento, que la informacion suministrada en este documento sobre mi estado de salud es veraz y completa

Osvaldo Solas Ecast

FIRMA DEL TRABAJADOR

FORMATOS ATS

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Frente 1 - Los Angeles II

FECHA 03-ene-2022 08-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Excavación de zanjas para evacuar agua

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Francisco Miranda	85167052	Ayudante de obra
Andres Garizabal	1145702311	Ayudante de obra
Eneil Montes	73429024	Ayudante de ob

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Realizacion de zanjas, excavacion.
RIESGOS	Falla mecanica, movimientos repetitivos.
CONTROLES	Charla de seguridad, EPP, Supervision
PRIORIZACION	Golpes, machucones, heridas
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aeo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	[illegible] Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	Grado Riesgo
• Revisión del buen uso de EPP	Choques, golpes, atropellamiento.	F A B C D K	Menor	1
	vehiculo en movimiento	H J K J U N I	Menor	1
	Falla mecanica	A C F D	Moderado	4
• Instrucciones recibidas por el residente de obra	Exposicion a rayos solares.	A B	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	B C D G	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	A B C I O	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C H K	Moderado	4
• Posicionamiento de zanjas	Movimientos repetitivos.	I O	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	B C A D S	Moderado	3
	Manejo de cargas	A C	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A B Q	Menor	1
• Se realiza excavación con pico hasta donde se permita el flujo de agua en la dirección deseada y con la pendiente indicada	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A C O D	Moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	A C	Menor	1
	Ruido Generado por las compresoras.	I	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	A C	Moderado	2
	Exposicion a rayos solares.	B C I U	Moderado	2
	Caidas a nivel.	C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS FUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Frente 1 - Los Angeles II

FECHA 03-ene-2022 08-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Relleno en material seleccionado

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas Graut	1143126251	Operador de maquinaria
Emanuel Davila Angulo	1143230776	Ayudante de obra
Francisco Javier Miranda Gonzalez	85167052	Ayudante de obra
Moises David Varela Rios	1192803841	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Elaboracion y compactacion de capas de material
RIESGOS	Vehiculos en movimientos, golpes, tropezones
CONTROLES	EPP, capacitaciones, charla de seguridad
PRIORIZACION	Falla mecanica, lesiones, caidas
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	X	A	Talud/Apuntalamiento		G	Conexión a tierra		M	E.P.C.C.		R	Cubrir material		X
Capacitacion		B	Trabajo con planos arquite.		H	Paradas de emergencia		N	Insonorizacion		S	Centro de acopio		Y
Charla de seguridad		C	Demarcacion / Señalizacion		I	Hojas de seguridad		Ñ	Anclajes		T	Mallas de retencion		Z
Supervision		D	Iluminacion Provisional		J	Monitoreo ambiental		O	Orden y Aseo		U	Procedimiento de operación		A2
Bloqueo y etiquetado		E	Mamparas de seguridad		K	Inspeccion Pre-uso		P	Sistema de extraccion		V	Control de Intervario		B2
Guardas		F	Ayudas mecanicas		L	Proc. Izaje de Cargas		Q	Ventilacion Extra		W	Otros:		C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	Grado Riesgo
1. Revision preoperacional de maquinaria y trabajadores	Choques, golpes, atropellamiento.	A		
	vehiculo en movimiento	F A B C D K	Menor	1
	Falla mecanica	H J K J U V I	Menor	1
2. Elaboracion de capas sucesivas colocadas en el ancho del total de la seccion	Exposicion a rayos solares.	A C F O	Moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A B F	Menor	1
	Movimientos repetitivos.	B C D G	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	A B C I O	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H K	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	I O	Moderado	4
3. El material se extiende en capas horizontales	Manejo de cargas	B C A D S	Moderado	3
	Temperaturas extremas (frio)	A C	Menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	Menor	1
4. Despues de su aplicacion se espera a ser compactado	Superficies lisas e irregulares.	A C O D	Moderado	3
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
	Caidas a nivel.	B C I O	Moderado	2
		C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO VERSION 01	**FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Frente 1 - Los Angeles II

FECHA 03-ene-2022 08-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Excavación y cargue de material

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas Graut	1143126251	Operador de maquinaria
Andres Rafael Garizabal	1045702311	Ayudante de obra
Moises David Varela Rios	1192803841	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Excavacion, cargue y extension y arreglo de material
RIESGOS	vehiculo en movimiento, choques, movimientos repet.
CONTROLES	EPP, Capacitacion, Charla de seguridad
PRIORIZACION	Temperaturas Extremas, choques
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento		G	Conexión a tierra		M	E.P.C.C.		R	Cubrir material		X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.		H	Paradas de emergencia		N	Insonorizacion		S	Centro de acopio		Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion		I	Hojas de seguridad		Ñ	Anclajes		T	Mallas de retencion		Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional		J	Monitoreo ambiental		O	Orden y Aseo		U	Procedimiento de operación		A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad		K	Inspeccion Pre-uso		P	Sistema de extraccion		V	Control de Intenvario		B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas		L	Proc. Izaje de Cargas		Q	Ventilacion Extra		W	Otros:		C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION	
			Probabilidad	Grado Riesgo
1. Retiro de material inapropiado sobre el terreno en el que se desarrolla la obra, dejando asi suministros el material seleccionado	Choques, golpes, atropellamiento.	A		
	vehiculo en movimiento	F A B C D K	Menor	1
	Falla mecanica	H J K J U U I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C F D	Moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A B F	Menor	1
	Movimientos repetitivos.	A C D G	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	A B C I O	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H K	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	I O	Moderado	4
2. Cargue de material a vehiculo de carga para ser transportado al acopio certificado	Manejo de cargas	B C A D S	Moderado	3
	Temperaturas extremas (frio)	A C	Menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	Menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A C O D	Moderado	3
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
	Caidas a nivel.	B C I U	Moderado	2
		I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Frente 1-los Angeles II

FECHA 03-ene-2022 08-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Preparación y extensión de base mejorada en cemento

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas Graut	1143126251	Operador de maquinaria
Francisco Javier Miranda S.	85167052	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Descargue y extensión de material, compactación
RIESGOS	Choques, golpes, movimientos repetitivos y
CONTROLES	EPP, Capacitacion, Charla de seguridad
PRIORIZACION	Vehiculo en movimiento
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aeo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Proc. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	PRIORIZACION Grado Riesgo
	Choques, golpes, atropellamiento.	A B C D		
1. Revisión precoperacional de maquinaria	vehiculo en movimiento	F A B C D K	Menor	1
	Falla mecanica	H J K J U V I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C F U	Moderado	4
2. Indicaciones para el mezclado de la base y el cemento	Temperaturas extremas (frio)	A B F	Menor	1
	Movimientos repetitivos.	B C D G	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	A B C I O	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H K	Moderado	4
3. Mezcla de base con cemento	Superficies lisas e irregulares.	I O	Moderado	4
	Manejo de cargas	B C A D S	Moderado	3
	Temperaturas extremas (frio)	A C	Menor	1
4. Extensión del suelo cemento	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B G	Menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A C O D	Moderado	3
5. Nivelación del terreno interviendo	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
	Caidas a nivel.	B C I U	Moderado	2
		C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Frente 1 - Los Angeles II

FECHA 03-ene-2022 08-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Fundida de concreto MR-39

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Rosny José Montes Sulbaran	1076337036	Oficial de concreto
Leffer Enrique Polo Villa	1096336501	Oficial de concreto
Jeovanni Roa Ariza	1047336329	Oficial de concreto
Carlos Mario Alvarez Rodriguez	1081061763	Oficial de concreto

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Instalación de rieles, descargue y alisado de concreto
RIESGOS	Choques, golpes, atropellamientos, caidas
CONTROLES	Supervision, capacitacion, charlas de seguridad
PRIORIZACION	Choques, golpes, caidas, heridas
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de Intervario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Pres. Maxima de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	PRIORIZACION Grado Riesgo
1. Inspección de EPP y maquinaria	Choques, golpes, atropellamiento.	F A B C D K	Menor	1
	vehiculo en movimiento	H J K J U V I	Menor	1
	Falla mecanica	A C F D	Moderado	4
2. Instalación de rieles con apoyo de topografos	Exposicion a rayos solares.	A B F	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	B C D G	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	A B C L O	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C H K	Moderado	4
3. Posicionamiento de los mixer	Movimientos repetitivos.	L O	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	B C A O S	Moderado	3
	Manejo de cargas	A C	Menor	1
4. Organización de funciones con cada ayudante de obra	Temperaturas extremas (frio)	A B G	Menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos			
	Superficies lisas e irregulares.	A C O D	Moderado	3
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
5. Descargue del contenido del mixer	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
6. Alisado y rayado de concreto	Caidas a nivel.	B C I C	Moderado	2
		C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → L.A. 2	Frente 2 → L.A.3	ATS No. PR 001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III		FECHA 10-1-2022 15-01-22
TRABAJO A REALIZAR Nivelación y replanteo		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Ronald Muñoz	72315542	Topografo
Jimmy Carrillo	72218423	Cadenero
Fernando Vargas	15725754	Residente de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Analisis y tratamiento de ejes en area a intervenir.
RIESGOS	Exposicion a rayos solares
CONTROLES	EPP, mallas de retencion de luz
PRIORIZACION	Temperaturas, movimientos repetitivos
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de Intervario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Trabajo de altura	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION	
			Probabilidad	Grado Riesgo
1. Establecer perimetro de area a intervenir	Choques, golpes, atropellamiento.	A B C D		
	vehiculo en movimiento	F A B C O K	menor	1
	Falla mecanica	H J K U V I	menor	1
	Exposicion a rayos solares	A C F O B I U	moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A B F	moderado	4
2. Llevar a cabo las indicaciones generadas por el residente de obra	Movimientos repetitivos.	B C D G	moderado	4
	Golpes, machucones, caidas, heridas	A B C I O	moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H K	moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	A B C D S	moderado	4
	Manejo de cargas	A C	menor	1
3. Corroborar con los planos correspondientes al diseño	Temperaturas extremas (frio)	C A F	menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A B C D S	moderado	4
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	menor	1
4. Tratamiento de ejes	Presencia de tuberias.	A D I	menor	2
	Presencia de Gases y/o vapores.	D I J	menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C I U A F	moderado	4
5. Colocación de puntos de referencia	Caidas a nivel.	C D I A B C	menor	1

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → L.A 2	Frente 2 → L.A 3	ATS No. PR 001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III		FECHA 10-1-2022 15-01-22
TRABAJO A REALIZAR Nivelación y replanteo		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Ronald Muñoz	72315542	Topografo
Jimmy Carrillo	72218423	Cadenero
Fernando Vargas	15725754	Residente de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Analisis y trazamiento de ejes en area a intervenir.
RIESGOS	Exposición a rayos solares
CONTROLES	EPP, mallas de retencion de luz
PRIORIZACION	Temperaturas, movimientos repetitivos
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Trabajo en caliente	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES								PRIORIZACION	
		A	B	C	D					Probabilidad	Grado Riesgo
	Choques, golpes, atropellamiento.										
1. Establecer perimetro de area a intervenir	vehiculo en movimiento	F	A	B	C	O	K			menor	1
	Falla mecanica	H	J	K	U	V	I			menor	1
	Exposicion a rayos solares	A	C	F	D	B	I	U		moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A	B		F					moderado	4
2. Llevar a cabo las indicaciones generadas por el residente de obra	Movimientos repetitivos.	B		C		D	S			moderado	4
	Golpes, machucones, contusiones, heridas	A	B	C	I	O				moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B	C	H			K			moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	A	B	C	D	S				moderado	4
	Manejo de cargas	A	C							menor	1
3. Corroborar con los planos correspondientes al diseño	Temperaturas extremas (frio)	C	A	F						menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A	B	O						menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A	B	C	D	S				moderado	4
	Ruido Generado por las compresoras.	A	C							menor	1
4. Trazamiento de ejes	Presencia de tuberias.	A	D	I						menor	2
	Presencia de Gases y/o vapores.	D	I	J						menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A	C	I	U	A	F			moderado	4
5. Colocación de puntos de referencia	Caidas a nivel.	C	D	I	A	B	C			menor	1

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

Frente 1 → L.A.2 | Frente 2 → L.A.3

LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III

FECHA 10-01-2022 | 15-01-22

TRABAJO A REALIZAR Excavación mecanica

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas	1193126251	Operador de maquinaria

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Cargue de material, cortes con maquinaria
RIESGOS	Falla mecanica, vehiculo en movimiento
CONTROLES	EPP, Capacitación, Supervisión
PRIORIZACION	Falla mecanica
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aeo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Proc. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	PRIORIZACION Grado Riesgo
	Choques, golpes, atropellamiento.	A B C D		
1 Se realiza cortes de maquinaria con minicargador	vehiculo en movimiento	F A B C O K	menor	1
	Falla mecanica	H J K U V I	moderado	4
	Exposicion a rayos solares.	A C F D U V I	moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A B F	menor	2
2. Cargue de material	Movimientos repetitivos.	B C D G	menor	3
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	C A B I O	menor	1
	Movimientos repetitivos.	B C H K	moderado	9
3. Retiro de material en volqueta	Superficies lisas e irregulares.	A B C D S	menor	1
	Manejo de cargas	A C F	moderado	4
	Temperaturas extremas (frio) (Calor)	A B O	moderado	4
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A B C D S	menor	1
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	moderado	3
	Presencia de tuberias.	A O I	menor	2
	Presencia de Gases y/o vapores.	D I J	moderado	3
	Exposicion a rayos solares.	B C I U A D E	menor	2
	Caidas a nivel.	C O I	moderado	2

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → I.A.2 | Frente 2 → I.A.3 | ATS No. PR 001

LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III | FECHA 10-ene-2022 HS

TRABAJO A REALIZAR Excavacion de zanjas para evacuar agua

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas Graut	1143176251	Operador de maquinaria
Andres Rafael Gonzabal P.	1095702311	Ayudante de obra
Moises David Varela Rios	1192888841	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	
RIESGOS	
CONTROLES	
PRIORIZACION	
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espadales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Preuso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intervario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Proc. Lugo de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	PRIORIZACION Grado Riesgo
• Inspecciones de EPP y maquinaria.	Choques, golpes, atropellamiento	F A B C D K		
	vehiculo en movimiento	H J K J U V I	Menor	1
	Falla mecanica	A C F D	Menor	1
• Acopio y cargue de material	Exposicion a rayos solares.	A B F	Moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	B C D G	Menor	1
	Movimientos repetitivos.	A B C I U	Moderado	4
• Se realizo aseo de material con maquinaria y herramientas manuales. (pico, mona, pala, barra)	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C H K	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	I U	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	B C A D S	Moderado	3
	Manejo de cargas	A C	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A B D	Menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A C D D	Moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	A C	Menor	1
	Ruido Generado por las compresoras.	I	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	A C	Moderado	2
	Exposicion a rayos solares.	B C I U	Moderado	2
	Caidas a nivel.	C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → 1.A.2	Frente 2 → 1.A.3	ATS No. PR 001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y II		FECHA 10-ene-2022 16-ene-2022
TRABAJO A REALIZAR Relleno en material seleccionado		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Julio Enrique Torres M.	1131429207	Operador de maquinaria

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Compactacion, relleno de material
RIESGOS	Vehiculos en movimiento, manejo de cargas
CONTROLES	Charlas de seguridad, EPP, Supervision
PRIORIZACION	
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles especiales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento		G	Conexión a tierra		M	E.P.C.C.		R	Cubrir material		X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.		H	Paradas de emergencia		N	Insonorizacion		S	Centro de acopio		Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion		I	Hojas de seguridad		Ñ	Anclajes		T	Mallas de retencion		Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional		J	Monitoreo ambiental		O	Orden y Aeo		U	Procedimiento de operación		A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad		K	Inspeccion Pre-uso		P	Sistema de extraccion		V	Control de Intervario		B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas		L	Proc. Izaje de Cargas		Q	Ventilacion Extra		W	Otros:		C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION	
			Probabilidad	Grado Riesgo
• Inspeccion preoperacional.	Choques, golpes, atropellamiento, vehiculo en movimiento.	A B C D K	Menor	1
	Falla mecanica	H J L U U V I	Menor	1
• Se realizan capas sucesivas de material en el ancho total de la seccion	Exposicion a rayos solares.	A C F D	Moderado	4
	Temperaturas extremas (frio)	A B F	Menor	1
	Movimientos repetitivos.	B C D G	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	A B C I O	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H K	Moderado	4
• Finalmente se espera para su respectiva compactación	Superficies lisas e irregulares.	i O	Moderado	4
	Manejo de cargas	B C A D S	Moderado	3
	Temperaturas extremas (frio)	A C	Menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	Menor	1
	Superficies lisas e irregulares.	A C O D	Moderado	3
	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Moderado	2
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
	Caidas a nivel.	B C I U		
		C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → L.A.2	Frente 2 → L.A.3	ATS No. PR-001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III		FECHA 10-ene-2022 / 16-ene-2022
TRABAJO A REALIZAR Excavacion y cargue de material		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Julio Enrique Torres Muñoz	1131429707	Operador de maquinaria
Emanuel Davila Angulo	1143270776	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Cortes y sacada de material
RIESGOS	Choques, golpes, atropellamientos
CONTROLES	EPP, Capacitaciones, Charlas de seguridad,
PRIORIZACION	Falla mecanica.
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de Intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Froc. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	Grado Riesgo
1- Inspección de EPP y maquinaria	Choques, golpes, atropellamiento	F A B C D K	Menor	1
	vehiculo en movimiento	H J F J U V I	Menor	1
	Falla mecanica	A C F D	Moderado	4
2- Cortes de material en asea a intervenir	Exposicion a rayos solares.	A B F	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	B C D G	Moderado	4
	Movimientos repetitivos	A B C I D	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C H K	Moderado	4
3- Cargue de material a volqueta para llevar a centro de acopio	Movimientos repetitivos.	I O	Moderado	4
	Superficies lisas e irregulares	B C A D S	Moderado	3
	Manejo de cargas	A C	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A B C	Menor	1
	Precencia de animales ponzoñosos, venenosos y no venenosos	A C D D	Moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	A C	Menor	1
	Ruido Generado por las compresoras.	I	Menor	1
	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	A C	Moderado	2
	Exposicion a rayos solares.	B C I U	Moderado	2
	Caidas a nivel.	C I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → L.A.2	Frente 2 → L.A.3	ATS No. PR 001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III		FECHA 10-ene-2022 13-ene-2022
TRABAJO A REALIZAR Preparación y extensión de base mejorada en cemento suelo		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Osvaldo Salas Giant	1193726251	Operador de maquinaria
Holves David Varela R.	1192808841	Ayudante de obra
Julio Enrique Torres M.	1131429207	Ayudante de obra

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Cargue de material, compactación de S.C
RIESGOS	Falla mecanica, movimientos repetitivos
CONTROLES	Supervision, EPP, Charlas de seguridad
PRIORIZACION	Falla mecanica.
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aeo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intervario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Freq. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	Grado Riesgo
• Revision preoperacional de maquinaria y EPP	Choques, golpes, atropellamiento.	A B C D	menor	1
	vehiculo en movimiento	F A B C D K	menor	1
	Falla mecanica	H J K U V I	moderado	4
• Indicaciones para el mezclado de la base y el cemento	Exposicion a rayos solares.	A C F D	menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A B	moderado	4
	Movimientos repetitivos	B C D G	moderado	4
	Golpes, magulladuras, caidas, heridas	A B C I O	moderado	4
• Mezcla de base con cemento	Movimientos repetitivos.	B C H K	moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	I O	menor	3
	Manejo de cargas	B C A D S	menor	1
• Extensión del suelo cemento	Temperaturas extremas (frio)	A		
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A B C		
	Superficies lisas e irregulares.	A C D O	moderado	3
• Nivelación del terreno interviendo	Ruido Generado por las compresoras.	A C	menor	1
	Presencia de tuberias.	I	menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	moderado	2
	Caidas a nivel.	C C I U	moderado	2
		C I	moderado	2

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Frente 1 → 1.2	Frente 2 → 1 & 3	ATS No. PR 001
LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III		FECHA 10-ene-2022 / 15-ene-2022
TRABAJO A REALIZAR Fundida en Concreto MR 39		

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
Rosny Montes Salcedo	1046337036	oficial de Concreto
Jeffer Polo Vila.	1046336501	oficial de Concreto
Jeaulmi Roa Arito.	1041336324	oficial de Concreto
Carlos Alvarez R.	1051361163	oficial de Concreto.

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Instalación de redes, descargue y alisado de.
RIESGOS	Choques, golpes, caidas
CONTROLES	Capacitación Charlas de seguridad
PRIORIZACION	Vehiculo en mov. manejo de cargas
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles especiales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aseo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso	P	Sistema de extraccion	V	Control de intervario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Proc. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Probabilidad	PRIORIZACION Grado Riesgo
1. Inspección de. EPP y maquinaria	Choques, golpes, atropellamiento.	A B C D	Menor	1
	vehiculo en movimiento	F A B C O K	Menor	1
	Falla mecanica	H J K J U V I	moderado	4
2. Instalación de. redes, conexiones de tapagotas	Exposicion a rayos solares.	A C H O	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A D	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	H B F	Moderado	4
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C C I D	Moderado	4
	Movimientos repetitivos.	B C H	Moderado	4
3. Posicionamiento	Superficies lisas e irregulares.	I O	Moderado	3
de los mixer.	Manejo de cargas	K B A D J	Menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	A C	Menor	1
	Presencia de animales ponzoñosos, venenosos y no venenosos	A B O	Moderado	3
4. Organización de	Superficies lisas e irregulares.	A C O	Menor	1
funcion concreta.	Ruido Generado por las compresoras.	A C	Menor	1
Trab.	Presencia de tuberias.	I	Menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	I	Menor	1
	Exposicion a rayos solares.	A C	Moderado	2
	Caidas a nivel.	B C I O	Moderado	2
5. Retiro de material de cantera.		K I		

OBSERVACIONES ADICIONALES

CARLOS PUCHE LIZARAZO

VERSION 01

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No. PR 001

Frente 1 → 1.A.2 | Frente 2 → 1.A.3

LUGAR/AREA/PROCESO/ Los Angeles II y III

FECHA 10-ene-2022 15-ene-2022

TRABAJO A REALIZAR Fundida de andenes y bordillos, - Concreto 3000 psi

PERSONAL QUE REALIZA EL ATS	CEDULA	CARGO
• Rosni Montes	1096336501	Oficial de concreto
• Jeovanni Roa	1097336324	Oficial de concreto
• Carlos Alvarez	1057561168	Oficial de concreto
• Leffer Polo	1046336501	Oficial de concreto

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Verificacion de medidas, descargue y vaciado de concreto
RIESGOS	Golpes, movimientos repetitivos, vehiculos en movim.
CONTROLES	EPP, Supervision, Paradas de emergencia
PRIORIZACION	Fallas mecanicas, caidas, lesiones
INTERPRETACION DEL GRADO DEL RIESGO	Menor: (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos.
	Moderado: (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente.
	Mayor: (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	A	Talud/Apuntalamiento	G	Conexión a tierra	M	E.P.C.C.	R	Cubrir material	X
Capacitacion	B	Trabajo con planos arquite.	H	Paradas de emergencia	N	Insonorizacion	S	Centro de acopio	Y
Charla de seguridad	C	Demarcacion / Señalizacion	I	Hojas de seguridad	Ñ	Anclajes	T	Mallas de retencion	Z
Supervision	D	Iluminacion Provisional	J	Monitoreo ambiental	O	Orden y Aeo	U	Procedimiento de operación	A2
Bloqueo y etiquetado	E	Mamparas de seguridad	K	Inspeccion Pre-uso -	P	Sistema de extraccion	V	Control de intenvario	B2
Guardas	F	Ayudas mecanicas	L	Proc. Izaje de Cargas	Q	Ventilacion Extra	W	Otros:	C3

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS Y ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION	
		A B C D	Probabilidad	Grado Riesgo
• Inspección de EPP y maquinaria	Choques, golpes, atropellamiento.	F A B C O K	menor	1
	vehiculo en movimiento	H J K I U V	menor	1
	Falla mecanica	A C F D	moderado	4
• Instalación de rieles con apoyo topografica	Exposicion a rayos solares.	A B F	menor	1
	Temperaturas extremas (frio)	B C D G	moderado	3
	Movimientos repetitivos	A B C D I O	moderado	3
	Golpes, machucones, cortadas, heridas	B C H	moderado	4
• Posicionamiento de los mixers	Movimientos repetitivos	I O	moderado	3
	Superficies lisas e irregulares.	B C A D S	moderado	3
	Manejo de cargas	A C	menor	1
• Organización de funciones con cada trabajador	Temperaturas extremas (frio)	A B O	menor	1
	Precencia de animales ponsoñosos, venenosos y no venenosos	A C D I	moderado	4
	Superficies lisas e irregulares.	A C	menor	1
• Descargue del contenido del mixert	Ruido Generado por las compresoras.	I	menor	1
	Presencia de tuberias.	I	menor	1
	Presencia de Gases y/o vapores.	A C	moderado	3
• Alisado y rayado • Antisol	Exposicion a rayos solares.	B C I U	moderado	3
	Caidas a nivel.	C I	moderado	3

OBSERVACIONES ADICIONALES

Escaneado con CamScanner

INSPECCION EPP

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CODIGO.

VIGENCIA: REVISION: 0 | PAGINA 1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

FECHA DE INSPECCIÓN: 22-01/22

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: (NOMBRE Y CARGO) Tania Vargas Sanchez - Inspector SISO

RESPONSABLE DE LA OBRA: (NOMBRE Y CARGO) Fernando Vargas Ojeda - Residente de obra

RESPONSABLE DEL TRABAJO: CONTRATISTA) Carlos Joaquin Puche Lizarazo

CONVENCIONES
N/A= No aplica
ESTADO DEL E.P.I.: BUENO = B, REGULAR = R, MALO = M
USO DEL E.P.I.: CONFORME = C, NO CONFORME = NC

	ELEMENTOS	PROTECCION CABEZA TIPO: CASCO		PROTECCION VISUAL TIPO: GAFAS		PROTECCION RESPIRATORIA TIPO: TAPABOCAS		PROTECCION AUDITIVA TIPO: COPA		PROTECCION CORPORAL TIPO: PANTALON Y CAMISAS		PROTECCION MANOS TIPO: GUANTES TIPO INGENIERO		PROTECCION PIERNAS Y PIES BOTAS DE DIELECTRICA		OTRO (Cual?)		OBSERVACIONES
N°	NOMBRE	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	
1	JIMMY JESUS CARRILLO TORRES	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			se hace reposición de gafas y guantes
2	RONALD JOSE MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			se hace reposicion de gafas y guantes
3	GUSTAVO FUENTES PRADA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposición de gafas y guantes
4	FRANCISCO JAVIER MIRANDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposicion de gafas y guantes
5	ENEIL MONTES ROMERO	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposicion de guantes
6	CRISTIAN ANDRES RUIZ OYOLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposicion de guantes
7	JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	N	O		I	A	B	O	R	A		I	N		O	B	R	A
8	EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			reposicion de gafas y guantes
9	OSCAR ANDRES FLORES VARGAS	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			reposicion de gafas y guantes
10	JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
11	CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
12	LEFFER POLO VILLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
13	ROSNY MONTES SULBARAN	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
14	MOISES DAVID VARELA RIOS	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposicion de gafas y guantes
15	JOVANY ROA ARIZA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
16	TANIA VARGAS SANCHEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
17	NAVIS OVIEDO ORTIZ	N	O		I	A	B	O	R	A		I	N		O	B	R	A
18	OSVALDO SALAS GRAUT	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
19	FERNADO VARGAS OJEDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
20	DUVAN RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			reposicion de gafas y guantes
21	KAREN PALMA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
22	FABIAN MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
23	LUIS DAVID GUZMAN DIAZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
24	GISELL ARCINIEGAS (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
25	SIXTA PEREZ (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
26	MARIA JOSE NORIEGA	N	O		I	A	B	O	R	A		I	N		O	B	R	A
27	AGUSTIN JULIO JULIO	N	O		I	A	B	O	R	A		I	N		O	B	R	A
28																		
29																		
30																		

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CODIGO:
VIGENCIA:
REVISION: 0
PAGINA 1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

FECHA DE INSPECCIÓN: 04-01-22

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: (NOMBRE Y CARGO): Tania Vargas - Inspector SISO
RESPONSABLE DE LA OBRA: (NOMBRE Y CARGO): Fernando Vargas - Ingeniero Residente
RESPONSABLE DEL TRABAJO: CONTRATISTA): Carlos Joaquin Puche Lizarazo

CONVENCIONES
ESTADO DEL E.P.I.: BUENO = B REGULAR = R MALO = M
USO DEL E.P.I.: CONFORME = C, NO CONFORME = NC

Nº	NOMBRE	ELEMENTOS														OBSERVACIONES
		Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	
1	JIMMY JESUS CARRILLO TORRES	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
2	RONALD JOSE MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	Se hace reposicion de pantalon y camisa
3	GUSTAVO FUENTES PRADA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	Se hace reposicion de botas
4	FRANCISCO JAVIER MIRANDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
5	ENEIL MONTES ROMERO	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
6	ANDRES RAFAEL GARIZABAL PEREZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
7	ANDRES ALFONSO LEON MEJIA	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
8	CRISTIAN ANDRES RUIZ OYOLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
9	LUIS CARLOS BARRIOS POLO	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
10	JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
11	EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	
12	OSCAR ANDRES FLORES VARGAS	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	
13	JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	
14	CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
15	LEFFER POLO VILLA	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	
16	ROSNY MONTES SULBARAN	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
17	RAFAEL MORALES VERGARA	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
18	MOISES DAVID VARELA RIOS	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
19	HERNADO RAFAEL CAMARGO ANILLO	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
20	JOVANY RDA ARIZA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
21	MARIA MARGARITA RICO	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
22	TANIA VARGAS SANCHEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
23	NAVIS OVIEDO ORTIZ	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
24	OSVALDO SALAS GRAUT	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	
25	FERNADO VARGAS OJEDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	Se hace reposicion de pantalon
26	LUZ LILIANA YANEZ ARAUJO	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
27	KAREN PALMA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
28	FABIAN MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
29	LUIS DAVID GUZMAN DIAZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
30	DIVAN RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
31	AGUSNTIN JULIO JULIO	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
32	Emanuel Davila	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C	
33																

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CODIGO.

VIGENCIA: REVISION: 0

PAGINA 1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

FECHA DE INSPECCIÓN: 08/01/22

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: (NOMBRE Y CARGO) Tania Vargas Sanchez - Inspector SISO

RESPONSABLE DE LA OBRA: (NOMBRE Y CARGO) Fernando Vargas Ojeda - Residente de obra

RESPONSABLE DEL TRABAJO: CONTRATISTA) Carlos Joaquin Puche Lizarazo

CONVENCIONES
NOMENCLATURA
ESTADO DEL E.P.I:
BUENO = B, REGULAR = R, MALO = M
USO DEL E.P.I:
CONFORME = C, NO CONFORME = NC

Nº	NOMBRE	PROTECCION CABEZA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION CORPORAL		PROTECCION MANOS		PROTECCION PIES		CAIDA ALTURAS		OBSERVACIONES
		Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	
1	JIMMY JESUS CARRILLO TORRES	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
2	ROMALD JOSE MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de gafas
3	GUSTAVO FUENTES PRADA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
4	FRANCISCO JAVIER MIRANDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de guantes
5	ENEIL MONTES ROMERO	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de guantes
6	CRISTIAN ANDRES RUIZ OYOLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
7	JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
8	EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
9	OSCAR ANDRES FLORES VARGAS	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de guantes
10	JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de guantes
11	CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
12	LEFFER POLO VILLA	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
13	ROSNY MONTES SUBARAN	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
14	MOISES DAVID VARELA RIOS	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
15	JOVANY ROA ARIZA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
16	TANIA VARGAS SANCHEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
17	NAVIS OVIEDO ORTIZ	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
18	OSWALDO SALAS GRAUT	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			Se hace reposición de guantes
19	FERNADO VARGAS OJEDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
20	DUVAN RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
21	KAREN PALMA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
22	FABIAN MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
23	LUIS DAVID GUZMAN DIAZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
24	GISELL ARCINIEGAS (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
25	SIXTA PEREZ (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
26	MARIA JOSE NORIEGA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
27	AGUSTIN JULIO JULIO	N	O		I	A	B	O	R	A		E	N	O	B	R	A	
28																		
29																		
30																		

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CODIGO.

VIGENCIA:
REVISION: 0

OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/22

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: (NOMBRE Y CARGO) Tania Vargas Sanchez - Inspector SISO

RESPONSABLE DE LA OBRA: (NOMBRE Y CARGO) Fernando Vargas Ojeda - Residente de obra

RESPONSABLE DEL TRABAJO: CONTRATISTA) Carlos Joaquin Puche Lizarazo

CONVENCIONES
N/A = No aplica
ESTADO DEL E.P.I.: BUENO = B, REGULAR = R, MALO = M
USO DEL E.P.I.: CONFORME = C, NO CONFORME = NC

	ELEMENTOS	PROTECCION CABEZA TIPO: CASCO		PROTECCION VISUAL TIPO: GAFAS		PROTECCION RESPIRATORIA TIPO: TAPABOCAS		PROTECCION AUDITIVA TIPO: COPA		PROTECCION CORPORAL TIPO: PANTALON Y CAMISAS		PROTECCION MANOS TIPO: GUANTES TIPO INGENIERO		PROTECCION PIERNAS Y PIES BOTAS DE SEGURIDAD		OTRO ¿CUAL?		OBSERVACIONES
N°	NOMBRE	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	Estado	Uso	
1	JIMMY JESUS CARRILLO TORRES	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
2	RONALD JOSE MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
3	GUSTAVO FUENTES PRADA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
4	FRANCISCO JAVIER MIRANDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
5	ENEIL MONTES ROMERO	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
6	CRISTIAN ANDRES RUIZ OYOLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
7	JUAN CARLOS FONTALVO GARCIA	N	O		L	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
8	EDGARDO JAVIER SANDOVAL RUIZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
9	OSCAR ANDRES FLORES VARGAS	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
10	JULIO ENRIQUE TORRES MUÑOZ	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
11	CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
12	LEFFER POLO VILLA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
13	ROSNY MONTES SULBARAN	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
14	MOISES DAVID VARELA RIOS	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
15	JOVANY ROA ARIZA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
16	TANIA VARGAS SANCHEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
17	NAVIS OVIEDO ORTIZ	N	O		L	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
18	OSVALDO SALAS GRAUT	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C			
19	FERNADO VARGAS OJEDA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
20	DUVAN RODRIGUEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
21	KAREN PALMA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
22	FABIAN MUÑOZ GONZALEZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
23	LUIS DAVID GUZMAN DIAZ	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
24	GISELL ARCINIEGAS (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
25	SIXTA PEREZ (MOD IX)	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
26	MARIA JOSE NORIEGA	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
27	AGUSTIN JULIO JULIO	N	O		L	A	B	O	R	A		E	N		O	B	R	A
28	Andres Garizabal	B	C	B	C	B	C			B	C	B	C	B	C			
29																		
30																		

INSPECCION BOTIQUIN

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCION DE BOTIQUIN

VIGENCIA: JULIO 30 DE 2018	
REVISION: 0	PAGINA 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN: 04 de Enero de 2022 . BOTIQUIN No. 01

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Tania Vargas S. CARGO: Inspector SISO

ELEMENTOS	SI	NO	CONTROL CANT	CONTROL UND	CONTROL PAQ	OBSERVACIONES
BAJA LENGUAS	✓		2			Se encuentran en buenas condiciones
CUELLO DE SOPORTE	✓		1			Se encuentran en buenas condiciones
APOSITOS	✓			12	1	Se encuentran en buenas condiciones
COPITOS	✓			40	1	Se encuentran en buenas condiciones
GUANTES DE LATEX	✓		2			Se encuentran en buenas condiciones
JERINGA	✓		1			Se encuentran en buenas condiciones
TIJERAS	✓		1			Se encuentran en buenas condiciones
TOALLAS HIGIENICAS	✓		3			Se encuentran en buenas condiciones
TERMOMETRO	✓		1			Se encuentran en buenas condiciones
LINTERNA	✓		1			Se encuentran en buenas condiciones

ELEMENTOS	SI	NO	CONTROL CANT	CONTROL UND	CONTROL PAQ	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO	OBSERVACIONES
SALES DE REHIDRATACION	✓		2			27	09	2022	Se encuentran en muy buenas condiciones
ALCOHOL		✓							Agotado
ALGODÓN		✓							Agotado
ISODINE ESPUMA	✓		1			13	06	2022	Esta ya para agotarse
ISODINE SOLUCION	✓		1			03	04	2022	Esta ya para agotarse
SOLUCION SALINA	✓		1			03	04	2022	Se encuentra en muy buenas condiciones
CURITAS		✓		24	1	11	08	2023	Se encuentran usadas la mitad del paquete
ESPARADRAPO	✓		1			02	01	2023	Se encuentra en muy buenas condiciones
PROTECTOR BUCONASAL	✓		1			09	03	2022	Se encuentra en muy buenas condiciones
MICROPORE	✓		2			16	02	2022	Se encuentra en muy buenas condiciones
VENDA ELASTICA	✓		2			25	12	2022	Se encuentra en muy buenas condiciones
AGUA OXIGENADA	✓		1			06	08	2022	Se encuentra en muy buenas condiciones
GASA ESTERIL	✓		.	1		01	09	2022	Se encuentran en muy buenas condiciones
GASA NO ESTERIL	✓			1		23	02	2022	Se encuentran en muy buenas condiciones

OBSERVACIONES

Se debe restablecer el alcohol y algodon ya que estos fueron agotados por su uso frecuente.

Escaneado con CamScanner

INSPECCION CAMILLA

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCION DE CAMILLA	VIGENCIA: JULIO 30 DE 2018	
		REVISION: 0	PAGINA 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	04 de Enero de 2022	CAMILLA No.	01
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:	Tania Vargas Sanchez	CARGO:	Inspector SISO
SEDE U OBRA: Carlos Puche Lizarazo		UBICACIÓN:	Frente 1 - Los Angeles II

ASPECTO A INSPECCIONAR	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	ACEPTABLE	MALO	
Limpieza	✓			Ninguna
Instalación (sitio de ubicación)	✓			Ninguna
Señalización	✓			Ninguna
Estado de la camilla	✓			Ninguna
Correas de Seguridad	✓			Ninguna
Sujetadores para Cargue	✓			Ninguna
Soporte Cervical	✓			Ninguna

NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS

Dar una mayor limpieza a la camilla con sus elementos ya que por las fuertes brisas con arena que se presentan en el lugar, esta se ensucia constantemente

NOTA: Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección.

Escaneado con CamScanner

INSPECCION EXTINTOR

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN EXTINTORES

VIGENCIA: JUNIO 30 DE 2018	
REVISION: 0	PAGINA 1 DE 1


RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Tania Vargas Sanchez — CARGO: Inspectos SISO

FECHA INSPECCIÓN	DETALLES EXTINTOR						CARACTERISTICAS A INSPECCIONAR													OBSERVACIONES
	TIPO EXTINTOR No	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD NORMAL	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO CILINDRO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
04/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28 de Oct de 2022	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
08/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28 de Oct. de 2022	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
10/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28/10/22	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
15/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28/10/22	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
17/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28/10/22	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
22/01/22	Multiproposito	Frente 1 los Angeles II	Polvo quimico seco	20 libras	28/10/22	Bueno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
04/01/22	Extintor (1) Multiproposito	Minicarga. CASE	Polvo quimico seco	10 libras	15/11/22	Bueno	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
04/01/22	Extintor (2) Multiproposito	Minicargador Jhon Deere	Polvo quimico seco	10 libras	10/07/22	Bueno	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
22/01/22	Extintor (1) Multiproposito	Minicargador CASE	Polvo quimico seco	10 libras	15/11/22	Bueno	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
22/01/22	Extintor (2) Multiproposito	Minicargador John Deere	Polvo quimico seco	10 libras	10/07/22	Bueno	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna

CONVENCIONES:

Cumple ☑ No Cumple ☒

A	Está en el lugar adecuado (visible)	H	Estado de la manguera de descarga y de la boquilla
B	Tiene señalización	I	Estado general del cilindro
C	El acceso está libre	J	Tiene instrucciones de operación.
D	Precintos estan colocados y en buen estado	K	Tarjeta de inspección marcada
E	Pasador de seguridad en su lugar	L	Estado general de mango y palanca
F	La presión es correcta	M	Válvula de Operación en posición de operación.
G	Manómetro en buen estado		



Escaneado con CamScanner

INSPECCION HERRAMIENTAS MENORES

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES Y ELECTRICAS	Código: GTH_FO_69
		Versión: 1
		Vigente desde: 06/04/2022

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de PNN, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 04 de enero de 2022 DEPENDENCIA, DT o AP Fernando Vargas
DILIGENCIADO POR Tania Vargas Sanchez CARGO Residente de obra

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas o electricas					
Bomba Antisol	X				Ninguna
Cortadora pavimento	X				Ninguna
Hidrolavadora				X	
Motobomba	X				Ninguna
Maquina de soldar				X	
Vibrador de gasolina electrica	X				Ninguna
Herramientas Manuales					
Pala	X				Ninguna
Barra	X				Ninguna
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña	X				Ninguna
Segueta grande	X				Ninguna
Martillos grandes (Monas)	X				Ninguna
Martillos	X				Ninguna
Aspesor manual				X	
Escalera de extensión				X	
Escalera fija.				X	
Machete	X				Ninguna
Brocas				X	
Llaves fijas	X				Ninguna
Alicates de puntas	X				Ninguna
Alicates eléctricos	X				Ninguna

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas				X	
Tijeras grandes				X	
Tijeras Pequeñas				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)				X	
Cortafrio (A)	X				Ninguna
Cortafrio (B)	X				Ninguna
Pinzas universales	X				Ninguna
Destornillador de estría	X				Ninguna
Destornillador perillero pala	X				Ninguna
Destornillador perillero estría	X				Ninguna
Pinza Voltiampérimetrica.	X				Ninguna
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautín	X				Ninguna
Llaves de tubo	X				Ninguna
Llave expansiva	X				Ninguna
Hombre solo	X				Ninguna
Cincel				X	

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES Y ELECTRICAS	Código: GTH_FO_69
		Versión: 1
		Vigente desde: 06/04/2022

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de PNN, en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 08 de enero de 2022
DILIGENCIADO POR: Tania Vargas Sanchez
DEPENDENCIA, DT o AP: Fernando Vargas
CARGO: Residente de obra

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas o electricas					
Esmeril	X				Ninguna
Cortadora pavimento	X				Ninguno
Hidrolavadora				X	
Motobomba	X				Ninguna
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico	X				Ninguna
Herramientas Manuales					
Pala	X				Ninguna
Barra	X				Ninguna
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña	X				Ninguna
Segueta grande	X				Ninguna
Martillos grandes (Monas)	X				Ninguna
Martillos	X				Ninguna
Cuchillos				X	
Escalera de extensión				X	
Escalera fija.				X	
Machete	X				Ninguna
Brocas				X	
Llaves fijas	X				Ninguna
Alicates de puntas	X				Ninguna
Alicates eléctricos	X				Ninguna

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas				X	
Tijeras grandes				X	
Tijeras Pequeñas				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)				X	
Cortafrío (A)	X				Ninguna
Cortafrío (B)	X				Ninguna
Pinzas universales	X				Ninguna
Destornillador de estría	X				Ninguna
Destornillador perillero pala	X				Ninguna
Destornillador perillero estría	X				Ninguna
Pinza Voltiamperimetrica.	X				Ninguna
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautin	X				Ninguna
Llaves de tubo	X				Ninguna
Llave expansiva	X				Ninguna
Hombre solo	X				Ninguna
Cincel				X	

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES Y ELECTRICAS	Código: GTH_FO_69
		Versión: 1
		Vigente desde: 06/04/2022

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de PNN, en sus actividades cotidianas, mediante Inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 15 de enero de 2022
DILIGENCIADO POR: Tania Vargas Sanchez
DEPENDENCIA, DT o AP: Fernando Vargas
CARGO: Residente de obra

INSPECCION DE HERRAMIENTAS					
TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas o electricas					
Esmeril	X				Ninguna
Cortadora pavimento	X				Ninguna
Hidrolavadora				X	
Motobomba	X				Ninguna
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico	X				Ninguna
Herramientas Manuales					
Pala	X				Ninguna
Barra	X				Ninguna
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña	X				Ninguna
Segueta grande	X				Ninguna
Martillos grandes (Monas)	X				Ninguna
Martillos	X				Ninguna
Cuchillos				X	
Escalera de extensión				X	
Escalera fija.				X	
Machete				X	
Brocas				X	
Llaves fijas	X				Ninguna
Alicates de puntas	X				Ninguna
Alicates eléctricos	X				Ninguna

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas				X	
Tijeras grandes				X	
Tijeras Pequeñas				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)				X	
Cortafrio (A)	X				Ninguna
Cortafrio (B)	X				Ninguna
Pinzas universales	X				Ninguna
Destornillador de estria	X				Ninguna
Destornillador perillero pala	X				Ninguna
Destornillador perillero estria	X				Ninguna
Pinza Voltiampérimetrica.	X				Ninguna
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautin	X				Ninguna
Llaves de tubo	X				Ninguna
Llave expansiva	X				Ninguna
Hombre solo	X				Ninguna
Cincel				X	

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES Y ELECTRICAS	Código: GTH_FO_69
		Versión: 1
		Vigente desde: 06/04/2022

Objetivo:Identificarlosagentesderiesgosqueenfrentanlostrabajadoresde PNN,ensusactividadescotidianas, mediante Inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 22 de enero de 2022
DILIGENCIADO POR Tania Vargas Sanchez
DEPENDENCIA, DT o AP
CARGO Fernando Vargas residente de obra

INSPECCION DE HERRAMIENTAS					
TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas o electricas					
Esmeril	X				Ninguna
Cortadora pavimento	X				Ninguna
Hidrolavadora				X	
Motobomba	X				Ninguna
Maquina de soldar				X	
Equipo Hidráulico	X				Ninguna
Herramientas Manuales					
Pala	X				Ninguna
Barra	X				Ninguna
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña	X				Ninguna
Segueta grande	X				Ninguna
Martillos grandes (Monas)	X				Ninguna
Martillos	X				Ninguna
Cuchillos				X	
Escalera de extensión				X	
Escalera fija.				X	
Machete				X	
Brocas				X	
Llaves fijas	X				Ninguna
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas				X	
Tijeras grandes				X	
Tijeras Pequeñas				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)				X	
Cortafrio (A)	X				Ninguna
Cortafrio (B)	X				Ninguna
Pinzas universales	X				Ninguna
Destornillador de estria	X				Ninguna
Destornillador perillero pala	X				Ninguna
Destornillador perillero estria	X				Ninguna
Pinza Voltiamperimetrica.	X				Ninguna
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautin	X				Ninguna
Llaves de tubo	X				Ninguna
Llave expansiva	X				Ninguna
Hombre solo	X				Ninguna
Cincel				X	

Escaneado con CamScanner

INSPECCION LOCATIVA

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN LOCATIVA

VIGENCIA: JULIO 30 DE 2018	
REVISION: 0	PAGINA 1 DE 1

OBRA: BARRIOS A LA OBRA MODULO X

FECHA DE INSPECCIÓN: 04 de enero de 2022

CRITERIOS A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NO APLICA	ACCIONES A TOMAR
1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?	✓			Antes de iniciar jornada laboral se hace limpieza y recolección de basura en el area de trabajo
2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS.?	✓			Ya se tienen en uso las canecas para los residuos generados
3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS.?	✓			se tienen en cuenta botaderos certificados para la disposición de estos residuos
4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS.?	✓			su clasificación se tiene en cuenta con las normativas establecidas actualmente
5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS.?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA.?	✓			los tipos de canecas van acorde a las necesidades presentes en obra
6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS.?	✓			Van acorde a la resolución Nro. 2184 de 2019
7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?	✓			se tienen a la mano elementos como escobones, bolsas, recogedores, etc
8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?	✓			se hace limpieza diariamente
9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA.?	✓			Se tienen señalizaciones en cada lugar de almacenamiento
10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS.?	✓			se tiene en cuenta la identificacion y señalación de contenedores
11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.	✓			se encuentra diariamente señalizada y limpiada.
12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES.?		✓		Se tiene asegurados las tapas de los contenedores
13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS.?	✓			Se tiene relacion con empresas de limpieza como lo es triple A.

OBSERVACIONES: Ninguna, ya que las acciones tomadas han sido positivas.

DATOS	RESPONSABLE DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE	Carlos Puche Lizarazo	Tania Vargas	Fernando Vargas
CARGO	Director de obras.	Inspector SISO	Residente de obra
FIRMA		Tania Vargas	

Escaneado con CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL

MINICARGADOR

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Osvaldo Salas G.	Semana del: 03 al 08	mes: Enero	Año: 2022	
CODIGO	: SR200	Marca	: CASE	Modelo	: 2019
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10-11-2021	HORÓMETRO INICIAL	3789.5	HORMETRO FINAL	3832,1

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Osvaldo		Salas											
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania		Vargas											

OBSERVACIONES:

Ninguna ya que la maquina operó en muy buenas condiciones

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Osvaldo Salas Graut	Semana del: 10 al 15	mes: Enero	Año: 2022
CODIGO	: SR200	Marca : CASE	Modelo	: 2019
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10-11-2021	HORIMETRO INICIAL 3839,0		HORIMETRO FINAL 3879,0

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	O Valdo		Salas											
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania		Vargas											

OBSERVACIONES: Ninguna, ya que la maquina laboró en muy buenas condiciones

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Osvaldo Salas Graut	Semana del: 17 al 22	mes: Enero	Año: 2022	
CODIGO	: SR 200	Marca	: CASE	Modelo	: 2019
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10-11-2021	HOROMETRO INICIAL	3879.3	HORMETRO FINAL	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Osvaldo Salas													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES:

Ninguna, ya que esta opero correctamente

Escaneado con CamScanner

MINICARGADOR

2

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres M.	Semana del: 03	al 08	mes: Enero	Año: 2021
CODIGO	: 320D	Marca	: John Deere	Modelo	: 2015
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10 - 11 - 2021	HOROMETRO INICIAL	331.8	HORMETRO FINAL	3288.0

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Julio T.		Julio T.		Julio T.		Julio T.		Julio T.					
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, ya que la máquina laboró en buenas condiciones.

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres	Semana del: 10 al 15	mes: Enero	Año: 2022	
CODIGO	: 3200	Marca	: John Deere	Modelo	: 2015
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10-11-2021	HOROMETRO INICIAL	3281,1	HORMETRO FINAL	3330.2

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T			
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, la máquina laboró en muy buenas condiciones

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

PROCESO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres Huñoz	Semana del: 17	al 22	mes: Enero	año: 2022
CODIGO	: 3200	Marca	: John Deere	Modelo	: 2005
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 10-11-2021	HOROMETRO INICIAL	3330.2	HORMETRO FINAL	3340.2

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Trabajo trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinter contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avances	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor, hdraulico, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (Emergencia, de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T			
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, la máquina laboró en muy buen estado

Escaneado con CamScanner

RETROEXCAVADORA

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Oscar Flores Vargas	Semana del: 04 al 08		mes: Eneso		Año: 2022	
CODIGO	: 3105	Marca	: John Deere		Modelo	: 2013	
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022	HOROMETRO INICIAL 3904,0				HORMETRO FINAL 3925,7	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES:

Ninguna ya que esta funciono correctamente

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Oscar Flores Vargas	Semana del: 10 al 15	mes: Enero	Año: 2022	
CODIGO	: 3105	Marca	: John Deere	Modelo	: 2012
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022	HOROMETRO INICIAL	3900,0	HORMETRO FINAL	3972,0

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Versión: 1

NOMBRE OPERADOR	: Oscar Flores Vargas	Semana del: 17 al 22	mes: Enero	Año: 2022	
CODIGO	: 3109	Marca	: John Deere	Modelo	: 2013
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022	HORIMETRO INICIAL 3972,0		HORIMETRO FINAL 4035,3	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Oscar													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES:

Ninguna

Escaneado con CamScanner

VIBROCOMPACTADOR

Escaneado con CamScanner

CARLOS FUCHE LIZARAZO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

PROCESO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres M.	Semana del: 03 al 08	mes: Enero	año: 2022	
CODIGO	: 5070	Marca	: Ingersoll Rand	Modelo	: 2005
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022				

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De Trabajo trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor contra Incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avances	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor, hidraulico, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejo retrovisor central	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria (cables, bornes, niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Frenos (Emergencia, de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FIRMA DEL OPERADOR	✓ Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T		Julio T			
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania		Vargas											

OBSERVACIONES: Ninguna, ya que la maquina ha operado en muy buenas condiciones

Escaneado con CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres M.	Semana del: 10 al 15	mes: Enero	año: 2021		
CODIGO	: 8070	Marca	: Ingersoll Rand	Modelo	: 2005	
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022					

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Trabajo trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avances	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor, hdraulico, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (Emergencia, de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Julio T													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Julio		Tania Vargas											

OBSERVACIONES:

Ninguna, la máquina ha laborado en muy buenas condiciones

Escaneado con CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
	PROCESO DE MANTENIMIENTO	

NOMBRE OPERADOR	: Julio Enrique Torres M.	Semana del: 17 al 22	mes: Enero	año: 2021		
CODIGO	: 0070	Marca	: Ingersoll Rand	Modelo	: 2005	
FECHA DEL ULTIMO MATENIMIENTO	: 03-01-2022					

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Trabajo trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento / silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avances	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (refrigerante, horometro, amperimetro, aceite de motor, hdraulico, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera y apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor (fugas, aseo, ruidos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria (cables, bornes, niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (Emergencia, de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	Julio													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania		Vargas											

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

VOLQUETA 1

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	: Manuel Peñate	Semana del: 05 al 08 mes: Enero año: 2022			
PLACA	: QBJ-497	Marca	: Chevrolet	Modelo	: 1993
VIGENCIA SOAT	: 10-08-2022	REVISION TECNICOMECANICA	: Si tiene	Km I: ——	Km F: ——

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite motor, velocímetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, faros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, el vehiculo funciona correctamente

El material retirado es llevado al botadero certificado

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	: Manuel Peñate	Semana del: 10 al 15 mes: Enero año: 2022			
PLACA	: QBJ-497	Marca	: Chevrolet	Modelo	: 1993
VIGENCIA SOAT	: 10-08-2022	REVISION TECNOMECANICA	: Si tiene	Km I:	Km F

ITEM	DESCRIPCION	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite motor, velocimetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ferros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, el vehiculo funciona correctamente

El material retirado es llevado al botadero certificado

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	: Manuel Peñate	Semana del: 17 al 22 mes:	año: 2027		
PLACA	: QEJ-497	Marca	: Chevrolet	Modelo	: 1993
VIGENCIA SOAT	: 10-08-2022	REVISIÓN TECNOMECANICA	: Si tiene	Km h:	Km:F

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite - motor, velocimetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas S.													

OBSERVACIONES:

- Ninguna, La máquina opera en buenas condiciones
- El material recogido es transportado a un botadero certificado.

Escaneado con CamScanner

VOLQUETA 2

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	: Jairo Vega	Semana del: 10	al 15	mes: Enero	año: 2022		
PLACA	: HTJ-673	Marca	: Chevrolet			Modelo	: 54
VIGENCIA SOAT	: 20-04-2022	REVISION TECNOMECANICA	: 29-06-2022			Km I:	Km F

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite motor, velocímetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓				✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ralos, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	[signature]													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, el vehiculo labora en muy buenas condiciones

El material seleccionado es llevado al botadero certificado

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	: Jairo Vega	Semana del: 03 al 08 mes: Enero año: 2022			
PLACA	: HTJ-673	Marca	: Chevrolet	Modelo	: 54
VIGENCIA SOAT	: 20-04-2022	REVISION TECNOMECANICA	: 29-06-2022	Km I: ——	Km F: ——

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADDO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite motor, velocímetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivell de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, ralos, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓				✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR	[signature]													
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, el vehiculo labora correctamente

El material desechado es llevado al botadero certificado

Escaneado con CamScanner

CARLOS PUCHE LIZARAZO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha:
		Código:
		Versión: 1

NOMBRE CONDUCTOR	Jairo Vega	Semana del 17 al 22 mes: Enero año: 2022			
PLACA	HTS-673	Marca	Chevrolet	Modelo	54
VIGENCIA SOAT	20-04-2022	REVISIÓN TECNOMECANICA	29-06-2022	Km I:	Km F:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite motor, velocimetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de mando de movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos (de emergencia y de parqueo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de la compuerta de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del platón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, faros, aseo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería (niveles,bornes,cables, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Delanteras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras (Estado físico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR	Tania Vargas													

OBSERVACIONES: Ninguna, el vehiculo labora correctamente

El material desechado es llevado al botadero certificado.

Escaneado con CamScanner

CAPACITACIONES

PROYECTO: MODULOS I, II, III, IV, V, VII, V[illegible], X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOM[illegible]UR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

CONTRATISTA: CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR: Frente 1. - Los Angeles II FECHA: 21 01 2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Respeto y tolerancia con la comunidad
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	X	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Andres Gonzalez	1045702311	Carlos Puche L.	Ayudante	
2	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche L.	Volquetero	
3	Manuel Peñate	85300 55	Carlos Puche L.	Volquetero	
4	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante	Francisco M.
5	Brayan Arrieta	1051450899	Carlos Puche L.	Ayudante	BRAYAN
6	Duvan Rodriguez	1001944427	Carlos Puche L.	Ayudante	DUVAN
7	Rosni Montes	1046337036	Carlos Puche L.	Oficial concreto	ROSNY
8	Jeffer Polo	1046336501	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
9	Julio Flores	1131429207	Carlos Puche L.	Operador	
10	Osvaldo Salas	1143126251	Carlos Puche L.	Operador	Osvaldo Salas
11	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche L.	Oficial concreto	CARLOS
12	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche L.	Operador	Edgardo S.
13	Eneil Montes	73429024	Carlos Puche L.	Ayudante	ENEIL
14	Moises Varela	1192808841	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
15	Geovanni Roa	1047336329	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Geovanni
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

PROYECTO Modulo X CONTRATISTA CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR Tramo 4 (Angeles II) FECHA 23 2021

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación	X	Tolerancia y respeto hacia mis compañeros
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante obra	Francisco. M.
2	Moises Varela	1192808841	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
3	Rafael Morales	1192919867	Carlos Puche L.	Ayudante	Rafael M
4	Ereil Montes	73929024	Carlos Puche L.	Ayudante	EREIL
5	Andres Garizabal	1095702311	Carlos Puche L.	Ayudante	Andres G.
6	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche L.	Operador	Edgardo Sandoval
7	Osualdo Salas	1143126251	Carlos Puche L.	Operador m.	Osvaldo Salas
8	Leffer Polo	1096336501	Carlos Puche L.	Oficial concr.	Leffer Polo
9	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche L.	Oficial concr.	CARLOS A.
10	Jeovany Roa	1047336324	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Geovanny
11	Rosni Montes	1046337036	Carlos Puche L.	Oficial concreto	ROSNY
12	Navis Oviedo	78320464	Carlos Puche L.	Operador B.	
13	Gostavo Fuentes	88268243	Carlos Puche L.	Inspectos	
14	Fernando Vargas	15725754	Carlos Puche L.	Residente	
15	Ronal Muñoz	72315542	Carlos Puche L.	Topografo	
16	Luis Gozman	1007219797	Carlos Puche L.	Cadenero	Luis Gozman
17	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche L.	Topografo	
18	Julio torres	1131429207	Carlos Puche L.	Operador m	Julio T.
19	Cristian Diaz	1143247778	Carlos Puche L.	Ayudante	
20	Juan Carlos	1129489738	Carlos Puche L.	Ayudante	Juan Carlos
21	Luis Carlos	1070818095	Carlos Puche L.	Ayudante	Luis Carlos
22	Oscar florez	72193092	Carlos Puche L.	Operador	
23					
24					
25					

Merlin Diaz Charris
(Nombre)
Contratista

(Nombre)
Interventoria

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

CONTRATISTA: CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR: Frente 1 - Los Angeles II FECHA: 20 01 2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Tania Vargas

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Importancia del uso de EPP
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	X	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche L.	Volquetero	
2	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante	Francisco M.
3	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche L.	Cadenero	Jimmy Carrillo
4	Manuel Peñate	8530055	Carlos Puche L.	Volquetero	
5	Geovanny Roa	1047336324	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
6	Brayan Arrieta	1051450899	Carlos Puche L.	Ayudante	BRAYAN
7	Moises Varela	1192608641	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
8	Leffer Polo	1046336501	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
9	Rosny Montes	1046337036	Carlos Puche L.	Oficial concreto	ROSNY
10	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
11	Eneil Montes	73429024	Carlos Puche L.	Ayudante	
12	Osvaldo Salas	1143126251	Carlos Puche L.	Operador	Osvaldo Salas
13	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche L.	Operador	
14	Julio Torres	1131424207	Carlos Puche L.	Operador	
15	Andres Garizabal	1045702311	Carlos Puche L.	Ayudante	
16	Duvan Rodriguez	1001944427	Carlos Puche L.	Ayudante	DUVAN
17	Luis Guzman	1007219797	Carlos Puche L.	Cadenero	Luis Guzman
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Merlin Diaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
Contratista

(Nombre)
Interventoria

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".
CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
LUGAR	Frente 1 - Los Angeles II
FECHA	17 01 2022
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Concientización de los Efectos del alcohol en los operadores de maquinaria y volqueteros
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	x	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Rosny Montes	1046337036	Carlos Puche J.	Oficial concreto	ROSNY
2	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche J.	Oficial concreto	CARLOS
3	Julio Torres	1131429907	Carlos Puche J.	operador	Julio T
4	Brayan Arrieta	1051450899	Carlos Puche J.	Ayudante	BRAYAN
5	Manuel Peñate	8530055	Carlos Puche J.	Volquetero	
6	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche J.	Cadenero	
7	Geovanny Roa	1047336324	Carlos Puche J.	Oficial concreto	
8	Fabian Muñoz	1048740663	Carlos Puche J.	Topógrafo	
9	Luis Guzman	1007219797	Carlos Puche J.	Cadenero	Luis Gutmán
10	Francisco Miranda	85169052	Carlos Puche J.	Ayudante	
11	Jeffer Polo	1046336501	Carlos Puche J.	Oficial concreto	
12	Moisés Ibrela	1192808841	Carlos Puche J.	Ayudante	Moisés Ibrela
13	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche J.	Operador	Edgardo S.
14	Osvaldo Salas	1143126251	Carlos Puche J.	Operador	osvaldo salas
15	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche J.	Operador	
16	Gustavo Fuentes	88268243	Carlos Puche J.	Inspector	
17	Duvan Rodriguez	1001944427	Carlos Puche J.	Ayudante	DUVAN
18	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche J.	Volquetero	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
Contratista

(Nombre)
Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".
CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
LUGAR	Frente 1 - Los Angeles II
FECHA	14 OH 2022
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Informe y prevención de lesiones leves
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	x	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Luis Guzman	1007219797	Carlos Puche L.	Cadenero	Luis Guzmán
2	Geovanni Roa	1047331374	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
3	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche L.	Volqueteros	
4	Manuel Peñate	85300 55	Carlos Puche L.	Volquetero	
5	Duvan Rodriguez	1001944497	Carlos Puche L.	Ayudante	Duvan
6	Fabian Muñoz	1045740666	Carlos Puche L.	Topografo	
7	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche L.	Cadenero	Jimmy Carrillo
8	Ronald Muñoz	72315542	Carlos Puche L.	Topografo	
9	Moises Varela	1197808841	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
10	Cristian Ruiz	1143247778	Carlos Puche L.	Ayudante	
11	Rosny Montes	1096337036	Carlos Puche L.	Ayudante	ROSNY
12	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche L.	Oficial concreto	
13	Jeffer Polo	1046336501	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Jeffer P.
14	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche L.	Operador	Oscar F
15	Julio Torres	1:3142920 7	Carlos Puche L.	Operador	Julio T
16	Brayan Arrieta	1051450899	Carlos Puche L.	Ayudante	BRAYAN
17	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante	
18	Eneil Montes	7342 29024	Carlos Puche L.	Ayudante	ENEIL
19	Fernando Vargas	1572575 54	Carlos Puche L.	Residente	
20	Andres Carrabal	1045702311	Carlos Puche L.	Ayudante	Andres C.
21	Osvaldo Salas	1143126251	Carlos Puche L.	Operador	Osvaldo Salas
22	Emanuel Davila	1143230776	Carlos Puche L.	Ayudante	
23	Gustavo Fuentes	88268243	Carlos Puche L.	Inspector	
24					
25					

Marlin Díaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO
Contratista

(Nombre)
Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO XI)".	CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR Frente 1 - Los Angeles II FECHA 12 01 2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Prácticas de almacenamiento y apilamiento
Capacitación	X	
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Luis Guzman	1007219797	Carlos Puche L.	Cadenero	Luis Guzmán
2	Nanel Peñate	8530085	Carlos Puche L.	Volquetero	
3	Jairo Vega	8707903	Carlos Puche L.	Volquetero	
4	Duvan Rodriguez	1001444497	Carlos Puche L.	Ayudante	Duvan
5	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche L.	Topografo	
6	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche L.	Cadenero	Jimmy Carrillo
7	Ronald Muñoz	72315542	Carlos Puche L.	Topografo	
8	Geovanni Roa	1047836324	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Geovanni R.
9	Moises Varela	1192808841	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
10	Cristian Ruiz	1143247778	Carlos Puche L.	Ayudante	
11	Rosny Montes	1046337036	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Rosny
12	Carlos Alvarez	1051361763	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Carlos
13	Jeffer Polo	1046335501	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Jeffer P.
14	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche L.	Operador	Oscar
15	Julio Tovar	1131429207	Carlos Puche L.	Operador	BRAYAN
16	Brayan Arrieta	1081450897	Carlos Puche L.	Ayudante	Julio T.
17	Enel Montes	1143224024	Carlos Puche L.	Ayudante	Enel M.
18	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante	
19	Fernando Vargas	15775754	Carlos Puche L.	Residente	
20	Osvaldo Salas	1143176751	Carlos Puche L.	Operador	
21	Emanuel Davila	1143230???	Carlos Puche L.	Ayudante	
22	Gustavo Fuentes	8826824?	Carlos Puche L.	Inspector	
23					
24					
25					

Contratista

Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

CONTRATISTA: CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR: Frente 1 - Los Angeles II FECHA: 08 01 2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Agotamiento por calor
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	X	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Brayan Arrieta	1051450899	Carlos Puche L.	Ayudante	
2	Cristian Ruiz	1143247778	Carlos Puche L.	Ayudante	
3	Jimmy Carrillo	72218473	Carlos Puche L.	Cadenero	
4	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche L.	Topografo	
5	Julio Torres	1131429207	Carlos Puche L	Operador	Julio T
6	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche L.	Ayudante	
7	Eneil Montes	73.429024	Carlos Puche L.	Ayudante	ENEIL
8	Ronald Muñoz	72315542	Carlos Puche L.	Topografo	
9	Andres Garizabo	1045702311	Carlos Puche L.	Ayudante	
10	Luis Guzman	1007219777	Carlos Puche L.	Cadenero	Luis Guzmán
11	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche L.	Operador	Edgardo Sand
12	Duvan Rodriguez	1001944477	Carlos Puche L.	Ayudante	Duvan
13	Emanuel Davila	1143230776	Carlos Puche L.	Ayudante	Emanuel D
14	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche L.	Operador	Oscar
15	Moises Varela	1192808841	Carlos Puche L.	Ayudante	Moises Varela
16	Manuel Peñate	8530051	Carlos Puche L.	Volquetero	
17	Leffer Polo	1046336501	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Leffer P.
18	Carlos Alvarez	1051361763	Carlos Puche L.	Oficial concreto	CARLOS
19	Geovanni Roa	1047336324	Carlos Puche L.	Oficial concreto	Geovanni
20	Rosny Montes	1046337031	Carlos Puche L.	Operador	ROSNY
21	Osvaldo Salas	1143126251	Carlos Puche L.	Operador	OSVALDO SALAS
22	Fernando Vargas	15725764	Carlos Puche L.	Residente	
23	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche L	Volquetero	
24	Gustavo Fuentes	88268243	Carlos Puche L	Inspector	
25					

Merlin Diaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
Contratista

Interventoria

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".
CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
LUGAR	Frente 1 - Los Angeles II
FECHA	07 01 2022
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Tania Vargas

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		Manejo de derrames
Charla corta	X	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Julio Tovey	1131429207	Carlos Puche	operador	
2	Emanuel Peña	1143230776	Carlos Puche	Ayudante	
3	Brayan Arrieta	1051450	Carlos Puche	Ayudante	
4	Carlos Alvarez	1051361167	Carlos Puche	Oficial concreto	
5	Rosny Montes	1096387036	Carlos Puche	Oficial concreto	
6	Moises Varela	1192803241	Carlos Puche	Ayudante	
7	Andres Barrabal	1046702311	Carlos Puche	Ayudante	
8	Cristian Ruiz	1143247778	Carlos Puche	Ayudante	
9	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche	Topografo	
10	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche	Cadenero	
11	Oscar Flores	7219309?	Carlos Puche	Operador	
12	Duvan Rodriguez	1001944427	Carlos Puche	Ayudante	
13	Ronald Muñoz	72315542	Carlos Puche	Topografo	
14	Lefter Pala	1046336501	Carlos Puche	Oficial concreto	
15	Geovanni Roa	1047336324	Carlos Puche	Oficial concreto	
16	Fernando Vargas	15725754	Carlos Puche	Residente	
17	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche	Ayudante	
18	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche	Topografo	
19	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche	Cadenero	
20	Manuel Peñate	8530055	Carlos Puche	Volquetero	
21	Jairo Vega	8702903	Carlos Puche	Volquetero	
22	Oswaldo Salas	1143126251	Carlos Puche 1.	Operador	
23	Gustavo Fuentes	88268243	Carlos Puche 1.	Inspector	
24					
25					

Merlin Diaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO
Contratista

Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".
CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
LUGAR	Frente 1 - Los Angeles II
FECHA	05 01 2021
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Respeto y tolerancia hacia mis compañeros
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	x	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Julio Torres M.	1131424207	Carlos Puche	Operador	
2	Cristian Ruiz	1143247778	Carlos Puche	Ayudante	
3	Francisco Miranda	85167052	Carlos Puche	Ayudante	
4	Oscar Flores	72193092	Carlos Puche	Ayudante	
5	Grovanny Roa	1047336324	Carlos Puche	Oficial concreto	
6	Juan Carlos F.	1129489738	Carlos Puche	Ayudante	JUAN CARLOS
7	Rosny Montes	1046337036	Carlos Puche	Oficial concreto	ROSNY
8	Carlos Alvarez	1051361163	Carlos Puche	Oficial concreto	
9	Fabian Muñoz	1045740663	Carlos Puche	Topografo	
10	Ronald Muñoz	72315542	Carlos Puche	Topografo	
11	Emanuel Davila	1143230776	Carlos Puche	Ayudante	
12	Osvaldo Salas	1143176251	Carlos Puche	Operador	Osvaldo Salas
13	Moises Varela	1192803841	Carlos Puche	Ayudante	
14	Eneil Montes	73479074	Carlos Puche	Ayudante	ENEIL
15	Manuel Peñate	8530055	Carlos Puche	Volquetero	
16	Saro Vega	8702903	Carlos Puche	Volquetero	
17	Leffes Polo	1046336501	Carlos Puche	Oficial concreto	
18	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche	Operador	
19	Duvan Rodriguez	1001944477	Carlos Puche	Ayudante	
20	Fernando Vargas	15725754	Carlos Puche	Residente	
21	Brayan Arrieta	1051450894	Carlos Puche	Ayudante	
22	Gustavo Fuentes	88268293	Carlos Puche	Inspector	
23					
24					
25					

Merlin Diaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
Contratista

Gaither Gamarra

Interventoría

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRAQUILLA, (MODULO X)".

CONTRATISTA: CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO

LUGAR: Frente 1 - Los Angeles II FECHA: 05 01 2021

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Tania Vargas Sanchez

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		Procedimientos de emergencia (General)
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta	x	
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos F.	1129489738	Carlos Puche	Ayudante	JUAN CARLOS
2	Fabian Muñoz	1045440663	Carlos Puche	Topografo	
3	Jimmy Carrillo	72218423	Carlos Puche	Cadenero	
4	Ronald Muñoz	723-15542	Carlos Puche	Topografo	
5	Luis Guzman	1007219797	Carlos Puche	Cadenero	Luis Guzmán
6	Eneil Montes	7347907 4	Carlos Puche	Ayudante	ENEIL
7	Francisco M.	85167052	Carlos Puche	Ayudante	
8	Julio Torres	1131492207	Carlos Puche	Operador	Julio T
9	Oswaldo Salas	1193126751	Carlos Puche	Operador	Oswaldo Salas
10	Oscar Flores	72143092	Carlos Puche	Operador	Oscar F
11	Edgardo S.	1045230198	Carlos Puche	Operador	Edgardo S
12	Leffer Polo	1046336501	Carlos Puche	Oficial concreto	
13	Rosny Montes	1046337036	Carlos Puche	Oficial concreto	ROSNY
14	Geovanni Roa	1047333324	Carlos Puche	Oficial concreto	
15	Fernando Vargas	15725754	Carlos Puche	Residente	
16	Cristian Ruiz	1143947775	Carlos Puche	Ayudante	
17	Emanuel Davila	1143230776	Carlos Puche	Ayudante	
18	Moises Varela	1192803891	Carlos Puche	Volquetero	
19	Manuel Peñate	85300055	Carlos Puche	Volquetero	
20	Jairo Vega	8702403	Carlos Puche	Operador	Edgardo S
21	Edgardo Sandoval	1045230198	Carlos Puche	Ayudante	DIBUJO
22	Duvan Rodriguez	1001944427	Carlos Puche	Residente	
23	Fernando Vargas	15725754	Carlos Puche	Ayudante	
24	Brayan Arrieta	1051450894	Carlos Puche	Inspector	
25	Gustavo Fuentes	88268243	Carlos Puche		

Merlin Diaz Charris

(Nombre) CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARZO
Contratista

Gaither Guzmán

Interventoría