CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-FO02 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Atención al oficio con radicado de entrada CDMB #1441 de 2022. Sector Brasil, Vereda Misiguay.

FECHA DE VISITA: DÍA 10 | MES 02 | AÑO 2022

FINCA: Nueva Sol | VEREDA: Misiguay | MUNICIPIO: Rionegro | MICROCUENCA:

COTA: m.s.n.m. | COORDENADAS: N 7° 23' 27" | E 73° 8' 11"

PROPIETARIO: Tobias Jaimes | C.C. / NIT: 28337639

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Finca Nuevo Sol, Sector Brasil; Vereda Misiguay, Municipio de Rionegro | TELÉFONO FIJO:

CELULAR: 3209994267

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Ana Avila | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se realizo visita de inspección ocular a la Finca Nuevo Sol, Sector Brasil en la vereda Misiguay en donde se observaron fenomenos de remoción en masa sobre el talud colindante a la via terciaria que comunica la zona del Bambu - Portachuelo. Dichos fenomenos se provocaron por las altas intensidades de lluvias en el sector. Al recedor de la finca se observan varios sectores con agrietamientos, asi mismo varios arboles se encuentran caidos y/o fadeados evidenciandose que el terreno se encuentra activo, donde se evidencian 4 sectores criticos.

EVIDENCIAS:

Hoja de visita - Coordenadas - Fotografias

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizara informe tecnico con las debidas recomendaciones y/o conclusiones, el cual se remitira a la alcaldia de Rionegro, y a Gestión del Riesgo del municipio.

Ana Cueva Avila O.
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

J-S.B.D. Sebastian Bautista Daniel Felipe Ayala
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA