CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR.	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-RC-FO14 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Atención a fenomeno de remoción en masa Barrio luz de salvación

FECHA DE VISITA: DÍA 16 | MES 02 | AÑO 22

FINCA: | VEREDA: luz de salvación | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA:

COTA: m.s.n.m. | COORDENADAS: N 7° 4' 22" | E 73° 7' 28"

PROPIETARIO: | C.C. / NIT.:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: | TELÉFONO FIJO: | CELULAR:

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se Realizo visita de Inspección ocular en el Barrio luz de salvacion del municipio de Bucaramanga; en donde el pasado lunes 14 de febrero ocurrio un fenomeno de remoción en masa que afecto a varias viviendas del sector, se logro observar que sobre la vía hay mucho material transportado consistente en clastos de roca, tierra y material leñoso. Así mismo se observa un flujo constante de agua, esto segun la comunidad se trata de aguas negras, tambien se observa que en varias partes del talud presenta varios puntos de humedad

EVIDENCIAS:

Fotografias; Hoja de visita y coordenadas

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizara un informe tecnico de lo observado en la inspección ocular.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA: 3774558 Bmanga

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB: Carlos M Arroyo

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA