CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	Representante Dirección SIGC	Director(a) General

CÓDIGO	VERSIÓN
M-OA-FO02	03

HOJA DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección ocular al deslizamiento ocurrido en el asentamiento Club Gallineral - Bucaramanga

FECHA DE VISITA: DÍA 19 | MES 02 | AÑO 2022

FINCA: | VEREDA: | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA:

COTA: 689 m.s.n.m. COORDENADAS: N 7° 5' 49,6" E 73° 10' 2,993"

PROPIETARIO: | C.C. / NIT:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Asentamiento Club Gallineral | TELÉFONO FIJO: | CELULAR:

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Comunidad asentamiento Club Gallineral | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se realizo visita de inspección ocular a los costados de la quebrada Chimita identificando que el deslizamiento se presento al margen derecho aguas abajo de la quebrada Chimita, según lo manifestado por la comunidad se vieron involucradas cuatro viviendas colapsadas y dos con un posible riesgo de colapso. Al margen derecho de la estructura se observan agrietamientos así como disposición directa de aguas residuales domesticas. Se observa que las viviendas sus cubiertas no cuentan con un adecuado manejo de las aguas lluvias las cuales se disponen directamente sobre la quebrada y sobre las vias peatonales (de) internas del asentamiento.

EVIDENCIAS:

Registro fotografico propio, registro fotografico entregado por la comunidad (Estado anterior)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizaran los respectivos documentos tecnicos que se consideren pertinentes por parte de la entidad.

CC

CECILIA MADRID
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Cloga Leal - CDMB
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

CACIA ARRILLO
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA