CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: M-OA-FO02 / VERSIÓN: 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección Ocular al puente Nariño, localizado en inmediaciones del Municipio de Bucaramanga y Girón

FECHA DE VISITA: DÍA 19 | MES 02 | AÑO 2022

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO | MICROCUENCA

COTA: 629 m.s.n.m. COORDENADAS: N 7°9'5,809" E 73°8'38,109"

PROPIETARIO: | C.C. / NIT:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Puente Nariño, limites Girón con Bucaramanga | TELÉFONO FIJO: | CELULAR:

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se realizo visita de inspección ocular al puente Nariño que comunica) colinda en su costado derecho con el barrio Puerto Nariño y en su costado izquierdo con el asentamiento Rio de Oro del Municipio de Girón. Se observa que al margen derecho del rio en el asentamiento Puerto Nariño del Municipio de Bucaramanga se esta realizando deposito de residuos solidos, asi como tambien se observa tuberia de vatio pujados de la cual se presume se disponen aguas residuales de tipo domestica

EVIDENCIAS:

Fotografias, hojas de visita, coordenadas.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizaran los respectivos documentos tecnicos que se consideren pertinentes por parte de la entidad.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Cloga Leal - SUGYT-CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Gerry Le Suyat.

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA