

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras. Ingrid Cardona del Cerro</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Elvira Juge</u>	Marca: <u>Capitacion</u>
Teléfono: <u>311 241 1111</u>	Modelo: <u>Velo Compresor</u>
Ciudad: <u>Vallabona</u>	S/N: <u>CAT050911</u>
Contrato: <u>12 Visita de mantenimiento preventivo</u>	Ubicación: <u>001</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>El mantenimiento preventivo a este equipo no se pudo realizar ya que se encuentra con paciente crítico</u> <u>Se programara una nueva visita para realizar dicho mantenimiento preventivo</u>

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Elvira Juge Romo</u>	H. Llegada: _____	Nombre: <u>Fernando Riosca</u>
Cargo: <u>Ing. en B. Médica</u>	H. Salida: _____	Cargo: <u>ST</u>
Firma: <u>Elvira Juge Romo</u>		Firma: <u>[Firma]</u>