

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: COIMEDICOS MEGACENTRO
Clinica San Rafael (CU3A)
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Medellin
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Poriente
 Marca: Carfusion
 Modelo: VLA
 S/N: CAT05100
 Ubicación: _____
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita # 1 de garantía. Mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

HIT: 814 ITU: 814. Inspeccion general del equipo limpieza general.
Puebas sup: fugas, alarmas, leds, pantalla tactil, teclas,
desempeno de bateria. Todos OK. Verificación de parámetros
Incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Alfonso Córdoba M.
 Cargo: Administrador
 Firma: Alfonso Córdoba M.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1:00pm
 H. Salida: 3:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: Edgar Muñoz C.