

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Unión San Rafael
Contacto: Ing. Alejandro Cardenas
Teléfono:
Ciudad: Pereira
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Verificador
Marca: Cyberton
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: 0405100
Ubicación: Uc/Sede Cuba
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

2da Visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general x estado y funcionamiento, limpieza general, chequeo de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Alejandro Cardenas
Cargo: Ing. de Mantenimiento
Firma: Alejandro Cardenas

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 16:30
H. Salida: 18:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: Dely Catherine Calderon

Instrumentación SA		Institución		Estado	
Firma:		Firma:		Aprobado	☒
Nombre:	Derly Catherine Calderon Villarreal	Nombre:	Derly Catherine Calderon Villarreal	Correctivo	☐
Cargo:	Ing. Soporte Tecnico	Cargo:	Ing. Soporte Tecnico	Fuera de Servicio	☐
Fecha:	/ Agosto / 2021	Fecha:	03-08-2021		