

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Central del Quindío  
Contacto: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Ciudad: Armenia  
Contrato: \_\_\_\_\_  
Daño fuera de Garantía: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador  
Marca: Corefusion  
Modelo: Vela Comprehensive  
S/N: CATOS128  
Ubicación: UCI  
Placa: \_\_\_\_\_

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: \_\_\_\_\_

## PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

## TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas CRT: led's, membranas, alarmas, fuga, valores, prueba de encendido de batería, parámetros ventiladores y limpieza general, equipo OK.

## OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

## CLIENTE

Nombre: Liliana Sabido N.  
Cargo: Líder Ing. Biomedica  
Firma:

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2 pm  
H. Salida: 3:30 pm

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.  
Cargo: Ing. soporte técnico  
Firma: