

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central
Contacto: Capitan Nancy Chaparro
Teléfono: Bogotá
Ciudad: Bogotá
Contrato: Bogotá
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATAS0541
Ubicación: Ocu Pts Dx
Placa: Amm41

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventiva

PROBLEMA:

2do Visto de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de sobrepeso y verificación según protocolos de mantenimiento preventivo, adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

CLIENTE

Nombre: Carlos Montenegro
Cargo: Terapeuta Respiratorio
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30
H. Salida: 11:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing ST
Firma: