

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Nueva Clínica Santo Tómas
Contacto: Ing. Alexander
Teléfono: 311 211 1111
Ciudad: Villavicencio
Contrato: ☒
Daño fuera de Garantía: ☐

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Puritan
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CA105060
Ubicación: Uc A
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Extacción
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Venta programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes PEEP, PIP, PIP, FiO2, Concentraciones de O2. Se aplicó parámetros de flujo, fugas, membranas, alarmpas, artículo. Se realizó verificación del funcionamiento del ventilador y pantalla táctil y limpieza de filtro de refrigeración

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

CLIENTE

Nombre: Alexander Páez
Cargo: IAU Biomedico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00
H. Salida: 12:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Elly Colina Aldean
Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]