

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Comfamiliar
Contacto: Angela Betancur
Teléfono: 3104207094
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Puente
Marca: Carphston
Modelo: VCLA
S/N: CAT05061
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTC: 354, HTV: 354. Inspección general del equipo, limpieza general, pruebas O2, Fugas, lecturas, alarmas, calibración sensor O2, pantalla táctil, tests indicadores, desmontaje de batería, todos OK. Verificación de principios de ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones de fábrica.

CLIENTE

Nombre: Angela Clara Martinez A.
Cargo: TR Coordinador.

Firma: Angela Clara

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3:30pm

H. Salida: 5:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Luna
Cargo: Soporte Técnico

Firma: Edgar Luna